МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет» Институт машиностроения

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства» Направление 15.03.01 «Машиностроение» Профиль «Технология машиностроения»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему <u>Разработка технологического процесса изготовления детали «Клапан</u> выпускной» с использованием оборудования «Gildemeister».

Студент(ка)	А. Б. Сироткина	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Руководитель	Д. Г. Левашкин	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Консультанты	Н. В. Зубкова	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
	К. Ш. Нуров	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
	В. Г. Виткалов	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Допустить к защит И.о. заведующего к		
	афедрои	Λ D. Γ. ξ.,
к.т.н, доцент	(личная подпись)	А.В. Бобровский
	«»	2016 г.

Тольятти 2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

высшего ооразования «Тольяттинский государственный университет»

Институт машиностроения

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства»

УТВЕРЖДАЮ			
И.о. зав. кафедрой			_А.В.Бобровский
	~	>>	20161

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы (уровень бакалавра)

<u>направление подготовки 15.03.01 «Машиностроение»</u> <u>профиль «Технология машиностроения»</u>

Студент Сироткина Алина Бах	ктияровна	гр. МСб-1203				
1. Тема «Разработка техно		*				
«Клапан выпускной» с использованием оборудования «Gildemeister».»						
2. Срок сдачи студентом законченн						
 Срок сдачи студентом закончене Исходные данные к выпускной к 						
1) Чертёж детали.	.валификационной рас	701C.				
 Годовая программа 5000 дет/год 						
3) Режим работы двухсменный.						
4. Содержание выпускной квалифи	เหลาแผดนนดหี ทุลกึกระเ (ดูย์	SLEM 40-60 c)				
 Содержание выпускной квалифи Титульный лист. 	кационной расоты (ос	7BCM 40-00 c.)				
Задание. Аннотация. Содержание.						
Введение, цель работы						
1) Описание исходных данных						
2) Технологическая часть работы						
3) Проектирование приспособления	я и режушего инструм	ента				
4) Безопасность и экологичность те						
5) Экономическая эффективность р						
Заключение. Список используемой						
Приложения: технологическая док	1 11					
5. Ориентировочный перечень граф		6-7 листов формата А1)				
1)Деталь	0.5 - 1	1 1				
2)План обработки	1 - 2					
3)Технологическая наладка	1 - 2					
4)Приспособление контрольное	1 - 1,5					
5)Режущий инструмент	0.5 - 1					
6)Презентация	0,5-1					
6. Консультанты по разделам						
<u> Н. В. Зубкова</u>						
К. Ш. Нуров						
В. Г. Виткалов						
7. Дата выдачи задания «»	2016 г.					
Руководитель выпускной квалифи	кационной					
работы		Д. Г. Левашкин				
	(полпись)	(И.О. Фамилия)				

(подпись)	(11.0. Фамилия)
	А. Б. Сироткина
(подпись)	(И.О. Фамилия)

Задание принял к исполнению

Аннотация

УДК 621.91.002 (511)

Разработка технологического процесса изготовления детали «Клапан выпускной» с использованием оборудования «Gildemeister». Выпускная квалификационная работа - Тольятти. Тольяттинский государственный университет, 2016.

В работе рассмотрены вопросы совершенствования технологического процесса обработки клапана выпускного.

На токарных операциях обработки профиля головки клапана, диаметра стержня и канавок под сухарь применён универсальный токарный станок Gildemeister CTX alpha 500, что привело к сокращению числа станков и увеличению производительности. Внедрение предлагаемых мероприятий по усовершенствованию технологического процесса позволит получить условно-годовую экономию от снижения себестоимости изготовления детали в размере 391410 рублей.

Бакалаврская работа состоит из пояснительной записки, включающей в себя 54 с., 3 рис., 18 табл. Графическая часть содержит 6 листов (A1).

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7
1. Описание исходных данных	8
1.1. Служебное назначение и условия работы детали	8
1.2. Систематизация поверхностей	9
1.3. Описание технологичности детали	9
1.3.1. Технологичность заготовки.	10
1.3.2. Технологичность конструкции детали	10
1.3.3. Технологичность базирования и закрепления	11
1.3.4. Технологичность обрабатываемых поверхностей	11
1.4. Определение типа производства	12
1.5. Описание базового технологического процесса изготовления клап	ана
выпускного	12
1.6. Задачи выпускной квалификационной работы	17
2. Технологическая часть работы	18
2.1. Выбор и проектирование заготовки	18
2.1.1. Выбор материала заготовки	18
2.1.2. Выбор метода получения заготовки	18
2.2. Разработка схем базирования	19
2.3. Разработка технологического маршрута и план обработки	20
2.3.1. Технологический маршрут обработки	20
2.3.2 План обработки клапана выпускного	23
2.4. Выбор СТО	24
2.4.1. Расчет режимов резания и нормирование ТП	25
2.4.1.1. Выбор токарного резца	25
2.4.1.2. Назначение глубины резания и величины подачи	25
2.4.1.3. Определяем скорость резания и частоту вращения шпинделя.	25
2.4.1.4. Расчет основного и штучного времени	26
3. Проектирование приспособления и режущего инструмента	28

3.1.	Расчет и проектирование контрольного приспособления	28
3.1.1	. Расчет контрольного приспособления	28
3.1.2	. Описание контрольного приспособления	30
3.2. I	Расчет и проектирование режущего инструмента	30
4. Б	езопасность и экологичность технического объекта	33
4.1.	Конструкционно-техническая характеристика объекта	33
4.2.	Индентификация производственно-технических и	
	эксплуатационных рисков.	34
4.3.	Методы и технические средства снижения профессиональных	
	рисков	36
4.4.	Обеспечение пожарной и техногенной безопасности	
	рассматриваемого технического объекта(производственно-	
	технологических эксплуатационных и утилизационных	
	процессов)	38
4.5.	Разработка технических средств и организационных мероприяти	й
	по обеспечению пожарной безопасности технического объекта	
	(бакалаврской работы)	42
4.6.	Организационные (организационно-технические) мероприятия п	0
	предотвращению пожара	43
4.7.	Обеспечение экологической безопасности рассматриваемого	
	технического объекта.	43
4.8.	Разработанные организационно-технические мероприятия по	
	снижению негативного антропогенного воздействия техническог	ГО
	объекта на окружающую среду	45
4.9.	Заключение по разделу «Безопасность и экологичность	
	технического объекта»	46
5. Э	кономическая эффективность работы	48
5.1.	Расчет экономической эффективности путем сравнения базового	И
	проектного варианта.	48
Закл	ючение	51

Список используемой литературы	52
Приложения:	
Маршрутная карта	
Операционная карта	
Спецификация	

ВВЕДЕНИЕ

В условиях рыночной экономики производстве В возникает необходимость применения новейших достижений науки и техники, перевооружение существующих производств новыми технологиями и оборудованием. В связи с этим в бакалаврской работе уделено большое внимание применению нового оборудования для обработки клапана выпускного. А точнее, был выбран универсальный токарный станок Gildemeister CTX alpha 500. В технологическом процессе применена плазменная наплавка выпускных клапанов порошковыми сплавами. Клапаны ПР-КХ 25H22B12C плазменно-порошковой наплавкой сплавом обеспечивают требуемый ресурс работы.

Таким образом, целью бакалаврской работы является снижение себестоимости изготовления выпускных клапанов в рамках заданной программы выпуска за счёт совершенствования технологического процесса его обработки.

1. Описание исходных данных

Описание исходных данных включает в себя служебное назначение и условия работы детали, технические требования к детали в целом и к её поверхностям, заданные в рабочем чертеже.

Анализируя конструкцию и технологичность детали и базового технологического процесса, определяем основные задачи повышения технологичности детали и повышения производительности оборудования, решение которых приводится в данной работе.

1.1 Служебное назначение и условия работы детали

Клапан выпускной, изображённый на рисунке 1.1, является одной из основных деталей газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания и поэтому качество изготовления клапана непосредственно, влияет на такие важные параметры двигателя, как мощность, долговечность, токсичность, экономичность и т.д.




Рисунок 1.1 Эскиз клапана выпускного

При вращении распределительного вала усилие от его кулачков передаётся толкателям, штангам, коромыслам и клапанам. Клапаны выполняют открытие и закрытие впускных и выпускных каналов.

Клапан выпускной служит для выпуска отработавших газов и препятствует выпуску рабочих газов.

Выпускной клапан является одной из наиболее нагруженных деталей двигателя внутреннего сгорания. В процессе эксплуатации подвергается совместному воздействию высоких температур, переменных напряжений, ударных нагрузок высокой частоты и воздействию агрессивной газовой среды.

1.2 Систематизация поверхностей

Для составления плана обработки отдельных поверхностей и разработки технологического процесса присваиваем каждой обрабатываемой поверхности порядковый номер, рисунок 1.1. Результаты классификации поверхностей приводим в таблице 1.1

Таблица 1.1 - Классификация поверхностей

Наименование поверхности	Номер поверхности
Исполнительные поверхности	4
Основные конструкторские базы	4,6
Вспомогательные конструкторские базы	7,8

1.3 Описание технологичности детали

Для описания технологичности детали будем использовать следующие критерии:

- технологичность заготовки;

- технологичность конструкции детали;
- технологичность базирования и закрепления;
- технологичность обрабатываемых поверхностей

1.3.1 Технологичность заготовки

При изготовлении клапана выпускного двигателя внутреннего качестве материала В базовом варианте используются, жаропрочные стали, 40Х9С2 и 55Х20Г9АН4. Эксплуатационная практика показывает, что данный материал вполне отвечает требованиям, предъявляемым к детали, поэтому менять марку материала нецелесообразно.

На основании анализа чертежа заготовки можно сделать вывод, что форма и размеры заготовки наиболее технологичны.

В базовом варианте технологии изготовления заготовку получают горячей штамповкой выдавливанием на кривошипных горячештамповочных прессах (КГШП). Заготовки, получаемые этим методом, имеют достаточную точность и небольшие припуски под обработку.

1.3.2 Технологичность конструкции детали

Технологичность конструкции детали в целом определяется использованием стандартных и унифицированных элементов, возможностью применения простых средств технологического оснащения и средств механизации и автоматизации, доступом к местам обработки и контроля.

Конструкция клапана выпускного определяется его функциональным назначением и позволяет использовать многокруговую обработку поверхностей и использование простых средств технологического оснащения.

1.3.3 Технологичность базирования и закрепления

Технологичность базирования и закрепления детали характеризуется наличием опорных поверхностей, совпадением технологических и измерительных баз, шероховатостью и точностью базовых поверхностей, возможностью захвата детали роботом.

На токарной операции, базирование осуществляется по основной базовой поверхности.

На круглошлифовальных операциях клапан базируется либо по диаметру головки клапана с упором в торец головки клапана, либо в торец стержня, либо поджатием обратным центром по наружной фаске.

Такие схемы базирования позволяют применять для захвата детали механическую руку, а также максимально уменьшить погрешности установки детали и обеспечить необходимую точность обработки. Данные схемы базирования достаточно просты и технологичны.

1.3.4 Технологичность обрабатываемых поверхностей

Технологичность обрабатываемых поверхностей характеризуется их номенклатурой, протяжённостью, качеством, шероховатостью, возможностью обработки на проход, разделением поверхностей различного назначения, возможностью выхода инструмента.

Клапан выпускной имеет небольшую номенклатуру обрабатываемых поверхностей, в основном это цилиндрические и конические поверхности.

Количество и протяженность их также невелика. Заданную точность и шероховатость можно получить достаточно простыми методами обработки. Поверхности доступны для обработки инструментом. Таким образом, можно сделать вывод, что деталь технологична для изготовления.

1.4 Определение типа производства

При годовом объёме выпуска порядка 5000 изделий и массе детали Мд=0,054 кг, тип производства – среднесерийный.

1.5 Описание базового технологического процесса изготовления клапана выпускного

Базовый маршрут обработки приведём в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Базовый маршрут обработки

Номер	Оборудование	Наименование	Номера
операции		операции	обрабатываемых
			поверхностей
1	2	3	4
00	Заготовительная		
10	Установка для сварки трением	Сварка трением	
20	Пресс	Снятия грата	
30	Правильный станок	Правка с нагревом	
40	Многорезцовый токарный станок 16T02A	Токарная проточка	6

1	2	3	4
50	Бесцентрово- шлифовальный станок	Бесцентровошлифо- вальная	6
	3Д180	Шлифовка места сварки	
60	Отрезной станок РТ725Ф3	Отрезная Отрезка избыточного металла	
70	Бесцентрово- шлифовальный станок 3Д180	Бесценровошлифовальная Предварительная шлифовка стержня	6
080	Спец. контрольный стол	Контроль сварки изгибанием клапана и вращением	
090	2-х шпиндельный круглошлифовальный станок 3У10В	Круглошлифовальная Шлифовка профиля под наплавку	2,3
100	Установка для мойки	Моечная	

1	2	3	4
110	Установка для наплав- ки сплава ЭП616A	Наплавочная Наплавка сплава на рабочий конус методом намораживания	3
120	2-х шпиндельный круглошлифовальный станок 3У10В	Круглошлифовальная Шлифовать головку клапана	2,3,4
130	Отрезной станок РТ725Ф3	Отрезная Отрезать клапан по длине	
140	Бесцентрово- шлифовальный станок 3М185	Бесцентровошлифовальная Шлифовать наружный диаметр предварительно	6
150	Торцешлифовальный трёхкамневый 3Д 850	Торцешлифовальная Шлифовать торец головки за два прохода и торец стержня за один	1,10

1	2	3	4
160	Спец. бесцентровошли-	проход Бесцентрово-	2,3,4,5,7,8,9
	фовальный станок 3М151	шлифовальная Шлифовать головку клапана, профиль под головкой, три канавки под сухарь, фаску на торце стержня и занижение диаметра стержня на канавках	
170	Бесцентрошлифовальный станок 3Д180	Бесцентрошлифовальная Шлифовать наружный диаметр стержня полуокончательно	6
180	Спец. стол с загрузочным устройством	Контрольная	
190	Однокамневый плоско- шлифовальный станок 3Д754	Торцешлифовальная Шлифовать торец стержня окончательно	10

Продолжение таблицы 1.2

1	2	3	4
200	Бесцентрошлифоваль-	Бесцентрошлифо-	6
	ный станок 3М185	вальная	
		Шлифовать диаметр	
		стержня	
		окончательно	
210		Азотирование	6
220	Контрольный станок	Контрольная	
	с поворотным столом	Контролировать	
		биение стержня	
230	Индукционный нагреватель	Термическая Закалка с нагревом ТВЧ торца стержня	
240	2-х шпиндельный круглошлифовальный станок 3У10В	Круглошлифовальная Шлифовать посадочный конус головки окончательно	3
250	Стол контрольный	Контролировать визуально на 100%	

По результатам описания операций базового технологического процесса можно сделать следующие выводы:

- 1. Последовательность операций технологического процесса установлена с учётом требований к точности детали и качеству получаемых поверхностей.
- 2. Детали обрабатываются в основном на специальном оборудовании. Оснастка состоит из специальных автоматизированных приспособлений.
 - 3. Режимы резания выбраны оптимально.
- 4. 100% автоматический контроль уменьшает вероятность появления брака.
- 5. В целом технологический процесс соответствует условиям среднесерийного производства.

1.6 Задачи выпускной квалификационной работы

На основании описания базового технологического процесса изготовления клапана выпускного в бакалаврской работе предлагается решить следующие задачи:

- 1. Возможность применения нового оборудования с целью сокращения штучного времени и уменьшение количества станков.
- 2. Исследование технологического процесса с использованием нового оборудования.
- 3. Проектирование режущего инструмента и контрольного приспособления.
- 4. Разработка раздела «Безопасность и экологичность технического объекта».
- 5. Расчет экономической эффективности работы.

- 2. Технологическая часть работы
- 2.1 Выбор и проектирование заготовки

2.1.1 Выбор материала заготовки

Клапан выпускной по базовой технологии изготовляют: стержень из жаропрочной стали 40X9C2 ГОСТ 5632-72; головка клапана из жаропрочной стали 55X20Г9АН4. Химический состав материалов показан в таблицах 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1 - Химический состав стали 40Х9С2

Элемент	С	Si	Mn	Cr	S
%	0,4	2,5	0,8	9,0	0,025

Таблица 2.2 - Химический состав стали 55Х20Г9АН4

Элемент	С	Si	Mn	Cr	Ni
%	0,55	0,45	9,0	20	4,0

2.1.2 Выбор метода получения заготовки

По базовому варианту технологии изготовления клапана, заготовку головки клапана получают горячей штамповкой выдавливанием на кривошипных горячештамповочных прессах. Заготовки, получаемые этим методом, имеют достаточную точность, небольшие припуски под обработку и низкую себестоимость. Поэтому менять метод получения заготовки не будем.




Рисунок 2.1 Заготовка

2.2 Разработка схем базирования

Используя классификацию поверхностей детали (таблица 1.1) выбираем технологические базы для операций.

На токарной операции, базирование осуществляется по основной базовой поверхности 6 (рис.1.1). Продольное базирование осуществляется по торцу 10. Закрепление происходит в трёхкулачковом патроне.

На круглошлифовальных операциях деталь базируется по основной конструкторской базе 6 и торцу 10. Зажим детали происходит в цанговом патроне.

Теоретические схемы базирования представлены на плане обработки (см. чертёж).

Выбранные схемы базирования обеспечивают:

- надёжное крепление деталей;

- минимальные погрешности базирования;
- быструю установку и снятие детали
- 2.3 Разработка технологического процесса изготовления детали.

2.3.1 Технологический маршрут обработки

В результате изменения базового технологического процесса за счёт применения нового оборудования составляем технологический маршрут обработки клапана выпускного.

Результаты сводим в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 – Технологический маршрут обработки

Номер			Номера		Шеро-
опера-	Оборудование	Наименование	обрабаты-	Точ-	хова-
ции		операции	ваемых	ность	тость
			поверхностей		
1	2	3	4	5	6
00		Заготови-			Rz 25
		тельная			
10	Установка	Сварка трением			
	для сварки	стержня с			
	трением	головкой			
20	Пресс	Снятие грата			Ra 10
20	Пресс	снятие грата			Ka 10
20					
30	Универсаль-	Переход 1:			
	ный токарный	Токарная	4, 5, 6, 10	10	Ra 4,0
	станок	Снятие			
	«Gildemeister	материала с			
	CTX alpha	торца, проточка			

1	2	3	4	5	6
	500»	сварного шва,			
		обработка			
		головки			
		клапана и			
		профиля под			
		головкой			
		Переход 2:			
		Токарная	7, 9, 10	7	Ra 1,0
		Снятие фаски,			
		обработка			
		стержня под			
		сухарь			
		Переход 3:			
		Токарная	8	8	Ra 2,0
		Точить три			
		канавки под			
		сухарь			
		Переход 4:	1, 3	10	Ra 4,0
		Токарная			
		Обработка			
		торца и			
		наружного			
		диаметра			
		головки			
		Токарная Обработка торца и наружного диаметра	1, 3	10	Ra 4,0

1	2	3	4	5	6
40	Установка для	Моечная			
	мойки				
50	Установка для	Наплавочная	4		
	плазменно-	Наплавка			
	порошковой	порошка			
	наплавки	стеллит F			
	клапанов				
60	Индукционный	Термическая	7, 8, 9, 10		
	нагреватель	Закалка с			
		нагревом ТВЧ			
		торца стержня			
70	Прецизионный	Переход 1:			
	универсальный	Круглошлифо-	2, 3, 4	8	Ra 3,2
	микрошлифо-	вальная			
	вальный станок	Шлифовать			
	JAGURA	диаметр и			
	JAG-JIE-AAL	рабочий конус			
		головки			
		Переход 2:			
		Круглошлифо-	4	6	Ra 0,8
		вальная	'	U	1Xa U,0
		Шлифовать			
		рабочий конус			
		головки			

1	2	3	4	5	6
		окончательно			
		Переход 3:			
		Круглошлифо-	7	6	Ra 0,63
		Шлифовать			
		диаметр			
		стержня под			
		сухарь			
		Переход 4:			
		Круглошлифо-	6	5	Ra 0,35
		вальная			
		Шлифовать			
		диаметр			
		стержня			
		окончательно			
80		Азотирование			
	Спец.	Контрольная			
90	контрольный	Контролировать			
	станок	на 100% по			
		размерам			

2.3.2 План обработки клапана выпускного

На основе составленного технологического процесса обработки клапана формируем план обработки детали с указанием схем базирования,

обрабатываемых поверхностей, шероховатости, допусков на отклонение от геометрических форм и расположения отдельных поверхностей (см. чертёж).

2.4 Выбор СТО

Станок, приспособление, инструмент и средство контроля записываем в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 - СТО

Станок	Приспособление	Инструмент	Средство
			контроля
Универсальный	12-позиционная	Резцы-вставки со	Микрометр;
токарный станок	револьверная	сменными	Калибр
«Gildemeister CTX	головка с Direct	режущими	контрольный
alpha 500»	Drive;	пластинами	
	Интегрированный		
	мотор-шпиндель		
	ISM 52;		
	Противошпиндель		
Прецизионный	Патрон	Круг	Микрометр,
универсальный	трехкулачковый;	шлифовальный	приспособле-
микрошлифо-	Приспособление	эльборовый	ние
вальный станок	для правки круга	400×18×160;	контрольное
JAGURA	под углом	Круг	
JAG-JIE-AAL		шлифовальный ПП	
		90×3×30	
		24A25CM17K;	
		Круг	
		шлифовальный	
		фасонный 90×10×30	
		24A25CM17K	

2.4.1 Расчет режимов резания и нормирование ТП

Исходные данные:

- Заготовка штамповка. Головка клапана Сталь 55Х20Г9АН4 ГОСТ 5632 – 72; Стержень - Сталь 40Х9С2 ГОСТ 5949-75
- 2. Предел прочности стали σ =750 Мпа, твердость по Бринеллю HB=200 кгс/мм²
- 3. Общий припуск на обработку (на диаметр) h=4 мм
- 4. Универсальный токарный станок Gildemeister CTX alpha 500
- 2.4.1.1 Выбор токарного резца

Выбор материала режущей части резца.

Исходя из требований к шероховатости поверхности и общего припуска, обработку проводим в один проход.

Выбираем материал пластинки: Т15К6

Для станка Gildemeister CTX alpha 500 применяем резцы вставки со сменными режущими пластинами.

2.4.1.2 Назначение глубины резания и величины подачи

При чистовой обработке подачу выбираем в зависимости от диаметра заготовки, глубины резания и обрабатываемого материала

При чистовом точении принимаем величины и записываем в таблицу 2.5:

Таблица 2.5 – Параметры глубины резания и величины подачи

№ перехода	Глубина	Продольная	Поперечная
	резания, мм	подача, мм/об	подача, мм/об
1	2	0,3	-
2	0,4	0,3	-
3	0,84	-	0,05
4	2	0,4	-

2.4.1.3 Определяем скорость резания и частоту вращения шпинделя

$$v = \frac{C_v}{T^m t^x S^y} K_v$$
 м/мин – при продольном точении; (2.1)

$$v = \frac{C_v}{T^m S^y} K_v$$
, м/мин — при фасонном точении; (2.2)

$$K_{\nu} = K_{\mu\nu} K_{n\nu} K_{\mu\nu} K_{\phi\nu} K_{\sigma\nu} = 0.75 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 0.75;$$
(2.3)

$$n = \frac{1000\nu}{\pi D} \text{ об/мин.}$$

Т.к. станок Gildemeister CTX alpha 500 оснащен интегрированным моторшпинделем ISM 52, частота вращения шпинделя и скорость назначается расчетная. Все результаты сводим в таблицу 2.6.

Таблица 2.6 – Параметры скорости резания и частоты вращения шпинделя

№ перехода	Скорость резания,	Частота вращения
	м/мин	шпинделя, об/мин
1	4,5	205
2	22,3	1023
3	12,7	583
4	191,8	2348

2.4.1.4 Расчет основного и штучного времени

Основное время:

$$T_o = \frac{Li}{nS}$$
, мин (2.5)

Штучное время:

$$T_{uum} = T_o + T_{ecn} + T_{oбc} + T_{nep}$$
, мин (2.6)

Результаты записываем в таблицу 2.7, и считаем итоговое время.

Таблица 2.7 – Основное и штучное время

№ перехода	Основное время,	Штучное время,
	мин	мин
1	1,56	$T_{uom} = 1,62 + 1,5 + 0,05 \cdot 3,12 + 0,05 \cdot 3,12 = 3,43$
2	0,03	

3	0,02	мин
4	0,01	
Итого	1,62	3,43

- 3. Проектирование приспособления и режущего инструмента
- 3.1 Расчет и проектирование контрольного приспособления

В качестве контрольного приспособления выбран калибр с индикатором для контроля биения рабочей фаски относительно стержня (см. чертёж).

На данной контрольной операции помимо контроля биения рабочей фаски осуществляется контроль деталей на наличие забоин, задиров, царапин.

Данное приспособление взято с базового ТП изготовления клапана выпускного, у которого другие технологические размеры. Поэтому основные настроечные и габаритные размеры этого приспособления были изменены в соответствии с новым выпускным клапаном.

3.1.1 Расчёт контрольного приспособления

В качестве отчётного измерения используется электронный индикатор Tesa Digico 205.

Погрешность контрольного измерения:

$$\varepsilon_{\text{контр}}^{np} = \sqrt{\varepsilon_y^2 + \varepsilon_{np}^2 + \varepsilon_{\text{3m}}^2} \tag{3.1}$$

где $\varepsilon_{_{\scriptscriptstyle V}}$ - погрешность установки;

 $\varepsilon_{\it np}$ - погрешность индикатора, $\varepsilon_{\it np}$ = 0,001 мм;

 $\varepsilon_{\scriptscriptstyle 3m}$ - погрешность эталона, $\varepsilon_{\scriptscriptstyle 3m}=0{,}003$ мм.

Допустимая погрешность измерения:

$$[\varepsilon_{\kappa}] = (0, 2...0, 35) \text{ TA}$$
 (3.2)

где ТА – допуск на измеряемый размер.

Погрешность установки равна:

$$\varepsilon_{v} = \sqrt{\varepsilon_{\delta}^{2} + \varepsilon_{3}^{2} + \varepsilon_{3n}^{2}} \tag{3.3}$$

где ε_{δ} - погрешность базирования;

 $\varepsilon_{\scriptscriptstyle 3}$ - погрешность закрепления;

$\varepsilon_{\scriptscriptstyle 3,7}$ - погрешность элементов приспособления

Так как измерительная и технологическая базы совпадают, то $\varepsilon_{\delta} = 0$. Погрешность элементов приспособления носит систематически постоянный характер, поэтому она частично или полностью устраняется настройкой приспособления на контролируемый размер.

Определим погрешность закрепления от износа призм при следующих исходных данных:

Допустимый износ призм И = 0,1 мм;

Нагрузка на опору q = 40 H; $\omega_3 = 10 \text{ мкм}$;

Диаметр детали (установочный) $d = 7 \pm 0,007$ мм;

Призма с углом 90°.

Табличные коэффициенты для стали: $C_T = 0.026$; K = 0.82; a = 0.695.

Расчётные формулы при определении погрешности закрепления от износа призм:

$$Ru = \frac{0.125}{\sin \alpha} [2 \cdot \sqrt{d \cdot U} + (0.5ITd + U) \cdot ctg \,\alpha]^2$$
 (3.4)

$$K_u = \sqrt{\frac{Ru}{Ru - 0.5d}} \tag{3.5}$$

$$\varepsilon_{3.u} = \frac{0.1}{\sin \alpha} \cdot \left[\frac{0.4 \cdot Cm \cdot q}{(1 + Ku)^2} + \frac{3K \cdot (1 + \omega_3)^a}{(1 + Ku)^{0.4}} \cdot \left(\frac{q}{d} \right)^{0.2} \right] \cdot (Ku - 1)$$
 (3.6)

Подставляя исходные данные, находим:

$$Ru = \frac{0,125}{\sin 45^{\circ}} \cdot \left[2\sqrt{7 \cdot 0,1} + (0,5 \cdot 0,014 + 0,1) \cdot ctg \, 45^{\circ} \right]^{2} = 3,962$$

$$Ku = \sqrt{\frac{3,962}{3,962 - 0,5 \cdot 7}} = 2,929$$

$$\varepsilon_{3.u.} = \frac{0,1}{\sin 45^{\circ}} \cdot \left[\frac{0,4 \cdot 0,026 \cdot 40}{(1 + 2,929)^{2}} + \frac{3 \cdot 0,82 \cdot (1 + 10)^{0,695}}{(1 + 2,929)^{0,4}} \cdot \left(\frac{40}{7}\right)^{0,2} \right] \cdot (2,929 - 1) = 3MKM$$

Погрешность контрольного измерения составит:

$$\varepsilon_{\kappa o \mu m p}^{np} = \sqrt{3^2 + 1^2 + 3^2} = 4,35 \text{мкм}$$

$$[\varepsilon_{\kappa}] = (0,2...0,35) \cdot 0,02 = 0,35 \cdot 0,02 = 0,007 \text{мм} = 7 \text{мкм}$$

Условие $\varepsilon_{\text{контр}}^{np} < [\varepsilon_{\kappa}]$ - выполняется.

4,35 < 7

Вывод: данное приспособление можно применять для контроля биения рабочей фаски клапана, относительно стержня, при величине биения 0,02 мм.

3.1.2 Описание контрольного приспособления

Приспособление предназначено для контроля биения рабочей фаски, относительно стержня клапана выпускного.

Приспособление содержит установочные и измерительные элементы. Установочными элементами являются призма 1, стойка 4 с упором 5, закреплённые на основании 2 при помощи винтов 6. Измерительным элементом является калибр с электронным индикатором Tesa Digico 205, закреплённый в держателе индикатором 10 и стойке 3 и настроенный в соответствии с измерительным параметром.

Приспособление работает следующим образом. Клапан устанавливают на рабочие поверхности призмы 1 до упора торцем стержня клапана в упор 5 стойки 4, рабочая фаска входит в контакт с калибром индикатора. Деталь вручную проворачивается контролёром. По результатам индикатора, контролёр судит о качестве детали.

3.2 Расчёт и проектирование режущего инструмента

На проектируемых операциях работают токарные станки, на которых используются резцы-вставки.

Резцы относятся к наиболее распространенной группе режущих инструментов. Они отличаются большим многообразием, как по форме, так и по назначению.

Резец является простым инструментом с одной или несколькими режущими кромками, но к нему предъявляется ряд требований. Наиболее

важным из них является эффективность резца, влияющая на повышение производительности труда и зависящая от факторов:

Материала режущей части;

Формы, размеров и положения пластин на резце;

Геометрических параметров режущего лезвия резца;

Элементов стружкодолбления;

Прочности и виброустойчивости державки и режущих кромок.

Тип резца - подрезной с пластиной квадратной формы.

Державки квадратного сечения лучше сопротивляются деформациям сложного изгиба.

Размеры поперечного сечения державки выбираются из условия равенства действующего изгибающего момента и максимального момента, допускаемого сечением державки, т.е. $M_{\text{изг}} = M_{\text{изг}}'$

В свою очередь,

$$M_{\text{M3}\Gamma} = P_z l, H \cdot M$$

 $M'_{\text{M3}\Gamma} = \sigma_{\text{M}} W, H \cdot M.$

Для державок квадратного сечения, когда Н = В, имеем

$$BB^2 = \frac{6P_z l}{\sigma_u},$$

тогда

$$B = \sqrt[3]{\frac{6P_z l}{\sigma_u} MM}.$$

Момент сопротивления для державок круглого сечения

$$W = \frac{\pi l d^3}{32} M M^3,$$

поэтому

$$P_z l = \frac{\pi d^3}{32} \sigma_u,$$

откуда

$$d = \sqrt[3]{\frac{32P_z l}{\pi \sigma_u}} MM.$$

Приведенный расчет державки на плоский изгиб выполнен с учетом только одной силы P_z . Действие всех трех составляющих силы резания P_z , P_y , P_x вызывает в державке сложное сопротивление, которое примерно в 2 раза выше при плоском изгибе.

По мере изнашивания резца составляющие силы резания P_y и P_x растут и достигают значения $0.75P_z$ и даже выше до полного значения P_z .

C увеличением угла подъема в плане ϕ сила P_x значительно увеличивается, сила P_y уменьшается, а сила P_z почти не изменяется.

В большинстве случаев поперечное сечение державок выбирают на основании опытных данных в зависимости от срезаемого слоя металла или высоты центров станка.

- 4. Безопасность и экологичность технического объекта
- 4.1 Конструкционно-техническая характеристика объекта

Таблица 4.1 - Технологический паспорт объекта

Техноло-	Технологическая	Наименование	Оборудование	Материалы,
гический	операция, вид	должности	, устройство,	вещества
процесс	выполняемых	работника,	приспособле-	
	работ	выполняющего	ние	
		технический		
		процесс		
ТΠ	Заготовительная	Оператор	Кривошипный	Сталь
изготов-		пресса	горячештам-	40X9C2;
ления			повочный	
клапана			пресс	Сталь
выпуск-	Заготовительная	Оператор	Установка для	55Х20Г9АН
ного		сварочных	сварки	4;
		машин	трением	
	Заготовительная	Оператор	Пресс	СОЖ
		пресса		
	Токарная	Оператор	Универ-	
		станков с ЧПУ	сальный	
			токарный	
			станок	
			«Gildemeister	
			CTX alpha	
			500»	
	Моечная	Оператор	Установка для	
		моечной	мойки	
		установки		

Наплавочная	Оператор	Установка для	
	установки	ПП наплавки	
	наплавки	клапанов	
Термообработка	Термист	Индукционный	
		нагреватель	
Круглошлифовальная	Оператор	Прецизионный	
	станков с ЧПУ	универсальный	
		микро-	
		шлифовальный	
		станок	
		JAGURA	
		JAG-JIE-AAL	
Термообработка	Термист	Установка для	
		азотирования	
Контрольная	Контролер	Специальное	
	станочных	контрольное	-
	работ	приспособление	

4.2 Идентификация производственно – технологических и эксплуатационных рисков

Таблица 4.2 – Технологические и эксплуатационные риски и факторы

Производственно-	Опасный и / или	Источник опасного и /
технологическая и/или	вредный	или вредного
эксплуатационно-	производственный	производственного
технологическая	фактор	фактора
операция, вид		
выполняемых работ		
Заготовительная	Повышенная	Оборудование КГШП

температура поверхностей материала Заготовительная Повышенная температура	емая деталь
Заготовительная Повышенная Обрабатыва температура	емая деталь
температура	емая деталь
TO DO	
поверхностей материала	
Заготовительная Подвижные части Пресс	
производственного	
оборудования	
Повышенный уровень	
шума на рабочем месте	
Повышенный уровень	
вибрации	
Токарная Острые кромки, Острозаточе	енный
заусенцы режущий ин	іструмент
Канцерогенные СОЖ	
вещества	
Повышенный уровень Рабочие орг	аны станка
шума	
Моечная Канцерогенные Жидкость д.	ля промывки
вещества	
Наплавочная Повышенная Обрабатыва	емая деталь
температура	
поверхностей	
оборудования,	
материалов	
Повышенное яркость Искры	
света	
Термическая Повышенная Индукционн	ная печь

	температура	
	поверхностей	
	оборудования,	
	материалов	
Круглошлифовальная	Повышенная	Значительный нагрев
	температура	заготовки в зоне
	поверхностей	обработки
	оборудования,	
	материалов	
	Повышенные уровень	Рабочие органы
	шума на рабочем месте	шлифовального станка
	Повышенная	Абразивная пыль
	запыленность и	
	загазованность рабочей	
	зоны	
	Канцерогенные	СОЖ
	вещества	
Термообработка	Повышенная	Установка для
	температура	азотирования
	поверхностей	
	оборудования,	
	материалов	
Контрольная	Перенапряжение	Индикаторы и шкалы
	анализаторов	приборов контроля

4.3 Методы и технические средства снижения профессиональных рисков

Таблица 4.3 – Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных производственных факторов (уже реализованных и дополнительно или альтернативно предлагаемых для реализации в рамках бакалаврской работы)

Опасный и / или	Организационные	Средства
вредный	методы и технические	индивидуальной защиты
производственный	средства защиты,	работника
фактор	снижения, устранения	
	опасного и / или	
	вредного	
	производственного	
	фактора	
Значительный нагрев	Вредоносный фактор	При необходимости
поверхности заготовки	можно снизить путем	транспортировать
	смены оборудование	заготовку, следует
		применить
		специализированные
		ухваты
Подвижные части	Проведение	Каска, плотные
пресса	инструктажа,	кожаные ботинки с
	применение	защитными подносками,
	специальных	защитные перчатки
	ограничений	
Значительный нагрев	Использовать иную	Применить
поверхности заготовки	термообработку	специализированные
-		ухваты либо напольного
		робота
Повышенная	Применение СОЖ	Рукавица, перчатки
температура	-	
поверхностей		

оборудования,		
материалов		
Шум	Использование	Противошумные
	звукоизоляции	вкладыши или
		наушники
Запыленность,	Введение средств	Средство
загазованность рабочей	вентиляции	индивидуальной защиты
зоны		органов дыхания
Канцерогенные	Использование	Средство
вещества	канцерогенных веществ	индивидуальной защиты
	в минимально	органов дыхания
	возможном количестве	
Повышенный уровень	Использование	Плотные кожаные
вибрации	демпфирующих опор	ботинки с защитными
		подносками
Повышенная яркость	Специальные курсы по	Защитные очки
светового потока	обучению персонала для	
	работы с установкой	
Острые кромки,	Введение в техпроцесс	Рукавица, перчатки
заусенцы	слесарных переходов по	
	округлению острых	
	углов и удалению	
	заусенцев	
Перенапряжение	Более продолжительные	-
анализаторов	перерывы	

4.4 Обеспечение пожарной и техногенной безопасности рассматриваемого технического объекта (производственно-технологических эксплуатационных и утилизационных процессов)

Таблица 4.4 – Индентификация классов и опасных факторов пожара

Участок,	Оборудование	Класс	Опасные	Сопутствующие
подразделение		пожа-	факторы	проявления
		pa	пожара	факторов
				пожара
Заготовительная	Кривошипный		Тепло-	Образующиеся
	горячештамповочный	A	вой	в процессе
	пресс		поток	пожара
Заготовительная	Установка для сварки	A		осколков
	трением			технологичес-
Заготовительная	Пресс	A		кой системы
				(оснастка,
				оборудование,
				инструмент)
				Замыкание
				высокого
				электрического
				напряжения на
				токопроводя-
				щие части
				технологичес-
				кой системы
Токарная	Универсальный		Пламя и	Образующиеся
	токарный станок	В	искры	в процессе
	«Gildemeister CTX			пожара
	alpha 500»			осколков
				технологичес-
1				кой системы

				(оснастка,
				оборудование,
				инструмент)
				Замыкание
				высокого
				электрического
				напряжения на
				токопроводя-
				щие части
				технологичес-
				кой системы
Моечная	Установка для мойки	-	-	-
Наплавочная	Установка для ПП	D	Повы-	Опасные
	наплавки клапанов		шенная	факторы
Термическая	Индукционный		концент-	взрыва,
	нагреватель		рация	возникающие
			токсич-	вследствие
		D	ных	происшедшего
			продук-	пожара
			тов	
			горения и	
			терми-	
			ческого	
			разложе-	
			ния	
Круглошлифо-	Прецизионный		Пламя и	Образующиеся
вальная	универсальный		искры	в процессе
	микрошлифовальный			пожара
	станок			осколков

	JAGURA			технологичес-
	JAG-JIE-AAL	В		кой системы
				(оснастка,
				оборудование,
				инструмент)
				Замыкание
				высокого
				электрического
				напряжения на
				токопроводя-
				щие части
				технологичес-
				кой системы
Термообра-	Установка для		Повы-	Опасные
ботка	азотирования		шенная	факторы
		D	концент-	взрыва,
			рация	возникающие
			токсич-	вследствие
			ных	происшедшего
			продук-	пожара
			тов	
			горения и	
			терми-	
			ческого	
			разложе-	
			ния	
Контрольная	Специальное			
	контрольное	-	-	-
	приспособление			

4.5 Разработка технических средств и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности технического объекта (бакалаврской работы)

Таблица 4.5 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности

Пер-	Моби-	Стацио-	Сред-	Пожа-	Сред-	Пожарный	Пожар-
вичные	льные	нарные	ства	рное	ства	инстру-	ные
сред-	сред-	уста-	пожар-	обору-	индиви-	мент	сигнал-
ства	ства	новки	ной	дова-	дуаль-	(механизи-	изация,
пожа-	пожа-	систе-	авто-	ние	ной	рованный	связь и
роту-	роту-	МЫ	матики		защиты	И	опове-
шения	шения	пожа-			и спасе-	немехани-	щение.
		роту-			ния	зирован-	
		шения			людей	ный)	
					при		
					пожаре		
Пенные	Возду-	Уста-	Тепло-	Водо-	Преме-	Немеха-	Локка-
И	шно-	новка	вые	пен-	нить	низирован-	льное
водные	пенные	водн.		ное	специ-	ный	опове-
		тушения		обору-	альные		щение
				дова-	повязки		
				ние	на лицо		
Порош-	Комби-	Сприн-	Дымо-	Гене-	Повязки	Механизи-	Дис-
ковые	ниро-	клерные	вые	рато-		рованный	тан-
	ванные			ры			цион-
				пены			ное
Угле-	Комби-	Дрен-	Свето-	Гид-	Повязки	Механизи-	Связь с
кислот-	ниро-	черные	вые	рант		рованный	аппара-
ные	ванные						туры

4.6 Организационные (организационно-технические) мероприятия по предотвращению пожара

Таблица 4.6 – Организационные мероприятия по предотвращению пожара и предъявляемые требования по обеспечению пожарной безопасности

Наименование	Наименование видов	Предъявляемые
технологического	реализуемых	требования по
процесса, оборудования	организационных	обеспечению пожарной
технического объекта	(организационно-	безопасности,
	технических)	реализуемые эффекты
	мероприятий	
ТП изготовления	Оснащение гидрантов	При возгорании малого
клапана выпускного	и порошковых	очага использовать
	огнетушителей и	ручной огнетушитель,
	пожарные шкафы	при крупном возгорании
		использовать средства
		оповещения и применить
		гидрант на очаг
		возгорания. Также в
		шкафах можно
		воспользоваться
		средствами
		индивидуальной защиты.

4.7 Обеспечение экологической безопасности рассматриваемого технического объекта

Таблица 4.7 – Обеспечение экологической безопасности, воздействие технического объекта на атмосферу, гидросферу, литосферу

Наименова-	Структурные	Воздействие	Воздействие	Воздействие
ние	составляющие	техничес-	техничес-	технического

	•			
технического	технического	кого объекта	кого объекта	объекта на
объекта,	объекта,	на	на	литосферу
технологи-	технологичес-	атмосферу	гидросферу	(почву,
ческого	кого процесса	(вредные и	(образую-	растительный
процесса	(производ-	опасные	щие сточные	покров,
	ственного	выбросы в	воды, забор	недра)
	здания или	окружаю-	воды из	(образование
	сооружения по	щую среду)	источников	отходов,
	функцио-		водоснабже-	выемка
	нальному		ния)	плодородного
	назначению,			слоя почвы,
	технологичес-			отчуждение
	кие операции,			земель,
	оборудование,			нарушение и
	энергетическая			загрязнение
	установка			растительно-
	транспортное			го покрова и
	средство и т.п.)			т.д.)
Заготови-	Прессовый цех	Выброс	Использова-	Образование
тельная	Кривошипно-	канцероген-	ние	концероген-
	горячешт. пресс	ных веществ	жидкости	ных веществ
		соединений	для	приводящие к
		хрома	охлаждения	загрязнению
			детали,	растительно-
			приводящая	го покрова
			к образов.	
			сточных вод	
	ı	ı	1	1

Лезвийные	Токарное,	Выброс	Выброс	Загрязнение
операции	оборудование	отходов в	хромирован-	растительно-
		виде пыли	ной пыли и	го покрова
		окислов	жидкости	из-за пыли
		металлов от	для	
		режущего	промывки в	
		инструмента	гидравли-	
		и заготовки	ческую	
			систему	
Аббразивная	Шлифовальное	Выброс	Образование	Загрязнение
обработка	оборудование	отходов в	хромирован-	растительно-
		виде	ной пыли,	го покрова
		стружки и	которая	из-за пыли
		абразивной	может	
		пыли от	попасть в	
		шлифоваль-	гидравли-	
		ного	ческую	
		инструмента	систему	
		и заготовки		

4.8 Разработанные организационно-технические мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия технического объекта на окружающую среду

Таблица 4.8 – Мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия технического объекта на окружающую среду

Наименование	Токарное, шлифовальное оборудование
технического	
объекта	

Мероприятия по	Применение сухих пылеуловителей такие как циклоны с
снижению	очисткой выбросов в атмосферу
негативного	
антропогенного	
воздействия на	
атмосферу	
Мероприятия по	Сбор образующейся жидкости в подготовленной
снижению	емкости и дальнейшая их переработка или очистка
негативного	химическим методом
антропогенного	
воздействия на	
гидросферу	
Мероприятия по	Сбор, хранение, переработка производственных отходов
снижению	передающаяся по договорам компаниям, с лицензией на
негативного	работу с отходами
антропогенного	
воздействия на	
литосферу	

4.9 Заключение по разделу «Безопасность и экологичность технического объекта».

Подводятся обобщающие итоги бакалаврской работы по разделу и формулируется обоснованное заключение о соответствии объекта действующим (перспективным) нормативным требованиям (техническим регламентам безопасности, ГОСТ Р, международным стандартам ИСО, МЭК и т.п.).

Заключение:

1. В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» приведена характеристика технологического процесса точения, шлифования,

перечислены технологические операции, должности работников, производственно-техническое и инженерно-техническое оборудование, применяемые сырьевые технологические и расходные материалы, комплектующие изделия и производимые изделия.

- 2. Проведена идентификация профессиональных рисков по осуществляемому технологическому процессу точения, шлифования, выполняемым технологическим операциям, видам производимых работ. В качестве опасных и вредных производственных факторов идентифицировано следующее: повышенная температура рабочей зоны, запыленность, не качественная поверхность вследствие механической обработки.
- 3. Разработаны организационно-технические мероприятия, включающие технические устройства снижения профессиональных рисков, а именно острые кромки, повышенный шум, высокая температура рабочей зоны. Подобраны средства индивидуальной защиты для работников.
- 4. Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технического объекта. Проведена идентификация класса пожара и опасных факторов пожара и разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной безопасности. Разработаны средства, методы и меры обеспечения пожарной безопасности. Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на техническом объекте.
- 5. Идентифицированы экологические факторы и разработаны мероприятия по обеспечению экологической безопасности на техническом объекте.

- 5. Экономическая эффективность работы
- 5.1. Расчет экономической эффективности путем сравнения базового и проектного варианта

В данном разделе произведем расчет экономической эффективности путем сравнения базового (1 вариант) и проектного варианта (2 вариант) по методике [15].

- 1) 1 вариант Обработка определённых поверхностей клапана выпускного производится на семи станках: Многорезцовый токарный станок 16Т02А; Отрезной станок РТ725Ф3; Бесцентрово-шлифовальный станок 3Д180; 2-х шпиндельный круглошлифовальный станок 3У10В; Бесцентрово-шлифовальный станок 3М185; Торцешлифовальный трёхкамневый 3Д 850; Спец. бесцентрово-шлифовальный станок 3М151
- 2) 2 вариант Обработка тех же поверхностей производится на одном универсальном токарном станке с ЧПУ: Gildemeister CTX alpha 500.

Капитальные вложения в замене оборудования составляют $K_{66,np.} = 694374$ рубля.

Использование методики «Расчет технологической себестоимости» позволило получить необходимые данные для определения полной себестоимости предложенного проекта, которая представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Калькуляция себестоимости

$\mathcal{N}_{\underline{o}}$	Статьи затрат	Затрат	ъ, руб.	Изменения
		Bap. 1	Bap.2	+/-
1	Основная заработная плата рабочих	45,66	37,71	-7,95
	операторов и наладчика (Зпл.осн)			
2	Начисления на заработную плату	15,52	12,82	-2,7
	(Нз.пл.)			
3	Расходы на содержание и	3,03	2,05	-0,98
	эксплуатацию оборудования (Рэ.об)			
Итого те	ехнологическая себестоимость (Стех)	69,91	58,28	-11,63
4	Общие цеховые расходы (Рцех)	103,19	85,22	-17,97
Итого це	еховая себестоимость (Сцех)	173,1	137,5	-35,6
5	Заводские накладные расходы (Рзав)	89,04	73,54	-15,50
Итого за	вводская себестоимость (Сзав)	262,14	211,04	-15,10
6	Внепроизводственные расходы (Рвн)	131,07	105,52	-25,55
Всего по	олная себестоимость (Спол)	393,84	316,55	-77,29

Учитывая полученные данные, можно наглядно отобразить составные элементы полной себестоимости операции сверления с видоизмененным инструментом в виде диаграммы калькуляции себестоимости (рисунок 5.1).




Рисунок 5.1 – Диаграмма калькуляции себестоимости

Для окончательного определения целесообразности внедрения рассмотренных изменений, проведем экономическое обоснование эффективности, согласно которой определяем следующие величины:

$$\Pi_{\text{ОЖ}} = \mathcal{G}_{\text{У}\Gamma} = (\text{Сполн.баз} - \text{Сполн.пр}) \cdot \Pi_{\Gamma}$$
(5.1)

 $\Pi_{\text{OW}} = \Im_{\text{Y}\Gamma} = (393,837 - 316,555)*5000 = 391410 \text{ py}6.$

$$H_{\Pi P \mu b} = \Pi_{O \mathcal{K}} \cdot K_{H A J}$$
 (5.2)

Где $K_{HAЛ}$ - коэффициент налогообложения прибыли, $K_{HAЛ} = 0.2$

 $H_{\Pi P U B}$ =391410*0, 2 = 78282 руб.

$$\Pi_{\text{ЧИСТ}} = \Pi_{\text{ОЖ}} - H_{\Pi \text{РИБ}} \tag{5.3}$$

 $\Pi_{\text{ЧИСТ}} = 391410 - 78282 = 313128$ руб.

$$T_{\text{OK.PACY}} = K_{\text{BB.\PiP}} / \Pi_{\text{P.YUCT}} + 1 \tag{5.4}$$

Квв.пр= 694374руб.

 $T_{OK,PAC4} = 694374 / 313128 + 1 = 4$ года

$$\mathcal{A}_{\mathcal{A}\mathcal{U}CK.OGUU} = \Pi_{P.\mathcal{Y}\mathcal{U}CT.\mathcal{A}\mathcal{U}CK}(T) = \sum_{1}^{T} \Pi P.\mathcal{Y}\mathcal{U}CT \cdot \frac{1}{(1+E)^{t}}$$
 (5.5)

Где Т – горизонт расчета, лет

E – процентная ставка на капитал (E = 0,15)

Эинт =ЧДД=Добщ.диск – Квв.пр = 893373 – 694374= +199599 руб, т.е. вложив в осуществление проекта 694374 руб. через 4 года вместо убытка предприятие получит доход в размере 199599 руб.

Если
$$Э_{ИНТ}(ЧДД) > 0$$
 определяется индекс доходности:
 $ИД = Д_{ОБЩ,ДИСК}/K_{BB,\Pi P} = 893373 / 694374 = 1,29$

Вывод: в результате проведения экономического обоснования усовершенствования 1 варианта ТП, за счёт сокращения количества станков и применения нового прогрессивного оборудования и инструмента, условно – годовая экономия от снижения себестоимости детали $Э_{УГ} = 391410$ руб.; чистая прибыль $\Pi_{P.ЧИСТ} = 313128$ руб.; срок окупаемости капитальных вложений составил $T_{OK} = 4$ года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выводы:

Разработан технологический процесс изготовления клапана выпускного с использованием универсального токарного станка с ЧПУ «Gildemeister CTX alpha 500», позволяющий сократить количество станков на 6 единиц, уменьшить число рабочих на 6 человек, снизить себестоимость механической обработки детали на усовершенствованных операциях на 20%.

Изменения, внесённые в технологический процесс изготовления детали, позволили выполнить поставленную цель работы, повысить производительность труда на усовершенствованных операциях, получить условно-годовую экономию от снижения себестоимости изготовления детали в размере 391410 руб.

Предложения:

Разработанный технологический процесс с новым оборудованием может быть использован для обработки выпускных клапанов разных моделей двигателей в результате незначительной подналадки оборудования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Аверченков В.И. Автоматизация проектирования технологических процессов: Учебное пособие / Брянский институт транспортного машиностроения. Брянск, 1984г., 83 с.
- 2. Комаров М.С. Основы научных исследований: Учебное пособие для машиностроительных специальностей ВУЗов / Львов: «Вища школа» Издательство при Львовском университете, 1982г., 127с.
- 3. Зубчанинов В.В. Экономические основы конструирования технологического оборудования. Москва: «Экономика», 1967г.,159с.
- 4. Прогрессивная технология машиностроения. Под ред. Лурье Г.Б. Кафедра «Технология машиностроения». Москва: « Машгиз»,1958г., 114с.
- 5. Размерный анализ технологических процессов./ [В.В. Матвеев, М.М. Тверской, Ф.Н. Бойков и др.] Москва: «Машиностроение», 1982г., 264с.
- 6. Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Учебное пособие / 4-е издание, переработанное и дополненное Минск: «Вышейшая школа», 1983г., 256с.
- 7. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя. Том 1 2001г., 920с.
- 8. Справочник технолога машиностроителя. В 2-х томах / Под редакцией А.Г.Косиловой, Р.К.Мещерякова 4-е издание, переработанное и дополненное. Москва: «Машиностроение», 1985г.
- 9. Ансеров М.А. Приспособления для токарных станков. Издание 2е, переработанное и дополненное. Москва, 1957г., 127с.
- 10. Справочник конструктора-инструментальщика. Под редакцией Баранчикова В.И., Боровского Г.В. и др. Москва: «Машиностроение», 1994г., 560с.

- 11. Методические указания к организационно-экономическому обоснованию дипломных проектов с развитой технологической частью. Составила Мурахтанова Н.М. Тольятти: ТолПИ, 1982г.
- 12. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. Москва: «ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ» 1984г., 823с.
- 13. Охрана труда в машиностроении. Под редакцией доктора технических наук профессора Юдина Е.Я. Москва: «Машиностроение», 1983г., 431с.
- 14. Полтев М.К. Охрана труда в машиностроении. Москва: «Высшая школа», 1980г., 291с.
- 15. Зубкова, Н.В. Методические указания по экономическому обоснованию курсовых и дипломных работ по совершенствованию технологических процессов механической обработки деталей / Н.В. Зубкова Тольятти : ТГУ, 2005.
- 16. Горина, Л. Н. Раздел выпускной квалификационной работы «Безопасность и экологичность технического объекта». Уч.-методическое пособие. / Л. Н. Горина Тольятти: изд-во ТГУ, 2016. 33 с.
- 17. Ковшов, А. Н. Технология машиностроения : учеб. для вузов / А. Н. Ковшов. Изд. 2-е, испр. ; Гриф УМО. Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008. 319 с.
- 18. Лебедев, В. А. Технология машиностроения : Проектирование технологий изготовления изделий : учеб. пособие для вузов / В. А. Лебедев, М. А. Тамаркин, Д. П. Гепта. Гриф УМО. Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. 361 с.
- 19. Расторгуев Д. А. Проектирование технологических операций [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Д. А. Расторгуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Оборудование и технологии машиностроит. пр-ва". Тольятти : ТГУ, 2015. 140 с.
- 20. Расторгуев Д. А. Разработка плана изготовления деталей машин : учеб.-метод. пособие / Д. А. Расторгуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф.


- "Оборудование и технологии машиностроит. пр-ва". ТГУ. Тольятти : ТГУ, 2013. 51 с.
- 21. Марочник сталей и сплавов / сост. А. С. Зубченко [и др.] ; под ред. А. С. Зубченко. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Машиностроение, 2003. 782 с.
- 22. Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т. Т. 1 / А. М. Дальский [и др.]; под ред. А. М. Дальского [и др.]. 5-е изд., испр. Москва: Машиностроение-1, 2003. 910 с.
- 23. Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т. Т. 2 / А. М. Дальский [и др.] ; под ред. А. М. Дальского [и др.]. 5-е изд., испр. Москва : Машиностроение-1, 2003. 941 с.
- 24. Режимы резания металлов : справочник / Ю. В. Барановский [и др.] ; под ред. А. Д. Корчемкина. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : НИИТавтопром, 1995. 456 с.
- 25. Афонькин, М.Г. Производство заготовок в машиностроении. / М.Г. Афонькин, В.Б. Звягин 2-е изд., доп. и пер.ера. СПб: Политехника, 2007 380c.
 - 26. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4302-2490-7
 - 27. https://ag.dmgmori.com/de/1-home
 - 28. http://www.wisegeek.com/what-is-an-exhaust-valve.htm
- 29. http://www.productionmachining.com/articles/understanding-cnc-collet-chucks
 - 30. http://urbbearings.ro/forging.html

приложения

Взам. Проверии Проверии Проверии Профиль праворы Клапан выпускной Проверии Леваниени Проверии Профиль праворы КД КД<	Дубл.	j.														-			
рабо Сироткина TTY кафсдра ОТМП Сироткина Профиль и размеры КД МЗ Регрил Левашкин Профиль вразмеры КД МЗ КД КД МЗ КД	B3a	M.																	
рабо. Cran. SX2019 AH4 ГОСТ 5632 – 72 Стал. 40X9C2 Клатан выпускной: Cran. SX2019 AH4 ГОСТ 5632 – 72 Стал. 40X9C2 КЛАТ КОД, наименование оборудования СОД (КПППППППППППППППППППППППППППППППППППП	Под	E.																	
рабо. Carpotkhina Try Kaфедра OTMII Perpuis Frankanos Carpotkhina Perpuis Frankanos Carpotkhina Perpuis Frankanos Carpotkhina Perpuis Frankanos Carpotkhina Perpuis Carpotkhina Carpotkhina																			
Онгр. Виткалов Клапан выпускной Клапан выпускной Сталь SX2017-ANH TOCT 5632 - 72 Сталь 40X9C2 Клапан выпускной Клапан выпускной Кол. EB MД EH H-расх Ким Кол Профиль празмеры КД MЗ 1 (клараты кол правый 1 (клараты кол правый Сталь 40X9C2 Сталь 40X9C2 Сталь 40X9C2 Сталь 40X9C2 Сталь 40X9C2 Сталь 40X9C2 Профиль празмеры КД MЗ МЗ М	Past	sa6.	Сиротк	ина															
Кода Выткалов Клапан выпускной Сталь 5X20Г9АН4 ГОСТ 5632 — 72 Сталь 40X9С2 Профиль и размеры КД МД ЕН Нрасх. КИМ Кол загот. Профиль и размеры КД МЗ 1 код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кит Ти Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кит Ти Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН И КОД Проф. В КППП Ваготовительная З 17845 З 1 <t< td=""><td>Про</td><td>верил</td><td>Левашк</td><td>ИН</td><td></td><td></td><td></td><td>II</td><td>У ка</td><td>федра</td><td>OTIV</td><td>Ш</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	Про	верил	Левашк	ИН				II	У ка	федра	OTIV	Ш							
Crans SSY2019AH4 TOCT 5632 — 72 Crans 40X9C2 Koл			D							V. 101	10)						
Variable Data Hander Hander Data Han	M.K	<u> </u>	SSX20F9	AH4]	LOCT	2632		TT 40X	000	Mai	ан вь	Пускн	ЭИ						
21 166 0,054 1 0,77 22,32 0.25,6×97 1 0,07 Цех Уч. РМ Оправиненование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт Тт Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт Тт Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт Тт Код Изт КППП КППП КППП Проф. В Проф. В Проф. В <	10141	_	(EB			EH	D3	KM		Код заго		шифоф	ы разл		Σ	M3			
Цех Уч. РМ Опер Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт Тиз 1 000 Заготовительная 3 17845 312 1Р 1 <td>\mathbf{M}_{02}</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>054</td> <td>1</td> <td></td> <td>0,7</td> <td></td> <td>22,32</td> <td></td> <td>0</td> <td>25,6×9</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>0,07</td> <td></td> <td></td> <td></td>	\mathbf{M}_{02}				054	1		0,7		22,32		0	25,6×9	7	1	0,07			
Код, наименования оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт Тв 1 000 Заготовительная 3 17845 312 1Р 1 <t< td=""><td>A</td><td></td><td>_</td><td>On</td><td>teb</td><td>Код, н</td><td>аименова</td><td>ние оп</td><td>ерации</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>бозначе</td><td>ние до</td><td>кумента</td><td></td><td></td><td></td></t<>	A		_	On	teb	Код, н	аименова	ние оп	ерации				0	бозначе	ние до	кумента			
КГШП Астановительная 3 17845 312 1Р 1 1 1 1 010 Заготовительная 3 17845 312 1Р 1 1 1 1 020 Снятие грата в горячем состоянии 3 18225 312 1Р 1 1 1 1 020 Снятие грата в горячем состоянии 3 18225 312 1Р 1 1 1 1 030 4112 Токарная 3 18225 312 1Р 1 1 1 392190 резец-вставка проходной отогнутый правый 392190 резец-вставка проходной отогнутый правый 392190 резец-вставка подрезной отогнутый правый 392190 резец-вставка подрезной отогнутый правый 392190 резец-вставка подрезной отогнутый правый	P		Код, нак	имено	вание	ofopy	Ования		CM		Ь	YT		КОИД	EH	ПО		T_{II3}	T
КГИПП КГИПП В	A_{03}			0		аготов	тельная												
010 Заготовительная 3 17845 312 1P 1 2 2 1 2 <td>\mathbf{b}_{04}</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>K</td> <td>TIIIII</td> <td></td>	\mathbf{b}_{04}				K	TIIIII													
1 010 Заготовительная 3 17845 312 1Р 1 1 1 1 Установка для сварки трением О20 Снятие грата в горячем состоянии 1	05																		
Установка для сварки трением Установка для сварки трением Остановка для сварки трением Остановка для сварки трением Остановка для сварки трением Остановка для сварки дрямой Остановка для сварки правый Остановка дря для сварки дря для дря для дря для дря для дря для дря дря дря дря дря дря дря дря дря др	A_{06}			0]		аготові	тельная		3	17845	312	1P	1	-	1		1		0,14
1020 Снятие грата в горячем состоянии 1 Пресс	\mathbf{b}_{07}				>	станов	ка для св	арки т	эением	76. 30		,							
Универсальный токарный станок «Gildemeister CTX alpha 500» 3 18225 312 1P 1 1 1 392190 резец-вставка проходной потогнутый правый з92190 резец-вставка подрезной отогнутый правый 392190 резец-вставка фасонный 392190 резец-вставка подрезной отогнутый правый 392190 резец-вставка фасонный 392190 резец-вставка подрезной отогнутый правый 392190 резец-вставка подрежный правый 392190 резец-вставка подрежный правый 392190 резе	80																		
Универсальный токарный токарный токарный станок «Gildemeister CTX alpha 500» 3 18225 312 1P 1 1 1 1 396110 3x кулачковый патрон ГОСТ 2675-80 392190 резец-вставка проходной отогнутый правый 392190 резец-вставка проходной прямой 392190 резец-вставка фасонный 392190 резец-вставка подрезной отогнутый правый 392190 резец-вставка подрезной отогнутый правый 892190 резец-вставка подрезной правый 892190 резец-вставка подрезной правый 89	A_{09}			07	-	нятие і	рата в гс	рячем	состоя	нии									0,03
Универсальный токарный токарный токарный токарный токарный токарный токарный токарный токарный правый 3 18225 312 1P 1	\mathbf{b}_{10}					pecc													
Универсальный токарный станок «Gildemeister CTX alpha 500» 312 1P 1 2 2 2 2 <	11																		
+	A_{12}			03	-	112 To	карная		3	18225	312	1P	1	1	1		1		3,43
396110 3х кулачковый патрон ГОСТ 2675-80 392190 резец-вставка проходной прямой 392190 резец-вставка фасонный 392190 резец-вставка подрезной отогнутый п	\mathbf{b}_{13}	Унивеј	рсальный	тока	эный (станок	«Gildeme	ister C	IX alpl	1a 500»									
392190 резец-вставка проходной отогнутый 392190 резец-вставка фасонный 392190 резец-вставка подрезной отогнутый п	Γ_{14}	396110	3х кулач	IKOBЫ	й пат	0 № ГО	CT 2675-	80											
392190 резец-вставка проходной прямой 392190 резец-вставка фасонный 392190 резец-вставка подрезной отогнутый п	16	392190) резец-вс	тавка	ходи	эдной с	тогнуты		ый										
392190 резец-вставка фасонный 392190 резец-вставка подрезной отогнуты	17	392190) резец-вс	тавка	ходи	л йондс	ірямой												
392190 резец-вставка подрезной отогнуты 	18	392190) резец-вс	тавка	фасол	нный													
20 MK	19	392190) резец-вс	тавка	подре	эзной о	тогнутыі	і правы	Й										
MK	20																		
	M	>																	


		Уч. РМ Опер. Код, наименование операции Обозначение документа	Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт. Тпз Тшт.	Наименование детали, сб. единицы или материала Обозначение, код ОПП ЕВ ЕН КИ Н.расх.	3 17845 312 1P 1 1 1 1	Установка моечная	050 Наплавочная 3 17845 312 1Р 1 1 1 0.72	ю-порошковой наплавки клапанов	396171 Приспособление специальное	Okt Tonicoknokomen	_ F	070 4131 Круглошлифовальная 3 18873 312 1Р 1 1 1 1 0,56	Прецизионный универсальный микрошлифовальный станок JAGURA JAG-JIE-AAL		
Дубл. Взам.	Подл.		Б Код,			\mathbf{b}^{02}	A^{04}	+		07 A ⁰⁸	-	A^{Π}		10	

9					T _{III} .	H.pacx.																	
Форма 16					T _{II3}																		
Ф					K _{mr.}	EH																	
				TTa	ПО	EB																	
				окуме	EH	ШО											M)						
				Обозначение документа	КОИД												Контрольная (контроль биения рабочей фаски, 100% контроль по размерам)						
				Обозна	KP I	код											ль по						
					YT	Обозначение, код											контрс						
					Ъ	бознач				6							100%						
					Проф.	0											фаски,						
					CM				нер			M17K					бочей						
				рашии		ала			ов, позиционер	90	117K	4A25C]		e)			ед кине	анок					
				Кол. наименование операции	IS.	матери			угов, п)x18x160	A25CIV	0x302		Термообработка (азотирование)	зания		оль би	Специальный контрольный станок					
				ленова	Код, наименование оборудования	ы или); (c)		йки кр	зый 40(x30 24	й 90х1		(азоти	Установка для азотирования		(контр	нтроль	74	0,01			
				л. наим	e ofopy	эдинип	я, упо	альное	настро	ьборов	Π 90x3	сонны		аботка	। प्राप्त ब		льная	ный ко	CI-NO	(-1-200			
					Ювани	и, сб.	й, люне	специ	ерной	ный эл	ный П	ный фа		мообр	ановка		Контр	циалы	эметр (e IIIIŲ			
				Опер.	наимен	е детал	нговы	бление	ія разм	роваль	роваль	роваль			Уст			Спе	і микр	циркул			
			8	PM	Код,	новани	рон ца	испосо(тбор дл	т шли	т шли	т шли		080			060		фровой	ангені			
				V ₄ .		Наименование детали, сб. единицы или материала	396171 патрон цанговый, люнет, упор;	396171 приспособление специальное;	394650 прибор для размерной настройки кругч	397120 круг шлифовальный эльборовый 400х1	398110 круг шлифовальный ПП 90х3х30 24А25СМ17К	398110 круг шлифовальный фасонный 90х10х30 24А25СМ17К							393410 Цифровой микрометр CT-N074	393320 Штангенциркуль ШЦЦ-1-200 0,01			
5	H 4	F		Пех			396	3961	3946	3971	3981	3981							-	3933			MK
	Дубл. Взам.	Подл.		A	P	K/M	$ m L_{01}$	02	03	04	02	90	02	A^{08}	\mathbf{P}_{00}	10	A^{Π}	${f b}^{12}$	${ m T}^{13}$	14	15	16	2



ļ							70CT 3.14.04-86 \$\phi 0	фарма 3
Пудл.			_					
ВЗДМ. Подл		many well	W JOKIM	Подоить	Лата	Mam Milliam	No done	Подпись
		-	_				2500	Листов
None	The second of the second		$\left \cdot \right $		ŀ			
raspao.		TMTO SECTION HIST	INTO 1	00 117600				
ирарарии Утбердил	л Бодрадский А.В.	II 3 Kuweupu OII III	11.110.01	00.450707111.0701				
Гогласовал	_	Каппан Выпускной	ini		-			
Д ШНОХ Н	Виткалав В.Г.	inagemac included	2					
				наименобание операции	поврании операции		Материал	4
	Fepexod 2	√ Ra 10		Токарная с ЧПУ	FLH J		55X20F9AH4, 40X9C2	40X9C2
			Твердость	EB	ŪW	ηροφ.	Профиль и размеры	МЗ КОИД
	≯ ⊏	50°0+ L8	HB 200	KZ	0,054			
	<u>}</u>	5	7	Обарудавание, устройства ЧПУ	чпройство ЧПУ		Обозначение программы	нимадаг
	1	07/70/7/20	eilde	Gildemeister CTX alpha 500	TX alpha	200		
	_	U, 4±0; C×4)	70	16	Tna	Tum	XOJ	
	10-70	105+92		!				
	R		0,03					
Ь		NU	В или В	7	<i>t</i>	į	S	Λ
600	3. Смена позиции револьверной головки							
710	392190 резец вставка проходной прямой							
110	4. Точить, выдерживая размеры согласно эскиза	:кпэа	0,4×45°	96				
12			700	10,5				
7	ОК Операционная карта							

IIyon. Raaw								T
THE CO								
Подл	Nam. Mucm	№ докум.	Подпись	ь Дата	M3M.	Лист № докум.	Подпись Дата	שם
							Aucmob	Aucm
Разрад	.E.							Γ
Проверил	Лебашкин Д.Г. Т.	16.0TM	16.0TMT.07.654.00	_				
иповраил.	Баарааский А.В.							1
Согласовал Н.контр.	Витколод ВТ.	ū						
	Through 3		наименование операции	ппрадана а		_	Материал	1
	01'0-5 50'0-5		Токарная с ЧПУ	ALL ALLA		55X20I ⁻ 9	55X2019AH4, 40X9C2	
	2/725	Твердасть	вз	ΠW	Прос	Профиль и размеры	M3 KOMI	D)
		HB 200	KZ	0,054				
	\ \ \	7	Оборудование, устройство ЧПУ	стройства ЧПУ		нанео <u>фо</u>	Обазначение праграммы	
	1	Cilde	Gildemeister CTX alpha 500	TX alpha	200			0
		To	18	Tn3.	Twm.		ЖОЭ	Τ
	<u></u>	200						
	RQ768-CQ02 / QO5-com	70,0						
Ь	NU NU	Д пип В	7	ţ	1	S	N U	
013	5. Смена позиции ревальверной головки							
71/1	392190 резец вставка проходной прямой							
015 6	6. Точить, выдерживая размеры согласно эскиза	Ø5,25	3,5	5				
94		Ø5,25	2,692	2				
17		Ø5,25	5,385	5				
						•		
				-				ſ
ă	Операционная карта							



	Формат	20HD	103.	Обазначение	Наименование	. You	Приме чание
Э. примен.					<u>Документаци</u>	<u>8</u>	
Лерв	A1			11.0TM17.07.142.64.000.C5	Сборочный чертеж	,	
	+	+			<u>Сборочные един</u>	<u> </u>	
2			1	11.0TM17.07.14.2.64.000.01	Призма	1	
Справ. М					<u>Петали</u>		
	H	+	2	11.0TM17.07.142.64.000.02	Основание	1	
	$ \uparrow \rangle$	\dagger	_	11.0TMI7.07.142.64.000.03	Σπούκα	1	
	\top	T	4	11.0TM17.07.142.64.000.04	Стойка	1	
		-	5	11.0TM17.07.142.64.000.05	Упор	1	
lama		+			Стандартные изде	PAUA .	
юдл. и дата		+	6		Винт МЗх8		
700					TOCT 17473-72	11	
1001			7		Винт М5×25		
ΝοG	Ш	\downarrow	_		FOCT 11738-84	2	
NHÔ	\perp	4	8		BUHM M6×12		
3 Nº	\mathbb{H}	+	0		CTIT 37.101.1822-72		
ж инв	\mathbb{H}	+	9 10		Ножка ГОСТ 12205 Переходник	-66 4	
Вэст	╁┼	+	10		CTIT 37.101.0864-7	9 1	
77/	H	+	11		Та б личка		
и дата	$\parallel \uparrow \parallel$	\dagger	, ,		CT/7 37.101.856-76	1	
Подп. и	// 2M	/luci	<i>m</i>	№ докум. Подп. Дата	6.0TMN.07.654.		77
№ подл.	Разр Пров	1 <i>0</i> 10.	[1 //	ироткина А.Б. Тевашкин Д.Г. КОНППОЛЬ	ное приспособление	Aum. Aucm	/wcmo 2
NHÔ	Н.ког Утв.	Η/П/Д		υπκαποδ Β.Γ. οδροδεκωύ Α.Β.	,	TTY MC8	-120.

	Формат Зана	1803.	l	<i>วิธี</i> อ <i>з</i> หฉฯ	HEHUE		Наименова	HUE	Кол.	Приме- чание
		12					Штифт 5×25			
	\sqcup						FOCT 3128-70		4	
	\vdash	+					Покивина надал	7/1/7		
	\vdash						Покупные издел	<u>IUX</u>		
	H	13					Индикатор элег	KMDOHHЫÜ		
							Tesa Digico 205	,	1	
							_			
	$\sqcup \!\!\!\! \perp$	\Box								
	$\vdash \vdash$	++								
	$\vdash \vdash$	++								
	\vdash	++								
	$\vdash \vdash$	++								
D										
и дата										
loðn. (Щ									
'/	\coprod									
άμδη:	dash	++								
V V	\vdash	++								
OHIC	₩	+								
UHB No	$\vdash \vdash$	++								
Вэст и	$\mid \uparrow \mid$	$\dagger \dagger$								
Вз	十									
dama										
uà										
Подп	\coprod									
Ĭ.	\coprod	$\sqcup \downarrow$								
/DOU ₀₁	凵	<u> </u>		<u> </u>	ı					1.
M-B. No	Изм. /	חטבווו ו	V° докцм.	Подп. Д	Tama	16.0	TM17.07.654	.12.000	201	7 /luc 2