МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет» Институт машиностроения

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства» Направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

Профиль «Технология машиностроения»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему Технологический процесс изготовления корпуса клинового патрона

Студент(ка)	Ромашин А. А.	
Руководитель	(И.О. Фамилия) Щипанов А.В.	(личная подпись)
Консультанты	(И.О. Фамилия) Виткалов В.Г.	(личная подпись)
	(И.О. Фамилия) Горина Л.Н.	(личная подпись)
	(И.О. Фамилия) Зубкова Н.В.	(личная подпись)
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Допустить к защи	те	
И.о. заведующего	кафедрой	
к.т.н, доцент	()	А.В. Бобровский
	(личная подпись)	
	« »	2016 г

Тольятти 2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Институт машиностроения

Кафедра «Оборудование и технолог	ии машиностроительног	о производства»
УЛ	^Т ВЕРЖДАЮ	
И.	э. зав. кафедрой	А.В.Бобровский
		«»2016 г.
3A,	(АНИЕ	
на выполнение выпускно	й квалификацион	ной работы
(уровень	бакалавра)	
направление подготовки 15.03.05 «Конструкторско-те	хнологическое обеспече	ение машиностроительных произ-
<u>B(</u>	<u>дств»</u>	
профиль «Техноло	гия машиностроения»	
Студент Ромашин Андрей Александрович 1. Тема Технологический процесс изготовления корпу		гр <u>ТМбз-1131</u>
2. Срок сдачи студентом законченной выпускной квали	фикационной работы « <u></u>	» 2016 г.
3. Исходные данные к выпускной квалификационной р	аботе <u>1. Чертеж детал</u>	и; 2. Годовая программа выпуска -
10000 дет/год; 3. Режим работы – двухсменный.		
4. Содержание выпускной квалификационной работы (с	бъем 40-60 с.)	
Титульный лист.		
Задание. Аннотация. Содержание.		
Введение, цель работы		
1) Описание исходных данных		
2) Технологическая часть работы		
3) Проектирование приспособления и режущего инстр	умента	
4) Безопасность и экологичность технического объект	a	
5) Экономическая эффективность работы		
Заключение. Список используемой литературы.		

Приложения: технологическая документация

Аннотация

УДК 621.11.1

Технологический процесс изготовления корпуса клинового патрона

Ромашин А. А. Выпускная квалификационная работа. Тольятти. Тольяттинский государственный университет, 2016.

В выпускной квалификационной работе рассмотрены вопросы проектирования технологического процесса изготовления корпуса клинового патрона в условиях среднесерийного производства

Предложено:

- применение нового технологического процесса изготовления детали в условиях серийного производства.
- получение заготовки штамповкой на кривошипном горячештамповочном прессе с припусками, рассчитанными аналитическим методом;
- применение высокопроизводительное оборудование станков с ЧПУ, автоматов и полуавтоматов;
- применение высокопроизводительной оснастки с механизированным приводом;
- применение высокопроизводительного комбинированного инструмента с износостойкими покрытиями;
- применение на фрезерных операциях поворотного глобусного стола с возможностью поворота на угол 45° что позволяет вместо двух установов производить обработку на одном;
- применение на координатно-шлифовальных операциях поворотного глобусного стола с поворотом на угол 90° позволяет вместо двух установов про-изводить обработку на одном;

- для обработки отверстий на фрезерной оп. 050 применили станок 2254ВМФ4 с инструментальным магазином на 30 инструментов, что позволит обработать все отверстия с одного установа на одной операции.
- вместо ручной слесарной операции применить электрохимическую, что позволило существенно снизить штучное время
- при шлифовании в качестве материала круга применен сложнолегированный электрокорунд 91A, дающий наивысшие показатели качества и производительности;
- спроектирован резец токарный сборный с механическим креплением режущей пластины, применение которого позволит сократить время замены режущей пластины и повысить надежность крепления режущей пластины;
- спроектировано фрезерное приспособление с механизированным приводом.

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки в размере 63 страниц, содержащей 22 таблицы, 7 рисунков, и графической части, содержащей 8,5 листов.

Содержание

Введение, цель работы	8
1 Описание исходных данных	9
1.1 Анализ служебного назначения детали	9
1.2 Анализ технологичности конструкции детали	13
1.3 Анализ базового варианта техпроцесса	14
1.4 Задачи работы. Пути совершенствования техпроцесса	16
2 Технологическая часть работы	17
2.1 Выбор типа производства	17
2.2 Выбор метода получения заготовки	17
2.3 Выбор методов обработки поверхностей	21
2.4 Определение припуска и проектирование заготовки	22
2.5 Разработка технологического маршрута и плана обработки	25
2.6 Выбор средств технологического оснащения	21
2.5 Расчет промежуточных припусков и операционных размеров	23
2.6 Расчет режимов резания аналитическим методом	27
2.7 Проектирование технологических операций	32
3 Проектирование приспособления и режущего инструмента	39
3.1 Проектирование станочного приспособления	39
3.2 Проектирование режущего инструмента	43
4 Безопасность и экологичность технического объекта	45
4.1 Конструктивно-технологическая характеристика объекта	45
4.2 Идентификация производственно-технологических и	
эксплуатационных профессиональных рисков	46
4.3 Методы и технические средства снижения профессиональных	
рисков	47
4.4 Обеспечение пожарной и техногенной безопасности	
рассматриваемого технического объекта (производственно-	
технологических эксплуатационных и утилизационных процессов).	48
4.5 Обеспечение экологической безопасности рассматриваемого	
технического объекта	52

4.6 Заключение по разделу «Безопасность и экологичность	
технического объекта»	54
5 Экономическая эффективность работы	55
Заключение.	59
Список используемой литературы	61
Приложения	63

Введение, цель работы

Машиностроение в современном мире является важнейшей отраслью хозяйственной деятельности, определяющей степень и прогресс развития различных отраслей промышленности: металлургии, энергетики, сельского хозяйства, оборонной промышленности и многих других.

Технология машиностроения — техническая наука, изучающая закономерности теоретических и практических приёмов механической обработки деталей машин, обеспечивающих требуемое качество обработки при заданной производственной программе с наименьшей себестоимостью.

Технология машиностроения по своей природе является наукой комплексной, отражающей все многообразие взаимосвязанных явлений, возникающих как на этапе изготовления детали, или сборки узла, так и в процессе выполнения всего технологического процесса. Поэтому базой технологии машиностроения как науки являются многие теоретические и технические науки, такие как теоретическая механика, сопротивление материалов, некоторые разделы математики, детали машин, теория резания, металлорежущие станки и инструменты, основы стандартизации и технические измерения и другие.

Целью данной работы является разработка технологического процесса изготовления детали установленного чертежом в условиях выбранного типа производства с минимальными затратами.

1 Описание исходных данных

1.1 Анализ служебного назначения детали

1.1.1 Описание конструкции узла, в который входит деталь

Данная деталь является корпусом 3-х кулачкового клинового патрона, устанавливается на фланце токарного патрона и предназначена для установки сопрягаемых деталей и базирования и установки обрабатываемой на станке заготовки.

На рисунке 1.1. приведен фрагмент узла.




Рисунок 1.1 - Фрагмент узла




Рисунок 1.1 (продолжение)

Корпус патрона 1 устанавливается на фланце 2 и крепится винтами 3. В центральном отверстии фланца 1 устанавливается клин 4, в Т-образном пазу которого устанавливается ползун 5. К ползуну 5 крепится постоянный кулачок 6, на который устанавливается сменный кулачок, с помощью которого производится зажим обрабатываемой заготовки.

В центральном отверстии корпуса патрона 1 устанавливается втулка 7, которая фиксируется с помощью стопорного кольца 8 и уплотняется кольцом уплотнительным 9.

Для смазки патрона в корпусе патрона выполнено отверстие, в котором установлена масленка 10.

В радиальном отверстии корпуса патрона 1 установлена втулка 11 с пальцем 12, которая стопорится шариком 13 и штифтом 14 с пружиной 15.

Крепится патрон токарный к шпинделю с помощью винтов по отверстиям 16.

1.1.2 Анализ материала детали

Корпус патрона токарного станка работает в условиях высоких скоростей и нагрузок и имеет достаточно высокие требования к материалу и точности изготовления.

Материал детали: сталь 20Х по ГОСТ 4543-71.

В табл. 1.1 приведен химический состав стали 20Х.

Таблица 1.1 - Химический состав стали 20Х ГОСТ 4543-71

Элемент	углерол	cepa	фосфор	хром	маг-	ни-	крем-
3 JICMEH I	углерод	Не более		хром	ний	кель	ний
Содержание	0.17-	0.025	0.025	0,8-	0.5-	0.2	0.17-
	0.23	0.035	0.035	1,0	0.8	0.3	0.37

Таблица 1.2 - Механические свойства стали 20Х ГОСТ 4543-71

σ_{T}	$\sigma_{\scriptscriptstyle B}$	δ_5	Ψ	KCU	НВ
МПа	МПа	%	%	Дж/см ²	
635	780	11	40	59	250

1.1.3 Классификация поверхностей детали по служебному назначению

Исходя из служебного назначения детали при разработке техпроцесса особое внимание следует уделить выбору методов обработки исполнительных поверхностей и конструкторских баз. Все поверхности детали должны быть механически обработаны, так как необработанные поверхности могут дать значительную неуравновешенность и стать причиной появления вибраций при вращении, что недопустимо для корпуса приспособления.

К основным конструкторским базам относятся поверхности 4, 6, вспомогательные конструкторские базы - 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 46; исполнительные поверхности – 35, 36, 40, 42, 43, остальные поверхности свободные.




Рисунок 1.2 - Систематизация поверхностей




Рисунок 1.2 (продолжение)

1.2 Анализ технологичности конструкции детали

Все поверхности детали имеют требуемую точность, шероховатость, которая указана на чертеже детали в графической части работы. Заготовка может быть получена производительными методами. Проведена унификация и стандартизация, после чего можно видеть все поверхности на детали можно получить стандартным инструментом. Сложности с выбором оборудования нет — все поверхности

имеют свободный доступ для обработки и контролю. Чистовые технологические базы, как с точки зрения использования, так и с точки зрения реализации сложности не вызывает.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод – деталь технологична.

1.3 Анализ базового варианта техпроцесса

В данном разделе работы приводим базовый технологический процесс, на основании которого будем разрабатывать новый.

Таблица 1.3 - Базовый техпроцесс

№оп	Наименование	Оборудование	Приспособле-	Инструмент	Тшт
	оп, номера обраб.		ние		МИН
	пов.				
1	2	3	4	5	6
00	Штамповка				
05	Токарная черно-	Токарно-винторезный	Патрон 3-х ку-	Сверло спираль-	28
	вая	16К20	лачковый	ное Р6М5	
				Резец проходной	
				T5K10	
				Резец подрезной	
				T5K10	
				Резец расточной	
				T5K10	
010	Токарная чисто-	Токарно-винторезный	Патрон 3-х ку-	Резец проходной	20
	вая	16К20	лачковый	T15K6	
				Резец подрезной	
				Т15К6	
				Резец расточной	
				T15K6	
				Резец канавоч-	
				ный Т15К6	
015	Плоскошлифо-	Плоскош-	Стол магнит-	Шлифовальный	2,0
	вальная	лифовальный станок	ный	круг	
		3Л722В			

Продолжение таблицы 1.3

1	2	3	4	5	6
020	Внутришлифо- вальная	Торцевнутриш- лифовальный станок 3К227В	Патрон цанго- вый	Шлифовальный круг	6,0
025	Слесарная (разметочная)				2
030	Сверлильная	Вертикально- сверлильный 2Р135	Тиски машин- ные	Сверло спиральное Р6М5 Фреза концевая	16
				P6M5	
035	Фрезерная	Горизонтальный обрабатывающий	Тиски машин- ные	Фреза пазовая, Р6М5	42
		центр ИС500ПМ1Ф4		Фреза дисковая P6M5	
040	Фрезерная	Вертикально- фрезерный 6Р11МФ3- 1	Тиски машин-	Фреза концевая Р6М5	6
045	Расточная	Горизонтально- фрезерный	Тиски машин-	Сверло спиральное P6M5	12
		6904ВМФ2		Борштанга расточная Р6М5	-
				Зенкер Р6М5 Развертка Р6М5	_
050	Слесарная			Метчик машин- ный Р6М5 шлифшкурка, напильник	4,5
055	Плоскошлифо- вальная	Плоскош- лифовальный станок 3Л722В	Стол магнит- ный	Шлифовальный круг	3,0
060	Внутришлифо- вальная	Торцевнутриш- лифовальный станок 3К227В	Патрон цанго- вый	Шлифовальный круг	6,0
065	Координатно- шлифовальная	Координатно- шлифовальный п/а 3Б282	Приспособление специальное	Шлифовальный круг	6,0
070	Координатно- шлифовальная	Координатно- шлифовальный п/а 3Б282	Приспособление специальное	Шлифовальный круг	6,0
075	Контрольная				
080	Маркировочная				

1.4 Задачи работы. Пути совершенствования техпроцесса

Проведя анализ базового ТП можно сформулировать следующие задачи:

- 1) спроектировать заготовку и рассчитать припуски;
- 2) разработать технологический маршрут и план обработки;
- 3) выбрать оборудование, приспособления, инструмент и средства контроля;
- 4) разработать технологические операции, рассчитать режимы резания на одну операцию, остальные назначить табличным способом;
 - 5) провести нормирование техпроцесса;
 - 6) спроектировать станочное и контрольное приспособление;
 - 7) провести анализ опасных и вредных факторов;
 - 8) провести экономические расчеты.
- 9) для обработки пазов применить горизонтально-фрезерные станки с ЧПУ с поворотным глобусным столом с возможностью поворота на угол 45°, что позволит обработать канавки 38,42 на одном станке;
- 10) резьбу нарезать на сверлильной операции с ЧПУ в автоматическом режиме;
- 11) вместо окончательной плоскошлифовальной и внутришлифовальной операции применить торцевнутришлифовальную, что обеспечит обработку отверстия и торца с одного установа с высокой точностью;
- 12) совместить координатно-шлифовальную обработку отв. 25 вместе с шлифованием пазов 40,43, применив глобусный поворотный стол с поворотом на угол 90° ;
- 13) при обработке пазов, поз. 35-38 применить оснастку с базированием по пов. 4,6, это обеспечить большую точность обработки и снизит припуски на обработку.

2 Технологическая часть работы

2.1 Выбор типа производства

Тип производства определим упрощенно в зависимости от массы детали и программы выпуска.

По [9, с. 24, табл. 31] при массе детали 11,5 кг и годовой программе выпуска $N_{\Gamma} = 20000$ шт производство – среднесерийное.

2.2 Выбор метода получения заготовки

2.2.1 Выбор метода получения заготовки

Исходя из физико-технологических свойств стали 20XГ, конфигурации и размеров детали в качестве заготовки может быть использована:

- 1) поковка или штамповка
- 2) прокат

Определим параметры исходных заготовок:

Масса штамповки ориентировочно равна:

$$m_{3III} = m_{x} \cdot Kp, \qquad (2.1)$$

где $m_{_{\rm I\!I}}$ – масса детали, кг;

Кр – расчетный коэффициент, зависящий от формы детали и устанавливаемый по [8, с. 22]

$$m_{\rm m} = 11,5\cdot 1,6 = 18,4$$
 кг

По ГОСТ 7505-89 [8] определим основные параметры заготовки:

Штамповочное оборудование: КГШП.

Нагрев заготовки: индукционный.

Точность заготовки оценивается классом – ТЗ [8, с.28, табл. 19].

Материал относится $\kappa - M1$ [8, с.8, табл. 1].

Сложность оценивается степенью – СЗ [8, с. 29]

Определим массу проката

$$m_{3\Pi P} = V \cdot \gamma$$
, (2.2)

где V – объем, мм³;

 γ - плотность стали, кг/мм³.

Определим габаритные размеры проката:

$$d_{\text{np}} = d_{\text{d}}^{\text{Max}} \cdot 1,05 = 206 \cdot 1,05 = 216,3 \text{ MM}$$
 (2.3)

Принимаем $d_{np} = 220 \text{ мм}$

$$l_{\text{np}} = l_{\text{d}}^{\text{Max}} \cdot 1, 1 = 71 \cdot 1,05 = 78,1 \text{ MM}$$
 (2.4)

Принимаем $l_{np} = 78$ мм

Объем цилиндрических элементов заготовок

$$V = \pi \cdot d^2 \cdot 1 / 4, \tag{2.5}$$

где d- диаметр, мм

1-длина, мм

$$V = 3.14 \cdot 220^2 \cdot 78/4 = 2963532 \text{ mm}^2$$

Тогда масса заготовки из круглого проката

$$m_{_{3\Pi P}} = 2963532 \cdot 7,85 \cdot 10^{-6} = 23,3$$
 кг

По расчетным данным заготовки выбираем необходимый размер горячекатаного проката обычной точности по ГОСТ 2590-2006

Круг
$$\frac{220 - B - \Gamma OCT \ 2590 - 2006}{20X - \Gamma OCT \ 4543 - 71}$$

2.2.2 Технико-экономическое обоснование оптимального варианта заготовки

2.2.2.1 Стоимость штампованной заготовки

$$S_{3ar} = C_i / 1000 \cdot (m_3 \cdot k_T k_c k_B k_M k_{II}) - (m_3 - m_{II}) \cdot S_{OTX} / 1000, \qquad (2.6)$$

где C_i - исходная стоимость 1 т заготовок, руб [5, с. 37]

$$C_i = 373 \text{ py6}$$

та - вес заготовки, кг

 $m_{\scriptscriptstyle \rm I\hspace{-1pt}I}$ - вес детали, кг

k_т - коэффициент оценивает точность

$$k_{T} = 1.0 [5, c. 37]$$

 k_{c} - коэффициент оценивает сложность

$$k_c = 1.0 [5, c. 38]$$

k_в - коэффициент веса

$$k_B = 0.73 [5, c. 38]$$

 $k_{\scriptscriptstyle M}$ - коэффициент марки материала

$$k_{M} = 1,13 [5, c. 37]$$

 $k_{\scriptscriptstyle \Pi}$ - коэффициент программы

$$k_{\pi} = 1.0$$

 $S_{\text{отх}}$ -стоимость отходов, руб

$$S_{\text{3ar}} = 373/1000 \cdot (18,4 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,73 \cdot 1,13 \cdot 1,0) - 24/1000 \cdot (18,4 \cdot 11,5) = 5,495 \text{ pyd}$$

Приведем условные цены 1985 года через коэффициент к сегодняшним ценам:

$$S_{\text{3ar III}} = S_{\text{3ar}} \cdot K = 5,495 \cdot 100 = 549,5 \text{ py6}$$
 (2.7)

2.2.2.2 Стоимость заготовки из проката

$$S_{\text{заг п}} = C_i / 1000 \cdot m_{\text{3}}$$
- $(m_{\text{3,п}} \text{-} m_{\text{д}}) (C_{\text{отх}} / 1000) =$

$$= 230/1000 \cdot 23,3 - (23,3-11,5)(24/1000) = 4,610 \text{ py}$$
 (2.8)

Приведем условные цены 1985 года через коэффициент к сегодняшним ценам:

$$S_{3ar \, \Pi} = S_{3ar} \cdot K = 4,610 \cdot 100 = 461,0 \text{ py6}$$

Таблица 2.1 – Сравнение результатов

Показатели	Штамповка	Прокат
сложность	C3	-
точность	T3	2
Группа материала	M1	M1
Macca	19,5 кг	22,4 кг
Стоимость	549,5 руб.	461,0 руб.

2.2.2.3 Экономическое сравнение двух вариантов заготовки

При расчете будем учитывать стоимость механической обработки:

$$C_{\text{ofp}} = C_{yx} \cdot (m_3 - m_x) / K_o$$
 (2.9)

где
$$C_{yд} = 26$$
 руб/кг [6, с. 3]

$$K_o = 1,3 [6, c.5]$$

штамповка

$$C_{\text{обр III}} = 26 \cdot (18,4-11,5)/1,3 = 138 \text{ pyg}$$

прокат

$$C_{\text{ofp }\pi} = 26 \cdot (23,3-11,5)/1,3 = 236 \text{ py}$$

Тогда суммарный объем переменной доли затрат на получение заготовку и механическую обработку

$$C = S_{3ar} + C_{obp}$$
 (2.10)

штамповка

$$C_{\text{iiit}} = 549,5+138 = 687,5 \text{ pyd}$$

прокат

$$C_{\text{iip}} = 461,0+236 = 697 \text{ py6}$$

Выполненные расчеты говорят о штамповке как о более выгодном варианте. Годовой экономический эффект, руб

$$\mathfrak{I}_{\Gamma} = (C_{np} - C_{mr}) \cdot N_{\Gamma} \tag{2.11}$$

где Nг = 10000 шт/год- годовая программа выпуска

$$Э_{\Gamma} = (697-387,5) \cdot 10000 = 2985000$$
 руб.

2.3 Выбор методов обработки поверхностей

В зависимости от точности и шероховатости поверхностей, выбираем маршрут их обработки.

Результаты выбора маршрутов обработки корпуса патрона приведены в таблице 2.2, где обозначено:

Т- обтачивание черновое, Тч-обтачивание чистовое,

Р- растачивание черновое, Рч- растачивание чистовое,

С-сверление, 3-зенкерование,

Таблица 2.2 - Последовательность обработки поверхностей

Номер обрабатываемой по- верхности	Маршрут обработки	IT	Ra
1	2	3	4
2,3	Т, Тч, ТО	14	6,3
1	Т, Тч, Ш, ТО	10	1,6
4	Т, Тч, Ш, ТО, Шч	6	0,8
13,14,12,5,7,8,9,10	Р, Рч, ТО	14	6,3
15,16	Рч, ТО	11	6,3

Продолжение таблицы 2.2

1	2	3	4
17,18	Рч, ТО	12	6,3
11	Р, Рч, Ш, ТО, Шч	7	0,8
6	Р, Рч, Ш, ТО, Шч	6	0,8
34,33,32,24,29,19,21,22	C, TO	14	6,3
30,31,20	C, P3	10	6,3
23,28	C, 3, TO	9	2,5
25	С, 3, Разв, ТО, Шч	7	0,8
26,27,46,37,44,45,41,37,38	Ф, ТО	13	6,3
35,36,39,40,43	Ф, Фч, ТО, Шч	6	0,8

2.4 Определение припуска и проектирование заготовки

2.4.1 Расчет операционных припусков и размеров

Рассчитаем припуски на наиболее точную цилиндрическую поверхность — отверстие $\varnothing 110 \text{H}6(^{+0,022})$

Таблица 2.3 - Расчет припуска

№ пер	Технологи- ческий пе- реход	Элем	иенты при мкм ρ ⁱ⁻¹	ппуска, ε _{уст} ⁱ⁻¹	2Z min мкм	Операц допуск Тd/JT	d ⁱ min MM	Предельн. размеры мм		прип	ельн. гуски
			,	, , ,				d ⁱ min	d ⁱ max	2Z max	2Z min
1	Штамповать	450	940	-	-	3600/16	102,643	102,643	106,243	-	-
2	Расточить начерно	90	56	500	3029	540/13	108,732	108,732	109,272	6,629	2,489
3	Расточить начисто	50	38	100	409	140/10	109,541	109,541	109,681	0,949	0,269
4	Шлифовать	30	19	50	226	54/8	109,853	109,853	109,907	0,366	0,182
5	Шлифовать	15	9	20	115	22/6	110,00	110,00	110,022	0,169	0,093




Рисунок 2.1 - Схема припусков

2.4.2 Определение промежуточных припусков табличным методом по методике [1]

Таблица 2.4 - Припуски на обработку поверхностей корпуса патрона

$N_{\overline{0}}$	Опородия	Опарация			
ОП	Операция	поверхности	сторону, мм		
1	2	3	4		
005	Токарная черновая	4,6,8,9	2,3		
010	Токарная черновая	13,12,11,1,3	2,3		
015	Токарная чистовая	4,5,6,7,8,9,10	0,45		
020	Токарная чистовая	12,13,14,15,16,17,1,3	0,45		

Продолжение таблицы 2.4

1	2	3	4	
025	Торцевнутришлифовальная	4,6	0,17	
	черновая			
030	Плоскошлифовальная	1	0,15	
075	Торцевнутришлифовальная	4,6	0,08	
	чистовая			
080	Координатно-	39,40,43	0,20	
	шлифовальная			
085	Координатно-	35,36	0,20	
	шлифовальная	25	0,10	

2.4.3 Проектирование и расчет штампованной заготовки

Штамповочное оборудование: КГШП.

Нагрев заготовки: индукционный.

Точность заготовки определяется классом – ТЗ [8, с. 28, табл. 19].

Материал заготовки относится к группе – М1 [8, с.8, табл. 1].

Сложность заготовки оценивается сложностью - СЗ [8, с. 29]

Остальные требования указаны на чертеже заготовки в графической части работы.




Рисунок 2.2 - Эскиз заготовки.

Объем штамповки V, мм³ определим по формуле (2.5)

$$V = \pi \cdot d^2 \cdot 1 / 4 = 3,14/4 \cdot (211,6^2 \cdot 76,9 - 109^2 \cdot 28,1 - 38^2 \cdot 10,8 - 30^2 \cdot 8 - 41,9^2 \cdot 30) = 2381567 \text{ mm}^3$$

Масса штамповки та, кг

$$m_3 = V \cdot \gamma = 2381567 \cdot 7,85 \cdot 10^{-6} = 18,7$$
 кг

Коэффициент использования материала на штампованную заготовку

$$KИM = m_{\pi} / m_{3} = 11,5/18,7 = 0,61$$
 (2.12)

2.5 Разработка технологического маршрута и плана обработки

2.5.1 Разработка схем базирования

Для обеспечения минимальной погрешности обработки необходимо использование принципов единства и постоянства баз. На первой операции механической обработки необходимо получить чистовые технологические базы с использованием черновых, указанных на чертеже заготовки.

Помимо причисленного не маловажно и минимизировать погрешность базирования это реализуется через совпадение измерительной и технологической баз.

2.5.2 Технологический маршрут обработки детали

Таблица 2.5 - Технологический маршрут обработки детали.

№ оп	Наименование операции	Базовые поверхно- сти	Обрабатываемые по- верхности	IT	Ra
1	2	3	4	5	6
000	Заготовительная	-	-		
005	Токарная (черновая)	1,3	4,6,8,9	13	12,5
010	Токарная (черновая)	4,6	13,12,11,1,3	13	12,5

Продолжение таблицы 2.5

1	2	3	4	5	6
015	Токарная (чистовая)	1,3	4,5,6,7,8,9,10	10	6,3
020	Токарная (чистовая)	4,6	12,13,14,15,16,17,1,3	10	6,3
025	Внутришлифовальная	1,3	4,6	8	1,6
	(черновая)				
030	Плоскошлифовальная	4	1	8	1,6
035	Фрезерная	6,4	41,42,44,45	13	6,3
			39,40,43	10	2,5
040	Фрезерная	6,4,39	37,38,41	13	6,3
			35,36	10	2,5
			25	8	2,5
045	Сверлильная	6,4,35	32,33,34,19,21,22	13	6,3
			20	10	6,3
050	Фрезерная	6,4,39	24,26,27,29,44,46,30	13	6,3
			23,28	9	2,5
			31	10	6,3
055	Слесарная			-	-
060	Моечная				
065	Контрольная				
070	Термическая				
075	Внутришлифовальная	1,3	4,6	6	0,8
	(чистовая)				
080	Координатно-	6,4,35	39,40,43	6	0,8
	шлифовальная				
085	Координатно-	6,4,39	35,36	6	0,8
	шлифовальная		25	7	0,8
090	Моечная				
095	Контрольная				

2.5.3 План обработки детали

При разработке плана обработки воспользуемся принципом постоянства баз, и оформим материалы в виде таблицы, в графической части работы.

2.6 Выбор средств технологического оснащения

В этом разделе проводим подбор оборудования и оснастки для технологического процесса в соответствии с выбранным типом производства.

2.6.1 Обоснование выбора оборудования

Таблица 2.6 - Выбор оборудования

No	Наименование опера-	Станок
ОП.	ции	Станок
1	2	3
005	Токарная (черновая)	Токарно-винторезный с ЧПУ
010		АС16К25Ф3/1000
015	Токарная (чистовая)	Токарно-винторезный с ЧПУ
020		АС16К25Ф3/1000
025	Внутришлифовальная (черновая)	Торцевнутришлифовальный п/а 3К228В
030	Плоскошлифовальная	Плоскошлифовальный с ЧПУ 3Е711ВФ3-1
035	Фрезерная	Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ
040		6906ВМФ2
045	Сверлильная	Вертикально-сверлильный станок с ЧПУ 2Р135Ф2-1
050	Фрезерная	Многоцелевой вертикальный станок с ЧПУ 2254ВМФ4.
055	Слесарная	Электрохимический станок для снятия за- усенцев 4407
060	Моечная	Камерная моечная машина
090		
075	Внутришлифовальная (чистовая)	Торцевнутришлифовальный п/а 3К228В
080	Координатно-	Координатно-шлифовальный с ЧПУ
085	шлифовальная	32К84СФ4, стол глобусный СК36-12

2.6.2 Обоснования выбора приспособлений

Таблица 2.7 - Выбор приспособлений

No	Наименование	Придособлания
оп.	операции	Приспособление
1	2	3
005	Токарная (черновая)	Патрон токарный 3-х кулачковый самоцен-
		трирующий
010		
015	Токарная (чистовая)	Патрон токарный 3-х кулачковый самоцен-
		трирующий
020		
025	Внутришлифовальная	Патрон цанговый, зажим по наружной по-
	(черновая)	верхности
030	Плоскошлифовальная	Стол магнитный
035	Фрезерная	Приспособление специальное самоцентиру-
		ющее с гидроприводом
040		
045	Сверлильная	Приспособление специальное самоцентиру-
		ющее с гидроприводом
050	Фрезерная	Приспособление специальное самоцентиру-
		ющее с гидроприводом
075	Внутришлифовальная	Патрон мембранный
	(чистовая)	
080	Координатно-	Приспособление специальное самоцентри-
	шлифовальная	рующее с гидроприводом
085		

2.6.3 Обоснование выбора режущего инструмента

Таблица 2.8 - Выбор инструмента

№ ОП	Наименова- ние опера- ции	Режущий инструмент	Мерительный инструмент
1	2	3	4
005	Токарная (черновая)	Резец токарный проходной с механическим креплением.	Калибр-скоба ГОСТ 18355-73
010			Шаблон ГОСТ 2534-79
		ским креплением. ластина 3-х гранная, Т5К10, с покрытием Ti-Nb-N φ=92°, φ ₁ =8°, λ=0 α=11° h=20 b=20 L=140	Калибр-пробка ГОСТ 14827-69
015 020	Токарная (чистовая)	Резец токарный проходной с механическим креплением. Пластина Т15К6, покрытие Ті-Nb-N φ =97°, φ 1 =27°, λ 2 -2°, α 11° h=25 b=25 L=125 Резец токарный расточной сборный с механическим креплением твердосплавных пластин. Пластина Т15К6, покрытие Ті-Nb-N φ 97°, φ 1 =27°, λ 2-2°, α 11° h=20 b=20 L=140 Резец токарный канавочный сборный с механическим креплением твердосплавных пластин. Пластина Т15К6, покрытие Ті-Nb-N φ 90°, B=3,3 B=4 h=20 b=20 L=140	Калибр-скоба ГОСТ 18355-73 Шаблон ГОСТ 2534-79 Калибр-пробка ГОСТ 14827-69

Продолжение таблицы 2.8

1	2	3	4
025	Внутри- шлифоваль- ная (черно- вая)	Шлифовальный круг 5 20х25х7 91A F60 M 7 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781-2007 Шлифовальный круг 6 45х20х15 91A F60 M 7 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781-2007	Шаблон ГОСТ 2534-79 Калибр-пробка ГОСТ 14827-69
030	Плоско- шлифоваль- ная	Шлифовальный круг 1 450х80х203 91A F60 M 7 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781-2007	Шаблон ГОСТ 2534-79
035	Фрезерная	Фреза пазовая затылованная Ø80 z=16 ГОСТ 8543-71, P6M5K5, покрытие (Ті, Сг)С Фреза для обработки Т-образных пазов Ø 22,2 ГОСТ 7063-72, P6M5K5, покрытие (Ті, Сг)С Фреза прорезная Ø 80 B=2 Z=48 ГОСТ 2679-93 P6M5K5, покрытие (Ті, Сг)С	Шаблон ГОСТ 2534-73
040	Фрезерная	Фреза пазовая затылованная Ø80 z=16 ГОСТ 8543-71, Р6М5К5, покрытие (Ті, Сг)С Фреза прорезная Ø 80 B=2 Z=48 ГОСТ 2679-93 Р6М5К5, покрытие (Ті, Сг)С Сверло Ø 21 ГОСТ 10902-77 Р6М5К5, покрытие (Ті, Сг)С. Зенкер цельный с коническим хвостовиком Ø 21,5 ГОСТ 12489-71 Р6М5К5, покрытие (Ті, Сг)С. Развертка машинная цельная с коническим хвостовиком Ø 21,8 ГОСТ 1672-80 Р6М5К5, покрытие (Ті, Сг)С.	Шаблон ГОСТ 2534-79 Калибр-пробка ГОСТ 14827-69
045	Сверлиль- ная	Свела спиральные комбинированные Ø13/Ø20; Ø5/Ø16; P6M5K5, покрытие (Ті, Сг)С. Сверло Ø 4 ГОСТ 10902-77 Р6М5К5, покрытие (Ті, Сг)С. Метчик машинный М6 ГОСТ 3266-81, P6M5K5, покрытие (Ті, Сг)С	Шаблон ГОСТ 2534-73 Калибр-пробка ГОСТ 14827-69

Продолжение таблицы 2.8

1	2	3	4
050	Фрезерная	Свела спиральные комбинированные	Шаблон
		Ø13; Ø5,6; Ø9; Ø7,6; Ø 8,6 P6M5K5,	ГОСТ 2534-73
		покрытие (Ti, Cr)С.	
		Сверло Ø 20 ГОСТ 10902-77 Р6М5К5,	
		покрытие (Ti, Cr)С.	
		Фреза концевая Ø 16 Z=6 ГОСТ17025-	
		71, покрытие (Ті, Сг)С.	
		Фреза концевая Ø 6 Z=4 ГОСТ17025-	
		71, покрытие (Ті, Сг)С.	
		Метчик машинный М10 ГОСТ 3266-81,	
		Р6М5К5, покрытие (Ti, Cr)С	
075	Внутришли-	Шлифовальный круг 5 20x25x7	Шаблон
	фовальная	91A F60 M 7 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р	ГОСТ 2534-79
	(чистовая)	52781-2007	Калибр-пробка
		Шлифовальный круг 6 45x20x15	ГОСТ 14827-69
		91A F60 M 7 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р	Приспособление
		52781-2007	мерительное с
			индикатором
080	Координат-	Шлифовальный круг 5 20x15x12	Шаблон
	но-шлифо-	91A F60 M 7 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р	ГОСТ 2534-79
	вальная	52781-2007	Приспособление
			мерительное с
			индикатором
085	Координат-	Шлифовальный круг 5 30х35х15	Шаблон
	но-шлифо-	91A F60 M 7 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р	ГОСТ 2534-79
	вальная	52781-2007	Калибр-пробка
		Шлифовальный круг 5 16x30x10	ГОСТ 14827-69
		91A F60 M 7 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р	Приспособление
		52781-2007	мерительное с
			индикатором

2.7 Проектирование технологических операций

2.7.1 Расчет режимов резания аналитическим методом

Расчет режимов резания аналитическим методом проводим на токарную операцию 015.

2.7.1.1 Исходные данные

- Деталь- корпус патрона
- Материал- сталь 20X ГОСТ 4543-71 $\sigma_{\scriptscriptstyle B} = 780 \ \text{М}$ Па
- метод получения заготовки штамповка
- вид обработки чистовая
- производство- среднесерийное
- заготовка закрепляется в самоцентрирующем патроне

2.7.1.2 Структура операции (последовательность переходов)

Оп 15 Токарная чистовая.

Содержание операции:

Переход 1: Точить поверхн., выдержать размеры 71,8±0,06; 0,75х45°

Переход 2: Расточить отверстие - $Ø109,5^{+0,14}$;

2.7.1.3 Выбор режущих инструментов

Переход 1: Резец токарный проходной сборный с механическим креплением твердосплавных пластин. Пластина T15К6

$$\varphi = 97^{\circ}, \varphi_1 = 27^{\circ}, \lambda = -2^{\circ}, \alpha = 11^{\circ}; h = 25 b = 25 L = 125$$

Переход 2: Резец токарный расточной сборный с механическим креплением твердосплавных пластин. Пластина T15K6

$$\phi = 97^{\circ}$$
, $\phi_1 = 27^{\circ}$, $\lambda = -2^{\circ}$, $\alpha = 11^{\circ}$; $h=20$ $b=20$ $L=140$

2.7.1.4 Данные оборудования

Модель- АС16К25Ф3/1000

2.7.1.5 Расчет режимов резания

Величина срезаемого слоя (припуск)

t = 0.45 MM

Величина перемещения инструмента за оборот заготовки S = 0.25 мм/об [15, c.268].

Определим скорость резания

$$V = \frac{C_U}{T^m \cdot t^x \cdot S^y} \cdot K_U, \qquad (2.13)$$

где C_U – табличное значение; C_U = 420 [15, c.270];

Т – время работы пластины, мин; Т= 60 мин

t - припуск, мм;

m, x, y - табличные значения; m = 0.2, x = 0.15, y = 0.20, [15, c.270];

 $K_{\rm U}$ – коэффициент определяющий действительные условия обработки [15,c.282];

$$\mathbf{K}_{\mathrm{II}} = \mathbf{K}_{\mathrm{MII}} \cdot \mathbf{K}_{\mathrm{IIII}} \cdot \mathbf{K}_{\mathrm{MII}}, \tag{2.14}$$

где коэффициенты:

K_{MU} – определяет качество обрабатываемого материала [15, c.261];

 $K_{\Pi U}$ – определяет в каком состоянии находиться поверхность заготовки; $K_{\Pi U}=1.0$ [15, c.263];

 K_{UU} – характеризует материал инструмента; K_{UU} = 1,0 [15, c.263];

$$K_{MU} = K_{\Gamma} \cdot \left(\frac{750}{\sigma_{p}}\right)^{n_{U}}, \qquad (2.15)$$

где K_{Γ} - коэффициент, учитывает группу материала по обрабатываемости; K_{Γ} = 1.0 [15,c.262];

$$n_U = 1.0 [15,c.262]$$

$$K_{MU} = 1.0 \cdot (\frac{750}{780})^{1.0} = 0.96.$$

$$K_U = 1,0 \cdot 1.0 \cdot 0.96 = 0.96.$$

обтачивание:

$$V_T = \frac{420}{60^{0.2} \cdot 0.45^{0.15} \cdot 0.25^{0.2}} \cdot 0.96 = 264.4 \text{ м/мин.}$$

растачивание:

$$V$$
раст = $V_T \cdot 0.9 = 264.4 \cdot 0.9 = 238.0 м/мин.$

Определим частоту вращения шпинделя п, мин-1

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot D},\tag{2.16}$$

Переход 1: подрезка торца от Ø 206,9 до Ø 108,6:

$$n_{1 \text{ min}} = \frac{1000 \cdot 264,4}{3.14 \cdot 206,9} = 406 \text{ мин}^{-1}$$

$$n_{1 \text{ max}} = \frac{1000 \cdot 264,4}{3.14 \cdot 108,6} = 775 \text{ мин}^{-1}$$

Переход 2: растачивание Ø 66

$$n_2 = \frac{1000 \cdot 238,0}{3.14 \cdot 66} = 1148 \text{ мин}^{-1}$$

Переход 3: растачивание Ø 109,5

$$n_3 = \frac{1000 \cdot 238,0}{3.14 \cdot 109.5} = 692 \text{ MuH}^{-1}$$

Скорректируем режимы по паспортным данным станка:

Фактическая частота вращения шпинделя

$$n_1 = 500$$
 мин $^{-1}$; $n_2 = 1000$ мин $^{-1}$; $n_3 = 630$ мин $^{-1}$

Действительная скорость:

Переход 1:

$$V_{1\text{max}} = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000} = \frac{3.14 \cdot 206,9 \cdot 500}{1000} = 324,8$$
 м/мин;

$$V_{1min} = \frac{3.14 \cdot 108, 6 \cdot 500}{1000} = 170,5$$
 м/мин;

Переход 2:

$$V_2 = \frac{3.14 \cdot 66 \cdot 1000}{1000} = 207,2 \text{ м/мин};$$

Переход 3:

$$V_3 = \frac{3.14 \cdot 109,5 \cdot 630}{1000} = 216,6 \text{ м/мин};$$

Определим силовые составляющие:

$$P_z = 10 \cdot C_p \cdot t^x \cdot S^y \cdot V^n \cdot K_p, \qquad (2.17)$$

где C_P – табличный показатель; C_P = 300 [15,c.273];

x, y, n — табличные показатели; x = 1.0, y = 0.75, n = -0.15 [15,c.273];

$$K_{p} = K_{Mp} \cdot K_{\varphi p} \cdot K_{\varphi p} \cdot K_{\chi p} \cdot K_{rp}$$
 (2.18)

$$K_{MP} = \left(\frac{\sigma_{_B}}{750}\right)^n, \tag{2.19}$$

где n = 0.75 [15,c.264];

$$K_{MP} = (\frac{780}{750})^{0.75} = 1.03$$

 $K_{qp} = 0.89$ $K_{\gamma p} = 1.0$ $K_{\lambda p} = 1.0$ $K_{rp} = 1.0$ [12,c.275];

$$P_z = 10 \cdot 300 \cdot 0.45^{1,0} \cdot 0.25^{0.75} \cdot 324.8^{-0.15} \cdot 1.03 \cdot 0.89 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 1.0 = 183 \; H.$$

Мощность резания N, кВт

$$N = \frac{Pz \cdot V}{1020.60} = \frac{183 \cdot 324.8}{1020.60} = 1.0 \text{ kBt}$$
 (2.20)

Станок AC16K25 Φ 3/1000 - 1,0 < 7,5, т. е. обработка возможна.

2.7.2 Определение режимов резания табличным методом

Расчет припусков для остальных операций табличным методом проводим по методике, описанной в [1].

Таблица 2.9 - Сводная таблица режимов резания

No	операция	переход	припуск t, мм	Табличная подача S, мм/об	Табличная скорость резания, V _т , м/мин	Частота вращения шпинделя, n _r , об/мин	Принятая частота вращения шпинделя n _{пр} об/мин	Действительная скорость Резания V _{пр} м/мин
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	Токарная (черновая)	Подрезать торец 211,6/108,6 Расточить Ø 66,9 Расточить Ø 108,6	2,3 2,3 2,3	0,5 0,5 0,5	140 126 126	210/410 599 369	250 630 400	166,1/85,2 132,3 136,4
10	Токарная	Точить ∅206,9	2,3	0,5	140	215	200	129,9
	(черновая)	Подрезать торец 206,9/46,6 Расточить Ø 46,6	2,3 2,3	0,5 0,5	140 126	215/956 861	250 800	162,4/36,6 117,0
15	Токарная	Подрезать торец						
	(чистовая)	206,9/108,6 Расточить \varnothing 66	0,45 0,45	0,25 0,25	264,4 238	406/775 1148	500 1000	324,8/170,5 207,2
		Расточить Ø 00 Расточить Ø 109,5	0,45	0,25	238	692	630	216,6
20	Токарная	Точить Ø 206	0,45	0,25	264,4	408	400	258,7
	(чистовая)	Подрезать торец 206/47,5	0,45	0,25	264,4	408/1772	500	323,4/74,5
	,	Расточить Ø 47,5	0,45	0,25	238	1695	1600	238,6
		Расточить канавку	1.0	0.10	150	0.57	1000	155.4
		B=1,9 Ø 49,5 Расточить канавку	1,0	0,10	150	965	1000	155,4
		В=3,3 Ø 48	2,25	0,10	180	1194	1250	188,4
25	Внутри-	Шлифовать Ø 109,84	0,17	6000*	45	130	130	45
	шлифо-	-		0,010**				
	вальная	Шлифовать ∅ 43,84	0,17	6300*	45	325	325	45
	(черновая)	Шлифовать торец	0,17	0,010** 6300*	45	70	70	45
		206/110	0,17	0,012**	73	70	/ 0	73
30	Плоско-	Шлифовать торец	0,15	0,015**	16	-	16	-
	шлифо-			32*3				
	вальная							

Продолжение таблицы 2.9

1	2	аолицы 2.9 3	4	5	6	7	8	9
35	Фрезерная	Фрезер. паз фрезой	5,8	0,08.16	85	338	315	79,1
33	жиндэгэнах	Ø 80 B=21,6		,				
		Фрезеровать паз фрезой Ø80 B=13,2	7,2.3	0,08.16	80	318	315	79,1
		Фрезеровать Т-обр. паз фрезой Ø22,2	11,3	0,08.8	70	1004	1000	59,7
		Фрезер. канавку фрезой Ø80 B=2	2	0,04.48	85	338	315	79,1
40	Фрезерная	Фрезер. паз фрезой Ø 80 B=51,6	6,7.3	0,08.16	65	258	250	62,8
		Фрезер. паз фрезой Ø 80 B=38,2	6,1.2	0,08.16	70	278	250	62,8
		Фрезер. канавку фрезой Ø80 B=2	2	0,04.48	85	338	315	79,1
		Сверлить Ø 21	10,5	0,35	32	485	500	32,9
		Зенкеровать Ø 21,5	0,25	0,50	20	296	315	21,2
		Развернуть Ø 21,8	0,15	0,80	14	204	200	13,7
50	Фрезерная	Фрезеровать паз В=11	6.2	0,06.4	24	694	630	21,7
		Сверлить \varnothing 20	10	0,35	32	509	500	31,4
		Фрезеровать Ø 16	5,6.2	0,08.6	26	517	500	25,1
		Фрезеровать Ø 6	5,6.2	0,05.4	22	1167	1000	18,8
		Сверлить \varnothing 7	3,5	0,15	26	1182	1000	22,0
		Сверлить \emptyset 7,6	3,8	0,15	26	1089	1000	23,8
		Зенкеровать Ø 8	0,2	0,3	14	557	500	12,5
		Сверлить Ø 13	6,5	0,3	29	710	630	25,7
		Сверлить Ø 9	4,5	0,25	26	920	800	22,6
		Нарезать резьбу М10	1,0	1,0	8,0	254	250	7,8
		Сверлить Ø 5,6	2,8	0,10	24	1364	1250	21,9
		Зенкеровать Ø 6	0,2	0,3	14	743	630	11,9
75	Ввнутри- шлифо-	Шлифовать \varnothing 110	0,08	5390* 0,004**	45	130	130	45
	вальная (чистовая)	Шлифовать ∅ 44	0,08	5390* 0,004**	45	325	325	45
		Шлифовать торец 206/110	0,08	5390* 0,006**	45	70	70	45
80	Коорди- натно- шлифо- вальная	Шлифовать пазы шири- ной 22	0,20	0,008* 10* ⁴	35	-	-	35
85	Коорди-	Шлифовать паз шириной 52	0,20	0,008** 10* ⁴	35	-	-	35
	натно- шлифо- вальная	Шлифовать Ø 22	0,10	0,005** 5* ⁴	35	-	-	35

^{*-}подача в мм/мин

^{**-}подача на врезание в мм/ход стола

 $^{*^3}$ -подача поперечная в мм/ход стола

 $^{*^4}$ -подача продольная в м/мин

2.7.3 Определение норм времени на все операции по методике [5]

Таблица 2.10 - Нормы времени

Mo		Та	Т-	Т	Тоб от	Т	Т	1	Т
№	Наименование оп	То	Тв	Топ	Тоб.от	Тп-з	Тшт	n	Тшт-к
ОП		МИН	МИН	МИН	МИН	МИН	МИН		МИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	Токарная (черно-	0,719	0,455	1,174	0,070	19	1,244	236	1,324
	вая)								
10	Токарная (черно-	1,534	0,444	1,978	0,118	19	2,096	236	2,176
	вая)								
15	Токарная (чистовая)	0,782	0,499	1,281	0,077	19	1,358	236	1,438
20	Токарная (чистовая)	1,542	0,481	2,023	0,121	25	2,144	236	2,250
25	Внутришлифов.	0,471	0,488	0,959	0,116	11	1,075	236	1,121
	(черновая)								
30	Плоскошлифоваль-	0,828	0,471	1,299	0,174	7	1,473	236	1,502
	ная								
35	Фрезерная	4,583	0,499	5,082	0,305	32	5,387	236	5,522
	1 1		ŕ	ŕ	,				,
40	Фрезерная	5,304	0,521	5,825	0,349	32	6,174	236	6,310
	r · · · ·	7- 7-	- ,-	, , , ,					
45	Сверлильная	2,053	0,499	2,552	0,153	28	2,705	236	2,824
		2,000	0,.,,		0,100	_0	2,7 00		2,02
50	Фрезерная	6,050	0,655	6,705	0,402	42	7,107	236	7,285
	- резерния	0,050	0,055	0,703	0,102	12	7,107	230	7,203
75	Внутришлифов.	0,491	0,638	1,129	0,131	11	1,260	236	1,307
,5	(чистовая)	0,171	0,050	1,127	0,131		1,200		1,507
80	Координатно-	3,240	0,888	4,128	0,580	12	4,708	236	4,759
00	•	3,240	0,000	4,120	0,360	12	4,700	230	4,739
0.5	шлифовальная	1.420	0.004	2 22 1	0.205	1.6	2.510	226	2.505
85	Координатно-	1,430	0,804	2,234	0,285	16	2,519	236	2,587
	шлифовальная								

3 Проектирование приспособления и режущего инструмента

3.1 Проектирование станочного приспособления

3.1.1 Анализ конструкции базового приспособления. Цели проектирования

Произведем описание конструкции и расчет фрезерного приспособления для обработки детали на фрезерной операции 035.

В отличии об базовых самоцентрирующих тисков с призматическими губками с зажимом заготовки за наружную поверхность, спроектируем специализированное приспособление с гидроприводом с зажимом заготовки за более точную пов. 6, являющуюся ОКБ.

3.1.2 Расчет усилия резания

Для расчета фрезерного приспособления необходимо определить главную составляющую силы резания P_{z_i} возникающую на лимитирующем переходе 1, при обработке пов. 39.

Главная составляющая силы резания:

$$P_{z} = \frac{10 \cdot C_{p} \cdot t^{x} \cdot S_{z}^{y} \cdot B^{u} \cdot z}{D^{q} \cdot n^{w}} \cdot K_{MP} , \qquad (3.1)$$

где C_P – табличный показатель; C_P = 68.2 [15,c.291];

t - припуск, мм;

 S_z - подача на зуб, мм/зуб;

В – обрабатываемый размер, мм;

z – количество режущих кромок инструмента;

D – диаметральный размер инструмента;

n - частота вращения шпинделя, об/мин;

x, y, u, q, w – табличные значения показателей; x= 0.86, y= 0.72, u= 1.0,

q=0.86, w=0 [15,c.291];

$$\mathbf{K}_{\mathrm{MP}} = \left(\frac{\sigma_{\mathrm{B}}}{750}\right)^{\mathrm{n}} , \qquad (3.2)$$

где n = 0.3 [15,c.264];

$$K_{MP} = (\frac{780}{750})^{0.3} = 1.01;$$

$$P_z = \frac{10 \cdot 68.2 \cdot 5,8^{0.86} \cdot 0.08^{0.72} \cdot 21,6^{1.0} \cdot 16}{80^{0.86} \cdot 315^0} \cdot 1,01 = 4043 \text{ H}.$$

3.1.3 Расчет усилия зажима

При обработке на деталь действует несколько сил. Сила резания стремиться сдвинуть заготовку, сила зажима стремиться удержать ее.

Схема приложения сил показана на рисуноке 3.1.

Из условия равновесия:

$$\Sigma M_o = 0 \tag{3.3}$$

$$P_z \cdot b = K \cdot W_z \cdot c \tag{3.4}$$

Тогда

$$W_z = K \cdot P_z \cdot b / c \tag{3.5}$$

где W_z - сила зажима

 $a,\,b$ — расстояние от центра отверстия до точек приложения сил

К - коэффициент запаса;




Рисунок 3.1 - Схема действий сил резания и сил зажима

Коэффициент запаса К [16,с.382]:

$$K = K_0 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_6 , \qquad (3.6)$$

где коэффициенты:

 K_0 – показатель обеспечивающий надежность. K_0 =1.5 [16,c.382];

 K_1 – учитывает изменение силы резания. K_1 =1.0 [16,c.382];

 K_2 — учитывающий изменение силы резания при изменении геометрии интрумента. K_2 =1.2 [16,c.383];

 K_3 – учитывает условия прерывистого резания. K_3 =1.2 [16,c.383];

 K_4 – учитывает стабильность силы зажима. K_4 = 1.0 [16,c.383];

 K_5 – учитывает удобство ручного 3M. K_5 = 1.0 [16,c.383];

 $K_6 = 1.0 [16, c.384].$

$$K=1,5\cdot1,0\cdot1,2\cdot1,2\cdot1,0\cdot1,0\cdot1,0=2,16$$

Если К<2,6, принимаем К=2,6

$$W_z = \frac{2,5 \cdot 4043 \cdot 65}{20} = 32849 \text{ H}.$$

Определяем требуемое усилие Q, с учетом выигрыша в силе от зажимного механизма:

$$Q = K_1 \cdot (1 + 3 \cdot a \cdot f / h)(l_1 / l) W_Z, \tag{3.7}$$

где K_1 = 1,1 [16, c. 153]

a - размер установочного элемента, мм; <math>a = 68

h – размер поверхности трения в корпусе, мм; h = 75

f – коэффициент трения между направляющей поверхностью кулачка и пазом корпуса патрона.

$$Q = 1,1 \cdot (1 + 3 \cdot 68 \cdot 0,1/75)(20/50) \cdot 32849 = 18384H$$

3.1.4 Выбор конструкции и расчет силового привода

В качестве привода принимаем гидроцилиндр двустороннего действия с рабочим давлением 2,5 МПа.

Определим диаметр поршня гидроцилиндра D, мм.

$$D = 1.13 \cdot \sqrt{\frac{Q}{p \cdot \eta}},\tag{3.8}$$

где р - рабочее давление, МПа;

 $\eta = 0,95$ -КПД привода

$$D = 1.13 \cdot \sqrt{\frac{18384}{2,5 \cdot 0.95}} = 99,4 \text{ MM}$$

Принимаем по ГОСТ 15608-81 D = 100 мм.

Xод кулачков: S = 2 мм

Xод поршня: Sп = 5 мм

3.1.5 Принцип работы приспособления

Приспособление работает следующим образом:

Заготовка устанавливается в кулачках 6 с упором в торец. При подаче масла в штоковую полость гидроцилиндра поршень 4 через винт 17 тянет втулку 8 вниз, рычаг 9 поворачивается на оси 10, подкулачники 5 с закрепленными на них сменными кулачками 6, которые зажимают заготовку. При подаче масла в поршневую полость гидроцилиндра поршень 4 отходит вверх, описанный выше цикл происходит в обратном направлении и заготовка разжимается.

3.2 Проектирование режущего инструмента

3.2.1 Анализ конструкции базового инструмента. Цели и задачи проектирования

Для выполнения токарных операций применяются инструменты с механическим креплением пластин.

При использовании таких резцов проявляется низкая надежность и как следствие низкая стойкость, сложность замены пластины.

3.2.2 Проектирование и расчет резца

Усовершенствование начнем с изменения способа крепления пластины, это

позволит решить указанные недостатки снизив вспомогательное время на операции.

- 3.2.2.1 Принимаем резец для контурного обтачивания. С геометрией: ϕ = 97^{0} принимаем трехгранную пластину.
 - 3.2.2.2 Основные размеры резца принимаем, как в базовом варианте:

h = 25 MM;

b=25 MM;

 $h_1 = 30 \text{ MM};$

L=115 MM

3.2.2.3 принимаем материалы: для корпуса – сталь 40X (твердость 40...45 HRCэ, оксидировать),

для пластины- твердый сплав Т15К6,

для винта - сталь 45 (головку винта термообработать до 32...37 HRCэ).

Остальные технические требования на резец принимаем по ГОСТ 266613-85.

3.2.2.4 Описание конструкции резца.

Резец токарный сборный с механическим креплением пластины 3 содержит державку 2, в резьбовые отверстия которой завинчены винты 5 и 4, которые служат для регулировки положения резца. Для закрепления пластины служит винт 1 с конической головкой, который при завинчивании давит своим коническим участком на конус пластины, прижимая ее к основанию и боковой стороне державки.

Чертеж инструмента представлен в графической части работы.

4 Безопасность и экологичность технического объекта

4.1 Конструктивно-технологическая характеристика объекта

Наименование технического объекта дипломного проектирования (технологический процесс, технологическая операция, технологическое или инженернотехническое оборудование, техническое устройство, приспособление, материальное вещество, технологическая оснастка, расходный материал) приводится в таблице 4.1

Таблица 4.1 - Технологический паспорт объекта

№ п/п	Технологический процесс	Технологиче- ская операция , вид выпол- няемых работ	Наименование должности ра- ботника, вы- полняющего технологический процесс, операцию	Оборудование, устрой- ство, приспособление	Материалы, ве- щества
1	Штамповка	Заготови- тельная опе- рация	Кузнец- штамповщик	Пресс КГШП	Металл
2	Точение	Токарная операция	Оператор стан- ка с ЧПУ	Токарно-винторезный станок ЧПУ AC16K25Ф3/1000	Металл, СОЖ
3	Фрезерование	Фрезерная операция	Оператор стан- ка с ЧПУ	Горизонтально- фрезерный станок с ЧПУ 6906ВМФ2 Многоцелевой верти- кальный станок с ЧПУ 2254ВМФ4.	Металл, СОЖ
4	Сверление	Сверлильная операция	Оператор стан- ка с ЧПУ	Вертикально- сверлильный станок с ЧПУ 2Р135Ф2-1	Металл, СОЖ
5	Внутреннее шлифование	Внутришли- фовальная операция	Шлифовщик	Торцевнутришлифо- вальный п/а 3К228В	Металл, СОЖ
6	Плоское шлифо- вание	Плоскошли- фовальная операция	Оператор стан- ка с ЧПУ	Плоскошлифовальный с ЧПУ 3Е711ВФ3-1	Металл, СОЖ
7	Координатное шлифование	Координатно- шлифоваль- ная операция	Оператор стан- ка с ЧПУ	Координатно- шлифовальный с ЧПУ 32К84СФ4	Металл, СОЖ

4.2 Идентификация производственно-технологических и эксплуатационных профессиональных рисков

Идентификацию производственно-технологических и эксплуатационных профессиональных рисков - опасных и /или вредных производственных факторов по ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация, источник этих факторов — оборудование, материал, вещество приводим в таблице 4.2

Таблица 4.2 – Идентификация профессиональных рисков

№ п/п	Производственно- технологическая и/или эксплуатаци- онно- технологическая операция, вид вы- полняемых работ	Опасный и /или вредный производственный фактор	Источник опасного и / или вредного производственного фактора
1	2	3	4
1	Заготовительная операция	Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов; повышенный уровень шума на рабочем месте, повышенный уровень вибрации	Пресс КГШП
2	Токарная операция	Движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; предвигающиеся изделия, заготовки; фиброгенное воздействие (пыль и загазованность); повышенный уровень шума на рабочем месте, повышенный уровень вибрации, токсические, раздражающие (СОЖ)	Токарно-винторезный станок AC16K25Ф3/1000
3	Фрезерная опера- ция	Движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; предвигающиеся изделия, заготовки; фиброгенное воздействие (пыль и загазованность); повышенный уровень шума на рабочем месте, повышенный уровень вибрации, токсические, раздражающие (СОЖ)	Горизонтально- фрезерный станок с ЧПУ 6906ВМФ2 Многоцелевой верти- кальный станок с ЧПУ 2254ВМФ4
4	Сверлильная операция	Движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; предвигающиеся изделия, заготовки; фиброгенное воздействие (пыль и загазованность); повышенный уровень шума на рабочем месте, повышенный уровень вибрации, токсические, раздражающие (СОЖ)	Вертикально- сверлильный станок с ЧПУ 2Р135Ф2-1

Продолжение таблицы 4.2

1	2	3	4
5	Внутришлифоваль-	Движущиеся машины и механизмы; подвижные части	Торцевнутришлифо-
	ная операция	производственного оборудования; предвигающиеся изде-	вальный п/а 3К228В
	Плоскошлифоваль-	лия, заготовки; фиброгенное воздействие (пыль и абра-	Плоскошлифовальный
	ная операция	зивная стружка, металлическая пыль); повышенный уро-	с ЧПУ 3Е711ВФ3-1
	Координатно-	вень шума на рабочем месте, повышенный уровень виб-	Координатно-
	шлифовальная опе-	рации, токсические, раздражающие (СОЖ)	шлифовальный с ЧПУ
	рация		32К84СФ4

4.3 Методы и технические средства снижения профессиональных рисков

В данном разделе необходимо подобрать и обосновать используемые организационно-технические методы и технические средства (способы, устройства) защиты, частичного снижения, или полного устранения опасного и/или вредного производственного фактора.

Таблица 4.3 – Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных производственных факторов

№ п/п	Опасный и / или вредный производственный фактор	Организационные методы и технические средства защиты, снижения, устранения опасного и / или вредного производственного фактора	Средства индивиду- альной защиты ра- ботника
1	2	3	4
1	Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов	Ограждение оборудования	Краги для металлур- га
2	Движущиеся машины и ме- ханизмы	Соблюдение правил безопасности выполнения работ	Каска защитная, оч-ки защитные
3	Подвижные части производ- ственного оборудования; предвигающиеся изделия, заготовки	Ограждение оборудования	Каска защитная, оч- ки защитные

Продолжение таблицы 4.3

1	2	3	4
4	Фиброгенное воздействие	Применение приточно-	Респиратор
	(пыль и загазованность, абра-	вытяжной вентиляции	
	зивная стружка, металличе-		
	ская пыль)		
5	Токсические, раздражающие	Применение приточно-	Респиратор, перчатки
	(СОЖ)	вытяжной вентиляции, огражде-	
		ние оборудования, защитный	
		экран	
6	Повышенный уровень шума	Наладка оборудования, уве-	Беруши, наушники
	на рабочем месте, повышен-	личение жесткости оборудо-	
	ный уровень вибрации	вания для уменьшения резо-	
		нансных колебаний, исполь-	
		зование материалов способ-	
		ных поглощать колебания	

4.4 Обеспечение пожарной и техногенной безопасности рассматриваемого технического объекта (производственно-технологических эксплуатационных и утилизационных процессов)

В данном разделе проводится идентификация потенциального возникновения класса пожара и выявленных опасных факторов пожара с разработкой технических средств и/или организационных методов по обеспечению (улучшению) пожарной безопасности технического объекта (производственнотехнологического и инженерно-технического оборудования, произведенной продукции, используемых сырьевых материалов, а также должны быть указаны реализующиеся пожаробезопасные характеристики произведенных технических объектов в процессах их эксплуатации (хранения, конечной утилизации по завершению жизненного цикла).

4.4.1 Идентификация опасных факторов пожара

Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие классы:

1) пожары, связанные с горением твердых горючих веществ и конструкци-

онных материалов (А);

- 2) пожары, связанные с воспламенением и горением жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (В);
 - 3) пожары, связанные с воспламенением и горением газов (С);
 - 4) пожары, связанные с воспламенением и горением металлов (D);
- 5) пожары, связанные с воспламенением и горением веществ и материалов электроустановок, находящихся под электрическим напряжением (Е);
 - 6) пожары радиоактивных веществ материалов и радиоактивных отходов (F).

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и материальное имущество, относятся:

- 1) пламя и искры;
- 2) тепловой поток;
- 3) повышенная температура окружающей среды;
- 4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
 - 5) пониженная концентрация кислорода;
 - б) снижение видимости в дыму (задымленных пространственных зонах).
 - К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
- 1) образующиеся в процессе пожара осколки, части разрушившихся строительных зданий, инженерных сооружений, транспортных средств, энергетического оборудования, технологических установок, производственного и инженернотехнического оборудования, агрегатов и требопроводных нефте-газоамиакопроводов, произведенной и/или хранящейся продукции и материалов и иного имущества;
- 2) образующиеся радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных пожаром технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества, горящего технического объекта;
- 3) вынос (замыкание) высокого электрического напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
 - 4) опасные факторы взрыва, возникающие вследствие происшедшего пожара;
 - 5) термохимические воздействия используемых при пожаре огнетушащих

веществ на предметы и людей.

По результатам выполненной идентификации опасных факторов пожара оформляется таблица 4.4.

Таблица 4.4 – Идентификация классов и опасных факторов пожара

No	Участок,			Опасные	Сопутствующие про-
	подразделе-	Оборудование	Класс пожара	факторы	явления факторов по-
п/п	ние			пожара	жара
1	2	3	4	5	6
1	Кузнечный	Пресс КГШП	Пожары, свя-	Пламя и	Вынос (замыкание)
	участок		занные с вос-	искры; теп-	высокого электриче-
			пламенением и	ловой по-	ского напряжения на
			горением ме-	ток	токопроводящие части
			таллов (D)		технологических уста-
					новок, оборудования,
					агрегатов, изделий и
					иного имущества
2	Участок	Токарно-винторезный	Пожары, свя-	Пламя и	Вынос (замыкание)
	лезвийной	станок ЧПУ	занные с вос-	искры	высокого электриче-
	обработки	АС16К25Ф3/1000	пламенением и		ского напряжения на
		Горизонтально-	горением жид-		токопроводящие части
		фрезерный станок с	костей или		технологических уста-
		ЧПУ 6906ВМФ2 Многоцелевой верти-	плавящихся		новок, оборудования,
		кальный станок с	твердых ве-		агрегатов, изделий и
		ЧПУ 2254ВМФ4	ществ и мате-		иного имущества
		Вертикально-	риалов (В)		
		сверлильный станок с			
		ЧПУ 2Р135Ф2-1			
3	Участок	Торцевнутришлифо-	Пожары, свя-	Пламя и	Вынос (замыкание)
	абразивной	вальный п/а 3К228В	занные с вос-		высокого электриче-
	обработки	Плоскошлифоваль-	пламенением и	попры	ского напряжения на
	оориоотки	ный с ЧПУ	горением жид-		токопроводящие части
		3E711BΦ3-1	костей или		технологических уста-
		Координатно-	плавящихся		новок, оборудования,
		шлифовальный с ЧПУ	твердых ве-		агрегатов, изделий и
		32К84СФ4	ществ и мате-		иного имущества
			риалов (В)		J 1

4.4.2 Разработка технических средств и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности технического объекта (ВКР)

Технические средства обеспечения пожарной безопасности приводятся в таблице 4.5

Таблица 4.5 - Технические средства обеспечения пожарной безопасности.

Пер-		Стацио-			Средства	Поморин ій	Пожар-
вичные	Мобиль-	нарные			индивиду-	Пожарный	ные сиг-
сред-	ные	установ-	Средства	Пожарное	альной	инструмент	нализа-
ства	средства	ки си-	пожарной	оборудо-	защиты и	(механизиро-	ция,
пожа-	пожаро-	стемы	автоматики	вание	спасения		связь и
роту-	тушения	пожаро-			людей при	механизиро- ванный)	оповеще-
шения		тушения			пожаре	ванныи)	ние
Огне-	Пожар-	Обору-	Приборы	Напорные	Веревки	Ломы, багры,	Автома-
туши-	ные ав-	дование	приемно-	пожарные	пожарные,	топоры, лопа-	тические
тели,	томоби-	для пен-	контрольные	рукава,	карабины	ты, комплект	извеща-
внут-	ли,	ного	пожарные,	рукавные	пожарные,	диэлектриче-	тели
ренние	пожар-	пажаро-	технические	разветвле-	респира-	ский	
пожар-	ные	тушения	средства	ния	торы, про-		
ные	лестни-		оповещения		тивогазы		
краны,	цы		и управления				
ящики с			эвакуацией				
песком			пожарные				

4.4.3 Организационные (организационно-технические) мероприятия по предотвращению пожара

В данном разделе разрабатываются организационные (организационнотехнические) мероприятия по предотвращению возникновения пожара или опасных факторов способствующих возникновению пожара (таблица 4.6).

Таблица 4.6 — Организационные (организационно-технические) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Наименование техно- логического процесса, оборудования техни- ческого объекта	Наименование видов реализуе- мых организационных (органи- зационно-технических) меро- приятий	Предъявляемые требования по обеспечению пожарной безопасности, реализуемые эффекты
Фрезерная операция	Контроль за правильной экс-	Проведение противопожарных ин-
Горизонтально- фрезерный станок с ЧПУ 6906ВМФ2 Многоцелевой верти- кальный станок с ЧПУ 2254ВМФ4	плуатацией оборудования, содержание в исправном состоянии оборудования, проведение инструктажа по пожарной опасности, применение автоматических устройств обнаружения, оповещения и тушения пожаров	структажей, запрет на курение и применение открытого огня в недозволенных местах, соблюдение мер пожарной безопасности при проведении огневых работ, применение средств пожаротушения, применение средств пожарной сигнализации и средств извещения о пожаре

4.5 Обеспечение экологической безопасности рассматриваемого технического объекта

В данном разделе проводится идентификация негативных (вредных, опасных) экологических факторов, возникающих при реализации технологического процесса. Разрабатываются конкретные технические и организационнотехнические мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия на окружающую среду производимом данным техническим объектом в процессе его производства, технической эксплуатации и конечной утилизации по завершению его жизненного цикла.

4.5.1 По виду реализуемого производственно-технологического процесса, и осуществляемой функциональной эксплуатацией техническим объектом - необходимо провести идентификацию негативных экологических факторов, результаты которой отражены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Идентификация экологических факторов технического объекта

	Структурные со-			
	ставляющие техни-			Воздействие техни-
	ческого объекта,			ческого объекта на
	технологического	Воздействие	Dagway amaya may	литосферу (почву,
Наименова-	процесса (производ-	технического	Воздействие тех-	растительный по-
	ственного здания	объекта на	нического объекта	кров, недра) (обра-
ние техниче-	или сооружения по	атмосферу	на гидросферу	зование отходов,
	функциональному	(вредные и	(образующие	выемка плодород-
та, техноло-	назначению, техно-	опасные вы-	сточные воды,	ного слоя почвы,
гического	логические опера-	бросы в окру-	забор воды из ис-	отчуждение земель,
процесса	ции, оборудование),	жающую сре-	точников водо- снабжения)	нарушение и за-
	энергетическая	ду)	снаожения)	грязнение расти-
	установка транс-			тельного покрова и
	портное средство и			т.д.)
	т.п.			
Фрезерная	Горизонтально-	Пыль стальная	Взвешенные ве-	Основная часть от-
операция	фрезерный станок с		щества, нефте-	ходов хранится в
	ЧПУ 6906ВМФ2		продукты, СОЖ	металлических кон-
	Многоцелевой вер-		1,0 3	тейнерах емкостью
	тикальный станок с			1,0 m ³
	ЧПУ 2254ВМФ4			1,0 M

4.5.2 Разработка мероприятий по снижению негативного антропогенного воздействия на окружающую среду рассматриваемого технического объекта (ВКР) согласно нормативных документов (таблица 4.8).

Таблица 4.8 – Разработанные организационно-технические мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия технического объекта на окружающую среду.

Наименование технического	Фрезерование	
объекта	Трезорозиние	
1	2	
Мероприятия по снижению негативного	Применение «сухих» механических пылеуло-	
антропогенного воздействия на атмосфе-	вителей	
py		
Мероприятия по снижению негативного	Переход предприятия на замкнутый цикл во-	
антропогенного воздействия на гидро-	доснабжения	

сферу	
Продолжение таблицы 4.8	
1	2
Мероприятия по снижению негативного	Соблюдении правил хранения, периодично-
антропогенного воздействия на литосфе-	сти вывоза отходов на захоронение
py	

4.6 Заключение по разделу «Безопасность и экологичность технического объекта»

В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» приведена характеристика технологического процесса изготовления корпуса клинового патрона, перечислены технологические операции, должности работников, производственно-техническое и инженерно-техническое оборудование, применяемые сырьевые технологические и расходные материалы, комплектующие изделия и производимые изделия.

Проведена идентификация профессиональных рисков по осуществляемому технологическому процессу изготовления о корпуса клинового патрона, выполняемым технологическим операциям, видам производимых работ.

Разработаны организационно-технические мероприятия, включающие технические устройства снижения профессиональных рисков, подобраны средства индивидуальной защиты для работников.

Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технического объекта. Проведена идентификация класса пожара и опасных факторов пожара и разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной безопасности. Разработаны средства, методы и меры обеспечения пожарной безопасности. Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на техническом объекте.

Идентифицированы экологические факторы и разработаны мероприятия по обеспечению экологической безопасности на техническом объекте.

5 Экономическая эффективность работы

Задача раздела – технико-экономическое сравнение двух вариантов технологического процесса (базового и проектного) и определение экономической эффективности проектируемого варианта.

Для выполнения данного раздела необходимо краткое представление изменений по сравниваемым операциям, чтобы экономически обосновать их эффективность. Основные отличия между вариантами представлены в качестве таблицы 5.1.

Таблица 5.1 – Краткая сравнительная характеристика операций по вариантам

Базовый вариант	Проектируемый вариант
Программа выпуска — 10000шт. Деталь — корпус клинового патрона Метод получения заготовки — штамповка Материал — сталь $20 \text{X} \Gamma \text{OCT} 4543\text{-}71$ Масса детали — $M_{\mathcal{A}} = 11,5 \text{кг.}$ Масса заготовки — $M_3 = 18,7 \text{кг.}$	
Операция 025 – Токарная тонкая	Операция 025 – Внутришлифовальная черновая
Получистовая обработка отверстия и базовых торцов производится тонким точением. Оборудование — токарно-винторезный станок с ЧПУ $16A20\Phi3$. Оснастка — цанговый патрон Инструмент: 1 пер. резец-вставка токарный для контурного точения. Пластина 3 -хгранная $T30K4$; $To=1,365$ мин 2 пер. резец-вставка токарный расточный. Пластина 3 -хгранная, $T30K4$ $To=1,296$ мин $T_O=3,096$ мин	
$T_{I\!I\!I\!T}$ = 3,696 мин	$T_O = 0.383$ мин $T_{IIIT} = 1.417$ мин
Тип производства – серийный Условия труда – нормальные.	,

Форма оплата труда – повременно-премиальная.

Представив краткое описание предлагаемых изменений, рассчитаем капитальные вложения в проектируемый вариант технологического процесса, для этого будем использовать специальную методику [10], согласно которой данная величина составляет $K_{BB,\Pi P}=231773,1\,$ руб. Эти денежные средства потребуются нам на приобретение оборудования, оснастки, инструмента, затрат на проектирование и других затрат, необходимых для осуществления предложенных изменений.

Далее согласно методике расчета себестоимости [10], определим технологическую себестоимость, которая зависит от материала заготовки, заработной платы, начисления на нее и расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. Учитывая то, что метод получения заготовки и ее материал по вариантам не изменились, поэтому расчет технологической себестоимости будем осуществлять без затрат на материал, т.к. эти значения не окажут влияния на конечный результат. Сравнительная структура технологической себестоимости изготовления детали по сравниваемым вариантам представлена на рисунках 5.1 и 5.2.




Рисунок 5.1 – Структура технологической себестоимости выполнения операции 025 по базовому варианту




Рисунок 5.2 – Структура технологической себестоимости выполнения операции 025, по проектному варианту

На базе полученных данных и с применением методики составления калькуляции полной себестоимости [10] мы рассчитываем ее значения для выполнения операции 025. Согласно расчетам по базовому варианту полная себестоимость без учета затрат на материал, как обосновывалось ранее, составила 43,08 руб.; а по проектному варианту — 13,64 руб.

Далее проведем экономическое обоснование предложенных изменений. Для этого будем использовать методику расчета показателей экономической эффективности [10], согласно которой мы получаем следующие данные.

$$\Pi_{\text{P.OW}} = \Theta_{\text{yr}} = \mathbf{C}_{\text{пол } \mathbf{A}\text{A3}} - C_{\text{пол } \mathbf{P}} \Pi_{\Gamma}$$

$$(5.1)$$

$$\Pi_{\text{P.OK}} = \Im_{\text{yr}} = 43,08 - 13,64 \ge 10000 = 294400 \text{ py6.}$$

$$H_{\Pi P H b} = \Pi_{P,O K} \cdot K_{HAJI} \tag{5.2}$$

 $H_{\text{IIPMS}} = 294400 \cdot 0.2 = 58880 \text{ py6}.$

$$\Pi_{P,UMCT} = \Pi_{P,OW} - H_{\Pi PMB} \tag{5.3}$$

 $\Pi_{P,YUCT} = 294400 - 58880 = 235520$ py6.

$$T_{\text{OK.PACY}} = \frac{K_{\text{BB.\PiP}}}{\Pi_{\text{P.YMCT}}} + 1, \tag{5.4}$$

$$T_{OK,PAC^{\mathrm{U}}} = \frac{231773,1}{235520} + 1 = 1,98 = 2$$
года

$$\Pi_{\text{диск.обіц}} = \Pi_{\text{P.ЧИСТ.ДИСК}}(T) = \sum_{1}^{T} \Pi_{\text{P.ЧИСТ}} \cdot \frac{1}{(1+E)^{t}},$$
(5.5)

$$\Theta_{\text{ИНТ}} = \Psi \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} = \mathcal{I}_{\text{ОБЩ.ДИСК}} - \mathcal{K}_{\text{ВВ.ПР}}$$
 (5.6)

 $\Theta_{\text{инт}} = \text{ЧДД} = 288276,5 - 231773,1 = 56503,4$ руб.

$$ИД = \frac{\mathcal{L}_{\text{ОБЩ.ДИСК}}}{K_{\text{ВВ.ПР}}} pyб.$$
 (5.7)

$$MJI = \frac{288276,5}{231773,1} = 1,24 \frac{py\delta.}{py\delta.}$$

Предлагаемые изменения по операции 025 технологического процесса, можно считать экономически обоснованными. Данное заключение делаем основываясь, во-первых, на том, что достигнуто снижение себестоимости выполнения данной операции на 68,4%. А во вторых, интегральный экономический эффект от изменений, согласно расчетам, составил 56503,4 руб., что подтверждает эффективность работы.

Заключение

При выполнении выпускной квалификационной работы были получены следующие результаты:

- разработан новый технологический процесс изготовления детали в условиях среднесерийного производства.
- разработана заготовка, полученная методом штамповки на КГШП с припусками, рассчитанными аналитическим методом;
- применено высокопроизводительное оборудование станки с ЧПУ, автоматы и полуавтоматы;
- применена высокопроизводительная оснастка с механизированным приводом;
- применен высокопроизводительный комбинированный инструмент с износостойкими покрытиями;
- применен на фрезерных операциях поворотный глобусный стол с возможностью поворота на угол 45°, что позволяет вместо двух установов производить обработку на одном;
- применен на координатно-шлифовальных операциях поворотный глобусный стол с поворотом на угол 90°, что позволяет вместо двух установов производить обработку на одном;
- для обработки отверстий на фрезерной оп. 050 применили станок 2254ВМФ4 с инструментальным магазином на 30 инструментов, что позволит обработать все отверстия с одного установа на одной операции.
- вместо ручной слесарной операции применили электрохимическую, что позволило существенно снизить штучное время
- при шлифовании в качестве материала круга применен сложнолегированный электрокорунд 91A, дающий наивысшие показатели качества и производительности;
- спроектирован резец токарный сборный с механическим креплением режущей пластины, применение которого позволит сократить время замены режущей пластины и повысить надежность крепления режущей пластины;

- спроектировано фрезерное приспособление с механизированным приводом.

Изменения, внесенные в техпроцесс изготовления детали позволили достичь основных целей работы, обеспечить заданный объем выпуска деталей, снизить себестоимость ее изготовления и повысить качество изготовления по сравнению с базовым вариантом технологического процесса.

Экономический эффект от внедрения данных мероприятий составит 56503,4 рублей.

Список используемой литературы

- 1 Барановский, Ю.В. Режимы резания металлов. Справочник [Текст] / Ю.В. Барановский, Л.А. Брахман, А.И. Гдалевич [и др.]; под ред. А.Д. Корчемкина. М.: НИИТавтопром, 1995. 456 с., 5000 экз.
- 2 Белоусов, А.П. Проектирование станочных приспособлений [Текст]: Учеб пособие для учащихся техникумов. / А.П. Белоусов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высш.школа, 1980. 240 с.
- 3 Боровков, В.М. Разработка и проектирование чертежа штамповки. Метод. Указания [Текст] / В.М. Боровков, Тольятти, ТГУ, 2013 - 10 с.
- 4 Боровков, В.М. Экономическое обоснование выбора заготовки при проектировании технологического процесса. Метод. Указания [Текст] / В.М. Боровков, Тольятти, ТГУ, 2013 16 с.
- 5 Горбацевич, А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения [Текст]: Учебное пособие для вузов. / А.Ф. Горбацевич, В.А. Шкред. 5-е издание, стереотипное. Перепечатка с 4-го издания 1983 г. М.: ООО ИД «Альянс», 2007. 256 с., 1000 экз. ISBN 978-5-903034-08-6.
- 6 Гордеев, А.В. Выбор метода получения заготовки. Метод, указания [Текст] / А.В. Гордеев, Тольятти, ТГУ, 2004.-9 с.
- 7 Горина, Л.Н. Раздел выпускной квалификационной работы «Безопасность и экологичность технического объекта». Уч.-методическое пособие. [Текст] / Л.Н. Горина, Тольятти: изд-во ТГУ, 2016. –33 с.
- 8 ГОСТ 7505-89. Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски [Текст]. Взамен ГОСТ 7505-74; введ. 1990-01-07. М.: Издво стандартов, 1990.-86 с.
- 9 Добрыднев, И.С. Курсовое проектирование по предмету "Технология машиностроения" [Текст]: Учеб. пособие для техникумов по специальности "Обработка металлов резанием" / И.С. Добрыднев. М: Машиностроение, 1985. 184 с., ил., 75000 экз.
- 10 Зубкова, Н.В. Методическое указание к экономическому обоснованию курсовых и дипломных работ по совершенствованию технологических процессов механической обработки деталей (для студентов специальностей 120100) [Текст]/

Н.В. Зубкова, - Тольятти: ТГУ, 2015, 46 с..

11 Михайлов, А.В. Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта по специальности 151001 Технология машиностроения по дисциплине «Технология машиностроения» / А.В. Михайлов, — Тольятти, ТТК, 2008. - 75 с.

12 Нефедов, Н.А. Дипломное проектирование в машиностроительных техникумах [Текст]: Учеб. пособие для техникумов. / Н.А. Нефедов. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Высш. Школа, 1986. – 239 с., ил., 10000 экз.

13 Нефедов, Н.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту [Текст]: Учеб. пособие для техникумов по предмету "Основы учения о резании металлов и режущий инструмент". / Н.А.. Нефедов. 5-е изд. перераб. и доп - М.: Машиностроение, 1990.- 448 с. ил., - ISBN 5-217-01018-5.

14 Справочник технолога - машиностроителя [Текст]: в 2-х т. Т. 1 / А.М.Дальский [и др.]; под ред. А.М. Дальского [и др.]. - 5-е изд., исправл. - М: Машиностроение-1, 2003. – 912 с., ил., – ISBN 5-94275-013-0 (общ.).

15 Справочник технолога - машиностроителя [Текст]: в 2-х т. Т. 2 / А.М.Дальский [и др.]; под ред. А.М. Дальского [и др.]. - 5-е изд., исправл. - М: Машиностроение-1, 2003. – 944 с., ил., – ISBN 5-94275-013-0 (общ.).

16 Станочные приспособления: Справочник [Текст] В 2-х т. Т. 1./ Б.Н. Вардашкин [и др.]; под ред. Б.Н. Вардашкина, А.А. Шатилова; - М.: Машиностроение, 1984, - 592 с., ил.

17 Таймингс, Р. Машиностроение. Режущий инструмент. Карманный справочник. Пер. с англ. 2-е изд. Стер./ Р. Таймингс, – М.: Додэка-XXI, 2008, - 336 с.

18 Ткачук, К.Н. Безопасность труда в промышленности / К.Н. Ткачук [и др.] – К. Техника, 1982, 231 с.

Приложения

- 1. Маршрутная карта технологического процесса.
- 2. Операционные карты.
- 3. Спецификация к чертежу станочного приспособления.
- 4. Спецификация к чертежу режущего инструмента.

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1


																	_				001 3.1			
n.e.					_		_										\vdash	$\vdash \vdash$			—	-		\dashv
Дубл. Взам.	\rightarrow		+		+		\dashv					_	_			$\overline{}$	+	$\vdash \vdash$			\vdash	\dashv		\dashv
Подп.	$\overline{}$		\dashv		+		+							\dashv		+	+	\vdash				\neg		\neg
																	\top				$\overline{}$			\neg
Разра	б.	Ромаши	Н								П						•							┑
Пров.		Щипано	6			\Box			TI	V						- 1				l				
<u> </u>				-		\rightarrow																		ᅴ
Н. Кон	mp.	Виткал	06			\dashv			ı			K	орпус	: кли	нового	патро	на				1 1		1 1	
-	_	ь 20X	ГОСТ	4543	-71																			╛
	_	од	EB	MJ	_	EH	H.pa	x /	ким	Код з	azon	п П	оофи	пьии	размер	ы	ΚД	-	ИЗ	Т				┨
M02	-	-	166	11			11.00	_	0.61	4121		_			1,6x76,		1		18,7	1				⊣
	<u> </u>	1=		_					,					~										\dashv
$\overline{}$	цех У		Опер.		•		ание оп	•	IU		1 =			V.CT		означен		_			_	_	_	ᅴ
Б	 				ние с	оборус	ования			СМ		юф.	Р	УТ	KP	коид	EH	ОП	Кш	m	Тпз.		Twm	늬
01A	XXXX	xx	005 4	4110	To	карна	я И	ОΤИ	1 37.1	101.70	034-9	93												ᅬ
02Б	39114	18XXX		AC1	16K2	5Φ3/1	000			2	15	929	411	1P	1	1	1	236	6	1	19		1,2	44
04A	XXXX	XX (010 4	4110	To	карна	я И	ОΤИ	1 37.1	101.70	034-9	93												\Box
05Б	39114	18XXX		AC1	16K2	5Φ3/1	000			2	159	929	411	1P	1	1	1	236	6	1	19		2,0	96
07A	XXXX	XX (015	4110	To	карна	я И	отν	1 37.1	101.70	034-9	93												
08Б	39114	18XXX		AC1	16K2	5Φ3/1	000			2	159	929	411	1P	1	1	1	236	6	1	19		1,3	58
10A	XXXX	XX ()20 4	4110	To	карна	я И	оти	37.1	01.70	34-9	3												\Box
115	39114	18XXX		AC1	16K2	5Φ3/1	000			2	159	929	411	1P	1	1	1	236	6	1	25		2,1	44
13A	XXXX	XX (25 4	132	Шли	ифова	льная	И	от и	37.1	01.74	419-8	35											
14Б	38132	2XXX			3 <i>k</i>	(227B				2	188	373	411	1P	1	1	1	236	1		11		1,0	75
MK																								


ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 Дубл. Взам. Подп. цех Уч. РМ Опер. Код, наименование операции Обозначение документа Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт Тпз. Twm. 01A XXXXXX 030 4130 Шлифовальная ИОТ И 37.101.7419-85 7 025 38132XXX 3E711BΦ3-1 2 18873 411 1P 1 236 1.473 03 04А ХХХХХХ 035 4260 Фрезерная ИОТ И 37.101.7026-89 05E 3816XXX 2 18632 411 1P 1 32 5,387 6906BMФ2 236 07A XXXXXX 040 4260 Фрезерная ИОТ И 37.101.7026-89 085 3816XXX 6906BMФ2 6,174 18632 411 1P 1 236 32 10A XXXXXXX 045 4121 Сверлильная ИОТ И 37.101.7111-89 115 391213XXX 2 17335 411 1P 1 2,705 2P135Φ2-1 236 28 13A XXXXXX 050 4260 Фрезерная ИОТ И 37.101.7026-89 145 3816XXX 2254ВМФ4 2 18632 411 1P 1 236 7,107 1 1 1 42 16A XXXXXX 055 0100 Слесарная ИОТ И 37.101.7136-90 175 391758XXX 4407 18 MK

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 Дубл. Взам. цех Уч. РМ Опер. Код, наименование операции Обозначение документа СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН Код, наименование оборудования ОП Кшт Тпз. Twm. 01A XXXXXX 060 0130 Моечная 375698XXX KMM 03 04A XXXXXX 065 0200 Контрольная 06А ХХХХХХ 070 0511 Термическая 08A XXXXXX 075 4132 Шлифовальная ИОТ И 37.101.7419-85 095 38132XXX 18873 411 1P 1 236 1,260 3K228B 11 11A XXXXXX 080 4130 Шлифовальная ИОТ И 37.101.7419-85 125 38132XXX 2 18873 411 1P 1 4,708 32K84CФ4 236 12 14A XXXXXX 085 4130 Шлифовальная ИОТ И 37.101.7419-85 155 38132XXX 18873 411 1P 1 236 2,519 32K84CФ4 1 16 17A XXXXXX 090 0130 Моечная 185 375698XXX KMM


ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 Дубл. Взам. Подп. цех Уч. РМ Опер. Код, наименование операции Обозначение документа СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт Код, наименование оборудования Тпз. Twm. 01A XXXXXX 095 0200 Контрольная 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 MK

															-	гост з	3.1404	-86 Форма 3
n.e.				_													-	
Дубл. Взам.	\rightarrow		-	\dashv	ı				$\overline{}$	$\overline{}$		⊢	\vdash				\dashv	
Подп.																		
Разра	ю.	Ромашин																
Пров.		Щипанов		+	ТГУ										l			
							V	200000		200 50	mno				_	Цех	Уч.	РМ Опер
Н. Кон		Виткалов		\vdash	1			орпус к			прона					ᆫ		015
	Н	Наименование операц		-	Материал		_	вердост	_	МД	\vdash			ь и разм			M.	
<u> </u>		4110 Токарная			ь 20X ГОСТ 45		1 .	220 HB	166		Щ,			1,6x76,	9		18	,/ 1
—	• • •	удование, устройст		06	означение програми	Mbl	+	То	Te	_	шз		ım		1/6	сож		
	,	AC16K25Φ3/100	00		XXXXXX		(0,719	0,455) 1	9	1,2	244		У	крино)JI- 7	
Р							ПИ	D un	и В	L	t		i		S		n	V
01								М	1	ММ	M	1М		М	м/об	об/м	иин	м/мин
O02	 Yc 	становить и сн	ять загог	повку														
T03	3961	111XXX- патрон	і 3-х кулач	ковый														
	-				2													
O04	2. To	очить поверхн.,	выдерж. ј	разм. 1-2		T15K	6.3	93120X	XX- III	эблон	ГОСТ	903	8-83	-				
O04 T05	2. To 3921	очить поверхн., 110XXX- резец-в	выдерж. ј вставка 2	разм. 1- 5х25 ОС	Т 2.И. 10.1-83 Т	Г15K	6; 3	93120X	XX- wa	аблон	ГОСТ	903	8-83					
O04 T05 T06	2. To 3921	очить поверхн.,	выдерж. ј вставка 2	разм. 1- 5х25 ОС	Т 2.И. 10.1-83 Т										0.25		500	224/470
O04 T05 T06 P07	2. To 3921 3931	очить поверхн., 110XXX- резец-в 120XXX- калибр-	выдерж. ј вставка 23 -скоба ГО	разм. 1- 5x25 ОС СТ 2216	T 2.И. 10.1-83 Т -84;			93120X 206,9/1		аблон 53	ΓΟCΤ 0,4		88-83		0,25		500	324/170
O04 T05 T06 P07 O08	2. To 3921 3931 5. Pa	очить поверхн., 110XXX- резец-в 120XXX- калибр- асточить отв.,	выдерж. ј вставка 29 -скоба ГО выдерж. ј	разм. 1-; 5x25 ОС СТ 2216 разм. 3-	:Т 2.И. 10.1-83 Т -84; 15	Х	X 2	206,9/1	08,6	53	0,4	45	1		0,25	ć	500	324/170
O04 T05 T06 P07 O08 T09	2. To 3921 3931 5. Pa 3921	очить поверхн., 110ХХХ- резец-в 120ХХХ- калибр- асточить отв., 110ХХХ- резец-в	выдерж. р сставка 23 -скоба ГОО выдерж. р сставка ра	разм. 1-2 5x25 ОС СТ 2216 разм. 3- асточно	T 2.И. 10.1-83 Т -84; 15 ой ОСТ 2.И. 10.	Х	X 2	206,9/1	08,6	53	0,4	45	1		0,25	5	500	324/170
O04 T05 T06 P07 O08 T09	2. To 3921 3931 5. Pa 3921	очить поверхн., 110XXX- резец-в 120XXX- калибр- асточить отв.,	выдерж. р сставка 23 -скоба ГОО выдерж. р сставка ра	разм. 1-2 5x25 ОС СТ 2216 разм. 3- асточно	T 2.И. 10.1-83 Т -84; 15 ой ОСТ 2.И. 10.	Х	X 2	206,9/1	08,6	53	0,4	45	1		0,25	Š	500	
O04 T05 T06 P07 O08 T09 T10 P11	2. To 3921 3931 5. Pa 3921	очить поверхн., 110ХХХ- резец-в 120ХХХ- калибр- асточить отв., 110ХХХ- резец-в	выдерж. р сставка 23 -скоба ГОО выдерж. р сставка ра	разм. 1-2 5x25 ОС СТ 2216 разм. 3- асточно	T 2.И. 10.1-83 Т -84; 15 ой ОСТ 2.И. 10.	X 1-83	X 2	206,9/1	08,6 1120XX	53	0,4 блон I	45	1	38-83;	0,25		630	324/170
O04 T05 T06 P07 O08 T09 T10	2. To 3921 3931 5. Pa 3921	очить поверхн., 110ХХХ- резец-в 120ХХХ- калибр- асточить отв., 110ХХХ- резец-в	выдерж. р сставка 23 -скоба ГОО выдерж. р сставка ра	разм. 1-2 5x25 ОС СТ 2216 разм. 3- асточно	T 2.И. 10.1-83 Т -84; 15 ой ОСТ 2.И. 10.	1-83 X	T5K	206,9/10 10; 393	08,6 120XX ,5	53 'X- ша	0,4 блон 0,	45 ГОС	1 T 90:	38-83;				








ГОСТ 3.1404-86 Форма 2а Взам. ΠИ D или В L t n мм мм мм мм/об об/мин м/мин 02T 391267XXX- Сверло спиральное Ø 4 ГОСТ 10902-77, Р6М5К5, 493120XXX- шаблон ГОСТ 9038-83; 393120XXX- калибр-пробка ГОСТ 14807-69 XX 24 2,0 0,15 1250 15,7 04P 050 5. Нарезать резьбу, выдерж. разм. 9,13 3391258XXX- Метчик машинный М6 ГОСТ 3266-81 Р6М5К5, 493120ХХХ- шаблон ГОСТ 9038-83; 393120ХХХ- калибр резьбовой ГОСТ 14819-69 08P XX 6 1,0 1.0 400 7,5 09 10 11 12 13 14 15 16 ОКП



,







Форм.	Зона	Поз.		Обозна	чени	ıe	Наименован	ue	Кол.	Примеч.	
							<u> Документация</u>				
A1			16.07.7	M.577.6	0.00	0.СБ	Сборочный чертеж				
							<u>Детали</u>				
		1	16.07.7	M.577.6	0.00	1	Корпус		1		
		2	16.07.7	M.577.6	0.002	2	Корпус		1		
		3	16.07.7	M.577.6	0.00	3	Крышка		1		
		4	16.07.7	M.577.6	0.004	4	Поршень		1		
		5	16.07.TM.577.60.005			5	Подкулачник	3			
		6	16.07.TM.577.60.006			6	Кулачок	3			
		7	16.07.TM.577.60.007			7	Крышка	1			
		8	16.07.7	M.577.6	0.00	8	Втулка	1			
		9	16.07.7	M.577.6	0.009	9	Рычаг	3			
		10	16.07.7	M.577.6	0.010)	Ось	3			
		11	16.07.7	M.577.6	0.01	1	Штифт		1		
							Стандартные изд	елия			
		12					Винт М5х16.48				
							ΓΟCT 1472-75		1		
							Винты ГОСТ 11738	-72			
		13					M8x20.88		3		
\Box							16.07.TM.57	77.60 00)		
_	Лист	_	докум.	Подпись	Дата		. 3.07.7.11.07				
Разра Пров.		Рома Щипа				Пписпос	กก็แลนแล สากอวอกบาล	Лит. Лист		Листов 2	
Н. Кон	Приспособление фрезерное ТГУ, гр.		гр. ТМ	Л бз-1131							
Утв.	•		оеский					Í	-		

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
H		14		M8x25.88	3	
Н		15		M10x20.88	6	
		16		M10x30.88	3	
Н	Н	17		M14x50.88	1	
H		18		Винт М10х20.48	+	
				ΓΟCT 1477-75	3	
Н		19		Винт М10х30.48	+	
Н				ΓΟCT 1478-75	3	
Н				Кольца ГОСТ 9833-73	+	
\vdash		20		38-34-46-2-4	2	
		21		100-96-46-2-4	1	
		22		100-90-56-2-4	1	
		23		Шпонка 7031-0856	1	
				ΓΟCT 14737-69	1	
				Шайба ГОСТ 6402-70	1	
		24		8.65Г.029	3	
		25		10.65Г.029	9	
		26		14.65Г.029	1	
					\top	
					\top	
					\top	
Изм.	Лист	Ns	докум. Подпись Дата	16.07.TM.577.60.000		Лист 2

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименовани	e	Кол.	Примеч.
				Документация	ı		
A2			16.07.ТМ.577.61.000.СБ	Сборочный чертеж			
				<u>Детали</u>			
		1	16.07.TM.577.61.001	Винт		1	
		2	16.07.TM.577.61.002	Державка		1	
		3	16.07.TM.577.61.003	Пластина		1	
<u> </u>						_	
<u> </u>				Стандартные изд	<u>елия</u>	<u> </u>	
<u> </u>		Ш				<u> </u>	
<u> </u>		4		Винт М8-6дх16.16.40.0	119		
<u> </u>		_		ΓΟCT 17475-80		1	
<u> </u>		5		Винт М8х0,75-6дх28.3	5X.05	_	
<u> </u>				ΓΟCT 11074-75		1	
┝		Ш				<u> </u>	
┝		Ш				L	
┝						\vdash	
\vdash						┝	
⊢						\vdash	
\vdash						\vdash	
┝┯		Ш	 				
Изм.	Лист	Me	докум. Подпись Дата	16.07.TM.57	7.61.000		
Разра		Ромаи	иин	_	Лит. J	Пист	Листов
Пров.		Щипан		Резец токарный	TC.	1 - 71	1
Н. Кон Утв.	тр.	Витка Бобро			пу, г	p. IN	Лбз-1131