

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Тольяттинский государственный университет»

Институт машиностроения  
(наименование института полностью)

---

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства»  
(наименование)

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»  
(код и наименование направления подготовки, специальности)

Проектирование технологических процессов  
(направленность (профиль) / специализация)

---

## ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему Технологический процесс изготовления крышки гидроцилиндра общего назначения

---

Обучающийся	<u>Н.А. Антипов</u> (Инициалы Фамилия)	<u>_____</u> (личная подпись)
Руководитель	<u>к.т.н., доцент Д.Ю. Воронов</u> (ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)	
Консультант(ы)	<u>к.э.н., доцент О.М. Сярдова</u> (ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)	
	<u>к.т.н., доцент А.Н. Москалюк</u> (ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)	

Тольятти 2022

## Аннотация

Технологический процесс изготовления крышки гидроцилиндра общего назначения. Бакалаврская работа. Тольятти. Тольяттинский государственный университет, 2022.

В бакалаврской работе представлена технология изготовления крышки гидроцилиндра общего назначения для условий среднесерийного производства.

Ключевые слова: деталь, заготовка, маршрут обработки, план обработки, технологическое оснащение, режимы обработки, приспособление, инструмент, безопасность и экологичность проекта, экономическая эффективность.

В выпускной квалификационной работе:

- проведен анализ использованных материалов, где рассчитано аналитическим методом, и доказана правильность выбора заготовки;
- разработан технологический процесс, включающий выбор схем базирования;
- рассчитано и сконструировано специальное станочное приспособление, и режущий инструмент;
- определены показатели и мероприятия по безопасности технологического процесса;
- проведён расчет показателей экономической эффективности от предложенного технологического процесса;
- разработан и оформлен комплект технологической документации
- разработан необходимый комплект графического материала, в соответствии с заданием.

Бакалаврская работа содержит пояснительную записку в размере 61 страницы, содержащую 21 таблицу, 5 рисунков, и графическую часть, содержащую 6 листов.

## Содержание

Введение.....	4
1 Анализ исходных данных.....	5
1.1 Служебное назначение детали.....	5
1.2 Классификация поверхностей детали.....	6
1.3 Технологичность детали.....	8
1.4 Задачи работы.....	10
2 Разработка технологической части работы.....	11
2.1 Выбор типа производства и его стратегии.....	11
2.2 Выбор метода получения заготовки.....	11
2.3 Разработка ТП изготовления детали.....	14
2.4 Выбор СТО.....	20
2.4 Разработка технологических операций.....	25
3 Расчет и проектирование оснастки.....	28
3.1 Расчет и проектирование приспособления.....	28
3.2 Проектирование инструмента.....	32
4 Безопасность и экологичность технического объекта.....	35
5 Экономическая эффективность работы.....	44
Заключение.....	50
Список используемых источников.....	51
Приложение А Маршрутная карта.....	54
Приложение Б Операционные карты.....	58
Приложение В Спецификация.....	60

## Введение

Машиностроение – одно из важнейших направлений промышленности. Именно уровень машиностроения определяет степень развития производственной мощности человечества. Продукция машиностроения поставляется всем отраслям промышленности, сельского хозяйства, транспорта.

«Развитие современного производства во многом опирается на развитие подъемно-транспортных и тянущих механизмов, которые существенно упрощают реализацию производственных и технологических процессов.» [22]

«К такого рода механизмам, применяются высокие требования по надежности, долговечности и особо жесткие требования по безопасности работы. Для работы с устройствами данного типа необходимы специально аттестованные и обученные работники. В таких механизмах широко применяют гидропривода.» [24]

«В гидроприводах многих машин применяются гидроцилиндры. Они отличаются сравнительно малыми габаритами и массой на единицу передаваемой мощности, бесступенчатым регулированием скорости, удобством эксплуатации, высоким коэффициентом полезного действия, силовыми параметрами, компактностью и другими положительными качествами, которые способствуют применению гидроцилиндров во многих отраслях промышленности.» [14]

Поэтому будущим инженерам по специальности «Технология машиностроения» необходимо овладеть навыками конструирования гидроприводов, в частности навыками конструирования гидроцилиндров, которые являются составной частью конструкции технологического оборудования и технологической оснастки. Тогда, цель бакалаврской работы может быть сформулирована следующим образом: изготовление крышки гидроцилиндра с минимальной себестоимостью.

## **1 Анализ исходных данных**

### **1.1 Служебное назначение детали**

Крышка закрывает рабочую полость гидроцилиндра, входя в него уступом, место между крышкой и гидроцилиндром уплотняется резиновым кольцом. В крышке проделано отверстие для подвода рабочей жидкости в полость гидроцилиндра. Отверстие исполнено резьбовым конусное. Также в крышке посередине проделано отверстие под бронзовую втулку, по которой скользит шток гидроцилиндра, между штоком и крышкой установлена воротниковая манжета. Закрывает уплотнение - фланец, закрепленный на четырех винтах. Задняя крышка стягивается с передней четырьмя штифтами, для чего в крышке проделано четыре резьбовых отверстия. Для прикрепления гидроцилиндра к машине имеются четыре отверстия.

К детали можно предъявить следующие требования:

- должна быть обеспечена устойчивость к радиальной знакопеременной сосредоточенной нагрузке;
- должна быть обеспечена устойчивость к осевой нагрузке и крутящего момента;
- должна быть устойчива к изгибающему усилию, контактному давлению и силам трения.

Материал детали сталь 20Л. Твёрдость после, закалки и низкого отпуска не менее 54 HRC<sub>3</sub>. Класс стали – конструкционная, высокоуглеродистая, легированная. Сталь находит большое применение в промышленности. Из нее изготавливают корпуса, поковки, трубы, валы, крепежные детали, роторы, диски, зубчатые колеса, фланцы, втулки, ступицы для длительной службы при температурах до 450°С.

Стоимость данной стали относительно невысокая, а наряду со своими механическими характеристиками находит широкое применение в различных

областях машиностроения. Ниже в таблице 1 и таблице 2 указаны основные свойства и состав данной стали.

Таблица 1 – Химический состав стали 20Л, в %.

C	Si	Mn	Ni	S	P	Cr	Cu
0,17-0,24	0.17-0.37	0,35-0,65	0,25	до 0,4	до 0.035	0,25	до 0.3

В составе стали присутствует большое количество полезных легирующих элементов – магний, никель и кремний. Концентрация вредных элементов (таких как сера и фосфор) должна быть ограничена и выдерживается по ГОСТу в определенном диапазоне (предельная концентрация данных элементов показана в таблице 1).

Таблица 2 - Механические свойства стали 20Л

Сталь	$\sigma_T$	$\sigma_B$	$\delta_5$	$\Psi$
20Л	420	640	14	66

Плотность (или удельный вес) стали 20Л составляет 7826 кг/м<sup>3</sup>. К отпусковой хрупкости структура не склонна.

## 1.2 Классификация поверхностей детали

К детали (рисунок 1) предъявляются повышенные требования по качеству мех. обработки плоскостей (биение не более 0,1, Ra2.5), а также по поверхностям отверстий (биение не более 0,1, Ra6,3). Классификация поверхностей по служебному назначению показана ниже в таблице 3.




Рисунок 1 – Общий вид детали - «Крышка»

Таблица 3 – Классификация по служебному назначению поверхностей детали

Наименование поверхностей	Номера поверхностей
ОКБ	3,17
ВКБ	10
Исполнительные	1,2
Свободные	остальные

В остальном требования к механической обработке не высокие – точность по H14; h14; IT14/2, шероховатость поверхности Ra12,5.

### 1.3 Технологичность детали

Под технологичностью конструкции детали (ТКД) понимают соответствие конструкции детали ее служебному назначению, при минимальной себестоимости и материалоемкости изделия. [12]

Существует два метода определения технологичности конструкции детали: 1) качественный; 2) количественный.

Суть качественного метода заключается в том, что проводится анализ данной детали на соответствие следующим требованиям:

- элементы детали должны быть простыми и унифицированными;
- анализируется возможность применения при изготовлении высокопроизводительных методов обработки;
- элементы детали должны обеспечивать простое и надежное базирование детали с использованием принципов совмещения и постоянства баз;
- в детали не должно быть труднодоступных мест для обработки сложных поверхностей;
- при обработке детали должен быть обеспечен подвод и отвод, замена режущего инструмента;
- жесткость детали должна обеспечивать получение заданной точности поверхности.



Оценка конструкции детали на технологичность:

Суть количественного метода заключается в том, что ТКД оценивают путем расчета числовых значений определенных коэффициентов, которые характеризуют простоту и точность детали, сложность обработки для достижения заданной точности и шероховатости, а также материалоемкости.

Качественный метод определения ТКД:

- чертеж обладает полной информацией для изготовления детали, обладает всеми необходимыми размерами на представленном виде в соответствии с ГОСТ 2.305 и не требует дополнительных видов, сечений разрезов и т.д;
- обрабатываемость данной стали резанием при HB 160 и  $\sigma_B=480$ МПа:
  - при обработке твердосплавным инструментом  $K_{v.тв.спл.} = 1,15$ ;
  - при обработке быстрорежущим инструментом  $K_{v.тв.спл.} = 1,1$ .
- поскольку оба коэффициента обрабатываемости детали лежат в диапазоне  $1 < K < 1,4$ , можно утверждать, что обрабатываемость материала хорошая, возможно легко получить требуемую шероховатость;
- практически все элементарные поверхности образующие данную деталь обладают свободным доступом для режущего и мерительного инструмента;
- основной квалитет по данным поверхностям 14-й, что дает более свободное поле допуска при изготовлении детали, тем самым уменьшая трудоемкость наладки (настройки) оборудования и последующего его изготовления. Основная шероховатость элементарных поверхностей Ra2.5, Ra3.2, Ra6.3, Ra12.5, и соответствует 6-3 классам. Сопряжение поверхностей детали с различной точностью и шероховатостью соответствуют применяемым методом и средствами обработки;
- поверхности, которые выполняются с помощью обработки механическими способами, имеют достаточную, требуемую степень

точности, а также нужную шероховатость металла. Данное качество и принцип обработки гарантируют максимально точную работу детали.

Вывод: анализируемая деталь - «Крышка», показывает высокую степень технологичности, таким образом, является не технологичной.

#### **1.4 Задачи работы**

Исходя из поставленной выше цели, а также описания служебного назначения детали и ее технологичности, можно сформулировать задачи бакалаврской работы.

В первую очередь необходимо определить тип производства т.к. все характеристики проектируемого технологического процесса зависят от типа производства.

Исходя из особенностей производства, мы определяем способ получения заготовки и проектируем ее. При этом следует рассмотреть не менее двух способов получения заготовки и выбрать наиболее экономичный способ на основе технико-экономического анализа.

Далее необходимо: спроектировать план изготовления детали; выбрать средства технологического оснащения и спроектировать технологические операции.

После этого необходимо спроектировать более совершенное станочное приспособление и режущий инструмент.

В заключении необходимо сделать выводы о проделанной работе и составить пояснительную записку.

## 2 Разработка технологической части работы

### 2.1 Выбор типа производства и его стратегии

Данный тип определим, по методике [14]. Согласно задания - программа составляет 1000 шт./год., а согласно чертежа детали – масса составляет 9,6 кг. Применяя методику [14] тип производства определяем, как среднесерийный.

Показатели стратегии среднесерийного производства представлены ниже в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели стратегии производства

Показатель производства	Характеристика показателя с точки зрения стратегии производства
Разновидность оборудования	универсальная
Технологическая документация	в виде операционных и маршрутных технологических карт
Разновидность оснастки	универсальная
Расстановка в цехе оборудования	по группам станков
Нормирование ТП	по общемашиностроительным нормативам
Метод изготовления заготовки	прокат, поковка
Использование достижений науки	не высокое
Метод определения припуска	по таблицам
Квалификация наладчиков	высокая
Квалификация рабочих	высокая
Определение режимов резания	по статистическим и эмпирическим зависимостям
Уровень автоматизации	низкий
Транспортировка деталей между операциями	вручную, электрокар, кран-балка
Форма организации ТП	предметные партии не большого объема
Коэффициент концентрации операций	10-20

Масса и объем выпуска изделия являются главными показателями для определения типа производства.

## 2.2 Выбор метода получения заготовки

Учитывая геометрические параметры крышки, в условиях среднесерийного производства, в качестве заготовки для него может быть использована заготовка из отливки в землю или отливка в металлические формы. Сравним эти два варианта получения заготовок по стоимости. [4]

Получение заготовки отливкой в землю.

Стоимость заготовки отливкой в землю определяем по формуле (1):

$$C_{\text{заг}} = \frac{C}{1000} \times M_{\text{заг}} - (M_{\text{заг}} - M_{\text{д}}) \times \frac{C_{\text{от}}}{1000}, \quad (1)$$

где  $C$  – стоимость 1 тонны материала заготовки (стали 20Л),  $C=45000$  руб./т;

$M_{\text{д}}$ - масса готовой детали,

$M_{\text{д}}=9,6$  кг;

$C_{\text{от}}$ - стоимость 1 тонны отходов,

$C_{\text{от}}=11000$  руб./т;

$M_{\text{заг}}$ - масса заготовки.

Массу заготовки определяем по формуле (2):

$$M_{\text{заг}} = M_{\text{заг}} \times \rho = \frac{\pi \times d^2}{4} \times L \times \rho, \quad (2)$$

где  $d$  – диаметр, мм;

$L$  – длина, мм;

$\rho$ - плотность материала заготовки.

$$M_{\text{заг}} = \frac{3,14 \cdot 125^2}{4} \cdot 45 \cdot 7,85 \cdot 10^{-6} = 14,7 \text{ кг}$$

Стоимость заготовки отливкой в землю составляет:

$$C_{\text{заг}} = \frac{45000}{1000} \cdot 14,7 - (14,7 - 9,6) \cdot \frac{11000}{1000} = 261 \text{ руб.}$$

Получение заготовки отливкой в металлические формы. [6]

Стоимость заготовки отливкой в металлические формы определяем по формуле (3):

$$C_{\text{заг}} = \frac{C}{1000} \times M_{\text{заг}} - (M_{\text{заг}} - M_{\text{д}}) \times \frac{C_{\text{от}}}{1000}, \quad (3)$$

где  $C$  – стоимость 1 тонны материала заготовки (стали 20Л),  $C=62000$  руб./т;

$M_{\text{д}}$ - масса готовой детали,

$M_{\text{д}}=9,6$  кг;

$C_{\text{от}}$ - стоимость 1 тонны отходов,

$C_{\text{от}}=11000$  руб./т;

$M_{\text{заг}}$ - масса заготовки.

Массу заготовки определяем по формуле (4):

$$M_{\text{заг}} = M_{\text{заг}} \times \rho = \frac{\pi \times d^2}{4} \times L \times \rho, \quad (4)$$

где  $d$  – диаметр, мм;

$L$  – длина, мм;

$\rho$ - плотность материала заготовки.

$$M_{\text{заг}} = \frac{3,14 \cdot 125^2}{4} \cdot 44 \cdot 7,85 \cdot 10^{-6} = 12,5 \text{ кг}$$

Стоимость заготовки отливкой по выплавляемым моделям составляет:

$$C_{\text{заг}} = \frac{62000}{1000} \cdot 12,5 - (12,5 - 9,6) \cdot \frac{11000}{1000} = 213 \text{ руб.}$$

Сравнив два метода получения заготовки, делаем вывод, что стоимость отлитой в металлические формы заготовки меньше чем отлитой землю. На рисунке 2 показан общий вид отливки. [3], [8].




Рисунок 2 – Общий вид отливки

Также, разность коэффициентов использования материала указывает на целесообразность использования заготовки отлитой в металлические формы.

### 2.3 Разработка ТП изготовления детали

Деталь представляет собой тело вращения, с отверстиями. С учетом конструкции детали, требуемой точности и шероховатости и следует вести разработку технологического маршрута. [5]

При разработке маршрута обработки необходимо соблюдать следующие правила:

- придерживаться принципа концентрации переходов, то есть с одного установка обрабатывать максимальное количество поверхностей, что позволяет увеличить точность обработки и максимальной экономичности;
- придерживаться принципа постоянства баз, то есть использовать одни и те же поверхности для базирования, что позволит обеспечить максимальную точность обработки;
- придерживаться принципа совмещения баз, то есть использовать измерительные базы в качестве технологических;
- на первой операции необходимо обработать те базы, которые в последующем будут использоваться в качестве технологических.

Поскольку был получен среднесерийный тип производства, то при планировании обработки экономически оправдано использование специализированных резцов для каждой операции, а также рекомендуется использовать специализированные оправки и пневматические или гидравлические зажимные устройства. [25]

При проектировании операций следует учитывать, что заготовка получена методом литья, то есть может наружный слой может иметь поверхностную твердость из-за наличия поверхностной корки.

На первом этапе определим предполагаемый маршрут обработки для каждой из поверхностей. [23]

Данные по поверхности 1 - Ra2.5, IT7, плоская. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, точение черновое, точение чистовое, термообработка, внутришлифование.

Данные по поверхности 2 - Ra12.5, IT14, плоская. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы:

отливка, точение черновое, термообработка.

Данные по поверхности 3 - Ra2.5, IT7, плоская. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, точение черновое, точение чистовое, термообработка, шлифование.

Данные по поверхности 4 - Ra12.5, IT14, плоская. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, точение черновое, термообработка.

Данные по поверхности 5 - Ra12.5, IT14, плоская. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, точение черновое, термообработка.

Данные по поверхности 6 - Ra12.5, IT14, плоская. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, точение черновое, термообработка.

Данные по поверхности 7 - Ra12.5, IT14, плоская. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, точение черновое, термообработка.

Данные по поверхности 8 - Ra12.5, IT14, цилиндрическая. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, точение черновое, термообработка.

Данные по поверхности 9 - Ra2.5, IT7, цилиндрическая. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, точение черновое, точение чистовое, термообработка, внутришлифование.



Данные по поверхности 10 - Ra2.5, IT7, цилиндрическая. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, точение черновое, точение чистовое, термообработка, внутришлифование.

Данные по поверхности 11 - Ra12.5, IT14, цилиндрическая. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, точение черновое, термообработка.

Данные по поверхности 12 - Ra12.5, IT14, цилиндрическая. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, точение черновое, термообработка.

Данные по поверхности 13 - Ra12.5, IT14, цилиндрическая. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, точение черновое, термообработка.

Данные по поверхности 14 - Ra12.5, IT14, цилиндрическая. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, точение черновое, термообработка.

Данные по поверхности 15 – Ra3.2, IT9, цилиндрическая. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, сверление, цекование, термообработка.

Данные по поверхности 16 - Ra12.5, IT14, цилиндрическая. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, точение черновое, термообработка.

Данные по поверхности 17 - Ra2.5, IT7, цилиндрическая. Исходя из

приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, точение черновое, точение чистовое, термообработка, шлифование.

Данные по поверхности 18 – Ra3.2, IT9, цилиндрическая. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, сверление, резбонарезание, термообработка.

Данные по поверхности 19 – Ra3.2, IT9, плоская. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, фрезерование, термообработка.

Данные по поверхности 20 – Ra3.2, IT9, плоская. Исходя из приведенных данных, возможным маршрутом обработки данной поверхности будут следующие, последовательно проведенные переходы: отливка, фрезерование, термообработка. [17], [18].

Технологический процесс изготовления крышки в целом представлен ниже в таблице 5.

Таблица 5 – Технологический процесс обработки детали

№ операции	Наименование операции	Последовательность действий	Контролируемые параметры, требования
000	Заготовительная	-	-
010	Токарная	<ul style="list-style-type: none"> <li>- возьмите заготовку из контейнера;</li> <li>- установите заготовку в патрон, предварительно удалив стружку воздухом;</li> <li>- нажмите на педаль зажатия патрона;</li> <li>- запустите цикл обработки;</li> <li>- извлеките деталь из патрона;</li> <li>- произведите замеры готовой детали согласно контрольной карте.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не должно быть трещин;</li> <li>- не должно быть недолива материала;</li> <li>- не должно быть излишка материала.</li> </ul>

Продолжение таблицы 5

№ операции	Наименование операции	Последовательность действий	Контролируемые параметры, требования
020	Токарная	<ul style="list-style-type: none"> <li>- возьмите заготовку из контейнера;</li> <li>- установите заготовку в патрон, предварительно удалив стружку воздухом;</li> <li>- нажмите на педаль зажатия патрона;</li> <li>- запустите цикл обработки;</li> <li>- извлеките деталь из патрона;</li> <li>- произведите замеры готовой детали согласно контрольной карте.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не должно быть трещин;</li> <li>- не должно быть недолива материала;</li> <li>- не должно быть излишка материала.</li> </ul>
030	Токарная	<ul style="list-style-type: none"> <li>- возьмите заготовку из контейнера;</li> <li>- установите заготовку в патрон, предварительно удалив стружку воздухом;</li> <li>- нажмите на педаль зажатия патрона;</li> <li>- запустите цикл обработки;</li> <li>- извлеките деталь из патрона;</li> <li>- произведите замеры готовой детали согласно контрольной карте.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не должно быть трещин;</li> <li>- не должно быть недолива материала;</li> <li>- не должно быть излишка материала.</li> </ul>
040	Токарная	<ul style="list-style-type: none"> <li>- возьмите заготовку из контейнера;</li> <li>- установите заготовку в патрон, предварительно удалив стружку воздухом;</li> <li>- нажмите на педаль зажатия патрона;</li> <li>- запустите цикл обработки;</li> <li>- извлеките деталь из патрона;</li> <li>- произведите замеры готовой детали согласно контрольной карте.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не должно быть трещин;</li> <li>- не должно быть недолива материала;</li> <li>- не должно быть излишка материала.</li> </ul>
050	Сверлильнофрезерная	<ul style="list-style-type: none"> <li>- возьмите заготовку из контейнера;</li> <li>- установите заготовку в патрон, предварительно удалив стружку воздухом;</li> <li>- запустите цикл обработки;</li> <li>- извлеките деталь из патрона;</li> <li>- произведите замеры готовой детали согласно контрольной карте.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не должно быть трещин;</li> <li>- не должно быть недолива материала;</li> <li>- не должно быть излишка материала.</li> </ul>
060	Термическая	-	-

Продолжение таблицы 5

№ операции	Наименование операции	Последовательность действий	Контролируемые параметры, требования
070	Внутришлифовальная	- возьмите заготовку из контейнера; - установите заготовку в патрон, предварительно удалив стружку воздухом; - нажмите на педаль зажатия патрона; - запустите цикл обработки; - извлеките деталь из патрона; - произведите замеры готовой детали согласно контрольной карте.	- не должно быть трещин; - не должно быть недолива материала; - не должно быть излишка материала.
080	Шлифовальная	- возьмите заготовку из контейнера; - установите заготовку в патрон, предварительно удалив стружку воздухом; - нажмите на педаль зажатия патрона; - запустите цикл обработки; - извлеките деталь из патрона; - произведите замеры готовой детали согласно контрольной карте.	- не должно быть трещин; - не должно быть недолива материала; - не должно быть излишка материала.
090	Моечная	-	-
100	Контрольная	-	-

Более подробно технология изготовления детали представлена в графической части в виде плана обработки.

## 2.4 Выбор СТО

В данном разделе необходимо для каждой операции и перехода подобрать такое оборудование, инструмент и измерительный прибор, чтобы с минимальными затратами средств и времени обеспечить выпуск продукции требуемого качества. [15]

Подбор оборудования.

Подбор станочного оборудования будем вести с учетом следующих принципов:

- рабочая зона станка должна обеспечивать обработку детали, при этом зона обработки должна быть не меньше требуемой, но в то же время не превышать значительно параметры обработки;
- подобранное оборудование должно соответствовать по точности детали;
- станки должны подбираться таким образом, чтобы обеспечивать максимальный съем материала и скорость обработки, при этом должны быть достигнуты требуемые качество поверхности и точность обработки;
- оборудование должно соответствовать действующим стандартам экологичности и безопасности;
- оборудование должно быть обеспечено технической поддержкой производителя и быстрой заменой комплектующих, в условиях санкционного давления рекомендуется использовать отечественное оборудование.

Станки с ЧПУ – это станки, управление которыми осуществляется при помощи специализированных программ. Человек напрямую управляет подачами только во время подготовительных операций (привязка инструмента, установка инструмента и т.д.). Благодаря программному управлению станки широко применяются во всех отраслях промышленности, выдавая качественную продукцию с максимальной эффективностью.

Основные преимущества станков с ЧПУ по сравнению с универсальными станками:

- высокая точность повторения, один раз составленная и проверенная программа позволяет выпускать большое количество деталей с минимальным процентом брака;

- позволяют изготавливать сложные поверхности с использованием универсальных режущих инструментов;
- при производстве деталей сложной формы не требуется высокая квалификация работника, так же не требуется большое количество работников;
- возможность работать круглосуточно с остановками только на техобслуживание;
- возможность автоматической смены инструментов, что позволяет, к примеру, для каждой операции использовать наиболее подходящую форму резца при токарной обработке;
- более безопасны, поскольку работник не управляет напрямую траекторией инструмента, к тому же не требуется постоянное внимание при обработке. [9]

Выбранное оборудование для каждой операции занесем в таблицу 6.

Выбор приспособлений. Для обработки торцов и внутренних отверстий целесообразно применять специальные приспособления. Результаты подбора приспособлений занесем в таблицу 6.

В среднесерийном производстве экономически целесообразно использовать специализированный инструмент. В настоящее время промышленностью освоен выпуск широкой номенклатуры режущего инструмента, поэтому, учитывая сложную геометрию детали, для фрезерной обработки будем использовать стандартные фрезы. Выбор инструмента произведем на основании рекомендаций сервиса CoroPlusToolguide.

Наименование и размер инструмента, марку материала, номер стандарта представлены в таблице 6.

При подборе мерительного инструмента будем придерживаться следующих рекомендаций:

- точность измерительных инструментов и приспособлений должна обеспечивать достоверность контроля;

- в единичном, мелкосерийном и среднесерийном производстве следует применять универсальные средства контроля (штангенциркули, микрометры, длинномеры; рычажно-зубчатые и пружинные измерительные головки, оптикомеханические приборы). В крупносерийном и массовом производстве следует применять специальный инструмент (калибры, шаблоны, автоматические измерительные устройства);
- использовать преимущественно стандартные средства контроля.

Подобранные инструменты для контроля на каждой операции занесены в таблицу 6. [13]

Таблица 6 - Выбор СТО

№ операции	Рекомендуемое оборудование	Станочное приспособление	Режущий инструмент	Средство контроля
010	Токарный станок с ЧПУ FANUC	3-х кулачковый пневматический самоцентрирующийся патрон $\varnothing 250$ мм	Переход 1: инструмент PRGCR 2020K 12 с пластиной RCMT 12 04 MP-N7 4425 Переход 2: инструмент 870-2100-21LX1-8 с головкой 870-2180-21-PM 4334	Штангенциркуль (150 мм, 0.05 мм) ЧИЗ ШЦ-1 26322

Продолжение таблицы 6

№ операции	Рекомендуемое оборудование	Станочное приспособление	Режущий инструмент	Средство контроля
020	Токарный станок с ЧПУ FANUC	3-х кулачковый пневматический самоцентрирующийся патрон $\varnothing 250$ мм	Переход 1: инструмент PRGCR 2020K 12 с пластиной RCMT 12 04 MP-H7 4425 Переход 2: инструмент 870-2100-21LX1-8 с головкой 870-2180-21-PM 4334	Штангенциркуль (150 мм, 0.05 мм) ЧИЗ ШЦ-1 26322
030	Токарный станок с ЧПУ FANUC	3-х кулачковый пневматический самоцентрирующийся патрон $\varnothing 250$ мм	Переход 1: инструмент PRGCR 2020K 12 с пластиной RCMT 12 04 MP-H7 4425 Переход 2: инструмент 870-2100-21LX1-8 с головкой 870-2180-21-PM 4334	Штангенциркуль (150 мм, 0.05 мм) ЧИЗ ШЦ-1 26322
040	Токарный станок с ЧПУ FANUC	3-х кулачковый пневматический самоцентрирующийся патрон $\varnothing 250$ мм	Переход 1: инструмент PRGCR 2020K 12 с пластиной RCMT 12 04 MP-H7 4425 Переход 2: инструмент 870-2100-21LX1-8 с головкой 870-2180-21-PM 4334	Штангенциркуль (150 мм, 0.05 мм) ЧИЗ ШЦ-1 26322
050	Сверлильный станок FANUC	Приспособление специальное	Сверло диаметр 10; Сверло диаметр 16; Цековка диаметр 24; Метчик M12-7H; Фреза диаметр 250.	Штангенциркуль (150 мм, 0.05 мм) ЧИЗ ШЦ-1 26322



Продолжение таблицы 6

№ операции	Рекомендуемое оборудование	Станочное приспособление	Режущий инструмент	Средство контроля
070	Внутришлифовальный станок FANUC	3-х кулачковый пневматический самоцентрирующийся патрон $\varnothing 250$ мм	Круг шлифовальный 1- 80×50×100 24AF16L6V5	Штангенциркуль (150 мм, 0.05 мм) ЧИЗ ШЦ-1 26322
080	Шлифовальный станок FANUC	3-х кулачковый пневматический самоцентрирующийся патрон $\varnothing 250$ мм	Круг шлифовальный 1- 500×50×60 24AF16L6V5	Штангенциркуль (150 мм, 0.05 мм) ЧИЗ ШЦ-1 26322

Принятая в таблице 6 технологическая оснастка и инструмент позволяют обеспечить выполнение технологического процесса наиболее эффективным образом.

## 2.5 Разработка технологических операций

Нормы времени на выполнение операций определяются расчетным методом, формула 5. Норма штучного времени, мин:

$$t_{шт} = t_0 + t_d + t_{т.о} + t_{орг.обсл} \quad (5)$$

где  $t_0$  – основное время обработки;

$t_d$  – вспомогательное время (установка – снятие заготовки, запуск – остановка станка, контроль детали, уборка станка);

$t_{т.о}$  – соответственно время технического и организационного обслуживания;

$t_{орг.обсл}$  – время на организацию обслуживания. [1], [16].

Оперативное время, формула 6:

$$t_{on} = t_0 + t_e \quad (6)$$

Норма времени на техническое обслуживание оборудования, формула 7:

$$t_{m.o.} = 0,1 \cdot t_0 \quad (7)$$

Норма времени на организацию обслуживания, формула 8, мин:

$$t_{op.ob} = 0,07 \cdot t_{on} \quad (8)$$

Определяем нормы времени для всех операций и заносим их в таблицу 7.

Штучно – калькуляционное время на изготовление одной детали состоит из штучного  $t_{шт}$  и подготовительно-заключительного  $t_{п-з}$  времени на одну деталь, формула 9:

$$t_{шт-к} = t_{шт} + t_{п-з} \text{ мин.} \quad (9)$$

Результаты выбора и расчета заносим в таблицу 7.

Таблица 7 – Нормы времени для ТП изготовления детали

№ операции	S, мм/мин	n, об/мин	T, мин	To, мин	Tшт, мин
000	-	-	-	-	-
010	0,2	600	60	1,2	2,4
020	0,2	600	60	2,06	4,4,
030	0,4	800	60	0,8	1,6

Продолжение таблицы 7

№ операции	S, мм/мин	n, об/мин	T, мин	To, мин	Tшт, мин
040	0,4	800	60	0,7	1,4
050	0,1	400	60	0,72	1,24
060	-	-	-	-	-
070	0,01	2200	-	0,9	1,8
080	0,01	2200	-	1,6	3,2
090	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-

Таким образом, данные приведенные выше в разделе 2 позволяют выполнить графический необходимый материал, а именно:

- выполнить чертеж заготовки;
- выполнить чертеж плана обработки;
- выполнить чертежи наладок.

В приложении «А» данной работы представлена маршрутная карта, а в приложении «Б» – операционные карты.

### 3 Расчет и проектирование оснастки

#### 3.1 Расчет и проектирование приспособления

Станочное приспособление проектируем для 020 токарной операции, операционный эскиз которой представлен на рисунке 3.




Рисунок 3 – Операционный эскиз операции 020

Деталь выполнена из стали 20Л, твердость 170 НВ. Требуемая шероховатость поверхности Ra12.5. Размеры и допуски проставлены на операционном эскизе.

Обработка производится на токарном станке с ЧПУ FANUC.

Подбор режущего инструмента и расчет режимов резания для данной операции произведен автоматизированным способом с помощью сервиса CoroPlusToolguide (<https://www.sandvik.coromant.com>).

Обработка черновая, ведется в 2 прохода, скорость резания для каждого прохода 228 м/мин, глубина резания 1,15 мм, подача 0,225 мм/об.

Обработку ведем резцом DDNNN 2020K 11 с пластиной DNMG 11 04 04-PM 4425.

Тип проектируемого приспособления – патрон.

Принцип действия приспособления.

При обработке каждая деталь устанавливается в приспособление цилиндрической поверхностью диаметром 140Н7 и с упором в торец, реализуется формой кулачка патрона. Таким образом, приспособление обеспечивает неполное базирование детали (6 степеней свободы). Зажим детали происходит с помощью гидроцилиндра двойного действия. Для этого масло подается в штоковую полость, поршень с прикрепленным к нему опорной гайкой и штоком движется вправо, зажимает при этом деталь. Деталь обрабатывается. Для раскрепления детали масло подается в бесштоковую полость, поршень движется влево, разжимается деталь.

Спроектированное приспособление (рисунок 4) является многоместным отвечающим условиям серийного производства.

Решая задачу статики на равновесие твердого тела, получим зависимости для определения усилий зажима по осям. Данные по такому расчету представим в виде таблицы 8. Расчет основных параметров привода и зажимного механизма патрона приведем ниже в виде таблицы 9. [2], [19].





Рисунок 4 – Общий вид патрона

Таблица 8 – Определение усилия зажима

Расчетная зависимость	По оси X	По оси Y	По оси Z
Момент резания	$M_P^I = \frac{P_x \cdot D_1}{2}$	$M_P^{II} = P_y \cdot l^I$	$M_P^I = \frac{P_z \cdot D_1}{2}$
Момент закрепления	$M_3^I = \frac{W \cdot f \cdot D_2}{2}$	$M_3^{II} = \frac{2}{3} \cdot W^{II} \cdot f \cdot D_2$	$M_3^I = \frac{W \cdot f \cdot D_2}{2}$
Коэффициент запаса	2,5	2,5	2,5
Сила зажима	$W_z^I = \frac{K \cdot P_z \cdot D_1}{f \cdot D_2}$	$W_3^{II} = \frac{3 \cdot K \cdot P_y \cdot l^I}{2 \cdot f \cdot D_2}$	$W_z^I = \frac{K \cdot P_z \cdot D_1}{f \cdot D_2}$
Расчет силы зажима по осям	$W_z = \frac{2,5 \cdot 1576 \cdot 80}{0,3 \cdot 57,5} = 8350 \text{ Н}$	$W_3^{II} = \frac{3 \cdot 2,5 \cdot 732 \cdot 730 \cdot 0,66}{2 \cdot 0,3 \cdot 57,5} = 18320 \text{ Н}$	$W_z = \frac{2,5 \cdot 1576 \cdot 80}{0,3 \cdot 57,5} = 19777 \text{ Н}$
Корректировка силы зажима	$W_1 = \frac{W}{1 - 3 \cdot f_1 \cdot (L_K/H_K)}; W_1 = \frac{38654,72}{1 - 3 \cdot 0,1 \cdot (40/60)} = 19777 \text{ Н}$		

Таблица 9 – Основные параметры привода патрона

Параметр	Расчетная зависимость	Расчет
Передаточное отношение	$i_{c.кл.} = \frac{1}{\text{tg}(\alpha + \varphi) + \text{tg} \varphi_1}$	$i_{c.кл.} = \frac{1}{\text{tg}(15 + 6) + \text{tg} 6} = 2,3$
Усилие привода	$Q = W_1 / i_c$	$Q = 19777 / 2,3 = 8598 \text{ Н.}$
Диаметр поршня, мм	$D = 1,13 \cdot \sqrt{\frac{Q}{p \cdot \eta}}$	$D = 1,13 \cdot \sqrt{\frac{8598}{0,4 \cdot 0,9}} = 61,82 \text{ мм}$
Значение диаметра поршня, мм	-	63 (для гидравлического привода)
Погрешность установки	$\varepsilon_y = \frac{\omega A_\Delta}{2} = 0,5 \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_2^2 + \dots + \Delta_3^2}$	$\varepsilon_y = 0,5 \sqrt{0,025^2 + 0,015^2 + 0,025^2 + 0,01^2 + 0,025^2} = 0,0234 \text{ мм}$

Чертеж патрона представлен в графической части, а в приложении «В» данной работы приложена спецификация на приспособление.

### 3.2 Проектирование инструмента

Спроектируем инструмент – расточной резец, для обработки отверстий на операции 010 Токарная. Общий вид резца представлен на рисунке 5.




Рисунок 5 – Общий вид резца



По рекомендациям сервиса CoroPlusToolguide была подобрана режущая пластина QI-NE-0239-0002-GF 1125, а так же подобраны режимы резания:

- $t = 0,7$  мм – принятая глубина резания;
- $S = 0,06$  мм/об – принятая подача;
- $V = 228$  м/мин – принятая скорость резания.

В качестве материала для корпуса резца выбираем сталь 40Х с  $\sigma_b = 690$  МПа и допустимым напряжением на изгиб  $\sigma_{и} = 200$  МПа. Диаметр рабочей части резца ограничен заходным отверстием и составляет 14 мм.

Главную составляющую силы резания находим по формуле 10.

Постоянная и показатели степени для прорезания конструкционной стали резцом с режущей частью из твердого сплава составляют [11]:  $C_p = 408$ ,  $x = 0,72$ ,  $y = 0,8$ ,  $n = 0$ . Подставив данные коэффициенты, находим:

$$P_z = 10 \cdot 478 \cdot 0,7^{0,72} \cdot 0,06^{0,8} \cdot 228^0 \cdot 0,85 = 330 \text{ Н};$$

Требуемый диаметр резца определяем по формуле 10:

$$d = \sqrt[3]{\frac{10 \cdot P_z \cdot l}{\sigma_{и}}}, \text{ где} \quad (10)$$

$l = 100$  мм = 0,1 м – требуемая длина вылета резца.

$$d = \sqrt[3]{\frac{10 \cdot 330 \cdot 0,1}{200 \cdot 10^6}} = 0,01181 \text{ м} = 11,81 \text{ мм}$$

По конструктивным соображениям принимаем диаметр резца  $d = 14$  мм.

Максимальная нагрузка, допускаемая прочностью резца круглого сечения, рассчитывается по формуле 11:

$$P_{z \max} = \frac{\pi d^3 \sigma_{и}}{32l} \approx \frac{d^3 \sigma_{и}}{10l}, \text{ где} \quad (11)$$

$d = 14$  мм = 0,014 м – принятый диаметр резца;

$l = 100$  мм = 0,1 м - принятая длина вылета резца;

$\sigma_{и} = 200$  МПа - допустимое напряжение резца на изгиб.

$$P_{Z \max} = \frac{0,014^3 \cdot 200 \cdot 10^6}{10 \cdot 0,1} = 548,8 \text{ Н.}$$

Максимальная нагрузка, допускаемая жёсткостью резца круглого сечения, определяется с учётом допустимой стрелы прогиба резца по формуле 12:

$$P_{Z \text{ ж. max}} = \frac{3fEJ}{l^3} = \frac{3fE(0,05 \cdot d^4)}{l^3} = \frac{0,15fEd^4}{l^3}, \text{ где} \quad (12)$$

$f = 0,05$  мм – допустимая стрела прогиба резца при окончательном точении;

$d = 0,014$  м – принятый диаметр резца;

$l = 0,1$  м – принятая длина вылета резца;

$E = 2 \cdot 10^{11}$  Па – модуль упругости материала резца.

$$P_{Z \text{ ж. max}} = \frac{0,15 \cdot 0,05 \cdot 2 \cdot 10^{11} \cdot 0,014^4}{0,1^3} = 576 \text{ Н.}$$

Необходимо, чтобы выполнялись условия по формуле 13:

$$\begin{cases} P_Z \leq P_{Z \max} \\ P_Z \leq P_{Z \text{ ж. max}} \end{cases} \quad (13)$$

$$\begin{cases} 330 < 548,8 - \text{условие выполняется;} \\ 330 < 576,6 - \text{условие выполняется.} \end{cases}$$

Резец сборный состоит из пластины 1 (код QI-NE-0239-0002-GF 1125 производства Sandvik Corp), которая вставлена в крепление державки 2 и фиксируется при помощи винта 3. Зажим происходит вследствие прижима режущей пластины посредством верхней части державки. [20]

Сборочный чертеж резца представлен на листе графической части данной работы.

#### **4 Безопасность и экологичность технического объекта**

Предупреждение профессиональных заболеваний и отравлений на производстве достигается разработкой технологических процессов, в которых вредные вещества заменяются безвредными, а также модернизацией технологического оборудования и его усовершенствованием, медико-профилактическими мероприятиями.

На каждом предприятии должен осуществляться систематический контроль состояния воздуха рабочей зоны. Создание здоровых и безопасных условий труда начинается с правильного выбора территории для размещения предприятия и рационального расположения на его территории производственных и вспомогательных строений и сооружений.

Генеральным планом определяется необходимая территория, размещение на ней строений и сооружений, их габаритные размеры, инженерные сооружения и благоустройство участка предприятия.

Планировка строений и сооружений на территории предприятий, наличие достаточных санитарных и противопожарных рвов и препятствий, обеспечение безопасной эвакуации людей, различные вспомогательные устройства (отопление, освещение, вентиляция и др.) регламентируются в соответствии с требованиями санитарных норм.

Загазованность и запылённость помещений, которые находятся на производственной территории, зависит от условий естественного проветривания. Поэтому не рекомендуется строить сооружения сложной конфигурации, особенно П и Ш-образной формы, а также сооружения с замкнутыми дворами.

Оборудование водоснабжения для хозяйственно – бытовых, производственных и противопожарных целей выбирают в соответствии с требованиями действующих санитарных норм.

Источники водоснабжения и качество воды регламентируются государственными стандартами и санитарными нормами в зависимости от

целей, на которые используется вода.

Нормы расхода воды на производственные нужды определяют исходя из технологии программы выпуска продукции.

Все производственные и вспомогательные помещения должны вентилироваться.

Вентиляция – это совокупность мероприятий и средств, которые обеспечивают расчетный воздухообмен в помещениях. Целью вентиляционных мероприятий является обеспечение чистоты воздуха и необходимых метеорологических условий в производственных помещениях.

В зависимости от того, с какой целью работает система вентиляции, - для поступления или удаления воздуха из помещения или для того и другого одновременно, она может быть приточной, вытяжной или приточной - вытяжной. По месту действия вентиляция бывает обще обменной и локальной.

К числу распространенных опасных факторов, имеющих место на производстве, относятся грузоподъемные механизмы и машины, сосуды давления, котлы, трубопроводы, механическое и транспортное оборудование, их подвижные и вращающиеся части, электрические установки, кабели и провода, которые могут быть причиной поражения электрическим током, ядовитые, удушающие и взрывоопасные газы, пожары, природные явления.

К вредным факторам, относятся факторы, действие которых на работника может привести к заболеванию. Опасные и вредные производственные факторы по природе действия подразделяются на физические (движущиеся машины и механизмы, вибрация и производственный шум, повышенная скорость воздуха, недостаточное освещение, наличие в воздухе пыли и вредных газов), химические (обще токсические, канцерогенные, раздражающие, влияя на репродуктивную функцию), биологические (микроорганизмами), психофизиологические (физические перегрузки, нервно-психические перегрузки).

Наличие некоторых опасностей, таких как, ураган, шторм, является

следствием независящих от человека причин и явлений. Такие явления не всегда можно предотвратить и предсказать. Но в абсолютном большинстве опасности и вредность возникают в процессе производства по причинам организационного и технического характера. Они полностью зависят от работодателя, проектировщиков, производителей оборудования, инженерно-технического персонала служб охраны труда и, наконец, самих работников.

Производственный травматизм классифицируется по следующим признакам: по степени связи с производством, по числу пострадавших, по степени тяжести травм по характеру воздействия на человека и характера повреждений.

По степени связи с производством несчастные случаи подразделяются на случаи, связанные с производством и случаи непромышленного характера.

По числу пострадавших различают одиночные и групповые несчастные случаи. К групповым относятся случаи, которые произошли одновременно с двумя и более работниками, независимо от степени тяжести несчастного случая с каждым из потерпевших.

По степени тяжести травм несчастные случаи могут быть со смертельным исходом и без него.

На предприятии должны быть разработаны планы предупреждения и ликвидации возможных аварий.

Защита окружающей среды в производственной деятельности - это комплекс мер, направленных на недопущение загрязнения окружающей среды вредными факторами производства.

Технологический паспорт объекта представлен в виде таблицы 10 [7].

Таблица 10 - Паспорт объекта

Объект	Технологическая операция	Наименование должности работника	Оборудование, техническое устройство, приспособление	Материалы и вещества
Заготовительная	Литье	Литейщик	Литейная машина	Сталь 20Л, смазки графитовые
Механическая обработка	Токарная	Оператор станков с ЧПУ	Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3	Сталь 20Л, СОЖ, ветошь

«В таблице 11 рассматриваются риски. В подразделе приводится систематизация производственно-технологических и эксплуатационных рисков, к которым относят вредные и опасные производственные факторы, источником которых являются оборудование и материалы, используемые при изготовлении детали» [7].

Таблица 11 - Определение рисков

Технологическая операция	Опасный и вредный производственный фактор (ОВПФ)	Источник ОВПФ
Штамповка	«ОВПФ, связанные с чрезмерным высоким уровнем температуры объектов ОВПФ, связанные с чрезмерным загрязнением воздушной среды в зоне дыхания Факторы физического воздействия: Неподвижные части колющие, режущие, обдирающие части твердых объектов Движущиеся твердые объекты» [7]	Пресс

Продолжение таблицы 11

Технологическая операция	Опасный и вредный производственный фактор (ОВПФ)	Источник ОВПФ
Точение	<p>«Факторы физического воздействия:                      Неподвижные части колющие, режущие, обдирающие части твердых объектов Движущиеся твердые объекты                      ОВПФ, связанные с чрезмерным высоким уровнем температуры объектов                      ОВПФ, связанные с чрезмерным загрязнением воздушной среды в зоне дыхания                      ОВПФ, связанные с механическими колебаниями твердых тел                      ОВПФ, связанные с акустическими колебаниями твердых тел                      ОВПФ, связанные с электрическим током                      ОВПФ, связанные с электромагнитными полями                      Факторы химического воздействия:                      токсического, раздражающего (через органы дыхания)                      Факторы, обладающие свойствами психофизиологического воздействия:                      Статическая нагрузка                      Перенапряжение анализаторов.»[7]</p>	<p>«Токарный станок с ЧПУ FANUC                      зона резания,                      зажимные губки патрона, резцы, СОЖ, стружка                      Заготовка,                      инструмент                      Пульт управления станком, смазки                      Манипуляция заготовкой,                      контроль и управление.»[7]</p>

Снижение рисков достигается мерами (таблица 12)» [7] .

Таблица 12 – Мероприятия снижения уровня ОВПФ

ОВПФ	Технические средства, организационные методы	Средства защиты (СИЗ)
«Неподвижные части колющие, режущие, обдирающие части твердых объектов Движущиеся твердые объекты ОВПФ, связанные с чрезмерным высоким уровнем температуры объектов» [7]	«Защитный кожух на станке, ограждения Инструктажи по охране труда» [7]	«Костюм для защиты от загрязнений, перчатки с полимерным покрытием, ботинки кожаные, очки защитные» [7]
«Факторы химического воздействия: токсического, раздражающего (через органы дыхания)» [7]	«Организация вентиляции Инструктажи по охране труда» [7]	-

Продолжение таблицы 12

ОВПФ	Технические средства, организационные методы	Средства защиты (СИЗ)
«ОВПФ, связанные с механическими колебаниями твердых тел» [7]	«Виброгасящие опоры снизить время контакта с поверхностью подверженной вибрации Инструктажи по охране труда» [7]	«Резиновые виброгасящие покрытия» [7]
«ОВПФ, связанные с чрезмерным загрязнением воздушной среды в зоне дыхания» [7]	« Организация вентиляции Инструктажи по охране труда» [7]	-
ОВПФ, связанные с акустическими колебаниями твердых тел	«Использование звукопоглощающих Материалов Инструктажи по охране труда» [7]	Применение противозумных вкладышей
«ОВПФ, связанные с электрическим током ОВПФ, связанные с электромагнитными полями» [7]	«Заземление станка изоляция токоведущих частей применение предохранителей Инструктажи по охране труда Соблюдение периодичности и продолжительности регламентированных перерывов» [7]	«Резиновые напольные покрытия, перчатки с полимерным покрытием» [7]
Статическая нагрузка Перенапряжение анализаторов	Организация освещения Инструктажи по охране труда	-

«В таблицах 13 – 16 рассматриваются источники пожарной опасности, а также средства, которые необходимо применить, и меры организационного характера, которые необходимо использовать, для обеспечения пожарной безопасности» [7].



Таблица 13 – Идентификация классов и опасных факторов пожара

Участок	Оборудование	Номер пожара	Опасные факторы при пожаре	Сопутствующие факторы при пожаре
Участок обработки крышки	«Токарный станок с ЧПУ FANUC» [7]	Класс В, Е	«Пламя и искры; неисправность электропроводки; возгорание промасленной ветоши» [7]	«Части оборудования, изделий и иного имущества; Вынос напряжения на токопроводящие части станка; воздействие огнетушащих веществ» [7]

Таблица 14 – Выбор средств пожаротушения

Средства пожаротушения				Оборудование
первичные	мобильные	стационарные	автоматики	
Ящик с песком, пожарный гидрант, огнетушители	Пожарные автомобили	Пенная система тушения	Технические средства по оповещению и управлению эвакуацией	Напорные пожарные рукава

Таблица 15 – Средств защиты и пожаротушения

СИЗ	Инструмент	Сигнализация
«Веревки пожарные карабины пожарные противогазы, респираторы» [7]	Лопаты, багры, ломы и топоры ЩП-Б	Автоматические извещатели

Таблица 16 – Средства обеспечения пожарной безопасности

Процесс, оборудование	Организационно-технические меры	Нормативные требования
Технология изготовления крышки	«Применение смазочно-охлаждающих жидкостей с использованием негорючих веществ Хранение промасленной ветоши в негорючих ящиках ; Общее руководство и контроль за состоянием пожарной безопасности на предприятии.» [7]	«Наличие пожарной сигнализации, Наличие автоматической системы пожаротушения, первичные средств пожаротушения, проведение инструктажей» [7]

Результаты анализа в таблицах 17 и 18. Мероприятия направлены на защиту гидросферы, атмосферы и литосферы.

Таблица 17 – Определение экологически опасных факторов объекта

Производственный технологический процесс	Структурные элементы технологического процесса	Опасные и вредные выбросы в воздух	Сточные воды	Воздействие объекта на литосферу
Технологический процесс изготовления крышки	Токарный станок с ЧПУ FANUC	Стружка Токсические испарения Масляный туман	Взвешенные вещества и нефтепродукты отработанные жидкие среды	Отходы стружки Промасленная ветошь Растворы жидкостей

Таблица 18 – Разработанные мероприятия для снижения антропогенного негативного воздействия

Объект воздействия	Технология изготовления вала транспортера
на атмосферу	Фильтрационные системы для системы вентиляции участка
на гидросферу	Локальная многоступенчатая очистка сточных вод
на литосферу	Разделение, сортировка, утилизация на полигонах отходов

«Рассматривается обработка на заготовительной и токарной операциях. Подробно рассмотрена операция, выполняемая на токарном станке с ЧПУ FANUC, которая включает переходы точения. Задействован оператор станков с ЧПУ. Приспособление – патрон. Инструмент - резцы. Применяются материалы: сталь 20Л, СОЖ - эмульсия, ветошь (таблица 10)» [21].

«Идентификация профессиональных рисков выполнена для токарной операции, что позволило определить ОВПФ. Данные факторы представлены в таблице 11» [7].

«Для их устранения и снижения негативного воздействия применяются методы и средства, представленные в таблице 12» [7].

«Выполнена определение класса, опасных факторов пожара для участка изготовления крышки (таблица 13). Проводится выбор средств

пожаротушения (таблица 14, 15), мер по обеспечению пожарной безопасности процесса изготовления крышки (таблица 16)» [7] .

«Определены негативные факторы воздействия процесса изготовления крышки на окружающую среду (таблица 17). Указаны организационно-технические мероприятия по снижению вредного антропогенного влияния технологии на экологию: атмосферы – оснащение фильтрующими элементами системы производственной вентиляции, гидросферы – использованием системы многоступенчатой очистки сточных вод; литосферы – сортировкой отходов и их утилизацией на специальных полигонах (таблица 18)» [7].

Большую роль в повышении производительности труда играет правильная организация рабочего места. Рабочее место – это часть производственной площади, оснащенная всеми необходимыми орудиями и средствами труда, в том числе вспомогательными устройствами и приспособлениями, предназначенными для выполнения определенной работы.

## 5 Экономическая эффективность работы

Из задания следует, что предприятие реализует детали партиями по 20 штук, поэтому, при расчётах за 1 единицу (шт.) необходимо считать партию из 20 деталей.

Из этого следует, что при годовой программе 1000 деталей:

$$\frac{1000}{20} = 50 \text{ шт.}$$

Таким образом:

N – годовая программа, шт.;

$$N = 50 \text{ шт.}$$

Производительность труда одного работника (основного рабочего) рассчитывается по формуле 14:

$$ПТ = \frac{ПВ}{Ч(Ч_{осн.р.})}, \quad (14)$$

где ПВ – годовая программа выпуска, руб.;

ПТ – производительность труда одного работника;

Ч – численность работников (всего персонала), чел.;

Ч<sub>осн.р.</sub> – численность основных рабочих, чел.

$$ПТ_{\text{чел.}} = \frac{46119247,00}{30} = 1537308,23 \text{ руб./чел.};$$

$$ПТ_{\text{осн.раб.}} = \frac{46119247,00}{21} = 2196154,61 \text{ руб./чел.}$$

Снятие продукции с одного станка и с 1 м<sup>2</sup> производственной площади рассчитывается по формулам 15 и 16:

$$\frac{ПВ}{Спр}, \quad (15)$$

$$\frac{ПВ}{Sn.l.}, \quad (16)$$

где  $C_{\text{пр}}$  – принятое количество станков, шт.,  
 $S_{\text{пл}}$  – производственная площадь участка,  $\text{м}^2$ .

$$\text{Снятие продукции с 1 станка} = \frac{46119247,00}{11} = 4192658,81 \text{ руб.}$$

$$\text{Снятие продукции с 1 м}^2 \text{ произв. площади} = \frac{46119247,00}{499} = 92423,34 \text{ руб.}$$

Основные показатели использования основных фондов: фондоотдача ( $F_B$ ), фондovoоруженность ( $F_O$ ) и фондоемкость ( $F_M$ ) – определяются по формулам 17, 18 и 19:

$$F_B = \frac{ПВ}{ОФ}, \quad (17)$$

где  $ОФ$  – среднегодовая стоимость основных фондов участка.

$$F_B = \frac{46119247,00}{26264526,00} = 1,75.$$

$$F_O = \frac{ОФ}{Ч}, \quad (18)$$

где  $Ч$  – среднесписочная численность персонала.

$$F_O = \frac{26264526,00}{30} = 875484,20 \text{ руб.}$$

$$F_M = \frac{ОФ}{ВП}; \quad (19)$$

$$F_M = \frac{26264526,00}{46119247,00} = 0,57 \text{ руб.}$$

Расчет технико-экономических показателей приведен в таблице 19.

Таблица 19 – Техничко-экономические показатели проекта

Наименование показателей	Единицы измерения	Всего
Годовая программа выпуска (ВП)	руб.	46119247,00
Общая численность работников (Ч):	чел.	30
– основных рабочих (Ч <sub>осн.р.</sub> );	чел.	21
– вспомогательных рабочих (Ч <sub>доп.р.</sub> );	чел.	7
– руководителей, специалистов, служащих (Ч <sub>рук./спец./сл.</sub> ).	чел.	2
Производительность труда одного работника (ПР <sub>раб.</sub> )	руб./чел.	1537308,23
Производительность труда основного рабочего (ПР <sub>осн.р.</sub> )	руб./чел.	2196154,61
Среднемесячная заработная плата:		
– основных рабочих (З <sub>с/м(осн.р.)</sub> );	руб.	18181,10
– вспомогательных рабочих (З <sub>с/м(доп.р.)</sub> );	руб.	16230,90
– руководителей, специалистов, служащих (З <sub>с. (рук./спец./сл.)</sub> ).	руб.	27600,00
Количество станков (С <sub>ПР</sub> )	шт.	11
Стоимость основных фондов участка (ОФ)	руб.	26264526,00
Производственная площадь участка (S <sub>пл</sub> )	м <sup>2</sup>	499
Снятие продукции с одного станка	руб.	4192658,81
Фондоотдача (F <sub>в</sub> )	руб.	1,75
Снятие продукции с 1 м <sup>2</sup> производственной площади	руб.	92367,80
Фондовооруженность (F <sub>о</sub> )	руб.	875484,20
Фондоёмкость (F <sub>м</sub> )	руб.	0,57

Сравнение заводской себестоимости с проектной по основным статьям расходов приведено в таблице 20.

Таблица 20 – Сравнение заводской себестоимости с проектной по основным статьям затрат

Наименование расходов	По заводу, руб.	По проекту, руб.
Материальные затраты	34548,80	31408,00
Дополнительная заработная плата производственных рабочих	2497,20	2270,20
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	29512,20	26829,30
Общепроизводственные расходы	34051,90	30956,90
производственная себестоимость	133227,60	121116,70
Административные расходы	15891,20	1444,65
Расходы на сбыт	19984,30	18167,50
Полная себестоимость	169103,80	153730,70

Рассчитаем абсолютное и относительное снижение себестоимости на одно изделие в результате внедрения разработанного технологического процесса по формулам 20, 21.

$$\Delta C = C_1 - C_2; \quad (20)$$

$$\Delta C = 169103,80 - 153730,70 = 15373,70.$$

$$\Delta C\% = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \cdot 100\%; \quad (21)$$

$$\Delta C\% = \frac{169103,80 - 153730,70}{169103,80} \cdot 100\% = 9\%.$$

Экономия годовая рассчитывается с помощью формулы 22:

$$E_{y-p} = (C_1 - C_2) \cdot N, \quad (22)$$

где  $C_1$ ;  $C_2$  – себестоимость единицы продукции по базовому и новому вариантам, руб.;

$N$  – годовая программа, шт.

$$E_{y-p} = (169103,80 - 153730,70) \cdot 200 = 3074620,00 \text{ руб.}$$

Приведенные затраты определяются по формуле 23:

$$B_{np} = C_i \cdot N + E_n \cdot K_i > \min, \quad (23)$$

где  $C_i$  – себестоимость единицы продукции по вариантам, руб.;

$E_n$  – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений (0,15);

$K_i$  – капиталовложения по вариантам, руб.;

$N$  – годовая программа, шт.

$$B_{np1} = 169103,80 \cdot 200 + 0,15 \cdot 18385168,00 = 36578535,20 \text{ руб.}$$

$$B_{np2} = 153730,70 \cdot 200 + 0,15 \cdot 26264526,00 = 34685818,90 \text{ руб.}$$

Срок окупаемости дополнительных капиталовложений определяется по формуле 24:

$$T_{ок} = \frac{K}{E_y} = \frac{K_2 - K_1}{E_y}, \quad (24)$$

где  $K_2; K_1$  – капиталовложения соответственно дополнительные и первоначальные, руб.;

$E_y$  – экономия условная, руб.

Базовые капиталовложения определяются как произведение рассчитанных капиталовложений на коэффициент (0,7; 0,75; 0,8).

$$K_1 = K_2 \cdot 0,7 = 26264526,00 \cdot 0,7 = 18385168,20 \text{ руб.}$$

$$T_{ок} = \frac{K}{E_y} = \frac{26264526,00 - 18385168,20}{3074620,00} = 2,56 \text{ лет.}$$

Годовой экономический эффект (экономия приведенных затрат) « $E_{год}$ » определяется по формуле 25:

$$E_{год} = B_{np1} - B_{np2}; \quad (25)$$

$$E_{год} = 36578535,20 - 34685818,90 = 1892716,30 \text{ руб.}$$

Все полученные данные заносим в таблицу 21.



Таблица 21 – Расчет показателей экономической эффективности проекта

Показатель	Базовый вариант	Новый вариант
Капитальные расходы, руб.	18385168,20	26264526,00
Себестоимость единицы продукции, руб.	8455,19	7686,53
Себестоимость партии продукции (20 шт.), руб.	169103,80	153730,70
Экономия условная, руб.	3074620,00	
Затраты, руб.	36578535,20	34685818,90
Срок окупаемости дополнительных капиталовложений, лет	2,56	
Годовой экономический эффект, руб.	189716,30	

Исходя из расчетов, представленных в таблице 21 можно сделать следующий вывод:

Годовой экономический эффект положительный, и он составляет 189716,30 руб.

Таким образом, новый вариант эффективнее базового и его можно рекомендовать к практической реализации.

## Заключение

При выполнении данной бакалаврской работы проведен целый комплекс конструкторских, проектных расчетов касающихся вопросов проектирования техпроцесса, оснастки и других важных элементов, необходимых для разработки техпроцессов. Выполнены все необходимые чертежи в графической части работы.

Был рассчитан и выбран наиболее рациональный метод получения заготовки с представленным чертежом в графической части. Был разработан маршрут обработки детали, структура и содержание технологических операций, выбрана схема базирования заготовки, определены металлорежущие станки, металлорежущий инструмент для обработки, станочные приспособления, измерительные устройства и измерительный инструмент. Также были определены припуски на механическую обработку детали и рассчитаны режимы резания, выполнено нормирование технологического процесса.

Была разработана конструкция устройства для установки и закрепления детали с представленным чертежом в графической части.

В результате выполнения выпускной квалификационной работы были получены практические знания и навыки, которые нужны не только при выполнении квалификационной работы, но и при работе на производстве.

Самое главное в проделанной работе это то, что удалось достичь положительного экономического эффекта и срока окупаемости ниже базового при заданной годовой программе выпуска деталей. Именно это было необходимо для достижения главной цели выпускной квалификационной работы.

Таким образом, цель бакалаврской работы, ранее сформулированная в разделе «Введение» - разработка технологического процесса изготовления крышки с минимальной себестоимостью достигнута.

## Список используемых источников

- 1 Барановский Ю.В. Режимы резания металлов. Справочник / Ю.В. Барановский. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М., Машиностроение, 1995 г., 320 с.
- 2 Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений: Учеб. пособие для учащихся техникумов. / А.П. Белоусов.; 3-е изд., перераб. И доп.– М.: (Высшая школа), 1980, 240 с.
- 3 Боровков, В.М. Разработка и проектирование чертежа штамповки. Метод. Указания / В.М. Боровков, ТолПИ, 1990., 25 с.
- 4 Боровков В.М. Экономическое обоснование выбора заготовки при проектировании технологического процесса. Метод. Указания / В.М. Боровков, ТолПИ, 1990., 45 с.
- 5 Горбачевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учеб. Пособие для вузов. / А.Ф. Горбачевич, В.А. Шкред; 5-е издание, стереотипное. Перепечатка с 4-го издания. – М: ООО ИД «Альянс», 2007.- 256 с.
- 6 Гордеев А.В. Выбор метода получения заготовки. Метод, указания / А.В. Гордеев, - Тольятти, ТГУ, 2004.-9 с.
- 7 Горина Л.Н. Обеспечение безопасных условий труда на производстве. Учеб. Пособие. / Л.Н. Горина, - Тольятти, 2016, 68 с.
- 8 ГОСТ Р 53464-2009. Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку [Текст]. – Взамен ГОСТ 26645-85; введ. 2010-24-08. – М.: Стандартиформ, 2010. – 35 с.
- 9 Добрыднев И.С. Курсовое проектирование по предмету "Технология машиностроения" / И.С. Добрыднев, - М: Машиностроение 1985, 184 с.
- 10 Зубкова Н.В. Методическое указание к экономическому обоснованию курсовых и дипломных работ по совершенствованию технологических процес-сов механической обработки деталей (для студентов специальностей 120100 / Н.В. Зубкова,– Тольятти: ТГУ, 2015, 46 с.

11 Ковшов, А. Н. Технология машиностроения : учебник / А. Н. Ковшов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0833-7.

12 Маталин А. А. Технология машиностроения : учебник / А. А. Маталин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-0771-2.

13 Михайлов А.В. Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта по специальности 1201 Технология машиностроения по дисциплине «Технология машиностроения» / А.В. Михайлов, – Тольятти, ТГУ, 2005. - 75 с.

14 Научные основы технологии машиностроения : учебное пособие / А. С. Мельников, М. А. Тамаркин, Э. Э. Тищенко, А. И. Азарова ; под общей редакцией А. С. Мельникова. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 420 с. — ISBN 978-5-8114-3046-8.

15 Нефедов Н.А. Дипломное проектирование в машиностроительных техникумах: Учеб. Пособие для техникумов 2-е изд. перераб. и доп./ Н.А. Нефедов, 76 - М.: Высш. Школа, 1986-239 с.

16 Нефедов Н.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту Учеб. Пособие для техникумов по предмету "Основы учения о резании металлов и режущий инструмент" 4-е изд. перераб. и доп. / Н.А.. Нефедов, - М., Машиностроение, 1984 г.- 400 с.

17 Справочник технолога - машиностроителя. В 2-х кн. Кн. 1/ А.Г. Косилова [и др.]; под ред. А.М. Дальского [и др.]; - 5-е изд., перераб. и доп. - М: Машиностроение-1, 2001 г., 912 с.

18 Справочник технолога - машиностроителя. В 2-х кн. Кн. 2/ А.Г. Косилова [и др.]; под ред. А.М. Дальского [и др.]; - 5-е изд., перераб. и доп. - М: Машиностроение-1, 2001 г., 944 с.

19 Станочные приспособления: Справочник. В 2-х кн. Кн. 1./ Б.Н. Вардашкин; под ред. Б.Н. Вардашкина [и др.]; - М.: Машиностроение, 1984.

17 Таймингс, Р. Машиностроение. Режущий инструмент. Карманный

справочник. Пер. с англ. 2-е изд. Стер./ Р. Таймингс, – М.: Додэка-XXI, 2008, - 336 с.

20 Технология машиностроения [Электронный ресурс]: вопросы и ответы. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 88 с.

21 Linke B. Life Cycle and Sustainability of Abrasive ToolsSpringer, 2016. — XVII, 265 p. — ISBN 978-3-319-28345-6; ISBN 978-3-319-28346-3 (eBook).

22 Davim J.P. Modern Machining Technology. A practice guide Woodhead Publishing, 2011. — 412 p. — (English).

23 Alexander H. Slocum. Precision Machine Design. Society of Manufacturing Engineers, 1992, 750 p. - ISBN 0872634922, 9780872634923.

24 Bozina P. Vorrichtungen im Werkzeugmaschinenbau: Grundlagen, Berechnung und Konstruktion. Springer Berlin Heidelberg, 2013, 245 p. - ISBN3642327060, 9783642327063.

25 Klocke F. Manufacturing Processes 2: Grinding, Honing, Lapping. Vol. 2Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. XXIV, 433 p. 35 illus. — ISBN 978-3-540-92258-2, e-ISBN 978-3-540-92259-9, DOI 10.1007/978-3-540-92259-9.

## Приложение А

Таблица А.1 – Маршрутная карта

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1

Дубл.																	
Взам.																	
Подп.																	
Разраб.	Антипов																
Пров.	Воронов					ТГУ											
Утв.	Логинов																
Н. Контр.																	
Крышка гидроцилиндра																	
M01	Сталь 20 ГОСТ 1050-88																
M02	Код 02	ЕВ 166	МД 9,6	ЕН 1	Н.расх.	КИМ 0,77	Код загот 11	Профиль и размеры Ø248×74			КД 1	МЗ 12,5					
A	цех	Уч.	PM	Опер.	Код, наименование операции			Обозначение документа									
B	Код, наименование оборудования						СМ	Проф.	P	УТ	KP	КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Тпз.	Тшт.
A 03	000 Заготовительная																
04																	
A 05	010 4110 Токарная И 37.101.7031-04																
B 06	381101 Токарный станок с ЧПУ FANUC						2	15292	422	1P	1	1	1	20	1	3.5	
O07	1. Подрезать торцы пов. 3, 4, точить цилиндрич. пов.10 выдерживая размеры: Ø160-0.4; 52,3-0.3; 63,1-0.3.																
O08	2. Подрезать торец пов.5, расточить цилиндрич. пов.6, 19, 11 выдерживая размеры: Ø97,8 <sup>+0.35</sup> ; Ø137,8 <sup>+0.4</sup> ; 39-0.21;																
T 09	396110 Патрон 3-х кулачковый самоцентрирующийся клиновой ГОСТ 24351-80; 392190 Резец вставка для контурного точения с углом в																
T 10	плане 93°, ГУ-2-035-892-82, Т5К10; 392190 Резец расточной державочный с углом в плане 90°, ГОСТ 9795-73, Т5К10;																
T 11	392190 Резец вставка канавочный специальный К01-4112-000, Т5К10; 393311 Штангенциркуль ШЦ-197 ГОСТ 166-90;																
T 12	393311 Штангенглубиномер ШГ-160 ГОСТ162-89.																
13																	
A 14	020 4110 Токарная И 37.101.7031-04																
B 15	381101 Токарный станок с ЧПУ FANUC						2	15292	422	1P	1	1	1	20	1	4.424	
O16	1. Подрезать торцы пов. 1, 2; точить цилиндрические пов.8,9 выдерживая размеры Ø150,8-0.4; Ø240-0.4; 51,4-0.3; 71,4-0.3; 2. Точить канавку пов. 18, 20 выдерживая размер Ø144-0.4; 3. Расточить фасонную пов.7 выдерживая размеры 60-0.3; Ø120-0.35;																
МК																	

## Продолжение Приложения А

### Продолжение таблицы А.1

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1

А	цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа										
Б					Код, наименование оборудования	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Тлз.	Тшт.
Т 01	396110 Патрон 3-х кулачковый <u>самоцентрирующий</u> клиновой				ГОСТ 24351-80; 392190 Резец вставка для контурного точения с углом в											
Т 02	плане 93°, ТУ-2-035-892-82, Т5К10; 392190 Резец расточной <u>державочный</u> упорный с углом в плане 90°, ГОСТ 9795-73, Т5К10;															
Т 03	392190 Резец вставка <u>канавочный</u> специальный К01-4112-000, Т5К10; 393311 Штангенциркуль ШЦ-197 ГОСТ 166-90;															
Т 04	393311 <u>Штангеглубиномер</u> ШГ-160 ГОСТ162-89.															
05																
А 06	030		4110 Токарная		И 37.101.7031-04											
Б 07	381101 Токарный станок с ЧПУ FANUC				2	15292	422	1Р	1	1	1	20	1	3.12		
О08	Подрезать торец <u>пов. 2</u> ; точить цилиндрическую пов.8 выдерживая размеры: Ø149,8 <sup>-0.1</sup> ; 50,9 <sup>-0.062</sup> ;															
Т 09	396110 Патрон 3-х кулачковый <u>самоцентрирующий</u> клиновой				ГОСТ 24351-80; 392190 Резец вставка для контурного точения с углом в											
Т 10	плане 93°, ТУ-2-035-892-82, Т15К6; 392190 Резец расточной <u>державочный</u> упорный с углом в плане 90°, ГОСТ 9795-73, Т15К6;															
Т 11	392190 Резец расточной специальный К01-4112-001 (020), Т15К6; 393311 Штангенциркуль ШЦ-197 ГОСТ 166-90;															
12																
А 13	040		4110 Токарная		И 37.101.7031-04											
Б 14	381101 Токарный станок с ЧПУ FANUC				2	15292	422	1Р	1	1	1	20	1	3.1		
О15	Подрезать торец <u>пов. 4</u> ; расточить цилиндрич.пов.19,6 выдерживая размеры: Ø98,8 <sup>+0.087</sup> ; Ø138,8 <sup>+0.1</sup> ; 70,9 <sup>-0.074</sup> ;															
Т 16	396110 Патрон 3-х кулачковый <u>самоцентрирующий</u> клиновой				ГОСТ 24351-80; 392190 Резец вставка для контурного точения с углом в											
Т 17	плане 93°, ТУ-2-035-892-82, Т15К6; 392190 Резец расточной <u>державочный</u> упорный с углом в плане 90°, ГОСТ 9795-73, Т15К6;															
Т 18	392190 Резец расточной специальный К01-4112-001 (020), Т15К6; 393311 Штангенциркуль ШЦ-197 ГОСТ 166-90;															
Т 19	393311 <u>Штангеглубиномер</u> ШГ-160 ГОСТ162-89; 393120 Скоба-рычажная ГОСТ 11098-75.															
20																
А 21	050		4266 Сверлильно-фрезерная													
Б 22	381611 Сверлильно-фрезерно-расточные станки FANUC				2	17845	422	1Р	1	1	1	20	1	5.84		
МК																

## Продолжение Приложения А

### Продолжение таблицы А.1

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1

А	цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа										
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кит	Тлз	Тшт
001	1. Сверлить 3 отв. 14 выдерживая размеры: $\varnothing 16^{+0,043/3}$ отв., $86 \pm 0,055$ (2 места), $50 \pm 0,055$ (2 места);															
002	2. Зенковать 3 отв. пов.16,15 выдерживая размеры: $\varnothing 24^{+0,052/3}$ отв., $86 \pm 0,055$ (2 места), $50 \pm 0,055$ , $100 \pm 0,055$ , $14 \pm 0,026$ ;															
003	3. Сверлить 3 отв.17 выдерживая размеры: $\varnothing 10,5^{+0,03/3}$ отв., $86 \pm 0,055$ (2 места), $50 \pm 0,055$ (2 места), $100 \pm 0,055$ ;															
004	4. Нарезать резьбу в 3 отв.17 выдерживая размеры: М12×1-7Н/3 отв., $86 \pm 0,055$ (2 места), $50 \pm 0,055$ , $100 \pm 0,055$ ;															
005	5. Фрезеровать лыски пов.12,13 выдерживая размер: $208_{-0,115}$ .															
Т 06	396171 Специальное приспособление; 391820 Фреза концевая с коническим хвостовиком $\varnothing 20$ ГОСТ 17026-71, ВК8;															
Т 07	391210 Сверло спиральное $\varnothing 16$ ГОСТ 10903-77, Р6М5; 391620 Зенковка цилиндрическая с направляющей цапфой $\varnothing 24$ ОСТ 2 И25-2-80,															
Т 08	ВК8; 391290 Сверло ступенчатое подрезьбу М12 ОСТ 2И21-1-76, Р6М5; 391350 Метчик М12-7Н ГОСТ 3266-81, Р18;															
Т 09	393311 Штангенциркуль ШЦ-197 ГОСТ 166-90; 393311 Штангенглубиномер ШГ-160 ГОСТ 162-89;															
Т 10	393140 Калибр – резьбовой ГОСТ 24939-81.															
11																
А 12	070 4132 Внутришлифовальная					И 37.101.7017-04										
Б 13	381312 Внутришлифовальный станок FANUC					3	18873	422	1Р	1	1	1	20	1	1.6	
О 14	Шлифовать отв. 19, 6 и торец 4 выдерживая размеры: $\varnothing 140^{+0,04}$ ; $\varnothing 100^{+0,035}$ ; $70_{-0,074}$ .															
Т 15	396110 Патрон 3-х кулачковый самоцентрирующий клиновой ГОСТ 24351-80;															
Т 16	397130 Круг шлифовальный ПП 40×40×15, 25А16СМ28К5; 394630 Датчик активного контроля БВ-4100.															
17																
А 18	080 4131 Круглошлифовальная					И 37.101.7419.1-00										
Б 19	381311 Круглошлифовальный станок FANUC					3	18873	422	1Р	1	1	1	20	1	0,91	
О 20	Шлифовать цил. пов. 8 и торец 2 выдерживая размеры: $\varnothing 148_{-0,04}$ ; $50_{-0,02}$ .															
Т 21	396110 Патрон 3-х кулачковый самоцентрирующий клиновой ГОСТ 24351-80;															
Т 22	397130 Круг шлифовальный ПП 200×25×80, 91А25НСМ28К5; 394630 Датчик активного контроля БВ-4100.															
МК																



## Продолжение Приложения А

### Продолжение таблицы А.1

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1

А	цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа									
Б	Код, наименование оборудования				СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Конт.	Тпз.	Тшт.
01															
А 02					090 Моечная										
03															
А 04					100 Контрольная										
05															
06															
07															
08															
09															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
МК															

## Приложение Б

Таблица Б.1 – Операционные карты


ГОСТ 3.1404-86 Форма 3													
Дубл.													
Взам.													
Подп.													
Разраб.	Антипов			ТГУ									
Пров.	Воронов												
Н. Контр.	Воронов			<b>Крышка</b>						Цех	Уч.	PM	Опер
												020	
Наименование операции		Материал			твёрдость	ЕВ	МД	Профиль и размеры			МЗ	КОИД	
020 Токарная		Сталь 20 ГОСТ 977-75			128-197 НВ	166	2,01	248×74			9,6	1	
Оборудование		Обозначение программы			To	Tв	Tпз	Tшт.	СОЖ				
Токарный станок с ЧПУ FANUC		XXXXXX			2,5	-	-	4,42	Укринол-1(5%-й)				
<i>P</i>			ПИ	D или B	L	t	i	S	n	V			
O 01	Установить заготовку в приспособление. Выверить и закрепить.												
T 02	396171 Патрон 3-х кулачковый <u>самоцентрирующий</u>												
O 03													
O 04	1. Точить поверхности выдерживая размеры, Ø160 <sub>±0,4</sub> ; 52,3 <sub>±0,3</sub> ; 63,1 <sub>±0,3</sub>												
T 05	392104 Резец со сменными режущими пластинами по ГОСТ 28101-89, Т15К6;												
T 06													
P 07						2	1	0,2	500	114			
O 08	Раскрепить и снять заготовку												
T 09	396171 Патрон 3-х кулачковый <u>самоцентрирующий</u>												
10													
11													
12													
13													
14													
OK													

Продолжение Приложения Б

Продолжение таблицы Б.1

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7

Лудл.														
Взам.														
Подл.														
										Листов 1	Лист 1			
Разраб.	Антипов			ТГУ										
Проб.	Воронав													
Утв.	Логинов			Крышка							Цех	Уч.	Р.М.	020
Н. контр.	Воронав													



√ Ra 12,5

КЭ

Приложение В

Таблица В.1 – Спецификация

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<i>Документация</i>						
A1			22.БР.ОТМП.273.70.000 СБ	Сборочный чертеж		
<i>Детали</i>						
A1	1		22.БР.ОТМП.273.70.001	Корпус патрона	1	
A3	2		22.БР.ОТМП.273.70.002	Втулка	1	
A3	3		22.БР.ОТМП.273.70.003	Корпус	1	
A3	4		22.БР.ОТМП.273.70.004	Клин	1	
A3	5		22.БР.ОТМП.273.70.005	Подкулачник	1	
A3	6		22.БР.ОТМП.273.70.006	Сухарь	6	
A3	7		22.БР.ОТМП.273.70.007	Кулачок	3	
A4	8		22.БР.ОТМП.273.70.008	Опора	1	
A3	9		22.БР.ОТМП.273.70.009	Стойка	3	
A4	10		22.БР.ОТМП.273.70.010	Крышка	1	
A2	14		22.БР.ОТМП.273.70.014	Корпус гидроцилиндра	1	
A4	19		22.БР.ОТМП.273.70.019	Шток	1	
A4	25		22.БР.ОТМП.273.70.025	Демпферы	2	
A3	29		22.БР.ОТМП.273.70.029	Крышка	1	
A4	30		22.БР.ОТМП.273.70.030	Винт специальный	1	
A3	33		22.БР.ОТМП.273.70.033	Втулка	1	
A3	34		22.БР.ОТМП.273.70.034	Фиксатор	1	
A3	37		22.БР.ОТМП.273.70.037	Поршень	1	
A3	38		22.БР.ОТМП.273.70.038	Крышка	1	
<b>22.БР.ОТМП.273.70.000 СБ</b>						
Изм. Лист		№ докум.		Подп.		Дата
Разраб. Антипов						
Проб. Воронов						
Н.контр. Воронов						
Утв. Логинов						
Патрон клиновой Сборочный чертеж				Лит.	Лист	Листов
ТГУ ТМдп-1702а				Д	1	3

Копировал

Формат А4

