# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет»

# <u>Институт машиностроения</u> (наименование института полностью)

# <u>Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства»</u> (наименование)

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» (код и наименование направления подготовки / специальности)

<u>Технология машиностроения</u> (направленность (профиль) / специализация)

# ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему Технологический процесс изготовления корпуса патрона D-КОМВІ

Обучающийся	И.А. Колесников	
	(Инициалы Фамилия)	(личная подпись)
Руководитель	канд. техн. наук, доцент А.А. Козлов	
	(ученая степень (при наличии), ученое звание (при н	аличии), Инициалы Фамилия)
Консультанты	канд. экон. наук, доцент Е.Г. Смышляева	
	(ученая степень (при наличии), ученое звание (при н	аличии), Инициалы Фамилия)
	канд. физмат. наук, доцент Д.А. Романо	В
	(ученая степень (при напичии) ученое звание (при н	апичии) Инициалы Фамилия)

#### Аннотация

В качестве темы работы выбран технологический процесс изготовления корпуса патрона D-KOMBI.

«Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в проектировании такой технологии изготовления корпуса патрона D-KOMBI, которая позволит обеспечить выпуск годовой программы выпуска деталей соответствующих заданным конструктором показателям качества при минимальных затратах для заданных условий производства» [14].

Выпускная квалификационная работа состоит из 65 страниц пояснительной записки и 7 листов формата А1 графической части

Работа состоит из введения, пяти основных разделов, заключения и приложений. Во введении обоснована актуальность выбранной темы, а также поставлена цель работы. «Первый раздел содержит анализ имеющихся данных таких как, назначение детали и условия ее эксплуатации, показатели технологичности детали, характеристики типа производства. По результатам выполнения первого раздела формулируются задачи работы. Второй раздел содержит решение технологических задач таких как, выбор И проектирование заготовки, проектирование плана изготовления детали, выбор средств технологического оснащения, расчет режимов резания и [14].нормирование» По результатам выполнения второго раздела формируется комплект необходимой технологической документации и выявляется лимитирующая операция, а также операции, имеющие явные технические недостатки. Третий раздел содержит решение технических задач, направленных на устранение недостатков технологии изготовления. Для этого выполнено проектирование цанговой оправки и токарного резца. Четвертый раздел содержит анализ спроектированной технологии на безопасность ее выполнения и экологичность. Пятый раздел содержит экономическое обоснование принятых технических решений. В заключении сформулированы основные выводы по результатам выполнения работы.

# Содержание

Введение	4
1 Анализ исходных данных	5
1.1 Анализ назначения и условий эксплуатации детали	5
1.2 Анализ технологичности детали	6
1.3 Анализ характеристик типа производства	9
1.4 Формулировка задач работы	11
2 Разработка технологической части	12
2.1 Выбор и проектирование заготовки	12
2.2 Проектирование плана изготовления детали	20
2.3 Выбор средств технологического оснащения	22
2.4 Расчет режимов резания и нормирование	25
3 Проектирование специальных средств оснащения	29
3.1 Проектирование цанговой оправки	29
3.2 Проектирование токарного резца	35
4 Безопасность и экологичность технического объекта	38
4.1 Конструктивно-технологическая характеристика технического	
объекта	38
4.2 Идентификация профессиональных рисков	39
4.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков	41
4.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта	44
4.5 Обеспечение экологической безопасности объекта	45
5 Экономическая эффективность работы	46
Заключение	50
Список используемых источников	51
Приложение А Технологическая документация	55
Приложение Б Спецификации к сборочным чертежам	63

#### Введение

Выполнение финишных шлифовальных операций предусматривает получение размеров высокой точности. Задача получения точных размеров весьма сложная с точки зрения технической реализации и требует комплексного подхода. Одним из важных факторов в решении данной задачи является тип используемого приспособления. При обработке деталей типа шестерни, кольца, фланцы и им подобных широко применяются мембранные патроны. Это объясняется относительной простотой их конструкции, высоким быстродействием, простотой наладки и невысокой стоимостью. При этом данные патроны обеспечивают требуемую точность установки заготовки.

Патроны тип D-KOMBI являются одними из самых востребованных при финишной обработке деталей указанных выше типов. Рассматриваемый в работе корпус является одной из основных деталей патрона. Это объясняет необходимость строго выполнения всех требований заданных на чертеже Для необходимо спроектировать корпуса. ЭТОГО соответствующий технологический процесс. Следует учесть, что изготовление производится в определенных производственных условиях, что накладывает требования на используемое оборудование и средства технологического оснащения для их максимально эффективного использования. Проектируемая технология также обеспечивать возможно низкую себестоимость должна максимально изготовления корпуса в заданных производственных условиях, что позволит обеспечить конкурентоспособность производимого изделия.

«Следовательно, цель данной выпускной квалификационной работы заключается в проектировании такой технологии изготовления корпуса патрона D-KOMBI, которая позволит обеспечить выпуск годовой программы выпуска деталей соответствующих заданным конструктором показателям качества при минимальных затратах для заданных условий производства» [14].

#### 1 Анализ исходных данных

#### 1.1 Анализ назначения и условий эксплуатации детали

Рассматриваемая деталь является базовой для мембранного патрона. В корпусе базируются, устанавливаются и закрепляются детали механизма закрепления, такие как мембрана и детали механизма привода. Также корпус обеспечивает базирование патрона по торцу и посадочному отверстию и соединение при помощи винтов со шпинделем станка.

Эксплуатационные нагрузки корпуса зависят от условий эксплуатации оборудования. Как правило, патроны данного типа используются на финишных шлифовальных операциях. Возникающие при этом нагрузки относительно незначительные по величине, так как припуск, снимаемый при обработке незначительный и возникающие при этом силы резания также незначительные. Возможно кратковременное возникновение ударных нагрузок и воздействие, связанных с ними вибраций. По характеру возникающие нагрузки являются циклическими и знакопеременными.

Воздействие внешних атмосферных факторов исключено, так как оборудование работает в закрытых производственных помещениях, имеющих микроклимат соответствующий требованиям к производственным помещениям в зависимости от класса точности выполняемых работ.

Корпус является внешней деталью патрона, поэтому на него воздействуют технологические жидкости, применяемые в ходе выполнения технологического процесса. Наиболее вероятно воздействие смазочно-охлаждающей жидкости. Некоторые из них могут иметь состав, вступающий в химические реакции с корпусом, что может вызвать его повреждение. Также на поверхности корпуса возможно воздействие стружки и мелкой абразивной пыли, возникающих при шлифовании, что может вызвать повреждение базовых поверхностей и потерю точности патрона.

#### 1.2 Анализ технологичности детали

На этапе анализа технологичности оцениваются: материал детали, общая конфигурация, возможность базирование, возможность механической обработки, служебное назначение поверхностей детали [5].

20X ГОСТ4543-71. Материал Определяющими детали сталь свойствами материала для его дальнейшей механической и термической обработки, а также эксплуатационных показателей, являются его химический состав и физико-механические свойства. «Химический состав: от 0,17% до 0,23% углерода, от 0,7% до 1,0% хрома, до 0,035% серы, до 0,035% фосфора, от 0,17% до 0,37% кремния, от 0,5% до 0,8% марганца, до 0,3% меди» [25]. «Основные механические свойства: предел текучести 400 МПа, предел прочности 650 МПа, относительное удлинение после разрыва 13%, относительное сужение после разрыва 40%, твердость в состоянии поставки от 170 до 190 единиц по шкале Бринелля» [25]. Данные свойства материала позволят обеспечить заданные эксплуатационные показатели детали после соответствующей термической и механической обработки. Термическая обработка материала, ИЗ требуемых показателей данного исходя поверхностного слоя детали, не требует применения дорогостоящих и нестандартных Механическая обработка методов. определяется коэффициентами обрабатываемости материала. В данном случае при обработке твердосплавным инструментом он равен 0,9, для обработки быстрорежущим инструментом 0,8. Такие показатели обрабатываемости обеспечивают возможность применения высокопроизводительных методов обработки и сокращение времени изготовления. «Данный материал обладает хорошими пластическими свойствами, что позволяет использовать для получения заготовок высокопроизводительные и достаточно точные методы пластического деформирования» [10].

Общая конфигурация детали может быть охарактеризована как типичная для деталей данного класса. Контур детали сформирован

наружными и внутренними поверхностями вращения и плоскостями. Имеются отверстия под крепежные элементы, которые симметрично смещены относительно геометрической оси детали. Исходя из формы поверхностей и их взаимного расположения, все они могут быть получены с применением стандартных методов обработки и средств технологического оснащения.

Базирование заготовки при механической обработке может быть осуществлено как по наружным, так и по внутренним поверхностям и не требует создания искусственных технологических баз. При этом могут быть использованы «типовые схемы базирования, что облегчит соблюдение принципов единства и постоянства баз. Реализация таких схем базирования может быть осуществлена при помощи стандартной технологической оснастки» [15], что существенно упростит организацию технологического процесса и снизит затраты на производство.

формой обработка Механическая определяется требуемыми поверхностей, шероховатостью, характеристиками размеров детали требуемой точности их выполнения, а также взаимного расположения поверхностей. С этой точки зрения в данном случае необходимо применять стандартные методы обработки, такие как, точение, сверление, шлифование и так далее. Исходя из требуемой точности поверхностей и требований к характеристикам поверхностного слоя, механической обработке необходимо подвергнуть все поверхности детали. Однако, учитывая форму поверхностей детали и допустимые методы обработки, большая часть поверхностей может быть обработана с применением однотипных операций, что позволит проводить обработку максимально возможного количества поверхностей на одной технологической операции с применением одинаковых стандартных средств технологического оснащения. Это приведет к снижению стоимости изготовления детали.

Выявим служебное назначение поверхностей детали. Это позволит определить количество ответственных поверхностей и их взаимное

расположение, что важно с точки зрения требуемого количества и качества механической обработки, а также требуемых методов обработки. Выполняем эскиз детали (рисунок 1).




Рисунок 1 – Эскиз корпуса

конфигурации детали и принципа работы патрона «поверхности 29, 31 являются основными конструкторскими поверхности 3, 11, 23, 26 являются вспомогательными конструкторскими базами, поверхности 5, 24, 27, 16, 18 являются исполнительными поверхностями, все оставшиеся поверхности являются свободными» [15], то есть формируют контур детали. Из данной классификации можно сделать вывод, что количество ответственных поверхностей достаточно значительное, но при этом для их получения не требуется применения специальных методов обработки или средств технологического оснащения.

Анализ технологичности показал, что деталь можно признать технологичной и использовать для ее получения стандартные методы проектирования и обработки на базе типовых технологий.

### 1.3 Анализ характеристик типа производства

Характеристики производства зависят от его типа, определение которого возможно двумя методами. Первый метод основан на знании точной номенклатуры изделий и полной технологии их изготовления. В результате чего рассчитывается коэффициент закрепления операций и по Второй определяется ТИП производства. метод основан статистических данных. Для этого необходимо знать годовую программу выпуска изделия, для которого проектируется технология и его массу. Исходя из имеющихся исходных данных, применим второй метод определения типа производства. Массу детали определяем путем построения ее модели с использованием редактора графического моделирования (рисунок 2).



Рисунок 2 – Моделирование корпуса

В результате расчетная масса детали составит 14,87 кг. «При годовой программе выпуска 5000 штук в год тип производства соответствует среднесерийному» [13].

Проведем анализ характеристик данного типа производства.

Стратегия организации технологического процесса групповая последовательная, но в случае наличия большой группы однотипных деталей, имеющих незначительные отличия, допускается применение форм организации, таких как, циклическая и линейная. Это позволит значительно снизить затраты на изготовление всей группы деталей. В общем случае выпуск деталей организуется периодически повторяющимися партиями, что максимально упрощает организацию производства и позволяет максимально эффективно использовать технологическое оборудование.

Метод получения заготовки определяется материалом детали и должен обеспечивать оптимальную форму. Это сократит затраты на механическую обработку. Припуски и напуски, формирующие контур заготовки, определяются в зависимости от требуемой точности обработки расчетным или статистическим методом. Это позволяет обеспечить оптимальные припуски без увеличения времени проектирования.

«Технология изготовления проектируется базе типовых на технологических процессов в маршрутном или маршрутно-операционном [15]. Технологические виде» операции проектируются на основе последовательной И параллельно-последовательной стратегий проектирования, что обеспечивает оптимальное время их выполнения при относительно незначительных затратах. Параметрический расчет операций осуществляется при помощи расчетных и статистических методик. С целью припусков обработку, обеспечения необходимой минимизации на производительности обработки и качества используются методы обеспечения точности на заранее настроенном оборудовании и с применением средств активного контроля, а также базирование заготовок с соблюдением принципов единства и постоянства баз.

Средства технологического оснащения предпочтительно использовать универсальные и стандартизированные. Допускается применение специальных средств оснащения в обоснованных случаях. Стоит отдавать предпочтение современным высокопроизводительным средствам

технологического оснащения, таким как, станки с числовым программным управлением, автоматизированным станочным приспособлениям, режущему инструменту из современных инструментальных материалов, бесконтактным и электронным приборам контроля и так далее.

## 1.4 Формулировка задач работы

Выполнение предыдущих пунктов работы позволяет сформулировать следующие ее задачи, решение которых необходимо для достижения заданной цели.

группа Первая «технологических задач таких как, выбор проектирование заготовки, проектирование плана изготовления детали, выбор средств технологического оснащения, расчет режимов резания и нормирование. По результатам решения данных задач формируется комплект необходимой [14] технологической документации» И выявляется лимитирующая операция, а также операции, имеющие явные технические недостатки. Следующая группа технических задач, направленных на устранение недостатков технологии изготовления. Для этого необходимо проектирование специальных технологического выполнить средств необходимо оснащения. Далее произвести анализ спроектированной технологии на безопасность выполнения И экологичность. ee Заключительной задачей является экономическое обоснование принятых технических решений.

Данный раздел «содержит анализ имеющихся данных таких как, назначение детали и условия ее эксплуатации, показатели технологичности детали, характеристики типа производства. По результатам выполнения данного раздела сформулированы задачи работы» [14].

#### 2 Разработка технологической части

## 2.1 Выбор и проектирование заготовки

Ранее было установлено, что исходя из типа производства и марки материала детали, в качестве метода получения заготовки следует рассматривать методы пластического деформирования. «Проанализировав имеющиеся данные и рекомендации, приходим к выводу, что в данном случае наиболее приемлемы методы штамповки в открытых штампах или на кривошипном горячештамповочном прессе» [10]. «Выбор метода производится путем сравнения полных затрат на изготовление детали по формуле:

$$C_{\rm T} = C_{\rm 3A\Gamma} \cdot Q + C_{\rm MEX} \cdot (Q - q) - C_{\rm OTX} \cdot (Q - q), \tag{1}$$

где  $\mathcal{C}_{3\mathrm{A}\Gamma}$  – стоимость получения одного кг заготовок, руб.;

Q – масса заготовки, кг;

 $C_{\text{MEX}}$  – стоимость механической обработки, руб.;

q — масса детали, кг;

 $C_{
m OTX}$  — стоимость одного кг стружки, руб» [10].

«Стоимость получения одного кг заготовок определяется по формуле:

$$C_{3A\Gamma i} = C_6 \cdot h_T \cdot h_C \cdot h_B \cdot h_M \cdot h_\Pi, \tag{2}$$

где i – индекс метода получения заготовки;

 $C_6$  — базовая стоимость получения заготовки рассматриваемым методом, руб.;

 $h_{\rm T}$  – коэффициент точности метода;

 $h_{\rm C}$  – коэффициент сложности метода;

 $h_{\rm B}$  – коэффициент массы заготовки;

 $h_{\mathrm{M}}$  – коэффициент марки материала;

 $h_{\Pi}$  – коэффициент программы выпуска» [10].

«Индекс метода получения заготовки принимаем 1 для заготовки полученной штамповкой в открытых штампах, 2 для заготовки полученной штамповкой на кривошипном горячештамповочном прессе» [10].

$$C_{3A\Gamma 1,2} = 75,12 \cdot 1,06 \cdot 0,7 \cdot 0,82 \cdot 2,2 \cdot 0,5 = 50,28 \text{ p.}$$

«Масса заготовки с достаточной для данной стадии проектирования точностью определяется по формуле:

$$Q_i = q \cdot K_P, \tag{3}$$

где  $K_P$  — коэффициент метода получения и формы заготовки» [10].

$$Q_1 = 14,87 \cdot 1,6 = 23,8$$
 кг.

$$Q_2 = 14,87 \cdot 1,4 = 20,82$$
 кг.

«Стоимость механической обработки определяется по формуле:

$$C_{\text{MEX }i} = C_{\text{C}} + E_{\text{H}} \cdot C_{\text{K}}, \tag{4}$$

где  $C_{\rm C}$  – приведенные затраты, руб.;

 $C_{\rm K}$  – приведенные капитальные вложения, руб.;

 $E_{\rm H}$  – коэффициент эффективности капитальных вложений» [10].

$$C_{\text{MEX 1,2}} = 3.56 + 0.1 \cdot 10.35 = 4.6 \text{ p.}$$

«Рассчитываем общие затраты по формуле (1).

$$C_{\text{T1}} = 14,87 \cdot 50,28 + 4,6 \cdot (23,8 - 14,87) - 1,4 \cdot (23,8 - 14,87) =$$
  
= 776,24 p.

$$C_{\text{T2}} = 14.87 \cdot 50.28 + 4.6 \cdot (20.82 - 14.87) - 1.4 \cdot (20.82 - 14.87) = 766.71 \text{ p} [10].$$

«Расчеты показали, что метод получения заготовки штамповкой на кривошипном горячештамповочном прессе имеет лучшие экономические

показатели, поэтому выбираем его для дальнейшего проектирования заготовки» [10].

Контур заготовки формируется путем прибавления к контуру детали припусков на механическую обработку и напусков, возникающих вследствие особенностей технологии получения заготовки и упрощения контура.

Для определения припусков на обработку поверхностей необходимо знать их технологические маршруты обработки. Проектирование маршрутов обработки поверхностей комплексная задача, решение которой зависит от ряда факторов. К ним относятся форма, точность, шероховатость и расположение обрабатываемой поверхности. Данная задача практически всегда имеет несколько допустимых решений. Выбор оптимального решения производится из условия обеспечения минимизации суммарных удельных затрат по каждому из возможных маршрутов обработки поверхностей, выполняемой по методике [14]. Результаты приведем в виде таблицы 1.

Таблица 1 – Маршруты обработки поверхностей

Поверхность	Квалитет	Шероховатость, мкм	Маршрут обработки
1	12	12,5	«точение, точение чистовое, термическая обработка, шлифование, шлифование чистовое» [14]
2	12	12,5	точение чистовое, термическая обработка
3	12	12,5	точение, термическая обработка
4	12	12,5	сверление, термическая обработка
5	12	12,5	нарезание резьбы, термическая обработка
6	12	12,5	точение, термическая обработка
7	12	12,5	точение чистовое, термическая обработка
8	12	12,5	точение, термическая обработка
9	12	12,5	точение, термическая обработка
10	12	12,5	точение, термическая обработка
11	12	12,5	сверление, термическая обработка
12	12	12,5	точение чистовое, термическая обработка
13	12	12,5	точение, термическая обработка
14	12	12,5	сверление, термическая обработка
15	12	12,5	сверление, термическая обработка
16	10	1,6	«точение, точение чистовое, термическая обработка, шлифование, шлифование чистовое» [14]

# Продолжение таблицы 1

Поверхность	Квалитет	Шероховатость,	Маршрут обработки	
	10	MKM		
17	12	12,5	точение чистовое, термическая обработка	
18	6	0,8	«точение, точение чистовое, термическая обработка, шлифование, шлифование чистовое» [14]	
19	12	12,5	«точение, точение чистовое, термическая обработка, шлифование» [14]	
20	12	12,5	точение чистовое, термическая обработка	
21	12	12,5	«точение, термическая обработка» [14]	
22	12	12,5	«точение, термическая обработка» [14]	
23	10	2,5	«точение, термическая обработка, шлифование» [14]	
24	12	12,5	нарезание резьбы, термическая обработка	
25	12	12,5	«сверление, термическая обработка» [14]	
26	7	1,25	«точение, точение чистовое, термическая обработка, шлифование, шлифование чистовое» [14]	
27	12	12,5	нарезание резьбы, термическая обработка	
28	12	12,5	«сверление, термическая обработка» [14]	
29	7	1,25	«точение, точение чистовое, термическая обработка, шлифование, шлифование чистовое» [14]	
30	12	12,5	точение чистовое, термическая обработка	
31	10	1,6	«точение, точение чистовое, термическая обработка, шлифование, шлифование чистовое» [14]	
32	12	12,5	«точение, термическая обработка» [14]	
33	12	12,5	«точение, термическая обработка» [14]	

обработку решаем задачу определения припусков на поверхностей детали. В ходе анализа типа производства было установлено, что для решения данной задачи в зависимости от требуемой точности обработки могут быть применены расчетный или статистический метод. Исходя из этого, припуск для диаметра  $210js6(\pm 0.0145)$  мм определяется расчетным методом, поверхностей применяется ДЛЯ остальных статистический метод определения припусков.

Все необходимые данные при применении расчетного метода берем из литературы [19].

«Минимальные значения припусков определяются по формуле:

$$z_{imin} = a_{i-1} + \sqrt{\Delta_{i-1}^2 + \varepsilon_i^2},\tag{5}$$

где a – глубина суммарного дефектного слоя, мм;

 $\Delta$  – суммарные пространственные отклонения, мм;

 $\varepsilon$  – погрешности установки заготовки на операции, мм;

i – индекс текущего перехода;

i - 1 – индекс предыдущего перехода» [19].

«Максимальные значения припусков определяются по формуле:

$$z_{i max} = z_{i min} + 0.5 \cdot (Td_{i-1} + Td_i), \tag{6}$$

где  $Td_i$  – допуска на выполнение размера на текущем переходе, мм;

 $Td_{i-1}$  –допуск на выполнение размера на предыдущем переходе, мм» [19].

«Средние значения припусков определяются по формуле:

$$z_{\text{cpi}} = 0.5 \cdot (z_{i \, max} + z_{i \, min}).$$
 (7)» [19]

«Выполняем расчеты припусков.

$$\begin{split} z_{1min} &= a_0 + \sqrt{\Delta_0^2 + \varepsilon_1^2} = 0,300 + \sqrt{0,900^2 + 0,025^2} = 1,200 \text{ MM}. \\ z_{2min} &= a_1 + \sqrt{\Delta_1^2 + \varepsilon_2^2} = 0,250 + \sqrt{0,115^2 + 0,025^2} = 0,366 \text{ MM}. \\ z_{3min} &= a_{\text{To}} + \sqrt{\Delta_{\text{TO}}^2 + \varepsilon_3^2} = 0,250 + \sqrt{0,073^2 + 0,020^2} = 0,323 \text{ MM}. \\ z_{4min} &= a_3 + \sqrt{\Delta_3^2 + \varepsilon_4^2} = 0,070 + \sqrt{0,018^2 + 0,002^2} = 0,146 \text{ MM}. \\ z_{1max} &= z_{1min} + 0,5 \cdot (Td_0 + Td_1) = 1,200 + 0,5 \cdot (3,600 + 0,460) = 3,230 \text{ MM}. \\ z_{2max} &= z_{2min} + 0,5 \cdot (Td_1 + Td_2) = 0,366 + 0,5 \cdot (0,460 + 0,185) = 0,689 \text{ MM}. \end{split}$$

$$z_{3 max} = z_{3 min} + 0.5 \cdot (Td_{\text{то}} + Td_3) = 0.323 + 0.5 \cdot (0.290 + 0.072) = 0.504$$
 мм.

$$z_{4 max} = z_{4 min} + 0.5 \cdot (Td_3 + Td_4) = 0.164 + 0.5 \cdot (0.072 + 0.029) = 0.197$$
 мм.

$$z_{cp1} = 0.5 \cdot (z_{1 max} + z_{1 min}) = 0.5 \cdot (3.230 + 1.200) = 2.215 \text{ MM}.$$

$$z_{cp2} = 0.5 \cdot (z_{2 max} + z_{2 min}) = 0.5 \cdot (0.689 + 0.366) = 0.528 \text{ MM}.$$

$$z_{cp3} = 0.5 \cdot (z_{3 max} + z_{3 min}) = 0.5 \cdot (0.504 + 0.323) = 0.414 \text{MM}.$$

$$z_{cp4} = 0.5 \cdot (z_{4 max} + z_{4 min}) = 0.5 \cdot (0.197 + 0.146) = 0.172 \text{ mm} [19].$$

«Минимальное значение операционного размера определяется по формуле:

$$d_{(i-1)min} = d_{i\,min} + 2 \cdot z_{i\,min}. \tag{8}$$

«Максимальное значение операционного размера определяется по формуле:

$$d_{(i-1)max} = d_{(i-1)min} + Td_{i-1}. (9) (9)$$

«Среднее значение операционного размера определяется по формуле:

$$d_{i,cn} = 0.5 \cdot (d_{i,max} + d_{i,min}). \tag{10}$$

«Для перехода предшествующего термической обработке минимальный размер определяется по формуле:

$$d_{(\text{To}-1)min} = d_{(i-1)min} \cdot 0,999. \tag{11}$$
 (11)» [19]

«Выполняем расчеты операционных размеров.

$$d_{4min} = 209,9855$$
 MM.

$$d_{4max} = 210,0145 \text{ MM}.$$

$$d_{4\text{cp}} = 0.5 \cdot (d_{4max} + d_{4min}) = 0.5 \cdot (210,0145 + 209,9855) = 210 \text{ MM}.$$

$$d_{3min} = d_{4min} + 2 \cdot z_{4min} = 209,9855 + 2 \cdot 0,146 = 210,278 \text{ MM}.$$

$$d_{3max} = d_{3min} + Td_3 = 210,278 + 0,072 = 210,350$$
 мм.

$$d_{3cp} = 0.5 \cdot (d_{3max} + d_{3min}) = 0.5 \cdot (210,350 + 21,278) = 210,314 \text{ MM}.$$

$$d_{\text{TO }min} = d_{3min} + 2 \cdot z_{3min} = 210,278 + 2 \cdot 0,323 = 210,924 \text{ MM}.$$

$$d_{\text{TO }max} = d_{\text{TO}min} + Td_{\text{TO}} = 210,924 + 0,290 = 211,214 \text{ MM}.$$

$$d_{\text{TO CP}} = 0.5 \cdot (d_{\text{TO }max} + d_{\text{TO }min}) = 0.5(211.24 + 210.24) = 211.069 \text{ MM}.$$

$$d_{2min} = d_{\text{TO }min} \cdot 0,999 = 211,214 \cdot 0,999 = 211,003 \text{ MM}.$$

$$d_{2max} = d_{2min} + Td_2 = 211,003 + 0,185 = 211,188$$
 мм.

$$d_{\text{2cp}} = 0.5 \cdot (d_{2max} + d_{2min}) = 0.5 \cdot (211,118 + 211,003) = 211,096 \text{ мм}$$

$$d_{1min} = d_{2min} + 2 \cdot z_{2min} = 211,003 + 2 \cdot 0,366 = 211,735 \text{ MM}.$$

$$d_{1max} = d_{1min} + Td_1 = 211,735 + 0,460 = 212,195$$
 MM.

$$d_{1cp} = 0.5 \cdot (d_{1max} + d_{1min}) = 0.5(212,195 + 211,735) = 211,965 \text{ MM}.$$

$$d_{0min} = d_{1min} + 2 \cdot z_{1min} = 211,735 + 2 \cdot 1,200 = 214,135 \text{ MM}.$$

$$d_{0max} = d_{0min} + Td_0 = 214,135 + 3,600 = 217,735 \text{ MM}.$$

$$d_{0cp} = 0.5 \cdot (d_{0max} + d_{0min}) = 0.5 \cdot (217,735 + 214,135) =$$

= 215,935 MM (19).

«Общий минимальный припуск рассчитывается по формуле:

$$2z_{min} = d_{0\,min} - d_{4\,max}. (12) > [19]$$

«Общий максимальный припуск рассчитывается по формуле:

$$2z_{max} = 2z_{min} + Td_0 + Td_4. (13)$$
 (13)

«Общий средний припуск рассчитывается по формуле:

$$2z_{cp} = 0.5 \cdot (2z_{min} + 2z_{max}).$$
 (14)» [19]

$$\mbox{ $^{\prime\prime}$} = 214,135 - 210,0145 = 4,121$$
 мм.  $2z_{max} = 4,121 + 3,600 + 0,029 = 7,750$  мм.  $2z_{cp} = 0,5 \cdot (4,121 + 7,750) = 5,936$  мм» [19].

«Все необходимые данные при применении статистического метода для расчета припусков на оставшиеся поверхности берем из литературы» [27]. Результаты определения припусков приведены ниже в таблице 2.

Таблица 2 – Припуски на обработку поверхностей

	**			I a I
Номер	Номер	Минимальный	Максимальный	Средний
поверхности	перехода	припуск, мм	припуск, мм	припуск, мм
	1	2,2	3,75	2,98
1	2	1,0	1,21	1,11
1	3	0,5	0,58	0,54
	4	0,3	0,35	0,32
8	1	3,2	5,2	4,2
10	1	2,5	3,88	3,19
13	1	3,5	5,76	4,63
	1	2,2	3,75	2,98
16	2	1,0	1,21	1,11
16	3	0,5	0,58	0,54
	4	0,3	0,35	0,33
	1	2,2	3,75	2,98
19	2	1,0	1,21	1,11
	3	0,5	0,58	0,54
21	1	3,2	5,2	4,2
	1	2,2	3,75	2,98
23	2	1,0	1,21	1,11
	3	0,5	0,58	0,54
	1	0,9	2,45	1,68
2.5	2	0,7	0,91	0,81
26	3	0,5	0,58	0,54
	4	0,3	0,34	0,32
	1	1,1	2,88	1,99
20	2	0,9	1,15	1,03
29	3	0,7	0,8	0,75
	4	0,5	0,55	0,53
	1	1,8	3,35	2,58
31	2	0,8	1,01	0,91
	3	0,4	0,48	0,44
	4	0,2	0,25	0,23
32	1	2,3	3,88	3,09
33	1	1,8	3,18	2,49
		1,0	5,10	2,:>

Следующей задачей при проектировании заготовки является определение напусков и допусков. Для этого необходимо определить параметры заготовки и затем определить соответствующие значения искомых напусков и допусков в соответствующей справочной литературе [7].

«В результате получаем следующие параметры заготовки: класс точности Т4, группа стали М1, степень сложности С2, исходный индекс для определения начальных допусков И14, наружные уклоны 5°, внутренние уклоны 7°, радиус закруглений 5 мм, допустимые значения остаточного облоя не более 1,2 мм, концентричность отверстий 2,0 мм, смещение по поверхности разъема штампа не более 0,4 мм» [7].

Заготовка, полученная в результате прибавления к контуру детали припусков на механическую обработку и напусков, а также технические требования на ее выполнение приведены на листе графической части выпускной квалификационной работы.

# 2.2 Проектирование плана изготовления детали

«Проектирование плана изготовления многофакторная задача, решение которой зависит от типа производства» [15]. В ходе анализа типа производства было установлено, что «план изготовления в среднесерийном типе производства проектируется на основе типовых технологических процессов» [8, 22], «путем их модификации исходя из конструктивных особенностей рассматриваемой детали» [15].

На первом этапе проектирования плана изготовления необходимо разработать «маршрут изготовления детали с использованием методики» [15]. В одну операцию объединяем поверхности, имеющие одинаковые методы обработки и промежуточные параметры качества обработки. Для этого используем ранее разработанные маршруты обработки поверхностей, приведенные в таблице 1. «Также учтем принцип наложения поверхностей, то есть поверхность, находящаяся на другой не может быть обработана

ранее» [15]. Результаты проектирования маршрута изготовления детали приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Маршрут изготовления детали

Операция	Метод обработки	Обрабатываемые	
оперидни	тистод сорисстии	поверхности	
005 Токарная	точение	13, 16, 18, 19, 21, 22, 23,	
-		26	
010 Токарная	точение	1, 3, 6, 8, 9, 10, 29, 31,	
		32, 33	
015 Токарная	точение	16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,	
		26	
020 Токарная	точение	1, 2, 7, 29, 30, 31	
025 Сверлильная	сверление, нарезание резьбы	24, 25, 27, 28	
030 Сверлильная	сверление, нарезание резьбы	4, 5, 11, 15	
035 Термическая	термическая обработка	все	
040 Шлифовальная	шлифование отверстия,	1, 29, 31	
	торцев	1, 29, 31	
045 Шлифовальная	шлифование шейки	18	
050 Шлифовальная	шлифование отверстия,	16, 19, 23, 26	
	торцев	10, 19, 23, 20	
055 Шлифовальная	шлифование отверстия,	1, 29, 31	
	торцев	1, 29, 31	
060 Шлифовальная	шлифование шейки	18	
065 Шлифовальная	шлифование отверстия, торца	16, 26	
070 Моечная	мойка	все	
075 Контрольная	контроль	все	

На втором этапе проектирования плана изготовления разрабатываем операционные эскизы исходя из приведенного маршрута изготовления детали. На операционных эскизах указываем обрабатываемые поверхности, а базирования также схемы И операционные размеры, которые разрабатываются на основе ранее выявленных характеристик производства и рекомендаций [15]. Особое внимание при этом следует уделить выполнению принципов единства и постоянства баз, так как используется метод достижения точности обработки на заранее настроенном оборудовании.

На третьем этапе проектирования плана изготовления определяются технические требования на выполнения операций, такие как, шероховатость,

размерные допуски и допуски формы и отклонения поверхностей. Для этого используется методика [15].

В результате формируется план изготовления в виде графического документа приведенного в графической части работы и оформленного в соответствии с требованиями [26]. Результаты проектирования плана изготовления являются основой для разработки маршрутной карты изготовления детали представленной в приложении А. «Технологическая документация».

#### 2.3 Выбор средств технологического оснащения

«Анализ типа производства показал, что средства технологического оснащения предпочтительно использовать универсальные стандартизированные» [14]. Допускается применение специальных средств оснащения обоснованных случаях. Стоит отдавать предпочтение высокопроизводительным средствам современным технологического оснащения, таким как, станки с числовым программным управлением, автоматизированным станочным приспособлениям, режущему инструменту материалов, бесконтактным ИЗ современных инструментальных И электронным приборам контроля и так далее.

Кроме рекомендаций данных следует учесть конструктивные особенности детали, которые могут ограничивать применение определенных средств технологического оснащения. Также следует учесть, особенности обрабатываемого особенно выборе материала, что важно при инструментальных материалов режущей части инструмента. Основным условием при выборе станочных приспособлений является обязательная реализация ими схем базирования, а также обеспечение точности обработки. Основное требование к средствам контроля заключается в обеспечении ими требуемой точности контроля и универсальности.

«Выбор средств технологического оснащения осуществим по данным

источников [2], [4], [9], [12], [17], [18], [20], [21], [24]. Выбор средств технологического оснащения приведен в таблице 4» [14].

Таблица 4 – Средства оснащения технологического процесса

Операция	Оборудование	Станочные	Режущие	Контрольные
-	оборудование	приспособления	инструменты	средства
005 Токарная	токарно- винторезный SAMAT 135 NC	патрон 7100- 0059 ГОСТ 2675-80	расточной резец ГОСТ18879-73, контурный резец ГОСТ18879-73	нутромер ГОСТ10-88, штангенцирку ль ГОСТ166-
010 Токарная	токарно- винторезный SAMAT 135 NC	патрон 7100- 0059 ГОСТ 2675-80	расточной резец ГОСТ18879-73, контурный резец ГОСТ18879-73	нутромер ГОСТ10-88, штангенцирку ль ГОСТ166-
015 Токарная	токарно- винторезный SAMAT 135 NC	патрон 7100- 0059 ГОСТ 2675-80	расточной резец ГОСТ18879-73, контурный резец ГОСТ18879-73, расточной канавочный резец ГОСТ18879-73	калибр, скоба рычажная ГОСТ11098- 75, нутромер ГОСТ10-88,
020 Токарная	токарно- винторезный SAMAT 135 NC	патрон 7100- 0059 ГОСТ 2675-80	расточной резец ГОСТ18879-73, контурный резец ГОСТ18879-73	калибры, нутромер ГОСТ10-88
025 Сверлильная	вертикально- сверлильный с ЧПУ 2Н125Ф3	патрон 7100- 0059 ГОСТ 2675-80	сверла ГОСТ10903- 77, метчики М8, М10 ГОСТ3266-81	калибры
030 Сверлильная	вертикально- сверлильный с ЧПУ 2Н125Ф3	патрон 7100- 0059 ГОСТ 2675-80	сверло Ø12 ГОСТ10903-77, цековка Ø18 ГОСТ26258-87, метчик M12 ГОСТ3266-81	калибры, нутромер ГОСТ10-88
035 Термическая	печь	_	_	_
040 Шлифовальная	внутришлифо вальный 3К227	цанговый патрон	шлифовальный круг 1 25х40х6 25А80К6V30м/c2А, шлифовальный круг 11 50х35х13 25А80К6V30м/c2А	скоба рычажная ГОСТ11098- 75
045 Шлифовальная	круглошлифо вальный	цанговый патрон	шлифовальный круг 1 500х50х305	скоба рычажная

## Продолжение таблицы 4

Orranavyva	Ogomyyonoyyyo	Станочные	Режущие	Контрольные
Операция	Оборудование	приспособления	инструменты	средства
_	3У131	_	25А80К6V30м/с1А	ΓΟCT11098- 75
050 Шлифовальная	внутришлифо вальный 3К227	цанговый патрон	шлифовальный круг 1 25х40х6 25А80К6V30м/c2A, шлифовальный круг 11 50х35х13 25А80К6V30м/c2A	калибры, нутромер ГОСТ10-88
055 Шлифовальная	внутришлифо вальный 3К227В	цанговый патрон	шлифовальный круг 1 25х40х6 24А90К7V30м/c1А, шлифовальный круг 11 50х35х13 24А90К7V30м/c1А	скоба рычажная ГОСТ11098- 75
060 Шлифовальная	круглошлифо вальный 3У131	цанговый патрон	шлифовальный круг 1 500х50х305 24A60K7V30м/c1A	скоба рычажная ГОСТ11098- 75
065 Шлифовальная	внутришлифо вальный 3К227	цанговый патрон	шлифовальный круг 1 25х40х6 24А90К7V30м/c1А, шлифовальный круг 11 50х35х13 24А90К7V30м/c1А	калибры, нутромер ГОСТ10-88
070 Моечная	моечная машина	_	_	_
075 Контрольная	контрольный стол	_	-	средства комплексного контроля

Выбранные средства технологического оснащения в полной мере отвечают среднесерийному типу производства, обеспечивают оптимальное сочетание производительности и экономических затрат. Результаты выбора средств технологического оснащения приведены в маршрутной карте изготовления детали представленной в приложении А. «Технологическая документация». Следует заметить, что после проведения нормирования технологического процесса ряд средств технологического оснащения могут быть пересмотрены с целью снижения вспомогательного времени на обработку или обеспечения большей производительности.

# 2.4 Расчет режимов резания и нормирование

Режимы резания и нормирование технологических операций во многом определяют эффективность технологии изготовления. Решение данной задачи возможно с применением различных методик, которые отличаются друг от друга трудоемкостью и точностью. В условиях среднесерийного типа производства наиболее эффективна расчетно-аналитическая методика [16]. Рассмотрим ее подробнее.

«Скорость резания определяется по формуле:

$$V = \frac{c_V \cdot K_V}{T^{m.t} \cdot x. S^y},\tag{15}$$

где  $C_V$  – постоянная определяемая видом обработки;

 $K_V$  – коэффициент, учитывающий фактические условия обработки;

T — период стойкости инструмента, мин;

t – глубина резания, мм.;

S – подача, мм/об;

m, x, y – показатели степеней, учитывающие условия резания» [16].

«Далее определяется частота вращения шпинделя инструмента или заготовки по формуле:

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot d},\tag{16}$$

где d – диаметр обработки, мм» [16].

«С учетом характеристик оборудования, определяется фактическая скорость резания:

$$V = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000}.\tag{17}$$
 [16]

«Нормирование технологических операций заключается в определении штучно-калькуляционного времени на их выполнение по формуле:

$$T_{\text{ШТ.K.}} = T_{\text{ШТ}} + \frac{T_{\Pi-3}}{n_3},$$
 (18)

где  $T_{\text{шт}}$  – штучное время выполнения операции, мин;

 $T_{\pi-3}$  — подготовительно—заключительное время выполнения операции, мин;

 $n_3$  – размер партии деталей, шт» [16].

«Штучное время операции рассчитывается по формуле:

$$T_{\text{IIIT}} = T_{\text{o}} + T_{\text{B}} + T_{\text{ofc}} + T_{\text{II}}$$
 (19)

где  $T_{\rm o}$  – основное время выполнения операции, мин;

 $T_{\rm B}$  – вспомогательное время выполнения операции, мин;

 $T_{\rm oбc}$  – время на обслуживание, мин;

 $T_{\rm n}$  – время на личные потребности, мин» [16].

«Основное время определяется по формуле:

$$T_{\rm o} = \frac{L_{\rm p.x.}}{S \cdot n},\tag{20}$$

где  $L_{\rm p.x.}$  – длина рабочего хода, мм;

*S* − подача, мм/об» [16].

«Длина рабочего хода определяется по формуле:

$$L_{\text{p.x.}} = l_1 + l_{\text{pes}} + l_2, \tag{21}$$

где  $l_1$  – длина врезания, мм.;

 $l_{
m pes}$  – длина резания, мм.;

 $l_2$  – длина перебега, мм» [16].

«Результаты расчета представлены в таблице 5» [16].

Таблица 5 – Режимы резания и нормирование

Операция	Переход	Подача, мм/об	Скорость резания, м/мин	Частота вращения, об/мин	Рабочий ход, мм	Основное время, мин
005	1	0,3	148	160	82	1,7
005	2	0,3	160	320	99	1,1
010	1	0,3	148	160	66	1,4
010	2	0,3	164	320	89	0,9
	1	0,1	260	320	82	2,6
015	2	0,1	297	630	89	1,4
	3	0,05	210	320	3	0,2
	1	0,1	240	400	11	0,3
020	2	0,1	280	800	32	0,4
	3	0,05	208	500	3	0,1
	1	0,4	25	1000	84	0,2
025	2	0,4	25	800	81	0,3
025	3	1	7	250	168	0,7
	4	1	5	160	126	0,8
	1	0,4	24	630	135	0,6
030	2	0,4	24	630	102	0,4
030	3	0,2	15	250	55	1,1
	4	1	7	160	87	0,6
	1	0,005	35	360	9	0,78
040	2	0,005	35	360	11	0,88
	3	0,033	35	360	0,8	0,37
045	1	0,008	30	360	0,5	0,38
	1	0,005	35	360	25	1,74
050	2	0,005	35	360	18	1,32
030	3	0,005	35	360	59	2,3
	4	0,033	35	360	0,58	0,35
055	1	0,003	35	360	9	0,82
	2	0,003	35	360	11	0,75
	3	0,014	35	360	0,55	0,31
060	1	0,004	30	360	0,2	0,44
065	1	0,003	35	360	25	1,76
	2	0,014	35	360	0,34	0,37

«Результаты расчета режимов резания и нормирования приведены в маршрутной карте и операционных картах изготовления детали представленных в приложении А. «Технологическая документация», а также отражены на чертежах технологических наладок в графической части» [15].

По результатам нормирования установлено, что наибольшее время на выполнение операций затрачивается на шлифовальных операциях, что объясняется большими значениями вспомогательного времени. Также следует обратить внимание на токарные операции, где не используются максимально возможные режимы обработки в данных условиях, что вызвано ограничениями по жесткости крепления режущих пластин.

«Данный раздел содержит решение технологических задач таких как, выбор и проектирование заготовки, проектирование плана изготовления детали, выбор средств технологического оснащения, расчет режимов резания и нормирование» [14]. По результатам выполнения раздела спроектирована заготовка, план изготовления детали, технологические наладки, сформирован комплект необходимой технологической документации, выявлены лимитирующая операция, а также операции, имеющие явные технические недостатки.

#### 3 Проектирование специальных средств оснащения

## 3.1 Проектирование цанговой оправки

В ходе анализа данных по нормированию технологического процесса было установлено, что максимальное время затрачивается на шлифовальных операциях. Анализ структуры штучного времени на данных операциях позволил сделать вывод о том, что причина этого заключается в отсутствии механизации процесса закрепления, что приводит К увеличению вспомогательного времени. Имеющиеся стандартные приспособления не позволяют решить эту проблему, так как изменяют схему базирования на операциях, что недопустимо. В связи с этим необходимо спроектировать специальное приспособление. Приспособление спроектируем на примере 050 шлифовальной операции, эскиз которой приведен на рисунке 3. В качестве выбираем цанговый наиболее зажимного механизма механизм, как подходящий для принятой схемы базирования. Расчет производим по методике [3].




Рисунок 3 – Эскиз шлифовальной операции

«При шлифовальной обработке для определения основной составляющей силы резания используется формула:

$$P_Z = \frac{N \cdot 102 \cdot 60}{21} \cdot K_{PZ},\tag{22}$$

где N — мощность резания, кВт;

 $K_{PZ}$  — коэффициент, учитывающий фактические условия выполнения операции в направлении силы резания  $P_Z$ » [18].

«Для определения тангенциальной составляющей силы резания используется формула:

$$P_{Y} = (1,3 \dots 1,8) \cdot P_{Z} \cdot K_{PY}, \tag{23}$$

где  $K_{PY}$  — коэффициент, учитывающий фактические условия выполнения операции в направлении силы резания  $P_Y$ » [18].

«Мощность резания определяется по формуле:

$$N = C_N \cdot v_3^r \cdot s^y \cdot d^q \cdot b^z, \tag{24}$$

где  $C_N$ , r, q, z –коэффициенты и показатели степеней, учитывающие фактические условия выполнения операции;

 $v_3$  – скорость заготовки, м/мин;

s – продольная подача, мм/об;

d – диаметр шлифуемой поверхности, мм;

b — ширина шлифования, мм» [18].

Проводим расчеты мощности резания для каждого перехода.

 $N=0.14\cdot 35^{0.8}\cdot 0.005^{0.8}\cdot 260^{0.2}\cdot 25^{1.0}=0.5$  кВт — для первого перехода.

$$N = 0.14 \cdot 35^{0.8} \cdot 0.033^{0.8} \cdot 56^{0.2} \cdot 26^{1.0} = 3.2$$
 кВт – для второго

перехода.

Расчеты составляющих силы резания выполняем по наибольшему значению мощности

$$P_Z = \frac{3,2 \cdot 102 \cdot 60}{21} \cdot 1,25 = 1166 H.$$
  
 $P_Y = (1,3 \dots 1,8) \cdot 1166 \cdot 1,25 = 2212 H.$ 

Дальнейший «силовой расчет приспособления основан на условии равновесия системы сил. Для этого составим схему закрепления заготовки, приведенную на рисунке 4» [3].




Рисунок 4 – Схема закрепления заготовки

Из схемы видно, что сила  $P_Y$  прижимает заготовку торцовой поверхностью к приспособлению, следовательно, расчет по данной силе выполнять ненужно.

«Уравнение момента создаваемого силой резания  $P_{\rm Z}$  определяется по формуле:

$$M_{P_{P_Z}} = P_Z \cdot \frac{d_0}{2},\tag{25}$$

где  $P_Z$  – основная составляющая силы резания, H;

 $d_{0}$  – максимальный обрабатываемый диаметр обработки, мм» [3].

«Уравнение момента создаваемого усилием закрепления определяется по формуле:

$$M_{3p_{\rm Z}} = \frac{3 \cdot W \cdot f \cdot d_3}{2},\tag{26}$$

где W – усилие закрепления, H;

f — коэффициент трения на поверхности контакта зажимных элементов приспособления и технологической базы;

 $d_3$  – диаметр закрепления, мм» [3].

«Из условия равновесия сил выводим уравнение для определения усилия закрепления:

$$W = \frac{P_Z \cdot d_0}{3 \cdot f \cdot d_3} \cdot K, \tag{27}$$

где K — коэффициент, который учитывает фактические условия выполнения операции» [3].

«Коэффициента, который учитывает фактические условия выполнения операции, определяется из выражения:

$$K = K_0 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5, \tag{28}$$

где:  $K_0$  – гарантированный коэффициент запаса;

 $K_1$  — коэффициент влияния неровностей обрабатываемой поверхности;

 $K_2$  – коэффициент состояния режущего инструмента;

 $K_3$  – коэффициент изменения сил резания;

 $K_4$  – коэффициент колебания усилия на приводе;

 $K_5$  – коэффициент эргономических характеристик зажимного

механизма» [3].

$$K = 1.5 \cdot 1.2 \cdot 1.15 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 1.0 = 2.07.$$

«Полученное значение коэффициента запаса в соответствии с принятой методикой проектирования необходимо увеличить до значения 2,5» [3].

Выполняем расчет усилия закрепления.

$$W = \frac{1166.56}{3.0,2.120} \cdot 2,5 = 2267 \text{ H}.$$

Далее рассчитываем силовой привод. Суть расчета сводится к определению усилия, которое должен развивать силовой привод и определению параметров силового привода по полученному значению усилия.

«Величина усилия на приводе для цангового зажимного механизма определяется по формуле:

$$Q = W \cdot \operatorname{tg}(\alpha + \varphi), \tag{29}$$

где  $\alpha$  — угол наклона рабочей поверхности цанги;

 $\varphi$  – угол трения рабочей поверхности цанги» [3].

$$Q = 2267 \cdot \text{tg}(15^\circ + 6.5^\circ) = 893 \text{ H}.$$

«Диаметр поршня гидроцилиндра, обеспечивающего механизацию процесса закрепления, определяется уравнением:

$$D = \sqrt{\frac{1,27 \cdot Q}{P} + d^2},\tag{30}$$

где d – диаметр штока, мм;

P – давление масла в гидросистеме, МПа» [3].

$$D = \sqrt{\frac{1,27.893}{0,5} + 30^2} = 86 \text{ MM}.$$

«Полученное значение диаметра поршня гидроцилиндра округлим до

ближайшего стандартного большего значения, что позволит применить в конструкции привода стандартный гидроцилиндр» [3], тем самым снизив стоимость проектируемого станочного приспособления.

На заключительном этапе проектирования станочного приспособления необходимо определить его точность. Для этого составим его размерную схему, приведенную на рисунке 5.




Рисунок 5 — Размерная схема проектируемого приспособления

«Из схемы выводим формулу для расчета точности приспособления:

$$\varepsilon_{y} = \frac{\omega \cdot A_{\Delta}}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\Delta_{1}^{2} + \Delta_{2}^{2} + \Delta_{3}^{2}},\tag{31}$$

где  $\Delta_1$  — погрешность вызванная неперпендикулярностью выходного конца привода, мм;

 $\Delta_2$  – колебание зазора в сопряжении, мм;

 $\Delta_3$  – колебание зазора направляющей и корпуса, мм» [3].

Производим расчет погрешности установки в приспособлении.

$$\varepsilon_y = \frac{1}{2}\sqrt{0.020^2 + 0.014^2 + 0.025^2} = 0.014$$
 mm.

Точность приспособления является удовлетворительной, если полученное расчетное значение точности составляет 0,3 от требуемой точности обработки. В данном случае это значение составит 0,014 мм. «Следовательно, приспособление обеспечивает требуемую точность обработки» [3].

Приспособление представляет собой силовой привод и зажимной механизм. Более подробно конструкция приспособления приведена в графической части работы и в приложении Б «Спецификации к сборочным чертежам».

#### 3.2 Проектирование токарного резца

В ходе анализа данных по нормированию технологического процесса было установлено, что на токарных операциях не используются максимально возможные режимы обработки в данных условиях, что вызвано ограничениями по жесткости крепления режущих пластин и применением не оптимального по составу инструментального материала режущих пластин для данных условий обработки. С целью устранения данных недостатков усовершенствуем конструкцию резца с использованием методики [1].

Первый недостаток устраним путем применения крепления режущей пластины к державке, которое состоит из втулки, клина, винта и гайки. Принцип работы данной конструкции следующий. При закручивании гайки на винте клин через втулку подпирает винт к державке. Такое решение позволяет получить дополнительную силу, прижимающую режущую пластину к державке резца.

«Основные конструктивных параметров резца определяются по величине сечения срезаемого слоя:

$$F = t \cdot S, \tag{32}$$

где t – глубина резания, мм;

S – подача, мм/об» [1].

Параметры для расчета принимаем для наиболее нагруженной 015 токарной операции. Получаем следующие значения.

$$F = 1.21 \cdot 0.1 = 0.12 \text{ mm}^2$$
.

Данному сечению срезаемого слоя соответствует резец с сечением державки 25х20 мм и длиной 140 мм.

Используемый в конструкции винт должен иметь «минимально допустимый диаметр, рассчитываемый по формуле:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot Q_1}{\pi \cdot \sigma_{\mathcal{I}}}},\tag{33}$$

$$\ll Q_1 = \frac{P_{Zmax}}{0.7},\tag{34}$$

где  $P_{Zmax}$  — максимальное значение главной составляющей силы резания, Н» [1].

Выполняем расчеты.

$$Q_1 = \frac{720}{0.7} = 1030 \text{ H}.$$

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot 1030}{\pi \cdot 650}} = 1,6 \text{ MM}.$$

В конструкции резца, как правило, применяются более удобные в использовании винты большего диаметра.

Устранение второго недостатка стандартного резца, связанного с применением не оптимального по составу инструментального материала режущих пластин для данных условий обработки, произведем путем замены

режущей пластины, выполненной из сплава Т15К6 на пластину, выполненную из сплава В14М7К25. Данное решение принято по результатам исследований [23] и позволит увеличить скорость резания на токарных операциях на 30%, что существенно увеличит производительность токарной обработки.

«Более подробно предлагаемая конструкция резца приведена в графической части работы и в приложении Б «Спецификации к сборочным чертежам»» [14].

Данный раздел содержит решение технических задач, направленных на устранение недостатков технологии изготовления, выявленных в ходе анализа результатов нормирования технологических операций. Для этого выполнено проектирование цанговой оправки и токарного резца. Это позволило сократить время выполнения шлифовальных операций за счет сокращения вспомогательного времени на снятие и установку деталей путем механизации процесса закрепления. При этом схема базирования осталась неизменной. Также увеличена жесткость крепления режущих пластин на токарных резцах и произведена их замена на пластины из другого инструментального материала. Это позволило применять более интенсивные режимы резания на токарных операциях, тем самым сократив основное время выполнения данных операций.

#### 4 Безопасность и экологичность технического объекта

# 4.1 Конструктивно-технологическая характеристика технического объекта

В данном подразделе дадим краткую характеристику технологического процесса изготовления корпуса патрона D-KOMBI.

Основные технологические операции механической обработки: токарные, сверлильные, шлифовальные.

Основные металлорежущие станки: токарно-винторезный SAMAT 135 NC. вертикально-сверлильный 2С125Ф3, внутришлифовальный 3К227, круглошлифовальный ЗУ131. Основные станочные приспособления: патрон 7100-0059 ГОСТ 2675-80, цанговый патрон. Основные режущие инструменты: расточной резец ГОСТ 18879-73, контурный резец ГОСТ 18879-73, расточной канавочный резец ГОСТ 18879-73, сверла ГОСТ10903-77, метчики М8, М10 ГОСТ3266-81, цековка ГОСТ 26258-87, метчик М12 ГОСТ 3266-81, шлифовальный круг 25x40x6 25A80K6V30m/c2A, 1 шлифовальный круг 11 50x35x13 25A80K6V30м/c2A, шлифовальный круг 1 500x50x305 24A60K7V30м/c1A. Основные средства контроля: нутромер ГОСТ 10-88, штангенциркуль ГОСТ 166-89, калибр, скоба рычажная ГОСТ 11098-75.

Более подробно содержание технологических операций и используемые на них средства технологического оснащения приведены в технологической документации (приложение А «Технологическая документация») данной работы.

Так же в технологическом процессе используются смазочноохлаждающие жидкости на синтетической основе и обтирочные материалы.

Основные производственные рабочие в данном технологическом процессе: операторы станков с числовым программным управлением, шлифовщики.

#### 4.2 Идентификация профессиональных рисков

Выполнение данного подраздела производим на основе ГОСТ 12.0.003–2015 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» и Приказа Минтруда № 776н «Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда» [6].

Полученные данные приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Идентификация профессиональных рисков

Перечень источников опасностей	Опасные и вредные производственные факторы	Опасности/ риски
		(HOTOTALIA O DI IOOTI I HOTOTIVO
технологические	«действие силы тяжести в	«падение с высоты, падение
операции	тех случаях, когда оно может	предметов» [6]
механической	вызвать падение твердых,	
обработки и средства	сыпучих, жидких объектов	
их оснащения	на работающего» [6]	
	«движущиеся (в том числе	«разрыв сосудов под давлением,
	разлетающиеся) твердые,	разрушение механизмов и
	жидкие или газообразные	сооружений, наезд транспортных
	объекты, наносящие удар по	средств, опасность ранения,
	телу работающего» [6]	опасность затягивания или
		попадания в ловушку, опасность
		удара, опасность быть уколотым
		или проткнутым, опасности,
		обусловленные трением или
		абразивным воздействием,
		опасности, обусловленные
		выбросом жидкости, неожиданные
		пуски, повороты, прокручивания
		(или любые подобные нештатные
		состояния) от неполадок или
		повреждения систем управления»
		[6]
	«производственные факторы,	«опасности от контакта или
	обладающие свойствами	вдыхания паров вредных
	химического воздействия на	жидкостей, газов, пыли, тумана,
	организм работающего	дыма» [6]
	человека» [6]	Aprillar, [o]
	«опасные и вредные	«ожог или ошпаривание или
	производственные факторы,	другое повреждение от касания с
	связанные с чрезмерно	предметами или материалами с
	высокой или низкой	высокой температурой из-за
	температурой материальных	воспламенения, а также теплового
	объектов» [6]	излучения» [6]
	OOPCVIOR» [O]	пэлучения» [0]

#### Продолжение таблицы 6

Перечень источников	Опасные и вредные	Опасности/ риски
опасностей	производственные факторы	Опасности/ риски
_	«производственной среды,	-
	могущих вызвать ожоги	
	(обморожения) тканей	
	организма человека» [6]	
	«производственные факторы,	«опасность потери слуха
	связанные с акустическими	(глухота), других
	колебаниями в	физиологических расстройств
	производственной среде и	(например, потеря равновесия,
	характеризуемые	ослаблении внимания)» [6]
	повышенным уровнем и	
	другими неблагоприятными	
	характеристиками шума» [6]	
	«производственные факторы,	«использование ручных
	связанные с механическими	механизмов, приводящих к
	колебаниями твердых тел и	различным неврологическим или
	их поверхностей,	сосудистым расстройствам» [6]
	характеризуемые	
	повышенным уровнем общей	
	вибрации» [6]	
	«монотонность труда,	«физические перегрузки» [6]
	тяжесть трудового процесса»	
	[6]	
	«производственные факторы,	«контакт с токоведущими частями
	связанные с электрическим	(прямой контакт), контакта с
	током, под действие	токоведущими частями, которые в
	которого попадает	неисправном состоянии, находясь
	работающий» [6]	под напряжением (косвенный
	1	контакт), неожиданные пуски,
		повороты, прокручивания (или
		любые подобные нештатные
		состояния) от возобновления
		энергоснабжения после его
		прерывания» [6]

Следует заметить, что приведенные в таблице 6 риски являются наиболее вероятными исходя из приведенных ранее характеристик технологического процесса. Возможно возникновение и других рисков, что обусловлено влиянием различных вторичных производственных факторов, возникающих под действием источников, не имеющих отношения непосредственно к выполнению анализируемого технологического процесса изготовления.

#### 4.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков

Выполнение данного подраздела производим на основе Приказа Минтруда России № 771н от 29 октября 2021 г. «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней» [6].

Полученные данные приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Методы и средства снижения профессиональных рисков

		Методы и средства
Опасность / риск	Мероприятия по улучшению	снижения
опасность г риск	условий и охраны труда	профессиональных рисков
«падение с высоты, падение	«издание (тиражирование)	использование современной
предметов» [6]	инструкций, правил	высокопроизводительной
предметов» [о]	(стандартов) по охране	техники; соблюдение
	труда» [6]	эргономических
	труда// [о] 	характеристик рабочего
		места; обеспечение
(manny), acception to the	//yama wamaa ya aa wamaayyya	безопасных условий труда
«разрыв сосудов под	«устройство и содержание	«соблюдение правил
давлением, разрушение	пешеходных дорог,	дорожного движения и
механизмов и сооружений,	тротуаров, переходов,	правил перемещения
наезд транспортных средств,	тоннелей, галерей на	транспортных средств по
опасность ранения,	территории организации в	территории работодателя;
опасность затягивания или	целях обеспечения	соблюдение скоростного
попадания в ловушку,	безопасности работников»	режима; применение
опасность удара, опасность	[6], «устройство ограждений	исправных транспортных
быть уколотым или	элементов	средств, подача звуковых
проткнутым, опасности,	производственного	сигналов при движении и
обусловленные трением или	оборудования, защищающих	своевременное применение
абразивным воздействием,	от воздействия движущихся	систем торможения» [6],
опасности, обусловленные	частей, а также	«использование
выбросом жидкости,	разлетающихся предметов,	блокировочных устройств,
неожиданные пуски,	включая наличие	применение средств
повороты, прокручивания от	фиксаторов, блокировок,	индивидуальной защиты,
неполадок или повреждения	герметизирующих и других	рабочих костюмов, халатов,
систем управления» [6]	элементов» [6]	исключающих попадание
		свисающих частей одежды
		на быстродвижущиеся
		элементы
		производственного
		оборудования; допуск к» [6]
<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Опасность / риск	Мероприятия по улучшению	Методы и средства снижения
o mandets, prior	условий и охраны труда	профессиональных рисков
_	_	«работе работника,
		прошедшего обучение в
		области охраны труда» [6]
«опасности от контакта или	«обеспечение работников,	«устройство систем
вдыхания паров вредных	занятых на работах с	удаления вредных веществ,
жидкостей, газов, пыли,	вредными или опасными	выделяющихся в
тумана, дыма» [6]	условиями труда, а также на	технологическом процессе,
	работах, производимых в	на станки и инструменты;
	особых температурных и	организация первичного и
	климатических условиях	периодического обучения и
	или связанных с	инструктажей работников
	загрязнением, специальной	безопасным методам и
	одеждой, специальной	приемам выполнения работ;
	обувью и другими	использование средств
	средствами индивидуальной	индивидуальной защиты,
	защиты,	герметизация
	дерматологическими	технологического
	средствами индивидуальной защиты» [6]	оборудования» [6]
«ожог или ошпаривание или	«обеспечение работников,	«применение закрытых
другое повреждение от	занятых на работах с	систем для горячих сред,
касания с предметами или	вредными или опасными	установка изоляции,
материалами с высокой	условиями труда, а также на	разделяющих защитных
температурой из-за	работах, производимых в	устройств, уменьшение
воспламенения а также	особых температурных и	площади контакта,
теплового излучения» [6]	климатических условиях	правильное применение
, , ,	или связанных с	средств индивидуальной
	загрязнением, специальной	защиты» [6]
	одеждой, специальной	
	обувью и другими	
	средствами индивидуальной	
	защиты,	
	дерматологическими	
	средствами защиты» [6]	
«опасность потери слуха	«обеспечение работников,	«применение
(глухота), других	занятых на работах с	звукоизолирующих
физиологических	вредными или опасными	ограждений-кожухов, кабин
расстройств» [6]	условиями труда, а также на	управления
	работах, производимых в особых температурных и	технологическим процессом, устройство
	климатических условиях	звукопоглощающих
	или связанных с	облицовок и объемных
	загрязнением, специальной	поглотителей шума,
	одеждой, специальной	использование средств
	обувью и другими» [6]	индивидуальной защиты»
		[6]
		[6]

		Mama
Опасность / риск	Мероприятия по улучшению условий и охраны труда	Методы и средства снижения профессиональных рисков
	«средствами индивидуальной защиты, дерматологическими средствами индивидуальной защиты» [6]	_
«использование ручных механизмов, приводящих к различным неврологическим или сосудистым расстройствам» [6]	«обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, дерматологическими средствами индивидуальной средствами индивидуальной	«своевременный ремонт машин и оборудования, проверкой крепления агрегатов к полу, фундаменту, с последующим контролем вибрационных характеристик; установка стационарного оборудования на отдельные фундаменты и поддерживающие конструкции зданий и сооружений, применение вибропоглощения и
«физические перегрузки» [6]	защиты» [6]  «проведение специальной оценки условий труда, выявления и оценки опасностей, оценки уровней профессиональных рисков, реализация мер, разработанных по результатам их проведения» [6]	виброизоляции» [6]  «проведение инструктажа на рабочем месте; соблюдение основных требований эргономики, соблюдение режимов труда и отдыха; организация рабочего места для наиболее безопасного и эффективного труда работника, исходя из физических и психических особенностей человека» [6]
«контакт с токоведущими частями (прямой контакт), контакта с токоведущими частями, которые в неисправном состоянии, находясь под напряжением (косвенный контакт), неожиданные пуски, повороты, прокручивания (или любые подобные нештатные состояния) от возобновления энергоснабжения после его прерывания» [6]	«внедрение и (или) модернизация технических устройств и приспособлений, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током» [6]	«изоляция токоведущих частей электрооборудования, применение средств индивидуальной защиты, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности» [6]

Приведенный в таблице 7 комплекс мероприятий по улучшению условий и охраны труда, а также методов и средств, направленных на снижение профессиональных рисков, позволит гарантированно снизить травматизм, а также свести влияние выявленных ранее рисков на основных производственных рабочих, выполняющих технологический процесс, к минимуму.

#### 4.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта

Выполнение идентификации опасных факторов пожара основано на классификации пожара виду горючего материала. Рассмотрев используемые в ходе выполнения технологического процесса средства технологического оснащения и материалы, приходим к выводу, что «класс пожара D, характеризуемый воспламенением и горением металлов» [6].

Далее определяем опасные факторы пожара. «В данном случае к ним относят: пламя и искры, тепловой поток, повышенную температуру окружающей среды, повышенную концентрацию токсичных продуктов горения и термического разложения, пониженную концентрацию кислорода, снижение видимости в дыму (в задымленных пространственных зонах)» [6].

На выбор технических средств и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности также оказывает влияние категория пожароопасности помещений, в которых осуществляется технологический процесс. В данном случае в помещениях находятся (обращаются): горючие и трудногорючие жидкости в виде технологических жидкостей, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть. Таким образом, делаем вывод о том, что помещения, в которых выполняется технологический процесс, относятся к категории ВЗ.

Исходя из классификации пожара виду горючего материала, опасных

факторах пожара и категории пожароопасности помещений «рекомендуются следующие средства пожаротушения: огнетушители ОП-10, мотопомпа, пожарные извещатели, пожарные щиты класса ЩП-А, пожарная сигнализация» [6]. Кроме средств пожаротушения необходимо обеспечить выполнение следующих организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: «инструкции по действиям персонала, инструктаж по пожарной безопасности» [6].

#### 4.5 Обеспечение экологической безопасности объекта

При реализации рассматриваемого технологического процесса возникают следующие негативные экологические факторы: загрязнение гидросферы и литосферы технологическими жидкостями, металлической стружкой, ломом, частицами абразива, разнообразными твердыми неметаллическими отходами; загрязнение атмосферы металлической и абразивной пылью.

Мероприятия и технические средства направленные на снижение антропогенного воздействия, негативного выявленных негативных экологических факторов должны соответствовать ГОСТ Р 53692-2009 Федерации. «Национальный стандарт Российской Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы», а также ГОСТ 31952–2012 «Устройства требования эффективности водоочистные. Общие К методы определения» [6].

Данный раздел работы направлен на обеспечение производственной и пожарной безопасности на технологическом участке, а также снижение антропогенного воздействия технологического процесса. Выявлены основные источники опасностей, выполнена идентификация опасных факторов пожара и негативных экологических факторов. В результате чего предложены мероприятия и технические средства по устранению и снижению влияния всех выявленных опасностей, факторов и рисков.

#### 5 Экономическая эффективность работы

Любое техническое решение предполагает экономическое обоснование предложенных совершенствований. В этом и заключается основная задача данного раздела бакалаврской работы.

Подробное описание производимого изделия, его технологического процесса, применяемой оснастки и инструмента, а также трудоемкость операций, представлены в предыдущих разделах бакалаврской работы. Но для выполнения основной задачи данного раздела, наибольший интерес представляют только предложенные изменения в технологический процесс.

Предложенные изменения технологического процесса и результаты представлены на рисунке 6.

- Оборудование более современное и прогрессивное;
- Оснастка с более быстрой раекцией на выполнение действий
  - Инструмент специальный, объединяющий переходы



- Сокращается основное временя выполнения операций на 23,1 %;
  - Сокращается вспомогательное временя на 2 %;
- Уменьшается использование производственных площадей на 51,7 %

Рисунок 6 – Основные изменения технологического процесса и их технические результаты

Основываясь на технических результатах, представленных на рисунке 6, можно сделать предварительный вывод об эффективности предложенных совершенствований. Однако, для получения действительного подтверждения эффективности предложенных совершенствований, необходимо провести комплекс экономических расчетов. Этот комплекс, укрупнено, можно разделить на несколько этапов. Последовательность и название этапов, а

также проводимые расчеты для их выполнения представлены на рисунке 7.

# Этап I. Определение себестоимости

 Расчет технологической, цеховой, производственной и полной себестоимости

# Этап II. Определение капитальных вложений в проект

• Расчет прямых, сопутствующих и общих капитальных расчетов

# Этап III. Определение экономической эффективности проекта

 Расчет чистой прибыли, срока окупаемости и интегральный экономического эффекта

Рисунок 7 — Последовательность выполнения этапов экономических расчетов определению эффективности проекта

Представленные на рисунке 7 расчеты и методики для их проведения [11] позволят получить результаты и сделать итоговые выводы по эффективности предложенных мероприятий. Для упрощения выполнения перечисленных расчетов дополнительно используется программное обеспечение Microsoft Excel.

Результаты расчетов по определению себестоимости изготовления продукции двух сравниваемых вариантов представлены на рисунке 8.




Рисунок 8 – Результаты расчетов по определению себестоимости

На рисунке видно, что технологическая ( $C_{TEX}$ ), цеховая ( $C_{ЦЕX}$ ), производственная ( $C_{3AB}$ ) и полная ( $C_{ПОЛН}$ ) себестоимости, по сравниваемым вариантам, в проектном варианте имеют меньшие значения. Это показывает снижение итоговых расходов на производство после предложенных совершенствований на 19,7 %.

Результаты расчетов по определению капитальных вложений в совершенствованный технологический процесс, представлены на рисунке 9.



Рисунок 9 – Результаты расчетов по определению капитальных вложений

Из рисунка 9 видно, что прямые капитальные вложения имеют большее значение, чем сопутствующие капитальные вложения. Их доля в общих инвестициях составляет 72,6 %. Это объясняется применением более дорогостоящего оборудования в проектируемом варианте технологического процесса.

Результаты расчетов по определению экономической эффективности проекта представлены на рисунке 10.



Рисунок 10 — Результаты расчетов по определению экономической эффективности

Как видно из рисунка 10, предложенные совершенствования технологического процесса можно внедрять, так как это позволит получить предприятию экономический эффект в размере 53683,6 руб.

В данном разделе проведено экономическое обоснование принятых технических решений. Результатом проведенных расчетов стал положительный интегральный экономический эффект, что свидетельствует об экономической эффективности предлагаемых технических решений.

#### Заключение

По результатам выполнения данной выпускной квалификационной работы можно сделать следующие основные выводы.

В работе обоснована актуальность выбранной темы, а также четко сформулирована ее цель.

Проведен анализ имеющихся данных. «Проанализированы назначение детали и условия ее эксплуатации, показатели технологичности детали и характеристики типа производства» [14]. По результатам данного анализа определены основные особенности проектируемого технологического процесса, требования к нему, а также сформулированы задачи работы.

«Решены технологические задачи. Произведены выбор и проектирование заготовки, проектирование плана изготовления детали, выбор средств технологического оснащения, расчет режимов резания и нормирование» [14]. Это позволило сформировать комплект необходимой технологической документации, выявить лимитирующую операцию, а также операции, имеющие явные технические недостатки.

Решены технические задачи, направленные на устранение спроектированной недостатков технологии изготовления. А именно, выполнено проектирование цанговой оправки и проектирование токарного резца.

Проведен анализ спроектированной технологии на безопасность ее выполнения и экологичность. Это позволило обеспечить требуемые условия труда на производственном участке, выполнение требований пожарной безопасности на производстве и соответствие производства экологическим нормам.

Проведено экономическое обоснование принятых технических решений, которое показало их экономическую эффективность.

Следовательно, цель данной выпускной квалификационной работы можно считать достигнутой в полном объеме.

#### Список используемых источников

- 1. Артамонов Е.В. Расчет и проектирование сменных режущих пластин и сборных инструментов: монография / Е.В. Артамонов, Т.Е. Помигалова, М Х. Утешев. Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. 152 с. [Электронный ресурс]. URL: https://e.lanbook.com/book/28284 (дата обращения: 05.09.2023).
- 2. Балла О.М. Технологии и оборудование современного машиностроения: учебник / О.М. Балла. Санкт –Петербург: Лань, 2020. 392 с. [Электронный ресурс]. URL: https://e.lanbook.com/book/143241 (дата обращения: 15.09.2023).
- 3. Блюменштейн В.Ю. Проектирование технологической оснастки: учебное пособие для вузов / В.Ю. Блюменштейн, А.А. Клепцов. 4 –е изд., стер. Санкт –Петербург: Лань, 2021. 220 с. [Электронный ресурс]. URL: https://e.lanbook.com/book/166346 (дата обращения: 12.09.2023).
- 4. Богомолова С. А. Метрология и измерительная техника: технические требования к средствам измерений: учебник / С. А. Богомолова, И. В. Муравьева. Москва: Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2019. 172 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248043 (дата обращения: 07.09.2023).
- Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учебное пособие для вузов/ А.Ф. Горбацевич, В.А. Шкред.
   М: ООО ИД «Альянс», 2007 256 с.
- 6. Горина Л.Н. Раздел выпускной квалификационной работы «Безопасность и экологичность технического объекта»: учеб. –метод. пособие / Л.Н. Горина, М.И. Фесина. Тольятти.: Изд –во ТГУ, 2021. 22 с.
- 7. ГОСТ 7505–89. Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски. Введ. 1990 –01 –07. М.: Изд –во стандартов, 1990. 83 с.
- 8. Иванов И. С. Технология машиностроения: производство типовых деталей машин: учебное пособие / И.С. Иванов. Москва: ИНФРА –М, 2022.

- 224 c. URL: https://znanium.com/catalog/product/1723512 (дата обращения: 05.09.2023).
- 9. Клепиков В. В. Технологическая оснастка. Станочные приспособления: учебное пособие / В. В. Клепиков. Москва: ИНФРА –М, 2022. 345 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1836736 (дата обращения: 05.09.2023).
- 10. Клименков С. С. Проектирование заготовок в машиностроении. Практикум: учеб. пособие / С.С. Клименков. Минск: Новое знание; М.: ИНФРА –М, 2019. 269 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1008022 (дата обращения: 29.09.2023).
- 11. Краснопевцева И.В. Экономика и управление машиностроительным производством: электрон. учеб. –метод. пособие / И.В. Краснопевцева, Н.В. Зубкова. Тольятти.: ТГУ, 2014. 183 с. [Электронный ресурс]. URL: http://hdl.handle.net/123456789/13 (дата обращения: 12.10.2023).
- 12. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / И. А. Иванов, С. В. Урушев, Д. П. Кононов [и др.]; Под редакцией И. А. Иванова и С. В. Урушева. 4 –е изд., стер. Санкт –Петербург: Лань, 2022. 356 с. URL: https://e.lanbook.com/book/208667 (дата обращения: 18.09.2023).
- 13.Основы технологии машиностроения: учебник / В.В. Клепиков, Н.М. Султан –заде, В.Ф. Солдатов, А.Г. Схиртладзе. Москва: ИНФРА М, 2019. 295 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1037766 (дата обращения: 01.10.2023).
- 14.Пухаренко Ю.В. Механическая обработка конструкционных материалов: курсовое и диплом. проектирование: учеб. пособие / Ю.В. Пухаренко, В.А. Норин. Санкт–Петербург. : Лань, 2018. 240 с. [Электронный ресурс]. URL: https://e.lanbook.com/book/99220 (дата обращения: 04.09.2023).
- 15. Расторгуев Д.А. Технологическая часть выпускной квалификационной работы машиностроительного направления: электронное учеб. –метод. пособие / Д.А. Расторгуев; ТГУ; Ин –т машиностроения; каф.

- "Оборудование и технологии машиностроит. пр —ва". ТГУ. Тольятти. : ТГУ, 2017. 34 с. [Электронный ресурс] URL: http://hdl.handle.net/123456789/6204 (дата обращения: 06.09.2023).
- 16. Режимы резания металлов : справочник / Ю. В. Барановский [и др.] ; под ред. А. Д. Корчемкина. 4 —е изд., перераб. и доп. Москва : НИИТавтопром, 1995. 456 с.
- 17. Справочник конструктора –инструментальщика / В. И. Баранчиков [и др.]; под общ. ред. В. А. Гречишникова, С. В. Кирсанова. 2 –е изд., перераб. и доп. Москва: Машиностроение, 2006. 541 с.
- 18. Справочник технолога —машиностроителя. В 2 т. Т. 1 / А. М. Дальский [и др.]; под ред. А. М. Дальского [и др.]. 5—е изд., испр. Москва: Машиностроение—1, 2003. 910 с.
- 19. Справочник технолога –машиностроителя. В 2 т. Т. 2 / А. М. Дальский [и др.] ; под ред. А. М. Дальского [и др.]. 5 —е изд., испр. Москва : Машиностроение —1, 2003. 941 с.
- 20. Станочные приспособления: справочник. В 2 т. Т. 1 / редсовет: Б. Н. Вардашкин (пред.) [и др.]; ред. тома Б. Н. Вардашкин [и др.]. Москва: Машиностроение, 1984. 592 с.
- 21. Станочные приспособления: справочник. В 2 т. Т. 2 / редсовет: Б. Н. Вардашкин (пред.) [и др.]; ред. тома Б. Н. Вардашкин [и др.]. Москва: Машиностроение, 1984. 655 с.
- 22. Технология машиностроения: учебник / В.В. Клепиков, Н.М. Султан –заде, В.Ф. Солдатов [и др.]. М.: ИНФРА –М, 2019. 387 с. (Высшее образование: Бакалавриат). Текст: электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1010080 (дата обращения: 23.09.2023).
- 23. Фельдштейн Е. Э. Режущий инструмент. Эксплуатация: Учебное пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. Москва: НИЦ ИНФРА –М; Минск: Нов. знание, 2014. 256 с.: ил.; URL: https://znanium.com/catalog/product/424209 (дата обращения: 18.09.2023).

- 24. Харченко А. О. Металлообрабатывающие станки и оборудование машиностроительных производств: учебное пособие / А.О. Харченко. 2 –е изд. Москва: Вузовский учебник: ИНФРА –М, 2023. 260 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1895652 (дата обращения: 18.09.2023).
- 25.Химический состав и физико –механические свойства стали 20Х [Электронный ресурс]. URL: https://metallicheckiy –https://metallicheckiy-portal.ru/marki\_metallov/stk/20X?ysclid=lmtobeq9fx7070672 (дата обращения: 12.08.2023).
- 26.Ямников А. С. Основы технологии машиностроения: учебник для вузов / А. С. Ямников, А. А. Маликов; под ред. А. С. Ямникова. Москва; Вологда: Инфра –Инженерия, 2020. 252 с URL: https://znanium.com/catalog/product/1168516 (дата обращения: 24.09.2023).
- 27. Ямников А. С. Расчет припусков и проектирование заготовок / А.С. Ямников, Е.Ю. Кузнецов, М.Н. Бобков; под редакцией А.С. Ямникова. Вологда: Инфра –Инженерия, 2020. 328 с. [Электронный ресурс]. URL: https://e.lanbook.com/book/148337 (дата обращения: 10.09.2023).

## Приложение А

#### Технологическая документация


Таблица А.1 – Технологическая документация


Δυδη									$\dashv$
Взам. Подп.									$\dashv$
TIDUIT			<u> </u>	<del>.</del>			<del>                                     </del>		
	ботал Колесн				—Тги	L vado	OTMI		
Прове	оил Козлов				—  II 🗵	ι καψει	Эра ОТМП		
Утвер				$\dashv$		Корпус п	атпана		
<u>Н. кон</u> мот	тр Козлов Сталь 20		543-71			rioprige ri	апропа		50
	Код	EB	MI	EH	Н. расх. КИМ	Код заготовки	Профиль и размеры	KI M3	
M02		166	14,87	1	0,72	24	ø269,2x80	1 20,82	
Α	Цех Уч РМ			именование				ние документа	
Б	VV VV V		имено вание о			СМ проф.	P YT KP KOND EH	O∏ Kwm Tno	3
A03	XX XX X								
504		<u> ОИООШІ</u>	ипный а	горяче	<u> РШТАМПОВОЧН</u>	НИ ПРЕСС			
05	VV VV V	V 000	- / 440	) T					
A06	XX XX XX	<i>Y UU5</i>	4/1L	1 OKO	<u>DHQЯ</u>	10047 /	22 10 1 1 1	1000 1	
507	381101 To	<u>КИРНЫЦ</u>	I SAMA	7 135	10 10 01 00	<u>18217 4</u>	<u>// / / / / / / / / / / / / / / / / / /</u>	1200 1, ø211,735 <sup>+0,46</sup> , ø260	+0,52
0 08	104UML NO	10epxH	OCMU J	<i>3, 16,</i>	18, 19, 21, 22,	, <i>23, 26 0 pa</i> 3	Mep Ø53 <sub>0,3</sub> , Ø174 <sup>+0,4</sup> ,	PZ11,735 , PZ6U	,
T 09	13,3 , 63	1,8	<u>60,1                                    </u>		4 - 5055045	75 00 200400		U MELIOS SOSTACOS	0 77
T 10	39611U 110	IMPOH .	3-х ку.	<u>ПОЧКО</u>	<u>БЫИ Г UL 126 /</u>	<u> 5-80; 392190</u>	1 Резец контурный В1: 193311 Штангенциркуль	4M/K25   UL   188/5	1-13,
T 11						<i>[ 188   9-   3; 3</i>	<u>93311 Штангенциркулі</u>	<u> 5 WLJ-1 I UL 1166-85</u>	1.
T 12	393450 H	утром	ep HM-	200 l	OCT 10-88.				
13	harter was a second a second								
	XXXXX	X NIN	4110	Τοκα	<i>ПНПЯ</i>				
A 14	/1/1 /1/1 /1/								


Α	Цех Уч РМ Опер Код наименование операции Обозначение документа
Б	Това наименование аборцідования 10,35 СМ проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт Тпоз 72,3 +0,46 71,5 +0,51 3 +0,35 42,4 10,35 39,4 +0,27 .
0 19	
T 20	
T 21	
T 22	<u> 393450 Нутромер НМ-200 ГОСТ10-88.</u>
23	
A 24	
Б 25	<u> 381101 Токарный SAMA Т 135 NC 3 18217 422 1Р 1 1 1 1200 1495 013</u>
0 26	. Точить поверхности 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26 в размер Ф51,6 <sub>-0,12</sub> , Ф209 <sup>+0,46</sup> , Ф211,003 <sup>+0,105</sup> , 72,3 <sup>+0,12</sup> , 62,5 <sup>+0,12</sup> , 59,6 <sup>+0,12</sup>
0 27	62,5 ** 59,6 ** 72
T 28	20/110 Dames 2
T 29	. 392190 Резец расточной B14M7K25 ГОСТ18879-73; 392190 Резец расточной канавочный B14M7K2
T 30	FOCTACO 72 202244
31	
A 32	XX XX XX 020 4110 Токарная
Б 33	381101 Такапный SAMAT 135 NC 3 18217 422 1P 1 1 1 1200 1
0 34	Тачить поверхности 1, 2, 7, 12, 29, 30, 31 в размер Ø116 <sub>0.14</sub> , Ø121 <sub>0.35</sub> , 71,8 <sup>+0,12</sup> , 50,8 <sup>+0,12</sup> .
T 35	1 107 110 Hampour 1 v. v. rage walk w. 1 07 107 11 00 100 100 Happy v. v. v. m. m. v. v. v. 11/ M://21 1 07 1100 110 170
T 36	202400 D D4/M7/20 F0CT40070 72 202400 D
T 37	FOCT40070 72 202244 III IIII I FOCT4CC 00 2027 FO II IIM 200 FOCT40 00
38	
A 39	XX XX XX 025 4120 Сверлильная
5 40	704040 C8 - 11711 0140543 3 47335 100 40 4 4 4000 4


Α	Цех 94 РМ Опер Код, наименование операции						Обоз	начение д	документа			
Б	Код наименование оборудования	CM	проф.	Р	УT	KP	КОИД	EH	ОП	Кшт	Tnos	
0 42	42.5 <sup>+0,1</sup> , 36.5 <sup>+0,1</sup> .											
T 43	<u> 396110 Патрон 3-х кулачковый ГОСТ 2</u>											<u> LBi</u>
T 44	<u> </u>	M8 1	ГОСТ 32	<u> 66–87</u>	<u>! 391</u>	311 M	ЭТУЦК	<u>M10</u>	<i>TOCT</i>	<i>3266-</i>	-81 <u>:</u>	
T 45	393400 Калибры.											
46	,											
A 47	XX XX XX 030 4120 Сверлильная											
Б 48	381210 (RODALIALULIA - 404 2H1250)	3 ;	17335	422	1P	1	1	1 1	1200	2007	0.07	
0 49	Сверлить поверхности 4, 11, 14, 15 нар. 33.5 ° . 38.5 ° . 40 ° .	<i>230</i> M	ь резьб	и пове	20ХНО	сть 5	в ра.	<i>ЗМЕ</i> Д	M12*	u,u / \$12	2 +0,07	Ø 18
0 50	33.5 ***. 38.5 ***. 40 ***. ***.		150 To 150		Š							
T 51	396110 Патрон 3-х кулачковый ГОСТ 2	675-	80; 391.	213 CC	ерло	Ø11 F	718 F C	CT 1	<i>0903</i> –	77; 39	1213 CI	Bei
T 52	ø12 P18 ГОСТ 10903-77; 391641 Цекові											
T 53	393400 Калибаы.					-						
54												
A 55	XX XX XX 035 Термическая											
56												
A 57	XX XX XX 040 4132 Шлифовальная											_
Б 58		3 1	18873	312	1P	1	1	1 1	1200	1		_
0 59	381312 Внутришлифовальный ЗК227 Шлифовать поверхности 1, 29, 31 в ра. 396190 Патрон цанговый; 39810 Криг и	змеп	Ø121 an	-, 70	B +0,04	51	7 3 +0,046					_
T 60	396190 Патрон цанговый; 39810 Круг I	יווחוות)	2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	111. 39	4300	Γκηδι	7 <i>ПЫЧ</i> І	ארוענד	a (P l	NCT110	198_75	
61	To the mainpoin quine could, 570 to hpge t	Linuψ		, J/	, , , , ,	CNUUL	י אייייי	arni iur	<i>,</i>	CETTIO	10 13	
A 62	XX XX XX 045 4132 Шлифовальная											
MUZ	381311 Круглошлифовальный 3У131 <u>Шлифовать поверхность 18 в размер я</u>			312	1P				1200	-		

Δ	Цех Уч РМ Опер Кад, наименование операции
Б	Код. наименование оборидования СМ проф. Р УТ КР КОИД EH ОП Кит Tnos
T 65	396190 Оправка цанговая 39810 Круг шлифовальный; 394300 Скоба рычажная СР ГОСТ11098-75.
66	
A 67	XX XX XX 050 4132 Шлифовальная
Б 68	381312 Внутришлифовальный ЗК227 3 18873 312 1P 1 1 1 1200 1
0 69	
T 70	
71	
A 72	XX XX XX 055 4132 Шлифовальная
Б 73	<u> 381312 Внутришлифовальный ЗК227В 3 18873 312 1Р 1 1 1200 1</u>
0 74	Шлифовать поверхности 1, 29, 31 в размер \$120±0.017, 70 0046.
T 75	396 190 Патрон цанговый; 39810 Круг шлифовальный; 394300 Скоба рычажная СР ГОСТ 11098-75.
76	VV VV VV 000 / 172 ///
A 77	XX XX XX 060 4132 Шлифовальная 381311 Коиглоилифовальный 34131 3 18873 312 1P 1 1 1 1200 1
Б 78	130 13 11 Tipqericana que canariala 33 13 1 3 100 13 202 12 11 1 1 1 1 1200 1
0 79	Шлифовать поверхность 18 в размер Ф209,986 ************************************
T 80	<u> 1390 190 ОПРИИКИ ЦИНГООИЯ 390 10 КРУГ ШЛИФООИЛЬНЫЙ; 394300 СКООЙ РЫЧИЖНИЯ СР ТОСТПО90-73.</u> 
81 A 82	XX XX XX 065 4132 Шлифовальная
Б 83	381312 Buumauugumahanauuu 3K227 3 18873 312 1P 1 1 1 1200 1
0.84	Шлифовать поверхности 16, 26 в размер \$56 +0,03 55 0046;
T 85	з вынафинать ньогрупыста 10, 20 в разнер 430 г. 33 доль. З 396190 Оправка цанговая 39810 Криг шлифовальный: 394300 Скоба рычажная СР ГОСТ11098-75.
86	1970 год оправла ципеввил 970 го пруг шпафовиньный, 974900 скова рынажнал ст 10с111070-19.









## Приложение Б

#### Спецификации к сборочным чертежам

Таблица Б.1 – Спецификации к сборочным чертежам

	формат	Зона	7km.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
Перв. примен					<u>Документация</u>		
Nept	A1			23.БР.ОТМП.010.65.00.000СБ	Сборочный чертеж		
3 16					<u>Детали</u>		
	A3		1	23.5P.0TM17.010.65.00.001	Корпус	1	
ω <sub>Λ</sub>	A4		2	23.5P.0TM17.010.65.00.002	Корпус муфты	1	
Справ. №	A4		3	23.6P.0TMП.010.65.00.003	Корпус привода	1	
S	A4		4	23.5P.0TM1.010.65.00.004	Цанга	1	
	A2		5	23.6P.0TMП.010.65.00.005	Крышка привода	1	
	A3		6	23.5P.0TM1.010.65.00.006	Неподвижный корпус	1	
	A3		7	23.5P.0TM17.010.65.00.007	Поршень	1	
	A4	П	8	23.5P.0TM1.010.65.00.008	Плунжер	1	
ET 48	A3		9	23.6P.0TM17.010.65.00.009	Προδκα	3	
D.	A2		10	23.5P.0TM17.010.65.00.010	Προδκα	1	
J dan	A3		11	23.5P.OTM17.010.65.00.011	Шток	1	
Подп. и дата	A4		12	23.5P.0TM17.010.65.00.012	Конус	1	
ďγδπ			2		Стандартные изделия	32	
MHB. Nº GLIÓN			13		Винт М8х35	6	
ON 100					ГОСТ <b>11</b> 738-84		
CP-CP			14		Гайка М14х1,5	2	
Взам			·	=	ГОСТ 5927-70		
Пода и дата							
Nodn		/luc		№ докум. Подп. Дата	БР.ОТМП.О10.65.00	7.00	11770
Инд. № падл.	При		K		пособление	Лист 1 ТГУ,	2
18:00	Н.к. Ут	ОНП) В.		Газлов — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	иничние гр.	ТМбз	-1801a

рормаш	ЗОНО	Пез.	Обозначение	Наименование	Kan.	Приме чание
8		15		Кольцо	2	10770.200.000.001
	T			ΓΟCΤ 17477-84		
1	t	16		Манжета	2	
				ГОСТ 8752-79		
		17		Манжета	3	
				ГОСТ 8752-79		
		18		Винт М4х8	4	
				ГОСТ 17475-80		
		19		Подшипник 904	2	
				ΓΟCT 8338-75		
		20		Манжета	2	
				ГОСТ 8752-79	1980	
		21		Демпфер	2	
				ГОСТ 8754-79	1000	
		22		Прокладка ГОСТ 14475–80		
		23		Винт М6х25	9	
				ГОСТ 11738-84		
		24		Винт М10х40	6	
				ΓΟCT 11738–84		
	-				7280	
מ איי סעם		0. p			SE	
- N	T					
CHO: N						
1 2004 C						
Ď.						
DUA						
п оата						
עסמי.		9				
7840. N° 11000.						
£	y. //L	cm Nº đư	окум. Подл. Дата	23.БР.ОТМП.О10.65.00.U	200	) //

	формат	Зона	Mas.	Обозначение	Наименование	Kon.	Приме чание
і, примен					<u>Документация</u>		
Mepth.	A2		Ÿ.	23.5P.0TM17.010.70.00.000C	5 Сборочный чертеж		
8 8	L			8	<u>Детали</u>		
	A3		1	23.5P.0TM17.010.70.00.001	1 Державка резца	1	
ωN	A4		2	23.5P.0TM17.010.70.00.002	? Втулка	1	
Cripaă. Nº	A4		3	23.5P.0TM17.010.70.00.003	В Клин	1	
					Стандартные изделия		
			4		Пластина режущая	1	3
	-			g	трехгранная 01125		
П	╁		Г		FOCT 19046-80	1	Y .
Зата	H		5		Винт М5х50 ГОСТ17473-80	/	
Тадп. и дата			6		Гайка M5	1	
7100					ΓΟCT10605-94		
3,107.1				32 55		323	
на. № дубл				9		283	ŝ
No.	t						
Вэан. инв. Ла							
Взам						000	3
DIC .						38-65	
Тода и дата				8			
Подп	Изи	/lui	-m	№ дакум. Подп. Дата	?3.БР.ОТМП.О10.70.0	0.00	70
подл.		зрай	K	0/10011   10011   10110   1011	Резец Лит	Лист	л Листо 1
инд. N <sup>а</sup> подл.	Нк	ОНП		03/108 /	DOVEDUUT.	TMS.	ИМ, 1801a