МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет» Институт машиностроения

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства» Направление 15.03.01 «Машиностроение» Профиль «Технология машиностроения»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему:

<u>Гехнологический</u>	процесс изготовления пуансона шта	мпа фланцовки				
Студент	А.А. Блинов					
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)				
Руководитель	А.В. Щипанов					
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)				
Консультанты	Н.В. Зубкова					
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)				
	К.Ш. Нуров					
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)				
	В.Г. Виткалов					
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)				
Допустить к защ	ите					
И.о. заведующего	кафедрой					
к.т.н, доцент		А.В. Бобровский				
	(личная подпись)					
	«»	2016 г.				

Тольятти 2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет» Институт машиностроения

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства»

УТВЕРЖДАЮ

И.о.	зав.	кафедрой
	А.В.Бобровский	
	« »	2016г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы (уровень бакалавра)

<u>направление подготовки 15.03.01 «Машиностроение»</u> профиль «Технология машиностроения»

Студент: <u>Блинов А.А.</u> гр. <u>МСб-1203</u>
1. Тема: Технологический процесс изготовления пуансона штампа фланцовки
2. Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы «_»2016 г.
3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе
4. Содержание выпускной квалификационной работы (объем 40-60 с.)
Титульный лист.
Задание. Аннотация. Содержание.
Введение, цель работы
1) Описание исходных данных
2) Технологическая часть работы
3) Проектирование приспособления
4) Научные исследования
5) Описание графической части работы
6) Безопасность и экологичность технологического объекта
7) Экономическая эффективность работы
Заключение. Список используемой литературы.
Приложения: технологическая документация

Аннотация

УДК 621.98.074

Блинов А.А.

«Технологический процесс изготовления пуансона штампа фланцовки»

В выпускной квалификационной работе был разработан технологический процесс изготовления пуансона для штампа вытяжки 85216524387009 используемого на предприятии. Для каждой операции был подобран инструмент и технологическая оснастка, было разработано станочное приспособление. Так же проводились исследования по упрочнению детали, в результате которых был выбран метод поверхностного плазменного упрочнения пуансона. Произведен сравнительный анализ различных методов упрочнения поверхности и выполнен экономический расчет.

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение, цель работы	5
1.	Описание исходных данных	7
2.	Технологическая часть работы	14
3.	Проектирование приспособления	18
4.	Научные исследования	21
5.	Описание графической части работы	40
6.	Безопасность и экологичность технологического объекта	41
7.	Экономическая эффективность работы	50
	Заключение	55
	Список используемой литературы	56
	Приложения: технологическая документация	58

Введение, цель работы

В условиях непростой экономической И политической ситуации, сложившейся в стране и мире в последние годы, одним из острых вопросов стоит повышение эффективности и конкурентоспособности производства за счёт сокращения экономических затрат. Чтобы достичь положительных финансовых показателей, предприятиям, как правило, приходится искать новые методы улучшения производительности необходимые ДЛЯ изготовления своей продукции. В наше время уже доступно огромное количество разумных решений, которые добиться ΠΟΜΟΓΥΤ результатов. Далеко не секрет, что многие иностранные компании ушли далеко вперёд в этих вопросах. Но, к сожалению, в России эти методы развиваются не так стремительно. Для того чтобы не отставать от прогресса, необходимо внедрять в производственный процесс уже проверенные временем методы и способы повышения эффективности, которые успешно применяются на заграничных предприятиях. Однако, чтобы оставаться независимыми от различных проблем в экономике и политике, в России был взят курс на импортозамещение и развитие отечественных технологий и разработок.

Во многих случаях технически и экономически оправдана технология поверхностного упрочнения деталей. При этом целесообразней всего упрочнять деталь не полностью. Достаточно будет закалить наиболее нагруженную рабочую поверхность детали. Для поверхностного упрочнения в промышленности обычно применяют высокочастотную и газопламенную термообработку. Так же помимо этих видов термообработки существует ещё и объёмная закалка. Но всё же в настоящий момент на лазерная производствах оснастки широко применяется традиционная закалка в печи, своих которая ряд недостатков: значительные энергозатраты, длительность процесса, необходимость выполнения дорогостоящих

финишных операций, дополнительная логистика и т.д. Рассматривались так же варианты закалки лазерным лучом и плазменной дугой. Так как деталь является частью штампа, то с экономической точки зрения целесообразней более было использовать новые, совершенные способы всего термоупрочнения. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с закалкой в печи. Но чтобы выбрать наиболее оптимальный способ требовалось провести эксперименты, на основе которых можно было наглядно сравнить методы поверхностной закалки. Исследовалась микроструктура различных образцов материалов. Проводились замеры глубин упрочненного слоя. Изучались прочностные и физико-механические свойства материалов, а так же сравнивалась твердость каждого из образцов. Лазерная и плазменная закалки показали, что являются лучшим вариантом упрочнения для штамповой оснастки, однако область соприкосновения лазерного луча все же меньше чем у плазменной дуги. Исходя из проведенных экспериментов, можно сделать вывод, что плазменная закалка для выбранного пуансона подойдет лучше всего. Дело в том, что пуансон имеет сложно-профильную поверхность и закалка с использованием плазменной дуги механическим способом, работающая по программе будет отличным решением. К тому же не потребуется большого количества времени чтобы обработать всю рабочую поверхность.

Цель работы – разобраться в современных методах упрочнения поверхностей штамповой оснастки и выбрать самый оптимальный.

1. Описание исходных данных

В предложенной выпускной квалификационной работе рассматриваем деталь – пуансон, который является частью штампа фланцовки. Пуансон предназначен для формообразования детали из листового металла – кронштейна рулевого управления. Материалом пуансона является конструкционная сталь X12M1. Твёрдость рабочей поверхности – 57...61 рабочие Деталь имеет вспомогательные И поверхности. вспомогательным поверхностям относятся: полки, крепёжные отверстия, пазы, фаски, штифтовые отверстия. А рабочие поверхности непосредственно участвуют в формообразовании изготавливаемой детали – кронштейна.

В процессе изготовления пуансон подвергается термообработке. В связи с этим возникают сложности, связанные с необходимостью разделять обработку до закалки (черновая и получистовая обработка) и после термообработки.

На чертеже детали обозначены:

- технологические отверстия для фиксации детали на пуансоне
- пазы для ограничения хода в штампе
- отверстия под винты
- рабочая поверхность
- фаски
- отверстия под штифты
- транспортные отверстия

Вес детали составляет 15,6 кг. Для ее транспортировки и перемещения между операциями технологического процесса требуется применение

грузозахватных приспособлений. Для этого на детали предусмотрены транспортные отверстия, в которые при необходимости вкручивают рымболт.

Основная нагрузка приходится на поверхностный слой в частности на пуансон и матрицы – секции низа. Чтобы во время ударных нагрузок не было образования трещин, рабочие зоны – поверхности подвергают упрочнению. Объемная закалка зачастую применяется на производствах, так как ее технологический процесс уже отработан и проверен годами. Но ведь в нашем случае совершенно необязательно чтобы деталь была закалена полностью. Хватит и поверхностного слоя глубиной в несколько миллиметров. Вот здесь как раз таки лучше рассмотреть закалку лазером или плазмой. Теперь стоит разобраться, почему же не подойдет упрочнение с использованием лазерного луча. Дело в том что мы имеем дело с деталью большого размера и соответственно упрочняя поверхность лазером потребуется немало времени, так как этот способ закалки больше подходит для деталей небольшой величины или различных инструментов. И вот здесь, целесообразно рассмотреть другой способ термоупрочнения – плазменную закалку [1,3].

Метод плазменной закалки известен и набирает всё большую популярность, к тому же он достаточно хорошо зарекомендовал себя в производстве оснастки [7].

Среди основных преимуществ технологии плазменной закалки можно выделить:

- 1) Относительно низкие интегральные температуры нагрева деталей;
- 2) Достаточно большая глубина упрочненного слоя;
- 3) Высокий эффективный КПД нагрева сжатой дугой;
- 4) Возможность ведения процесса без применения охлаждающих сред, вакуума, специальных покрытий;

5) Возможность автоматизации роботизации И технологического

процесса с полным компьютерным управлением;

б) Возможность интеграции плазменной обрабатываемые закалки в

центры ГПС, ГЛП и т.д.

Плазменная поверхностная закалка - метод локального поверхностного

упрочнения. Сущность процесса состоит в высокоскоростном нагреве

движущейся сжатой дугой поверхностного слоя металла и быстром его

охлаждении в результате передачи теплоты в глубинные слои материала

детали. Применение быстрого нагрева, способствующею получению более

мелкой структуры закаленной стали, дает более благоприятное сочетание

свойств прочности и вязкости. После плазменной закалки детали и

инструмент имеют упрочненный поверхностный слой глубиной обычно 0,7-

1,5 мм, как правило, достаточный для деталей ответственного назначения.

Неизменный общий химический состав материала, неизменные свойства

исходного металла во внутренних слоях изделия, и сжимающие остаточные

напряжения на поверхности способствуют повышению работоспособности

изделий после плазменной закалки [12,13].

Базовый технологический процесс изготовления детали «Пуансон»:

85216524387009 Пуансон 0147+0165+0200

Заготовка - квадрат В-180 ГОСТ 2591-2006/Х12МФ-Б-О

B:170 L:206 S:153

005 Заготовительная

Т=72 мин.

Пила механическая

Отрезать заготовку: 170 х 206 х 153

9

010 Фрезерная

Т=60 мин.

Универсально-фрезерный станок мод. 6Р13

Фрезеровать шесть сторон в размер 148 х 165.6 х 200.6. Опилить заусенцы.

015 Плоско-шлифовальная

Т=54 мин.

Плоскошлифовальный мод. ЗЕ711В

Шлифовать шесть сторон в угол 90 градусов.

020 Сверлильная

Т=30 мин.

Разметить контур, паз по размеру 15, фаски. Разметить крепёжные отверстия. Сверлить отверстия под крепёж Ø13 и Ø20. Сверлить, нарезать резьбу М10 под транспортные отверстия.

025 Фрезерная

Т=216 мин.

Универсально-фрезерный станок мод. 6Р13

Фрезеровать с припуском 2-3мм контур посадки пуансона в гнездо. Паз по размеру 15, фаски.

030 Фрезерная с ЧПУ

Т=312 мин.

Фрезерный станок с ЧПУ DMF-50

Фрезеровать окончательно контур посадки пуансона по размеру 166(-0.025мм) с радиусом 12.5 в гнездо плиты, по результатам замеров гнезда плиты. Сверлить отверстие Ø5.1. Расточить отверстие Ø12.5. Сверлить под М16 – 1 отверстие. Сверлить отв. Ø5.1, Ø12.5 под М16. Сверлить отв. Ø20-1отв. Сверлить расточить отверстие Ø35 сверлить расточить с припуском 0.5 мм на диаметр отв. Ø12. Переустановить, рассверлить до Ø13.

035 Плоско-шлифовальная

Т=51 мин.

Плоскошлифовальный мод. ЗЕ711В

Шлифовать посадочные поверхности пуансона по размеру 165(-0.025мм).

200(-0.029мм) по результатам замеров гнезда плиты.

040 Слесарная

Т=60 мин.

Смонтировать пуансон, перевести крепёжные отверстия, сверлить отверстия, нарезать резьбу. Смонтировать пуансон под ЧПУ обработку.

045 Фрезерная с ЧПУ

Т=120 мин.

Фрезерный станок с ЧПУ DMF-50

Фрезеровать с припуском 0.6мм прижимную поверхность пуансона, фрезеровать окончательно занижение прижимной поверхности, полки, паз по размеру 17 с радиусом 3. Сверлить расточить отверстия ø15.

050 Слесарная

Т=30 мин.

Притупить острые кромки. Подготовить под термообработку. Разметить занижение опорных поверхностей.

055 Фрезерная

Т=90 мин.

Фрезерный станок с ЧПУ DMF-50

Фрезеровать занижение опорных поверхностей.

060 Термообработка

Т=90 мин.

Калить в печи до достижения твёрдости 57-61HRC.

065 Плоско-шлифовальная

Т=54 мин.

Плоскошлифовальный мод. ЗЕ711В

Шлифовать основание. Шлифовать посадочные плоскости по указанию слесаря.

070 Координатно-шлифовальная

Т=174 мин.

Координатно-шлифовальный станок мод. 3283С

Шлифовать отв. $\emptyset12(+0.016.+0.034$ мм). Шлифовать $\emptyset5.1$ как чисто.

Сборка на плиту. Сверлить, развернуть отверстия под штифты.

Смонтировать под чистовую обработку.

075 Фрезерная с ЧПУ

Т=570 мин.

Фрезерный станок с ЧПУ DMF-50

Фрезеровать окончательно прижимную поверхность пуансона.

080 Слесарная

Т=30 мин.

Доработать после ЧПУ. Полировать прижимную поверхность и радиуса.

Данный технологический процесс изготовления пуансона предусматривает 2 основных этапа — обработка до закалки (черновая и получистовая обработка поверхностей и отверстий), традиционная объемная закалка в печи и финишные операции — чистовая фрезеровка и шлифование. При этом значительная трудоемкость приходится на финишные операции.

После анализа базового тех. процесса основным недостатком стало то, что приходилось использовать высокопрочные твердосплавные фрезы для того чтобы снять слой припуска с закаленной твердой поверхности. Этот процесс сильно изнашивает инструмент, и его достаточно часто приходится менять. А это, как известно потери во времени и лишняя переустановка инструмента.

Решению проблем эффективности применения плазменной закалки при изготовлении пуансона и посвящена выпускная квалификационная работа.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- 1) Разработать прогрессивный технологический процесс изготовления пуансона
- 2) Разработать высокотехнологичную тех. оснастку
- 3) Выбрать средства технического оснащения.
- 4) Подобрать инструмент для обработки и режимы обработки
- 5) Исследовать методы повышения износостойкости пуансона
- б) Провести анализ вредных и опасных факторов при изготовлении детали
- 7) Усовершенствовать технологический процесс. Заменить объемную термообработку на локальную.
- 8) Оценить предложенный вариант технологического процесса с экономической точки зрения

2. Технологическая часть работы

Разработка нового технологического процесса.

85216524387009 Пуансон 0147+0165+0200

Заготовка - квадрат В-180 ГОСТ 2591-2006/Х12МФ-Б-О

B:170 L:206 S:153

005 Заготовительная

Т=48мин.

Пила механическая

Отрезать заготовку B:170 L:206 S:153

010 Фрезерная

Т=35 мин.

Универсально-фрезерный станок мод. 6Р13

Фрезеровать шесть сторон в размер 149х167х202. Опилить заусенцы.

015 Координатно-расточная

T = 150 мин.

Фрезерный станок с ЧПУDMF-50

Расточить отверстие Ø12.5, сверлить под М16 - 2отв. Ø12.5, сверлить отв. Ø20 - 1отв. H=70. Сверлить, расточить отверстие Ø35, сверлить 2отв. Ø11.5 на всю глубину. Расточить на диаметр 2отв. Ø12 на глубину H=25. Сверлить, нарезать резьбу М10 под транспортное отверстие. Сверлить отверстия под крепёж Ø13: 4отв. на глубину H=40, 1отв. H=95

020 Фрезерная

Т=150 мин.

Универсально-фрезерный станок мод.6Р13

Фрезеровать контур пуансона: открытый контур по размеру 165 с припуском 0,5мм на сторону; закрытый контур по размеру 166 окончательно по замерам гнезда плиты. Паз по размеру 15 на глубину 35 мм, фаски на угол 45⁰

согласно чертежа окончательно.

025 Плоско-шлифовальная

Т=51 мин.

Плоскошлифовальный мод. 3Е711В

Шлифовать посадочные поверхности пуансона по размеру165(-0.025мм), 200(-0.029мм) по результатам замеров гнезда плиты.

030 Фрезерная с ЧПУ

Т=312 мин.

Фрезерный станок с ЧПУDMF-50

Фрезеровать рабочий контур поверхности пуансона, фрезеровать окончательно занижение прижимной поверхности, полки, паз по размеру 17 с радиусом 3.

035 Расточная

Т=72 мин.

Фрезерный станок с ЧПУ DMF-50

Сверлить 2 отверстия ø5.1 на выход. Сверлить, цековать 5 отверстий под крепёж ø20. Рассверлить освобождение в отверстиях под штифты до ø13 H=25 от основания. Сверлить, расточить отверстия ø15. Сверлить, нарезать резьбу М10 под транспортное отверстие.

040 Слесарная

Т=90 мин.

Демонтаж, доработать после ЧПУ рабочую поверхность. Притупить острые кромки. Подготовить под термообработку.

045 Термическая

Т=60 мин.

Установка УГДЗ-200

Плазменная закалка. Калить рабочую поверхность пуансона до достижения твёрдости 57-61HRC.

050 Слесарная

Т=60 мин.

Доработать после ЧПУ. Полировать прижимную поверхность и радиуса.

055 Моечная

Т=10 мин.

060 Контрольная

Т=45 мин.

Произвести замеры рабочей поверхности и расположения отверстий с оформлением карты замеров.




Рис. 2.1 – Карта замеров

Анализ предложенного техпроцесса.

В предложенном техпроцессе деталь проходит все стадии обработки (черновую чистовую) в состоянии поставки материала и заканчивается операцией упрочнения поверхности. При этом снижается время на обработку по сравнению с базовым техпроцессом на 15,5 часов (46,2%) снижаются затраты на металлорежущий инструмент. Более подробно сравнение двух методов изготовления и экономический эффект рассмотрим в разделе 7.

3. Проектирование приспособления

Расчет режимов резания.

Данный расчёт режимов резания будет применим на всех операциях обработки в том числе и на обдирке, когда возникают максимальные усилия резания. При расчете приспособления в качестве исходных данных возьмем режимы резания при получистовой обработке[2,8].

Скорость резания определим по формуле[9]:

$$V = \frac{Cr * D^q}{T^m t^x S_z^y B^u Z^p} Kv, \text{ где}$$
 (1)

$$C_r=53$$
; $q=0.45$; $x=0.3$; $y=0.2$; $m=0.33$; $u=0.1$; $p=0.1$

D=12мм - диаметр фрезы

Т=180мин - стойкость фрезы

Т=0.6мм – глубина фрезерования

В=6мм – ширина фрезы

 K_r – общий поправочный коэффициент, учитывающий фактические условия резания [11].

$$K_{mv} = K_{mv} * K_{uv} * K_{nv}$$
 (2)

$$K_v = 4*1*1=4$$

Подставляя полученные значения в формулу (1), получим:

$$V = \frac{53*12^{0.45}}{180^{0.33}*0.6^{0.33}*0.04^{0.2}*6^{0.1}*10^{0.1}}*4 = 63.2 \textit{м} / \textit{мин}$$

Силу резания рассчитаем по формуле:

$$Pz = \frac{10Cp * t^x * S_z^y * B^u * Z}{D^q * n^w} * Kmp,$$
где (3)

$$C_p=47$$
; $x=0.86$; $y=0.72$; $u=0.1$; $q=0.86$; $w=0$

Т=0.6мм – глубина фрезерования

Z=2 – число зубьев фрезы

 S_z =0.05*мм/зуб* – подача фрезы на зуб

B=18,6 MM

Ктр – коэффициент, учитывающий фактические условия обработки.

$$Kmp = Kp = \left(\frac{\sigma_{_{g}}}{750}\right)^{K_{V}}$$
, где $\sigma_{_{g}} = 550Mna$, $n_{_{V}} = 0.3$

получим
$$Kmp = \left(\frac{550}{750}\right)^{0.3} = 0.91$$

Подставляя полученные значения в формулу (3),

находим
$$Pz = \frac{10*47*0.6^{0.86}*0.05^{0.72}*18.6^{0.1}*2}{90^{0.86}*1}*0.91=154.8H$$

С учетом коэффициента запаса Р₃=12260Н

Выбираем большую из силы, она и обеспечит надежный зажим заготовки: ω =12260H .

Выбор конструкции и расчет силового привода [15].

 ${
m B}$ качестве привода принимаем пневмоцилиндр с рабочим давлением 0,4 MПа.

Определим диаметр штока цилиндра.

D=1.13·
$$\sqrt{\frac{\omega}{p \cdot \eta}}$$

Где: р - рабочее давление, МПа;

η=0,95 - КПД привода

Тогда:

$$D=1.13 \cdot \sqrt{\frac{12260}{0.4 \cdot 0.95}} = 202,97 \text{ mm}$$

Принимаем D = 220 мм.

4. Научные исследования

Объектом исследования данной работы является упрочнение поверхности штамповой оснастки методом плазменной закалки.

Цель работы — проведение исследований структуры и свойств упрочненного плазменной закалкой слоя на образцах из различных материалов [5].

В процессе работы были проведены исследования структуры и свойств упрочненного плазменной закалкой слоя на образцах из чугуна ХФ, стали Х12МФ, стали 40Х, а также экспериментальная оценка технологических свойств упрочненных плазменной закалкой проблемных участков трех комплектов штамповой оснастки проекта LB1A [6]. Разработан технический регламент проведения плазменной закалки штамповой оснастки, проведена технико-экономическая оценка применения указанной технологии поверхностного упрочнения [4].

Плазменная закалка образцов и комплектов штамповой оснастки была проведена с помощью специалистов ООО «Композит» (г. Нижний Тагил) и специалистов Исследовательского центра АВТОВАЗ.

Результаты данной работы могут быть использованы при выборе способа упрочнения при изготовлении элементов вытяжных штампов с целью увеличения их износостойкости и улучшения эксплуатационных свойств.

Термическое упрочнение чугунных и стальных деталей является одним из наиболее эффективных и действенных способов увеличения ресурса работы нагруженных элементов машин и механизмов, а также снижения их материалоемкости. Во многих случаях технически и экономически оправдана локальная термообработка. При этом упрочняют только наиболее

нагруженную рабочую поверхность детали, оставляя нетронутой сердцевину. Для поверхностного упрочнения деталей в промышленности давно и широко применяют термическую высокочастотную и газопламенную обработки.

Дальнейший прогресс в повышении качества термообработки рабочих поверхностей деталей связывают с применением концентрированных источников энергии: электронного и лазерного луча, плазменной струи. При этом достигаются более высокие эксплуатационные свойства и качество упрочнения. Из всех способов поверхностной термообработки высококонцентрированными источниками нагрева наиболее экономичным и производительным является плазменный. Он характеризуется меньшей стоимостью, доступностью технологического оборудования и большими размерами упрочненной зоны [1].

Принцип плазменной поверхностной термообработки показан на рисунке 4.1. Он состоит в прохождении плазменной струи, образованной горящей в среде защитного газа электрической дугой, над поверхностью упрочняемой детали.




Рис. 4.1 – Принцип плазменной поверхностной термообработки.

Особенности плазменной поверхностной закалки - кратковременность процесса нагрева И возможность создания условий охлаждения, обеспечивающих высокую интенсивность - оказывают существенное влияние на структуру закаленного слоя [16,17]. Эффект скорости охлаждения при металлографическом исследовании прежде всего заметен в диспергировании структуры. Скорость нагрева оказывает существенное влияние на размер рекристаллизованного зерна, так как с ее увеличением число центров рекристаллизации растет быстрее, чем скорость роста центров. Это приводит к измельчению зерна. Кратковременное пребывание стали в области фазовых превращений закалочных температур И протекание температурах, превышающих равновесные, приводят К получению механических свойств, отличающихся от свойств стали, закаленной с нагревом от традиционных источников теплоты. В доэвтектоидной стали при нагреве, когда структурно свободный феррит претерпевает перекристаллизацию без влияния атомов углерода, аустенитное зерно всегда несколько мельче того, которое обычно получается при медленном нагреве температуры аустенизации. Такое изменение блочной структуры аустенита приводит к уменьшению размеров когерентных областей и увеличению значений микронапряжений и искажений в закаленной стали. В условиях поверхностной закалки это становится причиной повышения твердости Применение быстрого закаленного слоя. нагрева, способствующего получению более мелкой структуры закаленной стали, возможность получить более благоприятное сочетание прочности поверхности и вязкости сердцевины детали [10].

- 4.1 Оценка эффективности упрочнения поверхности штамповой оснастки методом плазменной закалки.
- 4.1.1 Проведение исследований эффективности упрочнения поверхности штамповой оснастки методом плазменной закалки на образцах из различных материалов.

4.1.1.1 Выбор материалов для проведения исследований на образцах

В качестве материалов (имитаторов штамповой оснастки) для проведения исследований по упрочнению различными способами были выбраны следующие:

1. Высокопрочный хромо-ванадиевый **чугун ХФ**. Химический состав чугуна ХФ в соответствии с СТП 37.101.0028-2001 для изготовления штамповой оснастки приведён в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Химический состав чугуна ХФ.

Материал	Что	Составляющие элементы, %									
	изготавливают	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	V	Cu	Ti
ХФ	Пуансон, матрица	2,9-3,1	0,6-0,9	1,4-1,6	<0,12	<0,12	0,4-0,5	-	0,2-0,3	-	-

Чугун XФ является одним из самых применяемых материалов для изготовления пуансонов и матриц формообразующих штампов холодной штамповки в ОАО «АВТОВАЗ».

2. Высокохромистая **сталь X12МФ** (ГОСТ 1435-81). Химический состав стали X12МФ приведен в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Химический состав стали X12MФ.

Материал	Что изготавливают	Составляющие элементы, %								
		Fe	C	Mn	Si	Mo	Cr	V	S	P
Х12МФ	Вставка	Основа	1.45- 1.70	0,15- 0,40	0,10- 0,40	0.4-0.6	11.0- 12.5	0.15- 0.30	≤0.03 0	≤0.03 0

Сталь X12МФ используется для изготовления формообразующих элементов штампов холодной штамповки.

3. Конструкционная легированная сталь **40X** (ГОСТ 4543-71). Химический состав стали 40X приведен в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Химический состав стали 40Х.

Материал	Что изготавливают	Составляющие элементы, %								
		Fe	C	Mn	Si	Cr	Ni	Cu	S	P
40X	Детали повышенной прочности	Основа	0.36- 0.44	0,5-0,8	0,17- 0,37	0.8-1.1	≤ 0.3	≤ 0.3	≤0.03 5	≤0.03 5

Сталь 40X используется для изготовления ответственных деталей повышенной прочности в различных отраслях машиностроения. В данной работе будут рассмотрены свойства упрочненного слоя 40X для оценки возможности альтернативной замены стали X12MФ при изготовлении формообразующих элементов штампов холодной штамповки.

4.1.1.2 Методика проведения исследований

Для проведения плазменной закалки были изготовлены образцы из выбранных материалов в соответствии с эскизом на рисунке 4.2. Данная конфигурация образцов выбрана из соображений соответствия имеющейся оснастки для фиксации роликов в разрывной машине UTS-100, на которой в

последующих этапах работы планируется проведение трибологических исследований полученных упрочненных слоёв.




Рис. 4.2 – Геометрические размеры образцов-роликов для проведения плазменной закалки.

Плазменная закалка образцов была произведена специалистомсварщиком ООО «Композит» (г. Нижний Тагил). Процесс проводился посредством ручного перемещения плазмотрона, без механизации. Суть процесса – в последовательном прохождении плазмотрона с плазменным факелом над упрочняемой поверхностью. В качестве защитного газа в процессе использовался аргон [14]. После прохода плазмотрона на поверхности образца остается «дорожка упрочнения», отличающаяся от необработанных участков цветами побежалости. Такими дорожками упрочнения последовательно покрывается вся упрочняемая поверхность. При этом главная задача операторасварщика — не перегреть поверхность, чтобы избежать оплавления и возможного термического растрескивания, но при этом достаточно прогреть поверхность для осуществления необходимых фазовых превращений в металле. При установленных предварительным экспериментальным подбором постоянных значениях тока плазменного факела и давлении защитного газа оператор-сварщик во время процесса закалки визуально контролирует состояние плазменного факела и обрабатываемой поверхности.

Поскольку способность к отведению тепла у данных образцов невелика в связи с небольшими размерами, на некоторых участках упрочняемой поверхности имели место оплавления металла. Для полного устранения возникших неровностей поверхности образцов были подвергнуты операции шлифования со съемом металла толщиной 0,3-0,4 мм до уровня шероховатости Ra 0,8 и Ra 0,2 (для проведения последующих трибологических испытаний).

Из закаленных образцов были вырезаны фрагменты, упрочненные слои материалов были исследованы в ИЛАМДА ИЦ при помощи следующего оборудования:

микротвердомер Micromet-II;

микроскоп Axiotech 100;

микроскоп Axio Observer. D1m.

Далее была проведена оценка результатов упрочнения. Полученные данные были использованы при проведении плазменной закалки вытяжных штампов панелей пола проекта LB1A.

4.1.1.3 Плазменная закалка образцов из чугуна ХФ

Внешний вид упрочненного плазменной закалкой образца из чугуна ХФ приведен на рисунке 4.3. На данном образце была проведена операция шлифования упрочненной цилиндрической поверхности со съемом материала толщиной 0,4 мм, затем электроэрозионным способом вырезан фрагмент поверхности для проведения металлографических исследований.

Основные параметры процесса упрочнения:

- рабочий ток дуги 150А;
- рабочее давление аргона 0,3 МПа;
- ширина закаленной зоны 10-12 мм;
- длина дуги 20 мм (подбирается экспериментально);
- скорость прохода по поверхности (ориентировочно) 0,5 м/мин.




Рис. 4.3 – Образец из чугуна XФ после проведения плазменной закалки, шлифования, вырезки фрагмента упрочненной поверхности.

Микроструктура упрочненной зоны образца из чугуна XФ приведена на рисунке 4.4. Распределение микроструктуры от поверхности внутрь материала следующее: ледебурит, мартенсит, остаточный аустенит, троостомартенсит, цементит, графит пластинчатый по всему сечению упрочненного слоя.




Рис. 4.4 – Микроструктура упрочненного слоя образца из чугуна ХФ.

Микроструктура сердцевины образца из чугуна XФ представлена на рисунке 4.5: перлит пластинчатый, цементит, графит пластинчатый.




Рис. 4.5 – Микроструктура сердцевины образца из чугуна ХФ.

Параметры упрочненного методом плазменной закалки слоя чугуна ХФ:

- глубина упрочненного слоя -0.8-1.0 мм;
- твердость упрочненного слоя HRC 55-58;
- структура упрочненного слоя ледебурит, мартенсит, остаточный аустенит, троостомартенсит, цементит, графит пластинчатый;
- твердость сердцевины HRC 26;
- структура сердцевины перлит пластинчатый, цементит, графит пластинчатый.

4.1.1.4 Плазменная закалка образцов из стали X12MФ

Внешний вид упрочненного плазменной закалкой образца из стали X12MФ после проведения операции шлифования приведен на рисунке 4.6.

Основные параметры процесса упрочнения:

- рабочий ток дуги 150А;
- рабочее давление аргона 0,3 МПа;
- ширина закаленной зоны 10 мм;
- длина дуги 25 мм (подбирается экспериментально);
- скорость прохода по поверхности (ориентировочно) 0,6 м/мин.



Рис. 4.6 – Образец из стали X12МФ после проведения плазменной закалки и операции шлифования.

Микроструктура упрочненной зоны образца из стали X12МФ приведена на рисунке 4.7. Структура упрочненного слоя – литая дендритная структура .



Рис. 4.7 — Микроструктура упрочненного слоя образца из стали X12MФ. (× 500)

Микроструктура сердцевины образца из стали X12МФ представлена на рисунке 4.8: зернистый перлит, карбиды .



Рис. 4.8 – Микроструктура сердцевины образца из стали X12MФ. (× 500)

Параметры упрочненного методом плазменной закалки слоя стали X12MФ:

- глубина упрочненного слоя -0.4-0.8 мм;
- твердость упрочненного слоя HRC 52-56;
- структура упрочненного слоя литая дендритная структура;
- твердость сердцевины HRC 25;
- структура сердцевины зернистый перлит, карбиды.

У образцов из стали X12МФ отмечена склонность к образованию раковин и микротрещин (Рисунок 4.9), вероятно, из-за нарушения режима нагрева (местного перегрева поверхности, приводящего к плавлению металла). Подобные дефекты могут быть устранены при применении механизации процесса плазменной закалки и обеспечении строго оптимальной скорости прохода плазмотрона над упрочняемой поверхностью.




Рис. 4.9 – Дефекты упрочненного слоя образцов из стали X12MФ – раковины, микротрещины. (×30)

4.1.1.5 Плазменная закалка образцов из стали 40Х

Внешний вид упрочненного плазменной закалкой образца из стали 40X после проведения операции шлифования приведен на рисунке 4.10.

Основные параметры процесса упрочнения:

- рабочий ток дуги 150А;
- рабочее давление аргона 0,3 МПа;
- ширина закаленной зоны 12 мм;
- длина дуги 15-20 мм (подбирается экспериментально);
- скорость прохода по поверхности (ориентировочно) 0,4 м/мин.



Рис. 4.10 – Образец из стали 40X после проведения плазменной закалки и операции шлифования.

Микроструктура упрочненной зоны образца из стали 40X приведена на рисунке 4.11. Структура упрочненного слоя – крупноигольчатый мартенсит.



Рис. 4.11 – Микроструктура упрочненного слоя образца из стали 40X. (× 500)

Микроструктура сердцевины образца из стали 40X представлена на рисунке 4.12: бейнит, сорбит, перлит, феррит.




Рис. 4.12 – Микроструктура сердцевины образца из стали 40X. (× 500)

Параметры упрочненного методом плазменной закалки слоя стали 40Х:

- глубина упрочненного слоя -1,5-1,7 мм;
- твердость упрочненного слоя HRC 52-54;
- структура упрочненного слоя крупноигольчатый мартенсит;
- твердость сердцевины HRC 29;
- структура сердцевины бейнит, сорбит, перлит, феррит.

4.2.1 Процесс плазменного упрочнения штамповой оснастки

- 4.2.1.1 Перед началом обработки рабочих поверхностей штампа в обязательном порядке выполнить технологическую пробу произвести пробную закалку нерабочего участка штампа с контролем твердости до и после закалки. Обработку рабочих поверхностей производить только после получения положительных результатов технологической пробы.
- 4.2.1.2 При помощи пламени ацетиленовой горелки последовательно прогреть намеченные к упрочнению участки поверхности штампа до температуры 180-220°С, не допуская появления цветов побежалости материала; после остывания нагретых участков удалить остатки выделившейся технологической смазки с использованием бензина «Калоша» и ветоши, при необходимости продуть сжатым воздухом;
- 4.2.1.3 Нагрев упрочняемой поверхности производить плазменным факелом плазмотрона на оптимальном режиме, предварительно отработанном во время технологической пробы; обработку упрочняемой поверхности производить посредством наложения параллельных дорожек упрочнения с величиной перекрытия дорожек 2-3 мм;
- 4.2.1.4 Необходимо стремиться к максимальной скорости нагрева упрочняемой поверхности при минимальном тепловложении в «тело»

оснастки; контроль температуры нагрева производить визуально по цвету свечения металла в пятне нагрева, не допускать недогрева, а также перегрева (оплавления) упрочняемой поверхности;

- 4.2.1.5 Ориентировочные параметры процесса плазменного упрочнения штамповой оснастки из чугунов ХФ, ХРТД следующие:
- рабочий ток дуги 150А;
- рабочее давление аргона 0,3 МПа;
- ширина закаленной зоны 10-12 мм;
- длина дуги (ориентировочно) 15-20 мм;
- скорость прохода по поверхности (ориентировочно) 0,4-0,6 м/мин;
- охлаждение упрочненных участков естественное.
- 4.2.1.6 После проведения плазменной закалки провести операцию шлифования упрочненных участков поверхности до уровня шероховатости не хуже Ra 0,8;
- 4.2.1.7 Произвести контроль твердости упрочненных участков поверхности оснастки с использованием твердомера портативного УЗиТ-3. Обязательные требования к контролируемой поверхности:
- шероховатость не хуже Ra 0,8;
- радиус кривизны не менее 10 мм;
- загрязнения, смазка, окалина, окисная пленка, ржавчина недопустимы.
- 4.2.1.8 После выполнения плазменного упрочнения лицу, производящему контроль процесса закалки, оформить карту контроля твердости в соответствии с И 12033.37.101, включающую в себя результаты

замера твердости всех закаленных участков, их ширину, выводы о качестве проведенного упрочнения.

Заключение

1. Проведенные исследования по упрочнению методом плазменной закалки поверхностей различных материалов, имитирующих поверхность штамповой оснастки, позволяют утверждать, что при проведении плазменной закалки упрочненный слой материала приобретает следующие свойства:

для чугуна ХФ:

- глубина упрочненного слоя -0,-1,0 мм;
- твердость упрочненного слоя HRC 55-58;
- структура упрочненного слоя ледебурит, мартенсит, остаточный аустенит, троостомартенсит, цементит, графит пластинчатый.

для стали Х12МФ:

- глубина упрочненного слоя -0.4-0.8 мм;
- твердость упрочненного слоя HRC 52-56;
- структура упрочненного слоя литая дендритная структура.

для стали 40Х:

- глубина упрочненного слоя 1,5-1,7 мм;
- твердость упрочненного слоя HRC 52-54;
- структура упрочненного слоя крупноигольчатый мартенсит.
- 2. При проведении плазменной закалки оператором-сварщиком вручную (без механизации) возможно появление дефектов на упрочненной поверхности в виде наплывов, оплавлений. Это связано с неизбежными

колебаниями скорости и размеров дуги при ручном способе проведения закалки. Применение механизации, обеспечивающей точное соблюдение оптимальных параметров процесса, приведет к устранению указанных дефектов.

- 3. После проведения операции плазменной закалки на реальной оснастке необходимо было выполнить операцию шлифования (затирки) возможных дефектов рабочей поверхности до уровня шероховатости не хуже Ra 0,8. После проведения операции шлифования и наладки с упрочненных штампов были получены годные вытяжные переходы.
- 4. В процессе работы разработан технический регламент проведения плазменной закалки, в котором указаны:
- оборудование и материалы для проведения плазменной закалки;
- порядок подготовки поверхности к плазменной закалке;
- порядок проведения плазменного упрочнения.
- 5. Технико-экономический расчет эффективности применения плазменного поверхностного упрочнения штамповой оснастки показал (при запланированном объеме производства оснастки):
- возможен экономический эффект в среднем более 100 000 тысяч рублей в год при использовании данного метода для оснастки из чугуна;
- возможен экономический эффект в среднем более 1 миллиона рублей в год при использовании данного метода для оснастки из легированной стали.

5. Описание графической части работы

Выпускная квалификационная работа содержит 6 чертежей:

Чертеж детали, чертеж приспособления, план обработки, 2 карты наладки и научно-исследовательский лист.

На основном чертеже представлена деталь – пуансон, где указаны все основные размеры, шероховатость, технические требования и материал детали. Пуансон представлен в нескольких видах и разрезах.

Чертеж приспособления представляет собой пневматические тиски, которые зажимают заготовку. При движении поршня вниз происходит зажим заготовки на технологической операции, а при движении вверх — разжатие заготовки.

На плане обработки показан весь технологический процесс. На каждый операционный размер, обозначенный в виде букв, имеются технические требования, которые находятся в третьем столбце. Операционные эскизы представлены во 2 столбце, a В самом первом обозначен технологической операции и ее название. Так же на каждой операции плана обработки указана шероховатость. Красным цветом выделены те поверхности, которые обрабатываются.

Так же в выпускной квалификационной работе были спроектированы 2 карты наладки: на фрезерную операцию с ЧПУ и термообработку. На чертежах указано зажимное приспособление и деталь. На наладке фрезерной операции обозначен инструмент, а так же циклограмма его движения. На операции термообработки изображена плазменная установка. Так же на каждом чертеже указаны технические данные.

На научно-исследовательском листе изображены образцы материалов и их микроструктура, а так же представлены диаграммы твердости.

6. Безопасность и экологичность технологического объекта

6.1. Конструктивно-технологическая характеристика объекта

Таблица 6.1 - Технологический паспорт объекта

No	Технологич	Технологическа	Наименовани	Оборудовани	Материал
Π/	еский	я операция, вид	е должности	e,	ы,
П	процесс ¹	выполняемых	работника,	устройство,	вещества ⁵
		работ2	выполняющег	приспособле	
			0	ние ⁴	
			технологичес		
			кий процесс,		
1	010	Фрезерная.	операцию ³ Фрезеровщик	Универсальн	Металл –
				_	
		Фрезеровать 6	2 разряда	о-фрезерный	сталь
		сторон, опилить		станок мод.	X12M1
		заусенцы		6P13	
2	030	Фрезерная с	Фрезеровщик	Фрезерный	Металл –
		чпу.	2 разряда	станок с	сталь
		Фрезеровать		ЧПУ DMF-	X12M1
		рабочий контур		50	
		поверхности			
		пуансона и			
		занижение			
		прижимной			
		поверхности.			
3	045	Термическая.	Оператор	Установка	Металл –
		Калить рабочую		УГДЗ-200	сталь
		поверхность			X12M1,
		пуансона			плазма

6.2. Идентификация производственно-технологических и эксплуатационных профессиональных рисков

Таблица 6.2 – Идентификация профессиональных рисков.

№ п/п	Производственно- технологическая и/или эксплуатационно- технологическая операция, вид выполняемых работ ⁽¹⁾	Опасный и /или вредный производственный фактор ²	Источник опасного и / или вредного производственного фактора ³
1	Фрезерная	Повышенный уровень шума на рабочем месте	Универсально- фрезерный станок мод. 6Р13
2	Фрезерная с ЧПУ	острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования	Фрезерный станок с ЧПУ DMF-50
3	Термообработка	Повышенная температура поверхности оборудования и материала	Установка УГДЗ-200, пуансон.

ГОСТ 12.0.003-74, Стандарт СТ СЭВ 790-77

6.3. Методы и технические средства снижения профессиональных рисков.

Таблица 6.3 – Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных производственных факторов (уже реализованных и дополнительно или альтернативно предлагаемых для реализации в рамках выпускной работы).

$N_{\underline{0}}$	Опасный и / или вредный	Организационные методы и	Средства
п/п	производственный фактор ¹	технические средства защиты,	индивидуальной
		снижения, устранения	защиты
		опасного и / или вредного	работника ³
		производственного фактора ²	
1	Повышенный уровень	При разработке машин и	Наушники
	шума на рабочем месте	оборудования должны	противошумные
		устанавливаться уровни	или вкладыши
		физических факторов – в	противошумные
		данном случае уровень шума	
2	острые кромки, заусенцы и	При разработке должен	Очки защитные
	шероховатость на	определяться и	
	поверхностях заготовок,	устанавливаться допустимый	
	инструментов и	риск для машины и	
	оборудования	оборудования.	
3	Повышенная температура	Машина и оборудование	Рукавицы
	поверхности оборудования	должны иметь четкие и	комбинированные
	и материала	нестираемые	или перчатки с
		предупреждающие надписи	полимерным
		или знаки о видах опасности.	покрытием

6.4. Обеспечение пожарной и техногенной безопасности рассматриваемого технического объекта (производственно-технологических эксплуатационных и утилизационных процессов).

6.4.1. Идентификация опасных факторов пожара.

Таблица 6.4 – Идентификация классов и опасных факторов пожара.

No	Участок,	Оборудование	Класс	Опасные	Сопутствующие
п/п	подразделение		пожара	факторы	проявления факторов
	3.5	***	-	пожара	пожара
1	Механический	Универсально-	D	Искры	Части
		фрезерный			разрушившихся
		станок мод.			технологических
		6P13			установок
2	Механический	Фрезерный	D	Искры	Части
		станок с ЧПУ			разрушившихся
		DMF-50			технологических
					установок
3	Механический	Установка	Е	Пламя	вынос (замыкание)
		УГДЗ-200			высокого
					электрического
					напряжения на
					токопроводящие
					части
					технологических
					установок,
					оборудования,
					агрегатов, изделий и
					иного имущества

6.4.2. Разработка технических средств и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности технического объекта.

Таблица 6.5 - Технические средства обеспечения пожарной безопасности.

Первичны	Мобильные	Стационарные	Средства	Пожарное	Средства	Пожарный	Пожарные
е средства	средства	установки	пожарной	оборудован	индивидуальн	инструмент	сигнализация,
пожароту	пожаротуш	системы	автоматики	ие	ой защиты и	(механизированны	связь и
шения	ения	пожаротушения			спасения	й и	оповещение.
					людей при	немеханизированн	
					пожаре	ый)	
вода	Пожарные	Пенные системы	Извещатели	огнетушите	Средства	Пожарный топор	Дымовые,
	автомобили	пожаротушения	пожарные	ли	защиты		тепловые
					органов		датчики
					дыхания		
песок	Пожарные	Газовые и	Пожарные	Пожарные	Средства	Пожарный лом	Кнопка
	вертолеты	порошковые	приборы	шкафы	защиты		«Пожарная
		системы	управления		зрения		тревога»
		пожаротушения					
земля	Пожарные	Аэрозольные	Системы	Пожарные	Средства	Пожарный крюк	Световые,
	поезда	системы	передачи	рукава	защиты		звуковые
		пожаротушения	извещений о		кожных		оповещатели
			пожаре		покровов		

6.4.3. Организационные (организационно-технические) мероприятия по предотвращению пожара.

Таблица 6.6 – Организационные (организационно-технические) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Наименование	Наименование видов	Предъявляемые
технологического	реализуемых	требования по
процесса, оборудования	организационных	обеспечению пожарной
технического объекта	(организационно-	безопасности,
	технических)	реализуемые эффекты
	мероприятий	
Технологический	Организация	Каждый этаж здания
процесс изготовления	пожарной охраны	должен иметь не менее 2
пуансона		эвакуационных выходов.
	Обучение рабочих	Не менее двух
	правилам пожарной	эвакуационных выходов
	безопасности.	должны иметь
		помещения,
		предназначенные для
		одновременного
		пребывания более 10 чел.

6.5. Обеспечение экологической безопасности рассматриваемого технического объекта.

Таблица 6.7 – Идентификация экологических факторов технического объекта

Наименование	Структурные	Воздействи	Воздействие	Воздействие
технического	составляющие	e	технического	технического
объекта,	технического	техническо	объекта на	объекта на
технологическог	объекта,	го объекта	гидросферу	литосферу
о процесса	технологического	на	(образующие	(почву,
	процесса	атмосферу	сточные	растительный
	(производственного	(вредные и	воды, забор	покров,
	здания или	опасные	воды из	недра)
	сооружения по	выбросы в	источников	(образование
	функциональному	окружающ	водоснабжен	отходов,
	назначению,	ую среду)	ия)	выемка
	технологические			плодородного
	операции,			слоя почвы,
	оборудование),			отчуждение
	энергетическая			земель,
	установка			нарушение и
	транспортное			загрязнение
	средство и т.п.			растительного
				покрова и
			-	т.д.)
ТП изготовления	Плазменная	отсутствуе	Забор воды	-
пуансона	установка УГДЗ -	T	из различных	
штампа	200		источников	
фланцовки	Фрезерный станок с		водоснабжен	Образование
	ЧПУ DMF-50		ия	стружки
	Моечная установка			Образование
	МПП-255			грязной воды

Таблица 6.8 – Разработанные организационно-технические мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия технического объекта на окружающую среду.

Наименование	ТП изготовления пуансона
технического объекта	
Мероприятия по	отсутствуют
снижению негативного	
антропогенного	
воздействия на	
атмосферу	
Мероприятия по	Утилизация смазывающей охлаждающей жидкости
снижению негативного	при помощи термического метода или
антропогенного	центрифугирования
воздействия на	
гидросферу	
Мероприятия по	Переработка стружки при помощи прессования в
снижению негативного	компактный брикет и отправка ее на утилизацию
антропогенного	
воздействия на	
литосферу	

Выводы:

- 1. В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» характеристика технологического процесса приведена изготовления пуансона, перечислены технологические операции, должности работников, производственно-техническое И инженерно-техническое оборудование, технологические применяемые сырьевые И расходные материалы, комплектующие изделия и производимые изделия (таблица 6.1).
- 2. Проведена идентификация профессиональных рисков по осуществляемому технологическому процессу, выполняемым тех. операциям, видам производимых работ.
- 3. Разработаны организационно-технические мероприятия, включающие технические устройства снижения профессиональных рисков. Подобраны средства индивидуальной защиты для работников (таблица 6.3).

- 4. Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технического объекта. Проведена идентификация класса пожара и опасных факторов пожара и разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной безопасности (таблица 6.4). Разработаны средства, методы и меры обеспечения пожарной безопасности (таблица 6.5). Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на техническом объекте (таблица 6.6).
- 5. Идентифицированы экологические факторы (таблица 6.7) и разработаны мероприятия по обеспечению экологической безопасности на техническом объекте (таблица 6.8).

7. Экономическая эффективность работы

Расчет эффективности поверхностного упрочнения методом плазменной закалки штамповой оснастки из легированной стали

Большая часть стальных секций (вставок) штамповой оснастки подвергается термообработке методом объемной закалки. Плазменная поверхностная закалка является альтернативным методом для упрочнения стальных секций штампов.

Технические характеристики штамповой оснастки на примере детали «пуансон», который является частью штампа фланцовки рулевого управления:

Масса пуансона = 15.659 кг

Масса секций низа = 44.602 кг

Общая масса рабочих частей штампа = 60.262 кг

Площадь прижимной рабочей поверхности секции низа = 494.10 см²

Площадь прижимной рабочей поверхности пуансона = 347.99 cm^2

Общая площадь прижимной рабочей поверхности штампа = 842.10 см²

Нижеприведенный расчет позволяет оценить возможный экономический эффект при использовании метода плазменного поверхностного упрочнения вместо объемной закалки для стальных штампов.

Исходные данные для расчета:

Комплект стальных вставок из стали X12MФ пуансона штампа фланцовки 85216524387009 и секций низа — матрицы 85216524387005 для кронштейна рулевого управления.

Стоимость плазменной закалки — **2 руб/см** 2 (это затраты на оборудование, энергию и материалы - данные ООО «Композит»);

По данным ООО «ВМЗ»*:

Стоимость 1 н/ч работ – 154,27 руб.

Трудоемкость проведения объемной закалки комплекта вставок – 159,65 н/ч.

Трудоемкость проведения плазменной закалки комплекта вставок – 120,75 н/ч.

Вес закаливаемых частей штампа — 60.262 кг. (15,66 кг — вес пуансона + 44,60 кг — вес матриц секций низа)

Стоимость объемной закалки 1 кг материала – 68,79 руб.

Необходимая к плазменной закалке площадь материала — 842.104 см^2 . (494.10 см² — площади прижимной рабочей поверхности матриц секций низа + 347.99 см^2 - площадь прижимной рабочей поверхности пуансона)

Планируемое к производству количество штампов в год – 55 шт.

*Стоимость работ и материала взята по актуальным данным ООО «ВМЗ» и ООО «Композит».

В таблице приведен расчет экономической эффективности применения плазменной закалки при планируемом годовом объеме изготовления стальных штампов в количестве 55 штук (штампы 85216524387009 и 85216524387005 взяты за образец штамповой оснастки средних размеров из стали).

Таблица 7.1 - Расчет эффективности применения плазменной закалки на оснастке из стали.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерен ия	Изготовлени е штампа с объемной закалкой	Изготовлени е штампа с плазменной закалкой	Отклонения (+ экономия; - потери)
1	Трудоемкость на изготовление 1 поз.штампа	н/ч	159,65	120,75	+ 38,9
2	Стоимость 1 н/ч	руб.	154,27	154,27	
3	Количество штампов в год	ШТ.	55	55	
4	Трудоемкость на проведение упрочнения в год	н/ч	19 956.25	15 093.75	+ 4 502.50
5	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	1 354.606	1 024.545	+ 330.061

Продолжение таблицы 7.1

прод	олжение таолицы 7.1				
6	Отчисления на соц. страх. (30%)	тыс.руб.	406.382	307.364	+ 99.018
7	Итого по зарплате	тыс.руб.	1 760.988	1 331.909	+ 429.079
	Расче	т на 55 шта	ампов в год		
8	Вес закаливаемых частей 1штампа	КГ	60.262		
9	Стоимость объемной закалки 1кг материала	руб.	68,79		
10	Стоимость объемной закалки на штамп	тыс.руб.	4.145		
11	Стоимость объемной закалки в год	тыс.руб.	227.975		
12	Площадь материала, упрочняемого методом плазменной закалки	CM ²		842.104	
13	Стоимость 1 см ² плазменной закалки	тыс.руб.		0,002	
14	Стоимость закалки 1 штампа методом плазменной закалки	тыс.руб.		1.684	
15	Стоимость плазменной закалки в год	тыс.руб.		92.620	
		Сравнение	затрат		
16	Экономия по закалке.	тыс.руб.			+ 135.355
17	Снижение себестоимости	тыс.руб.	1 988.96	1 424.53	+ 564.43

Таким образом, в среднем при применении плазменной поверхностной закалки на штамповой оснастке из легированной стали возможна прибыль на снижение затрат порядка **564 тыс. рублей в год** за счет меньших затрат на технологию упрочнения.

Стоит так же отметить, что применяя плазменную поверхностную закалку можно изменить основной технологический процесс, включающий традиционную закалку в печи и поставить операцию термоупрочнения в число заключительных операций. Из-за этого так же сокращаются затраты на

производство, так как на изготовление детали уйдет меньше времени. Это можно наглядно увидеть в приведенных ниже расчетах:

 $T_1 = 2013$ минут — время при объемной закалке в печи

 $T_2 = 1083$ минуты – время при плазменной закалке

 $T_{3\kappa}$ = T_1 - T_2 = 2013-1083 = 930 минут (15,5 часов)

 $T_{\text{эк.год}} = 930 \times 55 = 51\ 150 \text{ минут } (852,5 \text{ часа})$

Как видно, применяя локальную термообработку можно существенно сэкономить время, которое отводится на изготовление пуансона. Правда, в изначальном тех. процессе кроме самой закалки, которая является из-за высокой дорогостоящим процессом стоимости электроэнергии, затрачиваемой на нагрев детали и большого времени на эту операцию, значительное время занимает операция фрезерной обработки с ЧПУ, где снимается слой припуска с закаленной поверхности. Это кстати, так же является недостатком объемной закалки. Ведь приходится расходовать огромное количество дорогостоящего инструмента (если брать в расчет годовую норму выпуска). А так как этот инструмент имеет невысокую стойкость, то его периодически приходится заменять на новый. Отсюда и появляются определенные значительные расходы. Применяя закалку плазменной дугой, даже нет необходимости в дальнейшем обрабатывать поверхность пуансона, она практически сразу будет готова для использования. Так же важно отметить, что закаливать пуансон полностью нет никакого смысла – ведь достаточно будет закалить только рабочую часть пуансона, которая непосредственно подвергается ударным нагрузкам и участвует в [18,19].процессе формообразования новых деталей Основная вышесказанного состоит в том, что мы можем сэкономить на электроэнергии, инструменте, а самое главное – на времени. Неоспоримо – плазменная закалка является отличным решением при производстве штамповой оснастки. К тому же на больших предприятиях и производствах, где изготавливают штампы крупных размеров весом несколько тонн применение данного метода локальной обработки, будет очень выгодным с экономической точки зрения, а так же зачастую единственно возможным способом [20]. К тому же твердость закаленного поверхностного слоя будет такой же, как и при объемной закалке. А значит снижение затрат на производство крупногабаритных штампов будет в несколько раз больше.

Заключение

В выпускной квалификационной работе был проанализирован технологический процесс изготовления пуансона. Были проведены исследования различных материалов, в ходе которых получены результаты твердости при объемной и плазменной закалке. В итоге выбран метод поверхностного упрочнения пуансона, путем применения плазменной закалки. Был подобран инструмент и рассчитаны режимы резания, а так же в «Безопасность разделе И экологичность технологического объекта» составлены таблицы по обеспечении безопасности. В экономическом разделе была рассчитана прибыль на снижение затрат, которая составила более 564 тысяч рублей.


Список используемой литературы.

- 1. Коротков, В.А. Поверхностная плазменная закалка. / В.А. Коротков Научное издание. Нижнетагильский технологический институт, 2012. - 64с.
- 2. Тополянский, П.А. Исследование ионно-плазменных износостойких покрытий на инструментальных сталях / П.А. Тополянский М.: Металлообработка, 2004. 30c.
- 3. Маталин, А.А. Технология машиностроения / А.А. Маталин Л.: Машиностроение. 1995. 496c.
- 4. Вардашкин, Б.Н. Станочные приспособления / Б.Н. Вардашкин, А.А. Шатилов М.: Машиностроение, 2000. 656с.
- 5. Палей, М.А. Допуски и посадки: справочник / М.А. Палей М.: Машиностроение, 2001. 576c.
- 6. Справочник технолога машиностроителя: В 2 т. Т.1 / А.Г. Косилова, Р.К. Мещерякова М.: Машиностроение, 1985. 665с.
- 7. Боровик, А.И. Проектирование технологической оснастки / А.И. Боровик К.: ИЗМН, 1996. – 136с.
- 8. Обработка металлов резанием / справочник технолога / Под ред. Панова М.: Машиностроение, 2005. 765с.
- 9. Донской, А.В. Электроплазменные процессы и установки в машиностроении / А.В. Донской, В.С. Клубникин Л.: Машиностроение, 2003. 232c.
- 10. Линник, В.А. Поверхностное упрочнение сталей методом плазменной закалки / В.А. Линник, А.К. Онегина М.: Металловедение и термическая обработка металлов, 2011. 25c.


- 11. Кухтаров, В.И. Изготовление штампов для холодной штамповки / В. И. Кухтаров М.: Машиностроение, 2015. 404c
- 12. Соснин, Н.А. Плазменные технологии / Н.А. Соснин, С.А. Ермаков Руководство для инженеров, 2008. 406с.
- 13. Кучер, А.М. Металлорежущие станки / А.М. Кучер, М. М. Киватицкий М.: Машиностроение, 1992. 308с.
- 14. Геллер, Ю.А. Инструментальные стали / Ю.А. Геллер М.: Металлургия, 1975. 584c.
- 15. Кудинов, В.В. Нанесение плазмой тугоплавких покрытий / В.В. Кудинов, В.М. Иванов М.: Машиностроение, 1994. 192с.
- 16. Budinski, K.G. Surface Engineering for Wear Resistance / K.G. Budinski Prentice-Hall, 1998. 133p.
- 17. Krauss, G.R. Steels Heat Treatment and Processing Principles / G.R. Krauss, ASM International, 1990. 286p.
- 18. Vielleux, R.F. Materials, Finishing and Coating, Vol 3 / R.F. Vielleux, E.C. Wick Tool and Manufacturing Engineers Handbook, Society of Manufacturing Engineers, 1985. 125p.
- 19. Edenhofer, B.L. Industrial Processes, Applications and Benefits of Plasma Heat Treatment, Plasma Heat Treatment / B.L. Edenhofer, M.H. Jacobs Science and Technology, PYC E'dition, 1987. 415p.
- 20. Grube, W.L. High-Rate Carburizing in a Glow-Discharge Methane Plasma, Metall / W.L. Grube, J.G. Gay Trans. A, Vol 91, 1987. 1429p.

Приложения:

Технологическая документация



Взам					
Подл					
				Листов 2	2
Разраб.	Блинов А.А.		The second secon		
Ирофер.	Щипанов А.В.	Kapegpa	מקטם בולה		
Н контр	р Виткалод В.Г.				
1 04		0770			
101	Фреза твердосплавная концевая 4 ВКВ	концевая 4 ВКВ			
F 02	-				
0 03	4. Фрезеродать оканчательно полки	האם <i>חסיו</i> גע			
107		Тиски станочные пневматические 7201–0014–02			
1.05	Фреза твердосплавная концевая 4 ВКВ	концевая 4 ВКВ			
P 06					
000		5. Фрезврадать окончательно паз по размеру 17 с радиусам 3			
7 08		Тиски станочные пневматические 7201-0014-02			
1 09	Фреза твердосплавная концевая 4 ВКВ	концевая 4 ВК8			



						Маршру	Маршрутная карта	та						8 3	8-8	8 3		
Дубл	- 86			-0										-8		-8		
Взам.								26 26			8		33					
Подп.										i					=	***	-	-
Разраб	aō.	Блинов А.А.				1611	TF4 MC5-1203	_							÷	101	100 0 001	11
Провер.	ep.	Щипанов А.В	3		91-3									1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1			1
Н. Контр.	нтр.	Виткалов В.Г	Ĺ.			2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Пиансон	HOJ.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	222	2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	200	ПП		
Hmθ.	6	Бобровский А.В.	A.B.						-	1							e 8	9-92
MOI	1		Cmc	IMB XI	12MD	Cmanb X12M\$ FOCT 2591	1-2006		1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1		1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	1
	500	Koð	83	DW	H3	Н. расх.	KMM.	Код загот.		NP	σψηψο.	Профиль и размеры		ΓX	W3	63		
M02	v.	25	166	1,32	1		69'0	91229180000548	8	1	7.7×1	14.7×165×200		1	20,3	V		
4	хәђ	194. PM	Опер.	L	, наиме	Код, наименование операции	תחת				000	Обозначение документа	кимент	Z	1			
9		Kod,	напиен	Ba	obopyd	ования	WJ	Проф.	Ь	16	KP	KOND	H3	110	Kwm.	1	Tn3.	Twm.
403	=1.		500	8 -	30201	Заготовительная	<u> </u>	4280	1	1	1	1	1	1	1	20-	1	87
709			Пила	Пила механическая	ческая		8				Cr (16			S: .		
92		3	-				8 4			5						S 4		
406		-	010		9	Фрезерная	9 8		1F110	1F110004310015	5100	1	1	1	1	12 - 8	1	35
209		Универса.	10-0H9V	лезерныс	і стано	Универсально-фрезерный станок мод. 6P13	2	750	22	dl	1		2 8		- 30			
800	Фре	Фрезеровать шесть сторон в размер 149х167х202.	ть стс	рон в ри	TAMED 1	49x167x202.												
600	Onu,	Опилить заусенцы.	.19															
710	TUCK	Тиски станочные пневматические 7201-0014-02,	пневм.	тильск	re 7201-	-0014-02,												
111	Фре	Фреза твердосплавная концевая 4 ВКВ	авная	концева	A 4 BK	8.												
712	Шта	чил в на при	כ מחשם	овым оп.	мошаьэ	Штангенциркуль с цифровым отсчетом мод 197., Измерительная рука	оптельная,	одка	50		8		200		-	200	3	
413			015		ипробоо,	Координатно-расточная	8		154	1542200011	111				- 3	1—39		
219	Фре	Фрезерный станок с ЧПУ DMF-50	TH J XL	3 DMF-5	0.		2	0199	22	dl	1	1	1	1	1	-63	1	120
210	Раси	точить отдер	остие Ф	12.5, cBe	чшпид:	Расточить отверстие Ø12.5, сверлить под М16-2отв.	Ø12.5, ccBep	Ø12.5, ссверлить отв. Ø20-1omв. H=70. Сверлить, расточить отверстие Ø35, сверлить 2omв.	18. H=70	. Сверл	ить, ри	по атпрот	пдерсти	e Ø35, c	дерлить	20тв.		
016	011	5 на всю глус	лину. ра	чшпьошэ.	, на ди	зметр 20тв. Ф.	12 на глуби	Ф11.5 на всю глубину, расточить на диаметр 20тв. Ф12 на глубину H=25.Сверлить, нарезать резъбу М10 под транспортное отверстие. Сверлить	нарезап	76 pe36	5y M10	под трансп	вонш фо	отверси	nue. CBe,	AMUNA		
11	Отв	Отверстия под крепеж Ø13: 4отв. на глубину H=40,	жәиәд	Ø13: 40m	ιв. на 2.	лубину Н=40, 1,	10m8. H=95											
718	TUCK	Тиски станочные пневматические 7201-0014-02,	пневми	лильски	ne 7201-	-0014-02,												
719	Фре	Фреза твердосплавная шпоночная 4 ВКВ	авная	ньоноит	8 7 KD.	8%												
020	Шта	ингенциркуль	dønn o	по мидо	мошаьэг	Штангенциркуль с цифровым отсчетом мод 197., Измерительная рука	, ительная	одка										
21								Account										
22	15																	
MK	- 29																	

												_	0	יוחרוווחח ד	1	1
A	х д	94.	PM	Опер	Код, наименование опера- иии				0'	Обозначение документа	ие доку	мента	() ()			
9		K	од, на	именов	Код, наименование оборудования	W	Проф.	Ь	H KH	KP KOND	H3 D	UΟ	550	Kwm.	Tn3.	Twm.
M		генова	ние д	Наименование детали,	сб. единицы или материала	3	00034	Обозначение, код	код	200	ППО	B3	2	EH	KN	Н. раск.
403		7 37		020	Фрезерная			1F1	1F11000426			500		3 3		
504		Энп	<i>версал</i> е	эно-фре.	Универсально-фрезерный станок мод. 6P13	2	4260	22	119 1	1	1	1	1	1	1	150
500	Фрезе	родать	у конш	нь пуани	Фрезеровать контур пуансона: открытый контур по размеру 165 с припуском 0,5мм на сторону; закрытый контур	J 591 hr	припуском 0,5м	м на стор	урь Зак	оытый кон	м ои дбин	по размеру	166 okol	166 окончательно по	00 0.	88
900	замерг	AM 2HE	3da nn	иты. Па	замерам гнезда плиты. Паз по размеру 15 на глубину 35 мм	א' фמכאח	15 мм, фаски на угол 49 согласно чертежа окончательно	гласно че	ртежа о	кончатель	HO.	566				
108	TUCKU	стано	HHNE D	невмать	Тиски станочные пневматические 7201-0014-02, Фреза твер	одосплав	твердосплавная концевая 4 ВКВ	4 BK8	Q.							
601	Штанг	зениир	KYNB C	αυφροβ.	Штангенциркуль с цифровым отсчетом мод.197, Измерительная рука	ная рук	L									
10	8	8	2	3				8		8	8	33	2.00	8		8
411				922	Плоско-шлифовальная			11-11	1F11001312							
512	K .	II.	10СКОЦ	ηνηφοφινή	Плоскошлифовальный мод. ЗЕ711В	2	4133	22	1 1		1	1	1	1	1	51
610	Πλυφο	1 дшир	1000000	иные пол	Шлифовать посадочные поверхности пуансона по размеру 165(-0.025мм)	65(-0.02	тм», 200(-0.029мм) по результатам замеров гнезда плиты	AMM) NO DE	зультат	ам замеро	в гнезда	плиты.	20.0	100		8
716	Тиски	стано	HHNE D.	невмати	Тиски станочные пневматические 7201-0014-02, Круг шлифовальный	эвальный			8							
717	Штанг	зениир	XUNB C	godønn	Штангенциркуль с цифровым отсчетом мод.197.											
18					TO DESCRIPTION OF THE STATE OF	200		2			3	2	8	3		8
419				030	Фрезерная с ЧПУ			1511000469	6970			3-3	- 3			- 3)
520		0	резерь	ופות כשר	Фрезерный станок с ЧПУ DMF-50	2	7577	77	1 11	0.007.5	1	1	1	1	1	312
021	Фрезе	ровать	s pagos	HON DON	нсона, ф	эродашь	резеровать окончательно занижение прижимной поверхности, полки, паз по размеру 17	занпжени	шпжпи а	ной повер.	хности, п	סחאט, חנ	is no pa	змеру 17	2	83
022	радиусом 3.	COM 3.	6.	3			3	-	Š				10	T.S		
723	TUCKU	стано	HHNE D	невмать	Тиски станочные пневматические 7201-0014-02, Фреза твер	одосплав	твердосплавная концевая	4 BK8								
724	Штанг	зениир	KYNB C	αυφροβ.	Штангенциркуль с цифровым отсчетом мод.197, Измерительная рука	ная рук	Z.									
25																
A 26				935	Расточная			1111	1F110000125							
527	100 mm	0	резерь	ופות כשר	Фрезерный станок с ЧПУ DMF-50	2	5710	7.7	1 1	end)	1	1	1	1	1	7.5
028	3	UTB 2	отверс	.20 RUM	Сверлить 2 отверстия Ф5.1 на выход. Сверлить, цековать 5	2 отдерс	цековать 5 отверстий под крепёж Ф20. Рассверлить освобождение в отверстиях под	× \$20. Pa	ссдерлит	жододоо я	о д апнар.	трерст	рои хвп	мшолшт	00 1	
029	# ELØ	=25 om	основ	ания. Св	ø13 H=25 от основания. Сверлить, расточить отверстия Ø15. Сверлить, нарезать резъбу M10 под транспортное отверстие.	15. Сверл	ить, нарезать	резьбу М	дш рои од	ланспортн	ое отдерг	mue.		A SECTION AND A	VOTE OF	
130	TUCKU	стано	HHNE D	невмати	Тиски станочные пневматические 7201-0014-02, Фреза твер	твердосплавная	ная шпоночная 4 ВКВ	1 4 BK8								
131	Штанг	чиппы	KYNB C	αυφροβ.												
32																
A33																
929																
MK																

Наим	710)			ווחרוו	יוחרוווחח ה)
Haum	PM.	Onep	Код, наименование операции	2000		7	Обозначение документа	, докумен	нта	0.00	9	10 M
Наим	K	эд, наимен	Код, наименование оборудования	W)	Проф.	P 9T KP	DNOX a	H3	110	Кшт.	Tn3.	Twm.
	ленова	ние детал.	Наименование детали, сб. единицы или материала	888	00	Обозначение, код		11110	83	НЗ	KN	Н. раск.
		070	Слесарная			1F11000019		2	8 3	0.00	3	55
			2000000	2	0108	22 IP 1	1	1	1	1	1	06
онтаж,	дорад	отать пос	Демонтаж, доработать после ЧПУ рабочую поверхность. Приту	упить ос	прые кромки.	Притупить острые кромки. Подготовить под термообработку	рмообработ	KŊ.	8	8	ŝ	8
את כשמו	HOHHME	пневмати	Тиски станочные пневматические 7201-0014-02									
		570	Термическая			0514130113						
Установка УГДЗ-200	a 41. D.	3-200		2	5130	22 IP 1	1	1	1	1	1	09
зменна)	9 30KG	лка. Калип	Плазменная закалка. Калить рабочую поверхность пуансона до	э досшиж	достижения твёрдости 57-61НRC	TU 57-61HRC.	5	Š		000		
KU CMAH	HOHHME	пневмати	Тиски станочные пневматические 7201-0014-02									
	2	020	Слесарная	33		1F11000019		2	8	8	3	
e e				2	0108	22 119 1	1	1	1	1	1	09
аботап	TH DOCK	ne 4179. No.	Доработать после ЧПУ. Полировать прижимную поверхность и радиуса	· paduyca			88	Ę	×	327	į.	is.
אח כשמו	ЭМННО Р	. пневмато	Тиски станочные пневматические 7201-0014-02	000								
		950	Моечная			1F11000469						
88 1		(S)		2	0168	22 IP 1	1	1	1	1	1	10
0)—90	D) = (C	090	Контрольная			1F01590201	9: 16	els als		8: 18		21 10
				2	1785	22 17 1	1	1	1	1	1	57
издест	y same,	оы рабоче	й поверхности и расположения отве	spemuú c	оформлением	карты замеров.						
	здест	здести заме	13 сталь тыс тальта. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ая ыная положени	моечная 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	055 Моечная 2 0168 1788 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1786 18	2 0168 2 1785 я отдерстий с оформлением карт	1F11000469 22 1P 1 1F01590201 2 1785 22 1P 1 1F01590201 3 1785 22 1P 1	2 0168 22 1P 1 1 1F11000469 1F01590201 2 1785 22 1P 1 1 8 отверстиї с оформлением карты замеров.	2 0168 22 1P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 0168 22 1P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 0168 22 1P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

	формат	Зона	Прз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- Чание
Терв. примен	3	- 8	76 X		<u>Документация</u>	5 S	
Ne	A1			16.5P.0TM17.640.61.00.000	Сборочный чертеж	1	
	_				<u>Детали</u>		
		***	1	16.5P.0TM17.640.61.00.001	Гильза цилиндра	1	
οN		***	2	16.5P.0TM17.640.61.00.002	Кольцо	1	
.npab.		*	3	16.5P.0TMN.640.61.00.003	Kopnyc	1	
IJ		-	4	16.5P.0TM17.640.61.00.004	Крышка верхняя	1	
		- 88	5	16.5P.0TM17.640.61.00.005	Крышка цилиндра верхняя	1	
			6	16.5P.0TM17.640.61.00.006	Крышка цилиндра нижняя	1	
			7	16.5P.0TMN.640.61.00.007	Манжета	1	
			8	16.5P.0TM17.640.61.00.008	Поршень	1	
2			9	16.5P.0TM17.640.61.00.009	Постоянные кулачки	2	
DU	122		10	16.5P.0TM17.640.61.00.010	Рычаг	2	
и дата			11	16.БР.ОТМП.640.61.00.011	Сменные кулачки	2	
лоди: г			12	16.5P.0TMN.640.61.00.012	Сухарь	2	
Ш			13	16.5P.0TMN.640.61.00.013	Фланец	1	
дфу.			14	<i>16.БР.ОТМП.640.61.00.014</i>	Шток	1	
ηροΛ		**					
VIHÖ. I		7					
' oN		30					
инв							
Вэам.							
7							
и дата			4				
				, ,			
Nodn	Иэм	! /IUI	cm l	№ доким. Подп. Дата	6. <i>5P.0TM</i> 17.64 <i>0.61.00</i>	00	0
№ подл.		зрас	<u>Б</u> .	линов А.А. Гипанов А.В.	TUCKU Jun. 15	Лист ТГУ,	1
Инв.,	Н.К. Упт			иткалов В.Г. ПНЕВ. Юровский А.В. Копира	MUIIIU YELKUE Zp. 1		7117, -1203

	Формат Зана	//03.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
ğ				Стандартные изделия		
<u>.</u>		15 15		Винт М4 х 20	4	
				ΓΟCΤ 11738-84		
		16		Винт М10 х 30	6	
				ΓΟCT 11738-84		
_		17		Винт М16 х 35	6	
		10		ΓΟCT 11738-84	77 h 19 g 7.	
70		18		Винт М16 х 40	4	
-		10		ΓΟCT 17475-80		
		19		Γαύκα Μ27	6	
<u> </u>		20		ΓΟCT 15522-70	1	
-		20		Γαύκα Μ30	1	
<u>.</u>		21		ГОСТ 15522-70 Штифт 10	2	
		21				
lama				1011 3120-70		
Подп. и дата						
Nod					*	
ï.						
уфр а						
И. Он ⊢		3 (0)			028	
No NHI		5 (2)			0.00	
	316					
Вэам. инв.						
B		3 20				
рша						
Тодп. и дата						
Nodn.						

№ подл.						
igh.	Изм. Лисі	m № đok	им. <i>Под</i> п. Дата	6.БР.ОТМП.640.61.00.U	$\eta \eta \eta$	Лис 2