МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет» Институт машиностроения

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства» Направление подготовки 15.03.01 «Машиностроение» Профиль «Технология машиностроения»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему <u>Технологический процесс изготовления вала первичного делительного приспособления</u>

Студент	С.С. Макаревич	
Руководитель	(И.О. Фамилия) Д.Г. Левашкин	(личная подпись)
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Консультанты	К.Ш. Нуров	(ли шал подинев)
	(И.О. Фамилия) В.Г. Виткалов	(личная подпись)
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
	Н.В. Зубкова	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Допустить к защите		
И.о. заведующего кафедрой		
к.т.н, доцент	(личная подпись)	А.В. Бобровский
	« »	2016 г.

Тольятти 2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет» Институт машиностроения

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства»

УТВЕРЖДАЮ

	И.о.	зав.	кафедрой
		А.В.Бобровс	кий
			2016г.
	ЗАДАНИЕ		
на выполнение выпу	скной квалис	фикационной р	аботы
(ype	овень бакалаі	вра)	
направление подго	отовки 15.03.01 «	«Машиностроени	e»
профиль «Те	ехнология маши	иностроения»	
Студент Макаревич Сергей Сергеевич	·		гр. МСб-1203
1. Тема Технологический процес	сс изготовлени	ия вала первич	ного делительного
приспособления		-	
2. Срок сдачи студентом законченной	виплекной квал	ификанионной паб	оты « » 2016
•	BBITY CKITON KBasti	ификационной рао	оты «_//2010
Γ.			
3. Исходные данные к выпускной квал	тификационной ј	работе <i>годовая про</i>	грамма выпуска 100
шт в год; режим работы участка – о	дносменный		
	<u> </u>		
4. Содержание выпускной квалификац	ионной работы ((объем 40-60 с.)	
Титульный лист.			
Задание. Аннотация. Содержание.			
Введение, цель работы			
1) Описание исходных данных			
2) Технологическая часть работы			
3) Проектирование приспособления			
4) Компьютерное моделирование			

5) Описание графической части работы

7) Экономическая эффективность работы Заключение. Список используемой литературы. Приложения: технологическая документация

6) Безопасность и экологичность технического объекта

КИЦАТОННА

В данной работе ставим цель разработки технологического процесса важной обработки наиболее «Вал механической детали первичный приспособления», которая основным делительного является узлом делительного приспособления, применяемого в качестве оснастки фрезерного станка в инструментальном производстве.

Основной задачей работы является качественное изготовление детали, соответствующее техническим требованиям изделия с наименьшими затратами. Выбор наиболее эффективного и экономически выгодного способа изготовления детали.

Технологический процесс механической обработки направлен на изменение форм и размеров, а также выбора материала и способа получения заготовки.

В технологический процесс включается ряд дополнительных действий орудий производства и рабочих, непосредственно связанных или сопутствующих качественным изменениям объекта производства.

Приведен расчет технико-экономических показателей, связанный с улучшением базового техпроцесса за счет внедрения универсального высокоточного оборудования.

В части «Безопасность и экологичность технического объекта» описываются мероприятия связанные с обеспечением безопасности труда оператора станка с ЧПУ.

СОДЕРЖАНИЕ

введение	4
1 Описание исходных данных	5
1.1 Служебное назначение, технические требования и область примен	нения
делительного приспособления	5
1.2 Назначение и конструкция детали, технические требования н	ia ee
изготовление	5
1.3 Обоснование и характеристика типа производства	6
2 Технологическая часть работы	9
2.1 Анализ технологичности детали	9
2.2 Выбор исходной заготовки и метода ее изготовления	13
2.3 Технологический маршрут обработки, описание операций, выбор баз	20
2.4 Определение межоперационных размеров и припусков	21
2.5 Расчет режимов резания	25
2.6 Описание технологического процесса	32
3 Проектирование приспособления	35
3.1 Проектирование станочного приспособления	35
3.2 Проектирование контрольного приспособления	38
4 Компьютерное моделирование	39
5 Описание графической части работы	44
6 Безопасность и экологичность технического объекта	47
7 Экономическая эффективность работы	54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	59
ПРИЛОЖЕНИЕ А	64
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	66

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современного развития машиностроительного производства для уменьшения себестоимости выпускаемой продукции и удержания её спроса на рынке необходимо выбрать наиболее выгодные варианты разработки технологического процесса по изготовлению оснастки и деталей к ним.

Машиностроительная промышленность поставляет продукцию всем отраслям народного хозяйства и является одним из основных его звеньев. Технический рост и дальнейший прогресс всех отраслей народного хозяйства в значительной степени зависит от развития машиностроения.

В связи с этим машиностроение должно находиться на высшем уровне по развитию, на базе новейших достижений науки и техники.

Эффективность производства, его технический прогресс, качество выпускаемой продукции во многом зависят от опережающего развития производства нового оборудования, машин, станков и аппаратов, от всемирного технико-экономического анализа, обеспечивающего внедрения методов решение вопросов экономическую эффективность технических И технологических и конструкторских разработок. Значение постановки всех этих вопросов при подготовке квалифицированных кадров специалистов производства, полностью инженерными методами проектирования производственных процессов, очевидно.

1 Описание исходных данных

1.1 Служебное назначение, технические требования и область применения делительного приспособления

Объектом производства, рассматриваемым в бакалаврской работе, является деталь вал, который в свою очередь является узлом приспособления делительного.

Приспособление делительное применяется на фрезерных, долбежных, сверлильных и других металлорежущих станках.

Приспособление используется для обработки пазов различной геометрической формы на торцевых и радиальных поверхностях по диаметру. Пазы расположены по диаметру на одинаковом расстоянии в зависимости от количества пазов на делительном диске. Данное приспособление удобно тем, что его можно быстро переналадить на обработку различных партий детали. Это достигается изменением размеров и конфигураций базовой пяты и прижимов зажимного устройства.

Применение делительного приспособления вместо зажимного устройства расширяет возможности для обработки детали различных форм и размеров небольшими партиями на различных станках. Преимущество данного приспособления небольшой вес, быстрая переналадка и применение на различных станках.

1.2 Назначение и конструкция детали, технические требования на ее изготовление

Вал предназначен для передачи вращательного движения и базирования закрепленной детали. К детали «Вал» предъявляются требования по точности взаимного расположения подшипниковых шеек относительно оси. Деталь представляет собой ступенчатый вал и является основным узлом приспособления, применяемого в качестве оснастки для станка. К детали предъявляются требования по геометрической точности и шероховатости

подшипниковых шеек (радиальное и торцевое биение), а также требования к твердости.

Объем выпуска - 100 штук в год, производство мелкосерийное. Деталь изготавливается из стали 45 ГОСТ 1050-88 и калиться до 42...47 НКСэ. Масса готовой детали 4,4кг.

1.3 Обоснование и характеристика типа производства

Годовой действительный фонд времени работы оборудования определяется по формуле [1]:

$$F_{\pi} = F_{H} \cdot (1 - \frac{\alpha_{\Pi 3}}{100}) \cdot i \tag{1.1}$$

где FH=(P-B)·m=(365-117)·8=1984(часов) – номинальный годовой фонд времени работы оборудования (принимается по заводским данным).

Р – количество дней в году.

В - количество выходных и праздничных дней в году.

т=8 часов – продолжительность смены работы оборудования.

αΠ3=10% – коэффициент допустимых потерь времени на переналадку оборудования (принимается по заводским данным).

i=1 — число смен работы оборудования (принимается по заводским данным).

$$F_{II} = 1984 \cdot (1 - 0.1) \cdot 1 = 1785,6(4)$$

Исходные данные:

Режим работы предприятия: 1 смены в сутки;

Годовая программа выпуска деталей N=100 шт./год;

Действительный годовой фонд времени работы оборудования ГД=1785ч.

Ожидаемое значение коэффициента серийности:

$$K_{cep.} = \frac{F_{\pi} 60}{N \sum_{1}^{m} T_{um.i}} = \frac{1785 \cdot 60}{10 \cdot 37,17} = 24,$$
(1.2)

где К - коэффициент серийности;

F - действительный годовой фонд времени работы оборудования, час;

N - годовая программа выпуска деталей, шт./год;

Т – норма штучного времени, час.

Таблица 1.1 - Нормы штучного времени базового технологического процесса:

№ операции	Наименование операции	Норма штучного времени на і-ой операции Тшт і
1	Заготовительная	1,2
2	Фрезерно-центровальная	2,2
3	Токарная с ЧПУ	3,2
4	Токарная с ЧПУ	1,02
5	Программная	8,83
6	Термическая	0,1
7	Очистная	0,2
8	Программная	0,59
9	Торцекруглошлифовальная	0,69
10	Слесарная	12,2
11	Контроль	6,94
		Σ37,17

Полученному значению коэффициента серийности (Ксер.>10) соответствует мелкосерийный тип производства, для которого характерно изготовление деталей мелкими партиями, регулярно повторяющимися через

определенные промежутки времени. В таком производстве используют высокопроизводительное универсальное оборудование, переналаживаемые быстродействующие приспособления, универсальный и специальный режущий и измерительный инструмент, увеличивающие производительность [1].

2 Технологическая часть работы

2.1 Анализ технологичности детали

Одной из наиболее сложных и трудоемких функций технологической подготовки производства (ТПП) является обеспечение технологичности изделий машиностроения. Практически без дополнительных материальных затрат в производстве на данном этапе решаются задачи снижения трудоемкости, повышения качества и экономичности новых изделий [2-5].

Повышение эффективности металлообработки, решение вопросов совершенствования технологии и организации производства в современных условиях связывают с широким применением станков с ЧПУ, робототехнических систем, многооперационных станков – обрабатывающих центров (ОЦ) и гибких производственных систем (ГПС).

Стандартами системы ЕСТПП предусмотрено два вида оценки технологичности: качественная и количественная.

Качественная оценка предшествует количественной и используется для выбора конструктивных решений и не требует определения степени различия технологичности сравниваемых вариантов.

Количественная оценка выражается целым рядом показателей, регламентированных стандартами, методиками и другими нормативными документами.

Качественные показатели - оцениваются с помощью функциональных признаков, обеспечивающих требуемый уровень качества продукции и снижение материальных и трудовых затрат. Можно выделить следующие функции:

F1 – обеспечить свободное врезание и выход режущего инструмента..

F2 – обеспечить точность.

Обеспечить рациональные условия базирования

Обеспечение возможности эффективного использования в качестве баз:

- центрального отверстия в столе.
- центрального продольного паза.

Обеспечить рациональную простановку размеров

Исключение простановки размеров, проверка которых связана с выполнением подсчетов и косвенного метода контроля, что ведет к снижению трудоемкости контроля. Нанесение размеров в виде замкнутой цепи не допускается, за исключением тех случаев, когда один из размеров указан как справочный, что ведет к исключению неопределенности базирования. Рационального использования цепного, координатного и комбинированного способов простановки размеров. Это ведет к упрощению технологических размерных расчетов. Облегчение условий обеспечения размеров.

F3 – обеспечить достаточно высокий уровень жесткости детали и режущего инструмента. Уменьшение длины выступающих элементов на поверхности детали, что ведет к повышению точности и производительности

F4 — обеспечить унификацию конструктивных элементов. Унификация требований по точности и шероховатости . Это ведет к снижению трудоемкости и облегчению контроля.

F5 — снизить объем ручных операций и слесарной доработки. Замена переходных поверхностей - фасками. Это ведет к снижению трудоемкости. Механизация ручных операций.

Проставляем балльную оценку по каждому варианту, попутно присваивая коэффициент значимости Кз

F1сущ. – хорошо (4) K₃=0,15

F1предл. – хорошо (4) K3=0,15

F2сущ. – удовлетворительно (3) K3=0,25

F2предл. – удовлетворительно (4) K3=0,25

F3сущ. – хорошо (4) K3=0,1

F3предл. – хорошо (4) K3=0,1

F4сущ. – удовлетворительно (3) Кз=0,2

F4предл. – хорошо (4) K3=0,2

F5сущ. – удовлетворительно (3) K3=0,25

F5предл. – хорошо (4) K3=0,25

F6сущ. – хорошо (4) K₃=0,1

F6предл. – хорошо (4) K3=0,1

Выставляем комплексную бальную оценку Ак

$$A_{\kappa} = \sum_{i=1}^{n} K_i \times A_i, \tag{2.1}$$

где Аі – усредненная бальная оценка реализации каждой функции;

Кі – коэффициент весомости (значимости) каждой функции.

Аксущ.=3,5

Акпредл.=4,2

Таким образом, предложенный вариант по качественным признакам более технологичен.

Количественная оценка технологичности (ведется по дополнительным показателям).

Коэффициент использования материала

$$K_{uM} = \frac{M_{\delta}}{M_{uM}},\tag{2.2}$$

где Мдет – масса детали

Ми.м. – масса израсходованного материала

Ким.предл.=4,4/5,6=0,785

Ким.сущ.=4,4/6,3=0,70

Коэффициент унификации конструктивных элементов.

Ky.э.=Qy.э./Qэ,

где Qу.э. – число унифицированных конструктивных элементов в детали.

Qэ. – число конструктивных элементов в детали.

Ку.э.предл.= 14/22=0,636

Ку.э.сущ.=18/22=0,82

3. Коэффициент стандартизации конструктивных элементов

$$Kc. \ni = Qc. \ni ./Q \ni. \tag{2.3}$$

где Qc.э. – число стандартных конструктивных элементов

Qэ. – число конструктивных элементов детали.

Коэффициент применяемости стандартизованных обрабатываемых поверхностей

Кс.о.п.=До.с./До.п.
$$(2.4)$$

где До.с. – число поверхностей обрабатываемых стандартным режущим инструментом

До.п. – общее число поверхностей детали

5. Коэффициент обработки поверхностей

Ко.п.=
$$1 - До.п./Дп$$
, (2.6)

где Дп. – общее число поверхностей детали

До.п. — число поверхностей детали подвергаемых механической обработке

Ко.п.предл.=Ко.п.сущ.=
$$1 - 32/32 = 0$$

6. Коэффициент повторяемости поверхностей.

Кп.п.=
$$1 - Дн/Дп$$
, (2.7)

где Дн – число наименований поверхностей,

Дп – общее число поверхностей детали

Кп.п.предл.=Кп.п.сущ.=
$$1 - 4/32 = 0.875$$

7. Коэффициент точности обработки

$$K_{T.0.}=1-1/Acp.,$$
 (2.8)

где Аср. – средний квалитет точности

$$A$$
ср.предл= A ср.сущ.= $(14\times15+10+9\times2+7\times9+6\times5)/(15+1+2+9+5)=10,3$

$$K_{T.O.}=1 - 1/10,3=0,9$$

Составляем сравнительную таблицу для двух вариантов детали Вал Вывод: В ходе проведенного анализа на технологичность видно, что

наиболее технологичным является предложенный вариант.

2.2 Выбор исходной заготовки и метода ее изготовления

Исходные данные:

Тип производства – мелкосерийное (Ксер.=24);

Объем выпуска N=100 шт./год;

Материал детали – сталь 45 ГОСТ 1050-88.

Ориентировочная стадия

После анализа служебного назначения, условий работы детали, типа производства, объема выпуска, технических требований на изготовление, механических и технологических характеристик материала детали формируем исходную группу методов получения заготовки [21]:

Штамповка на КГШП.

Сортовой прокат.

Литье в песчанно-глинистые формы.

Уточняющая стадия

Из группы выбранных на предыдущей стадии методов на основе анализа параметров их «разрешающей способности» исключаются такие, которые не удовлетворяют следующим условиям [21]:

метод не позволяет обрабатывать материал детали (параметр «А»);

тип заготовительного производства не соответствует рассчитанному в проекте на основании исходных данных задания на проектирование, то есть отсутствует практическая возможность реализации годового объема выпуска (параметр «Б»);

заданная конфигурация детали, ее конструктивные элементы, максимальное приближение заготовки к детали и весовая характеристика не могут быть получены выбранным методом (параметр «В»).

Взятые из работы [11] данные для прохождения уточняющей стадии выбора сводим в таблицу 2.1.

Табличные данные свидетельствуют, что параметр «Б» реализуется всеми тремя методами, т. е. все они способны обеспечить выполнение заданной годовой программы выпуска.

Однако литье в песчанно-глинистые формы не позволяет получить заготовку из стали 45 ГОСТ 1050-88 (параметр «А»), а также данный метод не предназначен для получения заготовок деталей типа «вал» (параметр «В»). Поэтому этот метод исключаются из дальнейшего рассмотрения.

Сопоставительная стадия

На этой стадии следует сузить круг оставшихся в группе методов путем их сопоставления по следующим параметрам: точность обработки ЈТ, шероховатость поверхности Rz, глубина дефектного слоя, коэффициент использования материала Ки.м., производительность и стоимость С заготовки.

Таблица 2.1 – Методы получения заготовки

Методы	получения	Параметры	разрешающей	способности
заготовки		метода		
		«A»	«Б»	«B»
Штамповка на	КГШП	+	+	+
Сортовой прог	кат	+	+	+
Литье в	песчанно-			
глинистые фор	омы	-	+	-

Данные по названным параметрам каждого оставшегося в группе метода приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Сопоставление методов получения заготовок

Методы получения	Сопоставительные параметры методов						
заготовки	IT KD	Rz,		Припуск,	C,		
Sur OTOBAH	ЈТ, кв.	МКМ	Т, мкм	MM	руб./т.		
КГШП	16-18	1000		6	638		
Сортовой прокат	12-14	160	250	5	269		

Анализ табличных данных показывает, что сортовой прокат обеспечивает более точную заготовку, но это не означает, что при помощи метода ковки нельзя добиться в конечном итоге той же точности. Поэтому выносим на экономический этап оба типа заготовок и выбираем ту, которая дешевле.

Экономический этап

Определим массу заготовки (Gзаг) по двум вариантам: 1 – (КГШП), 2 – (Сортовой прокат).

1 – й вариант (КГШП). На поверхность (D1) Ø55js6 (±0.0095) -(Ø $^{59,9^{+2,1}_{-1,1}}$), на поверхность (D2) Ø120-(Ø $^{120^{+2,4}_{-2,1}}$).

Объём заготовки Vзаг (для удобства расчёт ведётся в сантиметрах):

$$V3a\Gamma = V1 + V2; \tag{2.9}$$

$$V1 = S1 \cdot h1 = (\pi \cdot \frac{D1_{\text{max}}^2}{4}) \cdot L1.1 \text{ max} = (3.14 \cdot 5.0595^2 / 4) \cdot 16.1 = 395.65 \text{ cm}^3, \qquad (2.10)$$

где L1.1max — суммарная длина элементов заготовки с одинаковым диаметром, L1.1max = 90*+71*=161 мм = 16,1 см. — см. чертёж заготовки;

$$V2 = (\pi \cdot D2_{\text{max}}^2/4) \cdot L1.2 \text{max} = (3,14 \cdot 12^2/4) \cdot 9,25 = 923,7$$
 (2.11)

Vзаг1 =
$$395,65+923,7 = 1319,35$$
 см³;

Масса заготовки: G3аг = $\rho \cdot V$ 3аг1 = 4,4 · 1319,35 = 5605,15 = 5,6 кг;

2 – й вариант (Сортовой прокат). По данным ГОСТ 7505-74 назначаем припуски (здесь они уменьшены на 20-35% относительно табличных) и допуски на размеры детали (на диаметральные размеры): На пов. (D1)Ø55js6(± 0.0095) -(Ø $^{60^{+1,4}_{-1,2}}$), на пов. (D2)Ø120h14-(Ø $^{130^{+1,6}_{-1,4}}$).

V1 =
$$(\pi \cdot D1_{\text{max}}^2/4) \cdot \text{L2.1max} = (3,14 \cdot 5,5095^2/4) \cdot 15,85 = 870,2 \text{ cm}^3;$$

$$V2 = (\pi \cdot D^2_{\text{max}}^2/4) \cdot L2.2 \text{max} = (3.14 \cdot 12^2/4) \cdot 9.05 = 562.5 \text{ cm}^3;$$

$$V3ar2 = 870,2+562,5 = 1432,7 \text{ cm}^3;$$

Масса заготовки: G3аг = $\rho \cdot V$ 3аг2 = 4,4 $\cdot 1432,7 = 6304 = 6,3$ кг; Коэффициент использования материала КИМ (для обоих вариантов):

КИМ1 =
$$M_{\text{Дет}}/G_{3}$$
аг = $4,4/5,6 = 0,786$; (2.12)

$$KИM2 = 4,4/6,3 = 0,70.$$

Стоимость заготовок по двум вариантам:

$$C$$
заг $1 = C1$ К Γ · G заг $= 113,92$ · $5,6 = 638$ руб./шт.; (2.13)

Сза
$$\Gamma$$
1 = 42,69·6,3 = 269 руб./шт.;

Стоимость механообработки (очень приближенно) по двум вариантам:

$$C_{MO} = C_{MO}(y_{\mathcal{I}}) \cdot [M_{\mathcal{I}} - K_{\mathcal{I}} M) / K_{\mathcal{I}} M],$$
 (2.14)

где Смо(уд) — средне-удельная стоимость снятия 1 кг стружки (для машиностроения в целом Смо(уд) = $0,495\cdot50 = 24,75$ руб./кг.);

Смо
$$1 = 24,75 \cdot [4,4 \cdot (1-0,786)/0,786] = 29,65$$
 руб./шт.;

$$C_{MO2} = 24,75 \cdot [4,4 \cdot (1-0,70)/0,70] = 46,7 \text{ py6./mt}.$$

Стоимость потерь металла в стружку при механической обработке заготовок:

$$\text{Cotx} = \text{Cotx}(\text{уд}) \cdot \{\alpha \cdot [\text{Мдет} \cdot (1 - \text{K2} \cdot \text{КИМ}) / \text{K1} \cdot \text{K2} \cdot \text{КИМ}] + \beta \cdot [\text{Мдет} \cdot (1 - \text{KИМ}) / \text{КИМ}] \},$$
 (2.15)

где Cotx(yд) — стоимость 1 кг возвратных отходов (для мелкой стальной стружки $Cotx(yд) = 0.023 \cdot 50 = 1.15$ руб./кг.);

 α – коэффициент, учитывающий отходы в заготовительном производстве (для поковок штампованных α = 0,87);

 β — коэффициент, учитывающий отходы в механообрабатывающем производстве (для стружки чёрных металлов β = 0,85);

K1 – коэффициент выхода годных изделий из исходных заготовок в виде проката, K1 = 0.79;

K2 — коэффициент выхода годных изделий штампованных поковок, K2 = 0.85;

Cotx1 =
$$1,15 \cdot \{0,87 \cdot [4,4 \cdot (1-0,85 \cdot 0,786)/0,79 \cdot 0,85 \cdot 0,786] + 0,85 \cdot [4,4 \cdot (1-0,786)/0,786] \} = 3,3 py6./mt.;$$

Cotx2 = 1,15 ·
$$\{0,87 \cdot [4,4 \cdot (1-0,85 \cdot 0,70)/0,79 \cdot 0,85 \cdot 0,70] + 0,85 \cdot [4,4 \cdot (1-0,70)/0,7,]\} = 3,2 py6./mt.;$$

Полная стоимость детали:

Сдет1 = (Сзаг1 + Смо1 – Сотх1) =
$$638 + 29,65 - 3,3 = 664,35$$
 руб./шт.;
Сдет2 = $269 + 46,7 - 3,2 = 312,5$ руб./шт.;

Приведённые затраты на единицу продукции по двум вариантам:

$$3\pi p1 = Cдет1 + 0,15 \cdot K \cdot Gзаг1,$$
 (2.16)

где К – удельные капитальные вложения в производстве поковок

$$K = 1,88 \cdot 50 = 94$$
 руб./кг.;

$$3\pi p1 = 664,35 + 0,15 \cdot 94 \cdot 5,6 = 743,31$$
 руб./шт.; $3\pi p2 = 312,5 + 0,15 \cdot 38 \cdot 6,3 = 348,41$ руб./шт.;

Таблица 2.3 - Анализ экономических данных

Условия выбора	Методы получения				
Проблема	Фактор	КГШП (1)	Сортовой		
Проолема	Ψακτορ	Ki mii (i)	прокат (2)		
1. Снижение трудоемкости:					
- в заготовительном производстве	Сзаг, р./шт.	638	269		
- в механообрабатывающем	Смо, р./шт.	29,65	46,7		
производстве					
2. Снижение себестоимости	Сдет, р./шт.	664,35	312,5		
	Зпр, р./шт.	743,31	348,41		
3. Экономия материала	КИМ	0,786	0,70		
	Сотх, р./шт.	3,3	3,2		

Анализ экономических данных таблицы 2.3 свидетельствует, что в качестве директивного варианта необходимо использовать заготовку из проката. Чертеж заготовки, со всеми техническими требованиями показан на рисунке 2.1.




Рисунок 2.1 – Чертеж заготовки

2.3 Технологический маршрут обработки, описание операций, выбор баз

Маршрутный технологический процесс обработки вала делительного приспособления (годовая программа – 100 штук)

Материал – сталь 45 ГОСТ 1050-88

Заготовка – прокат




Рисунок 2.2 - Эскиз детали вал

Таблица 2.4 - Маршрутно-технологический процесс

No	Содержание операции	Оборудование
операции		
1	2	3
020	Фрезерование торцов с 2-х сторон	Фрезерно-
	Центрование торцов с 2-х сторон	центровальный
		станок МР76М
025	Черновое обтачивание поверхностей,	Токарный станок с
	фасок, нарезание резьбы.	ЧПУ ЈЕТ GHB-
		1310S

Продолжение таблицы 2.4

1	2	3
030	Черновое обтачивание поверхностей,	Токарный станок с
	подрезание торца	ЧПУ JET GHB-
		1310S
035	Сверление отверстий, растачивание	Обрабатывающий
	отверстий нарезание резьбы в	центр
	отверстиях	ИС800ПМФ4
040	Термическая обработка 4247	
	HRСэ	
045	Правка центровых отверстий	
050	Растачивание отверстий	Обрабатывающий
		центр ИС800ПМФ4
055	Чистовое шлифование поверхностей	Торцекруглошлифо
		вальный станок
		3T153
060	Снятие заусенцев, калибрование	Наждачная бабка,
	резьбы	верстак
065	Проверка выполнения всех размеров	Контрольный стол
	детали	

2.4 Определение межоперационных размеров и припусков

Заготовка – прокат.

Масса заготовки 6,3 кг.

Тип производства – мелкосерийное.

Расчет производится по методике, изложенной в методическом указании по расчету припусков и операционных размеров при разработке технологических процессов механической обработки [19].

Расчет припусков ведется на каждую элементарную поверхность в форме таблицы, в которую последовательно записываются технологический маршрут обработки отверстия и все значения элементов припуска.

Технологический маршрут обработки цилиндрической поверхности 55js6 состоит: токарная черновая, токарная чистовая, термообработка, шлифование.

Размер 55јs6. Для поковки шероховатость Rz=80-320 мкм, глубина дефектного слоя Ta = 200 мкм [19], пространственные погрешности ρ =0,85 мм [19], припуск на сторону z=3мм, отклонение размеров поковки первой группы сложности и первой группы стали для \rangle 55 мм составляет от +1,7 до -0,9 [19].

Черновое и чистовое точение поверхностей производится на токарном станке с установкой в поводковый патрон с плавающим центром. Шероховатость поверхности после чернового точения будет соответствовать 60 мкм Rz, а глубина дефектного слоя Ta=80 мкм [19].

Размеры при черновом точении выполняются по 13 квалитету, поэтому допуск Тчерн=630 мкм [19].

После чистового точения элементы припуска согласно указанным, что и при черновом точении, таблицам приложения будут соответствовать следующим величинам: шероховатость поверхности Rz=16 мкм, глубина дефектного слоя. Та=40мкм, допуск на размер Тчист=250 мкм. Размеры при чистовом точении выполняются по 12 квалитету, поэтому допуск Тчист=630 мкм.

Пространственные отклонения при обработке на токарном станке состоят из погрешностей геометрической формы рфц и радиального биения поверхности ррц и соответствуют следующим величинам: при черновом точении рфц=48 мкм, ррц= 105 мкм; при чистовом точении рфц=16 мкм, ррц= 65 мкм [19].

Погрешность установки заключается в смещении заготовки в направлении получаемого размера и при обработке в самоцентрирующем патроне будет соответствовать при черновой суст=400 мкм, а чистовой обработке суст=200 мкм [19].

Принимаем: после термообработки шероховатость и точность диаметральных размеров не меняется, а происходит дополнительное коробление детали, которое не должно превышать глубины измененных слоев или глубины покрытия.

Для данного случая кривизна коробления будет составлять ркор=1000 мкм.

Для остальных размеров результаты приведены в таблице 2.5.

Симметричный минимальный припуск при обработке наружных поверхностей вращения определяется по формуле:

$$2Z_{i}^{\min} = 2\left(R_{z_{i-1}} + T_{i-1} + \sqrt{\rho_{i-1}^{2} + \varepsilon_{i}^{2}}\right), \tag{2.17}$$

где $R_{z_{i-1}}$ - высота микронеровностей поверхности на предшествующем переходе;

Ti-1 – глубина дефектного слоя, полученная на предшествующем переходе;

ρі-1 – суммарное значение пространственных отклонений взаимосвязанных поверхностей, оставшихся после выполнения предшествующего перехода;

εі – погрешность установки.

Асимметричные минимальные припуски при последовательной обработке противолежащих поверхностей определяется по формуле:

$$Z_{i}^{\min} = R_{z_{i-1}} + T_{i-1} + \rho_{i-1} + \varepsilon_{i}, \qquad (2.18)$$

Таблица 2.5 – Результаты расчета припусков и межоперационных размеров

		іенты уска,			Наименьший расчетный	Расчетный размер, мм	Величина допуска,	Предельные размеры, мм		_		редельн рипуски,	
перехода	Rz	Та	ρ	εγ	припуск, мкм	pusinep, min	МКМ	max	min	ax	m	in	m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1	2	1
Наружная повер	хності	s > 451	19										
Заготовка	160	200	850	-	-	48,146	1500	50,000	48,0		-		-
Точить начерно	60	80	115	300	2⊗1261	47,514	570	47,814	47,2 44	632	4	262	1
Точить начисто	-	-	-	200	2⊗371	44,872	520	45000	44,9 38	742	3	522	2
Наружная повера	Наружная поверхность > 55js6												
Заготовка	160	200	850	-	-	59,900	1500	60,000	58,5		-		-
Точить начерно	12,5	100	80	30	2⊗1210	57,090	390	57,480	56,0 90	310	5	,42	2

T	2.2	70	4.5	20	20100	56 444	250	56.450		56,2		5		2
Точить начисто	3,2	50	45	30	2⊗198	56,444	250	56,450	00		64		14	
Термическая	-	-	100	-	-	-	-			-		-		-
Шлифовать начисто	-	-	-	50	2⊗61	55,008	180	55,0094	98	54,9	38	2	22	1
na mero									70		30			

2.5 Расчет режимов резания

Расчет режимов резания ведется по методикам [16,17]

Операция: 025 Токарная с ЧПУ (Токарный станок с ЧПУ JET GHB-1310S)

Установ 1: продольное точение.

Глубина резания:

$$t = \frac{d_{\scriptscriptstyle H} - d_{\scriptscriptstyle K}}{2} = \frac{60 - 56}{2} = 2$$
MM, (2.20)

где dн – начальный диаметр обработки, мм;

 $s=0.5\,$ мм/об $-\,$ подача при черновом наружном точении резцами с пластинами из твердого сплава [17].

Скорость резания:

$$V = \frac{C_{\nu}}{T^m t^x s^y} K_{\nu} = \frac{350}{60^{0.2} 2^{0.15} 0.5^{0.35}} 0.72^2 = 91.9_{\text{M/MMH}}, \tag{2.21}$$

где T=60 мин – среднее значение стойкости резания при одноинструментальной обработке;

Cv=350, x=0.15, y=0.35, m=0.2 – значения коэффициентов и показателей степени в формулах скорости резания при обработке резцами [17];

Kv=KMv KΠv KИv=0.8·0.9·1=0.72,

где KMv – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки [17];

КПv – коэффициент, учитывающий влияние состояния поверхности [17]; КИv – коэффициент, учитывающий влияние материала инструмента [17]; Частота вращения шпинделя:

$$n = \frac{1000V}{\pi \cdot d_{_{H}}} = \frac{1000 \cdot 91.9}{3.14 \cdot 60} = 487.806 / \text{мин} = 500$$
 об/мин. (2.22)

Пересчет скорости резания:

$$V = \frac{n \cdot \pi \cdot d_{_{H}}}{1000} = \frac{500 \cdot 3.14 \cdot 60}{1000} = 94.2_{\text{M/MUH}}.$$
 (2.23)

Основное время автоматической работы станка:

$$T_{o.a.} = \sum_{i=1}^{n} \frac{L_i}{s_{Mi}} = \frac{110}{0.5 \cdot 500} + \frac{78}{0.5 \cdot 500} + \frac{39}{0.5 \cdot 500} + \frac{19}{0.5 \cdot 500} = 0.98$$
MUH, (2.24)

где Li – длина пути, проходимого инструментом в направлении подачи при обработке i-го технологического участка (с учетом врезания и перебега), мм;

sмi=s·n=0.5·500 – минутная подача на данном участке, мм/мин;

i=1, 2, ..., n – число технологических участков обработки.

Время на выполнение автоматических вспомогательных ходов (подвод инструментов от исходных точек в зоны обработки и отвод, установка инструмента на размер, изменение численного значения и направления подачи):

$$T_{e.x.a.} = \sum_{j=1}^{m} \frac{L_{e.j}}{s_{\delta j}} = \frac{17.55}{5000} + \frac{11.5}{5000} + \frac{159.5}{7500} = 0.03 + 0.01 = 0.04$$
MUH, (2.25)

где Lв – длины вспомогательных ходов, мм;

sбj – скорость быстрых перемещений (для станка JET GHB-1310S они равны для продольных перемещений 5000 мм/мин, для поперечных – 7500 мм/мин);

j=1, 2, ..., m – число вспомогательных переходов.

Тост=0.01 мин – время технологических пауз – остановок подачи и вращения шпинделя для проверки размеров, осмотра или смены инструмента.

Вспомогательное время работы станка по программе:

$$T_{e.a.} = T_{e.x.a.} + T_{ocm} = 0.01 + 0.04 = 0.05 \text{ MVH}.$$

Время автоматической работы станка по программе:

$$Ta = To.a. + Tb.a. = 0.66 + 0.05 = 0.71$$
мин.

Установ 2: продольное точение.

Глубина резания:

$$t = \frac{d_{_{\scriptscriptstyle H}} - d_{_{\scriptscriptstyle K}}}{2} = \frac{55,5 - 50,5}{2} = 2.5_{\text{MM}},\tag{2.26}$$

где dн – начальный диаметр обработки, мм;

s=0.5 мм/об — подача при черновом наружном точении резцами с пластинами из твердого сплава [16].

Скорость резания:

$$V = \frac{C_{\nu}}{T^m t^x s^y} K_{\nu} = \frac{350}{60^{0.2} 2.5^{0.15} 0.5^{0.35}} 0.8^2 = 87.1_{\text{M/MUH}},$$

где T=60 мин – среднее значение стойкости резания при одноинструментальной обработке;

Cv=350, x=0.15, y=0.35, m=0.2 – значения коэффициентов и показателей степени в формулах скорости резания при обработке резцами [16];

Kv=KMv KПv KИv=0.8·0.8·1=0.8,

где KMv – коэффициент влияния материала заготовки [16];

КПv – коэффициент влияния состояния поверхности [16];

КИv – коэффициент влияния материала инструмента [16];

Частота вращения шпинделя:

$$n = \frac{1000V}{\pi \cdot d_{_{\it H}}} = \frac{1000 \cdot 87,1}{3.14 \cdot 55,5} = 53306 / \textit{мин} = 500$$
 об/мин.

Пересчет скорости резания:

$$V = \frac{n \cdot \pi \cdot d_{_{H}}}{1000} = \frac{500 \cdot 3.14 \cdot 55,5}{1000} = 79,28_{\text{M/MUH}}.$$

Основное время автоматической работы станка:

$$T_{o.a.} = \sum_{i=1}^{n} \frac{L_i}{s_{Mi}} = \frac{18}{0.5 \cdot 500} + \frac{19}{0.5 \cdot 500} + \frac{39}{0.5 \cdot 500} = 0.318$$
MUH,

где Li – длина пути, проходимого инструментом в направлении подачи при обработке i-го технологического участка (с учетом врезания и перебега), мм;

sмi=s·n=0.5·500 – минутная подача на данном участке, мм/мин;

i=1, 2, ..., n – число технологических участков обработки.

Время на выполнение автоматических вспомогательных ходов (подвод инструментов от исходных точек в зоны обработки и отвод, установка инструмента на размер, изменение численного значения и направления подачи):

$$T_{e.x.a.} = \sum_{j=1}^{m} \frac{L_{e.j}}{s_{\delta j}} = \frac{23.05}{5000} + \frac{5.25}{5000} + \frac{277.2}{7500} = 0.04 + 0.01 = 0.06$$
 мин,

где Lв – длины вспомогательных ходов, мм;

sбj – скорость быстрых перемещений (для станка JET GHB-1310S они равны для продольных перемещений 5000 мм/мин, для поперечных – 7500 мм/мин);

j=1, 2, ..., m — число вспомогательных переходов.

Тост=0.01 мин – время технологических пауз – остановок подачи и вращения шпинделя для проверки размеров, осмотра или смены инструмента.

Вспомогательное время работы станка по программе:

$$T_{s.a.} = T_{s.x.a.} + T_{ocm} = 0.06 + 0.01 = 0.07$$
 MVH.

Время автоматической работы станка по программе:

Операция 035. Сверление отверстия Ø14,5H10+0,07.

Глубина резания $t = 0.5D = 0.5 \cdot 14.5 = 7.25$ мм.

Подача S = 0.15 мм/об [16].

Скорость резания

$$V = \frac{C_V \cdot D^q}{T^m \cdot S^Y} \cdot \kappa_{V}$$
 M/MUH,

где Т = 15 мин – период стойкости сверла [16]

CV – постоянный коэффициент [16], CV = 6;

q, m, y - показатели степени [16],

$$q = 0.25$$
; $m = 0.2$; $y = 0.7$;

KV - общий поправочный коэффициент скорости резания,

$$KV = KMV \cdot KIV \cdot KIV$$

где KMV , KIV – коэффициенты, учитывающие влияние материала заготовки, материала инструмента, глубины сверления

$$KMV = K\Gamma \cdot (750/\sigma_B)nv$$
,

где nv- показатель степени [16], nv= 1,75,

КГ –коэффициент группы стали по обрабатываемости, КГ=1,

$$KMV = 1 \cdot (750/750)1,75 = 1;$$

$$K\Pi V = 0.9$$
; $KUV = 1$. $KV = 1 \cdot 0.9 \cdot 1 = 0.9$.

Скорость резания:

$$V = \frac{6 \cdot 14,5^{0,4}}{15^{0,2} \cdot 0,15^{0,7}} \cdot 0,9 = 34,55 \text{ м/мин.}$$

Частота вращения шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot D} = \frac{1000 \cdot 34,55}{3,14 \cdot 14,5} = 758 \text{ об/мин.}$$

Округляем до ближайшего значения, соответствующего имеющимся оборотам станка nct = 800 об/мин.

Корректируем скорость резания:

$$V_{\rm K} = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000} = \frac{3,14 \cdot 14,5 \cdot 800}{1000} = 36,42 \text{ M/MUH}.$$

Таблица 2.6 – Режимы резания

t, mm	s, мм/об	п, об/мин	v, мм/мин
7,25	0,15	800	36,42

Операция 055 Шлифование поверхности Ø50g6.

Глубина шлифования t, мм – t = 0.2 мм

Продольная подача определяется по формуле

Sπp =
$$B \cdot \beta$$
, mm/oδ,

где В – ширина шлифовального круга (в нашем случае 25 мм),

 β — расчетный коэффициент для круглого внешнего шлифования, равный 0,38 при глубине шлифования 0,02 мм и закаленной заготовке.

$$Spp = 25.0,38 = 7 \text{ mm/of}$$

Определим частоту вращения детали. Для этого найдем расчетную скорость вращения круга:

$$V = \frac{C_V \cdot D_o^K}{T^m \cdot t^X \cdot \beta} .$$

где Dд – диаметр шлифуемой поверхности, мм;

Т – стойкость шлифовального круга (40 мин);

$$CV = 0.240$$
, $T = 40$ muh, $D = 50$ mm, $t = 0.023$ mm, $K = 0.3$, $t = 0.5$, $t = 1.0$.

$$V = \frac{0,240 \cdot 50^{0,3}}{40^{0,5} \cdot 0,2^1 \cdot 0,38} = 16,15 \text{ м/мин.}$$

Расчетная частота вращения детали:

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot D} = \frac{1000 \cdot 16,15}{3,14 \cdot 50} = 102 \text{ об/мин,}$$

Согласно паспортным данным станка принимаем пд = 100 об/мин

Определяем скорость вращения шлифовального круга:

$$V = \frac{\pi \cdot D_{\kappa p} \cdot n_{\kappa p}}{1000} ,$$

где Dкр — диаметр шлифовального круга, мм; Dкр = 250 мм nкр = 2350 об/мин, согласно паспорту станка мод.3T150.

$$V = \frac{\pi \cdot 250 \cdot 2350}{1000} = 1845 \text{ м/мин} = 31 \text{м/сек}.$$

Поперечная подача на двойной ход:

Sпоп =
$$toбш/10 = 0,2/10 = 0,02$$
 мм/дв.ход.

Таблица 2.7 – Режимы резания

t, мм	s, мм/дв.ход	n, об/мин	v, м/сек
0,25	0,02	2350	31

Режимы резания и нормы времени на другие операции рассчитываем аналогичным методом. Данные, полученные в ходе расчетов режимов резания и норм времени заносятся в маршрутные и операционные карты технологического процесса.

2.6 Описание технологического процесса

020 Фрезерно-центровальная (оборудование МР-76М)

Установить заготовку.

Фрезеровать торцы заготовки в размер 143h14-1 (Soб = 0,1мм/об, n=179об/мин, D=60мм, Тосн= 0,59 мин.

Сверлить два центровых отверстия $\emptyset 4$ на глубину 8,9мм. (Soб = 0,03мм/об, n=1125об/мин, D=6,3мм, t=8,9 мм, Тосн= 0,37 мин.

Снять заготовку.

025 Токарная с ЧПУ (оборудование Токарный станок с ЧПУ ЈЕТ GHB-1310S)

Установить заготовку.

Точить поверхность Ø55,5h11-0.19 на длину 60 мм. (Soб = 0,5 мм/об, n=500об/мин, L=60 мм, Тосн= 0,454 мин.)

Подрезать торец в размер 35,2h12-0.25 (Soб = 0,2мм/об, n=300об/мин, L=65мм, Тосн=0,9 мин.)

Подрезать торец в размер Ø90h14-0.87 (Soб = 0,2мм/об, n=300об/мин, L=90 мм, Тосн=0.117 мин.)

Точить поверхность Ø50,5h11-0,19 на длину 78мм, точить фаску (Soб = 0.5мм/об, n=300об/мин, L=78мм, Тосн=0.318 мин.)

Точить поверхность Ø45,5h11-0,16 на длину 35,7мм, точить фаску (Soб = 0,3мм/об, n=400об/мин, L=35,7 мм, Тосн=0,318 мин.)

Точить поверхность Ø39h14 на длину 17 мм, точить фаску (Soб = 0.5мм/об, n=550об/мин, L=17 мм, Тосн=0.152 мин.)

Точить канавку (Soб = 0.2мм/об, n=800об/мин, L=5 мм, Тосн=0.028 мин.)

Точить канавку (Soб = 0.2мм/об, n=900об/мин, L=3 мм, Тосн=0.023 мин.)

Точить канавку (Soб = 0.2мм/об, n=1000об/мин, L=1.6 мм, Тосн= 0.03мин.)

Нарезать резьбу M39x1,5-6g на длину 18 мм. (Soб = 1,5мм/об, n=500об/мин, L=18 мм, Тосн= 0,089 мин.)

Снять деталь.

030 Токарная с ЧПУ (оборудование Токарный станок с ЧПУ JET GHB-1310S)

Установить заготовку.

Подрезать торец в размер Ø120h14-0,87 (Soб = 0,5мм/об, n=300об/мин, L=110мм, Тосн= 0,454 мин.)

Точить поверхность 34,2h12 (Soб = 0,3мм/об, n=300об/мин, L=17мм, Тосн=0,23мин.)

Подрезать торец в размер $9js12(\pm 0.075)$ (Soб = 0.5мм/об, n=300об/мин, L=9 мм, Тосн=0.01 мин.)

Снять заготовку.

- 040 Термическая (закалка 42...47 HRC)
- 045 Очистная (Правка центровых отверстий)
- 050 Программная (оборудование 1ИС800ПМФ4)
- 1. Расточить отверстие Ø15H7+0,018 на глубину 15js12(±0.09)мм. (Soб = 0,25мм/об, n=1600об/мин, L=5мм, Тосн= 0,02 мин.)
- 2. Расточить отверстие Ø20H7+0,021 на глубину 15js12(± 0.09)мм. (Soб = 0,25мм/об, n=1600об/мин, L=15мм, Тосн= 0,3 мин.)

Снять деталь.

- 055 Торцекруглошлифовальная (оборудование 3Т153)
- 1. Установить заготовку.
- 2. Шлифовать поверхность Ø45n6, на длину 19мм. (Soб=0,2мм/об, n=200об/мин, L=19мм, Toch= 0,03 мин.)
- 3. Шлифовать поверхность Ø50g6, на длину 58мм. (Soб=0,02мм/об, n=100об/мин, L=39мм, Toch= 0,03 мин.)
- 4. Шлифовать поверхность Ø55js6, на длину 32мм. (Soб=0,3мм/об, n=300об/мин, L=32мм, Тосн= 0,04 мин.)
 - 5. Снять заготовку.
 - 060 Слесарная (Верстак слесарный)
 - 065 Контрольная (Контрольный стол)

3 Проектирование приспособления и режущего инструмента

3.1 Проектирование станочного приспособления

Служебное назначение, конструкция и принцип работы приспособления «Патрон поводковый» [24-31].

Приспособление предназначено для базирования и закрепления детали установленной в центрах на токарном станке модели JET GHB-1310S




Рисунок 3.1 - Эскиз базирования детали на токарной операции

Анализируя геометрические параметры, точность которых оговорена операционным эскизом, можно отметить, что с учетом совмещения баз в качестве технологической базы рационально выбрать торцевую поверхность, относительно которой заданы размеры по чертежу и допуски на полное радиальное и торцевое биение [24].

Закрепление производится по короткой цилиндрической поверхности с поджатием задним центром для обеспечения жесткости.

Так как производство мелкосерийное, разработку конструкции проводим с учетом требований, предъявляемых к универсальным безналадочным приспособлениям [25].

Приспособление устанавливается в шпиндель токарного станка без предварительной расточки и изменения устройства фланца шпинделя [30].




Рисунок 2.2 – Патрон поводковый с утопающим центром

Установочными элементами приспособления являются подпружиненный центр 3 и опорная площадка 4.

Прямой поводковый утопающий центр состоит из корпуса 1, втулки 2, поводкового пальца 5 законтренного гайкой 9, пружины 8, центра 3, упорной шайбы 4 и винтов 7.

Крутящий момент на шпинделе станка передается посредством хомутика, который крепится винтом на конце обрабатываемого вала и приводится во вращение поводковым патроном. Деталь базируется посредством поджатия задним вращающимся центром и подпружиненным центром 3, установленном в

поводковом патроне. Упорная шайба 4 предотвращает осевое и радиальное смещение заготовки во время обработки, а так же обеспечивает дополнительную передачу крутящего момента детали.

Силовой расчет приспособления [31]

Цель силового расчета приспособления — определение размеров силового устройства, развивающего требуемую величину силы, необходимой для обеспечения надежного контакта заготовки с установочными элементами и предупреждения ее смещения и вибрации в процессе обработки.

Расчет приспособления сводится к расчету пружины 3 для поджатия центра 3 при установке и базировании детали.

Рк- допустимая рабочая нагрузка, кгс;

f1- деформация (осадка) одного витка пружины при нагрузке P, мм;

tk- шаг пружины при нагрузке Р, мм;

t – шаг пружины в свободном состоянии;

d – диаметр проволоки, мм;

D- наружный диаметр пружины, мм;

D-d=Dcp – средний диаметр пружины, мм.

Нагрузка Рк=30 кгс

 $H_{K} = 70 \, мм$

1. По таблице 11.26 М.А. Ансеров, Приспособления для металлорежущих станков, находим ближайшую нагрузку и соответственно

Рк=34 кгс

d=4 MM

D = 50 MM

tk = 10 MM

t = 14,5 MM

2. Из формулы Нк=tк*n+d определим число витков

$$n = \frac{Hk - d}{tk} = \frac{70 - 4}{10} 6.6 \tag{3.1}$$

3. Находим длину пружины в свободном состоянии.

$$H=n*t+d=6.6*14.5+4=99.7 \text{ MM}$$
 (3.2)

3.2 Проектирование контрольного приспособления

Необходимо обеспечить нормальные условия измерения. При измерениях важную роль играет температура. Должно соблюдаться равенство температур измеряемого изделия с температурой воздуха и средства измерения [31].

При выборе средств контроля необходимо учитывать их точность, так как погрешность измерения должна составлять 1/3...1/5 от погрешности контролируемого параметра.

Контроль торцевого биения поверхностей относительно общей оси подшипниковых шеек вала.




Рисунок 3.3 – Контрольное приспособление

Для фиксирования в осевом направлении деталь с одного торца поджимается упором и шариком (с целью уменьшения поверхности контакта), а с другого прижимом.

4 Компьютерное моделирование

4.1 Создание сборочной модели

Проведено компьютерное моделирование работы расточной оправки на операции 025. Цель моделирования - проверка работоспособности оправки.

Для расчета методом конечных элементов необходимо создать твердотельную модель. Модель расточной оправки была построена в системе трехмерного моделирования КОМПАС – 3D на основе двухмерного чертежа оправки (см. рисунок 4.1).




Рисунок 4.1 - Двухмерный чертеж расточной оправки

Расточная оправка представляет собой сборку из нескольких элементов – корпуса, режущих пластин, клиньев и винтов. Поэтому для построения сборочной модели оправки необходимо сначала построить твердотельные модели всех вышеуказанных элементов.

Твердотельные модели составных частей оправки строили с помощью таких основных операций, как выдавливание, вращение, вырезание и т.д.

Далее необходимо создать сбору оправки, используя созданные твердотельные модели, с помощью операций сопряжений: параллельность, перпендикулярность, касание, соосность, совпадение и т.д. Сборочная модель оправки показана на рисунке 4.2.




Рисунок 4.2 Сборочная модель оправки

4.2 Создание конечно-элементной модели

Конечно-элементная модель (КЭМ) оправки (рисунок 4.3) выполнена в пакете ANSYS. Для построения сетки использовали параболические элементы ТЕТRA 10. Параболические элементы, помимо узлов в вершинах, имеют узлы на серединах ребер. Поля перемещений описываются квадратичными полиномами. Деформации и напряжения, соответственно, изменяются линейно. Ребра и, следовательно, грани могут быть криволинейными. Это позволяет вполне адекватно воспроизводить криволинейную геометрию.




Рисунок 4.3 - Конечно-элементная модель оправки

4.3 Моделирование работы оправки

Далее необходимо задать свойства материалов расточной оправки. Режущая часть изготовлена из твердого сплава ВК8, остальные элементы - из стали 40х. Свойства используемых при расчете материалов представлены в таблице 4.1.

Далее необходимо задать граничные условия для расчета. При точении на инструмент действуют силы резания. Значения сил берем из литературы.

Источниками возникновения сил резания являются: сопротивление обрабатываемых материалов пластической деформации стружкообразования; сопротивление пластически деформированных металлов разрушению в местах

возникновения новых поверхностей; сопротивление срезаемой стружки дополнительной деформации изгиба и ломанию; силы трения.

Таблица 4.1 - Характеристики материалов

	Значение	
Наименование	ВК8	40X
Плотность, кг/см ³	8200	7850
Модуль упругости, ГПа	83	214
Коэффициент Пуассона	0,3	0,3
Предел прочности, МПа	870	570

Решаемая задача по поиску напряженно-деформированного состояния оправки является контактной задачей, следовательно необходимо задать контактирующие поверхности: это поверхности корпуса оправки и клина, корпуса оправки и винта, корпуса оправки и режущей пластины, а также поверхность контакта винта и клина и поверхность контакта клина и режущей пластины.

Напряженное состояние оправки при точении показано на рисунке 4.4.




Рисунок 4.4 - Напряженное состояние при точении

Максимальное эквивалентное напряжение при точении оправкой составляют 255 МПа.

Анализ напряженно-деформированного состояния разработанного инструмента показал, что местные напряжения в зонах концентрации и общие напряжения в элементах разработанной оправки не превышают допускаемых значений. Следовательно, условие жесткости разработанного инструмента выполнено.

5 Описание графической части работы

В данном разделе рассмотрим графическую часть бакалаврской работы, а именно продемонстрируем в виде рисунков 5.1 - 5.4 чертежи данной работы.




Рисунок 5.1 – Чертеж детали




Рисунок 5.2 – План обработки




Рисунок 5.3 – Технологическая наладка




Рисунок 5.4 – Приспособление контрольное




Рисунок 5.5 - Моделирование работы расточной оправки на операции 025

6 Безопасность и экологичность технического объекта

Анализ безопасность и экологичность технического объекта проводили по методике, описанной в [46].

6.1 Конструктивно-технологическая характеристика объекта

Таблица 6.1 - Технологический паспорт объекта

Технологически	Технолог	Наименова	Оборудование,	Материалы,
й процесс	ическая	ние	устройство,	вещества
	операция	должности	приспособлени	
	, вид	работника,	e	
	выполняе	выполняю		
	мых	щего		
	работ	технологич		
		еский		
		процесс,		
		операцию		
Фрезерование,	Фрезерно	Станочник	Фрезерный	Металл, СОЖ
точение,	-	широкого	станок МР-	
сверление,	центровал	профиля	76М, токарный	
шлифование	ьная,		станок с ЧПУ	
	токарная		JET GHB-	
	с ЧПУ,		1310S, центр	
	сверлиль		обрабатывающ	
	ная,		ий,	
	шлифовал		шлифовальный	
	ьная		станок 3Т153	

6.2 Идентификация производственно-технологических эксплуатационных профессиональных рисков

И

Таблица 6.2 – Идентификация профессиональных рисков

Производственно-	Опасный и /или	Источник опасного и / или
технологическая	вредный	вредного производственного
и/или	производственный	фактора
эксплуатационно-	фактор	
технологическая		
операция, вид		
выполняемых работ		

Продолжение таблицы 6.2

Фрезерно-	Движущиеся машины	Фрезерный станок МР-76М,
центровальная,	и механизмы;	токарный станок с ЧПУ ЈЕТ
токарная с ЧПУ,	подвижные части	GHB-1310S, центр
сверлильная,	производственного	обрабатывающий,
шлифовальная	оборудования;	шлифовальный станок 3Т153
	предвигающиеся	
	изделия, заготовки;	
	повышенная	
	запыленность и	
	загазованность	
	воздуха рабочей зоны;	
	повышенная или	
	пониженная	
	температура	
	поверхностей	
	оборудования,	
	материалов;	
	повышенный уровень	
	шума на рабочем	
	месте	

6.3 Методы и технические средства снижения профессиональных рисков

Таблица 6.3 – Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных производственных факторов

Опасный и / или вредный	Организационные	Средства
производственный фактор	методы и технические	индивидуальной
	средства защиты,	защиты
	снижения, устранения	работника
	опасного и / или	
	вредного	
	производственного	
	фактора	
Подвижные части	Ограждение	Очки защитные,
производственного	оборудования	каска защитная
оборудования; предвигающиеся		
изделия, заготовки		
Повышенная запыленность и	Применение	Респиратор,
загазованность воздуха рабочей	приточно-вытяжной	противогаз
зоны	вентиляции	

Продолжение таблицы 6.3

Повышенная или пониженная	Ограждение	Рукавицы
температура поверхностей	оборудования	
оборудования, материалов		
Повышенный уровень шума на	Наладка оборудования	Наушники
рабочем месте		

- 6.4 Обеспечение пожарной и техногенной безопасности рассматриваемого технического объекта (производственно-технологических эксплуатационных и утилизационных процессов)
 - 6.4.1 Идентификация опасных факторов пожара

Таблица 6.4 – Идентификация классов и опасных факторов пожара

Участок,	Оборудование	Класс пожара	Опасные	Сопутствующие
подразделе			факторы	проявления
ние			пожара	факторов пожара
Участок	Фрезерный	Пожары,	неисправ	Замыкание
№ 45	станок МР-	связанные с	ност	высокого
	76М, токарный	воспламенени	ность	электрического
	станок с ЧПУ	ем и горением	электропр	напряжения на
	JET GHB-	жидкостей	ODO HIGH:	токопроводящие
	1310S, центр	или	оводки;	части
	обрабатывающ	плавящихся	возгорани	технологических
	ий,	твердых	0	установок,
	шлифовальный	веществ и	e	оборудования,
	станок 3Т153	материалов	промасле	агрегатов,
			нной	изделий и иного
			ннои	имущества
			ветоши.	

6.4.2 Разработка технических средств и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности технического объекта (дипломного проекта)

Таблица 6.5 - Технические средства обеспечения пожарной безопасности.

Парри	Мобил	Стани	Средот	Пожов	Спапотро	Пожариий	Пожови
Перви		Стаци	Средст	Пожар	Средства	Пожарный	Пожарн
чные	ьные	онарн	ва	ное	индивиду	инструмент	ые
средст	средст	ые	пожар	оборуд	альной	(механизир	сигнали
ва	ва	устано	ной	ование	защиты и	ованный и	зация,
пожар	пожар	ВКИ	автома		спасения	немеханизи	связь и
отуше	отуше	систем	тики		людей	рованный)	оповеще
ния	ния	Ы			при		ние
		пожар			пожаре		
		отуше					
		ния					
Огнет	Пожар	Обору	Прибо	Напор	Веревки	Ломы,	Автомат
ушите	ные	довани	ры	ные	пожарные	багры,	ические
ли,	автомо	е для	прием	пожар	,	топоры,	извещат
внутр	били,	пенног	но-	ные	карабины	лопаты,	ели
енние	пожар	0	контро	рукава	пожарные	комплект	
пожар	ные	пожар	льные	,	,	диэлектрич	
ные	лестни	отуше	пожар	рукавн	респирато	еский	
краны	цы	ния	ные,	ые	ры,		
,			технич	развет	противога		
ящики			еские	вления	3Ы		
c			средст				
песко			ва				
M			опове				
			щения				
			И				
			управл				
			ения				
			эвакуа				
			цией				
			пожар				
			ные				

6.4.3 Организационные (организационно-технические) мероприятия по предотвращению пожара

Таблица 6.6 – Организационные (организационно-технические) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Наименование	Наименование видов	Предъявляемые
технологического	реализуемых	требования по
процесса, оборудования	организационных	обеспечению пожарной
технического объекта	(организационно-	безопасности, реализуемые
	технических)	эффекты
	мероприятий	
Фрезерно-	участки ГСМ и СОЖ	Проведение
центровальная, токарная	в отдельных	противопожарных
с ЧПУ, сверлильная,	помещениях с	инструктажей, запрет на
шлифовальная	выходом на улицу	курение и применение
	отгорожены стеной с	открытого огня в
	огнестойкостью 2,5	недозволенных местах,
	часа;	соблюдение мер пожарной
	ограждение	безопасности при
	сварочных кабин;	проведении огневых работ,
	хранение ветоши в	применение средств
	несгораемых ящиках;	пожаротушения,
	плавкие	применение средств
	предохранители или	пожарной сигнализации и
	автоматы в	средств извещения о
	электроустановках.	пожаре

6.5 Обеспечение экологической безопасности рассматриваемого технического объекта

Таблица 6.7 – Идентификация экологических факторов технического объекта

Наименова	Структурные	Воздействи	Воздействие	Воздействие	
ние	составляющие	e	технического	технического	
техническ	технического	техническо	объекта на	объекта на	
ого	объекта,	го объекта	гидросферу	литосферу	
объекта,	технологическо	на			
технологи	го процесса,	атмосферу			
ческого	энергетическая				
процесса	установка				
	транспортное				
	средство и т.п.				
Фрезерова	Фрезерно-	Пыль	Взвешенные	Основная часть	
ние,	центровальная,	алюминиев	вещества,	отходов хранится	
точение,	токарная с	ая		в металлических	

Продолжение таблицы 6.7

сверление,	ЧПУ,	нефтепродукт	контейнерах
шлифован	сверлильная,	Ы	емкостью
ие	шлифовальная		

Таблица 6.8 – Разработанные организационно-технические мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия технического объекта на окружающую среду.

Наименование		Фрезерование, точение, сверление, шлифование
технического		
объекта		
Мероприятия п	по	Модернизация вентиляционных установок
снижению		
негативного		
антропогенного		
воздействия н	на	
атмосферу		
Мероприятия п	по	Модернизация очистных установок
снижению		
негативного		
антропогенного		
воздействия н	на	
гидросферу		
Мероприятия п	по	Регулярная проверка и очистка емкостей с отходами
снижению		
негативного		
антропогенного		
воздействия н	на	
литосферу		

6.6 Заключение по разделу «Безопасность и экологичность технического объекта»

Разработаны организационно-технические мероприятия, включающие технические устройства снижения профессиональных рисков, подобраны средства индивидуальной защиты для работников.

Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технического объекта. Проведена идентификация класса пожара и опасных факторов пожара и разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной

безопасности. Разработаны средства, методы и меры обеспечения пожарной безопасности. Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на техническом объекте.

Идентифицированы экологические факторы и разработаны мероприятия по обеспечению экологической безопасности на техническом объекте.

7 Экономическая эффективность работы

Таблица 7.1 – Технологической себестоимости

Статьи затрат	Затраты по	вариантам, руб.
Статьи затрат	Базовый	Проектный
Основные материалы	204,65	131,5
Зарплата станочников	5,75	3,89
Зарплата наладчиков	0,61	0,54
Затраты на электроэнергию	63,6	52,4
Затраты на оснастку, в том числе:		
-инструмент	0,0025	0,0016
-приспособления	0,052	0,05
Затраты на техобслуживание и	14,14	6,84
ремонт:	14,14	0,04
- механической части и		
электрической части	0,086	0,077
- электронной	0,080	0,077
Амортизация	20,42	18,9
-оборудования		
-производственных площадей	0,032	0,025
Итого: удельная технологическая	309,34	214,22
себестоимость (С).	307,34	217,22

}

Таблица 7.2 – Технико-экономические показатели работы

Показатели	Сравниваемые в	варианты
показатели	Базовый	Проектный
Годовой выпуск деталей, шт.	100	100
Норма времени на деталь, мин.	44,23	37,14
Тип и размеры заготовки	Поковка Ø124,3*144,3	Прокат Ø130*150
Масса заготовки, кг.	5,6	6,3
Суммарная площадь оборудования, м ²	14,4	13,0
Технологическая себестоимость, руб.	309,34	214,22
Удельные капитальные вложения, тыс. руб.	179,1	158,9
- Затраты на основные материалы	204,65	131,50
- Зарплата основных рабочих	575	389
- Зарплата вспомогательных рабочих	610	540
- Затраты на электроэнергию	63,6	52,4
- Затраты на приспособления	520	500
Удельные приведенные затраты, тыс. руб.	336,2	238,6
Годовой экономический эффект, тыс. руб.	976	

Результаты экономических расчетов показывают, что удельные капитальные вложения предложенного проектного технологического процесса уменьшились на 20,2 руб.

В данном случае мелкосерийном производстве также можно считать целесообразным уменьшение капитальных вложений в результате установки станков с ЧПУ, которые являются многофункциональными, что дает возможность обработки на них различных деталей сложных форм.

В этой ситуации на первый план выступает развитие маркетинга с целью привлечения новых заказов. Учитывая то, что удельная технологическая себестоимость уменьшилась на 95,12 руб., следует сделать вывод, что предлагаемый вариант технологического процесса обработки детали является более выгодным, так как сумма текущих затрат (себестоимости) и единовременных затрат приведенных к одной размерности составила для базового варианта 336,2 руб., для проектного – 236,5 руб.

Годовой экономический эффект от введения предлагаемого варианта при объеме выпуска 100 деталей за один год составит 976 тыс. руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполненной работы разработан технологический процесс механической обработки вала первичного делительного приспособления. Для этого были проведены следующие работы:

- Служебное назначение определение изначальных направлений в методике расчетов.
- Выбор типа производства подобрана необходимая номенклатура станков, режущих и мерительных инструментов применяемых в мелкосерийном производстве.
- Анализ технологичности конструкции позволил найти недостатки в данной конструкции детали и улучшить ее.
- Выбор заготовки выбран метод получения и спроектирована заготовка, обеспечивающая экономию металла, времени и денег на ее изготовление.
- Технологический маршрут обработки и выбор баз определен маршрут обработки вала в соответствии технологическим процессом обработки и намечены базы наилучшим образом обеспечивающие принцип единства баз (совмещение конструкторских, измерительных и технологических баз).
- Определение межоперационных припусков рассчитана необходимая и достаточная величина припуска, для достижения заданной по чертежу геометрической точности и шероховатости детали, при минимальных затратах времени на ее обработку.
- Расчет режимов резания рассчитаны оптимальные параметры для изготовления детали, зависящие от материала режущего инструмента и обрабатываемой заготовки, от величины припуска, от геометрии режущего инструмента, от жесткости станка, скорости обработки и т.п.
- Проектирование станочного приспособления позволило рассчитать необходимое приспособление, обеспечивающее условия автоматизированного производства, точности обработки и усилия зажима.

- Выбор контрольно-измерительного приспособления выбрано необходимое измерительное приспособление,
- Безопасность и экологичность технического объекта описан перечень средств и мероприятий, обеспечивающих безопасность труда слесаря механосборочных работ.
- Технико-экономические показатели рассчитана экономическая выгода от внедрения универсального высокоточного оборудования для механической обработки вместо оборудования, применяемого в базовом техпроцессе и срок его (оборудования) окупаемости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Горбацевич, А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учебное пособие для вузов/ А.Ф. Горбацевич, В.А. Шкред. М: ООО ИД «Альянс.», 2007 256 с.
- 2 Ковшов, А. Н. Технология машиностроения : учеб. для вузов / А. Н. Ковшов. Изд. 2-е, испр. ; Гриф УМО. Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008. 319 с.
- 3 Лебедев, В. А. Технология машиностроения : Проектирование технологий изготовления изделий : учеб. пособие для вузов / В. А. Лебедев, М. А. Тамаркин, Д. П. Гепта. Гриф УМО. Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. 361 с.
- 4 Маталин А. А. Технология машиностроения : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 151001 напр. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроит. производств" / А. А. Маталин. Изд. 3-е, стер. ; Гриф УМО. Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2010. 512 с.
- 5 Суслов, А. Г. Технология машиностроения : учеб. для вузов / А. Г. Суслов. 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. Москва : Машиностроение, 2007. 429 с.
- 6 Расторгуев Д. А. Проектирование технологических операций [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Д. А. Расторгуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Оборудование и технологии машиностроит. прва". Тольятти : ТГУ, 2015. 140 с.
- 7 Расторгуев Д. А. Разработка плана изготовления деталей машин : учеб.-метод. пособие / Д. А. Расторгуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Оборудование и технологии машиностроит. пр-ва". ТГУ. Тольятти : ТГУ, 2013. 51 с.
- 8 Марочник сталей и сплавов / сост. А. С. Зубченко [и др.]; под ред. А. С. Зубченко. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Машиностроение, 2003. 782 с.
 - 9 www.vniiinstrument.ru

- 10 Панов, А.А. Обработка металлов резанием: Справочник технолога / А.А.Панов, В.В.Аникин, Н.Г. Байм и др.; под общ. ред. А.А. Панова. М. : Машиностроение, 1988.
- 11 Технология машиностроения: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 1. Основы технологии машиностроения / Э. Л. Жуков [и др.]; под ред. С. Л. Мурашкина. Изд. 3-е, стер.; Гриф МО. Москва: Высш. шк., 2008. 278 с.
- 12 Технология машиностроения : учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 2. Производство деталей машин / Э. Л. Жуков [и др.] ; под ред. С. Л. Мурашкина. Изд. 3-е, стер. ; Гриф МО. Москва : Высш. шк., 2008. 295 с. : ил. Библиогр.: с. 292-293.
- 13 Технология машиностроения : учеб. пособие для вузов / под ред. М. Ф. Пашкевича. Минск : Новое знание, 2008. 477 с.
- 14 Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т. Т. 1 / А. М. Дальский [и др.] ; под ред. А. М. Дальского [и др.]. 5-е изд., испр. Москва : Машиностроение-1, 2003. 910 с.
- 15 Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т. Т. 2 / А. М. Дальский [и др.] ; под ред. А. М. Дальского [и др.]. 5-е изд., испр. Москва : Машиностроение-1, 2003. 941 с.
- 16 Гузеев В. И., Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезернорасточных станков с числовым программным управлением : справочник / В. И. Гузеев, В. А. Батуев, И. В. Сурков ; под ред. В. И. Гузеева. 2-е изд. Москва : Машиностроение, 2007. 364, [1] с.
- 17 Режимы резания металлов : справочник / Ю. В. Барановский [и др.] ; под ред. А. Д. Корчемкина. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : НИИТавтопром, 1995. 456 с.
- 18 Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов : справочник / под общ. ред. В. И. Баранчикова. Москва : Машиностроение, 1990. 399 с.
- 19 Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении: Учеб. пособ. Для машиностроит. спец. вузов/ Я.М. Радкевич, В.А. Тимиря-зев,

- А.Г. Схиртладзе, М.С. Островский; Под ред. В.А. Тимирязева. 2-е изд. Высш. шк. 2007 г.
- 20 Афонькин, М.Г. Производство заготовок в машиностроении. / М.Г. Афонькин, В.Б. Звягин 2-е изд., доп. и пер.ера. СПб: Политехника, 2007 380с.
- 21 Боровков, В.М. Заготовки в машиностроении : учеб. пособие для вузов по спец. 1201 "Технология машиностроения" / В. М. Боровков [и др.] ; ТГУ. Гриф УМО; ТГУ. Тольятти : ТГУ, 2007. 67 с. : ил. 34-00.
- 22 Металлорежущие станки [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 1 / Т. М. Авраамова [и др.] ; под ред. В. В. Бушуева. Москва : Машиностроение, 2011. 608 с.
- 23 Металлорежущие станки [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / В. В. Бушуев [и др.] ; под ред. В. В. Бушуева. Москва : Машиностроение, 2011. 586 с.
- 24 Блюменштейн В. Ю. Проектирование технологической оснастки : учеб. пособие для вузов / В. Ю. Блюменштейн, А. А. Клепцов. Изд. 3-е, стер. ; гриф УМО. Санкт-Петербург : Лань, 2014. 219 с.
- 25 Горохов В. А. Проектирование технологической оснастки : учеб. для вузов / В. А. Горохов, А. Г. Схиртладзе, И. А. Коротков. Гриф УМО. Старый Оскол : ТНТ, 2010. 431 с.
- 26 Ермолаев В.В. Технологическая оснастка. Лабораторно-практические работы и курсовое проектирование: учеб. пособ. М.: Изд-во «Академия», 2012. 320 с.
- 27 Зубарев, Ю.М. Расчет и проектирование приспособлений в машиностроении [Электронный ресурс] : учебник. Электрон. дан. СПб. : Лань, 2015. 309 с.
- 28 Тарабарин, О. И. Проектирование технологической оснастки в машиностроении : учеб. пособие для вузов / О. И. Тарабарин, А. П. Абызов, В. Б. Ступко. Изд. 2-е, испр. и доп. ; гриф УМО. Санкт-Петербург : Лань, 2013. 303 с.

- 29 Станочные приспособления : справочник. В 2 т. Т. 1 / редсовет: Б. Н. Вардашкин (пред.) [и др.] ; ред. тома Б. Н. Вардашкин [и др.]. Москва : Машиностроение, 1984. 592 с.
- 30 Станочные приспособления : справочник. В 2 т. Т. 2 / редсовет: Б. Н. Вардашкин (пред.) [и др.] ; ред. тома Б. Н. Вардашкин [и др.]. Москва : Машиностроение, 1984. 655 с.
- 31 Григорьев, С. Н. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ: [справочник] / С. Н. Григорьев, М. В. Кохомский, А. Р. Маслов; под общ.ред. А. Р. Маслова. Москва: Машиностроение, 2006. 544 с.
- 32 Болтон У. Карманный справочник инженера-метролога. / У Болтон М : Издательский дом «Додэка-XXI», 2002 384 с.
- 33 Палей М. А. Допуски и посадки : справочник. В 2 ч. Ч. 1 / М. А. Палей, А. Б. Романов, В. А. Брагинский. 8-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Политехника, 2001. 576 с.
- 34 Палей М. А. Допуски и посадки : справочник. В 2 ч. Ч. 2 / М. А. Палей, А. Б. Романов, В. А. Брагинский. 8-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Политехника, 2001. 608 с.
- 35 Артамонов, Е.В. Проектирование и эксплуатация сборных инструментов с сменными твердосплавными пластинами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Артамонов, Т.Е. Помигалова, М.Х. Утешев. Электрон.дан. Тюмень :ТюмГНГУ (Тюменский государственный нефтегазовый университет), 2013.
- 36 Булавин, В.В. Режущий инструмент [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие. Электрон. дан. Пенза : ПензГТУ (Пензенский государственный технологический университет), 2009. 100 с.
- 37 Кожевников, Д.В. Режущий инструмент [Электронный ресурс] : учебник / Д.В. Кожевников, В.А. Гречишников, С.В. Кирсанов [и др.]. Электрон. дан. М. : Машиностроение, 2014. 520 с.
- 38 Кирсанова, Г.Н. Руководство по курсовому проектированию металлорежущих инструментов: учебное пособие для вузов по специальности

- «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» / Под общ. ред. Г.Н. Кирсанова. М.: Машиностроение, 1986. 386 с.
- 39 Christmam, T. An Experiment and Numerical Study of eformation in Metal Ceramic Composite / T. Christman, A. Needlemani, S. Suresh // ActaMatall. No 37. P. 3029 –3050.
 - 40 Mechanical Engineering / Ed. Murat Gokcek. InTech, 2012. 682p.
- 41 Pabla, S. CNC Machines / . S. Pabla, M. Adithan. New Age International, 1994. 107 p.
- 42 Smid Peter CNC Programming Techniques / Peter Smid, 1 th ed. Industrial Press, Inc., 2005. 360 p.
- 43 Overby, Alan. CNC Machining Handbook: uilding, Programming, and Implementation / Overby A. 1 th ed. McGraw–Hill Education TA, 2010. 272 p.
- 44 Козлов, А. А. Проектирование механических цехов [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / А. А. Козлов ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Оборудование и технологии машиностроит. пр-ва". Тольятти : ТГУ, 2015. 47 с.
- 45 Зубкова, Н.В. Методические указания по экономическому обоснованию курсовых и дипломных работ по совершенствованию технологических процессов механической обработки деталей / Н.В. Зубкова Тольятти: ТГУ, 2005.
- 46 Горина, Л. Н. Раздел выпускной квалификационной работы «Безопасность и экологичность технического объекта». Уч.-методическое пособие. / Л. Н. Горина Тольятти: изд-во ТГУ, 2016. 33 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

	формат Зама	Лоз.	Обозначение	Наименовани	F Kon.	Приме: чание
Іерв. примен.		2 (C) 2 (C)		Документаци	IA	
/lept	A1		16.07.ТМ.647.06.000.СБ	Сборочный чертех	K	
				Детали		
npaß. Nº	δ/ 4	1	16.07.TM.647.06.001	Плита	1	
20)	δ/u	2	16.07.TM.647.06.002	Основание	1	
	<u> 1</u> /4	3	16.07.TM.647.06.003	Шарик <i>©</i> 8	1	
	5/4	4	16.07.TM.647.06.004	Призма	1	
	<u>5/4</u>	5	16.07.TM.647.06.005	Призма	1	
	5/4	6	16.07.TM.647.06.006	Επούκα	1	
	8/4	7	16.07.TM.647.06.007	Стойка индикатор	оная 1	
Nodn. u dama				Стандартные изи	делия	
№ дидл.	<i>8/</i> 4	8		Балт М12-60	9	
NHD.	-/			ΓΟCΤ 12201-66		
3 No	δ/4	9		Винт М6-6g×20.58	8	
Вэам. инв. №	<u>5</u> /4	10		ΓΟCΤ 1477-75 Γαϋκα Μ12	8	
Вэа	0/4	10		ΓΟCT 5927-70	0	
מו	<i>δ/</i> 4	11		Штифт 6х40	1	
u dar	V / 1	11		ΓΟCT 3128-70		
Hodn. u dama	Изм. /	Quem.	№ докум. Подп. Дата	16.07.TM.647.	06.000	
Iнв. № подл.	изм. 7. Разри Пров.	αδ. Λ	Пакаревич С.С	способление	Лит. Лист 	Листо. 2
				онтрольное	TTY, MCC	- 400

	фармат	Зона	Поз.	(Обозна	TYPHUE	ל	,	Наимено	вание	Kon	Прим чани	<i>e</i>
			2 20						Прочи	<u>'e</u>	91 (18		_
	8/4		12					MF 0,2	? кл.2 ГО	CT6934-	-85 3		
								Головки	т <u>измерит</u> е	?/IbH020 MU	ΙΠΩ		
	¥							_				-	
	÷	-									21.46		
	÷	1											
													_
		Ī											
			2 25								31 SE		
			18										
	\vdash												_
		1											
Ī													_
r dam													
lodn. u dama													
								_					_
σήρυ													
2	8										3108		_
OHD.			4 83								31 16	-	
HÖ. N			3 32										
Вэам. инб. N ^o		1											_
B													
Jama	Ш												
Іодп. и дата		4											_
1100													
υqu	H	1											_
MG. Nº noda.	H							46.05	T11 - 1	5 6 6 6	1_	<u> </u>	ΛU
JHQ.	Изм.	Nuc	m № de		Подп.	Дата		16.07	1M.64	7.06.0	UU	É	2

приложение Б

тар Макаревич (.(100 4.10 Токарная 1005 Заготовительна 1005 Заготовительна 1006 Заготовительна 1007 4.10 Токарная 1007 4.10 Токарная 1008 38.10 Токарная				,		l	ľ		
и Виткалов В.Г. СПС (СПС Код Н. СПС		-		$\frac{1}{1}$	╬	$\frac{1}{1}$	Ħ		
ТПО КОД 128 Т. 166 Н.	IT.9				-				
CMC Kod HBD. 128 168 148 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 100	-	Вал первичный делительного приспособления	HHBIŪ B	-ипельн	ди огон	יוכחסכסל	Тиения		-
16x 44 148 - 766 1005 005 075 075	1050-88								
11ex 94, PM Unep. 605 Hr 005 H	H. Dacx KVIM Kol	Код загот. прокат	/πφοά//	<u>Бофиль и размеры</u> Ø130*150		KII M3	<i>m m</i>		
010	обание операции ппини	mad/ M/	$h \mid d$	7	оозначение докимента ИПИ НН	ПМЕНТА	Кит	(02	4111
070	`					ò			
070	-	<u> </u>	3 H	1	1 1	Q	1	2,6	1,2
070		-		÷	j.		To a		
075	-	<u>a</u>	_	-	<u>-</u>	2	-	_	
0.75	B-1310S	18 217	3 H	1 1	-	Ø	1	18,6	0'7
0.75	- 8				_		ro ń.	-	
020	ь.	<u> </u>		3	_			-	
020		52 SE	3 H	1 1	1	01		20,3	3,4
020		<u>s</u>			<u> </u>		B4 8	20	
-	нтровальная	<u>2</u> 8	21	E .	<u> </u>		-		
11		18 809	3 H	2 1	1	10	1	7/	22
4/		skji		13 1	ja a		3		
15 025 4112 Токарная с ЧПУ	LL ST	<u> </u>	20	E E	24	*	T-16	40	
16 381113 MDB. JET GHB-	SO181-8	18225	7	, Z H	1 1	Ol .	1	228	32

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			\mathbb{H}	1	Щ.	Ш	+		$\perp \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \perp$
Правка центравых отверстий О50 XXXX Мнагоцелевая О40 5010 Термическая 5130 Закалка до 424 ТНЯС О45 Очистная Правка центравых отверстий	'I IH		-	-	ļ				1
7 Дех 194, 194 Опер Код наименабания операции (УН 1030 4112 Токарная с ЧПУ 381113 мад. JET GHB-13105 035 XXXX Многоцепевая XX XXXX мад. МСВООПМФ4 040 5010 Термическая 5130 Закалка до 4247HRC 045 Очистная Правка центровых отверстий									
030 4112 Токарная с ЧПУ 381113 мад. JET GHB—1310S 035 XXXX Мнагацелевая XX XXXX мад. ИКВООПМФ4 5130 Закалка да 424 ТНКС 045 Очистная Правка центровых отверстий 050 XXXX Мнагацелевая		10	15000	ANHAHDHE	докливний	I.F		- -	
381113 мад. JET GHB–1310S 035 XXXX Мнагоцелевая XX XXXX мад. ИСВОЛІМФ4 5130 Закалка да 4.24 7НРС О45 Очистная Правка центровых отверстий 050 XXXX Мнагоцелевая		3/	M					5	
035 XXXX Многоцелевая XX XXXX мод МС800ПМФ4 040 5010 Термическая 5130 Закалка до 4.24 7НРС О45 Очистная Правка центровых отверстий 050 XXXX Многоцелевая	7525 4	Н	2	1	1	01	1	14,2	201
035 XXXX Многоцелевая XX XXXX мад ИСВООПМФ4 04.0 5010 Термическая 5130 Закалка да 4.24 ТНRС 04.5 Очистная Правка центравых отверстий 05.0 XXXX Многоцелевая	•		-	-	ŀ		-	F	
XX XXXX мод. ИСВООПМФ4 04.0 5010 Термическая 513.0 Закалка до 4.24 ТНРС Правка центровых отверстий О50 XXXX Многоцепевая	•W		3 0%	HI.			P		
040 5010 Термическая 5130 Закалка до 424 ТНРС 045 Очистная Правка центровых отверстий 050 XXXX Многоцелевая	335 3	Н	2	1	1	01	1 2	25,3	8,83
040 5010 Термическая 5130 Закалка до 424 ТНРС 04.5 Очистная Правка центровых отверстий 050 XXXX Мнагоцелевая	■		-	ŧ	-	•	-		
5130 Закалка до 4.24 ТНРС 04.5 Очистная Правка центровых отверстий 050 XXXX Мнагоцепевая			-	<u>.</u>	-	2	-	ä	
045 Очистная Правка центровых отверстий 050 XXXX Мнагоцелевая	8 981	Н	1	1	1	01	1 0	0,2	0,1
045 Очистная Правка центровых отверстий 050 XXXX Многоцепевая	•	-	•		•	€ 1	-		
Правка центровых отверстий ОБО XXXX Многоцелевая	•		-		-	6	-	_	
050 XXXX Многоцелевая	2	Н	1	1	1	01	1 0,05	50	0,2
вадэнэ таган XXXX 050			- 8 8		•		-,		
	•		-		-		-	<u>=</u> }	
17 335 MC80011M#4	7 332 4	Н	2	1	1	Ol	1 24,	2	050
51	- Tan		■ (6		-	≅ 8	₽		
16 055 4130 Шлифовальная	-		-1	•	-3				
17 38131 37153	873 3	Н	2	1	1	Ol	1 1	17,0	69'0
AW.									

							9/	l ocm 3.1118-82	78-87	-	אמטשמ ומ
UĎ7.			8	e e						\prod	- 18 (1)
Jod.,				+							
Paspað Nash Hkouma										-	$\frac{1}{2}$
lex 94.	РУ I Олео. Кад наменабанте адаптавантя	W	φυψ	þ	16	DHEOOD	AHIVE OF	Шнампжор	7 Kum	703	Tum
A 07	060 0190 Спесарная	: 		,	3				11177		
209	Верстак слесарный	•	18 217	2	H	1 1	1	Ol .	1	000	12,2
<i>E0</i>		-	-		-	-		-	<u>-</u>	_	2
70	065 0245 Конпрольная		3 6		•	a nii	-	-	₽ R	- 4	-
50	Кантрольный стол		12877	2	. H	1 1	1	10	1	-	76'9
90			•			•	100	-			
07			-								_
. 80						= 0	-	•	-	-	
60			-		•			•			
10			-	-		•		-		5	=
11				2		-			A C .		_
12				-	.	€ .					
13			-			-	7	-			-
7/			-		-	-	(I)		-		_
15	*		■ 96		5 88		-	•		- 40	
91			■ 8	-	= :	- 1		-		-	
17	-	-	-		=	=		=		-	
MW											
1111											