МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет»

Институт машиностроения

(наименование института полностью)

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства» (наименование)

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение

машиностроительных производств»

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Проектирование технологических процессов

(направленность (профиль)/ специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему Технологический процесс изготовления вала трехступенчатого

мотор-редуктора		
Студент	А.П. Авдеенко	
Руководитель	(И.О. Фамилия) К.Т.Н., ДОЦЕНТ А.А. КОЗЛОВ	(личная подпись)
	(ученая степень, звание, И.О. Фамил	(ки
Консультанты	к.э.н. Н.В. Зубкова	
	(ученая степень, звание, И.О. Фамил	(ки
	к.т.н., доцент А.В. Краснов	
	(ученая степень, звание, И.О. Фамил	ия)

Тольятти 2020

Аннотация

Авдеенко Антон Павлович. Технологический процесс изготовления вала трехступенчатого мотор-редуктора. Оборудование и технологии машиностроительного производства. ТГУ Тольятти, 2020 г.

Во введении формулируется цель проектирования технологического процесса изготовления вала трехступенчатого мотор-редуктора, которая заключается в разработке технологии, обеспечивающей выпуск годовой программы изделий заданного качества при минимальных экономических затратах.

Первый раздел содержит анализ исходных данных исходя из назначения, условий эксплуатации и технологических характеристик детали. В результате данного анализа формируются задачи работы, решению которых посвящены все последующие ее разделы.

Второй раздел содержит основные результаты разработки технологического процесса изготовления вала трехступенчатого мотор-редуктора. Проведены выбор параметров техпроцесса, проектирование заготовки, проектирование плана изготовления, определение средств оснащения техпроцесса, разработка технологических операций.

Третий раздел содержит результаты совершенствования технологических операций путем проектирования специальных средств оснащения. Спроектировано станочное приспособление и режущий инструмент.

Четвертый раздел содержит анализ безопасности и экологичности технологического процесса и мероприятия по их обеспечению.

Пятый раздел посвящен расчету экономических показателей технологического процесса.

В заключении формулируются основные выводы по результатам выполнения работы. Работа состоит из 71 страниц пояснительной записки и 7 листов формата А1 графической части.

Содержание

Введение	3
1 Анализ исходных данных	4
1.1 Назначение детали и условия ее эксплуатации	4
1.2 Технологические характеристики детали	5
1.3 Выбор параметров техпроцесса	8
1.4 Формулировка задач работы	10
2 Разработка технологической части работы	11
2.1 Проектирование заготовки	11
2.2 Проектирование плана изготовления	20
2.3 Определение средств оснащения техпроцесса	23
2.4 Разработка технологических операций	27
3 Проектирование специальных средств оснащения	31
3.1 Проектирование станочного приспособления	31
3.2 Проектирование режущего инструмента	36
4 Безопасность и экологичность технического объекта	39
4.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техничес	ская
характеристики рассматриваемого технического объекта	39
4.2 Идентификация профессиональных рисков	40
4.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков	42
4.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта.	45
4.5 Обеспечение экологической безопасности технического объе	екта47
5 Экономическая эффективность работы	49
Заключение	53
Список используемых источников	54
Приложение А Технологическая документация	57
Приложение Б Спецификации к сборочным чертежам	70

Введение

Машины и механизмы, используемые в промышленности, для обеспечения работы требуют наличия привода, который, как правило, состоит из электродвигателя и редуктора. Чаще всего они выполняются в виде отдельных механизмов, соединяемых между собой муфтой, что имеет ряд недостатков. Главный недостаток такого решения заключается в повышении веса конструкции, увеличении ее габаритов и высокой стоимости. Объединение электродвигателя и редуктора в единый агрегат позволяет решить эти проблемы. Такое устройство получило название моторредуктор. Кроме описанных ранее преимуществ мотор-редуктор не требует обеспечения соосности выходного вала электродвигателя и входного вала редуктора, а также требует наличия только одного установочного места в механизме. Благодаря данным особенностям конструкции такие узлы получили широкое распространение, особенно в автоматических системах и робототехнике. Основным недостатком компоновки мотор-редукторов является отсутствие демпфирующих муфт, которые в случае появления значительных динамических нагрузках расцепляют валы двигателя и редуктора. Данное обстоятельство накладывает особые требования на эксплуатационные характеристики всех деталей входящих в состав моторредуктора. Характеристики должны обеспечивать безотказную работу, но при этом не быть завышенными, так как это приведет к неоправданному повышению стоимости. Следует учесть, что все требования, предъявляемые к деталям, обеспечиваются на стадии их изготовления. Это вызывает необходимость особое проектирования уделить внимание стадии технологических процессов изготовления деталей.

Цель проектирования технологического процесса изготовления вала трехступенчатого мотор-редуктора заключается в разработке технологии, которая обеспечит выпуск годовой программы изделий заданного качества при минимальных экономических затратах.

1 Анализ исходных данных

1.1 Назначение детали и условия ее эксплуатации

Вал является одной из деталей трехступенчатого мотор-редуктора. Данная деталь в процессе работы передает крутящий момент от вала электродвигателя на входной вал исполнительного механизма. Установка детали в корпусе мотор-редуктора осуществляется при помощи шарикоподшипников. Передача крутящего момента происходит посредством боковых поверхностей шлиц и боковых поверхностей шпоночного паза.

Контур вала образуется простыми поверхностями определяемыми плоскостями, а также наружными и внутренними цилиндрическими поверхностями.

Условия эксплуатации вала зависят в большей степени от условий эксплуатации всего механизма в целом. Условия эксплуатации машин и механизмов, в конструкцию которых входит рассматриваемый моторредуктор, зависят OT ИΧ назначения И технических требований предъявляемых к ним. Эксплуатация может производиться как в закрытых помещениях с определенным микроклиматом, который в таком случае и будет определять влияние внешних факторов, так и вне производственных помещений, под влиянием внешних климатических условий. Следует учесть тот факт, что вал располагается в закрытом корпусе мотор-редуктора и поэтому в незначительной степени подвержен влиянию внешних факторов. Наибольшую опасность представляют два основных фактора. Во-первых, это температурные колебания внешней среды, что может привести к ухудшению смазочных свойств используемых для смазки трущихся частей смазочных материалов и привести к преждевременному износу поверхностей детали находящихся в контакте с другими деталями механизма. Во-вторых, это значительная величина передаваемого крутящего момента и наличие знакопеременных нагрузок, что в случае превышения их расчетной величины вследствие особенностей конструкции мотор-редуктора может привести к выходу детали из строя. В целом, предполагаемые условия эксплуатации можно охарактеризовать как удовлетворительные.

1.2 Технологические характеристики детали

Выполнение оценки детали на технологичность рекомендуется производить по данным [13]. Оценка производится по критериям характеристик используемого материала, конструкции детали, заготовки и механической обработки.

Материал детали характеризуется его химическим составом и физикомеханическими свойствами. Фланец изготавливается из стали 40ХГ ГОСТ 4543-71. Химический состав и физико-механические свойства данной стали представлены по данным [23] в таблицах 1 и 2 соответственно.

Таблица 1 – Химический состав

Элемент	Углерод	Cepa	Фосфор	Медь	Хром	Марганец	Никель	Кремний
Содержание, %	0,36- 0,44	0,035	0,035	0,3	0,8- 1,1	0,8-1,1	0,3	0,17-0,37

Таблица 2 – Физико-механические свойства

Предел	Предел	Относительное	Относительное	Твердость
текучести,	прочности при	удлинение после		ПО
МПа	растяжении, МПа	разрыва, %	сужение, %	Бринеллю
780	530	20	63	197-207

Приведенные характеристики материала позволяют обеспечить показатели резания, характеризующиеся коэффициентом обрабатываемости, для твердосплавного инструмента 0,8, для быстрорежущего инструмента 0,7.

Определение технологических характеристик детали основано на классификации ее поверхностей по служебному назначению [21]. Исходя из данной классификации, определяются наиболее значимые для выполнения служебного назначения деталью поверхности. При выполнении операций механической обработки данным поверхностям следует уделить особое внимание. Отклонение требований по размерной точности их изготовления недопустимо. Для проведения классификации поверхностей вала выполняем его эскиз, на котором каждой поверхности присваиваем свой индивидуальный номер (рисунок 1). Затем классифицируем поверхности по назначению (таблица 3).




Рисунок 1 – Эскиз детали

Таблица 3 – Классификация поверхностей

Вид поверхности	Номер поверхности
Основная конструкторская база	6, 8, 12
Вспомогательная конструкторская база	7, 9, 13, 14, 19
Исполнительная поверхность	2, 10, 15
Свободные поверхности	все остальные

Следует отметить, что в конструкции детали максимально применены унифицированные стандартные элементы, а сама форма детали несложная, характерная для данного класса деталей. Величины размеров поверхностей, допуски на их изготовление, точность их формы и расположения соответствуют нормальному ряду чисел. К недостаткам конструкции вала

можно отнести наличие точного глухого отверстия, что с точки зрения технологичности не является оптимальным решением.

Технологичность заготовки во многом определяется материалом и конструкцией детали, от которых зависит выбор метода получения заготовки. Рассматриваемый фланец наиболее технологично получать обработки металлов давлением. С учетом годового объема выпуска деталей и рекомендаций [3, 8] из всего многообразия методов получения заготовки в данном случае наиболее приемлемы методы штамповки на прессе и отрезка заготовки из проката. Механическая обработка данной детали, исходя из ее формы, расположения поверхностей и требуемой точности обработки может быть выполнена с использованием стандартных методов обработки, с применением универсального и стандартизированного оснащения операций. Механической обработке необходимо подвергнуть все поверхности детали, что определено их параметрами точности и применимыми методами получения заготовки для данной детали. Базирование на операциях технологического процесса можно осуществить при помощи стандартных схем с соблюдением принципов единства и постоянства баз. Черновыми технологическими базами можно принять основные конструкторские базы. С точки зрения теории базирования такое решение наиболее оптимально. Количество и размеры поверхностей для базирования детали отвечают всем необходимым требованиям, предъявляемым к ним. Реализация схем базирования в данном случае возможна при помощи стандартных средств оснащения.

Проведенный анализ вала на технологичность позволяет сделать вывод о его хороших технологических характеристиках и наметить круг задач, которые необходимо решить в ходе проектирования технологического процесса.

1.3 Выбор параметров техпроцесса

Существует несколько способов определения типа производства. Первый подход подразумевает использование показателя закрепления операций [5]. Недостаток данного подхода заключается в необходимости предварительной подробной проработки технологии изготовления, что на стадии предварительного проектирования невозможно. Второй подход заключается в определении типа производства на основе годовой программы выпуска детали и ее массы [10]. В данном случае будем использовать данный подход. Годовая программа выпуска составляет 5500 деталей, а масса детали 1,1 Такие согласно ee чертежу КГ. параметры соответствуют среднесерийному типу производства.

Выбор параметров производится с использованием данных [15].

Проектирование технологического процесса в условиях среднесерийного типа производства выполняется в соответствии с линейной стратегией с включением циклических и разветвленных этапов.

Производственный процесс организуется в соответствии с не поточным групповым методом с применением запуска изделий рассчитанными партиями. Производственные участки формируются по групповому принципу, то есть станки расставляются строго по группам исходя из вида выполняемых работ.

Заготовка выбирается и проектируется исходя из технологических возможностей заготовительного производства конкретного предприятия. В общем случае выбор заготовки производится на основании экономических расчетов. Расчет припусков и напусков на механическую обработку, а также определение формы заготовки производится исходя из материала детали и ее формы. Определение припусков при этом производится, в зависимости от требуемой точности обработки поверхности, либо расчетно-аналитическим, либо табличным методами.

Методы обработки поверхностей определяются из условия обеспечения минимального значения удельных затрат. «Маршрут изготовления детали определяются на основе типовых маршрутов обработки с учетом определенных ранее методов обработки поверхностей» [15].

Оборудование для проведения операций выбирается исходя из реализуемого метода обработки, требуемой схемы проведения операции, особенностей конкретного производства. Среднесерийный тип производства предусматривает широкое применение оборудования оснащенного системами числового программного управления, универсального оборудования применение ограниченное специализированного И оборудования.

Средства технологического оснащения выбираются исходя из схемы особенностей проведения операции, конкретного производства. большинстве случаев достаточно применения стандартных, нормализованных и стандартизированных средств оснащения. В случае применения специализированных И специальных средств оснащения необходимо провести техническое и экономическое обоснование таких решений.

Технологические операции проектируются из условия обеспечения последовательной и параллельно-последовательной структур с максимальной концентрацией технологических переходов. Базирование детали операциях должно отвечать основным принципам базирования, то есть единства и постоянства баз. Режимы резания на выполнение операций расчетно-аналитическим определяются или статистическим методом. Выполнение нормирования операции производится расчетным методом, применение хронометража. Оборудование допускается метода выполнение операционных размеров настраивается при помощи шаблонов, измерительных приборов и других методов предварительной настройки. На финишных операциях рекомендуется применять для получения размера адаптивные системы контроля размеров.

Документация на технологический процесс оформляется в виде маршрутной карты, операционных карт с картами эскизов и наладок на операции технологического процесса.

1.4 Формулировка задач работы

Сформулируем основные задачи работы исходя из цели работы и анализа конструкции, условий эксплуатации и технологичности детали.

На первом этапе необходимо выбрать и спроектировать заготовку, которая отвечает требованиям по необходимой точности изготовления детали и обеспечивает минимальные экономические затраты.

необходимо Следующая задача, которую решить связана Она проектированием технологии изготовления. предусматривает комплексный подход к ее решению. Такой подход к решению данной задачи эффективный спроектировать максимально технологический процесс с точки зрения его экономических показателей.

Конструкторские задачи работы заключаются в проектировании специальных средств оснащения, которые направлены на решение проблем проектируемого технологического процесса связанных с его техническими недостатками. Решение этих проблем позволит повысить его эффективность и сократить экономические потери.

На следующем этапе проектирования необходимо решить задачи по обеспечению безопасности и экологичности производства.

На заключающем этапе рассматривается блок экономических задач, решение которых направлено на оценку и повышение экономической эффективности проектируемого технологического процесса.

В результате выполнения раздела выполнен анализ исходных данных исходя из назначения, условий эксплуатации и технологических характеристик детали. В результате данного анализа сформулированы задачи работы, решению которых посвящены все последующие ее разделы.

2 Разработка технологической части работы

2.1 Проектирование заготовки

В принятой методикой соответствии c проектирования И среднесерийного необходимо характеристиками типа производства заготовку. Решение этой задачи спроектировать предусматривает последовательное выполнение нескольких этапов. Сначала необходимо выбрать метод получения заготовки. В ходе выполнения анализа заготовки на технологичность было выяснено, что заготовку для рассматриваемой детали наиболее рационально получать методом горячей штамповки или отрезкой из проката. Окончательный выбор из двух предполагаемых методов выполняется путем сравнительного экономического анализа затрат на получение детали из заготовки полученной каждым из сравниваемых методов [20]. Затраты определяются с использованием выражения:

$$C_{\rm T} = C_{\rm 3A\Gamma} \cdot Q + C_{\rm MEX} \cdot (Q - q) - C_{\rm OTX} \cdot (Q - q), \tag{1}$$

где $C_{3A\Gamma}$ – приведенные затраты метода получения заготовки, руб.;

 C_{MEX} – приведенные затраты на снятие стружки, руб.;

 $C_{
m OTX}$ – цена одного кг стружки, руб.;

Q — масса заготовки, кг;

q — масса детали, кг.

Определение массы заготовки с достаточной для данной стадии проектирования точностью можно произвести по формуле:

$$Q_i = q \cdot K_P, \tag{2}$$

где i – индекс метода получения заготовки;

 K_P — коэффициент, зависящий от метода получения заготовки и геометрических особенностей детали.

Здесь и далее примем индекс метода получения заготовки 1 для метода получения заготовки отрезкой из проката, индекс метода получения заготовки 2 для метода получения заготовки горячей штамповкой.

$$Q_1 = 1,1 \cdot 1,43 = 1,57$$
 кг.

$$Q_2 = 1,1 \cdot 1,23 = 1,35$$
 кг.

Для определения приведенных затрат метода получения заготовки используется выражение:

$$C_{3A\Gamma i} = C_6 \cdot h_T \cdot h_C \cdot h_B \cdot h_M \cdot h_\Pi, \tag{3}$$

где C_6 — базовая стоимость получения одного кг заготовок рассматриваемым методом, руб.;

 $h_{\rm T}$ – коэффициент, характеризующий точность метода штамповки;

 $h_{\mathbb{C}}$ – коэффициент, характеризующий сложности метода;

 $h_{\rm B}$ – коэффициент, характеризующий массу заготовки полученной данным методом;

 $h_{\rm M}$ – коэффициент, характеризующий марку материала;

 h_{Π} – коэффициент, характеризующий годовую программу выпуска.

$$C_{3A\Gamma 1} = 16,37 \cdot 1,0 \cdot 1,1 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 18,01 \text{ p.}$$

$$C_{3A\Gamma 2} = 16,37 \cdot 1,0 \cdot 2,5 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 40,93 \text{ p.}$$

Для определения приведенных затрат на снятие стружки используется выражение:

$$C_{\text{MEX }i} = C_{\text{C}} + E_{\text{H}} \cdot C_{\text{K}}, \tag{4}$$

где $C_{\mathbb{C}}$ – текущие затраты на снятие одного кг стружки, руб.;

 $C_{\rm K}$ – капитальные вложения на снятие одного кг стружки, руб.;

 $E_{\rm H}$ — коэффициент, характеризующий эффективности капитальных вложений.

$$C_{\text{MEX 1.2}} = 4,95 + 0,1 \cdot 10,85 = 6,04 \text{ p.}$$

Подставляя полученные значения в формулу (1) получаем следующие значения:

$$C_{\text{T1}} = 18,01 \cdot 1,57 + 6,04 \cdot (1,57 - 1,1) - 1,4 \cdot (1,57 - 1,1) = 30,46 \text{ p}.$$

$$C_{\text{T2}} = 40.93 \cdot 1.35 + 6.04 \cdot (1.35 - 1.1) - 1.4 \cdot (1.35 - 1.1) = 56.42 \text{ p.}$$

Рассчитаем экономическую эффективность от применения более дешевого метода получения заготовки:

$$\mathfrak{I} = (C_{T2} - C_{T1}) \cdot N, \tag{5}$$

где N — годовая программа выпуска деталей, шт.

$$\theta = (56,42 - 30,46) \cdot 5500 = 142780 \text{ p.}$$

Экономические расчеты показали, что метод получения заготовки отрезкой из проката имеет лучшие показатели. Выбираем данный метод получения заготовки для дальнейшего ее проектирования.

Следующим этапом проектирования заготовки является проектирование маршрутов обработки поверхностей. Эффективное решение данной задачи возможно на основе анализа суммарных удельных трудоемкостей возможных вариантов маршрутов обработки исходя из требуемых характеристик поверхностей. Для этого используем данные [22]. Полученные результаты разработки маршрутов обработки поверхностей детали представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты разработки маршрутов обработки поверхностей

Поверхность	Тип поверхности	Квалитет точности	Шероховатость <i>Ra</i> , мкм	Маршрут обработки
2	резьбовая	12	12,5	точение чистовое,
				термическая обработка
3, 21	плоская	12	12,5	фрезерование,
				термическая обработка
4	цилиндрическая	12	12,5	точение чистовое,
				термическая обработка

Продолжение таблицы 4

Поверхность	Тип поверхности	Квалитет точности	Шероховатость <i>Ra</i> , мкм	Маршрут обработки
5	плоская	12	12,5	«точение, термическая обработка» [22]
6, 8	цилиндрическая	6	0,63	«точение черновое и чистовое, термическая обработка, шлифование черновое и чистовое» [22]
7, 13, 14	цилиндрическая	8	1,25	«точение черновое и чистовое, термическая обработка, шлифование черновое» [22]
9	плоская	9	6,3	«фрезерование, термическая обработка» [22]
10	плоская	9	3,2	«фрезерование, термическая обработка» [22]
11	цилиндрическая	12	12,5	«точение чистовое, термическая обработка» [22]
12	плоская	12	1,25	«точение черновое и чистовое, термическая обработка, шлифование черновое и чистовое» [22]
15	плоская	10	1,6	«фрезерование, термическая обработка, шлифование черновое» [22]
16	плоская	12	12,5	«фрезерование, термическая обработка» [22]
17	цилиндрическая	12	12,5	«точение, термическая обработка» [22]
18	плоская	12	12,5	«точение, термическая обработка» [22]
19	цилиндрическая	8	1,25	сверление, зенкерование, развертывание, термическая обработка, шлифование черновое и чистовое
20	коническая	8	1,25	сверление, термическая обработка, шлифование черновое
22	коническая	8	1,25	сверление, термическая обработка, шлифование черновое

Представленные в таблице 4 маршруты обработки поверхностей являются основой для определения припусков на обработку поверхностей. Метод определения припуска, как отмечалось ранее, зависит от требуемой точности обработки.

Припуски на обработку точных поверхностей диаметром $25k6(^{+0,015}_{+0,002})$ определяются расчетно-аналитическим методом [17].

В соответствии с принятой методикой расчет минимального припуска производится по формуле:

$$z_{imin} = a_{i-1} + \sqrt{\Delta_{i-1}^2 + \varepsilon_i^2},\tag{6}$$

где «а – дефектный слой, мм;

 Δ – пространственные отклонения, мм;

 ε – погрешность установки заготовки в приспособлении, мм;

i – индекс текущего перехода;

i - 1 – индекс предыдущего перехода» [17].

$$\begin{split} z_{1\,min} &= a_0 + \sqrt{\Delta_0^2 + \varepsilon_1^2} = 0,300 + \sqrt{0,130^2 + 0,025^2} = 0,432 \text{ mm.} \\ z_{2\,min} &= a_1 + \sqrt{\Delta_1^2 + \varepsilon_2^2} = 0,200 + \sqrt{0,050^2 + 0,025^2} = 0,256 \text{ mm.} \\ z_{3\,min} &= a_{\text{TO}} + \sqrt{\Delta_{\text{TO}}^2 + \varepsilon_3^2} = 0,250 + \sqrt{0,030^2 + 0,012^2} = 0,282 \text{ mm.} \\ z_{4\,min} &= a_3 + \sqrt{\Delta_3^2 + \varepsilon_4^2} = 0,150 + \sqrt{0,008^2 + 0,012^2} = 0,164 \text{ mm.} \end{split}$$

«Расчет максимального припуска производится по формуле:

$$z_{i max} = z_{i min} + 0.5 \cdot (Td_{i-1} + Td_i), \tag{7}$$

где Td_i – допуск размера на текущем переходе, мм;

 Td_{i-1} – допуск размера на предыдущем переходе, мм» [17].

$$z_{1 max} = z_{1 min} + 0.5 \cdot (Td_0 + Td_1) = 0.432 + 0.5 \cdot (0.52 + 0.21) =$$

= 0,797 mm. $z_{2\,max} = z_{2\,min} + 0.5 \cdot (Td_1 + Td_2) = 0.256 + 0.5 \cdot (0.21 + 0.084) = 0.403 \, \text{mm}.$ $z_{3\,max} = z_{3\,min} + 0.5 \cdot (Td_{\text{TO}} + Td_3) = 0.282 + 0.5 \cdot (0.13 + 0.033) = 0.364 \, \text{mm}.$ $z_{4\,max} = z_{4\,min} + 0.5 \cdot (Td_3 + Td_4) = 0.164 + 0.5 \cdot (0.033 + 0.013) = 0.183 \, \text{mm}.$

Расчет среднего припуска производится по формуле:

$$z_{\rm cpi} = 0.5 \cdot (z_{i\,max} + z_{i\,min}).$$
 (8)

$$z_{\rm cp1} = 0.5 \cdot (z_{1\,max} + z_{1\,min}) = 0.5 \cdot (0.797 + 0.432) = 0.615$$
 мм. $z_{\rm cp2} = 0.5 \cdot (z_{2\,max} + z_{2\,min}) = 0.5 \cdot (0.403 + 0.256) = 0.330$ мм. $z_{\rm cp3} = 0.5 \cdot (z_{3\,max} + z_{3\,min}) = 0.5 \cdot (0.364 + 0.282) = 0.323$ мм. $z_{\rm cp4} = 0.5 \cdot (z_{4\,max} + z_{4\,min}) = 0.5 \cdot (0.183 + 0.164) = 0.174$ мм.

Исходя из полученных значений припусков, рассчитываем операционные размеры для каждого перехода.

Расчет минимальных операционных размеров производится по формуле:

$$d_{(i-1)min} = d_{i\,min} + 2 \cdot z_{i\,min}.\tag{9}$$

В маршруте обработки поверхности предусмотрено выполнение термической обработки. С учетом этого минимальный диаметр на переходе предшествующем термическому рассчитывается по формуле:

$$d_{(\text{TO}-1)min} = d_{(i-1)\,min} \cdot 0.999. \tag{10}$$

Расчет максимальных операционных размеров производится по формуле:

$$d_{(i-1)max} = d_{(i-1)min} + Td_{i-1}. (11)$$

Расчет средних операционных размеров производится по формуле:

$$d_{i \text{ cp}} = 0.5 \cdot (d_{i \text{ max}} + d_{i \text{ min}}). \tag{12}$$

Принятая методика расчета подразумевает выполнение расчетов в обратном порядке относительно маршрута их обработки, то есть расчеты выполняются от готовой детали к заготовке.

 $d_{4min} = 25,002 \text{ MM}.$ $d_{4max} = 25,015 \text{ MM}.$ $d_{4\text{cp}} = 0.5 \cdot (d_{4max} + d_{4min}) = 0.5 \cdot (25,018 + 25,002) = 25,009 \text{ MM}.$ $d_{3min} = d_{4min} + 2 \cdot z_{4min} = 25,015 + 2 \cdot 0,164 = 25,343 \text{ MM}.$ $d_{3max} = d_{3min} + Td_3 = 25,343 + 0,033 = 25,376$ MM. $d_{3cp} = 0.5 \cdot (d_{3max} + d_{3min}) = 0.5 \cdot (25,376 + 25,343) = 25,359 \text{ MM}.$ $d_{\text{TO }min} = d_{3min} + 2 \cdot z_{3min} = 25,376 + 2 \cdot 0,282 = 25,940 \text{ MM}.$ $d_{\text{TO }max} = d_{\text{TO}min} + Td_{\text{TO}} = 25,940 + 0,130 = 26,070 \text{ MM}.$ $d_{\text{TO CP}} = 0.5 \cdot (d_{\text{TO }max} + d_{\text{TO }min}) = 0.5 \cdot (26,070 + 25,940) = 26,005 \text{ MM}.$ $d_{2min} = d_{\text{TO }min} \cdot 0,999 = 26,070 \cdot 0,999 = 25,914 \text{ MM}.$ $d_{2max} = d_{2min} + Td_2 = 25,914 + 0,084 = 25,998$ мм. $d_{2\text{cp}} = 0.5 \cdot (d_{2max} + d_{2min}) = 0.5 \cdot (26,998 + 25,914) = 25,952 \text{ MM}$ $d_{1min} = d_{2min} + 2 \cdot z_{2min} = 25,998 + 2 \cdot 0,256 = 26,510$ mm. $d_{1max} = d_{1min} + Td_1 = 26,510 + 0,210 = 26,760$ мм. $d_{1\text{cp}} = 0.5 \cdot (d_{1max} + d_{1min}) = 0.5 \cdot (26,760 + 26,510) = 26,612 \text{ MM}.$ $d_{0min} = d_{1min} + 2 \cdot z_{1min} = 26,720 + 2 \cdot 0,432 = 27,584$ MM.

 $d_{0max} = d_{0min} + Td_0 = 27,584 + 0,520 = 28,104$ MM.

$$d_{0\text{cp}} = 0.5 \cdot (d_{0max} + d_{0min}) = 0.5 \cdot (28,104 + 27,584) = 27,844 \text{ MM}.$$

Производим расчет общих припусков на обработку поверхностей.

Расчет минимального общего припуска производится по формуле:

$$2z_{min} = d_{0\,min} - d_{4\,max}. (13)$$

$$2z_{min} = 27,584 - 25,015 = 2,569 \text{ мм}.$$

Расчет максимального общего припуска производится по формуле:

$$2z_{max} = 2z_{min} + Td_0 + Td_4. (14)$$

$$2z_{max} = 2,569 + 0,52 + 0,013 = 3,102$$
 мм.

Расчет среднего общего припуска производится по формуле:

$$2z_{cp} = 0.5 \cdot (2z_{min} + 2z_{max}). \tag{15}$$

$$2z_{\rm cp} = 0.5 \cdot (2.569 + 3.102) = 2.836$$
 мм.

Определение припусков на обработку оставшихся поверхностей производится табличным методом [15]. Порядок определения припуска в данном случае следующий. При помощи табличных статистических данных определяется минимальный припуск для каждого перехода обработки поверхности. Максимальный припуск рассчитывается с использованием выражения (7) и данных о технологических допусках для каждого перехода обработки поверхности.

Припуски для обработки поверхностей 3, 21 составят: «переход фрезерование минимальный припуск 1,8 мм, максимальный припуск 2,47 мм» [15].

Припуски для обработки поверхности 2 составят:

- «переход точение черновое минимальный припуск 1,7 мм,
 максимальный припуск 2,12 мм;

– переход точение чистовое минимальный припуск 1,1 мм, максимальный припуск 1,25 мм» [15].

Припуски для обработки поверхности 12 составят:

- «переход точение черновое минимальный припуск 1,8 мм, максимальный припуск 3,3 мм;
- переход точение чистовое минимальный припуск 0,8 мм,
 максимальный припуск 1,29 мм;
- переход шлифование минимальный припуск 0,4 мм, максимальный припуск 0,6 мм;
- переход шлифование чистовое минимальный припуск 0,08 мм, максимальный припуск 0,19 мм» [15].

Припуски для обработки поверхности 13 составят:

- «переход точение черновое минимальный припуск 1,5 мм, максимальный припуск 1,94 мм;
- переход точение чистовое минимальный припуск 0,3 мм,
 максимальный припуск 0,48 мм;
- переход шлифование минимальный припуск 0,5 мм, максимальный припуск 0,57 мм;
- переход шлифование чистовое минимальный припуск 0,06 мм, максимальный припуск 0,1 мм» [15].

Припуски для обработки поверхности 14 составят:

- «переход точение черновое минимальный припуск 1,5 мм, максимальный припуск 1,94 мм;
- переход точение чистовое минимальный припуск 0,3 мм,
 максимальный припуск 0,48 мм;
- переход шлифование минимальный припуск 0,5 мм, максимальный припуск 0,57 мм;
- переход шлифование чистовое минимальный припуск 0,06 мм, максимальный припуск 0,09 мм» [15].

Припуски для обработки поверхности 19 составят:

- «переход сверление минимальный припуск 0,8 мм, максимальный припуск 0,93 мм;
- переход точение чистовое минимальный припуск 0,5 мм,
 максимальный припуск 0,56 мм;
- переход шлифование минимальный припуск 0,4 мм, максимальный припуск 0,46 мм;
- переход шлифование чистовое минимальный припуск 0,25 мм, максимальный припуск 0,29 мм» [15].

Суммируя полученные значения припусков, формируют контур заготовки путем их прибавления к соответствующим поверхностям детали.

Для заготовки из проката необходимо подобрать диаметр прутка. В данном случае максимальный диаметр заготовки должен составлять 35 мм. Исходя из необходимого диаметра заготовки по ГОСТ 2590-88 [4] подбираем горячекатаный прокат нормальной точности диаметром 35($^{+0,6}_{-1,2}$) мм.

2.2 Проектирование плана изготовления

Проектирование плана изготовления производится на основе маршрута изготовления, выбора схем базирования, определения операционных размеров и их допусков.

В ходе выполнения выбора параметров технологического процесса было установлено, что для среднесерийного типа производства технологический маршрут изготовления формируется на основе типовых маршрутов, представленных в литературе [16, 21, 22].

Процедура формирования маршрута изготовления следующая. Сначала принимается за базовый маршрут наиболее подходящий типовой маршрут обработки схожей по конструктивно-технологическим характеристикам детали.

Затем производится анализ достаточности и избыточности

технологических операций применительно к рассматриваемой детали. В случае необходимости лишние операции исключаются из маршрута, а недостающие включаются в маршрут.

Далее формируется содержание технологических операций. Для этого все поверхности, требующие для их получения применения однотипных методов обработки, объединяются в операции обеспечивающие выполнение метода обработки. При ЭТОМ «формы определенного учитываются поверхностей, их взаимное расположение, особенности структуры операций, технологические особенности предполагаемого К применению технологического оборудования. Так же могут учитываться и другие особенности предлагаемой к применению технологии изготовления» [16].

Полученные результаты разработки технологического маршрута изготовления приведены ниже.

Операция 005 Фрезерно-центровальная состоит из перехода фрезерования поверхностей 3, 21 и перехода сверления поверхностей 19, 20, 22.

Операция 010 Токарная состоит из перехода точения поверхностей 2, 5, 7,12, 13.

Операция 015 Токарная состоит из перехода точения поверхности 14.

Операция 020 Токарная состоит из перехода точения поверхностей 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13.

Операция 025 Токарная состоит из перехода точения поверхностей 14, 17, 18, 19.

Операция 030 Фрезерная состоит из перехода фрезерования, содержит обработку поверхностей 9, 10.

Операция 035 Шлицефрезерная состоит из перехода фрезерования, содержит обработку поверхностей 15, 16.

Операция 040 Термическая содержит методы термической обработки всех поверхностей детали.

Операция 045 Центрошлифовальная состоит из перехода шлифования

поверхностей 20, 22.

Операция 050 Торцекруглошлифовальная состоит из перехода шлифования поверхностей 6, 7, 8, 12.

Операция 055 Круглошлифовальная состоит из перехода шлифования поверхностей 13, 14.

Операция 060 Торцекруглошлифовальная состоит из перехода шлифования поверхностей 6, 7, 8, 12.

Операция 065 Круглошлифовальная состоит из перехода шлифования поверхностей 13, 14.

Операция 070 Внутришлифовальная состоит из перехода шлифования поверхности 19.

Операция 075 Внутришлифовальная состоит из перехода шлифования поверхности 19.

Операция 080 Шлицешлифовальная состоит из перехода шлифования поверхности 15.

Операция 085 Моечная содержит мойку и сушку всех поверхностей детали.

Операция 090 Контрольная содержит комплексный контроль всех поверхностей детали.

Выбор схем базирования производится исходя из типа детали, ее конструктивных особенностей, возможности реализации схемы, соблюдения принципов единства и постоянства баз и других рекомендаций [13].

Полученные результаты представляются в виде «плана изготовления детали, который представляет собой графическое отображение маршрута изготовления с указанием используемого оборудования, эскиза обработки, схем базирования, операционных размеров и технических требований на выполнение операций» [13]. Более подробно принципы формирования плана изготовления и основные требования, предъявляемые к нему, представлены в литературе [10].

Результаты проектирования плана изготовления отражены на

соответствующем листе графической части работы и в приложении А.

2.3 Определение средств оснащения техпроцесса

Ha технические экономические показатели технологического И процесса значительное влияние оказывают применяемые нем оборудование, станочные приспособления, режущий инструмент, средства контроля другие средства технологического оснащения. Средства оснащения, прежде всего, должны соответствовать типу производства и его характеристикам. Выбор конкретного вида средств оснащения выполняется в соответствии с рекомендациями [15].

Технологическое оборудование выбирается с учетом структуры операции, принятого уровня концентрации технологических переходов, требуемой гибкости оборудования, точности обрабатываемых поверхностей и производительности. Модели станков выбираем по данным [11, 18].

Станочное оснащение выбирается с учетом структуры технологической операции, требуемых технических характеристик приспособления, теоретической схемы базирования на операции, необходимого уровня механизации и автоматизации. Группу и тип станочного приспособления выбираем по данным [6, 18].

Режущий инструмент выбирается с учетом реализуемой схемы и концентрации операции, требуемой стойкости переходов на инструментального материала, характеристик шероховатости и точности обрабатываемой поверхности, требуемого операции на уровня автоматизации. Наименование типоразмер режущего И инструмента выбираем по данным [1, 18].

Средства контроля выбираются с учетом характеристик контролируемых поверхностей, вида контроля, необходимой степени автоматизации контрольных операций, типа получаемой в ходе контроля операций. Тип и модели средств контроля выбираем по данным [14, 18].

Результаты выбора средств оснащения технологического процесса изготовления вала представлены в таблицах 5, 6, 7, 8. В представленных таблицах приведены только основные средства оснащения без учета дополнительных средств оснащения, таких как инструментальные оправки, вспомогательный инструмент, настроечные калибры и приборы и так далее.

Таблица 5 – Технологическое оборудование

Операция	Обрабатываемые поверхности	Точность обработки	Модель оборудования
005 Фрезерноцентровальная	3, 19, 20, 21, 22	9, 12	фрезерно-центровальный XZK8230
010 Токарная	2, 5, 7, 12, 13	12	токарно-винторезный TNC- 10
015 Токарная	14	12	токарно-винторезный TNC- 10
020 Токарная	2, 4, 5, 7,11, 12, 13	10	токарно-винторезный TNC- 10
025 Токарная	14, 17, 18, 19	10	токарно-винторезный TNC- 10
030 Фрезерная	9, 10	9	вертикально-фрезерный FV 321M
035 Шлицефрезерная	15, 16	10	шлицефрезерный BCH-620 NC22
040 Термическая			термическая печь
045 Центрошлифовальная	20, 22	8	центрошлифовальный 3925
050 Торцекруглошлифовальная	7, 12	8	торцекруглошлифовальный JHU- 2710
055 Круглолифовальная	13, 14	8	круглошлифовальный JHU- 3510NC/1
060 Торцекруглошлифовальная	6, 7, 8, 12	6	торцекруглошлифовальный JHU- 2710
065 Круглолифовальная	13, 14	6	круглошлифовальный JHU- 3510NC/1
070 Внутришлифовальная	19	8	внутришлифовальный JHI- 150 NC
075 Внутришлифовальная	19	6	внутришлифовальный JHI- 150 NC
080 Шлицешлифовальная	15	8	шлицешлифовальный 3450
085 Контрольная			контрольный стол
090 Моечная			камерная моечная машина

Таблица 6 – Станочные приспособления

	Установочные	Зажимные	Наименование
Операция	элементы	элементы	приспособления
005 Фрезерно-	призмы	призмы	тиски
центровальная	установочные,	самоцентрирую	самоцентрирующие
· 1	осевой упор	щие	ГОСТ 12195-66
010 Токарная	центр А1-3-НП-	кулачки	патрон 3-х кулачковый
	ЧПУ ГОСТ 8742-75	I I Juliu I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	самоцентрирующий
	1113 1 0 0 1 0 7 12 7 0		ГОСТ 2675-80
015 Токарная	центр А1-3-НП-	кулачки	патрон 3-х кулачковый
ОТЭТОКИРПИЯ	ЧПУ ГОСТ 8742-75	Kysia ikii	самоцентрирующий
	1113 1 001 07 12 73		ГОСТ 2675-80
020 Токарная	центра А1-3-НП-	поводок	патрон поводковый
020 Токарная	ЧПУ ГОСТ 8742-75	поводок	патрон поводковый
025 Токарная	центра А1-3-НП-	HOHOOTICH HOURY	нотром момпору ій ГОСТ
023 Токарная	ЧПУ ГОСТ 8742-75	лепестки цанги	патрон цанговый ГОСТ 2877-80
020 Физадина			
030 Фрезерная	призмы	прихват	приспособление
	установочные		специальное
	ГОСТ 12195-66,		
025 111	осевой упор		
035 Шлицефрезерная	центра ГОСТ2575-	поводок	патрон поводковый
0.10 77	79		
040 Термическая			
045	призмы	призмы	Тиски самоцентрирую-
Центрошлифовальная	установочные,	самоцентрирую	щие ГОСТ12195
	осевой упор	щие	
050	центр	поводок	патрон поводковый
Торцекруглошлифоваль	неподвижный		
ная	ГОСТ 8742-75		
055 Круглолифовальная	центр	поводок	патрон поводковый
	неподвижный		
	ГОСТ 8742-75		
060	центр	поводок	патрон поводковый
Торцекруглошлифоваль	неподвижный		
ная	ГОСТ 8742-75		
065 Круглолифовальная	центр	поводок	патрон поводковый
	неподвижный	, ,	1
	ГОСТ 8742-75		
070	центр	лепестки цанги	патрон цанговый ГОСТ
Внутришлифовальная	неподвижный		2877-80
	ГОСТ 8742-75		
075	центр	лепестки цанги	патрон цанговый ГОСТ
Внутришлифовальная	неподвижный	Jones I Rii Luii I	2877-80
	ГОСТ 8742-75		
080	центр	поводок	патрон поводковый
Шлицешлифовальная	неподвижный	поводок	ГОСТ 8742-75
плицешлифовальная	ГОСТ 8742-75		10010/42/13
085 Контрольная	10010/72-13		
*			
090 Моечная			

Таблица 7 – Выбор режущих инструментов

Опородила	Инструментальный	Наименование режущего
Операция	материал	инструмента
005 Фрезерно-	T5K10, P6M5	фрезы торцевые ГОСТ 1695-80,
центровальная		сверло центровочное А 6,3 ГОСТ
_		14952-80
010 Токарная	T5K10	резец контурный ГОСТ 18879-73
015 Токарная	T5K10	резец контурный ГОСТ 18879-73
020 Токарная	Т30К4	резец контурный ГОСТ 18879-73,
		резец канавочный ГОСТ 18879-73,
		резец резьбовой ГОСТ 18879-73
025 Токарная	T30K4	резец контурный ГОСТ 18879-73,
		резец канавочный ГОСТ 18879-73,
		резец расточной ГОСТ 18879-73
030 Фрезерная	P6M5	фреза шпоночная ГОСТ9308-69
035 Шлицефрезерная	P6M5	фреза шлицевая ГОСТ8027-82
040 Термическая		
045 Центрошлифовальная	алмаз синтетический	головка шлифовальная алмазная
	АГК	АГК ГОСТ 2447-82
050	электрокорунд белый	круг шлифовальный 3-750×32×350
Торцекруглошлифовальная		24A60K8V 30м/c1A
055 Круглолифовальная	электрокорунд белый	круг шлифовальный 1-750×32×350
		24A60K8V 30м/c1A
060	электрокорунд белый	круг шлифовальный 3-750×32×350
Торцекруглошлифовальная		25A60K7V 30м/c1A
065 Круглолифовальная	электрокорунд белый	круг шлифовальный 1-750×32×350
		25A60K7V 30м/c1A
070 Внутришлифовальная	электрокорунд белый	круг шлифовальный 1-20×15×15
		24A90L8V 30м/c1A
075 Внутришлифовальная	электрокорунд белый	круг шлифовальный 1-20×15×15
		25A90L8V 30м/c1A
080 Шлицешлифовальная	электрокорунд белый	круг шлифовальный 12-150×70×32
		25A80K5V 30м/c1A

Таблица 8 – Средства контроля

Операция	Точность	Наименование средств контроля
005 Фрезерно-центровальная	9, 12	штангенциркуль ШЦ-1 ГОСТ 160-80, калибр
	9, 12	контроля центровочного отверстия
010 Токарная	12	штангенциркуль ШЦ-1 ГОСТ 160-80
015 Токарная	12	штангенциркуль ШЦ-1 ГОСТ 160-80
020 Токарная	10	микрометр МК-50 ГОСТ 6507-78, калибр-
	10	пробка
025 Токарная	10	микрометр МК-50 ГОСТ 6507-78, калибр-
	10	пробка
030 Фрезерная	9	штангенциркуль ШЦ-1 ГОСТ 160-80, калибр-
	9	пробка

Продолжение таблицы 8

Операция	Точность	Наименование средств контроля
035 Шлицефрезерная	10	шаблон
040 Термическая		твердомер
045 Центрошлифовальная	9	шаблон
050	8	скоба рычажная
Торцекруглошлифовальная	O	
055 Круглолифовальная	8	скоба рычажная
060	6	скоба рычажная
Торцекруглошлифовальная	U	
065 Круглолифовальная	6	скоба рычажная
070 Внутришлифовальная	8	скоба рычажная
075 Внутришлифовальная	6	скоба рычажная
080 Шлицешлифовальная	8	шаблон

Результаты выбора средств технологического оснащения отражаются в графической части работы на плане изготовления и технологических наладках, а также в маршрутной и операционных картах, представленных в приложении A.

2.4 Разработка технологических операций

Разработка технологических операций заключается В ИΧ проектировании на основе полученных ранее данных по структуре, технологических переходов концентрации средствам оснащения Необходимо определить техпроцесса. режимы резания И провести нормирование операций. Результаты разработки технологических операций представлены в приложении А в виде маршрутной и операционных карт, а также в графической части работы в виде наладок на технологические операции.

Режимы резания определяются с использованием расчетноаналитической методики и справочных данных [12]. Последовательность определения в соответствии с принятой методикой следующая. Сначала определяем глубину резания, исходя из припусков на выполнение операции и напусков на соответствующие поверхности, определенных ранее, а также соответствующих методических рекомендаций. Исходя из глубины резания и характеристик обрабатываемого материала по соответствующим справочным данным, определяем подачу инструмента и корректируем ее исходя из технических характеристик применяемого на операции оборудования.

«Определяем расчетную скорость резания по формуле:

$$V = V_{\mathrm{T}} \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3,\tag{16}$$

где $V_{\rm T}$ – нормативная скорость резания, м/мин;

 K_1 — коэффициент, зависящий от характеристик обрабатываемого материала;

 K_2 — коэффициент, зависящий от характеристик инструментального материала;

 K_3 – коэффициент, зависящий от вида обработки» [12].

Исходя из полученного значения расчетной скорости обработки, определяем частоту вращения шпинделя по формуле:

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot D},\tag{17}$$

где «D – размер обрабатываемой поверхности, мм» [12].

Корректируем частоту вращения шпинделя исходя из технических характеристик применяемого на операции оборудования.

«На основании действительной частоты вращения шпинделя определяем действительную скорость резания по формуле:

$$V_{\mathcal{A}} = \frac{\pi \cdot d \cdot n_{\mathcal{A}}}{1000},\tag{18}$$

где $n_{\rm Д}$ – действительная частота вращения шпинделя, об/мин» [12].

Нормирование операций технологического процесса заключается в определении норм времени, в частности основного времени, на их выполнение исходя из определенных режимов резания. В условиях среднесерийного производства используется расчетный метод определения. «Норма времени определяется по формуле:

$$T_0 = \frac{L_{\text{px}}}{S_0 \cdot n_{\text{J}}},\tag{19}$$

где $L_{\rm px}$ — рабочий ход инструмента в процессе обработки, мм; $S_{\rm O}$ — подача инструмента, мм/об» [12].

«Рабочий ход инструмента определяется по формуле:

$$L_{\rm px} = l_1 + l_{\rm pes} + l_2, (20)$$

где l_1 – длина врезания инструмента, мм;

 $l_{
m pes}$ – длина обработки, мм;

 l_2 – длина перебега инструмента, мм» [12].

Полученные результаты расчетов режимов резания и нормирования технологических операций заносим в таблицу 9.

Таблица 9 – Режимы резания и нормирование технологических операций

Переход	Подача, мм/об	Скорость, м/мин	Частота вращения, об/мин	Длина рабочего хода, мм	Основное время, мин			
005 Фрезерно-центровальная								
1	0,15	46,4	250	60	0,6			
010 Токарная								
1	0,3	214,78	1900	122	0,22			
015 Токарная								
1	0,3	214,8	1900	110	0,2			
020 Токарная								
1	0,25	190,9	1900	122	0,26			
2	0,2	160	1250	2,7	0,03			

Продолжение таблицы 9

Переход	Подача, мм/об	Скорость, м/мин	Частота вращения, об/мин	Длина рабочего хода, мм	Основное время, мин			
3	0,2	160	1250	0,75	0,01			
4	1,5	7,54	100	18	0,24			
025 Токарная								
1	0,25	190,9	1900	110	0,24			
2	0,2	160	1250	1,25	0,01			
3	0,2	160	1250	16	0,07			
030 Фрезерная								
1	0,01	10	300	47	0,52			
2	0,01	10	300	32	0,36			
035 Шлицефрезерная								
1	2,4	11	250	30	1,1			
045 Центрошлифовальная								
1	0,55 мм/мин	15		0,3	0,18			
050 Торцекруглошлифовальная								
1	0,055	30	300	0,323	0,2			
055 Круглошлифовальная								
1	1,89	30	368	90	0,25			
2	1,89	30	368	18	0,05			
060 Торцекруглошлифовальная								
1	0,003	30	300	0,174	0,19			
065 Круглошлифовальная								
1	1,89	30	368	90	0,10			
2	1,89	30	368	18	0,02			
070 Внутришлифовальная								
1	0,5	30	318	5	0,11			
075 Внутришлифовальная								
1	0,25	30	318	5	0,22			
080 Шлицешлифовальная								
1	0,01	44	1000	30	0,56			

Полученные результаты расчета режимов резания и нормирования технологических операций заносим в соответствующие графы маршрутной карты и операционных карт в приложение A, а также в технологические наладки на операции, которые представлены в графической части работы.

В ходе выполнения данного раздела проведены выбор параметров техпроцесса, проектирование заготовки, проектирование плана изготовления, определение средств оснащения техпроцесса, разработка технологических операций.

3 Проектирование специальных средств оснащения

3.1 Проектирование станочного приспособления

Основной недостаток 005 Фрезерно-центровальной операции применении приспособления, которое заключается не реализует В оптимальную для данной операции схему базирования и не обеспечивает механизацию закрепления заготовки. Это приводит к необходимости увеличения припусков на обработку с целью компенсации погрешности нестабильности базирования И СИЛ закрепления. Проектирование соответствующего зажимного приспособления проведем по методике и данным [19].

Исходя из необходимой схемы базирования, а также заданной точности обработки применим самоцентрирующие тиски с рычажным зажимным механизмом.

Силы резания определяем по данным [18]. Исходя из того, что переход сверления заведомо будет создавать меньшие усилия, чем переход фрезерования исключим его из силового расчета и все дальнейшие расчеты будем производить по переходу фрезерования.

«Основная составляющая силы резания при фрезеровании определяется по формуле:

$$P_{z} = \frac{10 \cdot C_{p} \cdot t^{x} \cdot S_{z}^{y} \cdot B^{u} \cdot z}{D^{g} \cdot n^{w}} k_{\text{Mp}}, \tag{21}$$

где: C_p , x, y, u, g, w — коэффициенты и показатели степеней, которые учитывают особенности обработки данного материала;

t – глубина резания, мм;

 S_z — подача на зуб, мм/зуб;

B — ширина фрезерования, мм;

z – число зубьев фрезы;

D – диаметр фрезы, мм;

n – частота вращения фрезы, об/мин;

 $k_{\rm mp}$ —коэффициент, который учитывает влияние механических характеристик обрабатываемого материала» [18].

$$k_{\rm Mp} = \left(\frac{\sigma_{\rm B}}{750}\right)^{0.3}.\tag{22}$$

Выполняем расчеты.

$$k_{\text{Mp}} = \left(\frac{750}{750}\right)^{0.3} = 1.0.$$

$$P_{z} = \frac{10.82,5\cdot3^{0.95}\cdot0.15^{0.8}\cdot36^{1.1}\cdot12}{50^{1.1}\cdot860^{0}} \,1.0 = 4639 \text{ H}.$$

Другие составляющие силы резания определяются из выражений:

$$P_h = P_z \cdot 0.4. \tag{23}$$

$$P_{v} = P_{z} \cdot 0.9. \tag{24}$$

$$P_{v} = P_{z} \cdot 0.85.$$
 (25)

Подставив соответствующие значения получаем:

$$P_h = 4639 \cdot 0.4 = 1856 \text{ H}.$$

$$P_v = 4639 \cdot 0.9 = 4175 \text{ H}.$$

$$P_y = 4639 \cdot 0.85 = 3943 \text{ H}.$$

Расчет необходимого усилия закрепления основан на условии обеспечения равновесия моментов закрепления и резания в процессе обработки. Для определения составляющих данной системы составим схему закрепления заготовки (рисунок 2).




Рисунок 2 – Схема закрепления в процессе резания

Момент от составляющей силы резания P_h равен:

$$M_{\rm p} = P_h \cdot l,\tag{26}$$

где l – расстояние, определяемое по схеме системы сил, мм.

Уравновешивающий его момент от силы закрепления равен:

$$M_3 = W \cdot l_1, \tag{27}$$

где W — сила закрепления, H;

 l_1 – расстояние, определяемое по схеме системы сил, мм.

Приравняв полученные моменты, выводим уравнение для определения усилия зажима:

$$W = \frac{P_h \cdot l \cdot K}{l_1},\tag{28}$$

где K — коэффициент, учитывающий фактические условия выполнения операции.

$$W = \frac{1856.45}{115} \cdot 2.2 = 1598 \text{ H}.$$

Момент от составляющей силы резания P_v равен:

$$M_{\rm p} = \frac{P_{\rm v} \cdot d_{\rm o}}{2},\tag{29}$$

где $d_{\rm o}$ – диаметр обрабатываемого торца, мм.

«Уравновешивающий его момент от силы закрепления равен:

$$M_3 = 4 \cdot W \cdot f \cdot d_3, \tag{30}$$

где W – сила закрепления, H;

f – коэффициент трения поверхностей призмы и заготовки;

 d_3 – диаметр закрепления, мм» [18].

Приравняв полученные моменты, выводим уравнение для определения усилия зажима:

$$W = \frac{P_{v} \cdot d_{0} \cdot K}{8 \cdot f \cdot d_{3}}.$$
(31)

$$W = \frac{4175 \cdot 36 \cdot 2,2}{8 \cdot 0,16 \cdot 36} = 7176 \text{ H}.$$

Дальнейшие расчеты силового привода выполняем по наибольшему значению усилия закрепления.

В конструкции приспособления в качестве зажимных элементов используются призмы. Расчетное усилие закрепления в таком случае изменится и составит:

$$W_{\text{\tiny H3M}} = \frac{W}{\sin\frac{\alpha}{2}},\tag{32}$$

где « α – угол призм, град» [18].

$$W_{\text{\tiny H3M}} = \frac{7176}{\sin 45^{\circ}} = 10251 \text{ H}.$$

«Усилие на основании призмы рассчитывается по формуле:

$$W_1 = \frac{W}{1 - \frac{3 \cdot l}{H} \cdot f_1},\tag{33}$$

где l – вылет призмы, мм;

H — длина направляющих призмы, мм;

 f_1 — коэффициент трения в направляющих призмы» [18].

$$W_1 = \frac{10251}{1 - \frac{3.60}{75} \cdot 0,1} = 12277 \text{ H}.$$

Усилие, которое необходимо развить силовому приводу определяется по уравнению:

$$Q = \frac{2 \cdot W_1}{i_C},\tag{34}$$

где i_c — передаточное отношение зажимного механизма.

$$Q = \frac{2 \cdot 12277}{1.8} = 13641 \text{ H}.$$

Для создания данного усилия в конструкции приспособления предусмотрено применение гидроцилиндра, диаметр поршня которого рассчитывается по формуле:

$$D = 1.13 \cdot \sqrt{\frac{Q}{P}},\tag{35}$$

где d – диаметр штока поршня, мм;

Р – давление в гидросистеме, МПа.

$$D = 1.13 \cdot \sqrt{\frac{13641}{5}} = 59 \text{ mm}.$$

Конструкция проектируемого приспособления состоит из двух основных элементов — зажимного механизма и гидроцилиндра. Зажимной механизм выполнен на основе рычажного механизма. В конструкцию данного механизма входят следующие основные элементы: корпус, рычаги, оси, ползушки, призматические губки, откидной упор. Гидроцилиндр состоит из следующих основных элементов: корпус, поршень, шток. Более подробно конструкция и элементы проектируемого приспособления представлены на чертеже графической части работы и в спецификации (приложение Б).

Процесс установки происходит следующим образом. Вал-шестерня устанавливается на опоры. Призмы при этом находятся в разжатом положении. Затем производится подача давления в штоковую полость гидроцилиндра и поршень со штоком двигаются в противоположном направлении. Шток тянет за собой тягу, которая воздействует на рычаги, тем самым движение передается на ползушки и призмы, которые сходятся к центру, обеспечивая центрирование и закрепление заготовки. Для раскрепления заготовки рабочая жидкость подается в бесштоковую полость гидроцилиндра и система возвращается в исходное положение.

Конструкция станочного приспособления представлена на листе графической части работы. Спецификация на приспособление представлена в приложении Б.

3.2 Проектирование режущего инструмента

Проектирование режущего инструмента будем производить на операцию 010 Токарную. Необходимость проектирования режущего инструмента для данной операции вызвана тем, что в ходе выполнения данной операции производится съем большого припуска, что приводит к возникновению значительных температур в зоне резания. В связи с этим

резец для работы в данных условиях должен обладать достаточной жесткостью и стойкостью. Решение этой проблемы возможно путем применения контурного резца с креплением пластины при помощи клеевого соединения, проектирование которого производится по методике и справочным данным [7].

Ширина державки резца в нормальном сечении определяется по формуле:

$$b = \sqrt[3]{6 \cdot P_{\rm z} \cdot \frac{l}{2.56} \cdot \sigma_{\rm M}},\tag{36}$$

где l – вылет резца, м;

 $\sigma_{\rm u}$ — допускаемое напряжение на изгиб, Па.

$$b = \sqrt[3]{6 \cdot 1576 \cdot \frac{60 \cdot 10^{-3}}{2.56} \cdot 200 \cdot 10^6} = 0,0156 \text{ M}.$$

Принимаем ширину державки резца в нормальном сечении 16 мм.

Высота державки резца в нормальном сечении определяется по формуле:

$$h = 1,6 \cdot b. \tag{37}$$

 $h = 1.6 \cdot 1.6 = 25.3 \text{ MM}.$

Принимаем высоту державки резца в нормальном сечении 25 мм.

Допускаемая прочностью резца нагрузка определяется по формуле:

$$P_{\rm Z\pi p} = \frac{b \cdot h^2 \cdot \sigma_{\rm M}}{6 \cdot l}.\tag{38}$$

$$P_{Z\pi p} = \frac{16 \cdot 10^{-3} \cdot (25 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 200 \cdot 10^6}{6 \cdot 60 \cdot 10^{-3}} = 2500 \text{ H}.$$

Допускаемая жесткостью резца нагрузка определяется по формуле:

$$P_{Z \times \text{ect}} = \frac{3 \cdot f \cdot E \cdot J}{l^3}.$$
 (39)

где f — допускаемая стрела прогиба резца при черновом точении, м;

E- модуль упругости материала корпуса резца, Па;

J — модуль инерции прямоугольного сечения корпуса, мм 4 .

$$J = \frac{b \cdot h^3}{12}.\tag{40}$$

$$J = \frac{16 \cdot 25^3}{12} = 20800 \text{ mm}^4.$$

$$P_{Z \text{жест}} = \frac{3 \cdot 0.1 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{11} \cdot 2.08 \cdot 10^{-8}}{(60 \cdot 10^{-3})^3} = 2770 \text{ H}.$$

Резец считается обладающим достаточной жесткостью и прочностью если возникающая в процессе резания сила резания меньше, чем рассчитанные по формулам (38) и (39) значения допустимых прочности и жесткости. В данном случае это условие выполняется.

Исходя из требуемой глубины резания и конструктивных особенностей обрабатываемой детали принимаем длину резца равной 140 мм.

В соответствии с принятой методикой проектирования принимаем следующие характеристики геометрии резца:

- вспомогательный угол равен 20°;
- главный угол в плане равен 92°;
- − задний угол равен 6°;
- вспомогательный угол в плане равен 8°.

Подробнее конструкция спроектированного резца представлена в графической части работы.

В результате выполнения данного раздела проведено совершенствование технологических операций путем проектирования специальных средств оснащения. Спроектировано станочное приспособление и режущий инструмент.

4 Безопасность и экологичность технического объекта

Безопасность и экологичность спроектированного технологического процесса изготовления оценивается с использованием рекомендаций и справочных данных [2].

4.1 Конструктивно-технологическая и организационнотехническая характеристики рассматриваемого технического объекта

Оценка основных характеристик технологического процесса по изменяемым операциям производится по технологическому паспорту, представленному в таблице 10.

Таблица 10 – Технологический паспорт технического объекта

«Технологич еский процесс» [2]	«Технологиче ская операция, вид выполняемых работ» [2]	«Наименовани е должности работника, выполняющего технологическ ий процесс, операцию» [2]	«Оборудование, техническое устройство, приспособление» [2]	«Материалы, вещества» [2]
технологичес кий процесс изготовления вала трехступенча того моторредуктора	фрезерно- центровальна я операция	фрезеровщик	станок фрезерно- центровальный МР- 179, тиски самоцентрирующие механизированные, фрезы торцевые Т5К10, сверла центровочные Р6М5	сталь 40ХГ ГОСТ 4543-71, смазочно- охлаждающая жидкость «oilcool cleanline», ветошь
	токарная операция	оператор станков с числовым управлением	станок токарновинторезный 16К20Ф3, патрон трехкулачковый, резец контурный T5К10	сталь 40XГ ГОСТ 4543-71, смазочно- охлаждающая жидкость «oilcool cleanline», ветошь

Полученная характеристика технологического процесса служит для дальнейшего его анализа.

4.2 Идентификация профессиональных рисков

Определим профессиональные риски при выполнении операций технологического процесса, а также выявим источники данных рисков. Результаты оформим в виде таблицы 11.

Таблица 11 – Идентификация профессиональных рисков

«Производственно- технологическая и/или эксплуатационно- технологическая операция, вид выполняемых работ» [2]	«Опасный и/или вредный производственный фактор» [2]	«Источник опасного и/или вредного производственного фактора» [2]
фрезерно- центровальная операция, токарная операция	неподвижные режущие, колющие, обдирающие, разрывающие (например, острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования) части твердых объектов, воздействующие на работающего при соприкосновении с ним, а также жала насекомых, зубы, когти, шипы и иные части тела живых организмов, используемые ими для защиты или нападения, включая укусы	«металлорежущий станок, станочное приспособление, режущий инструмент, межоперационный транспорт» [2]
	опасные и вредные производственные факторы, связанные с чрезмерно высокой или низкой температурой материальных объектов производственной среды, могущих вызвать ожоги (обморожения) тканей организма человека	«заготовка, режущий инструмент» [2]
	опасные и вредные производственные факторы, связанные с механическими колебаниями твердых тел и их поверхностей и характеризуемые повышенным уровнем общей вибрации	«металлорежущий станок, станочное приспособление, режущий инструмент, межоперационный транспорт» [2]
	опасные и вредные производственные факторы, связанные с акустическими	металлорежущий станок, станочное

Продолжение таблицы 11

«Производственно- технологическая и/или эксплуатационно- технологическая операция, вид выполняемых работ» [2]	«Опасный и/или вредный производственный фактор» [2]	«Источник опасного и/или вредного производственного фактора» [2]
	колебаниями в производственной среде и характеризуемые повышенным уровнем и другими неблагоприятными характеристиками шума	приспособление, режущий инструмент, межоперационный транспорт
	опасные и вредные производственные факторы, связанные с электрическим током, вызываемым разницей электрических потенциалов, под действие которого попадает работающий, включая действие молнии и высоковольтного разряда в виде дуги, а также электрического разряда живых организмов	«металлорежущий станок» [2]
	отсутствие или недостаток необходимого естественного освещения	«металлорежущий станок, станочное приспособление, режущий инструмент» [2]
	вещества, обладающие острой	«смазочно-
	токсичностью по воздействию на организм (ядовитые вещества/химикаты/химическая продукция)	охлаждающая жидкость» [2]
	«физическая динамическая нагрузка» [2]	«металлорежущий станок, станочное приспособление, режущий инструмент» [2]
	«стереотипные рабочие движения» [2]	«металлорежущий станок, станочное приспособление, режущий инструмент» [2]

Полученные данные по идентификации профессиональных рисков показывают, что их количество и степень влияния достаточно значительные, поэтому необходимо разработать мероприятия по их снижению.

4.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков

Проведем разработку мероприятий по снижению влияния выявленных ранее профессиональных рисков на работников производственного участка. В таблице 12 приведены результаты разработки соответствующих методов и средств.

Таблица 12 — Организационно-технические методы и технические средства (технические устройства) устранения (снижения) негативного воздействия опасных и вредных производственных факторов

	«Организационно-	
	технические методы и	
	технические средства	«Средства
«Опасный и/или вредный	защиты, частичного	индивидуальной
производственный фактор» [2]	снижения, полного	защиты работника» [2]
	устранения опасного и/или	The second secon
	вредного производственного	
	фактора» » [2]	
неподвижные режущие,	проведение инструктажей по	нарукавники, перчатки
колющие, обдирающие,	охране труда в соответствии	с полимерным
разрывающие (например, острые	с требованиями нормативной	покрытием, перчатки
кромки, заусенцы и	документации, применение	трикотажные с
шероховатость на поверхностях	специальных ограждающих	точечным полимерным
заготовок, инструментов и	устройств, зачистка	покрытием
оборудования) части твердых	заусенцев	
объектов, воздействующие на		
работающего при		
соприкосновении с ним, а также		
жала насекомых, зубы, когти,		
шипы и иные части тела живых		
организмов, используемые ими		
для защиты или нападения,		
включая укусы		
опасные и вредные	«проведение инструктажей	«костюм для защиты от
производственные факторы,	по охране труда в	общих
связанные с чрезмерно высокой	соответствии с требованиями	производственных
или низкой температурой	нормативной документации,	загрязнений и
материальных объектов	применение специальных	механических
производственной среды,	ограждающих устройств» [2]	воздействий или халат
могущих вызвать ожоги		для защиты от общих
(обморожения) тканей организма		производственных
человека		загрязнений и
		механических
		воздействий,» [2]

«Опасный и/или вредный производственный фактор» [2]	«Организационно- технические методы и технические средства защиты, частичного снижения, полного устранения опасного и/или вредного производственного фактора» [2]	«Средства индивидуальной защиты работника» [2]
		«нарукавники, перчатки с полимерным покрытием, перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием» [2]
опасные и вредные	проведение инструктажей по	ботинки кожаные с
производственные факторы,	охране труда в соответствии	защитным подноском
связанные с механическими	с требованиями нормативной	
колебаниями твердых тел и их	документации, применение	
поверхностей и характеризуемые	специальных виброгасящих	
повышенным уровнем общей	приспособлений и устройств	
вибрации		
опасные и вредные	«проведение инструктажей	наушники
производственные факторы,	по охране труда в	противошумные
связанные с акустическими	соответствии с требованиями	
колебаниями в производственной	нормативной документации,	
среде и характеризуемые	применение средств	
повышенным уровнем и другими	поглощения шума» [2]	
неблагоприятными		
характеристиками шума опасные и вредные	//прородонно инотруктомой	
производственные факторы,	«проведение инструктажей по охране труда в	спецодежда
связанные с электрическим	соответствии с требованиями	
током, вызываемым разницей	нормативной документации,	
электрических потенциалов, под	применение заземления	
действие которого попадает	оборудования, изоляции	
работающий, включая действие	токоведущих частей, систем	
молнии и высоковольтного	аварийного отключения	
разряда в виде дуги, а также	оборудования» [2]	
электрического разряда живых		
организмов		
отсутствие или недостаток	проведение инструктажей по	
необходимого естественного	охране труда в соответствии	
освещения	с требованиями нормативной	
	документации, применение	
	местного освещения	
вещества, обладающие острой	«проведение инструктажей	костюм для защиты от
токсичностью по воздействию на	по охране труда, применение	общих
организм	специальных ограждающих	производственных
	устройств» [2]	загрязнений

Опасный и/или вредный производственный фактор	Организационно- технические методы и технические средства защиты, частичного снижения, полного устранения опасного и/или вредного производственного фактора	Средства индивидуальной защиты работника
		«халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, нарукавники, респиратор, фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником» [2]
«физическая динамическая нагрузка» [2]	«проведение инструктажей по охране труда в соответствии с требованиями нормативной документации, соблюдение периодичности и продолжительности регламентированных перерывов» [2]	
«стереотипные рабочие движения» [2]	«проведение инструктажей по охране труда в соответствии с требованиями нормативной документации, соблюдение периодичности и продолжительности регламентированных перерывов» [2]	

Разработанные организационно-технические методы и предложенные к применению технические средства позволят устранить или снизить негативное влияние опасных и вредных производственных факторов выявленных ранее.

4.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта

Пожарная безопасность участка механической обработки обеспечивается в зависимости от класса пожара и его опасных факторов, которые приведены в таблице 13. Основываясь на полученных результатах, принимаются технические средства по обеспечению пожарной безопасности, приведенные в таблице 14 и организационные методы обеспечения пожарной безопасности, приведенные в таблице 15.

Таблица 13 – Идентификация классов и опасных факторов пожара

«Участок, подразделение» [2]	«Оборудование» [2]	«Класс пожара» [2]	«Опасные факторы пожара» [2]	«Сопутствующие проявления факторов пожара» [2]
участок механической обработки вала трехступенчатого мотор-редуктора	станок фрезерно- центровальный MP- 179, тиски самоцентрирующие механизированные, фрезы торцевые Т5К10, сверла центровочные Р6М5 станок токарно- винторезный 16К20Ф3, патрон трехкулачковый, резец контурный Т5К10	пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (В)	«пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму» [2]	«осколки, части разрушившихся оборудования, изделий и иного имущества; вынос высокого напряжения на токопроводящие части оборудования, изделий и иного имущества; опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; воздействие огнетушащих веществ» [2]

Таблица 14 – Технические средства пожарной безопасности

Первичн ые средства пожарот ушения	Мобильн ые средства пожароту шения	Стацион арные установк и системы пожарот ушения	Средства пожарной автоматики	Пожарн ое оборудо вание	Средст ва индиви дуальн ой защит ы и спасен ия людей при пожаре	Пожарный инструмен т (механизи рованный и немеханиз ированны й)	Пожарн ые сигнализ ация, связь и оповеще ние
«огнету	пожарны	газовая	извещатели	клапаны	против	конусные	оповеща
шители,	е автомоби	система	пожарные; приборы	,	огазы,	ведра; ломы;	тели
гидропо мпы,	ли,	пожарот ушения	присоры	гидрант	самосп асател	ломы, багры с	звуковые автомати
1	,	ушсния	_	Ы,			
ведра, бочки с	мотопом		контрольн ые	колонки,	И	деревянно й ручкой;	ческие, световые
водой,	пы, передвиж		пожарные;	стволы, рукава,		и ручкои, ножницы,	оповеща
лопаты,	ные		приборы	соедини		резиновые	тели
ящики с	огнетуши		управления	тельные		коврики и	«Выход»
песком,	тели		пожарные;	колонки,		резиновые	«Выход»
асбестов	TOJIII		системы	гидроэл		боты;	
ые			передачи	еваторы		полотно;	
полотна			извещений	13410P31		лопаты;	
войлочн			о пожаре			тележка;	
ые маты,			1			экран	
кошмы,						защитного	
ломы,						действия	
пилы,							
топоры» [2]							

Таблица 15 — Организационные (организационно-технические) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

«Наименование		«Предъявляемые
технологического		нормативные
процесса, используемого	«Наименование видов реализуемых	требования по
применяемого	организационных (организационно-	обеспечению пожарной
оборудования, в составе	технических) мероприятий» [2]	безопасности,
технического объекта»		реализуемые эффекты»
[2]		[2]
технологический	«разработка приказов и	«пожарные
процесс изготовления	распоряжений в части организации	инструктажи, наличие
вала трехступенчатого	по обеспечению пожарной	пожарной сигнализации,
мотор-редуктора	безопасности объекта,» [2]	» [2]

«Наименование		«Предъявляемые
технологического		нормативные
процесса, используемого	«Наименование видов реализуемых	требования по
применяемого	организационных (организационно-	обеспечению пожарной
оборудования, в составе	технических) мероприятий» [2]	безопасности,
технического объекта»		реализуемые эффекты»
[2]		[2]
	«разработку инструкций о мерах	«автоматической
	пожарной безопасности и действиях	системы
	при возникновении пожара;	пожаротушения,
	обучение работников объекта мерам	первичных средств
	пожарной безопасности;	пожаротушения» [2]
	применение средств наглядной	
	агитации по обеспечению пожарной	
	безопасности» [2]	

Проведенный анализ пожарной безопасности спроектированного технологического процесса свидетельствует о его полном соответствии всем предъявляемым нормам.

4.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта

Экологическая безопасность участка механической обработки обеспечивается в зависимости от наличия негативных факторов, которые приведены в таблице 16. Основываясь на полученных результатах, принимаются организационно-технические средства по снижению воздействия выявленных факторов на окружающую среду, приведенные в таблице 17.

Таблица 16 – Идентификация негативных экологических факторов технического объекта

«Наименование технического объекта, производственно-технологического техпроцесса» [2]	«Структурные составляющие объекта производственнотехнологического процесса» [2]	«Негативное экологическое воздействие технического объекта на атмосферу» [2]	«Негативное экологическое воздействие технического объекта на гидросферу» [2] смазочно-	«Негативное экологическое воздействие технического объекта на литосферу» [2] металлическая
технологический процесс изготовления вала трехступенчатого мотор-редуктора	станок фрезерно- центровальный MP- 179, тиски самоцентрирующие механизированные, фрезы торцевые Т5К10, сверла центровочные Р6М5 станок токарно- винторезный 16К20Ф3, патрон трехкулачковый, резец контурный	аэрозоль от смазочно- охлаждающей жидкости, масляный туман	смазочно- охлаждающая жидкость, стружка, пыль, технические жидкости	металлическая стружка, ветошь, смазочно-охлаждающая жидкость, технические жидкости

Таблица 17 — Разработанные организационно-технические мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия заданного технического объекта на окружающую среду

«Наименование технического	технологический процесс изготовления вала
объекта» [2]	трехступенчатого мотор-редуктора
Мероприятия по снижению	«скрубберы в системе принудительной вентиляции» [2]
негативного антропогенного	
воздействия на атмосферу	
Мероприятия по снижению	«комплексная системы очистки сточных вод» [2]
негативного антропогенного	
воздействия на гидросферу	
Мероприятия по снижению	«сортировка отходов по виду, переработка металлических
негативного антропогенного	отходов, утилизация отходов на специальных полигонах»
воздействия на литосферу	[2]

В результате выполнения данного раздела проведен анализ безопасности технологического процесса и анализ отходов возникающих в ходе его выполнения, что позволило разработать соответствующие мероприятия по уменьшению влияния выявленных факторов.

5 Экономическая эффективность работы

Цель раздела — рассчитать технико-экономические показатели проектируемого технологического процесса и произвести сравнительный анализ с показателями базового варианта, определить экономический эффект от предложенных в проекте технических решений.

Основанием для определения экономической эффективности служат предложенные изменения в технологическом процессе изготовления детали «Вал». Эти изменения касаются двух операций:

- первая, это фрезерно-центровальной, на которой для закрепления детали предложено использовать тиски самоцентрирующие механизированные, вместо тисков с ручным зажимом;
- вторая токарная, на которой применяется резец контурный из твердого сплава Т5К10 с накладным стружколомом, улучшенной геометрии и покрытый карбонитридом титана, вместо стандартного контурного резца.

Используя данное описание изменений, рассчитаем необходимые для определения эффективности параметры, такие как: себестоимость, капитальные вложения, прибыль, срок окупаемости и экономический эффект. Чтобы получить значения указанных параметров необходимо воспользоваться соответствующим учебно-методическим пособием [9] и программным обеспечением Microsoft Excel.

Для определения себестоимости, в частности технологической себестоимости, необходимы последовательно определить основную заработную плату, социальные отчисления и расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. Значения этих параметров, по сравниваемым вариантам выполнения описанных операций показано на рисунке 3.

Как видно из рисунка 3, все параметры имеют тенденцию к снижению, а именно проектируемый вариант предполагает снижение технологической себестоимости изготовления детали «Вал» на 2,52 руб., что составит 24,1 %.




Рисунок 3 — Сравнительная характеристика параметров технологической себестоимости по вариантам, руб.

Полученные значения основной заработной платы и технологической себестоимости по сравниваемым вариантам послужат данными для определения такого параметра как полная себестоимость. В результате проведенных расчетов полная себестоимость для базового варианта составит 28,26 руб., а для проектируемого — 20,07 руб. По полученным значениям можно сделать вывод о том, что полная себестоимость проектируемом варианте меньше чем в базовом. Эта разница составляет 29% или 8,19 руб.

Используя полученную разницу и годовую программу выпуска детали, определим сначала ожидаемую прибыль, а затем, с учетом налоговой ставки для юридических лиц, чистую прибыль от внесенных изменений в технологический процесс, которая составит 36036 рублей.

Чтобы определить будут ли эффективны предложенные изменения, необходимо рассчитать инвестиции или капитальные вложение в проект. Учитывая то, что изменения технологического процесса изготовления детали «Вал» затрагивают только замену станочной оснастки и инструмента, то

капитальные вложения будут складываться из затрат на приспособление, инструмент и затрат на проектирование нового технологического процесса. Общая сумма инвестиций составит 45923,56 рублей. Структура параметров инвестиций представлена на рисунке 4.



Рисунок 4 – Структура капитальных вложений в долях к общей величине

Анализируя структуру параметров инвестиций, указанную на рисунке 4, видно, что затраты на проектирование составляют большую долю в общей величине капитальных вложений, она составила 77,8 %.

Имея все необходимые параметры, можно приступать к обоснованию эффективности изменений. Для необходимо предложенных ЭТОГО определить: срок окупаемости, общий дисконтируемый доход, интегральный экономический эффект и в зависимости от величины эффекта либо индекс либо Полученные доходности, доход на капитал. значения всех перечисленных параметров представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Показатели экономической эффективности проекта

Наименование параметра	Величина параметра
Срок окупаемости, года	2
Общий дисконтируемый доход, руб.	55055
Интегральный экономический эффект, руб.	9131,44
Индекс доходности, руб. / руб.	1,2

Анализируя, представленные в таблице 18, данные можно сделать вывод о том, что проект является эффективным, так как интегральный экономический эффект является положительной величиной и составляет 9131,44 рублей, что является обязательным условиям для экономического обоснования мероприятий. Именно по этому, определялся индекс доходности, а не доход на капитал. Данный показатель дает понимание, какую прибыль может получить производитель с каждого вложенного в проект рубля, в нашем случае эта прибыль составит 0,2 рублей, что может обеспечить рентабельность в размере 20 %.

В ходе выполнения данного раздела проведен анализ экономических показателей технологического процесса, который показал эффективность предлагаемых усовершенствований базового технологического процесса.

Заключение

Результатом выполнения выпускной квалификационной работы стал технологический процесс изготовления вала трехступенчатого мотор-редуктора, который обеспечит выпуск годовой программы изделий заданного качества при минимальных экономических затратах. Достижение данного результата основано на решении ряда задач.

Проведен анализ исходных данных, в ходе которого проанализированы назначение, условия эксплуатации и технологические характеристики детали. В результате данного анализа сформированы задачи работы, решение которых позволило достичь необходимых результатов.

Разработка технологического процесса изготовления вала проведена на основе выбора параметров техпроцесса характерных для среднесерийного типа производства. В соответствии с данными параметрами проведено проектирование заготовки, проектирование плана изготовления, определение средств оснащения техпроцесса, разработка технологических операций. Это эффективно позволило максимально использовать особенности типа производства И получить оптимальные технические показатели технологического процесса.

На основе анализа базового технологического процесса были выявлены лимитирующие операции и проведено их совершенствование путем проектирования специальных средств оснащения. Совершенствование фрезерно-центровальной операции произведено путем проектирования самоцентрирующих тисков. Совершенствование токарной операции путем проектирования резца с клеевым соединением пластины.

Анализ безопасности и экологичности технологического процесса позволил разработать мероприятия по обеспечению соответствующих требований.

Расчет экономических показателей технологического процесса подтвердил правильность принятых в ходе проектирования решений.

Список используемых источников

- 1. Боровский Г.В. Справочник инструментальщика / Г.В. Боровский, С.Н. Григорьев, А.Р. Маслов; под общ. ред. А.Р. Маслова. 2-е изд., испр. Москва.: Машиностроение, 2007. 463 с.
- 2. Горина Л.Н. Раздел выпускной квалификационной работы «Безопасность и экологичность технического объекта» : электрон. учеб.-метод. пособие / Л.Н. Горина, М.И. Фесина. Тольятти. : Изд-во ТГУ, 2018. 41 с. [Электронный ресурс]. URL: http://hdl.handle.net/123456789/8767 (дата обращения: 07.05.2020).
- 3. Горохов В.А. Материалы и их технологии: учеб. для студентов вузов. В 2 ч. Ч. 1 / В.А. Горохов, Н.В. Беляков, А.Г. Схиртладзе; под ред. В.А. Горохова. Гриф УМО. Москва. : ИНФРА-М, 2016. 588 с.
- 4. ГОСТ 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент. Введ. 1990–01–01. М. : ИПК Издательствово стандартов, $2003.-38~\mathrm{c}.$
- 5. Иванов И.С. Технология машиностроения: учеб. пособие / И.С. Иванов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва. : ИНФРА-М, 2016. 240 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog/product/504931 (дата обращения: 12.04.2020).
- 6. Клепиков В.В. Технологическая оснастка: станочные приспособления: учеб. пособие / В.В. Клепиков. Москва. : ИНФРА-М, 2017. 345 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog/product/765631 (дата обращения: 26.04.2020).
- 7. Клименков С.С. Обрабатывающий инструмент в машиностроении: учебник / С.С. Клименков. Москва. : ИНФРА-М, 2013. 459 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog/product/435685 (дата обращения: 30.04.2020).
- 8. Константинов И.Л. Технология ковки и горячей объемной штамповки: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по направлению

- 22.03.02 "Металлургия" / И.Л. Константинов. Гриф УМО. Москва. : ИНФРА-М, 2016. 549 с.
- 9. Краснопевцева И.В. Экономика и управление машиностроительным производством: электрон. учеб.-метод. пособие / И.В. Краснопевцева, Н.В. Зубкова. Тольятти. : ТГУ, 2014. 183 с. [Электронный ресурс]. URL: http://hdl.handle.net/123456789/13 (дата обращения: 08.05.2020).
- 10.Меринов В.П. Технология изготовления деталей: курсовое проектирование по технологии машиностроения: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по специальности "Технология машиностроения" направления подготовки "Конструкторско-технол. обеспечение машиностр. пр-в" / В.П. Меринов, А.М. Козлов, А.Г. Схиртладзе; 4-е изд., перераб. и доп. гриф МО. Старый Оскол. : ТНТ, 2015. 263 с.
- 11.Мещерякова В.Б. Металлорежущие станки с ЧПУ: учеб. пособие / В.Б. Мещерякова, В.С. Стародубов. Москва. : ИНФРА-М, 2017. 336 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog/product/881108 (дата обращения: 26.04.2020).
- 12.Назначение рациональных режимов резания при механической обработке: учеб. пособие / В.М. Кишуров [и др.]. Изд. 2-е, перераб. и доп. Санкт-Петербург. : Лань, 2018. 216 с. [Электронный ресурс]. URL: https://e.lanbook.com/book/102222 (дата обращения: 30.04.2020).
- 13.Основы технологии машиностроения: учебник / В.В. Клепиков [и др.]. Москва. : ИНФРА-М, 2017. 295 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/545566 (дата обращения: 05.04.2020).
- 14.Пелевин В.Ф. Метрология и средства измерений: учеб. пособие / В.Ф. Пелевин. Москва. : ИНФРА-М, 2017. 273 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog/product/774201 (дата обращения: 28.04.2020).
- 15.Пухаренко Ю.В. Механическая обработка конструкционных материалов: курсовое и диплом. проектирование: учеб. пособие / Ю.В. Пухаренко, В.А. Норин. Санкт-Петербург. : Лань, 2018. 240 с. [Электронный ресурс]. URL: https://e.lanbook.com/book/99220 (дата

- обращения: 16.04.2020).
- 16.Скворцов В.Ф. Основы технологии машиностроения: учеб. пособие / В.Ф. Скворцов. 2-е изд. Москва. : ИНФРА-М, 2016. 330 с. [Электронный ресурс] URL: http://znanium.com/catalog/product/505001 (дата обращения: 07.04.2020).
- 17. Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т. Т. 1 / А.М. Дальский [и др.] ; под ред. А. М. Дальского [и др.]. 5-е изд., испр. Москва. : Машиностроение-1, 2003. 910 с.
- 18. Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т. Т. 2 / А.М. Дальский [и др.] ; под ред. А. М. Дальского [и др.]. 5-е изд., испр. Москва. : Машиностроение-1, 2003. 941 с.
- 19. Схиртладзе А. Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по направлению "Конструкторско-технол. обеспечение машиностр. пр-в". Т. 2 / А.Г. Схиртладзе, С.Н. Григорьев, В.П. Борискин. 4-е изд., перераб. и доп.; гриф УМО. Старый Оскол.: ТНТ, 2016. 517 с.
- 20.Схиртладзе, А.Г. Проектирование и производство заготовок : учеб. для вузов / А.Г. Схиртладзе, В.П. Борискин, А.В. Макаров. 3-е изд., перераб. и доп. ; Гриф УМО. Старый Оскол. : ТНТ, 2009. 447 с.
- 21.Сысоев С.К. Технология машиностроения: Проектирование технол. процессов: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по направлению подготовки дипломир. специалистов "Конструкторско-технол. обеспечение машиностр. пр-в" / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. Санкт-Петербург.: Лань, 2016. 349 с.
- 22. Технология машиностроения: учебник / В.В. Клепиков [и др.]. Москва. : ИНФРА-М, 2017. 387 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog/product/545572 (дата обращения: 06.04.2020).
- 23. Химический состав и физико-механические свойства стали 40ХГ [Электронный ресурс]. URL: https://www.allmetals.ru/document/34097-staly-40hg/ (дата обращения: 05.04.2020).


Приложение A Технологическая документация

A 5 7 20	Цех 94 РМ Опер Кой наименование операции Кой наименование оборидования 396110 Патрон КЦЛАЧКОВЫЙ ГОСТ 16157—70; 392871 Центр вращающийся ГОСТ 8742—75; 392101 Резец КОНТИРНЫЙ ГОСТ 18879—73 75К10; 393311 ШТАНГЕНЦИРКИЛЬ ШЦ—2 ГОСТ 160—80.
A 22 6 23 0 24 1 25 26	XX XX XX 015 4 110 Такарная 381101 Такарный с ЧПУ TWC-10 3 18217 422 1Р 1 1 1 200 1 0,45 Точить последовательно поверхность Ø30,4 1±0,25. 396110 Патран кулачковый ГОСТ 16157-70; 392871 Центр вращающийся ГОСТ 8742-75; 392101 Резец кантурный ГОСТ 18879-73 75К10; 393311 Штангенциркуль ШЦ-2 ГОСТ 160-80.
A 28 6 29 0 30 31 T 32 33 34	XX XX XX 020 4110 Tokaphaя 3 18217 422 1P 1 1 1200 1 381101 Tokaphbiù c 4119 TWC-10 3 18217 422 1P 1 1 1 1200 1 132 Toyumb nocinedabbamensha nobepxhacmu u mapusi: nob. 13 \$32,21±0,025; mapeu, 12 L=97±0,035; nob. 6 \$25,36±0,021, mapeu, 5 L = 187±0,045, peasbōy 2 M24x15, канабки 11 и 4. 396110 Патрон поводковый ГОСТ 16157-70; 392871 Центр вращающийся ГОСТ 8742-75; 392101 Резец канавачный ГОСТ 18879-73 Т30K4; 392101 Резец канавачный ГОСТ 18890-73 Т5К10; 393410 Микрометр МК-50 ГОСТ 6507-78.
35 A 36 E 37 0 38 40 41 MK	XX XX XX 025 4110 Токарная 381101 Токарный с ЧПУ ТМС-10 3 18217 4.22 1Р 1 1 1200 1 147 Точить последовательно поверхности и торцы: пов. 14 \$30,41±0,025; отв. 19 \$20,31±0,016; канавку 17. 396110 Патрон цанговый ГОСТ 16157–70; 392871 Центр вращающийся ГОСТ 874.2–75; 392101 Резец контурный ГОСТ 18879–73 ТЗОК4; 393410 Микрометр МК-50 ГОСТ 6507–78.

	11. DM Ones Vos university and second
∢ L	חפסמלתת היים אים היים אים היים של היים
л Д 69	MACON IN IS I THOUGH BY
6 70	381631 Bedmukanaha-dapesedhali FV321M 3 18632 422 1P 1 1 1 1200 1 133
0.71	H=26-0,084
1 72	
73	ная Ф10 ГОСТ 1695—80 Р6М5, 393311 Штангенциркиль ШЦ—1 ГОСТ 160—80, 393120 Калибр—продка.
7/	
A 75	ХХ ХХ ХХ 035 4123 Шлицефрезерная
b 76	381572 Whuyeddesephbiù BCN-620 NC22 3 12287 312 1P 1 1 1 1200 1
<i>LLL</i> 0	Фрезеровать пов. 15, 16 в размер 10-й степени точности.
T 78	396110 Патрон поводковый ГОСТ 2571—71, 391810 Фреза шлицевая Р6М5 ГОСТ8027—82.
79	394.300 Прибар измерительный иниверсальный.
08	
A 81	ХХ ХХ ХХ О40 Термическая
82	
A 83	ХХ ХХ ХХ 045 4130 Центрошлифовальная
1 8 9	381310 Центрошлифовальный 3925 — 3 18225 422 ПР 1 1 1 1200 1 0,29
0 85	Шлифовать центровые отверстия 21, 20.
T 86	396131 Тиски призматические ГОСТ 12195—66, 397110 Головка шлифовальная АГК ГОСТ2447—82
87	393120 Шаблон.
88	
A 89	ХХ ХХ ХХ 050 4131 Шлифавальная
6 90	381311Торцекруглошлифовальный ЛНV2710 3 18873 422 ПР 1 1 1200 1 0,31
0 91	Шлифовать поверхности и торцы: пов. 6 Ф25-0,033; торец 12 I=118±0,054.
¥	


396110 Патран пододжавы 10СТ 2571-71, 392871 Центр подвижный ГОСТ ный 3П750х305х83; 394 10 микраметр МК-50 ГОСТ6507-78 XX XX XX 055 4131 Шлифовальная 381311 Круглашлифовальный НИ-3510NC 3 18873 4.22 1Р 1 1 1 Шлифовать поверхности: пов. 13 \$32-0.039, пов. 14 \$30-0.033, 196110 Патран пододжавый ГОСТ 2571-71, 392871 Центр подвижный ГОСТ ный ПП500х305х80; 394 10 микраметр МК-50 ГОСТ6507-78. XX XX XX 060 4131 Шлифовальная 100СТ 2571-71, 392871 Центр подвижный ГОСТ ный ЗП750х305х83; 394 10 микраметр МК-50 ГОСТ6507-78. XX XX XX 065 4131 Шлифовальная 18873 4.22 1Р 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Обозначение документа
XX XX XX 055 4131 Шлифовальная 381311 Круглошлифовальный ЈНО-3510WC Шлифовать поверхности: пов. 13 \$32-0 396110 Патрон поводкавый ГОСТ 2571-7 Ный ПП500х305х80: 39410 микрометр М XX XX XX 060 4131 Шлифовальный ЈНU27 Шлифовать поверхности и тарцы: пов. 4 396110 Патрон поводкавый ГОСТ 2571-7 Ный ЗП750х305х83: 39410 микрометр М XX XX XX 065 4131 Шлифовальная 396110 Патрон поводкавый ГОСТ 2571-7 Ный ПП500х305х80: 39410 микрометр М XX XX XX 070 4131 Шлифовальная 381311 Внутришлифовальный ЈНI-150МС	TOCT 8740-75, Kpyz w.
XX XX XX 055 4131 Шлифовальная 381311 Круглошлифовальный JHU-3510WC Шлифовать поверхности: пов. 13 \$32-0. 396110 Патрон поводковый ГОСТ 2571-7 ный ПТБООХЗОБХ80: 39410 микрометр М XX XX XX 060 4131 Шлифовальный JHU27 Шлифовать поверхности и торцы: пов. 3 361311 Горцекруглошлифовальный JHU-3510W Шлифовать поверхности: пов. 13 \$32-0. 396110 Патрон поводковый ГОСТ 2571-7 ный ПТБООХЗОБХ80: 39410 микрометр М XX XX XX 070 4131 Шлифовальная 381311 Внутришлифовальный JHI-150WC	
381311 Kpuznawnuфobanshbiri JHU-3510WC Wnupobams nobepxhacmu: nob. 13 \$32-0. 396110 Nampah nobodkabbiri TOCT 2571-7 Hbiri MT500x305x80; 39410 микраметр МXX XX XX 060 4131 Шлифовальный JHU27 WXX XX XX 060 4131 Шлифовальный JHU27 Hbiri 371750x305x83; 39410 микраметр МXX XX XX XX 065 4131 Шлифовальная 381311 Криzлашлифовальный JHU-3510W WXX XX XX XX 070 4131 Шлифовальная XX XX XX 070 4131 Шлифовальная 381311 Внутришлифовальный JHI-150WC	
Шлифовать поверхности: пов. 13 \$32-0 396110 Патран поводковый ГОСТ 2571-7 ный ПП500х305х80; 39410 микрометр М 381311 Торцекруглошлифовальный JHU27 Шлифовать поверхности и торцы: пов. 3 396110 Патран поводковый ГОСТ 2571-7 ный ЗП750х305х83; 39410 микрометр М 381311 Круглошлифовальный JHU-3510М Шлифовать поверхности: пов. 13 \$32-0 396110 Патран поводковый ГОСТ 2571-7 ный ПП500х305х80; 39410 микрометр М 381311 Внутришлифовальный JHI-150МС	1 1 1200 1 0,47
XX XX XX 060 4 131 Шлифовальная 381311 Торцекруглошлифовальный ЛНU27 Шлифовать поверхности и торцы: пов. 396110 Патрон поводковый ГОСТ 2571-7 ный 31750х305х83: 39410 микрометр М. XX XX XX 065 4 131 Шлифовальная 396110 Патрон поводковый ГОСТ 2571-7 Ный ПП500х305х80: 39410 микрометр М XX XX XX 070 4 131 Шлифовальная XX XX XX 070 4 131 Шлифовальная 381311 Внутришлифовальный ЛН-150МС	11. 1017 871.0-75. Knis mandadan
XX XX XX 060 4131 Шлифовальный JHU2; 381311 Торцекруглошлифовальный JHU2; Шлифовальный JHU2; 11/11/10/1007 2571-10/10 Латрон поводковый ГОСТ 2571-10/10 Латрон ПОСТ 2571-10 Латрон ПОСТ	מיני טרוט ואים איני איני טרוט ואים איני טרוט איני שוים איני טרוט ואיני איני איני איני איני איני איני אינ
XX XX XX 060 4131 Шлифовальная 381311 Тарцекруглошлифовальный JHU2; Шлифоваль поверхности и тарцы: пов. 396 110 Патран повадкавый ГОСТ 2571— ный 37750х305х83; 394 10 микраметр Л XX XX XX 065 4131 Шлифовальная 381311 Круглошлифовальный JHU-3510М Шлифоваль поверхности: пов. 13 ¢32-С 396 110 Патран повадкавый ГОСТ 2571— ный ПП500х305х80; 394 10 микраметр Л XX XX XX 070 4131 Шлифовальная 381311 Внутришлифовальный JHI-150МС	
381311 Topuekpyznownuфoвальный JHU2? Шлифовать поверхности и торцы: пов. 396110 Патрон поводковый ГОСТ 2571- ный ЗП750х305х83; 39410 микраметр Л XX XX XX 065 4131 Шлифовальная 381311 Круглошлифовальный JHU-3510М Шлифовать поверхности: пов. 13 ¢32-C 396110 Патрон поводковый ГОСТ 2571- ный ПП500х305х80; 39410 микраметр Л XX XX XX 070 4131 Шлифовальная 381311 Внутришлифовальный JHI-150МС	
Шлифовать поверхности и тарцы: пов. 396110 Патран повадкавый ГОСТ 2571— ный ЗПТ5Ох3О5х83; 39410 микраметр Л ХХ ХХ ХХ 065 4131 Шлифовальная 381311 Круглошлифовальный ЈНИ-3510М Шлифовать поверхности: пов. 13 \$32-C 396110 Патран поводковый ГОСТ 2571— ный ПП50Ох3О5х80; 39410 микраметр Л ХХ ХХ ХХ 070 4131 Шлифовальная 381311 Внутришлифовальный ЈНІ-150МС	1 1 1200 1 0.3
396 110 Патран повадкавый ГОСТ 2571- ный 3П750х305х83; 394 10 микраметр Л ХХ ХХ ХХ 065 4 131 Шлифовальная 381311 Круглошлифовальный ЛНИ-3510М Шлифовать поверхности: пав. 13 ø32-C 396 110 Патран повадкавый ГОСТ 2571- ный ПП500х305х80; 394 10 микраметр Л ХХ ХХ ХХ 070 4 131 Шлифовальная 381311 Внутришлифовальный ЛН-150МС	118±0,054.
ный 37750х305х83; 394 10 микрометр Л XX XX XX 065 4 131 Шлифовальная 381311 Круглошлифовальный ЛНИ-3510М Шлифовать поверхности: пов. 13 432-C 396110 Патрон поводковый ГОСТ 2571- ный ПП500х305х80; 394 10 микрометр Л XX XX XX 070 4 131 Шлифовальная 381311 Внутришлифовальный ЛН-150МС	ษม <i>ั ГОСТ 8740-75, Крцг ш</i> лифовал <u>ь</u>
XX XX XX 065 4131 Шлифовальная 381311 Круглошлифовальный ЈНИ-3510М Шлифоваль поверхности пов. 13 432-C 396110 Патрон поводковый ГОСТ 2571-ный ПП500х305х80, 39410 микрометр Л	i i
XX XX XX 065 4131 Шлифовальная 381311 Круглошлифовальный JHU-3510М Шлифовальный JHU-3510М 11/200x305x80, 39410 микраметр М XX XX XX 070 4131 Шлифовальная 381311 Внутришлифовальный JHI-150М 1	
381311 Круглошлифовальный ЈНИ–3510М Шлифовать поверхности: пов. 13 ø32–С 396110 Патрон поводковый ГОСТ 2571– ный ПП500х305х80, 39410 микрометр Л XX XX XX 070 4131 Шлифовальная 381311 Внутришлифовальный ЈНІ–150МС	
Шлифовать поверхности: пов. 13 <i>432-С</i> 396110 Патрон поводковый ГОСТ 2571- ный ПП500х305х80, 39410 микрометр Л ХХ ХХ ХХ 070 4131 Шлифовальная 381311 Внутришлифовальный ЈНІ-150МС	1 1 1200 1 0,19
396110 Патран поводковый ГОСТ 2571-, ный ПП500х305х80, 39410 микрометр Л ХХ ХХ ХХ 070 4131 Шлифовальная 381311 Внутришлифовальный ЈНІ-150МС	
ный ПП500х305х80, 394 10 микраметр МК–50 ГОСТ6507–78. XX XX XX 070 4 131 Шлифовальная 381311 Внутришлифовальный JHI–150МС 3 18873 422 1Р 1 1 1	ษม <i>ั ГОСТ 8740-75, Крцг ш</i> лифовал <u>ь</u>
XX XX XX 070 4131 Шлифовальная 381311 Внутришлифовальный JHI-150WC 3 18873 422 1Р 1 1 1	i i
XX XX XX 070—4131 Шлифовальная 381311 Внутришлифовальный ЈНІ–150МС—3 18873—422—1Р—1—1	
381311 Внутришлифовальный ЈНІ-15ОМС З 18873 422 1Р 1 1 1	
	1 1 1200 1 0.18

A	Цех Уч РМ Опер Кад, наименование аперации
9	Код, наименование оборцдования СМ проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт Тпоз Тшт
0 117	Шлифовать поверхности: пов. 14 Ф20+0,039.
T 118	396110 Патрон цанговый ГОСТ 2571—71, 392871 Центр подвижный ГОСТ 8740—75, Круг шлифоваль—
119	ный ПП20х 15х 15, 394 10 микраметр МК-50 ГОСТ6507-78.
120	
A 121	ХХ ХХ ХХ 075 4 131 Шлифовальная
E 122	381311 BHUMDUWNUGOBANSHINI JHI-150NC 3 18873 4.22 1P 1 1 1200 1
0 123	Шлифовать поверхности: пов. 14 Ф20+0,033.
T 124	396110 Патрон цанговый ГОСТ 2571—71, 392871 Центр подвижный ГОСТ 8740—75, Круг шлифоваль—
125	ный ПП20х 15х 15, 394 10 микраметр МК-50 ГОСТ6507-78.
126	
A 127	ХХ ХХ ХХ 080 4151 Шлицешлифовальная
5 128	381562 Ulnuqewnuqobanshini 3450 3 12287 312 1P 1 1 1200 1 0,84
0 129	Шлифовать пов. 15 в размер 7-й степени точности
T 130	396110 Патрон поводковый ГОСТ2571—71, 391810 Крцг шлифовальный; 394300 Прибор измерительный
131	<i>цниверсальный.</i>
132	
A 133	ХХ ХХ ХХ 085 Моечная
134	
A 135	ХХ ХХ ХХ ОЭО Контрольная
136	
137	
138	
139	
¥	




_	Onep.	KONI	1		·			0,			215			215		ТП
D avido	P.M.	M3 K0	1357 (0)		V		.75.	ן או כס <i>צו</i> ומכא	_	160-80.	1900 2	-	_	1900 2	-	
TDCT 3.MB-42	<u> </u>	зжеры		Укринол-1	S		OCT 8742-75	быдерживая размеры		-11007 16	0,25			0,36		
		ндэжерд и элифодП	ø32x206	132			вращающийся Г	13 выдержи	_	JII 9VI	0,4		=	0,125	-	\parallel
		M	Q.95			_		6 12 1	-	Штангенциркі	Ó	_	.НОИОН	Ó L	-	\parallel
	Вал	EB	766 Th		H	—	71 Центр	18. 2. 5.	_		-	ן אכאחשם	M Q57E6E	_	KU3A	$\parallel \parallel$
\mathbb{H}	B	Твердость	HRC 35±2	750	D unu B	62	-6 <i>b, 392871</i> <u>4</u>	, Порцы: пов.		T3DK4, 393311		ІСНО ЭСІ	K10, 39		огласно эскиза	\mathbb{H}
			73 OMM61		ИП		2675	77 /		\sim	1	1 1000 1901	2-73 75	2	J	Ш
		Материал	40X/ ГОС74543-73 Обозначение программы				11 TOCT	онхандо	,	T 1887		эмера ва	1881		мера вру	\parallel
		\parallel	7 90			рукц	лачкове	лельно г		19 J.		лдыжарг	УНЫЙ ГС		ыдержив	\parallel
\mathbb{H}	HHH	$\ $, <i>30201</i> 11	14 3-X KL	педовал		і конти		11 Bb	і канавс		ъбу 2. в	\parallel
\mathbb{H}	Абдеенка Коэлов	ne onepayuu	<i>Такарная</i> Обочідаванів пяталіттва 404	TNC-10		1. Установить заготовку	396110 Патрон 3-х кулачковый ГОСТ	2. Точить последовательно поверхности	.3 <u>C</u> .	392101 Резец контурный ГОСТ 18879-7.		Точить канавки 11 выдерживая размеры	392101 Резец канавочный ГОСТ 18879-		Нарезать резьбу 2. выдерживая размеры	Ш
Δηδη. Βιαν. Ποδη.	Paspaō. / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	лир. Наименование операции	70%.	7	\prod	1. 50	7961	000 2 10	JCKU3Q.	7 39%	P 36	0 or TOYU				

,																	_
Ф фина 1	P.M. Onep.	KOMI	1		٨	77/	275									\perp	-
	<u>.</u>	M3	1,357		_	0-80.	0061	-	-		_	-	-	_	-		
TOCT 3.M18-82	×an_	\prod	X 03	1-11		091		-	-		20 00 0 30		2 - 30 13 - 30 - 1		-	Ħ	t
		азмеры		1-таниду	S	1	0,28									\parallel	
Щ		Профиль и размеры	206 Tum	132		-/][[] qu				_	_	<u>6 - 2</u> %	_	_	-	\parallel	
\mathbb{H}		H	7 6 <i>32x206</i> Tmn Twn		-		0,7	KKŲ.	-	=		=			=		
Ш		H	6 095	5.	-	<u>Штангенцирку</u>		на тележку.									
								250	-	_	_	_	_	_	-	T	
H	Вт	Твердость	HRC 35±2 To	<i>75'0</i>	D unu B	393311		חאטעה								\parallel	
Ш						730K4:	-	ления,	1784 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-	-	-	-	=	${\mathbb H}$	-
			-71 302pammы		ИП	79-73		<u> </u>	->	_	_	_	_	-	-		
		Л атериал	30XH2MФA Г.0СТ4.34.5-71 Обазначение программы			7 188		כ חחכ									
		╢	<i>30XH2M</i> 9			<u>oŭ 702</u>		<u>Іеталь</u>								\parallel	
Щ		$\ $			1000	392101 Pesey pesbóoboú FOCT 18879-73		3. Открепить, снять деталь с писпосодления, цложить									
			- AL			зец ре		JITIB, CI								\parallel	
H	Абдеенко Козлав	nnhodauo a	Т <i>ОК арная</i> Оборцдование, цстройство ЧПУ	01-JN1		101 Pe.		пкреп								ш	_
\mathbb{H}	ППП	EME E	<i>Такс</i> дование, цсг	N/	720000000000000000000000000000000000000	392	00000	3.0									
Дцбл. Взам. Подп.	Разраб. Проверил 	Н.КОНТР.	Oğopu			Tar	P 02	03	70	92	90	20	80	60	DJ		



Фарма					P.M. Onep.	030	КОИД	1			V.					OJ.						\parallel	\downarrow	
					1 94 F		M3	1561			U			-	_	300		_	_	_				
TOCT 3.#18-82) (1		Tex .		Dbl		X 0 3	Укринол-1	S	_	_		-	0'01	_	-	=			I		•
	H	_					Профиль и размеры	ø32x206	Twm	(33		_	_	_	1-57		_	<u>2-</u> 95	_	_	1 1			
					1		MI	0,95	Tna		+	<u></u>	_	1 1/6	1707	5	חפאאנו	_	_	_	-	$\ $	 	_
							EB	991	TB		_			טצוואשב ט			на тележки						-	-
					Dan	חמו	Твердость	HRC 35+2	To	88'0	D unu B		12 0000	IHJUVZUJ	394 300 Mnobka		<i>ашпжоип</i>							
				П	-		Mamepuan	40XT F0C74543-73	Обозначение программы		о и		oupulipuure 10C112195-66.	PULL	25 '93-8059 TIOT 01 & RT		155		7 -	-	_			
			Авдеенко	Козлов			Наименование операции	фрезерная	Оборцдование, цстройство ЧПУ	FV 321M		1. Установить заготовки	396131 Тиски самоцентририющие і	2 Фпезеппвать пов 9 1	391807 DICT 97180-		3. Открепить, снять деталь с писпособления	•						-
niña	Baam.	Nodn.	Разраб.	Проверил		Н.контр.	Haur		Оборцдов	8		, ,	7	_	1			\vdash	80	60	10			



—																						
Фарма 1	Ш				P.M. Onep.	KOM	1			V					30						\parallel	1
					1 Jv. P	W	1357			п		 2		_	1250	-	-	_	_	-		
TOCT 3.#18-82					ха́П			XOJ	1-1		_	_	-	=	-	-	-	=	- 10	-	H	T
100	Н	\mathbf{H}				зэмеры	8		Укринол-1	S				-80.	0'01						\parallel	\downarrow
	Щ					Профиль и размеры	206	Twm	Ó3	»—	_	_	_	17.16b	-			-	-	-	H	1
	Н		H		\mid		ø32x206	Tria		-	_	_	ЭСКИЗЙ	MK-116	0,04	ן <i>א</i> לו:	-			_		
	Ц					M	992			1				М дтэ		на тележки	_					
					1	B	N	TB		Н		<u> </u>	יו בסבע	UK D OM.	_		_	_	_	_		1
	П				Вал	Твердость	HRC 35±2	To	0,19	D unu B			азмерғ	393450 Микрометр		<i>ИЛОЖИТЬ</i>	70				\parallel	
	Ц	\parallel	H		†					Н	_	_	u Bak p	2. 39.		, Пения, і	-	-		-	H	1
					H		~	рограммы		ИП		71-71	ыдерж	8-1,44	1		_	-	L	_		
			-		╁	Mamepuan	40XF F0C74543-73	Обозначение программы				X 725	12. B	0072		כ חחכו						
9			-		╫	L	J_X07	00			ħλ	Bbiū Ti	כשה פ	HBIŪ (лаль					H	$\frac{1}{1}$
			L		\coprod		15HBIŪ				2отов	охроди	<i>Верхн</i> с	фовалі		эть де					Ц	
							илифовал	ñ			ITIL 30.	ЭИ НОО	חם שנו	אחוחות ב		TIB, CH!					\parallel	1
	H		Авдеенко	Козлов		onepanni	Тарцекруглашлифовальный	Оборцдование, цстройство ЧПУ	JHU- 2710		1. Установить заготовку	396110 Патрон поводковый ГОСТ2571-71	2. Шлифовать поверхности 6, 12, выдерживая размеры согласно	398150 Крцг шлифовальный ГОСТ 2447-82,		3. Открепить, снять деталь с писпосод,					Ц	1
	H	\dashv	r	_	$\dagger \dagger$	Р. Наименование операции	Тари	дование, уст	JH		1 YCI.	3961;	2. Wh	3981		3. Om						
	Дц <u>б</u> л. Взам.	Подп.	Paspaō.	Проберил	Lyoump			Oõopu			10	T 02	0 03	J 04	Pos	90	97	80	60	10		

Приложение Б

Спецификации к сборочным чертежам

	фармат	ЗОНО Прз.	Обозначение	Наименование	100	DUME- OHUE
Терв. примен.				<u>Документация</u>		
Ne	A1		20.5P.0TMП.716.65.00.000	<i>ТБ Сборочный чертеж</i>		
+	+	385		<u>Детали</u>		
	A2	1	20.57 .077 7 10.05.00.00		1	
2	A4	2			1	
праб.	A4	3		7	1	
7	A3	4	_		1	
	A4	5			2	
	A3	6	20.БР.ОТМП.716.65.00.00		2	
	A3	7	20.51 .011 111.1 10.03.00.00	2000 March 100 M	2	
	A3	8			2	
1	A3	9		NO 4	2	
ша	A3	10		0651 1863 - 1863	1	
Іоді. и дата	A3	11		2	1	
Nodi	<i>A</i> 4	12		10 10 76 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4	
	A4	13	- II - 10 - 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		1	
dyð.	AJ	14	20.БР.ОТМП. 716.65.00.01	4 Шток		
MHB. No	H	- 88		Стандартные изделия		
0/				,		
UHQ: 1		15		Винт М8х15	8	
Вэам.				ΓΟCT 1172-68		
θ		16		Винт М10х25	2	
' dama	H			ΓΟCT 11725-68		
Nodn. u	H				חחח	
подл:	Разр		№ докцм. Подп. Дата Авдеенко	_ //um. [Лист	Листов
Nº nı	Προι	D	Казлав //рЦ	іспособление 🕮	<u>1</u> ГГУ, ИМ	<u>2</u> 1
NHD.	Н.КО Утв	НПР. ?		_111UHU9HUE _{2p. 7}	ТЭ, VII <u>М</u> б3-15 пмат А	502a

формат	Зона	No3.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
		17		Гайка стопорная	1	
				ΓΟCT 11871-78		
		18		Шайба	1	
		v		ΓΟCT 7019-04		
		19		Уплотнительное кольцо	3	
		45		ΓΟCT 1567-68		
		20		Винт М8х20	4	
				ΓΟCT 17475-80		
		21		Винт М8х35	1	
		×		ΓΟCT 17475-80	ČA.	
		22		Уплотнительное кольцо	2	
		*		ΓΟCΤ 1567-64		
		23		Уплотнительное кольцо	1	
				ΓΟCT 1567-70		
		24		Винт М8х25	12	
				ΓΟCT 17476-84		
		3				
	П					
		* *				
		¥ 3				
		8 8				
_		8 8		8		
		7				
_		<i>f</i> ₂ 3			<u> </u>	
	H	ž ž			<u> </u>	
	H					
	H					
	H	<i>i</i>				
	H					
	ᅱ	\forall				1 /luci
N3t	1. /Iul	CTP.	N° докцм. Подп. Дата 20.Е	5P.OTMN.716.65.00.0	100	2
VISI	. / ////	_///	ту инкум. 110011. Дилиц Копиров	вал Фол	МОП	A4