МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет»

Институт машиностроения

(наименование института полностью)

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства» (наименование)

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» (код и наименование направления подготовки, специальности)

Технология машиностроения

(направленность (профиль) / специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему	изготовления кронштейна	

Обучающийся	С.Н. Храмов	
	(Инициалы Фамилия)	(личная подпись)
Руководитель	канд. техн. наук., доцент Д.Ю. Воронов (ученая степень (при наличии), ученое звание (при на	личии), Инициалы Фамилия)
Консультант(ы)	канд. экон. наук, доцент Е.Г. Смышляева (ученая степень (при наличии), ученое звание (при на	,, .
	канд. физмат. наук, доцент Д.А. Романов	

Тольятти 2023

Аннотация

Технологический процесс изготовления кронштейна. Бакалаврская работа. Тольятти. Тольяттинский государственный университет, 2023.

В бакалаврской работе представлена технология изготовления кронштейна для условий среднесерийного производства.

Ключевые слова: деталь, заготовка, маршрут обработки, план обработки, технологическое оснащение, режимы обработки, приспособление, инструмент, безопасность и экологичность проекта, экономическая эффективность.

В выпускной квалификационной работе:

- проведен анализ исходных данных из задания на бакалаврскую работу;
- установлена и выбрана стратегия типа производства;
- установлен метод и спроектирована заготовка;
- разработаны технологические методы обработки детали, исходя из размерных, точностных и массовых характеристик;
- установлены рациональных средств оснащения, технологических методов обработки детали;
 - установлены параметры обработки на операциях техпроцесса;
- разработаны чертежи, с использованием специальных программных средств;
 - рассчитано и сконструировано приспособление, и режущий инструмент;
- определены показатели и мероприятия по безопасности технологического процесса;
- проведён расчет показателей экономической эффективности от предложенного технологического процесса;

Бакалаврская работа содержит пояснительную записку в размере 45 страниц, содержащую 16 таблиц, 13 рисунков, и графическую часть, содержащую 7 листов.

Содержание

Введение	4
1 Анализ исходных данных	5
1.1 Служебное назначение детали	5
1.2 Классификация поверхностей детали	5
1.3 Технологичность детали.	7
1.4 Задачи работы	7
2 Разработка технологической части работы	9
2.1 Выбор типа производства и его стратегии	9
2.2 Выбор метода получения заготовки	10
2.3 Разработка ТП изготовления детали	12
2.4 Выбор СТО	17
2.5Разработка технологических операций	20
3 Расчет и проектирование оснастки	22
3.1 Расчет и проектирование приспособления	22
3.2 Проектирование инструмента	24
4 Безопасность и экологичность технического объекта	27
5 Экономическая эффективность работы	33
Заключение	37
Список используемых источников	38
Приложение А Маршрутная карта	41
Приложение Б Операционные карты	43
Приложение В Спецификация	45

Введение

«Машиностроение является важнейшей отраслью промышленности. Её продукция — машины различного назначения, поставляются всем отраслям народного хозяйства. Рост промышленности и народного хозяйства, а так же темпы перевооружения их новой технологией и техникой в значительной степени зависят от уровня развития машиностроения.» [9]

«Перед технологами машиностроителями стоят задачи дальнейшего развития и повышения выпуска машин, их качества, снижения трудоемкости, себестоимости и металлоемкости их изготовления, внедрения поточных методов работы, механизации и автоматизации производства, а также сокращения сроков подготовки производства новых объектов.» [15]

В конструкции многих машин входят детали типа кронштейнов. В качестве заготовок для таких деталей чаще всего используют отливки и поковки. Реже используют различные виды сварки.

Деталь "Кронштейн", как правило, необходима для обеспечения соединения осей, входящих в конструкцию различных механизмов. Как правило, механической обработки требуют посадочные отверстия и торцы кронштейнов.

Нередко, кронштейнам приходиться работать в условиях пиковых нагрузок, поэтому необходимо, при изготовлении заготовок избегать дефектов материала. Особенно опасны для данной детали трещины и расслоения.

Таким образом, можно сказать, что тема работы является актуальной. Тогда, цель бакалаврской работы может быть сформулирована следующим образом: изготовление кронштейна с минимальной себестоимостью.

1 Анализ исходных данных

1.1 Служебное назначение детали

«Деталь "Кронштейн", (чертеж см. графическую часть бакалаврской работы) является стационарной деталью и предназначена для обеспечения соединения 2-х осей механизма загрузки промышленного робота. Кронштейн работает в нормальных условиях вне агрессивных сред и поэтому его износ происходит медленно.» [20]

«Данная деталь изготавливается из стали 40. Ее механические свойства следующие: $\sigma_{0,2}$ - предел текучести условный, составляет 350 МПа, $\sigma_{\rm B}$ - временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), составляет 550 МПа, ψ - относительное сужение, составляет 34%, КСU - ударная вязкость, составляет 271 Дж/см², твердость НВ 270±10. Основной химический состав: углерод — 0,37-0,42%, кремний - 0.05 - 0.08%, марганец - 0.2 - 0.5%, хром — 1.65%, , незначительное количество серы, фосфора и никеля, остальное железо.» [12]

1.2 Классификация поверхностей детали

Ниже на рисунке 1 показан общий вид детали - «Кронштейн», а в таблице 1 рассмотрена классификация поверхностей.

Таблица 1 – Классификация по служебному назначению поверхностей детали

Наименование поверхностей	Номера поверхностей
ОКБ	1,18
ВКБ	5,6
Исполнительные	7,8,13,23,24,27
Свободные	остальные




Рисунок 1 – Общий вид детали - «Кронштейн»

1.3 Технологичность детали

Количественные показатели технологичности данной детали показаны ниже в таблице 2.

«Таблица 2 – Показатели технологичности детали

Показатель	Расчетная формула	Расчет
Коэффициент использования материала	Ки.м.=Мд/Мз	Ки.м. = 0,37/0,464=0,79
Коэффициент унификации	Ку.э.=Qу.э./Qэ	Ку.э.=22/26=0,85
Коэффициент точности	Ктч=1-1/Тср	$K_{T4} = 1 - (1/8, 1) = 0.76$
Коэффициент	Кш=1/Шср	$K_{\text{III}} = 1 - 1/1,8 = 0,81 $ [26]
шероховатости		

Вывод: анализируемая деталь - «Кронштейн», показывает высокую степень технологичности, таким образом, является технологичной.

1.4 Задачи работы

Заявленная работы BO введении цель достигается 3a счет последовательного решения более мелких задач, каждая из которых направлена выполнение определенного методологии на этапа проектирования детали.

На начальном этапе анализируются характеристики детали, влияющие на способы и методы ее дальнейшей обработки и формирующие оптимальный подход к ее изготовлению. Решение данных задач достигается определением назначения детали и ее поверхностей, выполнением ее чертежа и определением характеристик технологичности.

Далее, необходимо выполнить этап разработки технологии изготовления детали. Для этого решаются следующие задачи:

- по методике [12] из раздела «Список используемых источников» определяют тип производства и его стратегию по методике [20], [26];

- используя методологию из источника [4] проектируем заготовку;
- используя методологию из источников [9], [14], [21] и [25] проектируем техпроцесс;
- используя методологию из источников [1], [8], [11], [13], [15], [17], [18] и [24] проектируем операции и определяем необходимую оснастку.

На следующем этапе используя методологию из источников [3], [6], [16], [19], [22], [23], и [27] проектируется оснастка и инструмент.

Используя методологию, представленную в источнике [7] решаются основные задачи обеспечения безопасности техпроцесса.

Задача по определению показателей экономической эффективности решается по метрологии, представленной в источнике [10].

Выполнять данные задачи необходимо именно в такой последовательности, как представлено выше. Качество проработки данных задач определяет качество проектирования техпроцесса в целом, что способствует достижению поставленной цели работы.

2 Разработка технологической части работы

2.1 Выбор типа производства и его стратегии

«Масса и объем выпуска изделия являются главными показателями для определения типа производства. Данный тип определим, по методике [12]. Согласно задания - программа составляет 5000 шт./год., а согласно чертежа детали – масса составляет 0,37 кг. Применяя методику [12] тип производства определяем, как среднесерийный.

Показатели стратегии среднесерийного производства представлены ниже в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели стратегии производства

No	Показатель производства	Характеристика показателя с точки
		зрения стратегии производства
1	Разновидность оборудования	универсальная
2	Технологическая документация	в виде операционных и маршрутных
	•	технологических карт
3	Разновидность оснастки	универсальная
4	Расстановка в цехе оборудования	по группам станков
5	Нормирование ТП	по общемашиностроительным
		нормативам
6	Метод изготовления заготовки	прокат, поковка
7	Использование достижений науки	не высокое
8	Метод определения припуска	по таблицам
9	Квалификация наладчиков	высокая
10	Квалификация рабочих	высокая
11	Определение режимов резания	по статистическим и эмпирическим
		зависимостям
12	Уровень автоматизации	низкий
13	Транспортировка деталей между	вручную, электрокар, кран-балка
	операциями	
14	Форма организации ТП	предметные партии не большого объема
15	Коэффициент концентрации операций	10-20» [20]

2.2 Выбор метода получения заготовки

Предполагаемыми методами получения заготовки являются литье и штамповка.

Стоимость заготовки определим по методике [4], расчет стоимости для удобства представим в виде таблицы 4.

Таблица 4 – Определение стоимости заготовки

«Метод получения заготовки» [5]	«Масса детали, кг» [4]	«Масса заготовки, кг» [4]	«Стоимость одного килограмма заготовки, руб.»	«Стоимость механической обработки, руб.» [4]	«Стоимость одного килограмма отходов, руб.» [4]	«Технологическая себестоимость изготовления заготовки, руб.» [4]
литье	0,37	0,464	50	200	1,4	223
штамповка	0,37	0,51	60	200	1,4	230

Таким образом, можно сказать, что в качестве заготовки необходимо использовать отливку, в этом случае и программе 5000 деталей в год, условная экономия составит 35000 рублей.

Конструкция, габариты и технические требования на заготовку показаны ниже на рисунке 2 и на чертеже заготовки в графической части. Из чертежа видно, технические требования на заготовку имеют средние величины, форма позволяет легко выполнить заготовку, используя обычные соответствующие технические средства. Поэтому можно сказать, что заготовка технологична.




Рисунок 2 – Общий вид заготовки - «Кронштейна»

2.3 Разработка ТП изготовления детали

На основании параметров и вида каждой из поверхностей, спроектируем маршруты их обработки.

Параметры поверхности 1 следующие: вид — плоская, шероховатость Ra3,2, точность — девятый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На стадии черновой обработки — фрезерование. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 2 следующие: вид — плоская, шероховатость Ra12,5, точность — четырнадцатый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 3 следующие: вид — плоская, шероховатость Ra12,5, точность — четырнадцатый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 4 следующие: вид — плоская, шероховатость Ra12,5, точность — четырнадцатый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 5 следующие: вид — плоская, шероховатость Ra12,5, точность — четырнадцатый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 6 следующие: вид — цилиндрическая, шероховатость Ra12,5, точность — четырнадцатый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 7 следующие: вид — цилиндрическая, шероховатость Ra2,5, точность — седьмой квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На стадии черновой обработки — зенкер протягивание. После этого, требуется термообработка — закалка и отпуск. На стадии чистовой обработки — обработка не требуется. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 8 следующие: вид – цилиндрическая, шероховатость Ra3,2, точность – девятый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На стадии черновой обработки – сверление и резьбонарезание. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 9 следующие: вид — плоская, шероховатость Ra12,5, точность — четырнадцатый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 10 следующие: вид — плоская, шероховатость Ra12,5, точность — четырнадцатый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 11 следующие: вид – плоская, шероховатость Ra12,5, точность – четырнадцатый квалитет. Анализируя данные

характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 12 следующие: вид – плоская, шероховатость Ra12,5, точность – четырнадцатый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 13 следующие: вид – цилиндрическая, шероховатость Ra2,5, точность - седьмой квалитет. Анализируя данные следующую характеристики ОНЖОМ предложить последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На стадии черновой обработки сверление И зенкерование. После требуется этого, термообработка – закалка и отпуск. На стадии чистовой обработки – развертка. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 14 следующие: вид — плоская, шероховатость Ra12,5, точность — четырнадцатый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 15 следующие: вид — плоская, шероховатость Ra12,5, точность — четырнадцатый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 16 следующие: вид – плоская, шероховатость Ra12,5, точность – четырнадцатый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 17 следующие: вид – плоская, шероховатость Ra12,5, точность – четырнадцатый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 18 следующие: вид – плоская, шероховатость Ra6,3, точность – девятый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На стадии черновой обработки – фрезерование. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 19 следующие: вид – плоская, шероховатость Ra12,5, точность – четырнадцатый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 20 следующие: вид — цилиндрическая, шероховатость Ra3,2, точность — девятый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На стадии черновой обработки — сверление и резьбонарезание. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 21 следующие: вид — цилиндрическая, шероховатость Ra3,2, точность — девятый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На стадии черновой обработки — сверление. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 22 следующие: вид – цилиндрическая, шероховатость Ra3,2, точность – девятый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность

обработки. На заготовительной стадии - отливка. На стадии черновой обработки – сверление. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 23 следующие: вид — цилиндрическая, шероховатость Ra3,2, точность — девятый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На стадии черновой обработки — сверление. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 24 следующие: вид — цилиндрическая, шероховатость Ra3,2, точность — девятый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На стадии черновой обработки — сверление и резьбонарезание. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 25 следующие: вид — цилиндрическая, шероховатость Ra3,2, точность — девятый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На стадии черновой обработки — сверление. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 26 следующие: вид — цилиндрическая, шероховатость Ra3,2, точность — девятый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На стадии черновой обработки — сверление. На финальной стадии мойка и контроль.

Параметры поверхности 27 следующие: вид — цилиндрическая, шероховатость Ra3,2, точность — девятый квалитет. Анализируя данные характеристики можно предложить следующую последовательность обработки. На заготовительной стадии - отливка. На стадии черновой обработки — сверление. На финальной стадии мойка и контроль.

Сведем данные по обработке поверхностей в таблицу 5 и на их основе разработаем маршрут обработки детали.

Таблица 5 – Технологический маршрут изготовления детали «Кронштейн»

Номер операции	Наименование операции.
000	Заготовительная
010	Фрезерная
020	Токарная
030	Фрезерная
040	Сверлильная
050	Сверлильная
060	Моечная
070	Контрольная

Более подробно технология изготовления детали представлена в графической части в виде плана обработки и на рисунках 3 и 4.

2.4 Выбор СТО

«Для обеспечения требуемого качества и производительности изготовления детали целесообразнее воспользоваться оснасткой и оборудованием, представленным ниже в таблице 6.» [13], [15], [24].

«Таблица 6 - Выбор СТО

№ оп.	Оборудование	Приспособление Режущий инструмент		Средства контроля.
010 фрезерная	Горизонтальнофрезерный станок 6902ПМФ2	оризонтально- фрезерный Приспособление станок специальное дизметр 120		Штангенциркуль
020 Токарная	Токарный станок Приспос 16Б16Т1 специя		Зенкер-протяжка диаметр 30, Р6М5	Калибр-пробка
030 Фрезерна я	Горизонтальнофрезерный станок 6902ПМФ2	Приспособление специальное	Фреза цилиндрическая диаметр 120, P6M5	Штангенциркуль» [15]




Рисунок 3 - План обработки кронштейна




Рисунок 4 - План обработки кронштейна (продолжение)

«Продолжение таблицы 6

№ оп.	Оборудование	Приспособление	Режущий инструмент	Средства контроля.
040 Сверлильная	Вертикально- сверлильный станок с ЧПУ 2Р135Ф1	Приспособление специальное	Сверло диаметр 4,5; Р6М5; Метчик машинный М6, Р6М5; Сверло диаметр 7; Р6М5; Зенковка диаметр 11; Р6М5; Сверло диаметр 6; Р6М5; Метчик машинный М8, Р6М5;	Штангенциркуль
050 Сверлильная	Горизонтально- сверлильный станок ОС-900	Приспособление специальное	Сверло диаметр 6; Р6М5; Зенкер диаметр 7,5; Р6М5; Развертка диаметр 8; Р6М5; Сверло диаметр 4,5; Р6М5; Метчик машинный М6, Р6М5;	Штангенциркуль» [15]

Показанные в таблице 6 инструмент и оснастка позволяют с наименьшими затратами выполнить техпроцесс, представленный в таблице 5.

2.5 Разработка технологических операций

«Нормы времени на выполнение операций и режимы времени определим при помощи онлайн калькулятора «Sandvik Coromant», а полученные данные представим в виде таблицы 7.» [17], [18]

«Таблица 7 – Нормы времени для ТП изготовления детали

№ операции	Наименование операции	То, мин	φ	Т _{штк} , мин
010	Фрезерная	0,2	2,1	0,42
020	Токарная	0,2	1,73	0,35
030	Фрезерная	0,3	2,1	0,63
040	Сверлильная	1,25	1,76	2,2
050	Сверлильная	0,22	1,76	0,39

«Таким образом, можно сказать, что техпроцесс изготовления детали разработан, комплект чертежей, сопровождающий материалы, представленные в данном разделе, представлен в графической части работы.» [1]

В приложении «А» данной работы представлена маршрутная карта, а в приложении «Б» – операционные карты.

3 Расчет и проектирование оснастки

3.1 Расчет и проектирование приспособления

«Произведем описание конструкции и расчет специального приспособления для обработки детали на 020 токарной операции. Эскиз операции представлен ниже на рисунке 5.» [2]




Рисунок 5 – Операция 020

Как видно из рисунка 5, на данной операции используется специальное приспособление, общий вид данного приспособления показан ниже на рисунке 6.




Рисунок 6 – Общий вид патрона

Данное приспособление содержит хвостовик 1, уголок 2 и винт 3 с шайбой 4. При работе приспособление хвостовиком 1 устанавливается в резцедержателе. На рабочую часть устанавливается заготовка и упирается в уголок 2, обеспечивая нулевую погрешность базирования.

Чертеж приспособления представлен в графической части, а в приложении «В» данной работы приставлена спецификация на приспособление.

3.2 Проектирование инструмента

Общий вид инструмента – зенкер-протяжки показан ниже на рисунке 7.




Рисунок 7 – Общий вид инструмента

«На 020 токарной операции осуществляется обработка отверстия кронштейна зенкером - протяжкой, на токарном станке, при помощи специального приспособления, установленного в резцедержателе, эскиз операции представлен на рисунке 5.» [14]

«Инструмент специальный – зенкер- протяжка (цельной);

Материал режущей части - быстрорежущая сталь, Р6М5;

Материал заготовки - Сталь 40 ГОСТ 1050-88.» [14]

Режимы обработки:

- глубина резания t = 0,75 мм;
- подача S = 0,3 мм/об;
- скорость вращения инструмента: V=30 м/мин.

«Зенкер-протяжка представляет собой металлорежущий инструмент, который в осевом направлении имеет конструктивные признаки протяжки (передний хвостовик, шейку, переднюю цилиндрическую направляющую, заднюю направляющую и кинематику обработки (продольное перемещение при работе)), а в поперечном - признаки зенкера (количество, форма, направление винтовых зубьев) и кинематику обработки - относительное вращение заготовки и инструмента, поэтому определение геометрических параметров режущей части будем производить как для зенкера, а параметры направляющих будем принимать, с учетом конструктивных особенностей зенкера - протяжки.» [23]

«Согласно рекомендациям [14, стр. 204] при обработке стали главный угол в плане ф, принимаем равным 60°.

Передний угол назначаем с учетом свойств обрабатываемого материала, по табл. 6,6 [14, стр. 205],принимаем γ =16°.

Задний угол α принимаем 8° на режущей части и калибрующей частях.

Угол наклона винтовой канавки принимаем равным 30°.

Угол наклона главной режущей кромки λ принимаем равным λ=5°.» [14]

«Параметры профиля винтовых канавок в нормальном сечении определяем по табл.6.7 [14, стр. 206]. Для зенкеров с z=4 из быстрорежущей стали: h=2,34; P=8,3; E=13,4 (с учетом особенностей проектируемого инструмента). Профиль поперечного сечения зенкера-протяжки в режущей части и калибрующей части представлен на рисунке 8.» [14]




Рисунок 8 – Профили поперечного сечения

Сборочные чертежи приспособления и инструмента представлены в графической части данной работы.

4. Безопасность и экологичность технического объекта

«Задача раздела – проектирование технологии изготовления кронштейна с учетом требований стандартов по безопасности.

Технологический паспорт объекта представлен в виде таблицы 8» [7].

Таблица 8 - Паспорт объекта

Объект	Технологическая	Наименование	Оборудование,	Материалы и
	операция	должности	техническое	вещества
		работника	устройство,	
			приспособление	
Заготовитель	Литье	Литейщик	Литейная	Сталь 40,
ная			машина	смазки
				графитовые
Механическа	Фрезерная	Оператор	Горизонтально-	Сталь 40,
я обработка		станков с ЧПУ	фрезерный	СОЖ, ветошь
			станок	
			6902ПМФ2	

«В таблице 9 рассматриваются риски. В подразделе приводится систематизация производственно-технологических и эксплуатационных рисков, к которым относят вредные и опасные производственные факторы, источником которых являются оборудование и материалы, используемые при изготовлении детали» [7].

Таблица 9 - Определение рисков

Технологич	Опасный и вредный производственный фактор	Источник ОВПФ
еская	(ОВПФ)	
операция		
Литье	«ОВПФ, связанные с чрезмерным высоким уровнем	Литейная машина
	температуры объектов	
	ОВПФ, связанные с чрезмерным загрязнением	
	воздушной среды в зоне дыхания	
	Факторы физического воздействия:	
	Неподвижные части колющие, режущие,	
	обдирающие части твердых объектов. Движущиеся	
	твердые объекты.» [7]	

Продолжение таблицы 9

Технологич	Опасный и вредный производственный фактор	Источник ОВПФ
еская	$(OB\Pi\Phi)$	
операция	, , ,	
Фрезерован	«Факторы физического воздействия:	«Горизонтально-
ие	Неподвижные части колющие, режущие,	фрезерный станок
	обдирающие части твердых объектов Движущиеся	6902ПМФ2, зона
	твердые объекты	резания, зажимные
	ОВПФ, связанные с чрезмерным высоким уровнем	губки патрона,
	температуры объектов	резцы, СОЖ,
	ОВПФ, связанные с чрезмерным загрязнением	стружка
	воздушной среды в зоне дыхания	Заготовка,
	ОВПФ, связанные с механическими колебаниями	инструмент
	твердых тел	Пульт управления
	ОВПФ, связанные с акустическими колебаниями	станком, смазки
	твердых тел	Манипуляция
	ОВПФ, связанные с электрическим током	заготовкой,
	ОВПФ, связанные с электромагнитными полями	контроль и
	Факторы химического воздействия:	управление» [7]
	токсического, раздражающего (через органы	
	дыхания)	
	Факторы, обладающие свойствами	
	психофизиологического воздействия:	
	Статическая нагрузка	
	Перенапряжение анализаторов.» [7]	

Снижение рисков достигается мерами (таблица 10)» [7].

Таблица 10 – Мероприятия снижения уровня ОВПФ

ОВПФ	Технические средства, организационные методы	Средства защиты (СИЗ)
«Неподвижные части колющие, режущие, обдирающие части твердых объектов Движущиеся твердые объекты ОВПФ, связанные с чрезмерным высоким уровнем температуры объектов» [7]	«Защитный кожух на станке, ограждения Инструктажи по охране труда» [7]	«Костюм для защиты от загрязнений, перчатки с полимерным покрытием, ботинки кожаные, очки защитные» [7]
«Факторы химического воздействия: токсического, раздражающего (через органы дыхания)» [7]	Организация вентиляции Инструктажи по охране труда	-

Продолжение таблицы 10

ОВПФ	Технические средства,	Средства защиты
	организационные методы	(СИЗ)
«ОВПФ, связанные с	«Виброгасящие опоры	Резиновые
механическими колебаниями	снизить время контакта с	виброгасящие
твердых тел» [7]	поверхностью	покрытия
	подверженной вибрации	
	Инструктажи по охране	
	труда» [7]	
«ОВПФ, связанные с чрезмерным	«Организация	-
загрязнением воздушной среды в	вентиляции	
зоне дыхания» [7]	Инструктажи по охране	
	труда» [7]	
«ОВПФ, связанные с	«Использование	Применение
акустическими колебаниями	звукопоглощающих	противошумных
твердых тел» [7]	Материалов	вкладышей
	Инструктажи по охране	
	труда» [7]	
«ОВПФ, связанные с	«Заземление станка	Резиновые
электрическим током	изоляция токоведущих	напольные
ОВПФ, связанные с	частей	покрытия, перчатки
электромагнитными полями» [7]	применение	с полимерным
	предохранителей	покрытием
	Инструктажи по охране	
	труда	
	Соблюдение	
	периодичности и	
	продолжительности	
	регламентированных	
	перерывов» [7]	
Статическая нагрузка	Организация освещения	-
Перенапряжение анализаторов	Инструктажи по охране	
	труда	

«В таблицах 11 – 14 рассматриваются источники пожарной опасности, а также средства, которые необходимо применить, и меры организационного характера, которые необходимо использовать, для обеспечения пожарной безопасности» [7].

Таблица 11 – Идентификация классов и опасных факторов пожара

Участ	Оборудование	Номер	Опасные факторы	Сопутствующие факторы
ок		пожара	при пожаре	при пожаре
Участ	Горизонтально	Класс	«Пламя и искры;	«Части оборудования,
ок	-фрезерный	B, E	неисправность	изделий и иного имущества;
обраб	станок	D, L	электропроводки;	Вынос напряжения на
отки	6902ПМФ2		возгорание	токопроводящие части
крон			промасленной	станка; воздействие
штей			ветоши» [7]	огнетушащих веществ» [7]
на				

Таблица 12 – Выбор средств пожаротушения

	Средства пох	каротушения		Оборудовани
первичные	мобильные	стационарные	автоматики	e
«Ящик с	Пожарные	Пенная система	«Технические	Напорные
песком,	автомобили	тушения	средства по	пожарные
пожарный			оповещению и	рукава
гидрант,			управлению	
огнетушители»			эвакуацией» [7]	
[7]				

Таблица 13 – Средств защиты и пожаротушения

СИЗ	Инструмент	Сигнализация
«Веревки пожарные карабины пожарные противогазы, респираторы» [7]	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Автоматические извещатели

Таблица 14 – Средства обеспечения пожарной безопасности

Процесс, оборудование	Организационно-	Нормативные требования
	технические меры	
Технология изготовления	«Применение смазочно-	«Наличие пожарной
кронштейна	охлаждающих жидкостей	сигнализации,
	с использованием	Наличие автоматической
	негорючих веществ	системы пожаротушения,
	Хранение промасленной	первичные средств
	ветоши в несгораемых	пожаротушения,
	ящиках ;	проведение инструктажей» [7]
	Общее руководство и	
	контроль за состоянием	
	пожарной безопасности	
	на предприятии.» [7]	

Результаты анализа в таблицах 15 и 16. Мероприятия направлены на защиту гидросферы, атмосферы и литосферы.

Таблица 15 – Определение экологически опасных факторов объекта

Производств	Структурные	Опасные и	Сточные воды	Воздействие
енный	элементы	вредные		объекта на
техпроцесс	техпроцесса	выбросы в		литосферу
		воздух		
Технологиче	Горизонтально-	Стружка	Взвешенные	Отходы стружки
ский	фрезерный станок	Токсические	вещества и	Промасленная
процесс	6902ПМФ2	испарения	нефтепродукты	ветошь
изготовлени		Масляный	отработанные	Растворы
Я		туман	жидкие среды	жидкостей
кронштейна				

Таблица 16 – Разработанные мероприятия для снижения антропогенного негативного воздействия

Объект воздействия	Технология изготовления кронштейна
на атмосферу	Фильтрационные системы для системы вентиляции
	участка
на гидросферу	Локальная многоступенчатая отчистка сточных вод
на литосферу	Разделение, сортировка, утилизация на полигонах
	отходов

«Рассматривается обработка на заготовительной и фрезерной операциях. Подробно рассмотрена операция, выполняемая на фрезерном станке с ЧПУ Горизонтально-фрезерный станок 6902ПМФ2, которая включает переходы фрезерования. Задействован оператор станков с ЧПУ. Приспособление — тиски. Инструмент - фрезы. Применяются материалы: сталь 40, СОЖ - эмульсия, ветошь (таблица 8)» [21].

«Идентификация профессиональных рисков выполнена для фрезерной операции, что позволило определить ОВПФ. Данные факторы представлены в таблице 9» [7].

«Для их устранения и снижения негативного воздействия применяются методы и средства, представленные в таблице 10» [7].

«Выполнена определение класса, опасных факторов пожара для

участка изготовления кронштейна (таблица 11). Проводится выбор средств пожаротушения (таблица 12, 13), мер по обеспечению пожарной безопасности процесса изготовления кронштейна (таблица 14)» [7].

«Определены негативные факторы воздействия процесса изготовления вала на окружающую среду (таблица 15). Указаны организационнотехнические мероприятия по снижению вредного антропогенного влияния экологию: атмосферы – оснащение фильтрующими технологии на элементами системы производственной вентиляции, гидросферы использованием системы многоступенчатой очистки сточных вод; литосферы - сортировкой отходов и их утилизацией на специальных полигонах (таблица 16)» [7].

«Выявив и проанализировав технологию изготовления кронштейна и, ее воздействие на среду, делаем вывод, что данная технология удовлетворяет нормам по защите здоровья человека и окружающей среде.» [7]

5 Экономическая эффективность работы

Любое техническое решение предполагает экономическое обоснование предложенных вариантов, в этом и заключается основная задача данного раздела бакалаврской работы.

Подробное описание производимого изделия, его технологического процесса, применяемой оснастки и инструмента, а также трудоемкость операций, представлены в предыдущих разделах бакалаврской работы. Однако, чтобы понимать условия, которые будут использоваться для выполнения данного раздела, необходимо их продублировать, но в кратком виде.

Краткое описание разработанного технологического процесса представлено на рисунке 9.



Рисунок 9 – Краткое описание разработанного технологического процесса

Кроме, представленных на рисунке 9 операций, разработанный технологический процесс имеет такие операции как: моечная (060) и (070). контрольная Однако, ЭТИ операции В детальных расчетах использоваться не будут, т.к. их доля в общих затратах и расходах не значительна. Кроме того, они могут выполняться совместно с другими, аналогичными изделиями, расходы, И выделить только изделия

рассматриваемого в рамках данной бакалаврской работы. Поэтому затраты и расходы, не вошедшие в детальные расчеты будут учтены в цеховых расходах.

Данный раздел предполагает проведение достаточно широкого комплекса экономических расчетов. Укрупнено, этот комплекс можно разделить на несколько этапов. Последовательность и название этапов, а также проводимые расчеты для их выполнения представлены на рисунке 10.



Рисунок 10 – Последовательность выполнения этапов экономических расчетов определению эффективности проекта

Представленные на рисунке 10 расчеты и методики для их проведения [10] позволят получить результаты и сделать итоговые выводы по эффективности разработанного технологического процесса. Для упрощения выполнения перечисленных расчетов дополнительно используется программное обеспечение Microsoft Excel.

Результаты расчетов по определению себестоимости изготовления продукции представлены на рисунке 11.

На рисунке 11 видно, что технологическая (C_{TEX}), цеховая (C_{QEX}), производственная (C_{3AB}) и полная ($C_{\Pi O \Pi H}$) себестоимости, постепенно возрастают, учитывая все необходимые расходы, связанные с производством. Основу формирования полной себестоимости создает технологическая себестоимость.




Рисунок 11 – Результаты расчетов по определению себестоимости, руб.

Результаты расчетов по определению капитальных вложений в разработанный технологический процесс, представлены на рисунке 12.



Рисунок 12 – Результаты расчетов по определению капитальных вложений

Из рисунка 12 видно, что прямые капитальные вложения имеют большее значение по сравнению с сопутствующими. Их доля в общем объеме инвестиций составляет 53,5 %, это связано с тем, что прямые капитальные вложения — это затраты в основное технологическое оборудование, которые всегда являются самой затратной частью.

Результаты расчетов по определению экономической эффективности проекта представлены на рисунке 13.




Рисунок 13 — Результаты расчетов по определению экономической эффективности

Как видно из рисунка 13, разработанный технологический процесс можно внедрять, потому что, он является экономически эффективным. В результате его внедрения будет получен эффект в размере 13200,72 руб.

Заключение

Заявленная во введении цель работы решается счет за последовательного решения более мелких задач, каждая из которых направлена выполнение определенного этапа В методологии на проектирования детали.

На начальном этапе проанализированы характеристики детали, влияющие на способы и методы ее дальнейшей обработки и формирующие оптимальный подход к ее изготовлению. Решены задачи определением назначения детали и ее поверхностей, выполнением ее чертежа и определением характеристик технологичности.

Далее, выполнен этап разработки технологии изготовления детали. Для этого решены следующие задачи:

- по методике [12] из раздела «Список используемых источников» определен тип производства и его стратегия по методике [20];
 - используя методологию из источника [4] спроектирована заготовка;
- используя методологию из источников [9] и [25] спроектирован техпроцесс;
- используя методологию из источников [1], [13], [15], [17], [18] и [24] спроектированы операции и определена необходимая оснастка.

На следующем этапе используя методологию из источников [16], [19] и [27] спроектированы оснастка и инструмент.

Используя методологию, представленную в источнике [7] решены основные задачи обеспечения безопасности техпроцесса.

Задача по определению показателей экономической эффективности решена по метрологии, представленной в источнике [10].

Таким образом, все задачи бакалаврской работы решены, а следовательно, цель бакалаврской работы, ранее сформулированная в разделе «Введение» - разработка технологического процесса изготовления кронштейна с минимальной себестоимостью достигнута.

Список используемых источников

- 1 Барановский Ю.В. Режимы резания металлов. Справочник / Ю.В. Барановский. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., Машиностроение, 1995 г., 320 с.
- 2 Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений: Учеб. пособие для учащихся техникумов. / А.П. Белоусов.; 3-е изд., перераб. И доп.– М.: (Высшая школа), 1980, 240 с.
- 3 Боровков, В.М. Разработка и проектирование чертежа штамповки. Метод. Указания / В.М. Боровков, ТолПИ, 1990., 25 с.
- 4 Боровков В.М. Экономическое обоснование выбора заготовки при проектировании технологического процесса. Метод. Указания / В.М. Боровков, ТолПИ, 1990., 45 с.
- 5 Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учеб. Пособие для вузов. / А.Ф.Горбацевич, В.А. Шкред; 5-е издание, стереотипное. Перепечатка с 4-го издания. М: ООО ИД «Альянс», 2007.- 256 с.
- 6 Гордеев А.В. Выбор метода получения заготовки. Метод, указания / А.В. Гордеев, Тольятти, ТГУ, 2004.-9 с.
- 7 Горина Л.Н. Обеспечение безопасных условий труда на производстве. Учеб. Пособие. / Л.Н. Горина, - Тольятти, 2016, 68 с.
- 8 ГОСТ Р 53464-2009. Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку [Текст]. Взамен ГОСТ 26645-85; введ. 2010-24-08. М.: Стандартинформ, 2010. 35 с.
- 9 Добрыднев И.С. Курсовое проектирование по предмету "Технология машиностроения" / И.С. Добрыднев, М: Машиностроение 1985, 184 с.
- 10 Зубкова Н.В. Методическое указание к экономическому обоснованию курсовых и дипломных работ по совершенствованию технологических процес-сов механической обработки деталей (для студентов специальностей 120100 / Н.В. Зубкова,— Тольятти: ТГУ, 2015, 46 с.

- 11 Ковшов, А. Н. Технология машиностроения : учебник / А. Н. Ковшов. 3-е изд., стер. Санкт-Петербург : Лань, 2016. 320 с. ISBN 978-5-8114-0833-7.
- 12 Научные основы технологии машиностроения : учебное пособие / А. С. Мельников, М. А. Тамаркин, Э. Э. Тищенко, А. И. Азарова ; под общей редакцией А. С. Мельникова. Санкт-Петербург : Лань, 2018. 420 с. ISBN 978-5-8114-3046-8.
- 13 Маталин А. А. Технология машиностроения : учебник / А. А. Маталин. 4-е изд., стер. Санкт-Петербург : Лань, 2016. 512 с. ISBN 978-5-8114-0771-2.
- 14 Михайлов А.В. Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта по специальности 1201 Технология машиностроения по дисциплине «Технология машиностроения» / А.В. Михайлов, Тольятти, ТГУ, 2005. 75 с.
- 15 Нефедов Н.А. Дипломное проектирование в машиностроительных техникумах: Учеб. Пособие для техникумов 2-е изд. перераб. и доп./ Н.А. Нефедов, 76 М.: Высш. Школа, 1986-239 с.
- 16 Нефедов Н.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режу-щему инструменту Учеб. Пособие для техникумов по предмету "Основы учения о резании металлов и режущий инструмент" 4-е изд. перераб. и доп. / Н.А.. Нефедов, М., Машиностроение, 1984 г.- 400 с.
- 17 Справочник технолога машиностроителя. В 2-х кн. Кн. 1/ А.Г. Косилова [и др.]; под ред. А.М. Дальского [и др.]; 5-е изд., перераб. и доп. М: Машиностроение-1, 2001 г., 912 с.
- 18 Справочник технолога машиностроителя. В 2-х кн. Кн. 2/ А.Г. Косилова [и др.]; под ред. А.М. Дальского [и др.]; 5-е изд., перераб. и доп. М: Машиностроение-1, 2001 г., 944 с.
- 19 Станочные приспособления: Справочник. В 2-х кн. Кн. 1./ Б.Н. Вардашкин; под ред. Б.Н. Вардашкина [и др.]; М.: Машиностроение, 1984. 17 Таймингс, Р. Машиностроение. Режущий инструмент. Карманный

- справочник. Пер. с англ. 2-е изд. Стер./ Р. Таймингс, М.: Додэка-XXI, 2008, 336 с.
- 20 Технология машиностроения [Электронный ресурс]: вопросы и ответы. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов/ Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 88 с.
- 21 Ткачук К.Н. Безопасность труда в промышленности / К.Н. Ткачук [и др.] К. Техника, 1982, 231 с.
- 22 Davim J.P. Modern Machining Technology. A practicle guide Woodhead Publishing, 2011. 412 p. (English).
- 23 Alexander H. Slocum. Precision Machine Design. Society of Manufacturing Engineers, 1992, 750 p. ISBN 0872634922, 9780872634923.
- 24 Bozina P. Vorrichtungen im Werkzeugmaschinenbau: Grundlagen, Berechnung und Konstruktion. Springer Berlin Heidelberg, 2013, 245 p. ISBN 3642327060, 9783642327063.
- 25 Klocke F. Manufacturing Processes 2: Grinding, Honing, Lapping. Vol. 2Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. XXIV, 433 p. 35 illus. ISBN 978-3-540-92258-2, e-ISBN 978-3-540-92259-9, DOI 10.1007/978-3-540-92259-9.
- 26 Linke B. Life Cycle and Sustainability of Abrasive ToolsSpringer, 2016. XVII, 265 p. ISBN 978-3-319-28345-6; ISBN 978-3-319-28346-3 (eBook).
- 27 Manfred W, Christian B. Werkzeugmaschinen Fertigungssysteme. Springer Berlin Heidelberg, 2006, 599 p. ISBN 3540280855, 9783540280859.

Приложение А

Маршрутная карта

Таблица А.1 – Маршрутная карта

Pasper P	Дубл.	ş <u> </u>	9							23.0		
Species Try Try	Взам.					I						
Spauce Try Experiment Try Experiment Try Experiment Try Experiment Try Experiment Try Experiment Experiment	Подп.							<i>2</i> .				
Spokes		8	Š	ŧ.		(S)		700 E		55		×
Boposos TFV	Разра		38	5-3				4000			e.	
Jorrange Appension Appension Appension Appnesion Appne	Пров.	Ворон	108	2 3		3 19	H	>				
Tip Bopasos ApoHumfeuth ApoHumfeuth	VTB.	Логин	OB	33 3		78)	\$ —					8
Код EB MJ EH H, раск. КИМ Код. завот Профиль и размеры КД M3 402 166 0,37 4 0,63 14 0,44 0,44 40x 10x 10x </td <td>H. Ko</td> <td>TTD.</td> <td>OB</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><i>пронштеин</i></td> <td></td> <td></td> <td></td>	H. Ko	TTD.	OB		3				<i>пронштеин</i>			
Код EB MД EH H, раск. КИМ Код. загот Профиль и размеры КД МЗ qex Уч. РМ Л66 0,37 1 273×295 1 0,44 0,44	M01	Сталь 40	LOCT 1	050-88	~)) ×	×	8	6 8	6 3	
Q2 166 0,37 1 0,63 11 273×295 1 0,44 цех Уч. РМ Олер. Коор. неименование оборудования CM Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт 0.00 3arotobure-nbhaя 1 0,44 0.00 1 0.00 3arotobure-nbhaя 2.00 4262 Фрезерная 1 0.00 0.0	5	Koð	EB	ДМ	EH	Н.расх.	KNIN	Koð.3aaom	7	M3		
цех Уч. РМ Олер. Коод, наименование операции Обозначение документа 81631 Фрезерный станок 6902IIMФ2 СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт Гит КП КП КП КП КП КП КП К	M02	8	991	0,37	1		0,83	11	273×295 1	0,44		
Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт 000 Заготовительная 010 4262 Фрезерная 381631 Фрезерный станок 6902ПМФ2 6020 4255 Токарная 381631 Токарный станок 16Б16Т1 6030 4262 Фрезерная 030 4262 Фрезерная 6040 4241 Сверпильная 381631 Сверлитьный станок 2P135Ф1	A		onep.	Kod, H	вименов	зние операг	nnh		Обозначение докум	ента		
000 Заготовил 010 4262 Фре 381631 Фрезерный станок 6902ПМ 020 4255 Токар 381631 Токарный станок 16Б16Т1 030 4262 Фрезе 381631 Фрезерный станок 6902ПМ 040 4241 СВе 381631 Сверлильный станок 2Р135	9	1	ю, наиме	энования	е обору	дования		-	NON AN TV		Тпз.	Tum-ĸ.
010 4262 Фре 381631 Фрезерный станок 6902ПМ 020 4255 Токар 381631 Токарный станок 16Б16Т1 030 4262 Фрезерный станок 6902ПМ 040 4241 СВе 381631 Сверлильный станок 2Р135	A 03		000	3ar	ОТОВИТ	ельная						
381631 Фрезерный станок 6902ПМ 020 4255 Токар 381631 Токарный станок 16Б16Т1 030 4262 Фрезерный станок 6902ПМ 040 4241 СВе 381631 Сверлильный станок 2Р135	04											
381631 Фрезерный станок 6902ПIM 020 4255 Токар 381631 Токарный станок 16Б16Т1 030 4262 Фрезе 381631 Фрезерный станок 6902ПIM 040 4241 СВе 381631 Сверлильный станок 2Р135	A 05		010		2 opes	зерная						
020 4255 Токар 381631 Токарный станок 16Б16Т1 030 4262 Фрезе 381631 Фрезерный станок 6902ПМ 040 4241 СВе 381631 Сверлильный станок 2Р135	P 06	381631 Фре	зерный с	танок 69	902IIM	₽2						
020 4255 Токар 381631 Токарный станок 16Б16Т1 030 4262 Фрезе 381631 Фрезерный станок 6902ПІМ 040 4241 СВе 381631 Сверлильный станок 2Р135	20		2.									
381631 Токарный станок 16Б16Т1 030 4262 Фрезе 381631 Фрезерный станок 6902ПМ 040 4241 СВе 381631 Сверлильный станок 2Р135	A 08		020	4255	Токарн	ная						
030 4262 Фрезе 381631 Фрезерный станок 6902ПІМ 040 4241 СВе 381631 Сверлильный станок 2Р135	E 09	381631 TOK	арный ст	анок 16.	E16T1							
030 4262 Фрезерный станок 6902ПМ 040 4241 СВе 381631 Сверлильный станок 2Р135	10											
2 381631 Фрезерный станок 6902IIIV 4 040 4241 CBe 5 381631 Сверлильный станок 2P135	A 11		030	4262	Фрезе	рная						
4 040 4241 CBe 5 381631 CBepJINIIBHBIЙ CTAHOK 2P135	5 12	381631 Фре	зерный с	танок 6	902IIM	Ф2						
4 040 4241 СВе 5 381631 Сверлильный станок 2Р135	13											
5 381631 Сверлильный станок 2Р135	A14		040	4241	Све	опильная	н					
16 MK	515	381631 Csel	рлильны	йстанок	c 2P135	Ф1						
MK	16											
	MK	- 323										

Продолжение Приложения А

Продолжение таблицы А.1

			FOCT 3.11	ГОСТ 3.1118-82 Формв 1
A	A цех Уч. РМ Опер. Код, наименование операции Обозначение документа	энта		
9	Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР	OIT Kum	Тпз.	Тшт-к.
A01	401 050 4141 Сверлильная			
502	Б02 381101 Сверлильный станок ОС-900			
03	33			
A04	404 060 Моечная			
505	505			
90	76 070 Контрольная			
A07	201			
809	809			
60	66			
A10	140			
11	11			
12	.2			
A13	473			
Б14	514			
15	15			
A16	416			200
514	514			
18	8			
A19	119			
20	20			
A21	427			2 2
22	22			
MK	JK			

Приложение Б


Операционные карты

Таблица Б.1 – Операционные карты

								1			
Дубл.	9							100			0.0
Взам.	60.00	27		5504	500	54.75		Sec.			Corre
Подп.	5	- 33			- 6	- 5	100				
Paspa6.	Xpanos		TLV			3		8			30.
Пров.	Воронов	Kac	Кафедра ТМ								
VIB.	Логинов	200		Кронштейн	Ітейн	1			Τ̈́ex	Yu. PM	A Onep
Hair Hair	200	Mate	Материал	TREDITOCTA	FB	MI	Плофи	Плофиль и памены		M3	KOMI
	4110 Гокарная	Cmars 40 FC	Стать 40 ГОСТ 1050-88	170HB		0,37	7(76,5×74		0,44	1
	Оборудование	Орозначени	Обозначение программы	01	18	-113	Tml		¥00		
38110.	381101 Токарный станок 16Б16Т1	XXX	XXXXXX	1,01			1,74		5% эмульсня	CRIN	
Ь			NI	И Випи В	8	_	-	S	_	_	>
001 1. y	1. Установить заготовку в приспособление.	ление. Выверить и закрепить	акрепить.	ж	MM	ж	ww.xod	griz/nov	ниж/90	меменя	*
T 02 3961	Т 02 396171 Приспособление специальное.										
03											
О 04 2. Пр	О 04 2. Протянуть 2 отв. пов.14 выдерживая размер 1;	ax pasmep 1;									
T 05 3er	Зенкер-протяжка, Р6М5										
T 06 3933	393311 Штангенциркуль с цифровым		отсчетом мод.197; 393450 Нутромер микрометрический	икрометрическ		HM-75 FOCT 10-88	0-88				
P 07				09		404 (0,75 1	1 0.2	55741 55 - 4	20	200
O 08 3.Pac	О 08 З.Раскрепить и снять заготовку				6		8	Ĉ.	Č.	0	
T 09 3961	Т 09 396171 Приспособление специальное										
10											
11											
12											
13											6.5 F
14											
2			d c	3 E						3 - 2	0 10
OK											
5											

Продолжение Приложения Б

Продолжение таблицы Б.1



Приложение В

Спецификация

Таблица В.1 – Спецификация

,	Формат	Зана	Паз.	(Обозни	74 <i>eh</i> u	IP	Наименой	вани	IP.	Кол.	Приме- чание
Перв. примен.								Докумені	ПОЦИ	<u>ИЯ</u>		
Лери	A2							Сборочный чер	DME,	Ж		
								<u>Дета</u> .	<u>///</u> U			
Nº Инв. Nº дубл. Падп. и дата	A3		1					Корпус			1	
Справ.	A4		2					Палец			1	
								<u>Стандартны</u>	е из	<u>делия</u>		
		1-	3					Болт M8 x 22 ГО	DCT 1 <u>.</u>	5589-70	4	
			4					Шайба 8 Н ГОС	T 64	402-70	4	
Зата												
ди. п												
01/												
дубл.	Н		+									
HB. No												
	┨											
Взам. инв.										· .		
Взаг	Н		\perp									
ושם												
Подп. и дата												
Подг												
дл.	Pas	Ли. Врад	ī. Хр	№ докцм. амов	Подп.	Дата		-		Лит.	Лист	Nucmot
Инв. № подл.	Пров. Воронов						Приспосодление — 1					1
Инв.	Н.К. Ут	OHITI B	p. Boj	оонов гинов			ΕΠ	ециальное		119 1	MÒL	7- <i>1801</i> 0