МИНИСТЕРСТВОНАУКИИВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучреждениевысшего образования

«Тольяттинскийгосударственныйуниверситет»

Институтмашиностроения (наименованиеинститутаполностью) Кафедра «Проектированиеиэксплуатацияавтомобилей» (наименованиекафедры) 15.04.01 Машиностроение (кодинаименованиенаправленияподготовки) Эксплуатациятранспортных средств

(направленность,профиль)

МАГИСТЕРСКАЯДИССЕРТАЦИЯ

на тему Организация технологического процесса сборки легковых автомобилей с кузовом из полимерных материалов

Студент	А.С. Рудаков	
Научныйруководи [,]	(И.О.Фамилия) тель	(личнаяподпись)
па пригруповоди	И.В. Турбин	
	(И.О.Фамилия)	(личнаяподпись)
Консультант	А.Г. Егоров	
	(И.О.Фамилия)	(личнаяподпись)
	раммы <u>к.т.н.,доцентА.В.Бобровский</u>).Фамилия)(личнаяподпись) 20г.	
Допуститькзащит	re ·	
	рой <u>к.т.н.,доцентА.В.Бобровский</u> Э.Фамилия)(личнаяподпись)	
«»	г.	

Тольятти2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1Полимерные материалы	5
1.1 Понятие полимерных материалов и их виды	5
1.2 Применение полимерных материалов в автомобилестроении	7
1.3 Применение полимерных материалов при изготовлении кузовов	
автомобиля, история и современные полимерные автомобили 1	0
1.4Методы изготовления деталей для автомобиля из полимерных	
материалов	ւ4
1.5Метод вакуумного формования 1	8
2 Организация производства по изготовлению автомобилей с	
кузовом из полимерных материалов	30
2.1 Организация и технология производства	30
2.2 Оборудование и энергоресурсы	3
2.3 Производственный цикл участков производства 3	36
3 Процесс изготовления автомобиля с кузовом из полимерных	
материалов	19
3.1 Организация работ по изготовлению кузова автомобиля из	
полимерных материалов	19
3.2 Этапы производства автомобиля5	58
4 Экономическая часть	19
4.1 Себестоимость автомобиля с кузовом из полимерных материалов 7	19
4.2 Анализ целевого рынка)2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ9)5
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ)7

ВВЕДЕНИЕ

Применениеполимерныхматериаловвавтомобилестроениирастетскажд ымгодом. Этосвязаностем, чтопоказателиполимерных материалов, такиекаккор розионнаястойкость, антифрикционнымиэлектротехническим, атакжетехнолог ическимсвойствамзначительнопревосходятматериалы, традиционноиспользуе мыевавтомобилестроении.Впоследнеевремяпроисходятмасштабныесдвигиво бластипримененияполимерныхматериаловвизготовленииавтомобиля. Раньше изпластикаделалитолькодеталидляэлектротехническогоназначенияидеталиди зайнаавтомобиля. Внастоящеевремяавтомобилестроениеневозможнобезприме ненияполимерных материалов, которые позволяют уменьшить трудоем костьизг отовлениядеталей, снизить массуавтом обиля, сократить количеством атериалов, увеличить срок эксплуатации и безопасность, повысить комфорта бельность авто мобиля. Автомобили кузовом ИЗ полимерных материалов инновационный метод изготовления кузова автомобиля, который отвечает современным требованиям безопасности, требованиям рынка И непосредственно потребителя, т.к. создает не только комфорт при езде, но и создает плодотворную платформу для развития технологий.

Целью магистерской диссертации является разработка проекта по организации технологического процесса сборки легковых автомобилей с кузовом из полимерных материалов

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- 1. Рассмотрение теоретических аспектов по понятиям и видам пластиков, методам изготовления деталей
- 2. Рассмотрение процесса организации производства с кузовом из полимерных материалов
- 3. Организация технологического процесса изготовления деталей из полимерных материалов для кузова автомобиля и непосредственной сборки готового автомобиля

4. Расчет себестоимости автомобиля с кузовом из полимерных материалов

Предметом исследования является – автомобиль с кузовом из полимерных материалов

1 Полимерные материалы

1.1 Понятие полимерных материалов и их виды

«Полимерныематериалы этоматериалынаосновевысокомолекулярных соединений веществ, состоящих изоднотипных группатомов, соединенных химическимисвя зями. Основную массувы сокомолекулярных соединений получают либометодам ихимическогосинтезаизмономеров продуктовпереработкиприродногосырья(нефти,газа,угляидр.),либопутемпере работкиприродных полимеров (например, целлюлозы, лигнина)» [1,25c] «Полимерныематериальюченьширокоиспользуютсявовсехтехнических итехнологическихотраслях.Полимерныематериалымогутбытьразныхсоставов ,структурисвойств»[7,52c]. «Основныепреимуществаиспользованияполимерныхматериалов -дешевизна; -простотаизготовления; -высокаяпроизводительность; -энергоемкость; -экологичность, малоотходовприизготовлении и переработки; -низкаяплотность;

стойкость катмосферными радиационным воздействиям, высокая ударная на груз ка;

- -низкаятеплопроводность;
- -высокиерадиотехнические, оптические и электротехнические свойства;
- -хорошиеадгезионныесвойства»[17,45c].
- «Основныенедостаткииспользованияполимерныхматериалов
- -низкаятеплостойкость;
- -низкаятермостойкость;
- -изменениеструктурыподвоздействиемтепла;

- -склонностькползучестиирелаксациинапряжений;
- -горючесть»[17,50c].

«Поназначению полимерные материалы подразделяются:

- 1. Конструкционные общего назначения
- 2. Функциональные
- вибрационные
- антикоррозионные
- фоторезисторные
- магнитные
- оптическиактивные
- пьезоэлектрические
- термоиндикаторные
- электропроводящие
- тепло-иэлектроизоляционные
- антифрикционные

Поприродеосновнойфазы(полимерасвязующегоилипленкообразующего)полимерныематериалымогутбытьприродными(натуральными)ихимическим и(искусственными,илисинтетическими).

Похарактеруфизическихихимических свойствнастадииполучения иперер аботки, полимерные материалыбываюттермопластичные итермореактивные» [17,65c].

«Внастоящеевремявконструкцииавтомобилейприменяютсяразнообразныеполимерныематериалы:полужесткийпенополиуретан,поливинилхлоридныепластизоли,поливинилхлорид,эластичныйпенополиуретан,сополимерАБС,монолитныепенополиуретаныидругие»[2,65c].«Основноепреимуществополимерныхматериаловвтом, чтоониобладаютразличнымисвойствами, необходимымидляконкретнойконструкции. Отэтогозависитнадежность ибезопасность автомобиля»[6,10c].

1.2 Применениеполимерныхматериаловвавтомобилестроении

«Ключевымпреимуществомпластиковнадметалломявляетсялегкость:вс реднем,пластиковыедеталивесятна25-

30%меньше, нежелистальные. Ауменьшение веса автомобиля позволяет снизить потреблениет оплива» [2,15c].

«Стальширокоиспользуетсявовсехобластяхпромышленностиначинаясо временвторойиндустриальнойреволюции. Однакопикеепотребления ужеминов ал, исегоднявсечащестальзаменяют другимиматериалами.

Тенденциюотказаотметалламожнопроследитьинапримереиспользовани япластиковвавтомобилестроении. Начинаяс 1970-хгодовдоляметаллических частейвавтомобиленеуклонноснижается. Пластмассы, напротив, показываютуетой чивый рост: с6% вначале 1970-хдо 18% к 2020 году, арезины—с2% до 7% » [3,48c].

«Применениеполимерныхматериаловвавтомобиляхпостоянноувеличив ается. Факторыпривыбореполимерных материаловпоотношению кдругимматер иалам, применяемым вавтомобилях

- -современныйматериал
- -функциональностьиэкономичностьпроизводства,
- -уменьшенный расходтоплива автомобиля.

Хотясокращениемассыдеталейявляетсяосновнойпричиной

выбораполимерныхматериалов, вбудущемихиспользованиеприведеткиз менениямсвязаннымскомфортом, безопасностью изможностью изменения де талей. Применение полимерных материалов позволяет большую свободув дизайн е, и вомногих случаях толькоэтот материал может позволить безопасный геометри ческое или экономический решение для строительства деталей» [27].

«Автомобильныедетали, изготовленные изполимерных материалов делят сянакатегории: внутренние детали, внешние части, деталивмоторномотсеке, кузо визапчасти двигателя.

Видыполимерныхматериаловдляпроизводстваавтомобильныхчастей

Поликарбонат(ПК)

Поликарбонатычастоиспользуются для применения вавтомобильной про мышленности. Ониприменяются восновном для изготовления различных деталей: световых сборок, таких какфонариилинзы, передние изадние фонари.

Онимеетследующиесвойства:

-

устойчивквысокимтемпературам(до148°С),тогдакаквысокотемпературныйпо ликарбонат(ПК-HT)устойчивктемпературам(от160-220°С);

- -прозрачный свозможностью окрашивания влюбой оттенок;
- -модульрастяжениядо2300МПа;
- -высокаястабильностьразмеров, точностьих орошиесвойствавязкости;
- -хорошиеэлектроизоляционныесвойства»[27].
- «АБС, восновномиспользуется для изготовления корпусов, чех ловина клад ок. Обладаетследующими свойствами:
 - -оченьхорошиесвойствапрочностиижесткости;
 - -непрозрачный, имеютвысокую полированную поверхность
 - -хорошаяхимическаястойкостьиустойчивостьктемпературе80-105°C;
 - -модульрастяженияот1500-
- 2700МПа,акогдастекловолокноармируетсядажедо5500МПа»[27].

«Пооценкамэкспертов,мировойспроснаконструкционныйпластикдляпр именениявавтомобильномпроизводствеужевближайшембудущембудетрастин а7%вгод.Можносуверенностьюсказать,чтоавтомобильбудущегобудетсодержа тьгораздобольшеполимеров,чемсейчас»[2,15c].

«Примененияразличных полимеров вавтомобилестроении, в частности для производствамалога баритных комплектующих деталей автомобиля предста

вленонарисунок1»[3,50c].

Полужесткий пенополиуретан

- стойки ветрового стекла,
- щитки приборов,
- подлокотники,
- внутренние дверные панели,
- противосолнечный козырек

Поливинилхлори дные пленки

- потолок
- сиденья
- дверную и боковую обшивку салона

Поливинилхлори дные пластизоли

- звукоизоляция,
- защиты днища кузова от коррозии,
- герметизации сварных швов внутри кузова

Поливенилхлорид (ПВХ)

- шланги для омывателя ветрового стекла
- сильфоны, изоляцию электропроводов,
 - мягкие ручки,
 - кнопки,
 - канты

Эластичный пенополиуретан

- Подушки безопасности сидений
- Салон автомобиля

Сополимер АБС

- вентиляционных решеток,
- картера системы охлаждения,
- колпаков колес,
- щитка приборов,
- дверных карманов,
- чехлов для сидений

Монолитные полиуретаны

- подшипники скольжения рулевого управления,
 - подвески,
 - ремни привода распределительного вала,
- амортизатор рулевого механизма

Рисунок 1 -

Примерыиспользованияполимерных материалов в автомобилестроении [3].

1.3 Применениеполимерныхматериаловприизготовлениикузовов автомобиля.историяисовременнееполимерныеавтомобили

«Внастоящеевремявсечащерассматриваютвозможность применения пол имерных материалов для изготовления кузовова в томобилей. Кузова изкоррозион остойкихпластмассболеенадежныидолговечнывэксплуатации, чемметалличес кие, аихремонтдешевлеипроще» [6,47c].

«Первыйпластиковыйавтомобиль был изобретен ГенриФорд. Это было 13января1942года. Онполучилпатентнасвоеизобретение. Это был шаг вперед к инновациям в автомобилестроении. Этамашинаизвестнауавтомобильных историковкак Soybe ancar («соевыйавтомобиль»), собственного названия унегонебыло. Идеяпластик овогоавтомобиля пришлав голов у ГенриФордувконце 1930-х, и онпоручил разработ кусвоем удизай неру—

ЮджинуГрегори.Будучинеудовлетворённымходомразработки,Фордпередалз адачулабораториивГринфилд-

Виллидж, занимавшей сяразработкой пластиковизсои идругих сельскох озяйстве нных культур подначалом инженера Лауэлла Оверли. К 1941 годубы празработан пластик, подходящий для изготовления кузовных панелей, дизайнмашины основы валсяещёна разработ ках Грегори, и 13 августа 1941 года «соевый Форд» был представлен публике» [16].



Рисунок 2 - первыйпластиковыйавтомобиль Soybeancar [16].

«Основоймашиныбылатрубчатаярама, накоторойкрепилось 14 кузовных панелей, сделанных изкомпозита, основанного насое, новключавшего коноплю, пшеницу, лёнирами (китайскую крапиву)» [16].



Рисунок 3 - ТрубчатаярамаSoybeancar[16]

«Врезультатемашинавесила860кг—

на25%меньше, чемсреднестатистический автомобиль подобного классатого времени. Инженерамбыло категорически запрещенораз глашать состав композита. Лауэлл Оверлинесколь кораз проговаривался в интервью, что в состав в ходитфенолформаль дегидная смола, но неболеетого. Где-

тововремявойны Soybean carбылуничтожен поуказанию Юджина Грегори (види мо, онследовал, всвою очередь, приказу Форда), чтобы секретком позита остался в нутриком пании. Аполноценные пластиковые автом обили появились только послевойны» [16].

«Первымпластиковымавтомобилем, запущенным всерийное производств о, стал Chevrolet Corvette 1953 годавы пуска. Каркасэтого автобыл с деланизметалл а, акузов—

изнабиравшегопопулярность втегодыетеклопластика. Всегоскон вейерасошло 3 15 экземпляров этоймашины, послужившей прародителемодногои зсамых популярных вмиреспорткаров» [17].

«Заготовкуизлистастеклоткани,пропитаннойэпоксидкойизаключеннойв полиэтиленовыймешок,укладывалинадеревяннуюболванку.Измешкаоткачива ливоздух,истеклотканьпринималаформуболванки—

смоладовольнобыстро«схватывалась». Деревянная болванка обходилась в сотни раздешевлеметаллическогоштампа. Заслуга корпорации «General Motors», созда вшей Chevrolet Corvette, заключалась лишь в том, что онаусовершенствовала это тпроцесс. Е ехимики нашлирецепт быстроот вердевающей смолы. Первую партию ст

еклопластиковыхкузововдля Corvetteuзготовилив 1953 годувколичестве 315 экзе мпляров.Позже,когда«процесспошел»,ежегодныйобъемихвыпускапревысил2 Отыс.единиц»[17].

«ЗасвоюполувековуюисториюмодельCorvetteпереживаетужепятоепоко ление.Восновеконструкциикаждогоизних рама, лонжеронная или пространственная, поэтому двух местный стеклопластико выйкузовневоспринимаетнагрузок»[17].

«ОпытыскузовамиизстеклопластикапроисходиливтевременаивСоветск омСоюзе.Кпримеру,в1961годустудентамиХарьковскогоавтодорожногоинстит утабылсозданэкспериментальныйавтомобильХАДИ-

2, ставший первымотечественным пластиковымавто. В есмашины составляльсег o500килограммов»[18].

«ХАДИ-

2представлялсобойдвухместныйродстердлинойчутьбольше4метров. Кузовнеи мелдверейибылизготовленпутёмвыклейкиизстеклотканив 10 слоёвна покрытом разделительнымслоемпарафинаполноразмерномгипсовомболване.Рольнесущ ейконструкциииграларама, сваренная изкруглых ифасонных эллиптических тру б.Витогеавтомобильполучилсясравнительнолёгким»[18].

«Trabant-самыйпопулярныйвмиреавтомобильизпластика. Trabantэтонепростоавтомобиль, этосимволцелойстраны, которая еговыпускала, Герман ской Демократической Республики. Благодаря простотеконструкции, малымраз мерамипостояннымполомкам, автосталообъектомвсеобщейнасмешки. Особен нонемцев, всегдазнавших толк вхороших машинах, веселилпластиковый корпус Трабанта(крылья, бамперичасть кузовных панелей). Всего подэтой маркой былов ыпущеноболеетрехмиллионовавтомобилей»[16].

«Современноеавтомобилестроениеиспользуетсвыше60разновидностейп ластмасс стеклопластики,поликарбонаты,полиуретанидр. Еслиполвеканазадвмашинепр именялисьпластмассовыедеталиобщеймассой2—

5кг, тосегоднякартинасовершенноиная. Онивесятболее 100кг! Приэтомлегчеста

льных, нержавеютивесьмадолговечны. Так, насовременном Chevrolet Corvettenp именяютоднолистовые задниерессорыиз... пластмассы! Каждая весит 3,5 кг прот ив 18 кгстальной» [16].

«Уженамногихсовременныхавтомобиляхпоявилисыпластмассовыекарда нныевалы,бамперы,крышкигазораспределительногомеханизма,впускныеколл екторы,неговоряужеокузовныхпанелях.Вчастности,наавтомобилеСitroenС3пе редниекрыльяизпластмассынетолькопрочны,ноиэластичны—послелегкойдеформацииониполностьювосстанавливаютпервоначальнуюфор му.Вцеломнасерийныхмоделяхсегодняможнонасчитатьсвыше500деталей,вып олненныхизразличныхполимерныхматериалов»[16].

«Ввосьмидесятых годах XX веканачалось применение углепластиков на го ночных автомобилях. Этиматериалы состоятизу глеволок на всмеси ссинтетическ ими смолами. Изготовление деталей изних и последующее их соединение методом спекания вавтоклавах требует специальной технологии.

Углепластиковыенесущиекузовапрочнее, жестчеилегчеалюминиевых со товых панелей, нодорогив производстве. Атеперы женетолько кузовавы полняют изуглепластиков, нотакжерычаги подвески и тормозные диски, надежнора ботаю щие притемпературесвыше 1000°С. Нанекоторых гоночных автоизуглепластика сделаны картеры коробок передач. Однакотехнический прогресснестои тнаместе, и углепластиковые технологии постепенно перекочевывают насерийные модели. Правда, покалишь на эксклюзивные. Углепластиковые вставки вот делке салонов автомобилей высшегокласса, на пример Audi A8, сталиобычным делом, а уновейше го Lamborghini Murcielagou зуглепластика изготовлены некоторые кузовные панели. В дальней шемколичество узловиз пластмассы на серийных автомобилях буде ттолько увеличиваться» [16].

1.4 Методыизготовлениядеталейдляавтомобиляизполимерныхма териалов

«Методыизготовлениядеталейизполимерныхматериаловзависятотвидап олимеровивидадетали. Восновномвавтомобилестроенииприменяютсяполиэфи рныестеклопластикиислоистыепластикинаосновефенольных смол, атакже сополимеры АБСижесткие пенополиуретаны (рисунок 4)»[13].



Рисунок4 -Полимерныематериалыиметодыизготовлениядеталей[13]

Длядеталейизстеклопластиковприменяютметодконтактногоформовани я.Емуненужносложногооборудования, онприменяется приизготовлении плоски х и объемных изделий. Притакомметодеформовании отверждение материала происходит прик омнатной температуре. Нодля ускорения применяю тобогреваемые формы. Применяемые материалы формдерево, гипс, стеклопластик, металлит. д. Для обезжиривания рабочую поверхнос ть формы обезжиривают бензиномили ацетоном. Контрольчистоты, от сутствиег ладкости и шероховатости, других дефектов поверхности производят вручную. Разделительный слой или адгези онную смазку следует просушить притемпературе 18-20 С.

Методпрессованияприменяютдляизготовленияфасонныхизделийизтерм опластов и реактопластов. Заисходный материал применяют гранулы, крошку. Процессосу ществляют в пресс-

формах,состоящихизматрицыипуансона. Дляформовкитребуется повышеннаят емпература, которая обеспечивает отверждение материала. Вматрицузасы пают подогретый полимерный материал. К пуансону применяют механическое или гидравлическое усилие, а изделие подвергается кратков ременной выдержке вформе подпостоянным давлением. В процессе происходитот верждение полимерногом атериала. Затемизделие изматрицы удаляется различными способами.

Методгорячегопрессования-

полимерныематериалыввидетаблетокпомещаютпресс-

форму. Еепредварительноразогревают дотемпературы 150-

190°С.Прессованиепроизводятпринагреваниииподдавлениемот0,2до0,4МПа.

Пресс-

формасостоитизразъемных частей: матрицыи пуансона. Поддавлением полимер ныйматериал заполняет пресс-

форму. Формаостаетсянагретойизамкнутойповсемуобъемудополногоотвержд ения. Формаостаетсяпривыдержкевтечениенескольких минут. Полимерный мат ериалзастываетие гоизвлекаютиз формы горячим, ноуже готовым. Температурап редварительного подогрева, температура идавление прессования, продолжитель ность выдержки подбирают вручную, такка конизависято трецептуры полимерно гоматериала, размеровикон фигурации изделия илидеталей. Обычно применяют табличные значения за основутем пература предварительного подогрева 140°С—
190°С. Температура изделия в прессовании 190°С—

230°С.Давлениепрессования15МПа—

40МПа,продолжительностьвыдержкиот10сдо40с.

«Внашевремяприменяютавтоматизированныемногопозиционныеротор ныепрессовыемашинысавтоматическимподогревом.Производительностьтаки хмашинот100прессованийвминуту. Точностьикачестворазмеровдеталиилиизделиязависитотточностиизгото вленияоснасткиикачестваповерхностиоснастки, точностидозирования полимер ногоматериалаиотсоблюдениярежимовпрессования.

Методлитьеподдавлениемприменяютдлятермоформованияполимерных материаловитермопластов. Полимернаямассажидкойфракциейподаетсявобогр еваемуюформу, оттудавыдавливаетсяпоршнемчерезспециальные каналывохла ждаемые металлические формы. Вразъе мах формы, образующие сязаусенцы зачи щают. Температураразмягчения полимерной массы зависито теесостава. Давлен иепрессования 110 МПа—150 МПа. Температура формы 25°С—50°С. Литьеподдавлением самый производительный метод. Онобеспечивает выс окое качествоиз делий идеталей, чемпрессование. Наданный момент современны елитье вые аппараты смного позиционными формами, сполностью автомати зиро ванным рабочим процессом имеют производительность до 220 штук вминуту.

Методэкструзионноетермоформованиеприменяютдляизготовленияизпо лимерныхматериаловитермопластовпрутков, труб, шлангов, плит, пленок, проф илей. Процессосуществляется вэкструдерах. Полимерная масса подается черезза грузочный бункервшнеки подвергается перемешиванию и уплотнению. Наконце устанавливают фильерусот верстием, такимже поформе поперечного сечения изделия. Изделиевых одитне прерывным жгутомизфильеры из атемохлаждается. Дан ный метод экструзии

используютдлянанесенияизоляционныхоболочекнапроводники, кабелиит.д. С помощью экструзии получают трубы, изнихизготовляют (методомраздувавформ ах) пустотелые изделия идетали, такие какфлаконы, бутылки, флягиитд. Плоскоед ноизделий идеталей заваривают.

Методформованиестеклопластов. Изделиямалых размеровизстеклопласт овполучают горячим прессованием вметаллических формах. Для изготовления из делийбольших размеров применяюто болочковые конструкции, которые изготов ляют методом набрызгивания наформу-

модельприведенноговвязкоеитекучеесостояниепластикавместесостеклянным

волокном.Пластикинарубленноеволокнораспыляютвпропорциираспылителем инаносятслоирасчетнойтолщины.

Методизготовлениядеталейиизделийизпластиковхолодногоотверждени я,мастер-

моделиделаютиздерева,гипса,цемента.Методизготовлениягорячимотвержден иемприменяютметаллическиеподогреваемыемастер-

модели. Поверхность намоделислоя уплотняют прокатыванием роликами. Второ ймето дэто опрессовка сжатым воздухом черезэла стичный чехолизтермостой кой резины. Послевсех действий поверхность изделия зачищают, грунтуют и покрыва ют синтетическим лаком. Притаком мето деточность размеровиз делийниз кая. Ук рупнога баритных изделий или деталей разность вразмерах может быть допарыми ллиметров. Прочность такжениз кая.

Методдляизготовленияполыхдеталейиизделий,имеющихформутелвращ ениятакихкактрубы и конусыприменяютметоднамотки. Онзаключаетсявнамоткенавращающуюся оп равкунепрерывных прядейстеклянноговолокна, пропитанных синтетиком. Уста новканасуппорт. Он совершаетвозвратно-поступательноедвижение относительно оправки.

Полимерныематериалы-

термопластывсехвидовхорошоподдаются сварке. Пластмассы, такиека кполиме тилметакрилаты сваривают и приваривают контактной сваркой в частности безприменения присадочного материала. Прочность такого соединения сварного стыка стремится кпрочности самого материала.

Полимерныематериалыипластмассыменьшейпластичности, такиекакпол иолефины, винипластыифторопластые варивают сприменениемприсадочногоп рутка. Присадочный прутокизготавливаютизтого жематериала, чтоисвариваемы еизделия илидетали. Частов присадочный материал добавляют добав купластифи катора. Соединяемые кромкираз делывают для образования сварочного шва. Таку юсвар куделают воздушным потоком горячеговоз духа.

Полимерныематериалыхорошосклеиваютсяспомощьюклея. Клейпредст авляетсобойрастворданногоматериалавсоответствующемрастворителе. Некот орыеклеимогутприменятьсявкачествеуниверсальногоклеяксклеиваемыммате риалам. Этимиклеямиможносклеиватьпластмассысдругимиматериалами.

1.5 Методвакуумногоформования

«Вакуумформование—это процессформованияизделийизматериала, в качестве которого выступают листы и пленки, нагретых дотемператур, прикоторых материал переходитв эластическоес остояние. Изготовление формованных изделийизлистовых полимерных материа лов производится способамитермоформования, включающими вакуум ное ипнев моформование. Притермоформовании полимерный листразогревается испомощью вакуума или давления воздуха прижимается к формообразующей поверхности технологической оснастки. Послеох лаждения от формованное изделиеможет быт ьснято соснастки» [10,36c].

«Дляпереработкитермоформованиемпригоднымногиетермопластичные полимеры. Наиболеечастопоэтойтехнологииперерабатывают АБС, АБС-ПВХ, поливинилх лорид, сополимерыполистиролаиполиметилметакрилат. При этомнеобходимо, чтобытемпературастек лования полимерабы лавышемак сималыновозможной температуры эксплуатации отформованного изнегоизделия» [11, 136c].

«Основнаяособенность этогоспособа переработки полимерных материало взаключается втом, что формование изделийо существляется не израсплава, а изза готовок полимерного материала (листа, пленки), нагретых доразмят ченного состо яния, которые затем приложенныму силием оформляются в изделия изатем охлаж даются присохраняющем с усили и формования» [11,145c].

«Привакуумформованииразличаютследующуюпоследовательнос тыпроцессов:

нагреваниеформуемогоматериаладотемпературы,прикоторойонспособенизме

нятьформу, тоесть дотемпературывые окоэластического состояния (для аморфны хполимеров) илидотемпературы приближенной кплавлению кристаллической фазы (для кристаллизующих сяполимеров);

-формованиенаспециальнойоснастке;

_

охлаждениевформедотемпературы,прикоторойконфигурацияотформованного изделияприобрететстабильныеразмеры;

-извлечениеизформыизделиясостабильнымиразмерами»[24].

Задача-

уменьшитьориентационныепроцессыприформованииобъемныхизделий.След ующийдефектразнотолщинностьизделий,наэтовлияетскоростьформования.О днаизважнейшихзадачприформовании—

эторазогревзаготовкиилиформы.Внашевремявакуум-

формовочные машины оснащаются инфракрасными нагревателями, которые изменяюти и тенсивность нагрева позонам. Вследствие этогоумень шается дефектность изделия.

Имеетсядвавидаформования: свободноенегативноеипозитивноеформова ниелистовогоматериала. Свободноеформованиепроисходитбезсоприкосновен ияматериалазаготовкисинструментом. Принегативномформованииполучаютс яизделия, укоторых внешняя поверхность требует геометриивнутренней шероховатости поверхностиматрицы. Основной виддефекта приэтоммето деразнотолщинность получаемых деталей. Позитивноеформование осуществляет с янапуансоне. Важный параметрформы—
этоглубина истепень вытяжки, которые обеспечивает конструкция формыматрицы или пуансона. Важнознать, чтов процессе охлаждения происходиту садка изделий или деталей. Усадкалистовогоматериаларас считывает ся отдельной берется изтаблицы. Нафинишном этапезаготовки проходят механическую обработку.


Важнымпоказателемдляформованияизделийизлистовыхматериаловявля етсябольшоекол-

воотходов, котороеможет составлять до 50%. Отходывозможнои спользовать пов

торнодляизготовлениялистовогоматериала. Вакуумформование имеетнескольк оразновидностей, таких каквакуум-формование вматрицу, Вакуумформование свытяжкой толкателем, вакуум-формование напуансоне.

Сампроцессформования происходит притемпературе полимерного листа, нонемного нижетемпературыте кучести, т.е. когда полимер переходитизвысо коэ ластического ввязкоте кучее состояние. В связисэтим деформация полимера приформовании носито братимый характер, в следствиечего приповышенной температуре эксплуатации возможной скажение формый коробление изделия.

Нарисунок5показановлияниетемпературыформованиянавеличинуусадк иразличныхматериалов. Усадкаопределяласьпослевыдержкиотформованного изделияпритемпературе74°Свтечение100ч.»[24].




1—сополимеравинилхлоридасвинилацетатом;2— пластифицированногоПВХ;3—непластифицированногоПВХ

Рисунок5 -

Зависимостьусадкиизделий(бу)оттемпературыформования[24]

«Изрисунке5следует,чтоувеличениетемпературыформованияспособств уетснижениюусадкиизделий.

Наибольшеераспространениеимееттермовакуумноеформование, стадии которогопоказанынарисункеб»[24].



а—нагревзаготовки;б—предварительнаявытяжказаготовки;в—формованиеизделиявакуумом;г—снятиеотформованногоизделия

Рисунок6 -

Последовательностьоперацийпритермовакуумномформовании[24]

«Поэтомуспособуполимерныйлистнагреваютдосостояния, близкогоквяз котекучему, затемизполости, образованной междулистоми формующей оснастк ой, удаляютвоздух додавления 0,06—

0,085МПа.Притакомвакуумелегкоформуетсялисттолщинойдо5мм. Атмосферн оедавление, имеющееся сдругой стороны на гретоголиста, прижимает егокформо образующей оснастке, накоторой онохлаждается нижетемпературы стеклования, послечего отформованное изделиеснимается сформы.

Технологический процесссостоитизследующих стадий:

- •закреплениялиставвакуум-формовочноймашине;
- •нагревалиста(рисунок6,а);
- •предварительнойвытяжкилистапуансоном(рисунок6,б);
- •формованияизделиявакуумом(рисунок6,в);
- •охлажденияотформованногоизделиянаформе;
- •снятияотформованногоизделиясформы(рисунок6,г)»[24]..

«Глубинаистепеньвытяжкилистапривакуумномформованииопределяют сяконструкциейформообразующейоснастки.Принеобходимостиотформоватьг лубокоеизделиесложнойформывместесвакуумнымформованиемиспользуется

дополнительнаямеханическаявытяжканагретоголиста. Дляполучения изделийс оптимальными свойствами степеньвытяжки наразличных участках листанедолж наразличаться болеечем на 50—60%.

Продолжительностьциклаформованиязависитоттемпературы, температуропроводностиитолщинылиста, атакжеоттемпературыформы.

Какправило, температуры формы изаготовки подбираются эмпирически су четом справочных данных. Втабл. 1 приведены рекомендуемые температуры длян екоторых полимеров» [10].

Таблица1
Температурызаготовкииоформляющегоинструментаприпереработкеразличны хтермопластовспособомтермоформования

Полимер	Температура,°С		
	заготовк	оформляющегоинструмент	
	И	a	
Полиметилметакрилат	120-200	40-70	
Полистиролударопрочный	110-150	50-70	
Поливинилхлорид	100-160	35-45	
Полиэтиленвысокойплотности	120-135	65-90	
Полиэтиленнизкойплотности	90-135	50-80	
Полипропилен	150-200	50-90	
Полиформальдегид	185-200	65-75	
Полиэтилентерефталат	150-180	50-85	
Поликапроамид	210-220	110-130	
Поликарбонат(наосновебисфенолаА	225-245	75-95	
)			
АБС-пластик	140-160	40-50	

«Формообразующуюоснасткувпроцессеформования охлаждаютдотемпе ратурына 10—

30°Снижетемпературыстеклованияформуемогополимерногоматериала. Дляма ссовогоизготовления изделийспособом термоформования оснастку делаютизалюминиевых сплавов. Примелко серийном производствевозможной спользование оснасткии здерева, гипсаи других недорогих материалов.

Термоформованиеизделийизполимерныхлистовотличаетсянизкойстоим остьюоборудованияиформообразующейоснастки, высокойпроизводительност ью. Вместестемследуетотметить, чтоприэтомспособеформования образуется бо льшоеколичествоотходов, которые, правда, нетребуютспециальной подготовки имогутбыть повторнои спользованы припроизводстве полимерных материалови изделий» [24].

«Термоформованиеширокоиспользуетсядляизготовленияиз АБСлистакр упногабаритных деталей автомобилей, таких, какпанельприборов, бампер, облиц овкадверей, багажника идр., атакже для производства изполистирольного листав нутренней облицовких олодильников идругих деталей и изделий» [24].


Оборудованиедлявакуумформования.

«Взависимостиоттого, ведутсяливсеоперациина одной позиции илизагото вкаперемещается содной позициина другую, различаюто дно-, двух-имного позиционные машины.

Многопозиционныемашиныделятсяналенточные, барабанные, карусельные. Перемещение заготовки содной позициина другуюможет происходить период ически (конвейерные, карусельные) или непрерывно (барабанные).

Большаячастьвакуумформовочныхмашинпредназначенадляизготовлен ияштучныхизделийвпериодическомрежиме. Дляполученияизделийнеограниче ннойдлины (тисненыепленки) используются барабанные машины непрерывного действия.

Крупнейшимипроизводителямиоборудованиядлявакуумформованияявл яютсятакиефирмыкакGeiss,Cannon,Hammerleuдругие.Длявыбораоборудовани янеобходимознатьпринципегоработы»[24].



1-вакуум-насос; 2-ресивер; 3, 4-нагреватели; 5-верхний пуансон; 6-рамка; 7-форма; 8, 9-клапаны; 10-клапанный распределитель.

Рисунок7 - Схемаоднопозиционноймашиныдляпневмовакуумформования.

«Однопозиционнаяуниверсальнаямашинадляпневмовакуумформования состоитизвакуум-

насоса1, ресивера2, инфракрасных нагревателей 3и4, верх негопуансона 5, рамки 6 иформы 7. Листтермопласта закладывают приработеврамку, которую за темпере мещают на позицию нагревамеждуна гревателями 3и4.

Рамкуснагретымдовысокоэластическогосостояниялистомустанавливаю тнадформой7иприступаюткформованию.

Пуансон5можетиспользоватьсякакдляпредварительноймеханическойвы тяжки, такидляпозитивногоформования.

Прииспользованиипневматическойвытяжкиилиформованиисвоздушной подушкойкпуансонучерезклапанныйраспределитель 10 подводятсжатый возду х.Затемоткрываетсяклапан 8, полость формы соединяется сресиверомиизнее быс троотсасывается воздух. Когдадавления вресивере и форме сравняются, клапан 83

акрываетсяиоткрываетсяклапан9,соединяющийформусвакуумнасосом1,создающимвформеокончательноеразрежение.

Нагревлистадотемпературыформованияможетосуществлятьсяинфракра сныминагревателями,расположеннымисоднойилисобеихстороннагреваемого листа. Вкачественагревателейиспользуютэлементысопротивления,изготовлен ныеизнихромовойпроволоки,лентилистержней»[11].

«Контрольтемпературынагреваемоголистаможетпроизводитьсялибопоп родолжительностинагрева,либопопоказаниямизмерительныхприборов.Приме няюткакконтактные,такибесконтактныеметодызамера.Кконтактнымметодамо тноситсяиспользованиеразличныхтермопар,чувствительныйэлементкоторыхс оприкасаетсясповерхностьюзаготовки.Бесконтактныеметодызамератемперат урыоснованынапримененииразличныхпирометров»[24].

Пневмосистемы. Рабочеедавлениесжатоговоздухавтаких системах состав ляет 0,4-

2,5МПа.Наибольшеераспространениевформовочныхмашинахдлясозданиядав лениядляпневмосистемполучилипоршневыекомпрессоры»[24].

«Вакуумформовочныемашиныклассифицируютсяпорядупризнаковвзав исимостиотвида, толщиныиплощадиформуемогоматериала (листовилипленки) ,методанагреваматериала (содностороннимидвухстороннимнагревом),циклич ностиработы (периодическогоилинепрерывногодействия),степениуниверсаль ности (количествавыполняемых намашинеметодовформования).

Различаюттакжеодноимногопозиционныемашины, револьверные, ротационные иленточные машины , которыемыв данномраз деленерассматриваем» [24].

«Технологическуюоснасткудлятермоформованияобъемныхизделийизл истовыхипленочныхтермопластовклассифицируют

Повыполняемойфункциина:

оформляющуюоснастку,котораяпридаетзаготовке,формуемойспомощьюваку умаипневматики,видготовогоизделия; формующуюоснастку, котораянепосредственноформуетзаготовкуипридаетей формуготовогоизделия;

вспомогательную оснастку, которая используется для предварительной механич еской вытяжки передформованием или для других вспомогательных целей (издел иеневоспроизводит геометрию вспомогательной оснастки).

Пометодуосуществляемогонаданнойоснасткеформованияделятна -негативную,

-позитивную,

-негативно-позитивную.

Пометодуустановкинаоборудованиеоснасткаразделяетсяна

- -стационарную
- -съемную.

Почислуодновременноформуемыхизделий:


- -одногнездная,
- -многогнездная.

Технологическаяоснасткадлятермоформованияможетбытьжесткойиэла стичной;разъемной;двухсторонней;ссоставнымиилизакладнымиподвижными илинеподвижнымизнаками;стермостатированиемилибезнего. Невысокиерабо чиедавленияпритермоформованиипозволяютприменять дляизготовления форм ующейоснасткиматериалысотносительнонизкимипрочностнымипоказателям и»[11].

«Длясоединенияготовыхполимерных деталейиспользуетсяметод сваркип ластмас сультразвуком. Этотметодоснованна преобразовании механических выс окочастотных колебаний (более 20000 Гц) втепловую энергию. Выделяемое приэт омтеплоразмя гчает свариваемые поверхности, генерируя съвтолщематериала, ап риложенное давление обеспечивает плотный контакт в нутренних поверхностейм атериала.

Получениеипередачаультразвуковых колебанийнаматериалосуществляе тсяпоследующейсхеме (рисунок 8): вибратор 1 преобразуетэлектрическую энерг иювысокой частотыв механические колебания сердечника с частотой ультразвука . Колебания очень маленькой амплитуды передаются от вибраторак концентратор у 2, который усиливает механические колебания иблагодаря своей особой констру кции концентрирует их в концеволновода. Конецволноводая вляется сварочными нструментом (электродом) или опорой, когдав качестве электрода используют нак онечники. Колебания от волновода передаются полимерному материалу 3, который укладывают на опору—

отражатель4. Отражательможетбыть пассивным (ненастроенным) иактивным (настроенным). Всвою очередь, отражатель укладывают на опорную поверхность стола 5. Давление осуществляется состороны электрода, как показано на схеме, или состороны опорной поверхности стола» [21].



1—вибратор;2—концентратор;3—свариваемыйматериал;4—отражатель;5—опора.

Рисунок8 - Схемасваркипластмассультразвуком[21]

«Ультразвуковуюсваркуприменяютвосновномдлясоединенияматериало вснизкойэлектро-

итеплопроводностью,большинствоизкоторыхтрудноиливообщеневозможносв ариватьдругимиметодами.

Процессобразованиясоединенияприультразвуковойсваркеможноусловн оразделитьнадвестадии. Вначалепроисходитнагревсоединяемых материалов. Навторойстадиимеждунагретымидовязкотекучегосостояния контактирующими поверхностямивозникаются взи, которые и обеспечивают получение неразъемно госоединения» [21].

«Заменаметалловпластмассамиприизготовлениидеталейдаетзначительн ыйтехнико- экономический эффект, таккакмногиедеталиизпластмассмогутбыть полученын аавтоматизированных установках сминимальными отходами перерабатываемог оматериала» [25].

«Благодаряприменениюполимеров(пластмасс)вавтомобилестроении:

- Уменьшается трудоемкость изготовления
- Увеличивается срок службы деталей
- Совершенствуется конструктивное оформление деталей
- Снижается шум при езде
- Улучшается внешний вид автомобиля
- Уменьшается масса автомобиля» [21].

«Преимуществаиспользованияполимероввизготовлениикузоваавтомоби ля

- Кузова из коррозионостойких пластмасс более надежны и долговечны в эксплуатации
 - Стоимость кузова из полимерных материалов дешевле металла
 - Ремонт полимерных кузовов дешевле и проще
 - Масса автомобиля с полимерным кузовом меньше
- Отпадает необходимость в использовании чрезвычайно дорогостоящего прессового, сварочного и лакокрасочного оборудования

- Данная технология является более прогрессивной, т.к. учитывает реалии завтрашенего дня, а именно утилизация отслужившего свой срок автомобиля
- Производство пластикового кузова является экологически гораздо более чистой, чем обычные, т.к. не применяются гальванические методы обработки кузова, грунтовки, окраски, не требуются очистные сооружения для технологической воды и т.д.» [21].

2 Организацияпроизводствапоизготовлению автомобил ейскузовомизполимерных материалов

2.1 Организациянтехнологияпроизводства

Производствоавтомобиляскузовомизполимерныхматериалов,планирует сянаплатформеLADA4*4,21214.ПреимуществаавтомобиляLADA4*4,21214дл япроекта:

- 1. Высокаяпроходимость,пластиковыйкузовснизитвес,азначитувели читпоказательпроходимостиавтомобиля;
 - 2. Ремонтопригодность. Доступность запасных частей;
- 3. Низкаяцена,посравнениюсзарубежнымиавтомобилямитогожеклас ca;
- 4. ЦелеваяаудиторияавтомобиляLADA4*4соответствуетцелевойауд иториинакоторуюрассчитанавтомобильскузовомизполимерныхматериалов.

Дляорганизациипроизводственногоциклапредполагается создание цехап олезной площадью 6000 м2 соследующим технологическим циклом:

1. Металлокаркасввиделиста, прямоугольной трубы и прутка поступае тсоскладаметаллана участок механической обработки

Научасткепроизводится:

1.1 Пескоструйнаяобработкатрубы

1.2

Нарезкатрубыназаготовкинаотрезномстанкеиустановкелазерногораскр оя

- 1.3 Изготовлениезаготовкинатрубогибе
- 1.4 Раскройлистанаустановкелазерногораскроя
- 1.5 Гибказаготовкиналистогибочномстанке
- 1.6 Обработкапрутканатокарномстанке

Предусмотренаварийныйобходнойциклспомощьюуниверсальногообору дования:гильотины,фрезерногоисверлильногостанков.Затемзаготовкипоступа ютнаскладметаллозаготовок.

2.

Соскладаметаллозаготовкипоступаютнасварочный участок. Насвароч номучастке в сварочных кондукторах происходитпоу зловая сварка исборка карка са, азатемокончательная сварка в основном кондукторе. Затем сваренный карка с оступаетна участок окраски

3.

Научасткеокраскисваренныйкаркаспоэтапнопроходитпредокрасочну юподготовкувваннахисушильныхкамерах, затемпроизводится порошковая окраска изапекание красителя. Каркаспоступает насборочный конвейер, аузлыкарка садверизадний колпак—научасток сборки дверей и колпаков.

4.

Комплектующиепластиковыепанелипоступаютнаконвейерсучасткап ластмасс. Научасткепроизводятся следующие операции:

- 4.1 Вакуум-формовкадеталейнавакуум-формовочныхмашинах Обрезкадеталейна5-координатномобрабатывающемцентре
- 4.3 Сборкаиультразвуковаясваркадеталей
- 5.Подборкаагрегатов (трансмиссия, силовойагрегат, ходовая) производит сянаучастке сборкиагрегатов. Собранные агрегаты поступают насклад, азатемна с пецтележках подаются наконвейерсогласнопроизводственному циклу

6.

Насборочномконвейере(участок№6),начинаяспоста№1производитсяс боркаавтомобиля.Технологическийциклкаждойоперациирассчитанна40минут .Конвейернапольныйтележечный.Тележкапонаправляющимвручнуюпередвиг аетсяотпостакпосту.Каждыйпостоборудованлибоподъемникомлибонеобходи мымоборудованием.Рабочаязонакаждогопостаобеспечиваетнеобходимыйдос тупкмонтируемымузлам.

7.

Привыходесконвейеранаспециальныхстендахпроизводитсярегулиров кагеометрииколес,проверкатормознойсистемыинастройкафар.

8.

НавсехтехнологическихэтапахслужбаОТК,оснащеннаянеобходимым оборудованиемпроизводитнеобходимыйконтролькачествакомплектующихиг отовойпродукции.

Оборудованиеиэнергоресурсы

Дляорганизациипроизводственногоциклапредполагается создание цехап олезной площадью 6000 м2 соследующим технологическим циклом:

1.

Металлокаркасввиделиста,прямоугольнойтрубыипруткапоступаетсос кладаметалланаучастокмеханическойобработки(участок№1).

Научасткепроизводится:

1.1 Пескоструйнаяобработкатрубы

1.2

Нарезкатрубыназаготовкина отрезном станке и установкела зерногораск роя

- 1.3 Изготовлениезаготовкинатрубогибе
- 1.4 Раскройлистанаустановкелазерногораскроя
- 1.5 Гибказаготовкиналистогибочномстанке
- 1.6 Обработкапрутканатокарномстанке

Предусмотренаварийныйобходнойциклспомощьюуниверсальногообору дования:гильотины,фрезерногоисверлильногостанков.Затемзаготовкипоступа ютнаскладметаллозаготовки.

2.

Соскладаметаллозаготовкипоступаютнасварочный участок № 2). Насварочномучастке всварочных кондукторах происходитпоузловая сваркаи сборка карка са, азатемокончательная сварка восновном кондукторе. Затем сварен ный карка споступаетна участок окраски

3.

Научасткеокраски(участок№3)сваренныйкаркаспоэтапнопроходитпр едокрасочнуюподготовкувваннахисушильныхкамерах,затемпроизводитсяпор

ошковаяокраскаизапеканиекрасителя. Каркаспоступаетнасборочныйконвейер, аузлыкаркасадверизаднийколпак—научастоксборкидверейиколпаков.

4.

Комплектующиепластиковыепанелипоступаютнаконвейерсучасткап ластмасс(участок№4).Научасткепроизводятсяследующиеоперации:

- 4.1 Вакуум-формовкадеталейнавакуум-формовочныхмашинах Обрезкадеталейна5-координатномобрабатывающемцентре
- 4.3 Сборкаиультразвуковаясваркадеталей
- 5.Подборкаагрегатов(трансмиссия,силовойагрегат,ходовая)производит сянаучасткесборкиагрегатов(участок№5).Собранныеагрегатыпоступаютнаск лад,азатемнаспецтележкахподаютсянаконвейерсогласнопроизводственномуц иклу

6.

Насборочномконвейере(участок№6),начинаяспоста№1 производитсяс боркаавтомобиля. Технологическийциклкаждойоперациирассчитанна 40 минут . Конвейерна польный тележечный. Тележка понаправляющим вручную передвиг ается отпостак посту. Каждый постобору дованли бо подъемником либоне обходи мымобору дованием. Рабочая зонакаж дого поста обеспечивает не обходимый дос тупкмонтируемым узлам.

7.

Привыходесконвейеранаспециальныхстендахпроизводитсярегулиров кагеометрииколес,проверкатормознойсистемыинастройкафар.

8.


НавсехтехнологическихэтапахслужбаОТК,оснащеннаянеобходимым оборудованиемпроизводитнеобходимыйконтролькачествакомплектующихиг отовойпродукции.

2.2 Оборудованиеиэнергоресурсы

Дляорганизациимелкосерийногопроизводствасвязанногоспереработкой полимерныхматериаловметодомвакуумформования,исходяизтехнологически хиэкономическихпредпосылок,быловыбраноследующееоборудование:

- -ВакуумформовочнаямашинаDU4000x2200x620фирмыGeiss;
- -ФрезерныйстаноксЧПУFZ4000x2200x620фирмыGeiss;
 - -Пенозаливочнаямашина A-Basic 40 фирмы Cannon;

Вспомогательноеоборудованиеиоснасткадляобеспеченияпроизводственногоп роцесса.



1-вакуум-насос; 2-ресивер; 3,4-нагреватели; 5-верхний пуансон; 6-рамка; 7-форма; 8,9-клапаны; 10-клапанный распределитель.

Рисунок9 - Схемаоднопозиционноймашиныдляпневмовакуумформования [24].

«Взависимостиоттого, ведутсяливсе операциина одной позиции илизагото вкаперемещается содной позициина другую, различаюто дно-, двух-имного позиционные машины» [24].

Крупнейшимипроизводителямиоборудованиядлявакуумформованияявл яютсятакиефирмыкакGeiss,Cannon,Hammerleuдругие.Длявыбораоборудовани янеобходимознатыпринципегоработы.

ФрезерныйстаноксЧПУFZ4000x2200x620ECO(27/ILLIESGUS/Version:6 .00/SOLUTIONLINE)

Дляобработкипластмассовых деталей по 5 интерполирующимосям портального типасне подвижным столом станка.

Номинальный размерданного станка описывает величинума к симального блока, который может быть обработан по 5 осям.

ВсестанкиданнойсериисертифицированыСЕ

Таблица2
Примерныйсписокоборудованиядляпроизводствакузоваизполимерныхматери алов

Наименованиеоборудования	Количество
1	2
ВакуумформовочнаямашинаGeissДИ2000х3000Т	1
5-координатныйобрабатывающийцентрАндерсон	1
ТрубогибочныйстаноксЧПУ	1
МашиныдлялазерногораскроятрубилистаКЛР-1	1
ЛистогибочнаямашинатипаНаетте	1
УстановкапескоструйнаятипаКСО	1
Станокобрезноймаятниковый	1
Аппаратконтактнойсварки	1
Сварочныйполуавтомат	11
СтанокфрезерныйУФ-200	1
Станоксверлильный2К522	1
НожницыгильотинныeVikingHMS20-06	1
Станоктокарный16К20	1
Ваннадляхимическойобработкикаркаса	2
Сушильнаякамера	1
Камерадляпорошковойокраски	1
Камерадлязапеканияпорошковыхпокрытий	1
Центрустановкигеометрииколес	1
Стендрегулировкитормозов	1
Подъемникавтомобильный2-стоечный	8

Стенддлясборкиагрегатов	8
Тельферэлектрический	2
Кондукторысварочные	11
Установкаультразвуковойсварки	6
Тележкадлянапольногоконвейера	20
Технологическийтранспорт(погрузчик)	3
Аппаратаргонно-дуговойсварки	1
Технологическоеоборудование	1
Ручнойэлектро-пневмоинструмент	1

2.3 Производственный циклучастков производства

1. Участокмеханическойобработкиметалла

Составоборудования:высокоскоростнойлазерныйкомплекссЧПУ«КЛР-1».

Предназначендлярезкизаготовокизлистовогометаллаифасоннойрезкито рцовпрямоугольнойикруглойтрубы.

Трубогибочныйстанокс ЧПУ «ТГСП-40С». Предназначен для прецизионной гибкидеталей изтруб прямоугольного икр углого сечения. Дляконтроляточности процесса станоко снащенизмерительно-программирующим комплексом.

ЛистогибочнаямашинасЧПУтипа«НаеmmerleBM200x3100».Предназнач енадляточнойгибкииправкилистовогометалла,изготовлениясложнопрофильн ыхизделий.

Установкапескоструйнаятипа «КСО». Предназначена для обработ киповер хностиметалла, удаления окалины иржавчины, для подготов киповерхностей пер еднанесениемантикоррозийных покрытий.

Станокобрезнойтипа«ООС».Предназначендляпорезкитрубы,круглогоп роката,швеллераит.п.

Ножницыгильотинныетипа«VikingHMS20-

06». Служатдля обрезкилистового, сортового, фасонного проката.

Станокрадиально-сверлильныйтипа«2К522» предназначендлявыполнениявсехвидовсверлильныхработ, нарезаниярезьбыма шиннымиметчиками.

Станокфрезерный УФ200

предназначендляфрезерования, сверления, растачивания отверстий примелкосе рийном производстве.

Станоктокарный 16К20

предназначендлявыполнения универсальных видовтокарных работ.

Описаниепроизводственногоциклаучасткамеханическойобработки

Закупленныйметаллхранитсянаскладехраненияметалла. Необходимоена однурабочуюсменуколичествотрубыпослеобработкинапескоструйнойустанов кеобрезаетсявразмернаобрезномстанке. Принеобходимоститорецобрабатывае тсядополнительнонала зерномкомплексе. Заготовкатрубыпоступаетнатрубоги бочныйстанок, гдеейпридается необходимая форма. Готовая трубавывозится наскладметаллозаготовок.

Металлическийлистсоскладаметалла№1поступаетналазерныйкомплекс крояметалла.Послераскроязаготовкипоступаютналистогибочныйкомплексип ослеобработкивывозятсянаскладметаллозаготовок№2.

Деталисгеометриейвращенияобрабатываютсянатокарномстанке. Дорабо ткасложных кронштейнов, дополнительная сверловка инарезание резьбы производятся нафрезерноми сверлильном станках.

Резканестандартноголистаназаготовкипроизводитсянагильотинныхнож ницах.




Рисунок 10-Схемаучастка№1

2. Участоксварки

Составоборудования: сварочные кондукторы специальной разработ кидля сборкии сварки деталей карка са икарка са в сборе

Аппаратконтактнойсварки«Dalex3228».Подвеснаяустановкапредназнач енадляконтактнойсваркидеталейкронштейноводностороннейдвуточечнойпри варкой,одностороннейдвуточечнойсваркивстыкклистуметалладеталейкрепеж ныхэлементов

Сварочныйполуавтомат «VarioMic250L». Предназначендля сваркиметалл овнепрерывным электродом ссредениертных газов.

Производственныйциклсварочногоучастка

Заготовкасосклада№2поступаетнасварочныйучасток. Сборочныеединиц ыкаркасасвариваютсявкондукторахспомощью сварочного полуавтомата. Крон штейныи крепежные элементы—

контактнойсваркой. Готовыесборочные единицы собираются на основном конду ктореисвариваются.

Послесборкиисваркиместасваркизачищаются, каркаспроходиттехническ ийконтрольипоступаетнаучастококраски.

3. Участококраски

Составоборудования:ваннадляпредокрасочнойобработкикаркаса. Габар иты 2000 x 5000 x 2500 мм. Предназначенадлях имической обработкикарка садляег опоследующей окраски.

Камерасушильная. Габариты 3000 x 5000 x 2000 мм. Предназначена для сушк икарка сапослее гообработки в химической в анне.

Камерапорошковойокраски. Габариты 6000х 8000х 3000 мм. Предназначен адлянанесения порошкового окрасочного покрытия на каркас.

Термокамера. Габариты 6000 x 8000 x 3000 мм. Служит для запекания порош кового окрасочного покрытия, на несенного накаркас.

Электротельфергрузоподьемностью0,5тсвылетомстрелы5м.Служитдля погружениякаркасавваннухимическойобработки.

Производственныйциклучасткаокраски

Поступившийсосварочногоучастка каркасснимается стележкиэлектротел ьферомпогружается ваннухимической обработ кидля очисткии обезжиривания. Затем каркаспереносится в другую ваннудля удаления сегоповерхности остатко в химраствора. Послеэтого каркасперемещается натележке в сушильную камеру. И з сушильной камеры каркасперемещается камеруна несения порошкового покрыт ия, далее в термокамеру, гдепроисходит за пекания на несенного порошкового крас и теля. Окрашенный карка с следует в накопитель карка сов. Окрашенные двери пос тупают на участо к подсборки, аз атемвиесте с задними колпаками на участо к сборки дверей и задних колпаков. Карка сы из накопителя поступают на сборочный конвейер.



Рисунок 11 -Схемаучастка№3

4. Участокобработкипластмасс

5-

Составоборудования:вакуумформовочнаямашина «GeissDI2000х3000Т». Предназначена длявакуумформования крупнога баритных панелей.

Вакуумформовочнаямашина «GeissDI2000x2000Т». Предназначена длява куумформования среднега баритных панелей.

координатныйобрабатывающийцентр«AndersonAXXIOM1620IP/PTR».Предн азначенадлячистовойобрезкипанелей.

Стендыдляручнойобрезкипластиковыхпанелей, оборудованные ручным пневмоиэлектроинструментом для обрезки, кондукторамидля сборки и постами для ульт развуковой сварки пластиковых деталей.

Производственныйциклучасткаобработкипластмасс

Раскроенный посоответствующим форматам листпоступает навакуум-формовочные машины. Отформованные иразрезанные назаготовки панели посту пают на обрабатывающий обрезной центр, где производится их чистовая обрезка. Часть панелей на правляется на склад формованных изделий, часть на участки сборки панелей приборов, дверей изадних колпаков. Затем готовые панели сосклада формованных изделийи собранные панели приборов, дверии задние колпаки поступают на сборочный конвейер.

Схема размещения технологического оборудования на участке №4




Рисунок 12 -Схемаучастка№4

5. Участоксборкиагрегатов

Составоборудования: стендыуниверсальные для сборкиагрегатов, наполь ныетележки для перемещения комплектующих, ручной слесарный пневмо-иэлектроинструмент

Производственныйцикл

Агрегатыикомплектующиепоступаютнаучастоксоскладавнеобходимом количестве. Иустанавливаются настендах сборки. Подсобранные агрегаты после необходимогоконтроля поступают на промежуточный склад, затем на тележках наконвейер.

Схема размещения технологического оборудования на участке №5




Рисунок 13 -Схемаучастка№5

6.Сборочныйконвейер

Составоборудования: напольные конвейерные тележки, 2хстоечные подъемники, специализированный пневмоиэлектроинструмент для оснащения сборочных постов, слесарный инструмент ип риспособления для сборки автомобиля

Производственныйциклсборочногоконвейера

Окрашенный каркасизна копителя натележ кепоступает на пост№1 сборочн огоконвейера.Напосту№1каркасустанавливаетсянаподъемник,атележкапрока тываетсяна2мвпереддляисключенияпомехврабочейзонеподъемника.Послезав ершенияцикласборочныхработнапосту№1тележкавозвращаетсяподподъемни кикаркасустанавливаетсянанее.Затемтележкавручнуюперемещаетсянапост№ 2. Сборка автомобиля производится путем последовательного перемещения теле жкиотпостакпостусвыполнениемнакаждомопределенногообъемасборочныхр абот.Объемработнакаждомпостурассчитанна2слесарейсборщиков, находящих сяпоразные стороны направляющих. Длительность работ накаждомпостусоставляет 40 минут. Внакопительных сетках, расположенных вз онекаждогопостанаходятсякомплектующие, необходимыедлявыполнениясме нногозадания. Комплектующие поступают напосты с соответствующих складов. Воизбежаниезагромождениярабочих зонпостов, крупногабаритные комплекту ющиеподаютсянапостыпопотребности. Например, крупногабаритные агрегаты (задниймост, двигатель, коробкапередач) подаются соскладаагрегатов натележк ахпонаправляющимвподсобранномвиденапосты№6и№7,гдепроисходитихуст ановка. Послеподачина постытележки возвращаются насклад.

Послепрохожденияпоконвейерунапосту№12производитсяпроверкасобр анногоавтомобилянаотсутствиедефектовионсвоимходомперемещаетсянастен дрегулировкиразвалаисхождения,затем— настендрегулировкисистемытормозовифар.

Есливсобранномавтомобилеслужбойконтролякачествавыявленыдефект ылибонеисправности, тоавтомобильнаправляется напостустранения дефектов.

Послепроизводствавсехрегулировочных работавтом обиль поступает в нак опитель для оформления необходимых сопроводительных документов, азатем перемещается вовнешний накопитель запределамицеха.



inegricult. Cheming method.

7.Складскоехозяйство

Накаждомучасткерасполагаютсяскладызаготовокикомплектующих.Заг рузкаскладовпроизводитсяизрасчетанеобходимогоколичествадлявыполнения суточногозадания.Дополнительнозагружаетсянеобходимыйаварийныйсменныйзаделвоизбежаниепростоевпринепредвиденных сбоях производстванают дельных участках.

Наскладынаучасткахкомплектующиепоступаютсосновногосклада.

Площадьосновногосклададолжнасоставлятьнеменее 1000м2 привысотен еменее 6м. Объемскладарассчитывается исходя изнеобходимостих ранения меся чногозапасане которых позиций комплектующих.

Складскиепомещениядолжныбытьоснащенымногояруснымистеллажам и,штабелерамиинеобходимымпогрузо-разгрузочнымоборудованием.

8. Ремонтнаяслужба

Составичисленностьремонтнойслужбы, находящейся враспоряжении гла вногом еханика берется израсчета обеспечения оперативного, планового, планово-предупредительного ремонтови сервисного обслуживания оборудования.

3 Процессизготовления автомобиля скузовомизполимер ныхматериалов

3.1 Организацияработпоизготовлению кузова автомобиля изполим ерных материалов

Изготовлениеавтомобиляскузовомизполимерныхматериаловпланирует сянаплатформеавтомобиляLADA4*421214.Процессразборкиавтомобилявраб отеописаннебудет,т.к.основополагающимвработеявляетсяименносборкаипро изводствоавтомобиляскузовомизполимерныхматериалов.

Проведяанализразличных видовпластиков, плюсыиминусыкаж договид аполимерных материалов, пришлик выводу, что для изготовления кузова автомо биля преимущественнои спользовать многослойный листовой пластикимето двакуумного формования.

Преимущественноиспользоватьтехнологию карка снопанельного кузова.

Технологияизготовлениякузоваизполимерныхматериалов

- 1. Изготовлениеметаллическогокаркаса
- 2. Изготовлениепластиковыхдеталейспомощьювакуумногоформов анияполимерныхдеталей
- 3. Закреплениеполимерных частей наметаллический каркасспомощь ювытяжных алюминиевых заклёпок

Восновеконструкциикузовалежитпространственнотрубчатыйкаркассваренныйизтонкостенныхпрямоугольныхтрубразличного сечения(рисунке15).Сварнаярамапридастжесткостьипрочностьконструкции, атакжеоблегчитустановкупластиковыхагрегатов.




Рисунок15 - Каркаскузоваавтомобиля

«Технологическийпроцессизготовлениятрубчатыхметаллоконструкцийсостоитизследующихосновныхопераций:

- 1. гибкастальныхлистоввтрубчатыезаготовки(обечайки);сваркатр убчатыхзаготовокпопродольнымшвам—изготов-лениетрубчатыхэлементов;
- 2. разделкавтрубчатых заготовках местподкольцевые швы; стыковк атрубчатых элементов (секций) и их прихватка; сварка элементов покольцевы мшвам» [21].




Рисунок16 - Установкадляавтоматической сварки

«Продольные кольцевые швыобечае кавтоматически свариваются наспец иальных установках (рисунок 16). Обечай ка 13 устанавливается наролики 1, кото рые приводятся вовращение от двигателя 14 черезреду ктори промежу точные зуб чатые передачи. Сварочная головка 6 (типа АБС) в месте сбух той сварочной пров олоки 7 и бункером дляфлю са 12 передвигается попродольной травер се 5. Травер сашарнирными рычагами 11 соединение подъемными головками 10, которые могут подниматься и опускаться при помощивинто в 15, при водимых вовращение механизмами 4. Травер са уравнове шивается противове са ми 8, подвешенными наканатах, огибающих блоки 9. Токк сварочной головке под водится кабелем 2, подвешенным нароликах 3. Принаклонном положении траве р сынастен деможно сваривать также обечай кикону сноготи па» [15].

Дляизготовлениякузоваавтомобилябудемиспользоватьмногослойныйл истовойпластик. Пластикобладаеттемпературнойстойкостью, коррозийнойус тойчивостью, болеенадеженвэксплуатации. Методомизготовления деталейиз пластика на иболее преимущественнои спользовать методвакуумного формования.

Вакуумнойформовкойназываетсяпроцесспроизводствасерийныхилиед иничныхизделийизлистовыхполимерныхматериаловпутемприданияимформ

ыматрицыподвоздействиемтемпературыивакуума. Впроцессепроизводстваи зделиялистпластиканагревается дотемпературыразмя гчения иплотно облегает поверхность матрицы засчетсоздания отрицательного давления.

Особенностьюметодавакуумнойформовкиявляетсявозможностьпротек анияпроизводственногопроцессасневысокимотрицательнымдавлением. Таки епроцессынетребуютналичиямощногооборудования, высокопрочных матрич ныхформизначительных расходов энергоносителей. Вследствие этогопроизводствосчитается экономным, аготовые изделия имеютниз кую себестоимость.

Стандартныйметодвакуумнойформовкисостоитизнесколькихэтапов, вк лючающих всебя:

- 1. фиксациюзаготовкинаматрице;
- 2. нагревполимерноголиста;
- 3. предварительноерастяжениелиста;
- 4. откачкувоздухаизматрицыивдавливаниезаготовки;
- 5. охлаждениематериала;извлечениеизделияизматрицы;
- 6. окончательную доработку изделия.

Длятогочтобыпонять, чтопредставляетсобойвакуумная формовкапласт ика, необходимоподробнорассмотреть в сестадии производственного процесса

Фиксациязаготовки

Листыполимеракрепятсякматрицеприпомощизажимнойрамы. Фиксиру ющиеэлементыдолжныобеспечиватьприжимноеусилие, достаточноедляудер жаниялистовтолщиною добмм. Приавтоматизированной подачезаготовокнаф ормовкуработа подвижных элементов прижимной рамы должна исключать возм ожность повреждения готовогоизделия. (рисунок 17)




Рисунок17 -Фиксациязаготовки

Нагревзаготовки

Главнойособенностьюэтогоэтапаработявляетсяобеспечениеравномерн огопрогревавсегообъемазаготовки, таккаквпротивномслучаеплотногоприлег анияматериалакформематрицыдобитьсянеудастся. Втехнологиивакуумнойф ормовкидлянагревазаготовокприменяются, какправило, инфракрасные излуча телиикварцевые лампы.

Доокончанияпроцессанагревалистполимерадолженсохранятьсвоеперв оначальноеположение. Провисаниепластикафиксируетсяфотоэлектрическим сканером, послечегосистемадаеткоманду, иваппаратподается воздух для корре ктировкиформы заготовки. Благодаря этомуисключается возможность разрыва материала.

Предварительноерастяжениелиста

Внекоторых случаях впроцесспроизводствав ключают предварительное растяжением атериала, называемоет акжераз дувом. Растяжение выполняется по следостижения пластиком рабочейтем пературы формов ки ислужит для выравнивания толщины заготовки. Процессраз дуване обходим приформовании заготовом на глубоких матрицах сосложной геометрией поверхности.

Откачкавоздухаивдавливаниезаготовки

Послепредварительногонагреваирастяжениязакрепленнойзаготовкииз аппаратадляформовкипроизводитсяоткачкавоздухавакуумнымнасосом. При снижениидавлениявнутриаппаратаполимерныйматериал, достигшийсостоян ияпластичности, начинаетоблегатьформуматрицы. Взависимостиоттребован ий, предъявляемых кконечномупродукту, технологиявакуумнойформовки, мо жетсовмещаться стехнологиейштампования припомощипуансона. В этомслуч аепомимооткачкивоздуханазаготовку сверхувоздействуетс пециальная конструкция, профилькоторой повторяет поверхность матрицы. Комбинацией этих ме тодовможнодобитьсяма ксимальной точности заданных формдеталей, атакже о беспечить равномерное распределение полимерногом атериала поповерхности матрицы, полностью исключивобразование складоки участков сразличной тол щиной (рисунок 18).



Рисунок 18 - Выдавливание заготовки

Охлаждениеизделияиизвлечениеизматрицы

Воизбежаниеповреждениядеталиприизвлеченииизматрицынеобходим одождатьсяполногоостыванияматериала. Еслиприменяемоедляпроцессаваку умнаяформовкапластикаоборудованиеоснащеносистемамивоздушногоохла ждения, времяостывания изделийможет быть сокращено на 20-30%.

Наличиетаких системпозволяет добивать сяравномерного охлаждения из делия, что способствует повышению его эксплуатационных качеств. Извлечени

еостывшейдеталиизматрицыпроисходитподвоздействиемсоздаваемоговнут ридавления.

Окончательнаяобработка

Изделие, извлеченное изматрицыне обходимоот делить поконтуруют изли шков полимерного материала. Сформованная детальможет являться полуфабри катом для дальней шего сборочного производства. Для этого изделиеможет разре заться, в неммогутвы сверливаться отверстия для крепежных элементов и делать сяпропилы для в ставок. (рисунок 19)



Рисунок 19 - Окончательная обработка

Дляокончательнойобработкиматериаламогутиспользоваться:

- 1. механическийобрезнойпресс;
- 2. ленточнаяпилавертикальногоилигоризонтальноготипа;
- 3. станокстрогально-шлифовальный; фрезерныйстанок;
- 4. сверлильныйстанок;
- 5. ручноймеханическийиэлектроинструмент.

Длявакуумногоформованиянеобходимпресс. Конструкцияпрессадлява ккумнойформовкиможетотличатьсявзависимостиотматериалаитребованийк качественнымхарактеристикамиизделия. Отконструктивных особенностейст анказависитиценаоборудования. Темнеменее, основные узлыи элементы, кото рыеучаствуютвпроизводственномпроцессеостаютсянеизменны, аименно: Наг ревательныеэлементы, которые создаютне обходимуютем пературудляразмяг ченияполимернойзаготовки. Нагнетательный узел (вентиля торы) Одниобеспе чиваютподачувоздуханазаготовкудляееравномерногонагрева,другиедляохлаждения.Вакуумныйнасос этоустройствообеспечивающеепроцесссозданияотрицательногодавлениявра бочейкамерестанка. Вакуумнаякамерадляпроведенияпроцессатермоформиро ванияизделия. Корпусстанка, вкоторомрасполагается вакуумная камера. Приж имнаярама, обеспечивающая фиксацию заготовкидля придания ей правильной г еометрииинеобходимойформы. Датчики, системы управления и исполнительн ыеустройствадляконтролязасостояниемзаготовки, временемпроведения проц есса, системыи зменения параметровтем пературы, давления и пр. Взависимости оттипаустройстваистепениегоавтоматизации, данноеоборудованиеможетком плектоватьсясистемой, которая управляет предварительным растягиванием заг отовки; механизмомдляизменениявые отыстола и уровняе гонаклона; узломбез опасностииустройством,переключающимрежимработы,савтоматическогона ручной.

Закреплениеполимерных частей наметаллический каркас будет произвед еноспомощью вытяжных алюминиевых заклёпок (рисунок 20) икронштей нов (рисунок 21)





Рисунок. 20 - Вытяжных алюминие вых заклёпок

Технические характеристики



Обозначение	L длина заклепки, мм	дивиетр отверстия под заклелку, ми	D диаметр заклепки, мм	Н диаметр фланца, мм	Т толщина фланца, мм	R радиус, мм	Р	F	G,мм толщина закрепл. материала	мин. вырыв. сила, кН бетон В 25	мин. срезающ. сила, кН бетон В 25	вес 1000 штук, кг
3,2 X 6	5,80 - 6,60	3,30	3,20	5,90 - 6,25	1,20	0,40	27,00	9,00	1,90 - 2,90	1,00	0,67	0,98
3,2 X 8	7,80 - 8,60	3,30	3,20	5,90 - 6,25	1,20	0,40	27,00	11,00	2,90 - 4,90	1,00	0,67	1,00
3,2 X 10	9,80 - 10,60	3,30	3,20	5,90 - 6,25	1,20	0,40	27,00	13,00	4,90 - 6,90	1,00	0,67	1,05
3,2 X 12	11,80 - 12,60	3,30	3,20	5,90 - 6,25	1,20	0,40	27,00	15,00	6,90 - 8,90	1,00	0,67	1,10
3.2 X 14	13,80 - 14,60	3,30	3,20	5,90 - 6,25	1,20	0,40	27,00	17,00	8,90 - 10,90	1,00	0,67	1,13
3,2 X 16	15,80 - 16,60	3,30	3,20	5,90 - 6,25	1,20	0,40	27,00	19,00	10,90 - 12,90	1,00	0.67	1,15
4 X 6	5,80 - 6,60	4,10	4,00	7,60 - 7,85	1,40	0,50	27,00	9,50	1,00 - 2,10	1,50	1,00	1,55
4 X 8	7,80 - 8,60	4,10	4,00	7,60 - 7,85	1,40	0,50	27,00	11,50	2,10 - 4,10	1,50	1,00	1,60
4 X 10	9,80 - 10,60	4,10	4,00	7,60 - 7,85	1,40	0,50	27,00	13,50	4,10 - 6,10	1,50	1,00	1,70
4 X 12	11,80 - 12,60	4,10	4,00	7,60 - 7,85	1,40	0,50	27,00	15,50	6,10 - 8,10	1,50	1,00	1,80
4 X 14	13,80 - 14,60	4,10	4,00	7,60 - 7,85	1,40	0,50	27,00	17,50	8,10 - 10,10	1,50	1,00	1,90
4 X 16	15,80 - 16,60	4,10	4,00	7,60 - 7,85	1,40	0,50	27,00	19,50	10,10 - 12,10	1,50	1,00	2,00
4 X 18	17,80 - 18,20	4,10	4,00	7,60 - 7,85	1,40	0,50	27,00	21,50	12,10 - 14,10	1,50	1,00	2,10
4.8 X 6	5,80 - 6,60	4,90	4,80	9,20 - 9,45	1,70	0,60	27,00	10,00	0,50 - 1,30	2,20	1,40	2,45
4,8 X 8	7,80 - 8,60	4,90	4,80	9,20 - 9,45	1,70	0,60	27,00	12,00	1,30 - 3,30	2,20	1,40	2,50
4,8 X 10	9,80 - 10,60	4,90	4,80	9,20 - 9,45	1,70	0,60	27,00	14,00	3,30 - 5,30	2,20	1,40	2,55
4,8 9x12	11,80 - 12,60	4,90	4,80	9,20 - 9,45	1,70	0,60	27,00	16,00	5,30 - 7,30	2,20	1,40	2,70
4.8 X 14	13,80 - 14,60	4,90	4,80	9,20 - 9,45	1,70	0,60	27,00	18,00	7,30 - 9,30	2,20	1,40	2,80
4,8 X 16	15,80 - 16,20	4,90	4,80	9,20 - 9,45	1,70	0,60	27,00	19,00	10,30 - 11,30	2,20	1,40	3,00
4,8 X 18	17,80 - 18,20	4,90	4,80	9,20 - 9,45	1,70	0,60	27,00	22,00	11,30 - 13,30	2,20	1,40	3,10

Рисунок 21 -Вытяжныеалюминиевыезаклёпки

Кузовпостепеннонавешиваетсяпластиковымидеталями. Стыкипроходя тгерметиком.

Проводится окончательная сборка кузова и автомобиля.

3.2 Этапыпроизводстваавтомобиля

1этап.

Инструмент: сварочный аппарат, углошли фовальная машина, биты специа льные, кисточки, клепальник ручной, нож специальный, грунтэмальпоржавчине "СпецНаз", клей-герметик, схемы сборки

Комплектующие:заклепкивытяжныеØ4,8x12;4,8x16,3,8x10-2шт,табличкаприварнаявин-

код, табличка кузовная алюминиевая, шумоизоляция, карка скузова в сборе 21541-5000024

а)Деталиизпластмассы:щитмоторногоотсека21540-5301086,пол21540-5101024,обивкамоторногоотсекаправая21541-8403260,обивкамоторногоотсекалевая21541-8403261

Сборка:

- -Каркаскузовавсборе21541-5000024установитьнатележку
- -Приваритьтабличкувин-код,согласносхемы
- -Покраситькаркасгрунт-эмальюпоржавчине "СпецНаз"
- -Набитьномернакузовнуютабличку,согласносхемы
- -Приклепатькузовнуютабличку,согласносхемы
- -Наклеитьшумоизоляцию
- -Установитьивклепатьчерезотрывныезаклепкииклейгерметикщитмоторногоотсека21540-5301086,наклеитьшумоизоляцию.
 - -Установитьивклепатьпол21540-5101024, наклеитьшумоизоляцию.
- -Установитьивклепатьобивкимоторногоотсекаправуюилевую 21541-8403260, 21541-8403261, наклеитьшумоизоляцию.
 - -Выявлениеиустранениедефектовсборкиинеисправностей

Покраска:

- 1.вручную:
- -Каркаскузовавсборе21541-5000024
- -Каркаскапота21540-8402015

- -Двери21540-6100014,21540-6100015
- -Каркасколпака21540-6001010
- 2.порошковая:
- -Петликапота(покупнаяпозиция)
- -Кронштейныдополнительныедлясборки
- -Рамабезопасности21540-2814010
- -Поперечинапанелиприборов21540-5325079
- -Кронштейнкреплениязапасногоколеса21540-3105050

2этап.

Инструмент:углошлифовальнаямашина,наборключей,ножспециальный, схемысборки

Комплектующие:хомуты,гайкаМ6-

шт,саморезы,заклепкивытяжныеØ4,8х12-

1шт, кронштейнбензобакапромежуточный 21540-

1101230, кронштейнкрепленияналивнойгорловины 21540-8404092, болт М8-4шт, гровер М8-4шт

а)Покупныеа/мзапчасти:топливныетрубки,тормозныетрубки,крепежтру бок,шланги,топливныйбак,крышкатопливногобака,наливнаятрубатопливного бака,патрубоксоединительный,топливныйнасос,сепаратор,клапангравитацио нный,клапанпредохранительный,клапандвухходовой

Сборка:

-

Изогнутьсогласночертежатопливные итормозные трубки, проложить покаркасу

-

Отрезатьстандартнуюгорловинутопливногобака, установитьтопливный бакчер езкронштей нбензобака промежуточный 21540-

1101230, установить топливный насос, подключить топливные трубки.

-

Установитьналивнуютрубутопливногобакачерезкронштейнкрепленияналивн ойгорловины 21540-8404092

- -Установить сепаратор, клапана, протянуть и подсоединить шланги.
- -Выявлениеиустранениедефектовсборкиинеисправностей

3этап(установкасиловыхагрегатовнакаркас).

Инструмент: наборключей,

Комплектующие:специальнаятележка

а)Покупныеа/мзапчасти:задниймоствсборе,пружинызадние,амортизато рызадние,реактивныетяги,регулятордавлениятормозов,колесовсборе-4+1шт,

Сборка:

Установитьнакаркасзадниймоствсборе(еслинеобходимосделатьподсбор),

Установитьпружины, амортизаторы, реактивныетяги, регулятордавлениятормо зов, подсоединить кнемутормозные трубки, поставить колеса

Установитьсиловоймодульнаспециальнуютележку(еслинеобходимосделатьпо дсборпереднегомостасдвигателем,КПП,раздаточнойкоробкой)

Установитькаркаснаподъемник,поднять,завеститележкуподкаркасиустановит ьагрегатынакаркас.

-Установитьнапередниймостпружины, амортизаторы, поставить колеса

Установитьрулевоймеханизм, стабилизатор, растяжки передней балки, задний карданный вал.

- -Установитьприемнуютрубуглушителя
- -Установить дополнительный глушитель

Установитьосновнойглушитель(понеобходимостиисправитьстандартныекреп ленияглушителя).

-Выявлениеиустранениедефектовсборкиинеисправностей 4этап.

Инструмент: клепальникручной, наборключей, схемы сборки

Комплектующие:заклепкивытяжныеØ4,8х12;болтМ8х25-

10шт, гайкаМ8-2шт, гроверМ8-8шт, гайкиМ6-4шт, гайкаМ6-4шт, саморезы-

8шт,болтМ8-4шт,болтМ8-4шт,силоваяпоперечинапола21541-

5101030, кронштейныцентральноговоздуховода 21540-

5203114ибокового21540-5203110, кронштейнстеклоочистителя21540-

5205202, кронштейнвоздушногофильтразадний 21540-

1308042, кронштейнвоздушногофильтрабоковой 21540-

1308043, кронштейнзвуковых сигналов, пластинак репления реле 21540-

3702042, кронштейнрасширительногобачка охлаждающей жидкости, кронштей нплафона освещения салона 21540-

3714040, кронштейн АКБ, поперечина панели приборов 21540-

5325079, кронштейнбачкаглавногоцилиндра 21540-1602224

а)Покупныеа/мзапчасти:педальприводаакселератора,стандартныйкрон штейнтопливногофильтра,системаотопителя,воздуховод,стеклоочиститель,ст андартныйкронштейнбачкаомывателя,фары,звуковыесигналы,стандартныйкр онштейнАКБ

Сборка:

- -Установитьсиловую поперечину пола 21541-5101030
- -Установитьпедальприводаакселератора,
- -Установитьстандартный кронштейн топливного фильтра
- -Установитьсистемуотопителя,
- -Установить (приклепать) кронштейны центрального воздуховода 21540-5203114 ибокового 21540-5203110, согласносхемы,
 - -Установитьвоздуховод,
- -Установитьстеклоочистительчерезкронштейнстеклоочистителя 21540-5205202 икронштейн воздушногофильтразадний 21540-1308042,
 - -Установитьфары,
 - -Установитьпетликапота,
 - -Установитьзвуковыесигналычерезкронштейнзвуковыхсигналов

- -Установитькронштейнвоздушногофильтрабоковой 21540-1308043,
- -Установитькронштейнбачкаглавногоцилиндра21540-1602224,
- -Установитькронштейнрасширительногобачкаохлаждающейжидкости
- -Установитьстандартнуюпластинубачкаомывателя,
- -Установитькронштейнплафонаосвещениясалона 21540-3714040,
- -УстановитькронштейнАКБ
- -Установить поперечину панели приборов 21540-5325079,
- -Установить(приклепать)пластинукрепленияреле21540-3702042
- -Выявлениеиустранениедефектовсборкиинеисправностей 5этап(электрика).

Инструмент:обжимнойинструмент, кусачкибоковые, клепальникручной, мультиметравтомобильный, наборключей, фен, схемысборки

Комплектующие:изоляционнаялентаПВХ,термоусадочныйкембрик,про водасеч0,5-10м,заклепкивытяжныеØ4,8х12,шайбы5,гайкиМ6-5шт,болтМ6-4шт,

а)Покупныеа/мзапчасти:арматуражгутовпроводов,уплотнительныеколь ца,гидрокорректорфар,проводмассы,жгутсистемызажигания,жгутпроводовве нтилятора,жгутпередний,жгутпроводовДУТ(датчикуровнятоплива),заднийжг утпроводов,жгутпроводовпанелиприборов,контроллерСУД,релестеклоочисти теля,релепредупредительногосветафар,реле-

прерыватель, релеуказателей поворота, релеэлектровентиля тора, релеприкурива теля, релевремени, реле

Сборка:

- -Установитьжгутыпроводовмоторногоотсека(согласносхемы)
- -Установитьжгутыпроводовсалона(согласносхемы)
- -Установитьжгутыпроводовпанелиприборов(согласносхемы)
- -Установитьгидрокорректорфар
- -Установить в серелеи блоки предохранителей
- -УстановитьконтроллерСУД(системауправлениядвигателем)

-

Установитьдополнительныйжгуткпереднемужгутупроводов(согласносхеме)

-

Установитьдополнительныйжгуткзаднемужгутупроводов(согласносхеме)

-

Установитьдополнительныйжгуткжгутупроводовсалона(согласносхеме)

- -Подключитьизакрепитьвсежгутыпроводов, релеипредохранители.
- -Выявлениеиустранениедефектовсборкиинеисправностей 6этап(установкаосновных панелей и обивок).

Инструмент: клепальникручной, ножспециальный, клейцианакрилат, наб орключей, веревка, мыло, напильникс хемысборки

Комплектующие: отрывные заклепки Ø4,8х12, гайка М8-4шт, саморезы, клипсы-4шт, болт-6шт, шумоизоляция, клейгерметик, боковыестекла, лобовоестекло, кронштей нплафона освещения салона 21540-3714040, усилитель переднего бампера 21540-2803130, кронштей нкрепления запасного колеса 21540-3105050

а)Покупныеа/мзапчасти:замоккапота,плафон,зеркалозаднеговида,козыр ьки,поручникрыши,задниеипередниекатушкиремнейбезопасности,стандартн ыйуплотнительбоковых стекол, стандартный уплотнительлобового стекла, задниефонари, боковые указатели поворота

b)Деталиизпластмассы:ползадний21540-5101034,люктопливногонасоса21540-1106050,рамаветровогостекла21540-5201012,обивкакрыши21540-5702013,обивкибоковин21540-5402064и21540-5402065,обивказаднюю21540-5602082,панелибоковин21541-5401064и21541-5401065,обивкиокнабоковины21540-5004098и21540-5004099,панелькрыши21540-5701013,накладкифар21540-8401016и21540-8401017,крышкиобивокбоковин21540-5402070и21540-5402071,панельпередняя21540-5401120,панельзадняя21541-5601082 Сборка:

- -Установитьиприклепатьползадний 21540-
- 5101034, наклеитьшумоизоляцию
 - -Установитьлюктопливногонасоса21540-
- 1106050, наклеитьшумоизоляцию
- -Установитьиприклепатьчерезклейгерметикрамуветровогостекла21540-5201012.
 - -Установить замокка пота, площадку под АКБ,

_

Взятьстандартный уплотнительлобовогостекла, разрезать, сделать необходимы йразмер, склеить

- -Вставитьлобовоестекло
- -Установитьобивкукрыши21540-
- 5702013, наклеитьшумоизоляцию, вклепать кронштейнплафона освещения сало на 21540-3714040,
 - -Установитьплафон, зеркалозаднеговида, козырьки, поручникрыши
 - -Установить задние и передние катушки ремней безопасности
 - -Установитьобивкибоковин21540-5402064и21540-
- 5402065, наклеитьшумоизоляцию
 - -Установитьобивкузаднюю21540-
- 5602082, наклеить шумоизоляцию, поставить замокколпака
 - -Установитьиприклепатьпанелибоковин21541-5401064и21541-5401065.

-

Взятьстандартный уплотнитель боковых стекол, разрезать, создать нужный разме рсклеить

- -Вставитьбоковыестекла
- -Установитьобивкиокнабоковины 21540-5004098 и 21540-5004099
- -Установитьиприклепатьпанелькрыши21540-5701013
- -Установитьиприклепатьпанельзаднюю21541-
- 5601082,подключитьипоставитьзадниефонари
 - -Установитькрышкиобивокбоковин21540-5402070и21540-5402071

-Установитькронштейнкреплениязапасногоколеса21540-3105050

_

Установитьиприклепатькрыльяпередние,подключитьбоковыеуказателиповор ота

- -Установитьпанельпереднюю21540-5401120
- -Установитьусилительпереднегобампера21540-2803130
- -Установитьнакладкифар21540-8401016и21540-8401017
- -Выявлениеиустранениедефектовсборкиинеисправностей

7этап(установкапанелиприборов)

Инструмент:ультразвуковойсварочныйпистолет,шуруповерт,сверлоØ5, наборключей,схемысборки

Комплектующие:

- а)Покупныеа/мзапчасти:замокбардачка,комбинацияприборов,тросспид ометра,держателипластбардачка
 - b)Деталиизпластмассы:панелькрышкибардачка21540-

5303016, усилителькрышкибардачка 21540-

5303025, накладкапанелиприборов 21540-5325180, панельприборов 21540-

5325010,полкавещевогоящика21540-5303014,полкапанелиприборов21540-

21540-5303110, крышкапредохранителей 21540-

5325322,обивкастойкиветровогостеклаправая21540-

5004060, обивкастойкиветровогостеклалевая 21540-

5004061, козыреккомбинацииприборов 21540-5325120

Сборка:

-Сваритьмеждусобойнакладкупанелиприборов21540-

5325180ипанельприборов21540-5325010

-Приваритьполкувещевогоящика21540-

5303014иполкупанелиприборов21540-21540-5303110кпанелиприборов21540-5325010

-Сваритьмеждусобойпанелькрышкибардачка 21540-

5303016иусилителькрышкибардачка21540-5303025,вставитьзамокбардачка

Установитьпанельприборов, установитькрышку бардачка, установить комбинацию приборовитросспидометра, установить козыреккомбинации приборов 21540-5325120

- -Установитьобивкистоекветровогостекла 21540-5004060 и 21540-5004061
- -Установитькрышкупредохранителей 21540-5325322
- -Выявлениеиустранениедефектовсборкиинеисправностей

8этап(раскройковриков, установкасидений)

Инструмент:степлерручной,наборключей,ножницы,схемысборки

Комплектующие:рамкикрепленияпередних сидений 21540-

6810050и21540-6810051,поперечиназадних сидений 21540-

6820098, болт М8, гайки М8, скобыдлястеплера, рамабезопасности 21540-

2814010, материалнараскрой, сиденьезаднееправое 21540-

6820010, сидень езаднеелево е 21540-6820011, сидень е переднее право е 21540-6810010, сидень е переднеелево е 21540-6810011,

- а)Покупныеа/мзапчасти:кронштейнпереднегоправогосиденья,кронштей н,торсионправый,торсионлевый
 - b)Деталиизпластмассы:накладкатоннеляпола21541-5109150 Сборка:
 - -Сделатьраскройнаковрики, уложить поавтомобилю, закрепитьстеплером
 - -Установитьнакладкутоннеляпола21541-5109150
 - -Установитьрамубезопасности21540-2814010
 - -Установитьремнибезопасностидлязадних сидений и передних сидений
- -Установить задние сиденья через поперечину задних сидений 21540-6820098

-

Установитьпередниесиденьячерезрамкикрепленияпереднихсидений 21540-6810050и 21540-6810051

-Выявлениеиустранениедефектовсборкиинеисправностей

9этап(подсборпереднегобампера)

Инструмент:клепальникручной,пистолетручнойсклеемгерметиком,ультразвуковойсварочныйпистолет,шуруповерт,сверлоØ3,5;5,на борключей

Комплектующие:кронштейнбамперазакладной21540-2803090,заклепкивытяжныеØ4,8х12-4шт,гайкаМ8-4шт,шайбаМ8-7шт,гроверМ8-7шт,болтМ8х25-3шт,саморезспрессшайбойисосверлом4,2х16-

а)Деталиизпластмассы:брызговикдвигателя21541-2802020,усилительпереднегобампера21541-2803052,бамперпередний21541-2803015

Сборка:

2шт

-Приклепатькронштейнбамперазакладной 21540-2803090 вусилитель переднего бампера 21541-2803052,

-сваритьмеждусобойчерезклей-герметикбамперпередний 21541-2803015 иусилительпереднегобампера 21541-2803052

- -Установитьпереднийбампернаавтомобиль
- -Установитьбрызговикдвигателя 21541-2802020
- -Выявлениеиустранениедефектовсборкиинеисправностей 10этап(подсборзаднегобампера)

Инструмент:клепальникручной,пистолетручнойсклеемгерметиком,ультразвуковойсварочныйпистолет,шуруповерт,сверлоØ5;7,набо рключей

Комплектующие:кронштейнбамперазакладной21540-2803090,заклепкивытяжныеØ4,8х12-4шт,гайкаМ8-4шт,шайбаМ8-4шт,гроверМ8-4шт,саморезспрессшайбойисосверлом4,2х16-4шт,болтМ6х25-4шт,гайкаМ6-4шт,шайбаМ6-4шт,рым-гайка-2шт,болтМ12-2шт,шайбаМ12-2шт,гроверМ12-2шт

а)Покупныеа/мзапчасти:брызговикизадние,ФП115-3716100-2шт(белыйикрасныйрассеиватель) b)Деталиизпластмассы:усилительзаднегобампера21541-

2804052, бамперзадний 21541-2804015

Сборка:

-Приклепатькронштейнбамперазакладной 21540-

2803090вусилительзаднегобампера21541-2804052,

-сваритьмеждусобойчерезклей-герметикбамперзадний21541-

2804015иусилительзаднегобампера21541-2804052

- -УстановитьфонариФП115-3716100назаднийбампер
- -Установить задний бамперна автомобиль, подключить ФП115-3716100
- -Установитьбрызговикиназаднийбампер
- -Выявлениеиустранениедефектовсборкиинеисправностей

11этап(подсборколпаказапасногоколеса)

Инструмент:клепальникручной,пистолетручнойсклеемгерметиком,ультразвуковойсварочныйпистолет,шуруповерт,сверлоØ5;наборк лючей

Комплектующие:кронштейнзапасногоколеса21540-

3105070, заклепкивытяжные Ø4,8х12-5шт, болт М8-2шт,

- а)Покупныеа/мзапчасти:защелка,фонариосвещенияномерногознака,рез иновыенаконечники
 - b)Деталиизпластмассы:колпакзапасногоколеса21540-
- 3105020, усилительколпаказапасногоколесаправый 21540-
- 3105030, усилительколпаказапасногоколесалевый 21540-
- 3105031, накладкафонарейосвещения номерногознака

Сборка:

- -Приклепатькронштейнзапасногоколеса21540-
- 3105070кусилителюколпаказапасногоколесалевый21540-3105031
 - -Приваритьчерезклей-

герметикусилителиколпаказапасногоколеса21540-3105031и21540-

- 3105030кколпакузапасногоколеса21540-3105020
 - -Установить защелку наколпак запасного колеса

-Установитьфонариосвещенияномерногознака, подключить

_

Установитьнакладкуфонарейосвещенияномерногознаканаколпакзапасногоко леса

_

Установитьколпакзапасногоколесанакронштейнкреплениязапасногоколеса21 540-3105050

-

Подключитьфонариосвещенияномерногознака,поставитьрезиновыенаконечн ики

-Выявлениеиустранениедефектовсборкиинеисправностей

12этап(подсборкапота)

Инструмент: клепальникручной, пистолетручной склеемгерметиком, ультразвуковой сварочный пистолет, шуруповерт, сверло Ø5, наборк лючей

Комплектующие:каркаскапота21540-8402015,заклепкивытяжныеØ4,8х12-4шт,болтМ8-4шт,шайбаМ8-4шт,гроверМ8-4шт

- а)Покупныеа/мзапчасти:трубочки,тройник,жиклеры,упоркапота
- b)Деталиизпластмассы:усилителькапота21540-8402012,капот21540-8401012

Сборка:

- -Приклепатькаркаскапота21540-8402015кусилителюкапота21540-8402012,проложитьтрубочкиподжиклеры
 - -Вставитьжиклерывкапот21540-8401012
- -Сваритьвложементемеждусобойчерезклейгерметиккапотиусилителькапота
 - -Установитькапотнаавтомобильчерезпетли,отрегулировать
 - -Подключитьшлангкнасосуомывателя, вставить упоркапота
 - -Выявлениеиустранениедефектовсборкиинеисправностей

13 этап (подсборколпака)

Инструмент:клепальникручной,пистолетручнойсклеемгерметиком,ультразвуковойсварочныйпистолет,шуруповерт,сверлоØ5,наборк лючей,схемасборки

Комплектующие:стеклазаклепкивытяжныеØ4,8х12-4шт,

- а)Покупныеа/мзапчасти:петли,газовыеупоры,дополнительныйсигналто рможения,уплотнители
- b)Деталиизпластмассы:панельколпаказадняя21540-6301010,панелькрышиколпака21540-
- 6301017,панелибоковиныколпака215406301014и

21540-6301015,обивкибоковинколпака21540-6302014и21540-6302015,обивкакрышиколпака21540-6302017,обивкаколпаказадняя21540-6302010

Сборка:

-

Проложитьжгутпроводовдополнительногосигналаторможенияпокаркасуколп ака 21540-6001010 согласносхеме

- -Приваритьчерезклей-герметикпанельколпаказаднюю21540-6301010кпанеликрышиколпака21540-6301017
- -Приваритьчерезклейгерметикпанелибоковиныколпака215406301014и21540-6301015кпанелизаднейипанеликрышиколпака
 - -Установитьручкиоткрыванияколпака
 - -Вставитькаркасколпака21540-6001010,приклепать
 - -Установить дополнительный сигнал торможения
- -Приваритьиприклепатьобивкибоковинколпака 21540-6302014и 21540-6302015
 - -Приваритьиприклепатьобивкуколпаказаднюю21540-6302010
 - -Приваритьиприклепатьобивкукрышиколпака21540-6302017

Взятьстандартныеуплотнители, разрезать, создатьнужный размер, склеить

-Вставитьстекла

-

Установитьколпакнаавтомобильчерезпетлиигазовыеупоры, отрегулировать, по дключить дополнительный сигналторможения

- -Установитьответнуючастьзамканаколпак,поставитьгазовыеупоры.
- -Выявлениеиустранениедефектовсборкиинеисправностей

14этап(подсбордвериправой)

Инструмент:клепальникручной,пистолетручнойсклеемгерметиком,ультразвуковойсварочныйпистолет,шуруповерт,сверлоØ5,наборк лючей,схемысборки

Комплектующие:каркасдвериправой21540-6100014,стеклоопускное

а)Покупныеа/мзапчасти:уплотнители,бархоткиподлокотникдвери,накла дкуручкидверивнутренней,боковоезеркалоправоевис,тяги,стеклоподъемникп равойдвери,ограничительдвери,мотор-

редукторпассажирскойдвери, ручкудверивнутреннюю

b)Деталиизпластмассы:обивкадвери21541-6102014,панельдвери21540-6101014,накладкаобивкидвери21541-

6102012, упоры, крышка обивки двери 21540-6302030

Сборка:

- -Собратьжгутпроводовдверисогласносхемы
- -Проложитьжгутпроводовпокаркасудвери21540-6100014
- -Установитьнакаркасстеклоподъемник,ограничительдвери,моторредуктор,ручкудверивнутреннюю
 - -Переделатьстандартныетягисогласночертежа, установитьтяги
 - -Вставитьуплотнителистекла
 - -Вставитьстеклоопускное
 - -Установитькаркасдверивпанельдвери21540-

6101014,прикрутитьручкупереднейдвери

-Сваритьчерезклейгерметиквложементепанельдверииобивкудвери21541-6102014

- -Приваритьупорыкнакладкеобивкидвери21541-6102012
- -Установитьнакладкуобивкидвери
- -Установить подлокотник двери, накладкуручки дверивнутренней
- -Установитькрышкуобивкидвери21540-6302030
- -Обрезатьподразмербархотки, установить надверь
- -Установитьбоковоезеркалоправоевис
- -Установить дверьна автомобиль, отрегулировать.
- -Выявлениеиустранениедефектовсборкиинеисправностей

15 этап (подсбордверилевой)

Инструмент: клепальникручной, пистолетручной склеемгерметиком, ультразвуковой сварочный пистолет, шуруповерт, сверло Ø5, наборк лючей, схемы сборки

Комплектующие: каркасдверилевой 21540-6100015, стеклоопускное.

а)Покупныеа/мзапчасти:уплотнители,бархоткиподлокотникдвери,накла дкуручкидверивнутренней,боковоезеркалолевоевис,тяги,стеклоподъемникле войдвери,ограничительдвери,мотор-

редукторводительской двери, ручку дверивнутреннюю

b)Деталиизпластмассы:обивкадвери21541-6102015,панельдвери21540-6101015,накладкаобивкидвери21541-

6102013,упоры,крышкаобивкидвери21540-6302031

Сборка:

- -Собратьжгутпроводовдверисогласносхеме
- -Проложитьжгутпроводовпокаркасудвери21540-6100015
- -Установитьнакаркасстеклоподъемник,ограничительдвери,моторредуктор,ручкудверивнутреннюю
 - -Переделатьстандартныетягисогласночертежа, установитьтяги
 - -Вставитьуплотнителистекла
 - -Вставитьстеклоопускное

-Установитькаркасдверивпанельдвери21540-

6101015,прикрутитьручкупереднейдвери

-Сваритьчерезклей-

герметиквложементепанельдверииобивкудвери21541-6102015

- -Приваритьупорыкнакладкеобивкидвери21541-6102013
- -Установитьнакладкуобивкидвери
- -Установить подлокотник двери, наклад куручки дверивнутренней
- -Установитькрышкуобивкидвери21540-6302031
- -Обрезатьподразмербархотки, установить надверь
- -Установитьбоковоезеркалолевоевис
- -Установить дверьна автомобиль, отрегулировать.
- -Выявлениеиустранениедефектовсборкиинеисправностей

16этап

Инструмент: схемы сборки

Сборка:

- -Наклеитьлоготип
- -Положитьрезиновыековрики(комплект)
- -Выявлениеиустранениедефектовсборкиинеисправностей





Рисунок 22 -установкапластиковых деталей



Рисунок 23 -Примерготовогоавтомобиля








Рисунок24 -

Габаритныеразмерыготовогоавтомобиляскузовомизполимерныхматериалов

Техническоеописаниеготовогоавтомобиляскузовомизполимерныхматер иаловнаметаллическомкаркасе, наосновании LADA 4*421214

- 1 Общееописание
- 1.1Колёснаяформула/ведущиеколёса:4х4/задние,передние.
- 1.2

Схемакомпоновкитранспортногосредства:двигательрасположенспередитранс портногосредства,продольно.

1.3Типкузова/количестводверей:универсал, каркасно-панельный, снесущим каркасом/2 передние, откидной колпаксзади.

- 1.4Количествоместспереди/сзади:2/2
- 2. Размерыимасса
- 2.1Снаряженнаямассаавтомобиля(безводителя),кг.:1170
- 2.1.1Распределениемассыпоосям:
- -передняяось,кг:684
- -задняяось,кг:486
- 2.2Полнаятехническидопустимаямассаавтомобиля,кг.:1500
- 2.2.1Распределениемассыпоосям:
- -передняяось,кг:724
- -задняяось,кг:776
- 2.3. Колея
- -переднихколёс,мм:1430
- -заднихколёс,мм.:1420
- 2.4База,мм:2200
- 2.5Длинна,мм.:3375
- 2.5Ширина,мм:1646
- 2.6Высота,мм:1751
- 3Двигатель
- 3.1Марка,тип:LADA4*4-21214-20,4-

тактный, бензиновый, распределённый впрыск.

- 3.2Количествоирасположениецилиндров:4,вряд
- 3.3Рабочийобъём,см³:1690
- 3.4Степеньсжатия:9,3
- 3.5Номинальнаямощность,кВт:59,5приоб/мин.:5000
- 3.6Максимальныйкрутящиймомент, Нм: 127, 5 приоб/мин: 4000
- 3.7Используемоетопливо:Бензинсоктановымчисломнеменее95,неэтили рованный
 - 3.8Системапитания:распределённый впрыск
 - 3.8.1. Системавпрыска(марка,тип)

- 3.9Воздушныйфильтр(марка,тип):LADA,ссухимбумажнымэлементом,2 114-1109010A
 - 3.10Системазажигания:Электроннаясостатическимраспределителем.
- 3.10.1Блокуправления(марка,тип):BOSCH-21214-1411020-30;AВТЭЛ-21214-1411020-31;ИТЭЛМА-21214-1411020-32.
- 3.10.2Катушказажигания(марка,тип):BOSCH,2111-3705010,M3ATЭ-2,2112-3705010-01,ИТЭЛМА,2111-3705010-04.
- 3.10.3Свечизажигания(марка,тип):ЭЗилиУльяновскФ17ДВРМилиВRIS K«SUPER»LR15YC-1,LR17YC-1илиBOSCHWR7DCX
 - 3.11Охлаждениедвигателя:жидкостное,закрытоготипа
- 3.12Системавыпускаиосновнойидополнительныйглушители, нейтрализа цииотработанных газов системанейтрализацииотработанных газов.
- 3.12.1Основнойглушитель(марка,тип):LADA2110-1200010-21,LADA2110-1200010-20
 - 3.12.2 Дополнительный глушитель (марка, тип): LADA2110-1200020-20
- 3.12.3Нейтрализатор(марка,тип):«Металлопродукция»21101206010-12,«АТЕКС»21101206010-13
 - 4. Трансмиссия
 - 4.1Типтрансмиссии:механическая
- 4.2.ТипСцепление:LADA,фрикционноеоднодисковое,сухоесгидравличе скимприводом.приводом.
- 4.3. Коробкапередач: LADA, механическая, пятиступенчатая, двухвальная, снеподвижными осями, ручныму правлением.
 - 4.3.1. Числопередач: 5 передачв переди 1 назад
- 4.3.2.Передаточныечислакоробкипередач:1-3,67,2-2,10,3-1.36,4-1,00,5-0,82,3X-3,53
 - 4.4Главнаяпередача:Коническая,гипоидная.
 - 4.4.1Передаточноечисло:3,9
- 4.5Раздаточнаякоробка:двухступенчатая;смежосевымдифференциаломс принудительнойблокировкой

4.6. Передаточныечислараздаточнойкоробки:

Повышеннаяпередача1.2

Пониженнаяпередача2.135

- 4.7Промежуточныйвал(откоробкипередач.Сэластичноймуфтойишарнир омкраздаточнойкоробке)равныхугловыхскоростей
- 4.8Переднийизаднийкарданныевалы.Трубчатогосечения,сдвумя(отразд аточнойкоробкикпереднемуизаднемумастам)карданнымишарнирами,наиголь чатыхподшипниках,спресс-маслёнка.
- 4.9Приводпереднихколёссоткрытымиваламисшарнирамиравныхугловы хскоростей.
 - 4.10Приводзаднихколёсполуосями,проходящимивбалкезаднегомоста.
 - 5Подвеска, ходоваячасть
- 5.1Передняя подвеска: независимая, напоперечных рычагах, сцилиндриче скими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами истаби лизатором поперечной устойчивости
- 5.23адняяподвеска:зависимаяна4-хпродольныхи1мпоперечномрычагах,сцилиндрическимипружинами,телескопическимигидра влическимиамортизаторами

6Рулевоеуправление

- 6.1Рулевоймеханизм:глобоидальныйчервяксдвухгребневымроликом
- 6.2Рулевойпривод:трёхзвенныйсоднойсреднейидвумябоковымиразрезн ымитягамисмаятниковымрычагом

7Тормознаясистема

- 7.1Рабочаятормознаясистема:гидравлическая,свакуумнымусилителем,д вухконтурная
- 7.2Переднийтормоз:дисковый,невентилируемый,сподвижнымсуппорто м,трёхпоршневой
 - 7.33аднийтормоз:барабанныйсавтоматическойрегулировкойзазора
 - 7.4Стояночный тормоз: стросовым приводом наколодки, заднеготормоза
 - 7.5 Аварийный тормоз: одинизконтуроврабочей системы

8Шины

- 8.1Размерышин:205\75R15
- 8.2 Индексгрузоподъёмности:80.

4 Экономическаячасть

4.1 Себестоимостьавтомобиляскузовомизполимерныхматериало

В

Длярасчетасебестоимостиавтомобилянеобходиморассчитатьколичество материаланеобходимогодляпроизводстваавтомобиляскузовомизполимерных материалов,покупныеузлы,агрегаты,металлопрокат,основнаязарплатапроизво

дственных рабочих, дополнительная зарплата, отчисления ЕСН, амортизация оборудования, общепроизводственные расходы.

1. Полимерныематериалы, необходимыедля производства автомобиля ирасчетстоимостипредставлены втаблице 3

Таблица3Полимерныематериалы,необходимыедляпроизводстваавтомобиляирасчетстоимости.Панеликузоваидет алиинтерьера

Наименование детали	Наименование материала, формат листа	Деталей в комплекте, шт.	Норма расхода на 1 ед. изд. кг.	Цена АБС за 1 кг, руб.	Чистый вес детали кг.	Кол-во отходов кг.	Цена отходов за 1 кг, руб.	% отходов от нормы%	Стоимость руб. без НДС за комплект, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Панель передняя	АБС/ПММА 4x900x1800	1	6,90	250,00	2,11	4,79	50,00	69,40	1 484,50
Капот	АБС/ПММА 4x1480x2025	1	12,76	250,00	6,15	6,61	50,00	51,78	2 858,50
Рамка лобовая	АБС/ПММА 4x1015x2150	1	9,29	250,00	1	8,29	50,00	89,23	1 907,60
Накладка стойки	АБС/ПММА 4x1480x2025	2	0,86	250,00	0,1	0,76	50,00	88,39	392,45
Крыша	АБС/ПММА 4x1480x2025	1	12,76	250,00	5,9	6,86	50,00	53,74	2 846,00
Обивка крыши	АБС/ТПУ 4x1480x2025	1	12,59	250,00	5,5	7,09	50,00	56,30	2 792,40
Крыша колпака	АБС/ПММА 4x1480x2025	1	12,76	250,00	6,8	5,96	50,00	46,69	2 891,00
Обивка окна боковины	АБС/ТПУ 4x1480x2025	2	1,06	250,00	0,23	0,83	50,00	78,30	488,50
Боковина колпака	АБС/ПММА 4x900x1800	2	5,17	250,00	0,6	4,57	50,00	88,40	2 356,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обивка колпака	АБС/ТПУ4х1480х2025	2	4,61	250,00	1	3,61	50,00	78,31	2 124,95
Обивка боковины	АБС/ТПУ4х1480х2025	2	12,59	250,00	1,6	10,99	50,00	87,29	5 744,15
Полка багажника	АБС/ТПУ4х1480х2025	1	6,92	250,00	1,5	5,42	50,00	78,31	1 458,20
Боковина	АБС/ПММА 4x2100x3100	2	27,71	250,00	2,7	25,01	50,00	90,26	12 603,15
Дверь	АБС/ПММА 4x1480x2025	2	12,76	250,00	2,63	10,13	50,00	79,38	5 871,25
Обивка двери	АБС/ТПУ4х1480х2025	2	12,59	250,00	2,58	10,01	50,00	79,50	5 793,15
Щит моторного отсека	AБC/ΠΜΜΑ 4x1480x2025	1	12,76	250,00	3,3	9,46	50,00	74,13	2 716,00
Крыло переднее	АБС/ПММА 4x1480x2025	2	12,76	250,00	1,2	11,56	50,00	90,59	5 799,75
Панель задняя колпака	АБС/ПММА 4x1015x2150	1	9,29	250,00	1,5	7,79	50,00	83,85	1 932,60
Обивка задняя колпака	АБС/ТПУ4х1480х2025	1	5,12	250,00	1,24	3,88	50,00	75,77	1 085,40
Панель задняя	АБС/ПММА 4x900x1800	1	6,90	250,00	2,69	4,21	50,00	60,99	1 513,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обивка задняя	АБС/ТПУ4х1480х2025	1	7,47	250,00	1,81	5,66	50,00	75,77	1 584,50
Крыло заднее	AБC/ΠΜΜΑ 4x1480x2025	2	6,38	250,00	1,6	4,78	50,00	74,91	2 950,10
Пол	ПНД 7x2100x3100	1	43,29	250,00			50,00		10 823,00
						ИТОГО		80 (017,60

Стоимостьматериаловрассчитываетсяпоформуле:

$$C = K^*H^* \coprod M - Bo^* \coprod O \tag{1}$$

где C-стоимостьматериалов,

К-количестводеталей,

H-нормарасхода АБС на 1 деталь, вкг.,

Цм–цена1кг.АБС,

Во-весотходов,кг.,

Цо-цена1кг.Отходов.

Цена1кг.АБСи1кг.-этосреднийпоказательценыза1кг.АБСвг.Тольятти.

Итоговаястоимость АБС дляизготовления кузова автомобиля составила 80 017,60 руб.

2. Стоимостьпокупныхполуфабрикатовдляпроизводстваавтомобиля вкузовомизполимерныхматериалов(узлы,агрегаты,металлопрокат,метизы.)

Номенклатурапокупныхполуфабрикатовирасчетстоимостипредставлен втаблице4.

Таблица4Номенклатурапокупныхполуфабрикатовирасчетстоимости. Уз лы,агрегаты,металлопрокат,метизы.

Наименование	Номенклату	Ед.из	Кол-	Цена,	сумма
Паименование	рный№	мер.	во	руб	руб.
1	2	3	4	5	6
замокбагажника2121 3	№004777	ШТ	1	330	330
опоразад.п/пружину п/л	№ 004786	ШТ	2	470	940
термостат2101	№ 004782	ШТ	1	334	334
Фильтртопл.Инжект ор	№ 004784	ШТ	1	280	280

1	2	3	4	5	6
шланги	№004775	ШТ	2	24	48

PBO2108	№005644	ШТ	1	1370	1370
АКБАktex55A3	№005653	ШТ	1	2540	2540
Брызговикпер./зад.	№005661	ШТ	2	150	300
Гайкаремнейбезопас ности	№005627	ШТ	12	16	192
Датчиккислородный	№ 005664	ШТ	1	1960	1960
Замокбагажника2121	№005637	ШТ	1	330	330
Кожухрулев.колонки	№005615	ШТ	1	240	240
Кожухручника	№005654	ШТ	1	100	100
Креплениестеклоочи стителя	№005624	ШТ	1	72	72
Кронштейнкреплени я	№ 005618	ШТ	4	40	160
Отопительвсборе.	№005646	ШТ	1	2100	2100
Поворотник2101	№005636	ШТ	4	80	320
Провод	№005639	ШТ	2	230	460
Провод-21213	№005640	ШТ	2	230	460
Проводка	№005638	ШТ	1	3510	3510
Роликстеклоподъемн ика	№005613	ШТ	6	20	120
Роликстеклоподъемн ика	№005614	ШТ	2	32	64
Ручкаоткр.капота	№005625	ШТ	1	50	50
Рычагручноготормоз а	№005649	ШТ	1	440	440
Термостат	№005681	ШТ	1	400	400
Тросгаза	№005665	ШТ	1	450	450
Тросручнойторм.кор от.	№ 005671	ШТ	1	60	60
Трубкитопливные	№005668	ШТ	1	240	240
Уплотнительтросару чника	№005652	ШТ	1	30	30
Фильтртопл.инжектр .	№005645	ШТ	1	280	280
Чашкиподпружины	№ 005679	ШТ	4	30	120

1	2	3	4	5	6

Шлангналивнойгорл.	№005633	ШТ	1	104	104
Электропроводка212 14	№005611	ШТ	1	3510	3510
Фонарьпередний	№003843	ШТ	2	294	588
Пружинызадн.01	№001405	ШТ	1	782	782
Пружиныпередн.01	№001406	ШТ	1	750	750
Адсорбер	№003177	ШТ	1	1160	1160
Бачексцепления	№003154	ШТ	1	50	50
Бачокомывателясмот ор	№003345	ШТ	1	320	320
Бачокрасширительн ый	№003346	ШТ	1	180	180
ВИН214	№003176	ШТ	1	4650	4650
Датчикскорости	№003179	ШТ	1	600	600
ДМРВвсборе	№003174	ШТ	1	4350	4350
Домкрат	№003342	ШТ	1	360	360
Замокзажигания	№003348	ШТ	1	434	434
Иммобилайзерныйбл ок	№003183	ШТ	1	700	700
КольцоДМРВ	№003175	ШТ	1	200	200
Контроллер	№003661	ШТ	1	5356	5356
Корпусвоздушн.фил ьтра	№003180	ШТ	1	3000	3000
Клейдлястекол	№005934	ШТ	2	680	1360
Кронштейнадсорбер а	№003655	ШТ	1	166	166
Кронштейнвозд.фил ьтра	№003654	ШТ	1	160	160
Кронштейнрасшир.б ачка	№003653	ШТ	1	166	166
Кронштейнтормозн. бачк	№003647	ШТ	1	116	116
Крышкаб/бака	№003652	ШТ	1	50	50
Крышкарасширит.ба чка	№003329	ШТ	1	20	20
Наливнаягорловина	№003658	ШТ	1	310	310
Петлякапота	№003326	ШТ	2	110	220

4	_	
4)	6

Регулятортормозов	№ 003656	ШТ	1	1040	1040
Ременьбезопасности	№ 003649	ШТ	2	2220	4440
Сиденьязадние	№003660	ШТ	1	9000	9000
Сиденьяпередние	№003331	ШТ	1	16500	16500
Глушительосновной 2123	№002977	ШТ	1	3410	3410
Зеркаловнутреннее	№002922	ШТ	1	350	350
Карданныйвал	№002907	ШТ	1	3530	3530
Коробвоздухоприток а	№003144	ШТ	1	360	360
Насосмасляный всбо ре	№002882	ШТ	1	590	590
Руль	№003140	ШТ	1	1500	1500
Стабилизатор	№ 002919	ШТ	1	450	450
Сцеплениевсборе	№002916	ШТ	1	1890	1890
Трубаприемн.21073	№002980	ШТ	1	2896	2896
Фараближнегосвета	№002912	ШТ	2	490	980
ФонарьзаднегоходаП АЗ	№003829	ШТ	2	142	284
амортизаторзадн.212 1	№ 004760	ШТ	2	584	1168
амортизаторперед.21 21	№ 004759	ШТ	2	584	1168
кожухрулевойколонк и	№004755	ШТ	1	240	240
креплениесеклоочис тителя	№004764	ШТ	2	72	144
роликстеклоподъемн ика	№004753	ШТ	12	20	240
роликстеклоподъемн ика	№004754	ШТ	4	32	128
рулевойредуктор212 13	№ 004761	ШТ	1	3800	3800
ручкаоткр.капота	№004765	ШТ	2	50	100

1	2	3	4	5	6

АгрегатвсбореВАЗ21 214№6598304		ШТ	1	84900	84900
Стеклоокнабоковин ыскантом	№005525	ШТ	2	114	228
Стеклоокнабоковин ыскантом	№005526	ШТ	2	206	412
Стеклоопускноедвер исошл/кромкой	№005528	ШТ	2	230	460
Стеклоокназадкаска нтом965*378	№005527	ШТ	2	242	484
Стекловетровогоокн а	№005523	ШТ	2	716	1432
Автошина	№005974	ШТ	4	3558	14232
Металлопрокатдляка ркаса	ассортимент	КГ	170	30	5100
Метизы	ассортимент			0	12000
	ИТОГО			221	418,00

Стоимостьполуфабрикатоврассчитываетсяпоформуле:

$$C = \mathcal{L}_{\mathcal{M}} * K$$
 (2)

где Цм-ценаматериалаза1штилиза1кг.,

К-количестводеталейиливесматериала

Итоговаястоимостьпокупныхполуфабрикатовдляпроизводстваавтомоби ляскузовомизполимерныхматериаловсоставила 221418 руб.

Стоимостьматериаловнапроизводство250автомобилей (производственный план):

3. Штатосновныхивспомогательныхрабочихирасчетыиздержекназар аботнуюплату

Ориентировочная численность персонала основных ивспомогательных ра ботников производства поизготовлению автомобилейс пластиковым кузовом и объемра сходов позаработной плате представлен в таблице 5.

Таблица 5 Ориентировочная численность персонала основных ивспомогат ельных работников производства поизготовлению автомобилей спластиковым ку зовоми объемра сходов позаработной плате

	Кол-	Оклад	Вмесяц	Вгод	
Должность/специальность	ВО	рублей	рублей	рублей	
1	2	3	4	5	
Начальникцеха					
	1	30 000	30 000	360000	
Гл.инженер	1	22 500	22 500	270000	
Гл.технолог	1	22 500	22 500	270000	
Гл.бухгалтер	1	22 500	22 500	270000	
Бухгалтер	4	15 000	60 000	720000	
НачальникПДО	1	24 000	24 000	288000	
Инженерснабжения	1	18 000	18 000	216000	
Инженерпоподгот.пр-ва	1	21 000	21 000	252000	
Технолог	6	18 000	108 000	1296000	
Гл.энергетик	1	22 500	22 500	270000	
Гл.механик	1	22 500	22 500	270000	
Нач.ОТК	1	22 500	22 500	270000	
КонтролерОТК	10	12 000	120 000	1440000	
Нач.участка	10	22 500	225 000	2700000	
Инженерпотранспорту	1	18 000	18 000	216000	
Инженерпогарантии	1	18 000	18 000	216000	
Сварщик	6	12 000	72 000	864000	
Слесарь	2	12 000	24 000	288000	
Электрик	2	15 000	30 000	360000	
Ремонтнаяслужба	3	12 000	36 000	432000	
Фрезеровщик	2	18 000	36 000	432000	
Токарь	2	18 000	36 000	432000	
ИнженерпоТБ	1	18 000	18 000	216000	
Программисты	2	22 500	45 000	540000	
Слесари-сборщики	66	12 000	792 000	9504000	
Электросварщики	22	12 000	264 000	3168000	
Продолжение таблицы 5					
1	2	3	4	5	
Сварщикипопластику	18	12 000	216 000	2592000	
Станочники	22	12 000	264 000	3168000	

Маляры-				
подготовители	6	12 000	72 000	864000
Регулировщики	4	12 000	48 000	576000
Транспортировщики	12	12 000	144 000	1728000
Кладовщик	8	12 000	96 000	1152000
Охранник	4	12 000	48 000	576000
Уборщица	5	12 000	60 000	720000
Медсестра	2	12 000	24 000	288000
ИТОГО	231		3 102 000	37 224 000

Издержкиназаработнуюплатувгодрассчитаныпоформуле:

$$\mathcal{U} = O^* K^* 12 \tag{3}$$

гдеИ-издержкиназаработнуюплату,руб.,

О-окладработника, руб.,

12–12месяцев

Издержкиназаработнуюплатуперсоналаосновныхивспомогательныхраб отниковпроизводствапоизготовлению автомобилей спластиковым кузовом сост авил 37224000 руб. вгод

ОтчисленияЕСНв2019году-30%.

ИтогоотчислениянаЕСНсоставит:

4. Амортизацияоборудования.

Оборудованиенеобходимоедляпроизводстваавтомобилейизполимерных материалов, стоимость ирасчетамортизации представленавта блице 6.

Таблица6Оборудованиедляпроизводствакаркаснопанельныхавтомобилей

Наименование		Цена.		СПИ	Амор-	Амор-
оборудования	Кол	руб.	Стоимость	Mec	тизация	тизация
оборудования	- BO	pyo.	в руб	MCC	в месяц	в год

1	2	3	4	5	6	7
вакуумформовочн						
ая машина Гайсс						
ДИ 2000x3000 T	1	7 012 500	7 012 500	120	58 438	701 250
вакуумформовочн						
ая машина Гайсс						
ДИ 2000х2000 Т	1	6 000 000	6 000 000	120	50 000	600 000
5-координатный						
обрабатывающий						
центр Андерсон	1	5 250 000	5 250 000	120	43 750	525 000
трубогибочный		2 22 0 000	2 220 000	120	15 750	222 000
станок с ЧПУ	1	4 800 000	4 800 000	300	16 000	192 000
машины для		+ 000 000	+ 000 000	300	10 000	172 000
лазерного раскроя						
труб и листа	1	15 750 000	15 750 000	120	131 250	1575 000
КЛР-1		13 /30 000				
		-				
листогибочная						
машина типа	1	15 200 000	15 200 000	200	51,000	(12,000
Haemmerie	1	15 300 000	15 300 000	300	51 000	612 000
установка						
пескоструйная		2 < 207	2 - 20 -	120	202	2 (20
типа КСО	1	36 285	36 285	120	302	3 629
станок обрезной		5 5 00	7 7 00	120		5.5 0
маятниковый	1	7 500	7 500	120	63	750
аппарат		• • • • • • •	2 - 0 0 0 0		4.700	
контактной сварки	1	360 000	360 000	80	4 500	54 000
сварочный						
полуавтомат	11	24 000	264 000	80	3 300	39 600
станок фрезерный						
УФ-200	1	300 000	300 000	80	3 750	45 000
станок						
сверлильный						
2K522	1	285 000	285 000	80	3 563	42 750
ножницы						
гильотинные						
Viking HMS 20-06	1	150 000	150 000	80	1 875	22 500
станок токарный						
16K20						
	1	300 000	300 000	120	2 500	30 000
Продолжение таблицы 6						
1	2	3	4	5	6	7
ванна для						
химической						
обработки каркаса	2	45 000	90 000	60	1 500	18 000
сушильная камера	1	75 000	75 000	60	1 250	15 000
	-		· 			

камера для						
порошковой						
окраски	1	225 000	225 000	80	2 813	33 750
камера для						
запекания						
порошковых						
покрытий	1	75 000	75 000	80	938	11 250
центр установки						
геометрии колес	1	300 000	300 000	80	3 750	45 000
стенд регулировки						
тормозов	1	300 000	300 000	120	2 500	30 000
подъемник						
автомобильный 2-						
стоечный	8	30 000	240 000	80	3 000	36 000
стенд для сборки						
агрегатов	8	30 000	240 000	120	2 000	24 000
тельфер						
электрический	2	45 000	90 000	80	1 125	13 500
кондукторы						
сварочные	11	615 000	6 765 000	60	112 750	1353 000
установка						
ультразвуковой						
сварки	6	525 000	3 150 000	60	52 500	630 000
тележка для						
напольного						
конвейера	20	75 000	1 500 000	120	12 500	150 000
технологический						
транспорт						
(погрузчик)	3	450 000	1 350 000	120	11 250	135 000
аппарат аргонно-						
дуговой сварки	1	750 000	750 000	60	12 500	150 000
технологическое						
оборудование	1	1 050 000	1 050 000	80	13 125	157 500
ручной электро-						
пневмоинструмент	1	1 950 000	1 950 000	120	16 250	195 000
			73 965 285		620 040	7440479

Амортизациянагодрассчитанапоформуле:

 $A = K * C/C\Pi U * 12$ (4)

где А-Амортизация,

C—стоимостьоборудования,

СПИ-срокполезногоиспользованиявмесяцах,

12–12месяцев

Итогостоимостьамортизациинагод—7440479руб.

5. Расчетсебестоимостиавтомобиляскузовомизполимерныхматериал ов

Планируетсяпроизводить 250 автомобилей в год. Расчет ведется исходя изгодового производственного плана.

Таблица7Расчетсебестоимостиавтомобиляскузовомизполимерныхматер иалов.

Наименование	Сумма
Сырьеиматериалы	75358900
Основнаязаработнаяплата	37224000
Социальныйналог	11167200
Общехозяйственныерасходы	3722400
Амортизация	7440479
Итогосебестоимостьпартии	134912979
Итогосебестоимость 1 автомобиля	539652
Прибыль15%	20236947
ЦенабезНДС	155149925
НДС,20%	31029985
ЦенасНДСзапартию	186179910
ЦенадляреализациисНДСза1автомобиль	744720

Итогосебестоимость 1 автомобиля составила 539652 рубляза 1 автомобиль.

Расчетнаястоимостьреализации 744720 рублей за 1 автомобиль

4.2 Анализцелевогорынка

Автомобилискузовомизполимерныхматериаловрассчитанынапотреблен иедостаточноширокимимассаминаселенияпоследующимпризнакам:

- основнойнедорогойпрактичный автомобиль для семьи сосредними доходами;
 - полноприводный автомобиль для сельской местностии бездорожья,
 - автомобильдляохотыирыболовства;
 - недорогойвторойавтомобильдлясемьи;
- недорогойпрокатныйавтомобильдляиндустрииотдыхаиразвлечен ий;

• специальныемодификации(припотребности— соспецоборудованием)длявоенныхифедеральныхнужд

Типпотребителя:

- 1.1.фермерыикрестьянскиехозяйства;
- 1.2.автолюбители
- 1.3. санатории, домаотдых а (прокатный автомобиль);
- 1.4. охотники, рыболовы, туристы;
- 1.5.федеральныеслужбы
- 1.6.прочиепотребители;

Уровеньдоходовпотребителей:

- 2.1.относительновысокий-до30000руб./чел./мес.;
- 2.2.средний-до15000руб./чел./мес.;
- 2.3. относительнонизкий-до7000руб./чел./мес.;

Географический ареал:

3.1.Безограничений

Основные конкурентные преимущества и не достатки автомобилей с пласти ковым кузовом

Таблица8Сравнениеавтомобилейсметаллическимкузовомикузовомизпо лимерныхматериалов

Автомоб	бильскузовомизполимерныхматериалов
Преимущества	Недостать
Экономичность	Абсолютноноваямодель(необходимосты
Наличиеразличныхкузовныхмодификаций	Отсутствиесетитехническогообслуживан
Отсутствиекоррозиикузова	

Высокаяремонтопригодность Болеедолгийсрокслужбыузловиагрегатов Болеедоступнаяцена Низкаяэксплуатационнаяцена

Вчастимодифицируемостиавтомобилейспластиковымкузовомследуетот метитьширокиевозможностиудовлетворятьособенноститребованийпокупател ейзасчетуникальноститехнологии.

Ценынаавтомобилимогутварьироватьсявзависимостиотмодификацииик омплектации.

Обеспеченность сбыта автомобилей сполимерным кузовом предопределяе тсяя внымитех ническими и эксплуатационными преимуществами, что должновы звать болеевесомый покупательский интерес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе магистерской диссертации для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- 1. Рассмотрена теоретическая часть, раскрыты понятие и виды полимерных материалов, применение полимерных материалов В автомобилестроении, использование полимерных материалов при изготовлении кузовов автомобилей. Изучена история создания автомобилей с кузовом из полимерных материалов. Далее были рассмотрены методы изготовления деталей из полимерных материалов, выбрали метод наиболее подходящий для изготовления деталей кузова автомобиля, более подробно рассмотрели метод вакуумного формования полимеров для изготовления кузова.
- 2. Рассмотрели процесс организации производства автомобилей с кузовом из полимерных материалов. Рассмотрели технологию производства, необходимое оборудование и энергоресурсы, производственный цикл участков производства

- 3. Рассмотрели непосредственно процесс изготовления автомобиля с кузовом из полимерных материалов, показаны все этапы изготовления, необходимое оборудование, производство деталей из полимерных материалов и непосредственно сборка готового автомобиля
- 4. Рассчитали себестоимость автомобиля, с учетом необходимых трудовых ресурсов, площади, общепроизводственных расходов, амортизации оборудования, также провели анализ целевого рынка автомобилей с кузовом из полимерных материалов

Применениеполимерных материалов вконструкции автомобиля позволяет снизить массу, улучшить эксплуатационные характеристики автомобиля, повыси тьего безопасность и комфорта бельность. В недрение полимерных материалов в автомобиль происходит приразработ кеновых конструкций моделей.

Несмотрянато, чтосмоментапроизводствапервогоавтомобиляскузовомиз полимерных материалов прошло 77 лет, вмассовое производство этатех нологията киневышла. Этосвязано сособенностями полимерных материалов того времени. Сейчаскаждый годразрабатываются всебольше полимеров, сразными свойствам и, превосходящими посвойствам металлу. Этоинновационный современный мате риали создание автомобиля спластиковым кузовом нетолькореальность, нои явля ется перспективным направлением вавтомобилестроении.

СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМЫХИСТОЧНИКОВ

- 1. Каргина, В.А.Энциклопедияполимеров: энциклопедия/ В.А.Каргина. Москва:Энциклопедия,1993.—160с.
- 2. Мотовилин, М.А. Автомобильные материалы: Справочник/М.А. Мотовилин, Г.В. Мотовилин, М.А. Масино, О.М. Суворов. 3изд. Москва: Транспорт, 1989. 464с.
- 3. Малышев, Г.А. Основыпроектирования ипроизводства деталей изпластма ссвавтом обилестроен ии/Г. А. Малышев, А. Н. Езерский. Москва: Машгиз, 1963. 232 с.
- 4. Володин, В.П. Экструзия профильных изделий. Материалы, оборудо вание и особенноститех нологий/В.П. Володин. Москва: ЦОПП рофессия, 2018. 356с.
- 5. Савич, Е.А. Ремонткузововлегковыхавтомобилей/СавичЕ.А., Иванко В.С., Савич А.С.- Минск: Новоезнание, 2012.—320 с.
- Богомолов,
 Техническиеполимерныематериалывавтомобилестроении/
 Богомолов//.Техническийтекстиль-2004.-№9 с 24-25
- 7. ЗониенштайнМарк,Ф.Полиуретаны.Состав,свойства,производств о,применение/Ф.МаркЗониенштайн. –Москва:ЦОППрофессия,2018.–262с.
- 8. Иллинг, А. Термоформование. Практическое руководство/ А.Иллинг, П. Шварцманн. - Санкт Петербург: изд. Профессия, 2007. — 287 с.

9.

Рудольф,П.

- Рециклингпластмасс. Экономика, экология и технология переработки пластмасс овыхотходов/ П. Рудольф, Р. Кизель, Ш. Аушнате. Москва: ЦОППрофессия, 2018. 234 с.
- 10. Минаев, А.А. Вакуумная формовка/ А.А. Минаев Е.Б. Ноткин, В.А. Сазонов. Москва: Машиностроениеб, 1984. 206с.

- 11. Шершнев, М.А. Термоформование. Материалы, технологии, оборудование/М.А. Шерщнев, А.Е. Шершнев. Москва: ЦОП Профессия, 2018. 354с.
- 12. Историяпластика.Промышленныематериалы[Электронныйресурс].-2006. URL: http://promresursy.com (дата обращения 24.04.2019)
- 13. Способыизготовлениядеталейизпластмасс[Электронныйресурс].— 2017.- URL: https://inzhener-info.ru/razdely/konstruirovanie/detali-iz-plastmass/sposoby-izgotovleniya-detalej-iz-plastmass.html (дата обращения 1.05.2019)
- 14. Shilmer,M.PVCAdditives:Performance,chemistry,devopmentandsusta inability/M.Shilmer.–2017.–452c.
- 15. Kolgruber, K.Co–Rotating Twin-Screw Extruder/ K.Kolgruber. 2016. 352c.
- 16. Интересныеизнаковыеавтомобилиизпластика.[Электронныйресур c].—2017. URL: http://telegraf.com (дата обращения 01.05.2019)
- 17. Конференциятранспорт[Электронныйресурс].-2018. -URL: http://ea.donntu.org:8080(дата обращения 02.05.2019)
- 18. XAДИ-2[Электронныйресурс].— 2007. -URL: http://autohis.ru (дата обращения 05.05.2019)
- 19. Трабант[Электронныйресурс].-2018. -URL: http://ru.wikipedia.org,(дата обращения 05.05.2019)
- 20. Михайлин,Ю.А.Волокнистыеполимерныекомпозиционныематери алывтехнике/ Ю.А. Михайлин. -Санкт-Петербург:НОТ,2013.—715с
- 21. Зубарев,Ю.М. Полимерныематериалывмашиностроенииитехнологииихмеханическойобрабо тки/ Ю.М. Зубарев, А.В. Приемышев. СанктПетербург,электроннаябиблиотекаСПБПУ,изд.1Издательство,2017.— 150с.
- 22. Апал2154Сталкер4*4–историямодели[Электронныйресурс].– 2015. -URL: http://5koleso.ru (дата образения 15.05.2019)

- 23. Бизнес-
- планорганизациипроизводствапластиковойтары[Электронныйресурс].—2016.
 URL: www.cfin.ru/bussiness-plan/samples/tara2 (дата обращения 15.05.2019)
- 24. Термовакуумнаяформовка,вакуумнаяформовкапластика[Электро нныйресурс]. –2018. URL: www.konsonans.ru (дата обращения 15.05.2019)
- 25. Глотка, А. Неметаллическиематериалывавтомобилестроении/А. Глотка, В. Шаломеев. Москва: PalmariumAcademicPublishing,2015.–100с.
- 26. Андрющенко, В.А. Полимеры/ В.А. Андрющенко//Полимерныематериалыитехнологиитом4№2,2018.—35с.
- 27. Филиппов,Ю.К.Полимерывавтомобилестроении/Ю.К. Филиппов,А.В. Рагулин, Д.О. Сновалов. –Москва:МГТУ«МАМИ»,2007.–66с.
- 28. FijakerZagrebPOLYMERICMATERIALSINAUTOMOBILES/ FijakerZagreb. - RepublicofCroatia:UniversityofZagreb,2005. - 155
- 29. N.N.:BayerAG,BayerPlasticsTechcenter,Applications [Электронныйресурс]. —2003.
- URL:http://plastics.bayer.de/AG/AE/applications/indeks.jsp (датаобращения 17.05.2019)
- 30. Raos,P.;Hnatko,E.;StoiC,Plasticsinautomotiveengineering,/Raos,P.;Hnatko,E.;StoiC//5'hInternationalscientificconferenceonproductionengineering,CIM'99,Opatija1999. -IV-53,+IV-64
- 31. Орлов, П.И.Основыконструирования. Справочнометодическоепособие/П.И. Орлов. – Москва: Машиностроение—1977.-623с.