# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет» Институт машиностроения

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства» Направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

Профиль «Технология машиностроения»

## ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему <u>Технологический процесс изготовления фланца карданного вала</u> LADA 4x4 <u>Urban</u>

Студент	Д.Р. Руденко	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Руководитель	Д.Г. Левашкин	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Консультанты	Л.Н. Горина	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
	Н.В. Зубкова	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
	В.Г. Виткалов	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Допустить к защито		
И.о. заведующего ка	федрой	
к.т.н, доцент		А.В. Бобровский
,,,,, ,,,	(личная подпись)	
	« »	2016 г

### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет» Институт машиностроения

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства»

<b>УТВЕРЖД</b> А	АЮ	
И.о.	зав.	кафедрой
	А.В.Бобровский	
	« <u> </u> »	2016 г.

#### **ЗАДАНИЕ**

# на выполнение выпускной квалификационной работы

(уровень бакалавра)

## направление подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

#### профиль «Технология машиностроения»

Студент Руденко Денис Романович гр. ТМбз-1131

- 1. Тема <u>Технологический процесс изготовления фланца карданного вала LADA 4x4 Urban</u>
- 2. Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы «\_\_\_\_\_\_» 2016 г.
- 3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе <u>годовая программа выпуска</u> 300000 шт в год; режим работы участка двухсменный
- 4. Содержание выпускной квалификационной работы (объем 40-60 с.)

Титульный лист.

Задание. Аннотация. Содержание.

Введение, цель работы

- 1) Описание исходных данных
- 2) Технологическая часть работы
- 3) Проектирование приспособления и режущего инструмента
- 4) Описание графической части работы
- 5) Безопасность и экологичность технического объекта
- б) Экономическая эффективность работы

Заключение. Список используемой литературы.

Приложения: технологическая документация

## **КИЦАТОННА**

Бакалаврская работа включает в себя графическую и текстовую часть. Пояснительная записка состоит из 55 страниц текста, 18 таблиц, 6 рисунков, списка литературы из 46 источников. Графическая часть состоит из 7 листов формата A1.

В бакалаврской работе рассмотрена технология производства фланца карданного вала LADA 4x4 Urban с применением современного оборудования и режущего инструмента. В работе проанализированы преимущества применения оборудования с точки зрения экономической эффективности, повышения качества, повышения культуры обслуживания и снижения себестоимости изготавливаемой детали.

Рассмотрены вопросы охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности технического объекта.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Описание исходных данных	5
1.1 Служебное назначение, техническая характеристика детали	5
1.2 Анализ технологичности конструкции базовой детали	5
2 Технологическая часть работы	7
2.1 Выбор метода и способа получения заготовки	7
2.2 Анализ технологического процесса механической обработки, при	меняемого
на базовом предприятии	7
2.3 Выбор оборудования и технологической оснастки	9
2.4 Разработка операций механической обработки с выбором и обо	снованием
технологических баз, схем базирования и установки заготовок	11
2.5 Назначение припусков и допусков	13
2.6 Техническое нормирование	19
2.7 Назначение режимов резания	20
3 Проектирование приспособления и режущего инструмента	33
3.1 Проектирование станочного приспособления	33
3.2 Проектирование специального режущего инструмента	34
4 Описание графической части работы	36
5 Безопасность и экологичность технического объекта	38
6 Экономическая эффективность работы	44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	48
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	49
ПРИЛОЖЕНИЕ А	54
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	55

## ВВЕДЕНИЕ

Важнейшим условием повышения эффективности производства является не только форсированное развитие техники в отрасли машиностроения, но и улучшение качества выпускаемой продукции на данном оборудовании.

В современной металлообрабатывающей промышленности прогрессивные технологии основаны на применении автоматизированного оборудования — станков с ЧПУ, ГПУ и ГПС. Помимо измерения выходных параметров для надежного функционирования автоматизированного оборудования необходимо обеспечить контроль и диагностирование состояния станка и режущего инструмента в реальном времени всего технологического процесса.

В настоящее время в связи с быстрым устареванием систем управления необходимо регулярно производить модернизацию электронной части станков, заменять программно-аппаратные средства управления. В последние десятилетия в этой области произошли существенные изменения, что связано, в первую очередь, с появлением на российском рынке более совершенных импортных компьютеров и информационно-измерительных систем. Современное программное обеспечение позволяет выполнять диагностирование станка и процесса резания.

## 1 Описание исходных данных

### 1.1 Служебное назначение, техническая характеристика детали

Деталь фланец карданного вала LADA 4x4 Urban (рисунок 1.1) является составной частью шарнира Гука карданного вала. Служит присоединительным элементом, посредством которого карданный вал в сборе присоединяется к мосту автомобиля и раздаточной коробке.




Рисунок 1.1 - Фланец карданного вала LADA 4x4 Urban

## 1.2 Анализ технологичности конструкции базовой детали

В процессе бакалаврской работы, также как и в производственных условиях, любая конструкция (машина, узел, деталь) должна быть тщательным образом проанализирована. Цель такого анализа — выявление недостатков конструкции по сведениям, содержащимся в чертежах и технических требованиях, а также возможное улучшение технологичности рассматриваемой конструкции.

Различают два вида оценки технологичности: качественную и количественную. Количественная оценка характеризует технологичность конструкции обобщенно, на основании опыта изготовителя базового образца и допускается как предварительная. Количественная оценка технологичности изделия выра-

жается числовыми показателями и оправдана в том случае, если они существенно влияют на технологичность рассматриваемой конструкции [1].

Количественная оценка технологичности конструкции проводится по абсолютным и относительным показателям. В первую очередь устанавливаются следующие показатели базового и проектируемого изделия [2]:

- масса детали и заготовки;
- коэффициент использования материала;
- трудоемкость изготовления.

На основании абсолютных показателей технологичности определяют относительные показатели, характеризующие уровень технологичности конструкции по расходу и использованию материала, трудоемкости технологической себестоимости детали.

## 1.2.1 Качественная оценка технологичности конструкции

Технологический контроль чертежа сводится к тщательному их изучению. Рабочий чертёж детали «Фланец карданного вала LADA 4x4 Urban» содержит необходимые сведения, дающие полное представление о детали, т.е. все проекции, разрезы и сечения чётко объясняют ее конфигурацию и способ получения заготовки.

На основании изучения условий работы вилки-фланца карданного вала, а также учитывая заданную годовую программу, можно сделать вывод, что деталь требует упрощения конструкции.

Четыре цилиндрических поверхности под крепёжные болты целесообразно заменить двумя плоскими поверхностями, которые можно получить за два прохода цилиндрической фрезой. Это позволит исключить проворот крепежных болтов при монтаже карданного вала на автомобиль.

С точки зрения механической обработки вилки-фланца в отношении доступа инструмента ко всем обрабатываемым поверхностям деталь технологична, но при обработке  $\emptyset$  57,15<sub>-0,03</sub> мм происходит отклонение от цилиндричности.

2 Технологическая часть работы

2.1 Выбор метода и способа получения заготовки

Для детали «Фланец карданного вала LADA 4x4 Urban» заготовка получается ковкой на ГКМ. Главным недостатком заготовки является неточность размеров проушин вызванная колебанием коэффициента заполнения полостей штампов. Остальным требованиям к точности заготовки данный метод полностью удовлетворяет.

Техническая характеристика [21]:

- класс точности Т4, группа стали М2, степень сложности С3, исходный индекс 11 по 7505-09

- поковка группы 2 по ГОСТ 8479-70

- конфигурация поверхности разъема П.

Полная стоимость поковки массой 0,94кг для данной детали составляет 46,85p.

2.2 Анализ технологического процесса механической обработки, применяемого на базовом предприятии

Базовый технологический процесс изготовления вилки-фланца состоит из следующих операций:

Операция 10: Токарная

Содержание операции: Обточить предварительно и окончательно наружные поверхности фланца, подрезать торцы, снять фаски. Обточить окончательно центрирующий диаметр и опорные торцы. Выполнить канавку.

Операция 20: Протяжная

Содержание операции: Протянуть боковые поверхности проушин.

Операция 30: Вертикально-сверлильная

Содержание операции: Сверлить, зенкеровать 4-е отверстия крепления фланца, снять фаски. Цековать плоскости под головки болтов.

Операция 35: Моечная

Содержание операции: Промыть, просушить и продуть вручную в закрытой камере.

Операция 40: Горизонтально-сверлильно-расточная

Содержание операции: Сверлить, цековать, зенкеровать, расточить предварительно и окончательно 2-а отверстия 28, снять фаски. Расточить 2-е канавки 30,2 предварительно и окончательно, снять фаски.

Операция 50: Слесарная

Содержание операции: Зачистить полностью заусенцы специальным шабером и абразивным диском. Удалить стружку из канавок под стопорные кольца вручную.

Операция 55: Моечная

Содержание операции: Промыть, просушить и продуть вручную в закрытой камере.

Операция 60: Контрольная

Содержание операции: Контроль согласно карте контроля.

При изготовлении детали «Фланец карданного вала LADA 4x4 Urban» на ЗАО «КАРДАН» возникают следующие трудности:

1 на токарной операции при обтачивании диаметров фланца происходит отклонение от круглости поверхности

2 при сверлении 4-х отверстий под крепежные болты происходит отклонение их расположения относительно технологической базы детали.

3 при монтаже карданного фала на автомобиль происходит проворот крепёжных болтов, которые должны стопориться по четырем цилиндрическим поверхностям на фланце.

Тщательный анализ базового технологического процесса показал, что на токарной операции обработка ведется от черновой базы - передней поверхности проушин поковки. Данную поверхность образует штамповочный уклон 5°. Заготовка закрепляется в специальный двухкулачковый патрон. В следствие неточности изготовления поковки под действием сил закрепления деталь упруго деформируется. В конце операции после раскрепления деталь принимает ис-

ходную форму и обработанные диаметры принимают неправильную некруглую форму.

Отклонения расположения отверстий обусловлены тем, что на вертикально сверлильной операции  $\emptyset$  57,15<sub>-0,03</sub> является базовым. Заготовка центрируется по неровной окружности, и неточности обработки базы по принципу технологической наследственности сказываются на качестве базируемых отверстий.

Из за неточного расположения отверстий на фланце постоянно изменяется зазор между лыской крепежного болта и стопорящей цилиндрической поверхностью детали. Поэтому при сборке происходит проворот болтов.

Все перечисленные дефекты вызваны также недостаточной точностью и жесткостью применяемого на предприятии оборудования, которое давно устарело.

### 2.3 Выбор оборудования и технологической оснастки

Для однооперационной обработки детали необходим станок, способный самостоятельно переустанавливать деталь для смены обрабатываемых поверхностей. Станок должен быть оснащен многопозиционной револьверной головкой, а также противошпинделем. Этим требованиям отвечает токарный обрабатывающий центр фирмы «Good Way» GS200-MS, оснащенный специальным гидравлическим патроном фирмы «AUTOBLOCK».

## 2.3.1 Выбор станочных приспособлений и режущего инструмента

Учитывая все эти требования для обработки детали выбираем следующую оснастку:

На первом установе принимаем трехкулачковый самоцентрирующий патрон для закрепления детали за фланец.

В противошпинделе для зажима за обработанную базовую поверхность проушин используем специальный штоковый двухкулачковый патрон.

Инструментальная головка станка оснащена цанговыми патронами с комплектом цанг для цилиндрических хвостовиков до Ø40мм.

В качестве режущего инструмента выбираем инструмент фирмы Sandvic Coromant.

Таблица 2.1 - Сводная таблица технологической оснастки и инструмента

		1 3
№ установа	Оснастка	Инструмент
1	2	3
	Трехкулачковый само-	Пластина R390-11 T3 08M-PM сплав
1	центрирующий патрон	4030
		Фреза длиннокромочная R390-040A40-
		45M
	Специальный штоко-	Пластина DNMG 15 06 08-PM сплав
	вый двухкулачковый	4025,
	патрон, трехкулачко-	пластина DNMG 15 06 04-PF сплав 4025.
_	вый самоцентрирую-	Державка DDHNR 2525M 15,
2	щий патрон	сверло тв. сплав. CoroDrill Delta C
		R840-0810-30-A0A,
		сверло тв. сплав. CoroDrill Delta C
		R840-0970-30-A0A.
	Трехкулачковый само-	Пластина SCMT 09 ТЗ 08-PF сплав 4015,
	центрирующий патрон	пластина 327R09-18 130 00-GM сплав
		1025,
		пластина R825A-AF11STUP06T1A,
2		сверло Coromant Delta R411.5-
3		27032D27.00.
		Канавочная фреза CoroMill 327-
		16B18SC-09
		Расточной инструмент CoroBore
		A25-R825A-AB146-RA
I	1	ı

Продолжение таблицы 2.1

1	2	3
		Специальный комбинированный расточ-
		ной инструмент
		Вспомогательный инструмент
		Силовой прецизионный патрон
		C-391.HMD-32 095,
		адаптер С4-131-00050-16,
		патрон С5-391.19-25 090

2.4 Разработка операций механической обработки с выбором и обоснованием технологических баз, схем базирования и установки заготовок

Основной задачей этого этапа является составление общего плана обработки детали, формулировка содержания операций технологического процесса [3].

Учитывая эти рекомендации предлагается следующий технологический процесс обработки детали «Фланец карданного вала»:

Операция 005: Многоцелевая токарная с ЧПУ

Установ А

Установить и закрепить деталь в трехкулачковом патроне.

Переход 1. Фрезеровать одновременно плоскость в размер  $6^{+0.8}$  и стопорные поверхности в размер  $43,6_{-0.62}$  под крепежные болты предварительно.

Переход 2. Фрезеровать одновременно плоскость в размер  $5^{+0,3}$  и стопорные поверхности в размер  $43,6_{-0,62}$  под крепежные болты окончательно до шероховатости Rz80.

Переход 3. Фрезеровать передние поверхности проушин предварительно в размер  $8^{+0.5}$  и  $40\pm0.3$ .

Переход 4. Фрезеровать передние поверхности проушин окончательно в размер  $8^{+0.5}$  и  $38\pm0.3$ .

Переход 5. Фрезеровать боковую поверхность проушины окончательно в размер 78<sub>-0.6</sub> до шероховатости Rz80.

Переход 6. Фрезеровать одновременно плоскость в размер  $6^{+0,8}$  и стопорные поверхности в размер  $43,6_{-0,62}$  под крепежные болты предварительно.

Переход 7. Фрезеровать одновременно плоскость в размер  $5^{+0,3}$  и стопорные поверхности в размер  $43,6_{-0,62}$  под крепежные болты окончательно до шероховатости Rz80.

Переход 8. Фрезеровать передние поверхности проушин предварительно в размер  $8^{+0.5}$  и  $40\pm0.3$ .

Переход 9. Фрезеровать передние поверхности проушин окончательно в размер  $8^{+0.5}$  и  $38\pm0.3$ .

Переход 10. Фрезеровать боковую поверхность проушины окончательно в размер 78<sub>-0,6</sub> до шероховатости Rz80.

Установ Б

Переустановить деталь в двухкулачковый патрон, закрепить.

Переход 11. Подрезать торцы, точить  $\emptyset$ 57,15<sub>-0,03</sub> предварительно, снять 2 фаски 0,5 х45° точить  $\emptyset$ 89 окончательно, согласно чертежу.

Переход 12. Снять фаски  $0.5x45^{\circ}$ , точить  $\emptyset 57.15_{-0.03}$  окончательно, точить канавку, точить торец окончательно, согласно чертежу.

Переход 13. Сверлить 4 сквозных отверстия  $\emptyset$ 8,1 $^{+0,15}$  под крепежные болты, согласно чертежу.

Переход 14. Зенковать 4 фаски 03х30° в отверстиях под крепежные болты.

Установ В

Переустановить деталь в трехкулачковый патрон, закрепить.

Переход 15. Зенковать 4 фаски 03х30° в отверстиях под крепежные болты.

Переход 16. Сверлить сквозное отверстие  $\emptyset$ 27<sup>+0,052</sup> в проушине, согласно чертежу.

Переход 17. Сверлить сквозное отверстие  $\varnothing 27^{+0,052}$  в проушине, согласно чертежу.

Переход 18. Расточить отверстие в проушине до  $\varnothing 28,2^{+0.15}_{-0.05}$  в размер 69,5мм и до  $\varnothing 27,5^{+0.033}$ , согласно чертежу.

Переход 19. Расточить отверстие в проушине до  $\emptyset 28,2^{+0,15}_{-0,05}$  в размер 69,5мм и до  $\emptyset 27,5^{+0,033}$ , согласно чертежу.

Переход 20. Обработать канавку  $2,2^{+0,2}$  под стопорное кольцо, согласно чертежу.

Переход 20. Обработать канавку  $2,2^{+0,2}$  под стопорное кольцо, согласно чертежу.

Переход 20. Расточить отверстие в проушине до  $\emptyset$ 28,2 $^{+0,021}$  окончательно. Снять деталь и уложить в тару.

Учитывая все эти рекомендации назначение технологических баз начинаем с выбора технологической базы для первого установа. На первом установе следует обработать поверхность, которая могла бы служить базой для последующих переходов. На первом установе в качестве установочной базы выступает торец детали, а в качестве двойной опорной — наружный диаметр  $\emptyset$ 92<sup>+0,15</sup>. Профрезерованные плоскости на проушинах будут служить чистовой базой на втором установе при обработке диаметров фланца и сверлении отверстий.

Отверстия под установку крестовины в проушинах детали должны быть выполнены особенно точно. Согласно чертежу детали допуски их расположения отсчитываются от  $\emptyset$ 57,15<sub>-0,03</sub> и поверхности торца  $\emptyset$ 89, поэтому на установе В именно эти поверхности приняты за двойную опорную и установочные базы соответственно.

## 2.5 Назначение припусков и допусков

Допуски и припуски на стальные поковки назначаем по ГОСТ 7505-89. Штамповочное оборудование горизонтально-ковочная машина. Нагрев заготовки – индукционный.

Материал – сталь 40: 0,37– 0,45% C; 0,17– 0,37% Si; 0,50– 0,80% Mn; до 0,04% S; до 0,035% Р.

Масса детали -0.74 кг.

Класс точности – Т4.

Группа стали – М2.

Степень сложности – С3.

Исходный индекс – 11.

Таблица 2.2 - Назначение припусков по технологическим переходам обработки торца  $\emptyset$ 57,15<sub>-0.03</sub>

Наименование пе- рехода	Z <sub>min</sub> , MKM	l <sub>min</sub> , mm	δ, мм	l <sub>min</sub> , mm	l <sub>max</sub> , мм	Zmin <sub>MM</sub>	Zmax <sub>MM</sub>
Заготовка	_	42,3	1500	42,3	43,8	1	-
Точение черновое h14	1,200	41,1	600	41,1	41,7	1,2	2,1

Таблица 2.3 - Назначение припусков по технологическим переходам обработки диаметра Ø89

Наименование пе-	Z <sub>min</sub> , MKM	d <sub>min</sub> , мм	б, мм	d. ww	d <sub>max</sub> , мм	2Zmin	2Zmax
рехода	Z <sub>min</sub> , MKM	u <sub>min</sub> , ww	O, MM	d <sub>min</sub> , MM	u <sub>max</sub> , wiw	MM	MM
Заготовка	_	92	1,500	92	93,5	-	-
Точение черновое	3,4	88,6	800	88,6	89,4	3,4	4,1
h14	J, <b>T</b>	00,0	000	00,0	02,4	3,7	7,1
Итого:						3,4	4,1

Таблица 2.4 - Назначение припусков по технологическим переходам обработки поверхностей под головки болтов

Наименование пе-	Z <sub>min</sub> , MKM	1 . ww	δ, мм	1 . ww	1 ww	Zmin	Zmax
рехода	$\mathcal{L}_{\min}$ , MKM	l <sub>min</sub> , MM	O, MM	l <sub>min</sub> , MM	l <sub>max</sub> , MM	MM	MM
Заготовка	_	7,7	1200	7,7	8,9	-	-
Фрезерование	1700	6.0	800	6.0	6.0	1.7	2.1
черновое	1700	6,0	800	6,0	6,8	1,7	2,1
Фрезерование чи-	1000	5.0	300	5.0	5.2	1	1.5
стовое	1000	5,0	300	5,0	5,3	1	1,5
Итого:						2,7	3,6

Технологический маршрут обработки наружной поверхности фланца  $\emptyset$ 57,15<sub>-0,03</sub> состоит из трёх переходов: чернового, чистового и тонкого точения. Качество поверхностей штампованных заготовок характеризуется значениями  $R_z$ =400 мкм и h=200 мкм.

Таблица 2.5 - Назначение припусков по технологическим переходам обработки передних поверхностей проушин [19]

Наименование пе-	Z <sub>min</sub> , MKM	1 . ww	δ, мм	1 . ww	1 ww	Zmin	Zmax
рехода	Z <sub>min</sub> , MKM	l <sub>min</sub> , MM	O, MM	l <sub>min</sub> , MM	l <sub>max</sub> , MM	MM	MM
Заготовка	_	21,8	2100	21,8	23,9	-	-
Фрезерование	1800	20,0	520	20,0	20,52	1,8	3,38
черновое	1800	20,0	320	20,0	20,32	1,0	3,36
Фрезерование чи-	1000	19,0	100	19,0	19,1	1	1,42
стовое	1000	19,0	100	19,0	19,1	1	1,42
Итого:						2,8	4,8

Таблица 2.6 - Назначение припусков по технологическим переходам обработки боковых поверхностей проушин 39<sub>-0,3</sub> [19]

Наименование пе-	Z <sub>min</sub> , MM	1 . ww	δ, мм	1 . ww	1 ww	Zmin	Zmax
рехода	$\mathcal{L}_{\min}$ , MM	I <sub>min</sub> , MM	O, MM	l <sub>min</sub> , MM	I <sub>max</sub> , MM	MM	MM
Заготовка		42,61	2500	42,61	45,11	-	-
Фрезерование	3,91	38,7	300	38,7	39	3,91	6,11
черновое	,	,		,			,
Итого:						3,91	6,11

Таблица 2.7 - Назначение припусков по технологическим переходам обработки отверстий  $\emptyset 28H7^{(+0,021)}[19]$ 

Наименование пе-	2Z <sub>min</sub> , MM	d <sub>min</sub> , мм	δ, мм	d <sub>min</sub> , MM	d <sub>max</sub> , mm	Zmin	Zmax
рехода	ZZIIIII, MW	Gillin, Min	0, 11111	Gillin, Min	Gillax, Wivi	MM	MM
Сверление полу-	27	27	52	27,0	27,052	27	27,052
чистовое	21	21	32	27,0	27,032	21	21,032
Растачивание чи-	0,5	27,5	33	27,5	27,533	0,5	0,481
стовое	0,5	21,3	33	21,3	21,333	0,5	0,401
Растачивание тон-	0,5	28,0	21	28,0	28,021	0,5	0,488
кое	0,3	20,0	21	20,0	28,021	0,3	0,400
Итого:						28	28,021

Таблица 2.8 - Назначение припусков по технологическим переходам обработки отверстий  $\emptyset 28,2^{+0,15}_{-0,05}$  [19]

Наименование пе-	2Z <sub>min</sub> , MM	d <sub>min</sub> , MM	δ, мм	d . ww	d ww	2Zmin	2Zmax
рехода	∠∠ <sub>min</sub> , MM	u <sub>min</sub> , MM	O, MM	d <sub>min</sub> , MM	d <sub>max</sub> , MM	MM	MM
Сверление полу-	27	27	52	27,0	27,052	27	27,052
чистовое	21	21	32	27,0	27,032	21	21,032
Растачивание чи-	0,5	28,15	200	28,15	28,35	1,15	1,298
стовое	0,5	26,13	200	20,13	26,33	1,13	1,290
Итого:						28,15	28,35

Таблица 2.9 - Назначение припусков по технологическим переходам обработки канавок Ø $30,2^{+0,2}$  [19]

Наименование пе-	2Z <sub>min</sub> , MM	d <sub>min</sub> , мм	δ, мм	d <sub>min</sub> , мм	d <sub>max</sub> , mm	2Zmin	2Zmax
рехода	ZZ <sub>min</sub> , Mivi		O, MM	u <sub>min</sub> , ww	u <sub>max</sub> , ww	MM	MM
Поверхность по- сле чистового рас- тачивания	-	28,15	200	28,15	28,35	-	-
Растачивание окончательное	0,5	30,2	200	30,2	30,4	2,05	2,05
Итого:						2,05	2,05

Таблица 2.10 - Расчет припусков на обработку поверхности Ø57,15<sub>-0,03</sub> [19]

Техно- логиче- ские перехо-	Элементы припуска				Расчет чет- ный при- пуск	Рас- чет- ный раз-	До- пуск δ,	Предель- ный раз- мер, мм		Предель- ные значе- ния при- пусков, мкм	
ды	Rz	h	$\Delta k$	3	2Z <sub>min</sub> ,	мер d <sub>p</sub> , мм	MKM	$d_{\min}$	$d_{max}$	2Zmin	2Zmax
1.Поковка	400	200	180	_	_	59,4	1500	60	61,5	_	_
2.Точение черновое	125	120	2,95	_	1560	57,776	30	57,8	58,1	2200	3400
3.Точение чистовое	40	40	_	ı	495,9	57,28	120	57,28	57,4	520	700
4.Точение тонкое	5	5	_	_	160	57,12	30	57,12	57,15	160	250
Итого:										2880	4350

 $\Delta\,k$  — отклонение от перпендикулярности оси поковки относительно торца фланца.

$$\Delta k = \Delta k_{\text{nep.}} \cdot d \tag{2.1}$$

где  $\Delta\,k_{\text{пер.}}$  – коэффициент отклонения от перпендикулярности;

d – обрабатываемый диаметр торца заготовки.

Для чернового точения  $\Delta k = 3 \cdot 60 = 180$  мкм;

для чистового точения  $\Delta k = 0.05 \cdot 59 = 180$  мкм;

для тонкого обтачивания величиной  $\Delta\,k$  можно пренебречь.

 $\epsilon_{\text{Б}} = 0$ , так как установка производится в самоцентрирующем патроне.

На основании записанных в таблице данных производим расчет минимальных значений межоперационных припусков, пользуясь основной формулой:

$$2Z_{\min} = 2(R_{Z_{i-1}} + h_{i-1} + \Delta k_{i-1})$$
(2.2)

Минимальный припуск под черновое точение:

$$2Z_{min} = 2(400 + 200 + 180) = 1560$$
MKM.

Минимальный припуск под чистовое точение:

$$2Z_{min} = 2(125+120+0.05\cdot 59) = 495.9$$
mkm.

Минимальный припуск под тонкое точение:

$$2Z_{min} = 2(40+40) = 160$$
MKM.

Таким образом, имея минимальный расчетный размер после последнего перехода Ø57,12мм, для остальных переходов получаем:

Для точения чистового:

$$D_{min(T,YUCT)} = D_{p,(T,YUCT)} = 57,12 + 160 = 57,28 \text{ MM};$$

для точения чернового:

$$D_{min(T, 4eph)} = D_{p,(T, 4eph)} = 57,28 + 495,9 = 57,776 \text{ MM};$$

для заготовки:

$$D_{min(3ar)} = D_{p.(3ar)} = 57,776 + 1560 = 59,336$$
 mm;

Принимаем минимальный диаметр заготовки 60мм.

Наибольшие предельные размеры  $(d_{max})$  определяются из наименьших предельных размеров сложением с допусками соответствующих переходов.

Таким образом, для тонкого точения наименьший предельный размер – 57,12мм, наибольший – 57,12+0,03=57,15 мм; наименьший для чистового точения – 57,28 мм, а наибольший 57,28+0,12=57,4 мм, для чернового точения наименьший предельный размер – 57,8 мм, а наибольший – 57,8+0,3=58,1 мм, для заготовки наименьший предельный размер 59,4мм, а наибольший – 60+1,5=61,5мм.

Минимальные предельные значения припусков  $2Z_{min}$  равны разности наименьших предельных размеров выполняемого и предшествующих переходов, а максимальные значения — соответственно разности наибольших предельных размеров [19].

Для тонкого точения:

$$2Z_{min} = 57.3 - 57.5 = 160 \text{ MKM},$$

$$2Z_{\text{max}} = 57.5 - 57.15 = 250 \text{ MKM};$$

для чистового точения:

$$2Z_{min} = 57.8 - 57.3 = 520 \text{ MKM},$$

$$2Z_{\text{max}} = 58,1 - 57,5 = 700 \text{ MKM};$$

для чернового точения:

$$2Z_{min} = 60-57,8=2200$$
MKM,

$$2Z_{\text{max}} = 61.5 - 58.1 = 3400 \text{ MKM};$$

Общие припуски  $Z_{omin}$  и  $Z_{omax}$  определяем, суммируя промежуточные припуски, и записываем их значения внизу соответствующих граф:

$$2Z_{\text{omin}} = 2200+520+160=2880 \text{ MKM},$$

$$2Z_{\text{omax}} = 3400 + 600 = 4350 \text{ MKM}.$$

#### 2.6 Техническое нормирование

В массовом производстве при однооперационной обработке деталей на многоцелевых станках с ЧПУ определение норм времени на обработку сводится к определению времени цикла обработки [6].

$$T_{II} = T_{III}, \qquad (2.3)$$

где  $T_{III}$  – штучное время обработки детали

$$T_{III} = T_O + T_B + T_{\text{отдых}} + T_{\text{потерь}}, \tag{2.4}$$

где T<sub>O</sub> – основное время на обработку;

 $T_{\rm B}$  = вспомогательное время на установку, снятие детали;

Тотдых – время на отдых и естественные надобности;

 $T_{\text{потерь}}$  – время потерь.

$$T_{O} = T_{P-X} + T_{X-X} + T_{MB},$$
 (2.5)

где  $T_{P-X}$  – время рабочих ходов;

 $T_{X-X}\,$  – время холостых ходов;

 $T_{\rm MB}$  — машинно-вспомогательное время на смену инструмента и переустановку детали.

Согласно данным программы CoroGuide время всех рабочих ходов

$$T_{P-X} = 0.09 \cdot 8 + 0.04 \cdot 2 + 0.05 + 0.07 + 0.03 + 0.02 = 0.97$$
 мин

Суммарное время холостых ходов рассчитываем как частное от деления суммы длин траекторий холостых перемещений  $L_{X-X}$  на скорость перемещения суппорта Vn.c

$$T_{X-X} = L_{X-X}/(V\pi.c.) = (100+23+17+32+20+20+38+4+40+35+100+23+17+32+20+20+38+30+23+19+6,7+10+10+12,5\cdot4+4\cdot4)/20=37,185$$
cek.

Машинно-вспомогательное время составят время на переустановку детали из трехкулачкового патрона в двухкулачковый, а так четыре смены позиций револьверной головки. Скорость перемещения на соседние позиции для GS200MS составляет 0,2 сек.

$$T_{MB} = 5 + 0.2.4 = 5.8$$
cek.

$$T_O = 0.97 + 0.62 + 0.09(6) = 1.68$$
 мин.

Общее время на установку и снятие детали принимаем  $T_B$  =10сек. Для массового производства  $T_{\text{отдых}}$  – 10% от  $T_{\text{III}}$ .  $T_{\text{потерь}}$  – 15% от  $T_{\text{III}}$ 

$$T_{II} = T_{III} = 1,68 + 0,16 + 0,24 + 0,24 = 2,32$$
 мин =  $0,31$ ч.

## 2.7 Назначение режимов резания

Режимы резания назначаем по согласно данным компьютерной программы CoroGuide, разработанной специалистами фирмы Sandwik Coromant.

Рекомендации по режимам резания на черновое фрезерование плоскостей фланца под головки крепежных болтов

Национальный стандарт СМС

Обозначение 01.2

CMC = 01.2 Нелегированная сталь: Незакаленная C = 0.25 - 0.55 %

Твердость 150 НВ

Сплавы Coromant 4030

Параметры

Подача на зуб (fz): 0,1 mm

Максимальная толщина стружки (hex): 0,04 mm

Средняя толщина стружки (hm): 0,02 mm

Режущий диаметр (Dc): 40 mm

Главный угол резания: 90°

Число эффективных режущих кромок (zc): 18 шт.

Глубина резания (ар): 24,2 mm

Рабочая поверхность контакта (ae): 1,7 mm

Начало рабочей поверхности контакта (aei): mm

Рекомендации по режимам резания

Скорость резания (vc) 395 m/min

Обороты шпинделя (n) 3143 rpm

Скорость подачи (vf): 5658 mm/min

Мощность резания (Pc): 16 kW

Скорость съема металла (Q): 233 cmi/min

Момент резания (Mc): 50 Nm

Время на проход (Tc): 0,09 min

Рекомендации по режимам резания на чистовое фрезерование плоскостей фланца под головки крепежных болтов

Национальный стандарт СМС

Обозначение 01.2

CMC = 01.2 Нелегированная сталь: Незакаленная C = 0.25 - 0.55 %

Твердость 150 НВ

Сплавы Coromant 4030

Параметры

Подача на зуб (fz): 0,1 mm

Максимальная толщина стружки (hex): 0,03 mm

Средняя толщина стружки (hm): 0,02 mm

Режущий диаметр (Dc): 40 mm

Главный угол резания: 90°

Число эффективных режущих кромок (zc): 18 шт.

Глубина резания (ар): 24,2 mm

Рабочая поверхность контакта (ae): 1 mm

Начало рабочей поверхности контакта (aei): mm

Рекомендации по режимам резания

Скорость резания (vc) 400 m/min

Обороты шпинделя (n) 3183 rpm

Скорость подачи (vf): 5730 mm/min

Мощность резания (Pc): 10 kW

Скорость съема металла (Q): 139 cmi/min

Момент резания (Mc): 31 Nm

Время на проход (Tc): 0,09 min

Рекомендации по режимам резания на однократное фрезерование боковых поверхностей проушин

Национальный стандарт СМС

Обозначение 01.2

СМС = 01.2 Нелегированная сталь: Незакаленная С = 0.25 - 0.55 %

Твердость 150 НВ

Сплавы Coromant 4030

Параметры

Подача на зуб (fz): 0,1 mm

Максимальная толщина стружки (hex): 0,06 mm

Средняя толщина стружки (hm): 0,03 mm

Режущий диаметр (Dc): 40 mm

Главный угол резания: 90°

Число эффективных режущих кромок (zc): 18 шт.

Глубина резания (ар): 4 mm

Рабочая поверхность контакта (ae): 3,6 mm

Начало рабочей поверхности контакта (aei): mm

Рекомендации по режимам резания

Скорость резания (vc) 395 m/min

Обороты шпинделя (n) 3143 rpm

Скорость подачи (vf): 5658 mm/min

Мощность резания (Pc): 5,3 kW

Скорость съема металла (Q): 81 cmi/min

Момент резания (Mc): 16 Nm

Время на проход (Tc): 0,04 min

Рекомендации по режимам резания на черновое фрезерование передних поверхностей проушин

Национальный стандарт СМС

Обозначение 01.2

CMC = 01.2 Нелегированная сталь: Незакаленная C = 0.25 - 0.55 %

Твердость 150 НВ

Сплавы Coromant 4030

Параметры

Подача на зуб (fz): 0,1 mm

Максимальная толщина стружки (hex): 0,06 mm

Средняя толщина стружки (hm): 0,03 mm

Режущий диаметр (Dc): 40 mm

Главный угол резания: 90°

Число эффективных режущих кромок (zc): 18 шт.

Глубина резания (ap): 1,7 mm

Рабочая поверхность контакта (ae): 3,6 mm

Начало рабочей поверхности контакта (aei): mm

Рекомендации по режимам резания

Скорость резания (vc) 395 m/min

Обороты шпинделя (n) 3143 rpm

Скорость подачи (vf): 5658 mm/min

Мощность резания (Pc): 2,2 kW

Скорость съема металла (Q): 35 cmi/min

Момент резания (Mc): 6,8 Nm

Время на проход (Тс): 0,09 min

Рекомендации по режимам резания на чистовое фрезерование передних поверхностей проушин

R390-11 T3 08M-PM 4030, R390-040C5-54M

Национальный стандарт СМС

Обозначение 01.2

CMC = 01.2 Нелегированная сталь: Незакаленная C = 0.25 - 0.55 %

Твердость 150 НВ

Сплавы Coromant 4030

Параметры

Подача на зуб (fz): 0,1 mm

Максимальная толщина стружки (hex): 0,06 mm

Средняя толщина стружки (hm): 0,03 mm

Режущий диаметр (Dc): 40 mm

Главный угол резания:  $90^{\circ}$ 

Число эффективных режущих кромок (zc): 18 шт.

Глубина резания (ap): 1 mm

Рабочая поверхность контакта (ae): 3,6 mm

Начало рабочей поверхности контакта (aei): mm

Рекомендации по режимам резания

Скорость резания (vc) 395 m/min

Обороты шпинделя (n) 3143 rpm

Скорость подачи (vf): 5658 mm/min

Мощность резания (Pc): 1,3 kW

Скорость съема металла (Q): 20 cmi/min

Момент резания (Mc): 4,0 Nm

Время на проход (Tc): 0,09 min

Рекомендации по режимам резания на предварительную профильную токарную обработку диаметров и торцев фланца

Точение форма пластины: C, D, S, T, V, W

DDHNR2525M15, DNMG 15 06 08-PR 4025

МАТЕРИАЛ ДЕТАЛИ

Национальный стандарт СМС

Обозначение 01.2

CMC = 01.2

Твердость 150 НВ

ИНСТРУМЕНТ

Угол в плане 107,3°

ПЛАСТИНА

Сплав пластины 4025

Радиус пластины (re): 0,8 mm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМАМ РЕЗАНИЯ

Скорость резания (vc) 325 m/min

Глубина резания (ар): 1,1 mm

Подача (fn): 0,3 mm/r

ТРАЕКТОРИЯ ИНСТРУМЕНТА

Обрабатываемые диаметры (Dm1,Dm2): 57,8-60 mm

Осевая глубина резания (lz): 0,8 mm

ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЯ/СТАНОК

Максимальное число оборотов шпинделя (п max): 10000 об/мин

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА

Скорость резания (vc) 325 m/min

Обороты шпинделя (n) 1790 - 1724 об/мин

Мощность (Pc): 4,5 kW

Производительность

Скорость съема металла (Q): 107 cmi/min

Время на проход (Тс): 0,05 min

Стойкость: 15,0 min

Количество проходов (пар): 5811

Шероховатость поверхности

Макс. Высота профиля (Rt): 14,1 µm

Шероховатость (Ra): 2,98 µm

Среднеквадратическая шероховатость (RMS): 3,25 µm

Рекомендации по режимам резания на окончательную профильную токарную обработку диаметров и торцев фланца

Точение форма пластины: C, D, S, T, V, W

DDHNR2525M15, DNMG 15 06 08-QM 4025

МАТЕРИАЛ ДЕТАЛИ

Национальный стандарт СМС

Обозначение 01.2

CMC = 01.2

Твердость 150 НВ

ИНСТРУМЕНТ

Угол в плане 107.3 °

ПЛАСТИНА

Сплав пластины 4025

Радиус пластины (re): 0,8 mm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМАМ РЕЗАНИЯ

Скорость резания (vc) 290 m/min

Глубина резания (ар): 0,21 mm

Подача (fn): 0,25 mm/r

#### ТРАЕКТОРИЯ ИНСТРУМЕНТА

Обрабатываемые диаметры (Dm1,Dm2): 57,3-57,8 mm

Осевая глубина резания (lz): 0,2 mm

ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЯ/СТАНОК

Максимальное число оборотов шпинделя (п max): 10000 об/мин

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА

Скорость резания (vc) 290 m/min

Обороты шпинделя (n) 1611 - 1597 об/мин

Мощность (Pc): 0,8 kW

Производительность

Скорость съема металла (Q): 15 cmi/min

Время на проход (Tc): 0,07 min

Стойкость: 45,0 min

Количество проходов (пар): 56363

Шероховатость поверхности

Макс. Высота профиля (Rt): 9,8 µm

Шероховатость (Ra): 1,99 µm

Среднеквадратическая шероховатость (RMS): 2,17 µm

Рекомендации по режимам резания на сверление отверстий Ø8,1

R840-0810-30-A0A 1220

Тип сверла Сверление коротких отверстий Твердый сплав: Corodrill Delta-

С Наружное охлаждение

Национальный стандарт СМС

Обозначение 01.2

CMC = 01.2 Нелегированная сталь: Незакаленная C = 0.25 - 0.55 %

Сплав пластины 1220

Параметры

Диаметр сверления 8,1 mm

Глубина отверстия (L): 6 mm

Скорость резания (vc) 110 m/min

Обороты шпинделя (n) 4323 об/мин

Подача (fn): 0,25 mm/r

Подача (vf) 1081 mm/min

Рекомендации по режимам резания

Мощность (Pc): 2,6 kW

Сила подачи (Ff): 1308 N

Момент (Mc) 5,6 Nm

Скорость съема металла (Q): 56 cmi/min

Расход СОЖ (q): 1,6 l/min

Время обработки на отверстие (t): 0,28 sec

Глубина отверстия: 0,62 xDc

РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ на обработку фасок  $0.3 \times 30^{\circ}$  на отверстиях под крепежные болты

R840-0970-30-A0A 1220, DDHNR 2525M 15

Тип сверла Сверление коротких отверстий Твердый сплав: Corodrill Delta-С Наружное охлаждение

Национальный стандарт СМС

Обозначение 01.2

CMC = 01.2 Нелегированная сталь: Незакаленная C = 0.25 - 0.55 %

Сплав пластины 1220

Параметры

Диаметр сверления 9,7 mm

Глубина отверстия (L): 2 mm

Скорость резания (vc) 110 m/min

Обороты шпинделя (n) 3610 об/мин

Подача (fn): 0,25 mm/r

Подача (vf) 903 mm/min

Рекомендации по режимам резания

Мощность (Pc): 3,1 kW

Сила подачи (Ff): 1567 N

Момент (Mc) 8,1 Nm

Скорость съема металла (Q): 67 cmi/min

Расход СОЖ (q): 2,8 1/min

Время обработки на отверстие (t): 0,13 sec

Глубина отверстия: 0,21 xDc

РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ на сверление отверстий в проушинах Ø27

R411.5-27032D27.00 P20

Тип сверла Сверление коротких отверстий Напайные сверла: Coromant Delta

Национальный стандарт СМС

Обозначение 01.2

CMC = 01.2 Нелегированная сталь: Незакаленная C = 0.25 - 0.55 %

Сплав пластины Р20

Параметры

Диаметр сверления 27 mm

Глубина отверстия (L): 28 mm

Скорость резания (vc) 82 m/min

Обороты шпинделя (n) 967 об/мин

Подача (fn): 0,25 mm/r

Подача (vf) 242 mm/min

Рекомендации по режимам резания

Мощность (Pc): 6,3 kW

Сила подачи (Ff): 4360 N

Момент (Mc) 63 Nm

Скорость съема металла (Q): 138 cmi/min

Расход СОЖ (q): 12 l/min

Время обработки на отверстие (t): 6,95 sec

Глубина отверстия: 1,04 xDc

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМАМ РЕЗАНИЯ

Фасонное растачивание отверстий в проушинах

Точение форма пластины: C, D, S, T, V, W

S16R-SSKCR 09-M, SCMT 09 T3 08-PF 4025

МАТЕРИАЛ ДЕТАЛИ

Национальный стандарт СМС

Обозначение 01.2

CMC = 01.2

Твердость 150 НВ

ИНСТРУМЕНТ

Угол в плане 75°

ПЛАСТИНА

Сплав пластины 4025

Радиус пластины (re): 0,8 mm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМАМ РЕЗАНИЯ

Скорость резания (vc) 325 m/min

Глубина резания (ap): 0,6 mm

Подача (fn): 0,11 mm/r

ТРАЕКТОРИЯ ИНСТРУМЕНТА

Обрабатываемые диаметры (Dm1, Dm2): 27,5-28,2 mm

Осевая глубина резания (lz): 20 mm

ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЯ/СТАНОК

Максимальное число оборотов шпинделя (п max): 6000 об/мин

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА

Скорость резания (vc) 325 m/min

Обороты шпинделя (n) 3762 - 3668 об/мин

Мощность (Pc): 1,2 kW

Производительность

Скорость съема металла (Q): 21 cmi/min

Время на проход (Tc): 0,05 min

Стойкость: 45,0 min

Количество проходов (пар): 881

Шероховатость поверхности

Макс. Высота профиля (Rt): 1,7 µm

Шероховатость (Ra): 0,35 µm

Среднеквадратическая шероховатость (RMS): 0,39 µm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМАМ РЕЗАНИЯ на тонкое растачивание отверстий в проушинах

Точение форма пластины: C, D, S, T, V, W

A20S-SDUPR 11, DPMT 11 T3 04-PM 4025

МАТЕРИАЛ ДЕТАЛИ

Национальный стандарт СМС

Обозначение 01.2

CMC = 01.2

Твердость 150 НВ

ИНСТРУМЕНТ

Угол в плане 93°

ПЛАСТИНА

Сплав пластины 4025

Радиус пластины (re): 0,4 mm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМАМ РЕЗАНИЯ

Скорость резания (vc) 320 m/min

Глубина резания (ap): 0,25 mm

Подача (fn): 0,12 mm/r

ТРАЕКТОРИЯ ИНСТРУМЕНТА

Обрабатываемые диаметры (Dm1,Dm2): 27,5-28 mm

Осевая глубина резания (lz): 40 mm

ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЯ/СТАНОК

Максимальное число оборотов шпинделя (п max): 6000 об/мин

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА

Скорость резания (vc) 320 m/min

Обороты шпинделя (n) 3704 - 3638 об/мин

Мощность (Pc): 0,6 kW

Производительность

Скорость съема металла (Q): 10 cmi/min

Время на проход (Tc): 0,09 min

Стойкость: 45,0 min

Количество проходов (пар): 496

Шероховатость поверхности

Макс. Высота профиля (Rt): 4,5 µm

Шероховатость (Ra): 0,89 µm

Среднеквадратическая шероховатость (RMS): 0,97 µm

## 3 Проектирование приспособления и режущего инструмента

### 3.1 Проектирование станочного приспособления

Патроны токарные кулачковые предназначены для центрирования и закрепления заготовок в кулачках. Патрон позволяет повысить точность обработки за счет равномерного распределения усилия зажима между кулачками, что уменьшает радиальное биение и кривизну обработанных деталей относительно базовых поверхностей [24-31].

На втором установе разработанного технологического процесса предлагается использовать штоковый двухкулачковый гидравлический патрон (рисунок 3.1).




Рисунок 3.1 – Патрон штоковый двухкулачковый

Зажим детали обеспечивается усилием пружины сжатия 15, которая упираясь в корпус патрона 4, «выталкивает» ползун 10. Ползун тянет за собой два штока 9, которые перемещаются в отверстиях корпуса патрона, расположенных

противоположно друг другу под углом 15° к оси шпинделя. На конце обоих штоков закреплены зажимные губки 1. При разжатии пружины происходит закрепление детали. Обратный ход (раскрепление детали) обеспечивает шток гидроцилиндра одностороннего действия, который сжимает пружину 15. Для базирования детали по новой чистовой базе разработана новая конструкция губок 1.


Данный двухкулачковый патрон обеспечивает необходимую точность базирования и надежность закрепления. Экономический эффект состоит в минимизации затрат, на приспособление для нового оборудования. Затраты на изготовление новых губок к имеющемуся патрону значительно меньше, чем при покупке нового приспособления.

### 3.2 Проектирование специального режущего инструмента

При полной обработке детали «Фланец карданного вала» на новом токарно-обрабатывающем центре с целью повышения производительности предлагается использовать специальный комбинированный расточной инструмент фирмы Sandvic Coromant (рисунок 3.2).

Две пластины данного инструмента должны быть расположены на стальной оправке. Первая пластина производит чистовое растачивание диаметра 27мм до диаметра 27,5<sup>+0,033</sup>. Вторая пластина производит окончательную обработку поверхности Ø28,2 под установку крышек подшипников крестовины. При этом конструкция державки должна предусматривать настройку положения второй пластины под другие размеры. Максимальный радиальный ход пластины 4мм.

Согласно данным каталога, предложенный инструмент будет создан на основе стандартных элементов — элементов с посадочными гнездами под пластины, резцовых вставок, расточных вставок, и посадочных поверхностей для закрепления инструмента. Из-за универсальности составляющих элементов цены на комбинированный инструмент близки к ценам на стандартный [36,37].






Рисунок 3.2 – Расточной инструмент

# 4 Описание графической части работы

В данном разделе продемонстрируем некоторые виды наладок на операцию 005 Многоцелевая в виде рисунков.




Рисунок 4.1 – Установ A, позиция I




Рисунок 4.2 – Установ Б, позиция II

## Установ В Позиция V Переход 15




Рисунок 4.3 – Установ В, позиция V




Рисунок 4.4 – Установ В, позиция VI

## 5 Безопасность и экологичность технического объекта

Безопасность и экологичность технического объекта оценивалась согласно [46].

#### 5.1 Конструктивно-технологическая характеристика объекта

Таблица 5.1 - Технологический паспорт объекта

Технологический	Техноло-	Наименование	Оборудование,	Материа-
процесс	гическая	должности	устройство,	лы, веще-
	операция,	работника,	приспособле-	ства
	вид выпол-	выполняюще-	ние	
	няемых ра-	го технологи-		
	бот	ческий про-		
		цесс, опера-		
		цию		
Фрезерование,	Многоце-	Оператор	Горизонталь-	Металл,
точение, сверле-	левая с	станков с про-	ный токарно-	СОЖ, об-
ние	ЧПУ	граммным	револьверный	тирочная
		управлением	станок серии	ветошь
			GS200MS	

# 5.2 Идентификация производственно-технологических и эксплуатационных профессиональных рисков

Таблица 5.2 – Идентификация профессиональных рисков

Производственно-	Опасный и /или вредный производ-	Источник опас-
технологическая	ственный фактор	ного и / или
и/или эксплуата-		вредного произ-
ционно-		водственного
технологическая		фактора
операция, вид вы-		
полняемых работ		
Многоцелевая с	Движущиеся машины и механизмы;	Заготовка, гори-
ЧПУ	подвижные части производственного	зонтальный то-
	оборудования; передвигающиеся из-	карно-
	делия, заготовки; повышенная запы-	револьверный
	ленность воздуха рабочей зоны; по-	станок серии
	вышенная температура поверхностей	GS200MS.
	оборудования, материалов; повышен-	
	ный уровень шума на рабочем месте.	

5.3 Методы и технические средства снижения профессиональных рисков
 Таблица 5.3 – Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных производственных факторов

Опасный и / или вредный про-изводственный фактор	Организационные методы и технические средства защиты, снижения, устранения опасного и / или вредного производственного фактора	Средства индиви- дуальной защиты работника
Движущиеся машины и меха-	Установка заграждений	Каска защитная,
низмы		очки защитные,
Подвижные части производ-	Установка заграждений	Каска защитная,
ственного оборудования; пе-		очки защитные,
редвигающиеся изделия, заго-		
товки		
Повышенная запыленность	Применение систем	Респиратор
воздуха рабочей зоны	кондиционирования и	
	очистки воздуха	
Повышенная температура по-	Установка заграждений	Рукавицы
верхностей оборудования, ма-	_	
териалов		
Повышенный уровень шума на	Шумовая обработка	Наушники
рабочем месте	производственных по-	
	мещений	

5.4 Обеспечение пожарной и техногенной безопасности рассматриваемого технического объекта (производственно-технологических эксплуатационных и утилизационных процессов)

## 5.4.1 Идентификация опасных факторов пожара

Таблица 5.4 – Идентификация классов и опасных факторов пожара

Участок,	Оборудова-	Класс	Опасные фак-	Сопутствующие
подразде-	ние	пожара	торы пожара	проявления фак-
ление				торов пожара
Участок	Горизон-	Пожары,	Пламя и искры;	Образующиеся в
механиче-	тальный то-	связан-	неисправность	процессе пожара
ской об-	карно-	ные с	электропровод-	осколки, части
работки	револьвер-	воспла-	ки;	разрушившихся
	ный	менением	возгорание	строительных зда-
	станок серии		промасленной	ний, инженерных

# Продолжение таблицы 5.4

GS200MS	и горени-	ветоши	сооружений,
	ем жид-		транспортных
	костей		средств, энергети-
	или пла-		ческого оборудо-
	вящихся		вания, технологи-
	твердых		ческих установок,
	веществ и		производственно-
	материа-		го и инженерно-
	лов		технического обо-
			рудования

# 5.4.2 Разработка технических средств и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности технического объекта

Таблица 5.5 - Технические средства обеспечения пожарной безопасности.

Пер-	Mo-	Ста-	Средства	По-	Сред-	Пожар	Пожар-
вичные	биль-	ционар	пожарной	жар-	ства ин-	жар-	ные
сред-	ные	нар-	автоматики	ное	дивиду-	ный	сигна-
ства	сред-	ные		обо-	альной	инстру	лизация,
пожа-	ства	уста-		рудо-	защиты	стру-	связь и
роту-	пожа-	новки		вание	и спасе-	мент	опове-
шения	роту-	систе-			ния лю-	(меха-	щение
	шения	МЫ			дей при	низи-	
		пожа-			пожаре	рован-	
		роту-				ный и	
		шения				неме-	
						хани-	
						зиро-	
						ван-	
						ный)	
Ящики	Пожар	Обо-	Приборы	Рукав-	Караби-	Лопа-	Автома-
с пес-	жар-	рудо-	приемно-	кав-	ны по-	ты,	тиче-
ком,	ные	вание	контроль-	ные	жарные,	ломы,	ские из-
огне-	лест-	ДЛЯ	ные пожар-	раз-	веревки	багры,	вещате-
туши-	ницы,	пенно-	ные, техни-	ветв-	пожар-	топо-	ЛИ
тели,	пожар-	го по-	ческие	ления,	ные, ре-	ры	
внут-	жар-	жаро-	средства	напор	спира-		
ренние	ные	туше-	оповещения	ные	торы,		
пожар-	авто-	ния	и управле-	пожар	проти-		
ные	моби-		ния эвакуа-	жар-	вогазы		
краны	ли.		цией по-	ные			
			жарные	рука-			

		DO		
		l Ba		
		Du,		

5.4.3 Организационные (организационно-технические) мероприятия по предотвращению пожара

Таблица 5.6 – Организационные (организационно-технические) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Наименование	Наименование видов	Предъявляемые требования по
технологического	реализуемых органи-	обеспечению пожарной безопасно-
процесса, обору-	зационных (органи-	сти, реализуемые эффекты
дования техниче-	зационно-	
ского объекта	технических) меро-	
	приятий	
Точение, фрезе-	Хранение ветоши в	Проведение противопожарных ин-
рование, шлифо-	несгораемых ящиках;	структажей, применение средств
вание	плавкие предохрани-	пожарной сигнализации и средств
	тели или автоматы в	извещения о пожаре, соблюдение
	электроустановках.	мер пожарной безопасности при
		проведении огневых работ, приме-
		нение средств пожаротушения,

# 5.5 Обеспечение экологической безопасности рассматриваемого технического объекта

Таблица 5.7 – Идентификация экологических факторов технического объекта

Наимено-	Структурные	Воздей-	Воздействие	Воздействие
вание тех-	составляющие	ствие тех-	технического	технического
нического	технического	нического	объекта на	объекта на ли-
объекта,	объекта, техно-	объекта на	гидросферу	тосферу (почву,
техноло-	логического	атмосферу	(образующие	растительный
гического	процесса (про-	(вредные и	сточные воды,	покров, недра)
процесса	изводственного	опасные	забор воды из	(образование
	здания или со-	выбросы в	источников	отходов, выем-
	оружения по	окружаю-	водоснабже-	ка плодородно-
	функциональ-	щую среду)	ния)	го слоя почвы,
	ному назначе-			отчуждение зе-
	нию, техноло-			мель, наруше-
	гические опе-			ние и загрязне-
	рации, обору-			ние раститель-
	дование), энер-			ного покрова и
	гетическая			т.д.)
	установка			
	транспортное			
	средство и т.п.			

Продолжен	ие таблицы 5.7			
Точение,	Горизонталь-	Пыль ме-	Взвешенные	Основная часть
фрезеро-	ный токарно-	талличе-	вещества,	отходов хра-
вание,	револьверный	ская	нефтепродук-	нится в метал-
сверление	станок серии		ТЫ	лических кон-
	GS200MS			тейнерах емко-
				стью

Таблица 5.8 – Разработанные организационно-технические мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия технического объекта на окружающую среду.

Наименование	Точение, фрезерование
технического	
объекта	
Мероприятия по	Своевременная замена фильтрующих элементов в вы-
снижению нега-	тяжных трубах
тивного антропо-	
генного воздей-	
ствия на атмо-	
сферу	
Мероприятия по	Своевременная очистка канализационных сетей и очист-
снижению нега-	ных сооружений от осадков и уловленных нефтепродук-
тивного антропо-	тов, замена фильтрующих материалов
генного воздей-	
ствия на гидро-	
сферу	
Мероприятия по	Организация регулярных периодических проверок нали-
снижению нега-	чия и технического состояния оборудования, тары, по-
тивного антропо-	мещений и др. Соблюдение правил и условий хранения.
генного воздей-	
ствия на лито-	
сферу	

# 5.6 Заключение по разделу «Безопасность и экологичность технического объекта»

Разработаны организационно-технические мероприятия, включающие технические устройства снижения профессиональных рисков, подобраны средства индивидуальной защиты для работников.

Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технического объекта. Проведена идентификация класса пожара и опасных факторов пожара и разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной безопасности. Разработаны средства, методы и меры обеспечения пожарной безопасности. Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на техническом объекте.

Идентифицированы экологические факторы и разработаны мероприятия по обеспечению экологической безопасности на техническом объекте.

# 6 Экономическая эффективность работы

Экономическая эффективность работы оценивалась по [45].

6.1 Расчет себестоимости изготовления единицы продукции Стоимость материалов.

Норма расходов материала на изделие

Цена заготовки

 $\coprod_{3ar..} = 46,85p,$ 

Вес заготовки

 $M_{3a\Gamma}=0,94$  кг.

Чистый вес детали

 $M_{\text{дет.}} = 0,72 \text{ кг.}$ 

Вес отходов

$$M_{\text{otx}} = 0.94 - 0.72 = 0.22 \text{ kg}$$
 (6.1)

Цена реализуемых отходов

 $\coprod_{\text{отх}} = 5 \text{ руб/кг.}$ 

Стоимость отходов

$$\coprod_{\text{orx. 6a3}} = 0.22 \cdot 5 = 1.1 \text{ py6},$$
 (6.2)

Стоимость заготовки за минусом реализованных отходов

$$\coprod_{3ar.} = 46,85 - 1,1 = 45,75 \text{ py6,.}$$
 (6.3)

Заработная плата производственных рабочих.

Трудоемкость

 $T_{\text{баз.}}$ = 3,756мин. = 0,0626 часа.

 $T_{\text{пип}}$ = 3,06 мин. = 0,051 часа.

Тарифные ставки

Базовый вариант по 4 разряду = 32,9 руб.

Проектный вариант (для обслуживания станка требуется высококвалифицированный наладчик, поэтому часовую тарифную ставку принимаем удвоенную по шестому разряду) =  $2 \cdot 41,32 = 82,64$  руб.

Заработная плата основная производственных рабочих

$$3_{\text{осн.баз.}} = T_{\text{баз.}} \cdot 32.9 = 0.0626 \cdot 32.9 = 2.06 \text{ py6},$$

$$3_{\text{осн.дип.}} = T_{\text{дип.}} \cdot 82,64 = 0,051 \cdot 82,64 = 4,21$$
руб.

Заработная плата дополнительная производственных рабочих

$$3_{\text{доп.баз}} = 3_{\text{баз.}} \cdot 0.7 = 2.06 \cdot 0.7 = 1.442 \text{ руб},$$

$$3_{\text{доп.дип.}} = 3_{\text{дип.}} \cdot 0,7 = 4,21 \cdot 0,7 = 2,947$$
 руб.

Общая суммарная заработная плата производственных рабочих

$$3_{\text{общ.баз.}} = 2,06+1,442 = 3,502 \text{ руб,}$$

$$3_{\text{общ.дип.}} = 4,21+2,947 = 7,16$$
 руб.

Отчисления в единый социальный налог

$$3_{\text{соц. баз.}} = 3_{\text{осн. баз.}} \cdot 0,26 = 2,06 \cdot 0,26 = 0,535 \text{ pyb},$$

$$3_{\text{соц. дип}} = 3_{\text{осн. дип}} \cdot 0,26 = 4,21 \cdot 0,26 = 1,095$$
руб.

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования

$$3_{\text{сод. об. баз.}} = 3_{\text{общ.баз.}} \cdot \text{K3}_{\text{сод. об. баз.}} = 3,502 \cdot 7,5 = 26,26$$
руб.

$$3_{\text{сод. об. дип.}} = 3_{\text{общ.дип.}} \cdot K3_{\text{сод. об. баз.}} = 7,16 \cdot 5 = 35,8 py б.$$

#### 6.2 Составление смет общецеховых расходов

Цеховые расходы

$$\coprod_{\text{цех. расх.}} = 3_{\text{общ.}} \cdot (K_{3.\text{проч.}} + K_{3.\text{соц.проч.}} + K_{3.\text{мат.проч.}} + K_{3.\Gamma\text{СМ.}} + K_{3.3\text{апч.}} + K_{3.\text{м.}} + K_{3.\text{хоз.}} + K_{3.\text{нерг.}} + K_{3.\text{м.}} + K_{3.\text{б.}} + K_{3.\text{н.}}),$$
(6.4)

где  $K_{3,\text{проч.}}$  – коэффициент затрат на зарплату прочего персонала

 $K_{\rm 3.coц.проч.}$  — коэффициент на единый социальный налог с зарплаты прочего персонала

 $K_{3.\text{мат.проч.}}$  – коэффициент затрат на прочие материалы

 $K_{3,\Gamma CM}$  – коэффициент затрат на горюче-смазочные материалы

 $K_{3.3апч}$  – коэффициент затрат на запчасти

 $K_{3.и.}$  – коэффициент затрат на инструмент

 $K_{3.xo3.}$  – коэффициент затрат на общехозяйственные расходы

 $K_{3.9 {\rm H} 9 {\rm pr}.}$  – коэффициент затрат на энергоносители

К<sub>з.ам.</sub> – коэффициент затрат на амортизацию

 $K_{3.б.}$  – коэффициент затрат на потери от брака

 $K_{_{3.H.}}$  – коэффициент затрат на налоги (транспортный, на имущество, экологию)

 $\begin{tabular}{l} $\coprod_{\text{баз.вар.}}=3,502\cdot(2,328+0,6098+0,6096+0,1175+0,4853+0,8522+0,074+1,04+0,1345+0,5505+0,0715)=24,0688py6, \\ $\coprod_{\text{дип.вар.}}=7,16py6. \cdot (2,328+0,6098+0,4096+0,1175+0,2853+0,6522+0,05+1,0486+0,1175+0,2853+0,10486+0,1175+0,2853+0,10486+0,1175+0,1186+0$ 

Итоговая полная себестоимость:

+0.94+0.1045+0.3+0.051) = 41.87py6.

$$C_{\text{полн.}} = \coprod_{3ar.} + 3_{oбщ} + 3_{coц.} + 3_{coд. oб.} + \coprod_{цех. pacx.}$$
 (6.5)

 $C_{\text{полн. баз.}} = 45,75+3,502+0,5356+26,26+73,8564 = 100,1164 \text{ руб.}$ 

 $C_{\text{полн. дип.}} = 45,75+7,16+1,095+35,8+41,87 = 131,675$  руб.

Перерасход на себестоимость в расчете на единицу детали:

131,675 - 100,1164 = 31,55руб.

Себестоимость годовой программы

 $C_{\text{год.прог. баз.}} = 100,1164 \cdot 300000 = 30 034 920 \text{руб.}$ 

 $C_{\text{год.прог. дип.}} = 100,1164 \cdot 110000 + 131,675 \cdot 190000 = 36 \ 031 \ 054$ руб.

Перерасход на себестоимость в расчете на годовую программу:

 $36\ 031\ 054 - 30\ 034\ 920 = 5\ 996\ 134$ pyő.

Дополнительные капитальные затраты (стоимость транспортировки, установки, наладки, запуска GoodWay GS200MS = 720000 руб.)

Цена реализации единицы изделия (карданного вала)

$$\coprod_{6a3}$$
 = 1150руб.

$$\coprod_{\text{дип.}} = 1350$$
руб.

Годовая прибыль от реализации новых изделий приходящаяся на деталь составит

$$\Pi_{\text{год}} = (100/2) \cdot 190000 = 9500000$$
руб.

Срок окупаемости капитальных затрат

$$T_{\text{ок.}} = 7\ 200\ 000\ /\ 9\ 500\ 000 = 0{,}76\$$
года

Вывод: проведя технико-экономические расчеты мы пришли к выводу, что увеличение себестоимости изготовления детали «Фланец карданного вала» в результате повышение качества всего изделия, а также капитальные затраты на приобретение нового оборудования являются рентабельными.

Анализ предложений выработанных в бакалаврской работе и настоящие технико - экономические показатели убедительно свидетельствуют, что техническое осуществление предложений возможно и экономически целесообразно.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В бакалаврской работе разработан технологический процесс изготовления фланца карданного вала LADA 4x4 Urban с применением современного оборудования и режущего инструмента. В работе проанализированы преимущества применения оборудования с точки зрения экономической эффективности, повышения качества, повышения культуры обслуживания и снижения себестоимости изготавливаемой детали.

Также проведена модернизация базового технологического процесса, спроектирован план реорганизации производства направленной на изготовление новой продукции, отвечающей требованиям заказчика.

Механическая обработка деталей ведется на высокопроизводительном современном оборудовании с использованием современных технологий и высокоточных режущих инструментов.

При разработке бакалаврской работы учтены требования научной организации труда, эстетики производства, техники безопасности и охраны труда на производстве, стандартизации и управления качеством продукции.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Горбацевич, А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учебное пособие для вузов/ А.Ф. Горбацевич, В.А. Шкред. М: – ООО ИД «Альянс.», 2007 – 256 с.
- 2 Ковшов, А. Н. Технология машиностроения : учеб. для вузов / А. Н. Ковшов. Изд. 2-е, испр. ; Гриф УМО. Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008. 319 с.
- 3 Лебедев, В. А. Технология машиностроения: Проектирование технологий изготовления изделий: учеб. пособие для вузов / В. А. Лебедев, М. А. Тамаркин, Д. П. Гепта. Гриф УМО. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 361 с.
- 4 Маталин А. А. Технология машиностроения : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 151001 напр. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроит. производств" / А. А. Маталин. Изд. 3-е, стер. ; Гриф УМО. Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2010. 512 с.
- 5 Суслов, А. Г. Технология машиностроения : учеб. для вузов / А. Г. Суслов. 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. Москва : Машиностроение, 2007. 429 с.
- 6 Расторгуев Д. А. Проектирование технологических операций [Электронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. пособие / Д. А. Расторгуев; ТГУ; Интиминостроения; каф. "Оборудование и технологии машиностроит. пр-ва". Тольятти: ТГУ, 2015. 140 с.
- 7 Расторгуев Д. А. Разработка плана изготовления деталей машин : учеб.-метод. пособие / Д. А. Расторгуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Оборудование и технологии машиностроит. пр-ва". ТГУ. Тольятти : ТГУ, 2013. 51 с.
- 8 Марочник сталей и сплавов / сост. А. С. Зубченко [и др.]; под ред. А. С. Зубченко. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Машиностроение, 2003. 782 с.
  - 9 www.vniiinstrument.ru

- 10 Панов, А.А. Обработка металлов резанием: Справочник технолога / А.А.Панов, В.В.Аникин, Н.Г. Байм и др.; под общ. ред. А.А. Панова. М. : Машиностроение, 1988.
- 11 Технология машиностроения: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 1. Основы технологии машиностроения / Э. Л. Жуков [и др.]; под ред. С. Л. Мурашкина. Изд. 3-е, стер.; Гриф МО. Москва: Высш. шк., 2008. 278 с.
- 12 Технология машиностроения: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 2. Производство деталей машин / Э. Л. Жуков [и др.]; под ред. С. Л. Мурашкина. Изд. 3-е, стер.; Гриф МО. Москва: Высш. шк., 2008. 295 с.: ил. Библиогр.: с. 292-293.
- 13 Технология машиностроения : учеб. пособие для вузов / под ред. М. Ф. Пашкевича. Минск : Новое знание, 2008. 477 с.
- 14 Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т. Т. 1 / А. М. Дальский [и др.] ; под ред. А. М. Дальского [и др.]. 5-е изд., испр. Москва : Машиностроение-1, 2003. 910 с.
- 15 Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т. Т. 2 / А. М. Дальский [и др.]; под ред. А. М. Дальского [и др.]. 5-е изд., испр. Москва: Машиностроение-1, 2003. 941 с.
- 16 Гузеев В. И., Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезернорасточных станков с числовым программным управлением : справочник / В. И. Гузеев, В. А. Батуев, И. В. Сурков ; под ред. В. И. Гузеева. 2-е изд. Москва : Машиностроение, 2007. 364, [1] с.
- 17 Режимы резания металлов : справочник / Ю. В. Барановский [и др.] ; под ред. А. Д. Корчемкина. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : НИИТавтопром, 1995. 456 с.
- 18 Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов : справочник / под общ. ред. В. И. Баранчикова. Москва : Машиностроение, 1990. 399 с.
- 19 Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении: Учеб. пособ. Для машиностроит. спец. вузов/ Я.М. Радкевич, В.А. Тимиря-зев,

- А.Г. Схиртладзе, М.С. Островский; Под ред. В.А. Тимирязева. 2-е изд. Высш. шк. 2007 г.
- 20 Афонькин, М.Г. Производство заготовок в машиностроении. / М.Г. Афонькин, В.Б. Звягин 2-е изд., доп. и пер.ера. СПб: Политехника, 2007-380c.
- 21 Боровков, В.М. Заготовки в машиностроении: учеб. пособие для вузов по спец. 1201 "Технология машиностроения" / В. М. Боровков [и др.]; ТГУ. Гриф УМО; ТГУ. Тольятти: ТГУ, 2007. 67 с.: ил. 34-00.
- 22 Металлорежущие станки [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 1 / Т. М. Авраамова [и др.] ; под ред. В. В. Бушуева. Москва : Машиностроение, 2011. 608 с.
- 23 Металлорежущие станки [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / В. В. Бушуев [и др.] ; под ред. В. В. Бушуева. Москва : Машиностроение, 2011. 586 с.
- 24 Блюменштейн В. Ю. Проектирование технологической оснастки : учеб. пособие для вузов / В. Ю. Блюменштейн, А. А. Клепцов. Изд. 3-е, стер. ; гриф УМО. Санкт-Петербург : Лань, 2014. 219 с.
- 25 Горохов В. А. Проектирование технологической оснастки : учеб. для вузов / В. А. Горохов, А. Г. Схиртладзе, И. А. Коротков. Гриф УМО. Старый Оскол : ТНТ, 2010. 431 с.
- 26 Ермолаев В.В. Технологическая оснастка. Лабораторно-практические работы и курсовое проектирование: учеб. пособ. М.: Изд-во «Академия», 2012. 320 с.
- 27 Зубарев, Ю.М. Расчет и проектирование приспособлений в машиностроении [Электронный ресурс] : учебник. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2015. - 309 с.
- 28 Тарабарин, О. И. Проектирование технологической оснастки в машиностроении : учеб. пособие для вузов / О. И. Тарабарин, А. П. Абызов, В. Б. Ступко. Изд. 2-е, испр. и доп. ; гриф УМО. Санкт-Петербург : Лань, 2013. 303 с.

- 29 Станочные приспособления : справочник. В 2 т. Т. 1 / редсовет: Б. Н. Вардашкин (пред.) [и др.] ; ред. тома Б. Н. Вардашкин [и др.]. Москва : Машиностроение, 1984. 592 с.
- 30 Станочные приспособления : справочник. В 2 т. Т. 2 / редсовет: Б. Н. Вардашкин (пред.) [и др.] ; ред. тома Б. Н. Вардашкин [и др.]. Москва : Машиностроение, 1984. 655 с.
- 31 Григорьев, С. Н. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ: [справочник] / С. Н. Григорьев, М. В. Кохомский, А. Р. Маслов; под общ.ред. А. Р. Маслова. Москва: Машиностроение, 2006. 544 с.
- 32 Болтон У. Карманный справочник инженера-метролога. / У Болтон М : Издательский дом «Додэка-XXI», 2002 384 с.
- 33 Палей М. А. Допуски и посадки : справочник. В 2 ч. Ч. 1 / М. А. Палей, А. Б. Романов, В. А. Брагинский. 8-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Политехника, 2001. 576 с.
- 34 Палей М. А. Допуски и посадки : справочник. В 2 ч. Ч. 2 / М. А. Палей, А. Б. Романов, В. А. Брагинский. 8-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Политехника, 2001. 608 с.
- 35 Артамонов, Е.В. Проектирование и эксплуатация сборных инструментов с сменными твердосплавными пластинами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Артамонов, Т.Е. Помигалова, М.Х. Утешев. Электрон.дан. Тюмень :ТюмГНГУ (Тюменский государственный нефтегазовый университет), 2013.
- 36 Булавин, В.В. Режущий инструмент [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие. Электрон. дан. Пенза : ПензГТУ (Пензенский государственный технологический университет), 2009. 100 с.
- 37 Кожевников, Д.В. Режущий инструмент [Электронный ресурс] : учебник / Д.В. Кожевников, В.А. Гречишников, С.В. Кирсанов [и др.]. Электрон. дан. М. : Машиностроение, 2014. 520 с.
- 38 Кирсанова, Г.Н. Руководство по курсовому проектированию металлорежущих инструментов: учебное пособие для вузов по специальности «Техно-

- логия машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» / Под общ. ред. Г.Н. Кирсанова. М.: Машиностроение, 1986. 386 с.
- 39 Резников Л. А. Проектирование сложнопрофильного режущего инструмента [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Л. А. Резников ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Оборудование и технологии машиностроит. пр-ва". Тольятти : ТГУ, 2014. 207 с. : ил. Библиогр.: с. 202-203.
- 40 Романенко, А.М. Режущий инструмент [Электронный ресурс] : учебное пособие. Электрон. дан. Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2012. 103 с.
- 41 Шагун, В. И. Металлорежущие инструменты : учеб. пособие для студ. вузов / В. И. Шагун. Гриф УМО. Москва : Машиностроение, 2008. 423 с.
- 42 Справочник конструктора-инструментальщика / В. И. Баранчиков [и др.]; под общ. ред. В. А. Гречишникова, С. В. Кирсанова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Машиностроение, 2006. 541 с.
- 43 Вороненко, В.П. Проектирование машиностроительного производства : учеб. для вузов / В. П. Вороненко, Ю. М. Соломенцев, А. Г. Схиртладзе. 3-е изд., стер. ; Гриф МО. Москва : Дрофа, 2007. 380 с. : ил. (Высшее образование). Библиогр.: с. 378-380.
- 44 Козлов, А. А. Проектирование механических цехов [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / А. А. Козлов ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Оборудование и технологии машиностроит. пр-ва". Тольятти : ТГУ, 2015. 47 с.
- 45 Зубкова, Н.В. Методические указания по экономическому обоснованию курсовых и дипломных работ по совершенствованию технологических процессов механической обработки деталей / Н.В. Зубкова Тольятти : ТГУ, 2005.
- 46 Горина, Л. Н. Раздел выпускной квалификационной работы «Безопасность и экологичность технического объекта». Уч.-методическое пособие. / Л. Н. Горина Тольятти: изд-во ТГУ, 2016. 33 с.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

	Формал	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	у Прим Чани
мен.	6				<u>Документация</u>	
Перв. примен.	A1	8		16.07.ТМ.578.05.000.СБ	Сборочный чертеж	
		93			<u>Детали</u>	
T	8/4		1	16.07.TM.578.05.001	Кулачок	1
	8/4		2	16.07.TM.578.05.002	Втулка	1
Mo	8/4		3	16.07.TM.578.05.003	Клин	1
Cnpaß. Nº	8/4		4	16.07.TM.578.05.004	Корпус	1
Ci	A1		5	16.07.TM.578.05.005	Гайка специальная	3
	8/4		6	16.07.TM.578.05.006	Сухарь	1
	5/4		7	16.07.TM.578.05.007	Рычаг	3
	8/4		8	16.07.TM.578.05.008	Муфта	3
	8/4	- 38	9	16.07.TM.578.05.009	Стопор пружинный	3
	8/4	- 38	10	16.07.TM.578.05.010	Стопор	1
ŭ	8/4		11	16.07.TM.578.05.011	Προδκα	2
dam					CO Processor Contracts	
Подп. и дата					Стандартные изделия	7
	_	- 4	12		Винт М16–6дх8	+ + -
д дубл.	-		12		ΓΟΣΤ 9052-88	
10. No			13		Γαῦκα Μ14–7Η	3 8
OHN.			ر,		ΓΟCT 11871-73	
4B. N			14		Штифт	
Взам. инв. №		- 4			ΓΟCT 7798-80	
BS						
дата						
Подп. и дата			$\Box$		16.07.74.570.056	700
		: /lui		№ докум. Подп. Дата Уденко Д.Р	16.07.TM.578.05.0	IUU   /lucm   /luci
№ подл	При			Гевашкин Д.Г.	рон штоковыи 🞞	1 1
MHB. 1	Н.К. Ут	ОНП	<b>p.</b> B	иткалов В.Г. обровский А.В.	үхкулачковый ТГУ,	. TM53-17

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б