# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

#### Институт машиностроения

(наименование института полностью)

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства» (наименование кафедры)

#### 15.03.01 «Машиностроение»

(код и наименование направления подготовки, специальности)

# Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств

(направленность (профиль)/ специализация)

#### БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему Технологический процесс изготовления приводного маложесткого вала насоса

Студ	цент(ка)	Д.В. Бодрунов	
		(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Рукс	водитель	Д.А. Расторгуев	
		(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Кон	сультанты	Н.В. Зубкова	
		(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
		П.А. Корчагин	
		(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
		А.Г. Егоров	
		(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Доп	устить к защи	те	
Заве	дующий кафед	рой к.т.н., доцент Н.Ю. Логинов	
		(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)	(личная подпись)
<u> </u>	>>>	2019 г.	

### **АННОТАЦИЯ**

Цель работы заключается в проектировании техпроцесса изготовления вала насоса для условий серийного производства.

Основной вопрос при проектировании — обеспечение достаточной жесткости заготовки для проведения механической обработки, а также сохранении этой точности между операциями и после всего техпроцесса. Это реализовано за счет рационально выбранных схем установки заготовки с использованием неподвижных люнетов на токарных операциях. Также предлагается замена финишного перехода — чистового точения в базовом варианте на выглаживание.

Экологические мероприятия, меры по охране труда нужны для обеспечения соответствующих норм и стандартов. Расчет экономической эффективности предложенных изменений в оснащении, и корректировка режимов резания подтверждают правильность выбранных решений.

Записка выпускной работы состоит из 60 страниц.

Графическая часть - 7 листов формата А1.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Анализ исходных данных	5
1.1 Анализ служебного назначения. Условия работы детали	5
1.2 Анализ технологичности детали	
2 Разработка технологической части работы	13
2.1 Выбор заготовки	
2.2 Расчёт себестоимости заготовки	
2.3 Разработка схем базирования, технологического маршрута и пла	
обработки	15
2.4 Выбор средств технологического оснащения	17
2.5 Проектирование операций	19
2.6 Нормирование операций технологического процесса	
3 Проектирование специальных средств оснащения	
3.1 Проектирование люнета	
3.2 Проектирование резца	30
4 Безопасность и экологичность технического объекта	32
4.1 Конструктивно-технологическая характеристика объекта	32
4.2 Идентификация профессиональных рисков	32
4.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков	32
4.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта	34
4.5 Обеспечение экологической безопасности рассматриваемого	
технического объекта	35
4.6 Заключение по разделу «Безопасность и экологичность техничес	ского
объекта»	36
5 Экономическая эффективность работы	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	41
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	42
ПРИЛОЖЕНИЯ	45
ПРИЛОЖЕНИЕ А	46
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	56
припожение в	50

## **ВВЕДЕНИЕ**

Технологии современного многономенклатурного производства по изготовлению разнообразных деталей должны иметь высокую гибкость, т.е. возможность быстрой переналадки станков на изготовление различных деталей. При этом должны обеспечиваться высокие требования по надежности, долговечности машины. Снижение материалоемкости деталей затрудняет производство и не способствует снижению затрат на их изготовление. Поэтому современное технологическое оснащение должно обеспечивать производительность за счет как интенсивных режимов резания (высокие скорости резания, подачи или глубина резания), так и быстрой переналадки. Качество изготовления деталей должно быть обеспечено в любом случае.

В работе описана разработка одного из вариантов технологического процесса изготовления заданной детали - вала с годовым объемом выпуска деталей 1000 штук в год.

#### 1 Анализ исходных данных

#### 1.1 Анализ служебного назначения. Условия работы детали

Деталь – вал насоса. Он работает в установке по перекачке химических составов за счет давления, создаваемого лопатками. Он служит для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1750 кг/м³ при частоте вращения 2900 мин⁻¹, имеющих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1 процента, с температурой от минус 40° до плюс 90 °С. Приводом в агрегатах являются электродвигатели общепромышленного и взрывозащищенного исполнения.

Вал испытывает динамические нагрузки, связанные с напором и турбулентностью перекачиваемых сред. Нагрузки - большие крутящие моменты. Для вала выбрана коррозионно-стойкая сталь 12X18H12T ГОСТ 5949-75. Состав сплава приведен в таблице 1.1 [1].

Таблица 1.1 - Химический состав

Химический элемент	Процент
Кремний (Si), не более	0.8
Марганец (Mn), не более	2.0
Медь (Cu), не более	0.30
Никель (Ni)	11.0-13.0
Сера (S), не более	0.020
Титан (Ті)	0.6-0.7
Углерод (С), не более	0.12
Фосфор (P), не более	0.035
Хром (Cr)	17.0-19.0

Физико-механические параметры, необходимые для расчетов, предел текучести  $\sigma_{0,2}$ , предел прочности  $\sigma_{B}$ , относительное удлинение после разрыва  $\delta_{5}$  и относительное сужение  $\psi$  приведены в таблице 1.2 [1]. Все характеристики выбраны для размера сечения (60 мм), которые соответствуют размерам вала.

Таблица 1.2 - Физические свойства

Термообработка, состояние	Сечение,	$\sigma_{0,2}$ ,	$\sigma_{\rm B},$	$\delta_5$ , %	Ψ, %
поставки	MM	МПа	МПа	05, 70	ψ, 70
Прутки. Закалка 1020-1100 °C,	60	195	540	40	55
воздух, масло, вода.	00	173	340	40	33

Обрабатываемость резанием в закаленном состоянии при твердости НВ 170 и  $\sigma_B = 470$  МПа для инструментального материала из твердых сплавов  $K_{\text{тв. спл}} = 0.85$  и из быстрорежущих -  $K_{\text{б. ст}} = 0.35$ .

С учетом служебного назначения вала при разработке технологии, особое внимание обработке самых ответственных поверхностей. Это конструкторские основные и вспомогательные базы, а также исполнительные поверхности. Весь вал механически обрабатывается (см. рисунок 1.1). Для работы по поверхностям вала с учетом их служебного назначения, систематизация дана в таблице 1.3.




Рисунок 1.1 - Эскиз вала насоса

Таблица 1.3 - Классификация поверхностей детали по функциональному назначению

Виды поверхностей	Номера поверхностей	
Основная конструкторская база	7,9,18,19	
Вспомогательная	2,5,30,4,31,32,10,13,27,28,21,24	
конструкторская база	2,0,00,1,01,02,10,10,27,20,21,21	
Исполнительные поверхности	27, 30	
Свободные	остальные	

#### 1.2 Анализ технологичности детали

Чертеж детали приведён на листе. Свободные поверхности предусматривается обрабатывать по H14/h14 квалитету точности. Этого можно добиться при черновом точении на первой операции.

Вследствие малой жесткости детали при обработке будут доминировать упругие деформации подсистемы заготовка-опоры. Поэтому на операциях токарной и отделочной обработки необходимо использовать люнеты.

В целом конструкция вала не позволяет использовать высокопроизводительные методы формообразования, т.к. конструкция характеризуется отношением длины к диаметру  $\ell/d = 864/40 \approx 21$ , простой конфигурацией наружного контура.

Квалитет точности, достигнутый на предшествующей операции, не уменьшается (нормализация).

Таким образом, с точки зрения получения заготовки, деталь можно также считать не технологичной. Заготовка сортовой прокат по ГОСТ 2590-88.

Заготовка имеет простую форму, но в связи с большим габаритным размером по длине её нельзя выполнить ни каким другим методом кроме проката. Возможна типовая обработка поверхностей указанных размеров имеющимися средствами. Возможен контроль имеющимися средствами, доступ к местам контроля.

Материал детали поддается лезвийной обработке и пластическому деформированию. Заготовка сортовой прокат по ГОСТ 2590-88. Твердость поверхностей по Бринеллю более 270 единиц. Припуски на обработку увеличенные, их расчет производится по стандартным таблицам. Оборудование полностью универсальное. Выверка детали на станке происходит по измерительным приборам.

Контроль в процессе обработки ведётся по каждой операции для каждой детали. Для контроля применяются в основном стандартные средства контроля. На конечной маркировочной операции ставится обозначение и дата изготовления. Транспортировка заготовок вала осуществляется в транспортировочных приспособлениях — стапелях мостовым краном или кран-балкой, возможно погрузчиком к рабочим местам и месту складирования. Хранение готовой продукции происходит на специальных стеллажах в свободно подвешенном состоянии.

В таблице 1.4 представлено штучное время на каждую операцию действующего технологического процесса.

Таблица 1.4 - Штучное время операций базового технологического процесса

№	$T_{um}$ , мин	№	$T_{um}$ , мин	№ операции	$T_{um}$ , мин
операции		операции			
010	30	090	90	170	150
020	10	100	390	180	24
030	-	110	120	190	150
040	30	120	660	200	3
050	120	130	120	210	150
060	35	140	10	220	100
070	3	150	780	230	3
080	23	160	90		
Суммарная трудоемкость $\Sigma T_{umi}$					3292

Рассчитаем среднее штучное время  $T_{\mathit{um.\,cp.}}$  в минутах по формуле:

$$T_{um. cp.} = \frac{T_{umi}}{n}, \qquad (1.1)$$

где  $T_{umi}$  — штучное время на каждой операции, мин; n — число операций. Число операций в базовом процессе n = 23.

Суммарное штучное время  $\Sigma T_{umi}$ =3292 мин.

$$T_{um.cp.} = 3292/23 = 143$$
 мин.

Коэффициент серийности определяем по формуле [2]:

$$K_c = t_e / T_{um.cp},$$
 (1.2)  
 $K_c = 2436/143 = 17.$ 

Он соответствует среднесерийному производству.

Таблица 1.4 - Технологический маршрут обработки детали

Наименование операции	Содержание операции	Технологическое оборудование
1	2	3
Заготовительна я	Отрезать пробу L= 100 под механические испытания и заготовку L = 2420	Пила ЛПЧ
Стилоскопиров	Контроль качественного состава	Переносной
ание	материала	стилоскоп
Контрольная	Контроль механических свойств	
Расточная	Фрезеровать торцы вала, зацентровать с поворотом стола	Расточной станок группы РГ - 160
Токарная	Установить вал в центра, закрепить для вала, у которого отношение L/D≥10, проточить пояски под люнет. С переустановкой детали обработать вал под УЗК	Токарный станок группы Т 820
Контрольная	Ультразвуковой контроль	Аппарат для УЗК
Разметка	Разметить отверстие под захват	Разметочная плита
Сверлильная	Сверлить отверстие по разметке	Сверлильный станок группы СР - 115

Продолжение таблицы 1.4

Продолжение таб		T	
1	2	3	
Термическая	Прогиб вала не более 2-3 мм после	Печь СШО	
терии теская	термообработки	1575/12	
	Установить деталь в центра и люнет,	Токарный станок	
Токарная	закрепить в кулачках за припуск под	группы	
Токарная	захват. С переустановкой обработать		
	деталь с припуском 3 мм на сторону	T 820	
Торунуромод	Прогиб вала не более 1,5 мм после	Печь СШО	
Термическая	термообработки	1575/12	
	Установить деталь в центра и люнет,		
	закрепить в кулачках за припуск под	Токарный станок	
T	захват. С переустановкой и	группы	
Токарная	выверкой с точностью до 0,1		
	обработать деталь с припуском 3 мм	T 820	
	на размер		
T	П	Печь СШО	
Термическая	Прогиб вала не более 1 мм	1575/12	
Отрезная	Отрезать припуск под захват	Пила группы	
Отрезная		ЛПЧ	
	Установить вал, закрепить в		
	кулачках и люнете, выставить до		
	0,05 мм. Подрезать торец,		
	зацентровать, переустановить вал,		
	вывериться до 0,05 подрезать торец,		
	в размер зацентровать. С		
	переустановкой и выверкой детали	Токарный станок	
Токариая	до 0,01 мм поверхности с	группы	
Токарная	шероховатостью Ra 2,5 мкм		
	обработать с припуском 1,5 мм на	T 820	
	размер остальные поверхности		
	обработать в размер чертежа.		
	Переустановить вал в центрах,		
	обработать поверхности с		
	шероховатостью Ra 2,5 мкм с		
	припуском 0,6 мм на размер.		
	Установить вал, выверить по	Токарный станок	
Токарная	опорным шейкам с точностью до	группы	
1	0,01 мм с переустановкой и	Т 820	
I	,	ļ	

Продолжение таблицы 1.4

1	2	3
	выверкой в кулачках и люнете,	
	править центровые отверстия,	
	поджать деталь центром и нарезать	
	резьбу согласно чертежу	
	Установить деталь в центрах и	
	люнет, выверить с точностью до 0,01	III <del> A</del> o po <del></del> ×
III A	мм закрепить. С переустановкой и	Шлифовальный
Шлифовальная	выверкой детали до 0,01 мм	станок группы
	шлифовать поверхности вала с	ШК
	припуском 0,3 мм на размер	
Разметка	Разметить шпоночные пазы	Разметочная плита
	Установить вал, выверить по	
	опорным шейкам на параллельность	Физария
Фразарная	ходу стала с точностью до 0,01 мм.	Фрезерный
Фрезерная	Закрепить. Настроится в центр паза.	станок группы ФП 400
	Фрезеровать пазы согласно чертежу,	ΨΠ 400
	с учётом припуска под шлифование	
Слесарная	Зачистить заусенцы	
	Установить деталь в центрах и	
	люнет, выверить с точностью до 0,01	
	мм закрепить. Обработать	Шлифовальный
Шлифовальная	подшипниковые шейки с припуском	станок группы
	0,01 мм, остальное в размер согласно	ШК
	чертежу с переустановкой, выверкой	
	детали до 0,005	
	Притупить острые кромки,	Токарный станок
Токарная	зачистить галтели и радиуса	группы
	согласно чертежу	Т 820
	Алмазное выглаживание	Токарный станок
Токарная	подшипниковых шеек	группы
		Т 820

Продолжение таблицы 1.4

1	2	3
Маркирование	По техническим требованиям чертежа	

Коэффициент серийности для серийного производства равен 10...20 [3]. На основании проведенных расчетов принимаем тип производства среднесерийный.

Однако преимущества поточного производства необходимо максимально использовать для цехов со средне- и мелкосерийным типами производства путём внедрения групповых методов обработки заготовки, также за счет широкого применения автоматизированных станков с ЧПУ, а также многоцелевых станков, организации автоматизированных участков с интегрированным управлением, комплексной механизации технологических процессов.

# 2 Разработка технологической части работы

#### 2.1 Выбор заготовки

Исходя из условий работы, конструкции детали, материала заготовки и типа производства, а также больших габаритных размеров  $L_{\rm д}$ =1700 мм и отсутствии возможности получения заготовки штамповкой, в качестве метода получения заготовки принимается прокат. Рассмотрим два метода получения заготовки — круглый калиброванный и горячекатаный прокат.

Круглый горячекатаный прокат является одним из самых распространённых методом получения заготовки. Круглый калиброванный прокат повышает стоимость заготовки, но позволяет получить заготовку повышенного качества с минимальным объемом механической обработки. Для выбора способа получения заготовки вала ведется расчет себестоимости по вариантам [3].

Припуск на наибольший диаметр изделия составляет 5 мм.

По ГОСТ 7417 – 75 на калиброванный прокат предельная кривизна заготовки для 5 класса точности составляет 1 мм/м. При длине заготовки 1700 мм она составляет 1,7 мм. Для данного метода получения заготовки диаметр с учетом припуска принимаем равным 74 мм.

По ГОСТ 2590 — 88 на горячекатаный прокат предельная кривизна заготовки для 1 класса точности составляет 0,4 процента от длины заготовки. Тогда при длине заготовки 1700 мм она составляет 6,8 мм. Тогда диаметр заготовки составит 84 мм.

Масса детали  $m_{\partial}$ =37 кг.

Масса заготовки из калиброванного проката  $m_3 = 58,7$  кг. Коэффициент использования материала  $K_{\scriptscriptstyle M}$  составит:

$$K_{M} = m_{o}/m_{s},$$
 (2.1)  
 $K_{M} = 37/58, 7 = 0.63.$ 

Масса заготовки из горячекатаного проката  $m_3 = 73$  кг и  $K_{M}$  составит:

$$K_{M} = 37/73 = 0,5.$$

#### 2.2 Расчёт себестоимости заготовки

Исходные данные для расчета себестоимости приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Данные для расчета заготовок

	Прокат			
Параметр	горячекатаный	калиброванный		
Класс точности	1	4		
Масса, кг	68	54		
Стоимость 1 кг проката, руб.	260	338		
Стоимость 1 кг стружки, руб.	3	0		

Технологическая себестоимость по вариантам заготовок из различных прокатов:

$$C_T = C_{3az} \cdot Q - C_{omx} \cdot (Q - q), \qquad (2.3)$$

где Q — масса заготовки, кг;

q — масса детали, кг. Для круглого горячекатаного проката:

$$C_{TI} = 260 \times 73 - 30 \times (73-37) = 17900$$
 руб.

Для круглого калиброванного проката:

$$C_{T2}$$
 =338×58,7–30×(58,7-37)=19190 руб.

При сравнении технологической себестоимости по вариантам заключаем, что экономически выгодным является изготовление заготовки из круглого калиброванного проката.

# 2.3 Разработка схем базирования, технологического маршрута и плана обработки

В таблице 2.2 представлен маршрут обработки вала с указанием параметров точности и шероховатости.

Таблица 2.2 - Маршрут обработки поверхностей детали

$\mathcal{N}_{\underline{0}}$	Наименовани	Номер	Ква	Ra,	Оборудование
опера	е операции	обрабатываемой	лит	МКМ	
ции		поверхности	ет		
1	2	3	4	5	6
010	Отрезная	1,26	16	12,5	Консольно
					ленточно-отрезной
					станок фирмы
					«Doall» модели С –
					4100NC
060	Сверлильная	Технологическо	11	12,5	Радиально
		е отверстие 35			сверлильный станок
					2H55
080	Токарная	2, 3, 4, 6, 7, 8, 10,	12	12,5	Модульный
	многопозици	13, 15, 16, 18, 19,			станочный
	онная	22, 24			комплекс
100	Токарная	2, 3, 4, 6, 7, 8, 10,	10	12,5	Модульный
		13, 15, 16, 18, 19			станочный
		,22 ,24			комплекс

Продолжение таблицы 2.2

1	2	3	4	5	6
120-I		1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,	9	6,3	
		9, 10, 11, 12, 13,			
		14, 15, 16, 17, 18,			
		19, 20, 21, 22 ,24			
120-II	Вt	17,18,24	8	3,2	
	онне		7	2,5	
120-	иши	2, 3, 7, 8, 10, 13	8	3,2	Монунунуй
III	0ПО3		7	2,5	Модульный станочный
120-	IHOF	2, 7, 10 ,12, 13	7	2,5	
IV	Токарная многопозиционная		6	1,25	комплекс
120-V	карн	19,20	7	2,5	
	To		6	1,25	
120-		29, 30, 21, 32, 27,	12	6,3	
VI		28	9	3,2	
120-		13	6	0,63	
VII					

На первой 010 операции механической обработки вала создаются черновые базы. Установка заготовки ведется по исполнительным поверхностям. Для того чтобы стала возможна токарная многопозиционная обработка детали на данном станке с одной установки детали необходимо отказаться от стандартной схемы базирования детали (патрон центр или центр-центр). Предлагается новая схема базирования заготовки на станке: Заготовка устанавливается по поверхностям 10-13 в 4 самоцентрирующихся люнетах с упором в торец 1.

Для реализации данной схемы обработки с заданной точностью необходимо, чтобы оси центрирования люнетов были точно выставлены в пространстве относительно друг друга.

Разработка плана обработки представлена на соответствующем листе работы.

#### 2.4 Выбор средств технологического оснащения

Так как производство единичное, то принимается в основном стандартный режущий инструмент. Конструкции режущих инструментов, а именно: резцов токарных проходных упорных, резцов токарных проходных отогнутых, резцов токарных для нарезки метрической резьбы, сверл центровых, сверл спиральных, шпоночных фрез, торцевых фрез, отрезных резцов, шлифовальных кругов - определены стандартами. Так же применяются специализированные канавочные резцы и радиусные резцы. Проведем выбор средств технологического оснащения (СТО) по операциям технологического процесса [4-10].

Операция 010.

Станок: консольно ленточно-отрезной станок фирмы «Doall» модели С -4100NC.

Инструмент: пила  $4.724 \times 41 \times 1,3$ .

Средства контроля: рулетка Р5У 3К по ГОСТ 7502-98.

Операция 060.

Станок: радиально-сверлильный станок 2Н55.

Инструмент: 2301-0920 сверло диаметром 20 мм Р6М5 ГОСТ 19546-74.

Средства контроля: ШЦ-І-125-0,1 штангенциркуль ГОСТ 166-89.

Операция 080.

Станок: модульный станочный комплекс WFL Millturn M30.

Инструмент: PDINL4040R15 Резец Т15К6 ТУ 2-035-892-82. PTTNL 2525M22 Резец Т15К6 ТУ 2-035-892-82.

Средства измерения: рулетка Р5У 3К по ГОСТ 7502-98 Штангенциркуль ШЦ – I – 250 – 0,1 ГОСТ 166-80.

Операция №100.

Станок: модульный станочный комплекс WFL Millturn M30.

Инструмент: Резец контурный правый с твёрдосплавными пластинками ВК15. Резец контурный левый с твёрдосплавными пластинками ВК15.

Средства контроля: Рулетка Р5У 3К по ГОСТ 7502-98. Штангенциркуль ШЦ – I – 250 – 0,1 ГОСТ 166-80.

Операция 120

Станок: модульный станочный комплекс WFL Millturn M30.

Позиция **№**1. Инструмент: Резец контурный правый c T15K6. твёрдосплавными пластинками Резец контурный левый твёрдосплавными пластинками T15K6. Резец канавочный c твёрдосплавными пластинками Т15К6 ГОСТ 18884 – 73. Отрезной резец с пластинами из твёрдого сплава Т15К6 ГОСТ 18874 – 73.

Позиция №2. Инструмент: Резец контурный правый с твёрдосплавными пластинками Т15К6. Резец резьбовой левый с пластинкой из твёрдого сплава ГОСТ 18885 -73. Отрезной резец с пластинами из твёрдого сплава Т15К6 ГОСТ 18874 – 73.

Позиция №3. Инструмент: Резец контурный левый с твёрдосплавными пластинками Т15К6. Резец резьбовой правый с пластинкой из твёрдого сплава Т15К6 ГОСТ 18885 -73.

Позиция №4. Инструмент: Резец контурный левый с твёрдосплавными пластинками Т15К6.

Позиция №5. Инструмент: Резец контурный правый с твёрдосплавными пластинками Т15К6.

Позиция №6. Инструмент: Фрезы шпоночные из быстрорежущей стали P6M5 ГОСТ 9140 – 78.

Позиция №7.

Инструмент: Алмазный выглаживатель.

Средства контроля: Штангенциркуль ШЩ — I - 250 - 0.1 ГОСТ 166-80, Штангенциркуль ШЩ — III - 2000 - 0.05 "GRIFF"(ST188AC). Индикатор часового типа ИЧ ГОСТ 577-68.Микрометр гладкий цифровой (0,001 мм) МКЦ — 50 ГОСТ 6507 - 90. Микрометр гладкий цифровой (0,001 мм) МКЦ — 75 ГОСТ 6507 - 90. Калибр кольцо резьбовое М  $45 \times 1.5 - 6g$  ПР ГОСТ 17763 - 72. Калибр кольцо резьбовое М  $24 \times 1.5$  LH — 6g ПР ГОСТ 17763 - 72. Калибр кольцо резьбовое М  $24 \times 1.5$  LH — 6g ПР ГОСТ 17763 - 72. Калибр кольцо резьбовое М  $24 \times 1.5$  LH — 6g ПР ГОСТ 17763 - 72. Калибр кольцо

Для установки вала на всех операциях применяется патрон поводковый НУ 2616.100 с люнетами, спроектированными в разделе 3.

#### 2.5 Проектирование операций

На 010 операции выполняется отрезка образца на механические испытания и разрезка прутка на заготовки. Все режимы обработки на эту и последующие операции взяты из справочников [11, 12] и даны в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Сводная таблица режимов резания по операциям

Опер	Переход	Инструмент	Глубина	Подача	Скорость	Обороты n,
ация			резания t,	S, мм/об	резания	об/мин
			мм (путь		V, м/мин	
			резания L,			
			мм)			
1	2	3	4	5	6	7
010	Отрезка	Биметаллическая	6 (75)	5	10	10
		ленточная пила				
		по металлу				
		SPM71 "PEGAS –				
		GONDA"				
060	Сверление	Диаметр 20 мм	10 (73)	0,43	100	102
		P6M5				
080	Черновое	Резец контурный	1,5	0,47	167	886
	точение по	Т15К6				

	контуру					
100	Точение	Резец контурный	0,35	0,25	191	1013
	получистов	T15K6				
	oe					

# Продолжение таблицы 2.3

1	2	3	4	5	6	7
120	Отрезка	Пила дисковая	5	0,1	134	1080
	Точение	Резец контурный	0,2	0,15	238	1263
	чистовое	КТН-16				
	Точение	Резец	3,5	0,12	113	1440
	канавки	канавочный				
		T15K6				
	Нарезание	Резец резьбовой	0,2	1,5	127	1685
	резьбы	T15K6				
	Точение	Резец резьбовой	0,2	0,09	269	1428
	тонкое	Т30К4				
	Фрезерован	Фреза концевая	3,5	0,007	8,8	350
	ие осевое	D=8 мм				
	Фрезерован	Фреза концевая	3,5	0,022	6,6	262
	ие	D=8 мм				
	продольное					
То же	Фрезерован	Фреза концевая	5	0,008	8	254
	ие осевое	D=10 мм				
<b>»</b>	Фрезерован	Фреза концевая	5	0,024	6,1	194
	ие	D=10 мм				
	продольнно					
	e					
<b>»</b>	Фрезерован	Фреза концевая	5	0,008	8	212
	ие осевое	D=12 мм				
<b>»</b>	Фрезерован	Фреза концевая	5	0,024	6,1	162
	ие	D=12 мм				
	продольнно					
	e					

<b>»</b>	Выглажива	R=3 мм	Сила	Давлени	60	-
	ние		прижима	е в		
	алмазное		183 H	системе		
				0,6 МПа		

Таблица 2.4 – Силовые параметры и основное время обработки по операциям

№	Переход	Стойкость	Длина	Осевая	Момент,	Мощность
опер		инструмента,	резания $l_0$ ,	сила, Н	Н·м/	резания,
		МИН	мм; Время		Силы	кВт
			основное		резания,	
			То, мин		Н	
010	Отрезка	60	74 мм;	50	10	-
			Т <sub>0</sub> =0,6 мин			
060	Сверление	15	1,9	1779	153	1,6
080	Черновое	60	1 <sub>0</sub> =1700+17	-	Pz=482	1,3
	точение по		5+155+617		H;	
	контуру		+250+50=2		Py=193	
			947 мм;		H;	
			Т <sub>0</sub> =7,1 мин		Px=338	
					Н	
100	Точение	120	1 <sub>0</sub> =1750 мм;	-	Pz=210	N=0,66 кВт
	п/чистовое		$T_0=6,9$		H; Py=84	
					Н;	
					Px=147	
					Н	
120	Отрезка	60	1 <sub>0</sub> =40 мм;	-	N=2 кВт	1080
			$T_0=0,37$			
			мин			
То же	Точение	60	l <sub>0</sub> =1750 мм;	-	Pz=168	N=0,7 кВт
	п/чистовое		$T_0=9,2$		H; Py=96	
					Н;	
					Px=168	
					Н	

<b>»</b>	Точение	120	$l_0=1,8+2+2$	-	-	-
	канавки		(под резьбу			
			M24, M45);			
			$T_0 = 0.04$			
			мин			
			$T_0=0,04$			

# Продолжение таблицы 2.4

1	2	3	4	5	6	7
<b>»</b>	Нарезание	60	1 <sub>0</sub> =22+5+20	-	Pz=430	N=0,9 кВт
	резьбы		+7=250 мм;		Н	
			Т <sub>0</sub> =0,1 мин			
<b>»</b>	Точение	120	1 <sub>0</sub> =75+80+1	-	Pz=240H	N=0,85кВт
	тонкое		20+100+60		;	
			+30=465		Py=96H;	
			мм; $T_0=3,6$		Px=168	
			мин		Н	
<b>»</b>	Фрезерова	60	1 <sub>0</sub> =3,5 мм;	-	Pz=83H;	N=0,02 кВт
	ние осевое		Т <sub>0</sub> =0,9 мин		Мкр=4,4	
					Нм	
<b>»</b>	Фрезерова	60	1 <sub>0</sub> =15 мм;	-	Pz=221H	N=0,02 кВт
	ние		Т <sub>0</sub> =1,3 мин		;	
	продольное				Мкр=8,8	
					Нм	
<b>»</b>	Фрезерова	60	l <sub>0</sub> =5 мм;	Мкр=9,	N=0,03	-
	ние осевое		$T_0=1,23$	3 Нм	кВт	
			МИН			
<b>»</b>	Фрезерова	60	1 <sub>0</sub> =30 мм;	Мкр=9,	N=0,03	-
	ние		Т <sub>0</sub> =3,2 мин	3 Нм	кВт	
	продольное					
<b>»</b>	Фрезерова	60	l <sub>0</sub> =29 мм;	Мкр=9,	N=0,03	194
	ние		Т <sub>0</sub> =3,1 мин	3 Нм	кВт	
	продольное					
<b>»</b>	Выглажива	60	1 <sub>0</sub> =100 мм;	-	-	-
	ние		Т <sub>0</sub> =6,3 мин			
		L	1	1	1	1

алмазное			

## 2.6 Нормирование операций технологического процесса

Штучное время  $T_{um}$  определяем по формуле [13]:

$$T_{um} = T_o + T_s$$
, MUH (2.1)

где  $T_o$  – время обработки, мин;

 $T_{e}$  – вспомогательное время.

Проведем нормирование операции 080 токарная. Время обработки  $T_o$  определяется по формуле:

$$T_o = \Sigma T_{oi}, \tag{2.2}$$

Где  $\Sigma T_{oi}$  – сумма времён на каждом переходе в данной операции, мин (см. таблицу 2.4).

Вспомогательное время по данным [14] принимаем, включая время на обслуживание и время на отдых:  $T_{\rm g}$  =24 мин.

$$T_{um}$$
=7,1+24=31,1 мин.

Для операции 100 токарная время обработки определяется по формуле (2.2):  $T_o = 6.9$  мин.

Определяем штучное время на операции по формуле (2.1):

$$T_{um} = 6,9 + 26 = 33$$
 мин.

Проведем расчет штучного времени для токарной многопозиционной операции 120 по формуле (2.2):

$$T_o = 0.37 + 9.2 + 0.04 + 0.1 + 0.6 + 0.12 + 3.6 + 0.9 + 1.3 + 0.00 +$$

$$+1,23+3,2+1,23+3,1+6,3=31,42$$
 мин.

Штучное время на операции определяется:

$$T_{um}$$
=31,42+45=73,4 мин.

Технологическая наладка приведена на операцию частично. Чистовые переходы по точению выполняются аналогично тонкому точению. Операционные размеры отличаются на величину припуска, указанные в таблице 2.3. Технологические допуски на переходы в плане изготовления. Инструмент отличается инструментальным материалом. Вместо твердого сплава Т15К6 используется ВК6-ОМ.

## 3 Проектирование специальных средств оснащения

#### 3.1 Проектирование люнета

Для установки заготовки вала необходимо применять дополнительную опору – люнет. Для повышения точности установки, уменьшения времени на вспомогательные переходы предлагается люнет сконструировать самоцентрирующим.

Так как наибольшее усилие возникает на токарной черновой обработке, расчет усилий зажима произведем для этой операции.

Определяется усилие резания  $P_v$ :

$$P_{y} = C_{p} \cdot t^{x} \cdot s^{y} \cdot v^{n} \cdot K_{p} \tag{3.1}$$

где  $C_p$ , x, y, n - коэффициент и показатели степени [15];

t, s, v — параметры режима обработки (раздел 2);

 $K_p$  – поправочный коэффициент.

Для  $P_y$  соответствующие параметры равны  $C_p = 243$ ; x = 0,9; y = 0,6; n=-0,3. Коэффициент  $K_p = 1,5$  (см.п.4). С учетом глубины резания t = 1,5 мм и подачи S = 0,47 мм/об:

$$P_{v} = 10 \cdot 243 \cdot 1,5^{0.9} \cdot 0,47^{0.6} \cdot 167^{-0.3} \cdot 1,5 = 718H$$
.

Далее выполняется расчет необходимого усилия зажима. Усилие зажима должно с коэффициентом запаса противодействовать радиальной оставляющей силы резания. Конструкция люнета представляет сочетание двух механизмов: клинового зажима и рычажного.

Для клиновой пары, которая реализуется винтовым пазом, угол клина  $\alpha$  изменяется. В расчете принимаем его усредненное значение  $\alpha_2$  = 25°. Усилие зажима:

$$W = K \cdot P_{v}, \tag{3.2}$$

где  $K = K_0 K_1 K_2 K_3 K_4 K_5$  - интегральный коэффициент безопасности, где  $K_0 = 1.5$  - коэффициент гарантированного запаса [16];

 $K_1 = 1,2$  - при черновой обработке;

 $K_2 = 1,4$  - учитывает возрастание силы резания из-за износа резца;

 $K_3 = 1,0$  - для непрерывного резания;

 $K_4 = 1.0$  - для механизированных зажимов;

 $K_5 = 1,0$  - тоже (для эргономики);

 $K_6 = 1.0$  - при установке по плоским упорам.

$$K = 1,4 \cdot 1,2 \cdot 1,5 = 2,52$$
,  
 $W = 2,52 \cdot 718 = 1811H$ 

Далее проводим расчет зажимного механизма для клинового механизма. Ход плунжера

$$S \Psi \ni \Delta_{cop} + \Delta + W / I + \Delta S \Psi , \qquad (3.3)$$

где  $\Delta_{cop} = 30 \ \text{мм} - \text{гарантированный зазор для свободной установки заготовки;}$ 

 $\Delta$  - отклонение размера заготовки по чертежу  $\Delta = 0.4$  мм;

I - жесткость механизма,  $I = 1000 \,\mathrm{H/m}$ ;

 $\Delta S$  **(***v* )= 1*мм* − занос хода плунжера из-за износа механизма.

Сила на приводе:

$$Q = \frac{W}{i_c} \,, \tag{3.4}$$

где  $i_{\scriptscriptstyle c}$  - передаточное отношение сил;

$$S(Q) = \frac{S(W)}{i_n},\tag{3.5}$$

где  $i_n$  - передаточное отношение перемещения.

$$S = 30 + 0.4 + \frac{1811}{1000} + 1 = 33.2 \text{ MM};$$
  
 $S(Q) = \frac{33.2}{1} = 33.2 \text{ MM};$   
 $Q_1 = \frac{1811}{13} = 1393 \text{ H}.$ 

С учетом рычажного механизма, усилие может измениться

$$Q_2 = \frac{Q_1 l_2}{l_1 \eta} \,, \tag{3.6}$$

где  $l_{\scriptscriptstyle 1}, l_{\scriptscriptstyle 2}$  - плечи рычага (выбираются конструктивно).

 $\eta = 0.9$  - КПД рычажного механизма. Тогда уточненное усилие

$$Q_2 = \frac{1393 \cdot 62}{62 \cdot 0.9} \approx 1548 \, H \ .$$

Для расчета привода приспособления необходимо рассчитать диаметр поршневого цилиндра двухстороннего действия, используемого для закрепления заготовки. Используем гидравлический привод

$$D = 1.13\sqrt{Q_2/p\eta_{mex}}$$
 (3.7)

где  $\eta_{\text{мех}} = 0.93$  - КПД привода;

р – давление масла, МПа;

$$D = 1.13 \sqrt{\frac{1548}{0.93 \cdot 2.5}} = 30 \approx 63 \text{MM}.$$

Расчет точности люнета определяется величиной зазоров в сопряжениях и отклонением угловых размеров направляющих пазов.

Для посадок H6 на f6 для диаметров от 10...18мм зазор составит  $S_{cp}=10$  мкм. Тогда с учетом длины перемещения по пазу l=30мм отклонение составит  $\Delta l=l\cdot tg\alpha\approx 2$ мкм и учетом вероятностного распределения заданных погрешностей

$$\varepsilon_{np} = \sqrt{0.11 \cdot 10^2 + 2^2 \cdot 0.11} \approx 4 \text{ MKM}.$$

При установке в стандартных люнетах предварительно под них протачиваются пояски, т.к. точность базовых поверхностей напрямую определяет точность обработки.

Погрешность установки вала в люнетах с зажимными элементами в виде роликов составляет 0,66% от погрешности формы технологической базы. Поэтому перед обработкой необходимо сделать более точными технологические базы детали – установочные шейки. Это можно выполнять двумя путями: проточкой шеек на пониженных оборотах или накаткой зажимаемой поверхности при помощи роликов люнетов. Из экспериментов по исследованию влияния времени и усилия накатки на точность базовых поверхностей видно, что некруглость базовых шеек снижается на порядок до 0,025 мм с 0,2 мм [17].

Как показывают круглограммы поперечных сечений вала - базовых поверхностей, отклонение от круглости шеек после накатки снижается в 1,5...2 раза с учетом пластичности материала заготовки, первоначальной не круглости, усилия зажима роликов, а также времени накатывания.

Цель использования люнетов - повысить точности токарных переходов путем стабилизации оси заготовки, снижения вибраций в зоне обработки. Самоцентрирующий люнет предназначен для центрирования заготовки при установке ее не только на токарных, но и других операциях, например на шлифовальных станках. Также можно использовать для правки заготовок перед механической обработкой. Самоцентрирующий люнет позволяет базировать заготовку по наружной поверхности, что исключает необходимость изготовления и использования центровых отверстий.

Самоцентрирующий люнет (рисунок 3.1) состоит из корпуса 2, в пазах которого расположен по ходовой посадке поворотный клин 3. Рычаги 11 соединяются с клином 3, который поджимается роликами 4, осями 5. Рычаги поворачиваются на опорных осях 6. Корпус 2 закрыт крышкой 12 винтами 16 при помощи гаек 14 и шайб 19. Рычаги 13 имеют на утонченном конце базирующие ролики 8, которые установлены на поворотном рычаге 10, который свободно вращается на пальце 9. Ролики 8 поджимаются шайбой 14 винтами 14. Клин перемещается пальцем 13, который смещается через шток 7 штоком гидроцилиндра 1.

Самоцентрирующий люнет работает следующим образом. Люнет крепится корпусом 2 по отверстиям во фланце на продольной балке, параллельной станине станка. При необходимости выставляется по оси станка с точностью не менее 0,005 мм механизмом настройки. При подаче давления в гидроцилиндр, его шток смещает шток 7 влево, который через палец 13 поворачивает клин 3 по часовой стрелке. При этом оси 5, перемещаясь по наклонным пазам, задают движение рычагам 11, которые сходясь к центру заготовки, фиксируют ее. Разжим происходит в обратном порядке.

Минимальный диаметр зажимаемой заготовки 30 мм. Максимальный 98 мм. Изменяя характеристики рычагов 11 (соотношение плеч) можно варьировать диапазон размеров зажимаемой заготовки.

Использование системы стабилизации оси детали позволяет увеличить частоту вращения на токарных переходах и сократить основное время обработки.

Фиксация заготовки по наружному диаметру позволяет свести к минимуму неравномерность припуска за счет исключения погрешности зацентровки центровых отверстий. Колебания припуска обусловлены только погрешностью формы (огранка, волнистость).




Рисунок 3.1 - Схема люнета

# 3.2 Проектирование резца

При резании для повышения эффективности обработки широкое применение находит методы и способы виброгашения колебаний.

Резец с возможностью гашения колебаний содержит державку 1 из стали 45 которая установлена в корпусе 7. На державке закрепляются режущая пластина 2 из твердого сплава Т15К6 или ВК6-ОМ. Она устанавливается на опорной пластине 4 из твердого сплава ВК15. Опорная пластина закрепляется винтом 6. Режущая пластина 2 фиксируется прихватом 3, который перемещается шпилькой 5. Державка 1 установлена по поперечному отверстию на оси 8. В зазоры проставлены упругие элементы 9, 10 и 11. Эти упругие элементы выполнены из упругого материала (полиуретана). При обработке корпус 7 закрепляется в резцедержателе.

Резец работает следующим образом. Под действием составляющих сил резания упругие элементы 9, 10 и 11 будут сжиматься. За счет рассеяния энергии возмущающих колебаний амплитуда колебаний вершины резца снижается. Виброустойчивость при обработке резанием таким резцом увеличивается примерно в 1,7 раз. Это позволяет на черновой и получистовой обработке увеличить подачу с 0,25 до 0,4 мм/об, при таких же параметрах качества обработанной поверхности за счет бреющего движения резца.

Параметры геометрической части резца: главный угол в плане  $\phi$ =93°; вспомогательный угол в плане  $\phi$ 1=30°; радиус при вершине 0,4 мм; задний угол 10°; передний угол 10°. Чертеж резца представлен на листе.

# 4 Безопасность и экологичность технического объекта

## 4.1 Конструктивно-технологическая характеристика объекта

Сведения о материалах, операциях и оборудовании, используемом в технологическом процессе, представлены в таблице 4.1 [19].

Таблица 4.1 – Технологический паспорт объекта

Технологичес	Технологическ	Должность работника	Установка	Материалы,
кий процесс	ая операция			вещества
Токарная	Точение	Оператор станков с	Токарно-	Легированна
	получистовое,	ЧПУ	фрезерный	я сталь
	чистовое,		обрабатываю	12X18H12T
	фрезерование,		щий центр с	
	выглаживание		ЧПУ WFL	
			Millturn M30	

## 4.2 Идентификация профессиональных рисков

Таблица 4.2 – Идентификация профессиональных рисков

Технологический переход	Опасный и вредный	Источник фактора
	производственный фактор	
Точение	Физические:	Токарно-фрезерный
	- движущиеся машины и	обрабатывающий центр с
	механизмы, их	ЧПУ WFL Millturn M30
	незащищенные подвижные	
	части;	
	- острые кромки, заусенцы	
	Повышенная температура	Приспособление, зона
	поверхностей	резания
	оборудования, материала и	
	инструмента	
	Психофизические:	Рабочая зона
	перенапряжение	
	анализаторов, повышенные	
	значения напряжения в	
	электрической цепи	

# 4.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков

Построим таблицу средств защиты от коллективных и индивидуальных опасных факторов (таблица 4.3).

Таблица 4.3 – Методы и средства снижения негативного воздействия опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ)

	роизводственных факто			
ОВПФ	Методы и средства	Средства индивидуальной		
	защиты, снижения	защиты		
	или устранения			
	ОВПФ			
Подвижные	Специальные	Костюм для защиты от		
механизмы	ограждения,	загрязнений и воздействий,		
	инструктаж	ботинки кожаные с		
		защитным подноском, каска		
		защитная		
Повышенное	Изоляция	Рукавицы комбинированные		
напряжение в	электропроводки,	или перчатки с полимерным		
электрической цепи	предохранители	покрытием		
Острые кромки,	Слесарные переходы	Рукавицы комбинированные		
заусенцы заготовок,	по удалению	или перчатки с полимерным		
инструмента	заусенцев	покрытием		
Запыленность,	Средства вентиляции,	Средство индивидуальной		
загазованность	пылесборники	защиты органов дыхания		
		(СИЗОД), очки защитные		
Перенапряжение	Увеличение	-		
анализаторов	перерывов для			
	отдыха			
Шум на рабочем	Звукоизоляционные	Наушники противошумные		
месте	материалы			
Вибрация	Виброгасители	Демпфирующие опоры,		
		коврики		

## 4.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта

Класс пожара, информация о технических средствах борьбы с пожаром и организационно-технические мероприятия представлены в таблицах 5.4-4.6.

Таблица 4.4 – Идентификация классов и опасных факторов пожара

Участок,	Оборудование	Класс пожара	Опасные	Сопутствующие
подразделени			факторы пожара	проявления
e				факторов
				пожара
Участок	Токарно-	Пожары,	Неисправность	Вынос высокого
обработки	фрезерный	связанные с	электропроводки	электрического
валов	обрабатывающи	воспламенение	; пламя и искры;	напряжения на
	й центр с ЧПУ	м и горением	возгорание	токопроводя
	WFL Millturn	жидкостей или	промасленной	щие части
	M30	плавящихся	ветоши	технологически
		твердых		х установок,
		веществ и		оборудования
		материалов (В)		

Пожару присваивается класс E, так как электрический шкаф токарного станка с ЧПУ находится под высоким напряжением, что может стать причиной пожара.

Таблица 4.5 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности

Первичные	Мобильные	Стационарные	Средства	Пожарное
средства	средства	установки	пожарной	оборудование
пожаротушения	пожаротушения	системы	автоматики	
		пожаротушения		
Огнетушите	Передвижные	Водяная	Технические	Напорные
ли, ящики с	воздушно-	система для	средства	пожарные
песком,	пенные	пожаротушения	оповещения и	рукава
OBΠ(H)-100(3)	огнетушители		управления	и рукавные
			эвакуацией	разветвления

Средства	индивидуальной	Пожарный и	нструмент	Пожарные	сигнализация,
защиты и	спасения людей	(механизировання	ый и	связь и опов	ещение
при пожаре	2	немеханизировані	ный)		
Веревки	пожарные	Лопаты, багры,		Автоматичес	ские
карабины	пожарные	ломы, топоры		извещатели	
противогаз	Ы				

Таблица 4.6 – Организационные меры по обеспечению пожарной безопасности

Технологический процесс	Вид организационных	Требования по
	мероприятий	обеспечению пожарной
		безопасности
Токарная	Организация обучения	Вытяжная противодымная
	работников мерам по	вентиляция должна
	пожарной безопасности;	обеспечивать удаление
	Реализация требований	продуктов горения при
	пожарной безопасности.	пожаре непосредственно из
		помещения пожара и путей
		для эвакуации.

# 4.5 Обеспечение экологической безопасности рассматриваемого технического объекта

После идентификации антропогенных воздействий технологического процесса на различные среды, составляется перечень мероприятий по предотвращению негативного влияния этих воздействий (таблицы 5.7-5.8).

Таблица 4.7 – Идентификация негативных экологических факторов технического объекта

Технологический	Технический	Воздействие	Воздействие	Воздействие
процесс	объект	на атмосферу	на	на литосферу
			гидросферу	
Точение	Токарно-	Пыль	СОЖ	Стружка и
	фрезерный	стружечная		ветошь
	обрабатывающий			
	центр с ЧПУ WFL			
	Millturn M30			

Таблица 4.8 — Организационные мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия объекта на окружающую среду

Технический объект	Токарная
Мероприятия по снижению антропогенного воздействия	Рукавный фильтр для пыли
на атмосферу	РЦИЭ-Н3
Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на гидросферу	Для очистки воды – фильтр механический
Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на литосферу	Переплавка лома

# 4.6 Заключение по разделу «Безопасность и экологичность технического объекта»

- 1. В данном разделе приведены параметры технологического процесса изготовления вала в виде токарной комплексной операции, где выполняется различные переходы (точение, фрезерование и выглаживание), специальности рабочих-операторов, оборудование (токарный центр), материалы заготовки, вспомогательные материалы(таблица 4.1).
- 2. Идентифицированы риски, в основном физические, по токарной операции изготовления вала (таблица 4.2).
- 3. Предложены меры по использованию устройств по снижению рисков за счет ограждений, экранирования, организации вентиляции и т.д., средств индивидуальной защиты работников (таблица 4.3).
- 4. Разработаны меры по обеспечению пожарной безопасности операции. Идентификация класса пожарной опасности, опасных факторов, разработка мер по обеспечению пожарной безопасности приведены в таблицах 4.4, 4.5 и 4.6 с указанием конкретных средств для тушения пожара.
- 5. Идентифицированы экологические факторы (таблица 4.7) по группам (вредные воздействия на атмосферу, недра и гидросферу) и предложены меры по экологической безопасности оборудования (таблица 4.8) по каждой группе заграязнений.

В результате выполненных работ обеспечивается соответствие спроектированной токарной операции всем требованиям по производственной, пожарной и экологической безопасности.

### 5 Экономическая эффективность работы

Цель раздела — рассчитать технико-экономические показатели проектируемого технологического процесса и произвести сравнительный анализ с показателями базового варианта, определить экономический эффект от предложенных в проекте технических решений.

Учитывая, описанные ранее совершенствования технологического процесса изготовления приводного маложесткого вала насоса, определим:

- капитальные вложения в проектированный процесс;
- технологическую себестоимость изменяющихся по вариантам операций;
  - полную себестоимость обработки детали по вариантам;
- показатели экономической эффективности проектируемого варианта технологического процесса.

Согласно соответствующим методикам [20] рассчитаем все необходимы параметры и сделаем выводы о целесообразности внедрения предложенных изменений.

Сделаем краткое описание изменений. Для выполнения токарной операции использовался токарный центр WFL Millturn M30. В качестве оснастки было предложено использовать самоцентрирующий патрон и 2 люнета вместо одного. Обработка необходимых поверхностей вала насоса осуществляется правым и левым контурным резцом с твердосплавными пластинами ВК15 с виброгасителем, в то время как базовый вариант предполагал использование резцов без виброгасителя. Эти изменения позволили уменьшить как основное, так и вспомогательное время, что в итоге привело к выполнению описанной операции за более короткое время, т.е. вместо 73,4 минут, операция выполняется за 50 минут.

Так как, изменению подверглись только инструмент и оснастка, значит капитальные вложения в проектируемый вариант будут складываться из суммы затрат на проектирование, затрат на приспособление и инструмент, а

также оборотных средств в незавершенном производстве (рис. 5.1). Поэтому общий объем инвестиций составит 80519,5 рублей.




Рисунок 5.1 – Капитальные вложения в проектируемый вариант, руб.

Из рисунка 5.1 видно, что самые большие инвестиции требуются на затраты, связанные с проектированием нового технологического процесса. На их долю приходится около 79,3% всех капитальных вложений. Остальные параметры составляют 14,1%, 6,1% и 0,5% соответственно.

Следующим важным показателем при определении экономической эффективности является технологическая себестоимость. Обычно она складывается из четырех показателей: затрат на основной материал (M), основной заработной платы  $(3_{\Pi \Pi.OCH})$ , начислений на заработную плату  $(H_{3.\Pi\Pi})$  и расходов на содержание и эксплуатацию оборудования  $(P_{3.Ob})$ . Однако, в процессе совершенствования технологического процесса, метода получения заготовки не менялся, а это значить, что величиной затрат на основной материал можно пренебречь, т.к. ее значение не оказывает влияние на итоговую разницу между вариантами (базовым и проектируемым).

Значения, входящих в технологическую себестоимость величин, без учета затрат на основной материал, представлены на рисунке 5.2.




Рисунок 5.2 – Показатели технологической себестоимости по изменяющимся операциям, руб.

Анализируя представленные значения, можно сделать несколько выводов. Первый, это то, что по всем показателям технологической себестоимости в проектируемом варианте произошло уменьшение. Второй – что самая большое влияние на величину технологической себестоимости оказывает основная заработная плата, т.к. ее доля составляет 57,4% для базового варианта и 55% для проектируемого. Второе место, по оказанию на технологическую себестоимость, занимают расходы влияния содержание и эксплуатацию оборудования, их доля составляет 25,4% и 28,5% вариантам. Учитывая полученные значения, величина соответственно технологической себестоимости для базового варианта составит 378,99 руб., а для проектируемого – 269,58 руб.

На базе полученных значений технологической себестоимости, основной заработной платы и соответствующих коэффициентов были

определены значения цеховой, заводской и полной себестоимости, величины которых представлены на рисунке 5.3.




Рисунок 5.3 – Виды себестоимости и их значения по вариантам технологического процесса, руб.

Анализируя данный рисунок, видно, что в проектируемом варианте технологического процесса все показатели уменьшаются. Это позволяет получить итоговую разницу между вариантами в 363,04 руб., т.е. изготовление вала насоса в проектируемом варианте обойдется предприятию на 363,04 рубля дешевле, чем было в базовом варианте.

Такая разница между вариантами позволит предприятию получить дополнительную чистую прибыть в объеме 290432 руб., и окупить Кроме этого, вложенные средства течение года. эффективность В предложенных мероприятий ПО совершенствованию технологического положительной процесса, подтверждаются величиной дисконтируемого дохода в размере 21131,7 руб., что позволит получить прибыль на каждый вложенный рубль в объеме 1,26 руб.

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В работы показана технология по изготовления вала погружного насоса на основе использования токарных центров с концентрацией переходов.

Сравнительный анализ по себестоимости показал более выгодный способ из проката. С учетом больших габаритов, массы особое внимание уделено вопросам установки вала и его транспортировке. Для этого в технологии предусмотрены специальные операции для подготовки технологических элементов. Из-за стоимости материала особое внимание уделяется контролю его химического состояния и физико-механических характеристик.

Для более эффективной обработки предлагается использовать обрабатывающий центр. Для него спроектировано приспособление для установки — люнет, которое упрощает манипуляции с заготовкой на операции, а также повышает его жесткость, что позволяет снизить время обработки. Для обеспечения качества поверхности, снижения износа резцов на токарных переходов предлагается конструкция державки резца с упругими вставками, предназначенными для снижения уровня колебаний при резании.

С учетом изменений технологии проанализированы опасные и вредные производственные факторы на данном механическом участке с токарными центрами. После анализа предлагаются меры по устранению вредных воздействий на работающих и на окружающую среду.

Экономический расчет позволяет сравнить предлагаемые изменения операции и обосновать с определением годовой эффективности.

### СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Марочник сталей и сплавов / сост. А. С. Зубченко [и др.]; под ред. А. С. Зубченко. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Машиностроение, 2003. 782 с.
- 2. Антонюк, В. Е. Конструктору станочных приспособлений : справ. пособие / В. Е. Антонюк. Минск : Беларусь, 1991. 400 с.
- 3. Режимы резания металлов : справочник / Ю. В. Барановский [и др.] ; под ред. А. Д. Корчемкина. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : НИИТавтопром, 1995. 456 с.
- 4. Белоусов, А. П. Проектирование станочных приспособлений : учеб. пособие для техникумов / А. П. Белоусов. 3-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. Москва : Высш. шк., 1980. 240 с.
- 5. Бушуев, В. В. Практика конструирования машин : справочник / В. В. Бушуев. Москва : Машиностроение, 2006. 448 с.
- 6. Бушуев, В. В. Тяжелые зубообрабатывающие станки / В. В. Бушуев, С. П. Налетов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Машиностроение, 1986. 280 с.
- 7. Станочные приспособления : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по направлениям подготовки 15.03.05 (151900) "Конструкторскотехнол. обеспечение машиностроит. пр-в", "Автоматизация технол. процессов и пр-в (машиностроение)" / В. В. Клепиков [и др.]. Гриф УМО. Москва : Форум, 2016. 318 с.
- 8. Станочные приспособления : справочник. В 2 т. Т. 1 / А. И. Астахов [и др.]. Москва : Машиностроение, 1984. 591 с.
- 9. Горина, Л. Н. Обеспечение безопасных условий труда на производстве : учеб. пособие / Л. Н. Горина. Гриф УМО. Тольятти : ТГУ , 2016. 68 с.

- 10. Горохов, В. А. Проектирование и расчет приспособлений : учебник для вузов / В. А. Горохов, А. Г. Схиртладзе. Гриф УМО. Старый Оскол : ТНТ, 2008. 301 с.
- 11. ГОСТ 7505-89. Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски. Введ. 1990-01-07. М. : Изд-во стандартов, 1990. 83 с.
- 12. Технология машиностроения : специальная часть : учеб. для вузов / А. А. Гусев [и др.]. Гриф МО. Москва : Машиностроение, 1986. 480 с.
- 13. Допуски и посадки : справочник. В 2 ч. Ч. 1 / В. Д. Мягков [и др.]. 6-е изд., перераб. и доп. Ленинград : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1982. 543 с.
- 14. Допуски и посадки : справочник. В 2 ч. Ч. 2 / В. Д. Мягков [и др.]. 6-е изд., перераб. и доп. Ленинград : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1983. 447 с.
- 15. Долин, П. А. Справочник по технике безопасности / П. А. Долин. 6-е изд., перераб. и доп. Москва : Энергоатомиздат, 1985. 823 с.
- 16. Дьячков, В. Б. Специальные металлорежущие станки общемашиностроительного применения : справочник / В. Б. Дьячков, Н. Ф. Кабатов, М. У. Носинов. Москва : Машиностроение, 1983. 286 с.
- 17. Схиртладзе, А. Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств: учеб. пособие. Т. 1 / А. Г. Схиртладзе, В. П. Борискин. Гриф УМО. Старый Оскол: ТНТ, 2008. 547 с.
- 18. Схиртладзе, А. Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств: учеб. пособие. Т. 2 / А. Г. Схиртладзе, В. П. Борискин. Гриф УМО. Старый Оскол: ТНТ, 2008. 518 с.
- 19. Зубарев, Ю. М. Специальные методы обработки заготовок в машиностроении: учеб. пособие для студентов машиностр. вузов / Ю. М. Зубарев. Гриф УМО. Санкт-Петербург: Лань, 2015. 400 с.
- 20. Зубкова, Н.В. Методическое указание к экономическому обоснованию курсовых и дипломных работ по совершенствованию

технологических процессов механической обработки деталей (для студентов специальностей 120100 / Н.В. Зубкова, – Тольятти : ТГУ, 2015. - 46 с.

### приложения


# **ПРИЛОЖЕНИЕ А Маршрутная карта**


								_					-	FOCT;	FOCT 3.1118-82	2 Форма	ома 1
Дуол.							,	_					+		_	+	
Взам.																	
							-	_					-		-	33	1
Разраб. Проверил	<u>Бодрунов</u> Расторгу	Д.В. ев Д.А.										-			$\left\{ \right.$	1	
Утвердил		1.									-			-			
Н. контр.	нтр. Егоров А.Г.			+	$\parallel$	_				Вал							
M 01			1	Kpy2 85	FOCT	7417-75	/ Стал	7417-75 / Cmanь 12X18H10T FOCT 5632-72	07 FOCT	5632-72							
	Код	EB	ИД	EН	Н. расх.	х. КИМ		Код заготовки		Профиль и размеры	азмеры	`	ΚŢ	M3			
M 02	02	KZ	37	1	1			Круг		74x1700	90	$\dashv$	1	59			
A 5	Llex   Y4.   PM  0 Koð.	М  Олер.  Код, наименование Код, наименование оборудования	Код, н ование	наимен оборус	Коо, наименование зание оборудования	операции <sub>1</sub>		CM Npodo	ъф.   Р	VT K	Обозначение документа КР  КОИД  ЕН   ОП	эние дон П ЕН	KVMEHM OTI	a 1 Kwm.	Тпз.	$T_{\rm L}$	Тшт.
A03		010 42	4285 Ленточно-	оньош	- отрезная	зная											
504	Ленточно - отрезной Doall	эзной Do	all								1	1	1				
A05		020 Cn	Стилоскопирование	водпио	анпе												
909											1	1	1				
A07		030 Me	өханич€	эскпе п	Механические испытания	ния											
508											1	1	1				
409		040 01	0109 Зачистка	истка													
510											1	1	1				
A11		050 03	76Конг.	1 чиоди	черазр)	0376Контроль неразрушающий магн	ій магн										
512											1	1	1				
A13		060 42	4210 Сверлильная	нипы	ная												
A14		Be	эртика	льно-с	ппидев	Вертикально-сверлильный станок 2	занок 2										
515											1	1	1				
A16		070 Te	Термическая	ская													
W	МК Маршрутная карта	ая карт	62														1


Дуол.	ГОСТ 3.1118-82. Форма
Бзам. Поол.	
	ACKOH 10100.
A KM	Цех         Уч.         РМ         Олер         Код. наименование оборудования         СМ         Проф.         Р         УТ         КР         КОИД         ЕН         ОЛ         Кит.         Тлз         Тшт.           Наименование детали, съ. единицы или материала         Обозначение, код.         ОПП         ЕВ         ЕН         КИ         Н. расх.
01	1 1 1
A02	080 4114 Токарная
603	Токарный центр MI50 MILLTURN
A04	090 5000 Термическая обработка
509	Печь НКО 7.7.10/7
A06	100 4114 Токарная
507	Токарный центр MI50 MILLTURN
A08	055 Токарно-винторезная
609	MISO MILLTURN
A10	060 0109 Зачистка
511	1 1 1
A12	065 0180 Маркирование
513	1 1 1
A14	070 0125 Промывка
515	Моечная машина
A16	075 0200 Контроль
517	Стол
V	МК Маршрутная карта 2


ZIVOЛ.			_					FOCT 3.1404-86	1 1	Форма 3
Взам. Поол.										
			_						7	1
Разраб. Проверц Утверд	Разраб. Бодрунов Д.В. Проверил Расторгуев Д.А. Утвердил Погинов Н.Ю.									
H. KOL				Вал						120
	3	Материал	Твердость	9 EB	ТΜ	lβ	Профиль и размеры	змеры	M3	ДИОХ
	Токарная	Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-72	210	KZ	37		74x1700	0	29	1
90	Оборудование, устройство ЧПУ	Обозначение программы	70	Te	Т пз.	Tmm		ŏ	COX COX	
TOA	Токарный центр МІ50 МІLL TURN		28	24	15	20				
Ь		MI	В пип В	7		,	1	S	n	^
001	1. Установить закрепить заготовку	овку								
T02	Патрон поводковый НУ 2616.100. Люнет самоцентрирующий	. Люнет самоцентрирующий								
003	2. Точить поверхность начисто									
704	Резец специальный КНТ-16									
P05		4	41,96	9	465	0,2	1	0,09	1428	269
900	3. Фрезеровать пазы									
707	2234-0367Фреза d=12, z=2 P6M5 ГОСТ 9140-7	roct 9140-78								
P08		3	12	29	6	5	1	0,024	162	9
600	4. Фрезеровать пазы									
T10	2234-0365	JOCT 9140-78								
P11		5	10	30		5	1	0,024	194	9
012	5. Фрезеровать пазы									
713	2234-0367 Фреза d=10, z=2 P6M5 ГОСТ 9140-78	5 FOCT 9140-78								
0	ОК Операционная карта				-	-				1


								_			L	-	FOCT	FOCT 3.1404-86	Форма
Цуол.								-							
Взам.															
	-		-	-					_			<del> </del>			2
												-			120
Р					$\left  \cdot \right $		ИП		Д или В	7	t	,	S	n	V
P01								7	8	15	5	1	0,024	262	6,6
005		6. Выглажитвать шейку	шейку												
703		Алмазный выглаживатель	зватель												
004								10	59,84	4 100	0,003	33 1	90'0	318	09
005		Раскрепиь и снять заготовку	ь загото	вку											
706															
707															
708															
709															
010															
T11															
012															
713															
T14															
015															
716															
17															
18															
0	OK	Операционная карта	ая карта	-											2











## приложение Б

## Спецификация люнета

	Формат	ЗОНО	Thas.	Обозначение	Наименование	Kon.	Приме- чание
Терв. примен					<u>Документация</u>		
Nept	A1			19.БР.ОТМП.628.65.00.000.СБ	Сборочный чертеж	1	
					Сборочные единицы		
Cryada Nº			1	19.БР.ОТМП.628.65.01.000	Гидропривод	1	
. 9a					<u>Детали</u>		
	8-	H	2	19.БР.ОТМП.628.65.00.002.	Корпус	1	
61	3		3	19.5P.0TMП.628.65.00.003.	Клин поворотный	1	
dam			4	19.5P.0TMП.628.65.00.004.	Ролик	36	
an n	8	Ħ	5	19.6P.OTM17.628.65.00.005.	ОСЬ	3	
2//			6	19.5P.0TMП.628.65.00.006.	Ось	3	
υQ			7	19.БР.ОТМП.628.65.00.007.	Шток	1	
MHB N° CLUON I IOCH U CICINO			8	<i>19.БР.ОТМП.628.65.00.008.</i>	Ролик	6	
MHB			9	<i>19.БР.ОТМП.628.65.00.009.</i>	Палец	3	
a.V			10	19.БР.ОТМП.628.65.00.010.	Рычаг поворотный	3	
C.F.O			11	19.5P.0TMП.628.65.00.011	Рычаг	3	
Взам	9		12	19.5P.OTM1.628.65.00.012	Крышка	1	
7			13	19.БР.ОТМП.628.65.00.013.	Палец	1	
даш	-	$\dashv$				<u> </u>	
าตัก บ					0.55.071/5 / 0.0 / 5.5		
1/1	Изм	Nuc	m	№ докум. Подп. Дота	9.6P.0TMN.628.65.00	<i>J.00</i>	IU
5. Nº noda.	Ра: При	эраб.	PL	одрунав Д.В.	Люнет	Лист 1 ТГУ,	UM 2
140	5/m	51 1/11/1 B.		Гогинав Н.Ю. Копир	гр.	MCOS	3-1403

Формат	ЗОНО	Паз	Обозначен	ue Ha	именование	Kan.	Приме Чание
-				Стана	артные изделия	,	
		14		Rium Mi v I	7,5-6g x 8	6	
9		15		Ruum M10 v	Q5 x 35	4	
		16		RIUM 1 M22	x 1-6g x 160 FOCT11738-84	4	
8)		17			x 1-6H.12.40X	4	
3		18		Children - 77 (30-510)	10 x 2.6- / 1 [OCT 8752-79	4	
0		19			65F029 F0CT 6402-70	6	
		20			1 65F029 FOCT 6402-70	4	
-		16			1 65F029 FOCT 6402-70	4	
		2 18		Section 1 to 100 and 1			
				6			
						,	
DI				88			
וסלת. ע לפחם							
2001				-3			
	Ц						
000							
≥ _							
WHQ							
<u>*</u>						,	
040							
B30W		a (2		12			
- dama							
2							
/ladi/					8		
				65			
PHÖ. Nº DOGA.			T a	le le	8		
<u>`</u>	-			19 FP OTM	17.628.65.00.0	חחו	7

## ПРИЛОЖЕНИЕ В Спецификация червячной фрезы

1000	£1000	וושרוקט+	חחחר	Na3.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
нэмпди .да	2		- 3 (3)	7		Документация		
Лер	F	12			19.БР.ОТМП.628.70.00.000.СБ	Сборочный чертеж	1	
						<u>Детали</u>		
npaß. No			2.50	1	19.5P.0TMП.628.70.00.001.	Державка	1	
γ)		$\perp$	_	2	19.5P.0TM1.628.70.00.002.	Пластина режущая	1	
	3	+	8 80		19.5P.0TM17.628.70.00.003. 19.5P.0TM17.628.70.00.004.	Прихват Пластина опорная	1	
	1	İ	_	-	19.5P.0TMП.628.70.00.005.	Шпилька двух сторонняя	1	
				6	19.БР.ОТМП.628.80.00.006.	Винт укороченный	1	
	-	+		7	19.5P.0TMT.628.80.00.007.	Корпус	1	
и дата		+	0.00	8	19.БР.ОТМП.628.80.00.008. 19.БР.ОТМП.628.70.00.009.	Палец Втилия	1	
n. u ö	+	+	_	2 10	19.БР.ОТМП.628.70.00.010.	Втулка Вставка	1	
Nodn.		t	_	11	19.БР.ОТМП.628.70.00.011.	Упор	1	
14бл.								
9. Nº C			380					
о Инв.	- 13	+	480					
UHB. No		$\dagger$						
Вэам. ц								
	$\dashv$	$\downarrow$	1					
и дата	$\mid$	+	-	-				
Тодп. и	F	$^{\dagger}$		十	10			20
1/		13M. /			Nº докум. Подп. Цата	БР.ОТМП.628.70.00		-
№ подл.		Разр Гров			одрунов Д.В. Сторгиев Д.А.		Лист	<u>Листов</u> 1
IHB. No	/	l.KOH	מחו	ı Ez	OPO0 71.7.		TY,	
1	3	Ітв.		//	огинов Н.Ю. Копиров	- 10	<b>/ М</b> 3 мат	3–631 A4