МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет»

| Институт финансов, экономики и управления |
|---|
| (наименование института полностью) |
| 27.03.02 Управление качеством |
| (код и наименование направления подготовки / специальности) |

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

| на тему Совершенствование процесса ремонта и обслуживания технологического | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| оборудования на предприятии | | | | | | | |
| Обучающийся | Ш.Д. Саиджалилов | | | | | | |
| | (Инициалы Фамилия) | (личная подпись) | | | | | |
| Руководитель | д-р экон. наук., профессор, М.О. Искосков | | | | | | |
| (ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фам | | | | | | | |
| Консультант | канд. пед. наук, доцент С.А. Гудкова | | | | | | |
| | (ученая степень (при наличии), ученое звание (при нали | ичии), Инициалы Фамилия) | | | | | |

Аннотация

Тема бакалаврской работы: Совершенствование процесса ремонта и обслуживания технологического оборудования на предприятии.

Бакалаврская работа содержит пояснительную записку объемом 61 страниц, включающую в себя введение, три раздела, заключение, дополненную 13 таблицами, 4 рисунками. Список используемой в работе литературы включает в себя 25 отечественных источников и 5 зарубежных.

Ключевым вопросом бакалаврской работы является разработка мероприятий по совершенствованию процесса ремонта и обслуживания технологического оборудования на предприятии ООО ВСТЗ «Луч».

Целью бакалаврской работы является разработка мероприятий для повышения эффективности работы предприятия за счет совершенствования процесса ремонта и обслуживания технологического оборудования.

Объектом исследования является технология выполнения ремонта и обслуживания технологического оборудования.

Предметом исследования является обслуживание и ремонт технологического оборудования, применяемого на участке лазерной резки и SMD монтажа.

Бакалаврская работа может быть разделена на следующие логически взаимосвязанные блоки: анализ проблем, связанных с обслуживанием и ремонтом промышленного технологического оборудования, рассмотрение видов ремонтов и их совершенствование; анализ процессов обслуживания и ремонта технологического оборудования на исследуемом предприятии; разработка мероприятий по совершенствованию процессов и анализ их экономической эффективности.

Abstract

The topic of the final qualifying work: «Improving the process of repair and maintenance of technological equipment at the limited liability company Volzhsky Lighting Plant».

The final qualifying work contains an explanatory note of 61 pages, including an introduction, three sections, a conclusion, supplemented by 13 tables, 4 figures. The list of literature used in the work includes 25 domestic sources and 5 foreign ones.

The key issue of the final work is the development of measures to improve the process of repair and maintenance of technological equipment at the limited liability company Volzhsky Lighting Plant "Luch".

The purpose of the bachelor's work is to develop measures to increase the efficiency of the enterprise by improving the process of repair and maintenance of technological equipment.

The object of the study is the technology for repairing and servicing technological equipment.

The subject of the study is the maintenance and repair of technological equipment used in the laser cutting and SMD installation area.

The research and development work can be divided into the following logically interconnected blocks: analysis of problems associated with the maintenance and repair of industrial technological equipment, consideration of types of repairs and their improvement; analysis of maintenance and repair processes of technological equipment at the enterprise under study; development of measures to improve processes and analysis of their economic efficiency.

Содержание

| Введение |
|--|
| 1 Существующие проблемы, связанные с обслуживанием и ремонтом |
| технологического оборудования промышленных предприятий7 |
| 1.1 Виды ремонтов, их классификация |
| 1.2 Методы, подходы по совершенствованию ремонтов технологического |
| оборудования17 |
| 2 Анализ деятельности предприятия «Волжский светотехнический |
| завод «Луч» |
| 2.1 Краткая характеристика предприятия27 |
| 2.2 Анализ процессов технического обслуживания и ремонта оборудования на |
| ВСЗ «ЛУЧ» |
| 3 Совершенствование процесса ремонта и обслуживания технологического |
| оборудования на ВСЗ «Луч»50 |
| 3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию процесса ремонта и |
| обслуживания технологического оборудования50 |
| 3.2 Расчет экономической эффективности внедрения мероприятий55 |
| Заключение |
| Список используемой литературы61 |
| Приложение А Организационная структура ООО «Луч»60 |
| Приложение Б Лиаграмма Исикавы |

Введение

Обеспечение эффективного функционирования предприятий заботу подразумевает непрерывную o техническом обслуживании технологического оборудования, играющего ключевую роль в процессе воспроизводства основных средств данной организации. В настоящее время множество компаний направляют свои усилия на разработку и внедрение новых подходов к техническому обслуживанию своего оборудования. Применение [6] становится малоэффективным для современных организаций в связи с высокой сложностью и материалоемкостью новых технологий. «Это обстоятельство делает нецелесообразным и экономически неэффективным проведение обслуживания в соответствии с заранее разработанными картами» [6].

исследования проявляется Актуальность данного стремлении оптимизировать процессы ремонта И обслуживания технологического оборудования, предлагая мероприятия, направленные на повышение эффективности данных процессов, на примере деятельности ООО ВСТЗ «Луч».

Целью бакалаврской работы является разработка мероприятий для повышения эффективности работы предприятия за счет совершенствования процесса ремонта и обслуживания технологического оборудования.

Объектом исследования является технология выполнения ремонта и обслуживания технологического оборудования.

Предметом исследования является обслуживание и ремонт технологического оборудования, применяемого на участке лазерной резки и SMD монтажа.

Сформулированные задачи бакалаврской работы:

рассмотрение значимости, сущности и роли ремонтов в условии современной экономики;

- предоставление краткой характеристики предприятия ООО ВСТЗ «Луч»;
- разработка мероприятий по оптимизации процесса ремонта и обслуживания оборудования, включая проведение расчетов экономической эффективности внедрения предложенных изменений на предприятии ООО ВСТЗ «Луч».

В качестве информационных источников использовали открытые источники сети Интернет, справочная и нормативная документация, отчетность предприятия за 2021–2023 годы, публикации в периодической литературе, сборниках статей и научных трудов по выбранной тематике.

Структура и объем бакалаврской работы. Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованных источников из 25 отечественных и 5 зарубежных работ. Приложения на 2 листах. Общий объем работы, без приложений, 61 страниц машинописного текста, в том числе таблиц — 13, рисунков — 5.

1 Существующие проблемы, связанные с обслуживанием и ремонтом технологического оборудования промышленных предприятий

1.1 Виды ремонтов, их классификация

В современных условиях высокой конкурентоспособности производимой продукции становится ключевым элементом обеспечения высокого рейтинга предприятия у потребителей, поскольку важность достижения высокого стандарта качества продукции непосредственно связана с бесперебойной работой всего промышленного оборудования предприятия в процессе производства.

«Независимо от начального состояния оборудования, в течение активной эксплуатации происходит естественный износ отдельных компонентов, а также возможны поломки и аварии. Отсутствие должного ухода за оборудованием и его технического обслуживания влечет за собой ухудшение показателей качества выпускаемой продукции.

Современное высокотехнологичное оборудование требует наличия высокой квалификации у обслуживающего персонала. В противном случае становится невозможным достижение требуемых характеристик оборудования, что повышает риск досрочного выхода из строя и возникновения аварий. В свою очередь, это снижает время полезной работы оборудования и увеличивает затраты на его техническое обслуживание [7].

«Эффективная и своевременная система организации ремонтов и плановопредупредительного обслуживания способствует снижению риска простоя оборудования в случае аварий. При этом стоимость ремонта включает в себя не только материальные затраты, но и затраты на трудовые ресурсы» [11].

«Сокращение расходов на планово-предупредительное обслуживание и регламентированные работы по ремонту, предписанные производителем, может привести к ряду негативных последствий, включая простои оборудования,

бракованной продукции переделку И дополнительные трудозатраты обслуживающего персонала. Это, в свою очередь, может повлечь за собой риск выпускаемой потери клиентов из-за низкого качества продукции. Производственные простои оборудования могут достигать 25–30% от общего времени его полезной работы в наихудшем случае, что подчеркивает важность эффективного технического обслуживания и проведения ремонтных работ» [11].

«В процессе проведения планово-предупредительного обслуживания и ремонтных мероприятий заметно проявляется существенное воздействие на экономические аспекты деятельности предприятия и промышленного производства. Учитывая широкое распространение высокотехнологичного оборудования, такого как многоосевые высокоточные обрабатывающие центры, применяемые в механообработке, и отмечая тенденцию к постоянному совершенствованию используемого оборудования, указанное воздействие будет лишь нарастать.

Основой современной системы технического обслуживания и ремонта служит комплекс взаимосвязанных материальных ресурсов, управленческих решений и высококвалифицированного обслуживающего персонала. Этот комплекс направлен на поддержание работоспособного состояния всего технологического оборудования и оперативное устранение выявленных поломок.

Необходимо заботиться не только о поддержании работоспособности оборудования, но и активно проводить мероприятия по его модернизации и улучшению технических характеристик. Таким образом, процесс ремонта не сводится лишь к восстановлению работоспособности оборудования, но и направлен на улучшение его изначальных параметров» [30].

«Экспертные оценки свидетельствуют о занятости в сфере ремонта оборудования приблизительно четырех миллионов человек, причем примерно треть созданного станочного оборудования подвергается процедурам ремонта. Вместе с тем, затраты на производство новых станков почти в три раза меньше,

чем расходы на ремонт. Следует отметить, что ремонт вышедшего из строя оборудования может составлять от одной четверти до одной трети его первоначальной стоимости ежегодно, при этом доля этих затрат в себестоимости продукции может достигать 10% и даже превышать. В условиях тенденции к усложнению и удорожанию технологического оборудования указанные доли расходов будут только увеличиваться со временем, включая расходы на поддержание высокой квалификации обслуживающего персонала, расширение штата ремонтных служб и проведение модернизаций уже имеющегося оборудования» [10].

«С экономической точки зрения важность проведения ремонтных работ определяется не только затратами труда и материальными расходами, но и необходимостью обеспечения соответствующего уровня качества выпускаемой продукции. Недостаточная эффективность и низкое качество ремонта могут значительно отразиться на экономике предприятия, вызывая потери в производственном процессе из-за простоя оборудования, его неисправности и выполнения ремонтных работ. Эта ситуация особенно актуальна для автоматизированных производств, где отказ одного оборудования может привести к остановке всей цепочки производственных операций.

Практика показывает, что руководство предприятий редко принимает решение о закупке резервного оборудования для сокращения времени простоя при выходе из строя основного оборудования. В данной ситуации основное внимание следует уделить организации ремонтной службы с целью предотвращения подобных ситуаций.

Следует отметить, что крупный или капитальный ремонт зачастую может оказаться более затратным, чем приобретение нового оборудования. Это, помимо затрат на простои, может также повлиять на конечную стоимость производимой продукции» [17].

«В связи с этим можно заключить, что организация ремонтных служб на производстве представляет собой актуальную и востребованную задачу. Эффективность функционирования данной службы и квалификация ее персонала напрямую влияют на долговечность работы оборудования и его надежность. Своевременное и полноценное обслуживание и ремонт позволяют выявлять проблемы заблаговременно, уменьшая риск невидимых сбоев оборудования и сокращая затраты на восстановление работоспособного состояния» [4].

Кроме того, в обязанности ремонтных служб входят также следующие аспекты, помимо технического обслуживания и ремонта существующего оборудования:

- монтаж нового оборудования;
- модернизация текущего парка оборудования;
- разработка и изготовление запасных частей;
- создание регламента работ по обслуживанию и ремонту, а также улучшение и оптимизация используемых методов, направленных на повышение эффективности.

«Эффективность функционирования ремонтной службы тесно взаимосвязана с организацией данной службы. Повышенная эффективность проявляется в уменьшении расходов на ремонт и обслуживание оборудования, учтенных в общей стоимости произведенной продукции. В ходе реализации планово-предупредительного обслуживания, комплексного ремонта И проводимого в установленные сроки с учетом предварительно запланированных узлов, ремонт разделяется на три основные категории: текущий, средний и капитальный (рисунок 1)» [4].




Рисунок 1 – Виды ремонтов

«Ремонт представляет собой комплексные мероприятия, направленные на снижение степени износа оборудования и восстановление его функциональности для обеспечения бесперебойной эксплуатации. Рассмотрим краткую характеристику видов ремонта.

Малый ремонт: данный вид ремонта направлен на восстановление работоспособности узлов, не требующих значительных материальных и трудовых затрат. Включает в себя операции, такие как замена изношенных узлов,

дефектовка деталей, подлежащих замене на ближайшем плановом ремонте, а также проведение операций, таких как протяжка соединений, очистка от окислов и замена смазки нагруженных узлов. Частота проведения таких ремонтов может быть высокой, но их объем и затраты ограничены.

Средний ремонт: в отличие от малого ремонта, средний ремонт проводится более тщательно и предполагает замену деталей и узлов контактных групп. Его целью является восстановление работоспособности нагруженных узлов, позволяя восстановить их состояние после поломок или увеличить ресурс использованного оборудования. Такой вид ремонта часто сочетается с частичной или полной разборкой узлов оборудования, и его продолжительность и затраты могут составлять до половины от стоимости капитального ремонта» [13].

«Капитальный ремонт: является наиболее затратным видом, как с точки зрения материальных затрат, так и в плане трудовых ресурсов. Этот вид включает практически полную разборку оборудования, замену многих стандартных узлов, не подлежащих восстановлению. После выявления неисправностей проводится сборка, настройка и, при необходимости, юстировка для обеспечения выполнения функций оборудования. Испытания проводятся только после полной сборки и настройки всех компонентов оборудования, прежде чем оно возвращается в эксплуатацию в обычном режиме.

Помимо указанных видов ремонта, осуществляемых в соответствии с определенным регламентом на любом предприятии, также существует аварийный ремонт, выполняемый в случае внеплановых ситуаций» [19].

«Аварийный ремонт, в зависимости от серьезности произошедших аварий, может быть рассмотрен как любой из ранее упомянутых видов ремонта не только с точки зрения объемов, но и трудозатрат. Основная цель такого рода ремонта заключается не только в восстановлении изношенного оборудования, но и в обеспечении его возможности продолжения нормального функционирования, а также в возможности запуска оборудования, которое уже вышло из строя. В

случаях, когда аварии вызваны не только неправильной эксплуатацией или отсутствием регулярного ремонта, но и событиями непреодолимой силы, такой вид ремонта может сводиться к замене отдельных узлов в зависимости от последствий поломок» [14].

Отдельно восстановительный ремонт, который ОНЖОМ выделить производится по окончании капитальных или других видов ремонта и предназначен для восстановления работоспособного состояния или проведение модернизации оборудования. Периодичность таких ремонтов определяется конструктивными особенностями, характером функционирования и глубиной проводимого ремонта. Этот ремонта ВИД охватывает межремонтное обслуживание, периодические осмотры и плановые ремонты различного масштаба (малые, средние, капитальные).

«Межремонтный период представляет собой временной интервал между двумя регламентированными ремонтами, включая надзор за оборудованием, регулировку и чистку отдельных узлов без нарушения его функционирования. Этот период выполняется во время простоев оборудования, таких как перерывы между сменами или в нерабочие дни.

Межосмотровый период представляет интервал времени между двумя осмотрами и включает проведение осмотров, прочистку, точностные испытания и другие профилактические мероприятия. Частота и объемы планового ремонта строго регламентированы документацией к оборудованию. Плановые ремонты подразделяются на текущие, средние и капитальные в зависимости от объема предстоящих работ.

Ремонтный цикл представляет собой период функционирования оборудования от первого запуска до первого капитального ремонта или временной интервал между двумя капитальными ремонтами. Структура ремонтного цикла включает систематическую последовательность ремонтов и осмотров, чья очередность зависит от типа оборудования, его загруженности,

срока эксплуатации и конструктивных особенностей. Несмотря на проведение ремонтов, амортизация оборудования продолжает осуществляться в период его эксплуатации. В зависимости от сложности ремонтируемого оборудования к выполнению ремонтных работ могут привлекаться сторонние организации или представители производителя данного оборудования» [15].

Производственный процесс ремонта технологических машин и оборудования состоит из следующих основных операций (рисунок 2): «приема машины в ремонт; наружной мойки машины; разборки машины на агрегаты и узлы; очистки и мойки агрегатов и узлов; разборки агрегатов и узлов на детали; очистки и мойки деталей; дефектации деталей; ремонта деталей; комплектования деталей; сборки узлов и агрегатов; обкатки, испытаний и окраски узлов и агрегатов; общей сборки, обкатки, испытаний и окраски машины; сдачи отремонтированной машины (агрегата)» [9].

«Технологическим процессом ремонта называется часть производственного процесса, связанная с разборкой, сборкой и воздействием на изношенные детали с целью получения требуемых размеров, формы, взаимного расположения поверхностей, их шероховатости, а также физико-механических свойств» [21].

«На схеме стрелками показана технологическая последовательность выполнения отдельных операций при ремонте агрегатно-узловым методом, при сборка машины осуществляется котором использованием отремонтированных или новых узлов (агрегатов), поступающих со склада оборотного фонда. Таким образом, после ремонта базовой детали (рамы) без задержек осуществляется общая сборка машины» [9]. Техническое обслуживание – это комплекс работ для поддержания работоспособности оборудования между ремонтами.




Рисунок 2 — Схема производственного процесс ремонта технологических машин и оборудования

«После разборки агрегатов и узлов на детали производятся их очистка и мойка, а затем дефектация, т.е. контроль годности деталей и сортировка их на три группы: годные без ремонта, требующие ремонта и негодные, подлежащие сдаче в металлолом. Детали, требующие ремонта, поступают на склад, а затем на участки ремонтных операций» [9]. Виды технического обслуживания промышленного оборудования показаны на рисунке 3.



Рисунок 3 — Виды технического обслуживания промышленного оборудования

Выявленные при ТО дефекты и неисправности должны устраняться в возможно короткие сроки силами технологического и дежурного ремонтного персонала данной смены.

1.2 Методы, подходы по совершенствованию ремонтов технологического оборудования

При подготовке к выполнению ремонта следует выполнить согласование времени проведения ремонтных работ с календарным планом производства (в данном случае это сборочное производство светильников). Это необходимо для минимизации производственных потерь и обеспечения ритмичности производственного процесса. Для достижения этих целей применяются следующие меры:

- создание заделов продукции участка, что включает в себя предварительное формирование запасов готовой продукции на предприятии для периода ремонта;
- установка подменных станков, предоставляющих возможность поддерживать рабочий процесс на предприятии во время основного ремонта основного оборудования;
- увеличение сменности работы путем организации дополнительных смен или изменения графика работы рабочего персонала для обеспечения более продолжительного рабочего времени.

«Перед началом ремонта необходимо подготовить следующие документы:

 паспорт оборудования, содержащий технические данные, режимы работы, допустимые нагрузки, результаты предыдущих осмотров и ремонтов. Этот документ является основным справочным материалом, описывающим состояние и характеристики оборудования;

- спецификации и чертежи сменных деталей и узлов для своевременного изготовления, предоставляющие техническую документацию для изготовления запасных частей;
- схема управления, описывающая принципы и последовательность управляющих процессов оборудования;
- инструкции по регулировке и уходу за оборудованием,
 предоставляющие рекомендации по обслуживанию и поддержанию
 работоспособности оборудования в процессе эксплуатации;
- технологические карты разборки и сборки агрегатов и механизмов,
 определяющие последовательность действий при разборке и сборке оборудования;
- типовые технологические процессы изготовления и ремонта запасных деталей, предоставляющие стандартные методы изготовления и восстановления деталей;
- типовая оснастка и приспособления для механизации трудоемких ремонтных работ, обеспечивающие эффективные условия для проведения ремонтных операций;
- запасные детали и материалы, приобретенные или изготовленные заранее, обеспечивающие наличие необходимых ресурсов для замены изношенных или поврежденных деталей» [12].

С увеличением затрат на ремонтообслуживание необходимо искать более прогрессивные формы и методы ремонта оборудования. К таким методам относятся:

- централизация ремонтов не только на предприятии, но и в пределах экономического района, отрасли, что обеспечивает более эффективное использование ресурсов и оборудования;
 - увеличение объема централизованного изготовления запасных частей на специализированных ремонтных предприятиях,

обеспечивающих более высокую производительность и качество изготавливаемых деталей;

- внедрение передовых методов ремонта, таких как поузловой и последовательно—узловой методы, что позволяет проводить ремонтные работы более точно и эффективно;
- применение прогрессивных технологий ремонтных работ, включая методы восстановления утраченных размеров и восстановления ремонтных размеров, что повышает эффективность восстановительных процессов и продлевает срок службы оборудования;
- применение научного обоснования нормативов межремонтных обслуживаний;
- совершенствование структуры межремонтных циклов с целью увеличения межремонтного времени обслуживания;
- стремление к сокращению времени простоя оборудования в ремонте и снижению трудозатрат на ремонт.

Дополнительные меры включают совершенствование структуры станочного парка, планирования ремонтных работ с использованием ЭВМ, применение стандартных узлов и деталей в станкостроении, а также улучшение организации труда ремонтного персонала, что способствует повышению эффективности ремонтных процессов и уменьшению времени простоя оборудования.

«Для оптимизации различных процессов, включая техническое обслуживание и ремонт оборудования, необходимо установить конкретные цели, которые должен обеспечивать данный процесс. Например, такие цели могут включать в себя обеспечение надежности, бесперебойности и безопасности оборудования с учетом экономической целесообразности» [23].

Для оценки качества текущего процесса технического обслуживания и ремонта оборудования применяются следующие показатели [23]:

- «средняя механическая готовность (например, 95%);
- затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования;
- фактическая и плановая рабочая мощность;
- процент простоя оборудования (время на ремонты);
- качество планирования технического обслуживания и ремонта оборудования;
- необходимый объем складских запасов комплектующих и запасных частей;
- количество инцидентов с оборудованием за период;
- среднее время устранения неисправностей» [23].

«Анализ этих показателей в динамике позволяет выявить направления оптимизации процесса. Однако это лишь верхушка айсберга, поскольку для полноценного анализа процесса технического обслуживания и ремонта оборудования требуется учет гораздо большего количества показателей» [1]. Здесь необходимо рассмотреть две ключевые цепочки процесса: от обнаружения неисправности до ее устранения и от планирования ремонтов до их выполнения. Совмещение проактивного (планового) и реактивного (срочного) управления представляет собой сложную задачу, требующую согласованности между этими цепочками.

«Дополнительные сложности внесет необходимость интеграции процесса технического обслуживания и ремонта оборудования с производственным процессом и процессом закупок. Это требует ряда дополнительных мероприятий в соответствующих направлениях.

Практические меры по совершенствованию процесса технического обслуживания и ремонта оборудования включают в себя:

приоритизацию оборудования с учетом оценки рисков негативного воздействия от неисправности;

- разработку алгоритмов планирования ремонтов и устранения отказов
 в зависимости от приоритетов оборудования;
- синхронизацию проактивной и реактивной деятельности в рамках процесса;
- согласование ремонтов с закупками запасных частей, а также с производственными процессами;
- реализацию контроллинга для существующих процессов
 технического обслуживания и ремонта оборудования» [1].

В рамках процесса технического обслуживания и ремонта оборудования можно выделить два основных управленческих контура — стратегический и тактический.

Ha стратегическом уровне управления процессом технического обслуживания и ремонта оборудования формируется концепция и основные процесса, осуществляется правила данного a также мониторинг эффективности. В процессе анализа рассматриваются риски, связанные с бизнесом, количество аварий за предыдущий год, текущие убытки и доступные средства для обеспечения бизнес-непрерывности.

Определяется, какое оборудование требует проактивного обслуживания, а какое является менее критичным. «На данном уровне управления уделяется важное внимание установлению допустимых границ затрат, которые становятся ограничениями для построения логики и методологии процесса технического обслуживания и ремонта оборудования. Производственный процесс вносит серьезное воздействие на процесс технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО), поскольку остановка оборудования для ремонта должна согласовываться с периодами минимального спроса, чтобы обеспечить компании достаточные резервы мощности.

Кроме того, важно, чтобы закупки соблюдали строгие сроки, чтобы не нарушать план ремонтов и предотвращать увеличение среднего времени

устранения неисправностей. После разрешения всех стратегических вопросов приступают к оптимизации процесса ТОРО на тактическом уровне» [8].

«На тактическом уровне происходит оперативная обработка неисправностей и выполнение плана ремонтов. Здесь формируются сообщения об отказах, создаются заказы на работы, составляются запросы на закупку запасных частей, а также проводятся сами ремонтные работы. Этот уровень подчеркивает важность логики обработки потока работ и учета всей необходимой информации по оборудованию и персоналу. Тактический уровень также выделяет неотъемлемую необходимость автоматизации процесса ТОРО, начиная с этапа тактического управления» [8].

«Автоматизация процесса технического обслуживания ремонта оборудования с использованием специализированных ИТ-решений способствует сокращению простоев, снижению затрат на ремонт и повышению эффективности использования оборудования и персонала. Введенный в 90-х годах термин ЕАМ (Enterprise Asset Management — управление активами предприятия, [26]), предложенный аналитической компанией Gartner Group, относится к системам, автоматизирующим процесс ТОРО и управляющим всем жизненным циклом оборудования. Эти системы охватывают разнообразные функции, начиная от технического обслуживания оборудования, проектирования процессов управления поставками, монтажа и предупредительного обслуживания, и заканчивая контролем за ремонтным персоналом, планированием нарядов на работы, учетом расходов на ремонтные работы, управлением запасами на складе и другими важными аспектами» [8].

Статистика внедрения ЕАМ-систем наглядно свидетельствует о чрезвычайно высокой эффективности таких систем, поскольку большинство проектов окупаются в течение менее чем двух лет. Среди характерных результатов значится снижение расходов на ремонтные работы на 20%. «По данным исследований консалтинговой группы А.Т. Кеагney, компании,

внедряющие ЕАМ-системы, выигрывают важные преимущества, включая увеличение продуктивности в сфере технического обслуживания и ремонта оборудования на 29%, повышение коэффициента готовности на 17%, уменьшение складских запасов на 21%, сокращение случаев нехватки запасов на 29%, увеличение доли плановых ремонтов на 78%, снижение аварийных работ на 31%, сокращение сверхурочных работ на 22%, сокращение времени ожидания запчастей на 29%, а также уменьшение срочных закупок ТМЦ на 29% и получение более выгодных цен на закупаемые ТМЦ на 18% (рисунок 4)» [8].




Рисунок 4 — Выгода, получаемая при внедрении ЕАМ-систем

Несмотря на избыток данных в информационных системах, автоматизирующих процессы технического обслуживания и ремонта оборудования, функционал этих систем не всегда предоставляет возможность полноценного рассмотрения текущих этапов процесса. По этой причине компания IDS Scheer создала специализированный инструментарий ARIS Process

Регfогтапсе Manager (ARIS PPM). «Его цель заключается в реконструкции и всестороннем анализе текущего процесса технического обслуживания и ремонта оборудования с целью выявления направлений дальнейшей оптимизации. Основной фокус в ARIS PPM направлен на анализ процесса с использованием временных, объемных и стоимостных показателей. Такой комплексный анализ предоставляет возможность оценки как логики организации процесса, так и эффективности его участников с учетом данных, содержащихся в EAM—системе. Применение инструментария ARIS PPM для оптимизации процесса технического обслуживания и ремонта оборудования приносит целый ряд преимуществ, таких как уменьшение времени реагирования на неисправности в условиях реактивного управления ремонтами, соблюдение установленных сроков планирования ремонтов, повышение точности планирования, увеличение организационной эффективности участников процесса, снижение числа ошибок и избыточных согласований при планировании ремонтов, а также контроль своевременного выполнения плана ремонтов» [25].

Одним из направлений ЕАМ является бережливое производство.

«Бережливое производство (Lean production, Lean manufacturing) — концепция менеджмента, основанная на неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя» [2].

Основой бережливого производства является процесс устранения потерь.

Потери – это любое действие, которое потребляет ресурсы, но не создает ценности для потребителя.

В соответствии с концепцией бережливого производства всю деятельность предприятия можно классифицировать так:

- операции и процессы, добавляющие ценность для потребителя;
- операции и процессы, не добавляющие ценности для потребителя.

Всё, что не добавляет ценности для потребителя, классифицируется как потери, и должно быть устранено.

Виды потерь:

- перепроизводство;
- ожидание;
- ненужная транспортировка;
- лишние этапы обработки;
- лишние запасы;
- ненужные перемещения;
- выпуск дефектной продукции;
- нереализованный творческий потенциал сотрудников.

Также зачастую добавляют ещё два источника потерь:

- неравномерность выполнения работы;
- перегрузка оборудования или операторов.

Последовательность внедрения принципов бережливого производства.

«Необходимо определить, что создаёт ценность продукта с точки зрения конечного потребителя. В организации может выполняться множество действий, которые не важны для потребителя. Только в том случае, когда организация точно знает, что необходимо потребителю, она может определить, какие процессы ориентированы на предоставление потребителю ценности, а какие нет.

Определить все необходимые действия в цепочке производства продукции и устраните потери. Для оптимизации работы и выявления потерь необходимо детально описать все действия от момента получения заказа, до поставки продукции потребителю. За счёт этого можно определить потенциальные возможности для улучшения процессов.

Перестроить действия в цепочке производства таким образом, чтобы они представляли собой поток работ. Действия в процессах необходимо выстроить таким образом, чтобы между операциями не было ожиданий, простоев или иных

потерь. Это может потребовать перепроектирования процессов или применения новых технологий. Все процессы должны состоять из действий, добавляющих ценность продукту.

Делать только то, что необходимо конечному потребителю. Организация должна выпускать только ту продукцию, и в таком количестве, которое необходимо конечному потребителю.

Стремится к совершенству за счёт постоянного сокращения ненужных действий. Реализация системы бережливого производства не может являться разовым мероприятием. Взявшись за внедрение этой системы, необходимо постоянно совершенствовать работу путём поиска и устранения потерь» [5].

Выводы по разделу 1.

В связи с усложнившимся экономическим положением отечественные предприятия обратили внимание на возможность продления срока службы применяемого технологического оборудования вместо приобретения нового. На систему технического обслуживания МНОГИХ предприятиях ремонта приходится создавать заново или модернизировать существующую, как на изучаемом данной бакалаврской работе предприятии В выпуску светотехнической продукции «Луч». На данный момент отсутствует полное понимание процессов и направлений их оптимизации, рекомендуется провести обслуживания и ремонта оборудования модернизацию технического использованием инструмента ARIS PPM.

2 Анализ деятельности предприятия «Волжский светотехнический завод «Луч»

2.1 Краткая характеристика предприятия

ЛУЧ" «Организация "Волжский Светотехнический Завод специализируется на производстве высокотехнологичного светотехнического оборудования, с основным уклоном на энергосбережение, что ставит ее в ряды передовых предприятий в данной отрасли. Юридический адрес предприятия: 445000, Самарская область, город Тольятти, Вокзальная улица, дом 44, помещение 1» [5], что обеспечивает точное определение местонахождения предприятия в соответствии с законодательством. Основное направление деятельности компании – производство электрических ламп и осветительного оборудования, c Общероссийским определяемое В соответствии классификатором видов экономической деятельности под кодом ОКВЭД 27.40. Дополнительные виды деятельности, такие как производство и торговля спортивными товарами, строительные металлические конструкции, обработка металлов, производство мебели и другие, расширяют сферу предприятия, охватывая различные сектора экономики. Общее количество дополнительных видов деятельности составляет 24, что свидетельствует о многообразии бизнес-практик, реализуемых компанией. Основная миссия предприятия направлена на достижение лидерских позиций на рынке, обеспечиваемых через постоянное совершенствование энергоэффективности выпускаемой продукции, расширение ассортимента И предоставление потребителям качественного оборудования в установленные сроки, что является ключевым фактором успеха в современных условиях бизнеса. Основной целью компании является увеличение объемов производства продаж светотехнического оборудования, а также расширение своего присутствия на

мировом рынке с использованием передовых разработок в области освещения, что предполагает глобальное стратегическое видение предприятия. При разработке продукции, основными ориентирами являются энергоэффективность безопасность использования, что определяет основные характеристики принципы. Компания выпускаемой продукции И диктует ее специализируется на производстве светодиодного оборудования с 14 мая 2008 года, что свидетельствует о длительном и успешном опыте работы на рынке, а также о глубоком знании специфики данной отрасли. Фирма зарекомендовала себя как надежный производитель с высокими стандартами качества, что подтверждается рядом факторов, таких как собственное производство на инновационных современном оборудовании, внедрение технологий постоянный контроль качества продукции, что является ключевым моментом в успешной деятельности предприятия. «Основные преимущества компании включают в себя высокое качество, надежность изготовленной продукции, минимальные сроки производства, высокий уровень квалификации специалистов и верификацию продукции, что подтверждает ее ведущие позиции на рынке и привлекательность для потребителей» [5].

При обсуждении преимуществ организации важно учитывать, как положительные, так и отрицательные стороны использования светодиодного оборудования. Среди преимуществ можно выделить следующие аспекты:

- энергопотребление светодиодов значительно меньше по сравнению с лампами накаливания аналогичной яркости, в среднем восемь раз;
- срок службы светодиодов в 25–30 раз дольше, чем у ламп накаливания;
- светодиодные светильники почти не нагреваются, что обеспечивает низкую температуру;
- предоставляется возможность выбора цвета излучения;

 обеспечивается стабильность яркости при колебаниях напряжения без мерцаний.

Среди недостатков можно выделить следующее:

- для обеспечения требуемого уровня освещения может потребоваться большое количество светодиодов из—за их малой единичной мощности;
- деградация кристалла со временем приводит к потере яркости освещения;
- использование понижающего преобразователя для стабилизации тока приводит к увеличению стоимости изделия;
- свет, излучаемый светодиодами, оказывает влияние на гормон мелатонин, который регулирует сон.

Технико-экономические показатели предприятия ООО «Луч» показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Технико-экономические показатели предприятия ООО «Луч»

| | | 2022 г. | 2023 г. | Изменение | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Показатели | 2021 г. | | | 2022–2021гг. | | 2023–2022гг. | |
| | | | | Абсолютное изменение (+/-) | Темп прироста, % | Абсолютное изменение (+/-) | Темп прироста, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выручка, тыс.руб. | 674824 | 834446 | 1024106 | 159622 | 23,6 | 189660 | 22,7 |
| Себестоимость продаж, тыс.руб. | 556150 | 624748 | 871002 | 68598 | 12,3 | 246254 | 39,4 |
| Валовая прибыль (убыток), тыс.руб. | 127899 | 198384 | 279547 | 70485 | 55,1 | 81163 | 40,9 |
| Управленческие расходы, тыс.руб. | 54277 | 79935 | 99832 | 25658 | 47,2 | 19897 | 24,8 |
| Коммерческие расходы, тыс. руб. | 64641 | 99047 | 148997 | 34406 | 53,2 | 49950 | 50,4 |
| Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. | 14836 | 26217 | 69821 | 11381 | 76,1 | 43604 | 66,3 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 5107 | 7920 | 12584 | 2813 | 55,1 | 4664 | 58,8 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--------|---------|---------|--------|------|--------|-------|
| Основные средства, тыс. руб. | 19887 | 23547 | 25687 | 3660 | 18,4 | 2140 | 9,1 |
| Оборотные активы, тыс. руб. | 282507 | 326657 | 369281 | 44150 | 15,6 | 42624 | 13,0 |
| Численность ППП, чел. | 187 | 193 | 204 | 6 | 3,21 | 11 | 5,7 |
| Фонд оплаты труда ППП, тыс. руб. | 49771 | 57822 | 63528 | 8051 | 16,2 | 5706 | 9,8 |
| Производительность труда работающего, тыс.руб. (стр1/стр.10) | 3608,6 | 4323,55 | 5020,12 | 714,87 | 19,8 | 696,57 | 16,1 |
| Среднегодовая заработная плата рабочего, т.руб (стр.11/стр.10) | 266,15 | 299,59 | 311,41 | 33,44 | 12,6 | 11,82 | 3,94 |
| Фондоотдача (стр.1/стр.8) | 33,93 | 35,43 | 39,86 | 1,5 | 4,4 | 4,53 | 12,5 |
| Оборачиваемость активов, раз (стр.1/стр.9) | 2,38 | 2,55 | 2,77 | 0,17 | 7,1 | 0,22 | 8,6 |
| Рентабельность продаж, % (стр.6/стр.1)·100% | 2,19 | 3,14 | 6,8 | 0,95 | 43,3 | 3,66 | 216,5 |
| Рентабельность деятельности, % (стр.6/(стр.2+стр.4+стр.5))·100% | 2,19 | 3,2 | 6,23 | 1,01 | 46,1 | 3,03 | 194,6 |
| Затраты на рубль выручки, коп, (стр.2+стр4+стр5)/стр. 1)·100коп) | 100,03 | 96,31 | 93,4 | -3,72 | -3,7 | -2,91 | -3,02 |

Из таблицы 1 видно, что выручка растет на протяжении последних трех лет и в 2023 году составила 1024106 тыс. руб, что на 22,7% выше предыдущего отчетного периода. При этом себестоимость производимой продукции также выросла до значения 871002 тыс. руб или на 39,4% по сравнению с 2022 годом. Это связано со значительным ростом стоимости как материалов, так и комплектующих изделий.

Прибыль от продаж также выросла по сравнению с 2022 годом на 66,3% несмотря на то, что произошло существенное увеличение коммерческих и управленческих расходов, соответственно на 50,4% и 24,8% соответственно. Рост

чистой прибыли на 66,3% считается очень высоким показателем для промышленных предприятий.

Следующим важным показателем деятельности предприятия является показатель производительности труда. Численность сотрудником остается достаточно стабильной за последние три годы и изменяется незначительно, и за отчетный период с 2021 по 2023 год выросла всего на 17 человек и достигла отметки в 204 человека. Новые сотрудники понадобились для работы на новом закупленном технологическом оборудовании. Однако несмотря на достаточно стабильный численный состав производительность труда одного работника выросла за последний год на 16,1% и достигла уровня 5020,12 тыс. руб. Такой рост связан с улучшенной производительностью нового оборудования, с привлечением с рынка труда новых сотрудников, взамен уволившихся. Как показывает статистика, производительность ушедших с предприятия рабочих ниже вновь принятых. Возможно, они не справились с интенсификацией труда и не смогли себя перестроить на новые требования как руководства предприятия, так и ситуации в стране в целом, а на рынке труда в частности.

Следующим этапом будет анализ организационной структуры предприятия. Схема приведена Приложении А на рисунке А.1. Представленная схема характеризуется линейно-функциональным управлением, где главным звеном является генеральный директор, которому подчиняются несколько Каждый заместителей. ИЗ заместителей отвечает за определенные функциональные области, такие как продажи, технические вопросы и управление персоналом.

Если затрагивать производственную зону, то здесь выделяется семь участков:

- участок пайки;
- участок лазерной резки;
- участок гибки;

- участок сварки;
- участок окраски;
- участок сборки;
- участок упаковки.

Руководителем является начальник производства. На каждом участке закрепляется ответственное лицо, которое руководит другими работниками, а само подчиняется начальнику производства.

2.2 Анализ процессов технического обслуживания и ремонта оборудования на ВСЗ «ЛУЧ»

«Совокупность организационных и технических мероприятий по уходу, надзору, обслуживанию И ремонту должны проводиться заранее целью предотвращения прогрессивного составленному плану с износа, предупреждения аварий поддержания оборудования В постоянной И эксплуатационной готовности. Данные мероприятия входят список обязанностей главного механика и его службы, именно они должны обеспечить их реализацию, с помощью системы планово-предупредительного ремонта (далее ППР) и планово-предупредительного осмотра (далее ППО)» [3].

Всего в технологическом процессе изготовления светотехнического оборудования используются 129 единиц оборудования.

«От организации процесса управления ремонтным и техническим обслуживанием оборудования в значительной степени зависит эффективность производственной системы в целом. Простои оборудования из-за ремонта и неисправности, нарушая производственный процесс, ухудшают все экономические и финансовые показатели его деятельности, а снижение точности отрицательно сказывается на качестве выпускаемой продукции. К сожалению, достижение научно-технического прогресса В основном производстве,

усложнение его техники и технологии, насыщение предприятий дорогостоящим оборудованием не внесли существенных изменений в организацию ремонта и технического обслуживания на отечественных машиностроительных предприятиях» [3].

Структура службы главного механика (СГМ) является иерархической (рисунок 5). Основной принцип работы СГМ можно охарактеризовать как «ТРМ (Total Productive Maintenance (полное производственное обслуживание)) — процесс вовлечения всего персонала для устранения источников потери эффективности машины, чтобы повысить ее надежность и доступность» [30].

Ритмичность работы сборочного производства зависят от эффективности работы технологического оборудования, такого как листогибочный станок, станок лазерной резки и сварки, фрезерный станок, окрасочное оборудование. Простой каждого из них может вызвать остановку процесса сборки светильников.




Рисунок 5 – Структура службы главного механика

Выделим семь источников потерь производительности машины:

- простои по поломкам (ERIM);
- микро-остановки и замедления (ERIM);
- смена версии ПО, оснастки (SMED) [29];
- реорганизация, организационные потери (перерывы);
- реорганизация, планированные остановки (ТРМ);

- дефекты по качеству (QRQC, PDCA) [28];
- управление TRC, нет заказов» [16].

Простои и микро-остановки.

«Простои – это остановка работы предприятия или его подразделения по независящим от работника причинам или по его вине. Простоем считается остановка длительностью 5 и более минут. Зачастую простои приводят к экономическим последствиям» [16].

Что происходит при простое:

- остановка производства;
- остановка замечена другими подразделениями предприятия;
- происходит вмешательство специалиста;
- идет расследование до перезапуска;
- производится идентификация причины;
- определяется возможность получения еще более длительного простоя оборудования.

«Микро-остановка — это временная остановка работы оборудования или отдельного участка производства в связи с человеческим фактором, или не зависящей от человека причины. Микро—остановкой принято считать остановку, длительностью менее 5 минут» [16].

Чем характеризуются микро-остановки [20]:

- производство не остановлено;
- остановка замечена слегка или вовсе не замечена другими подразделениями предприятия;
- вмешательство оператора без привлечения стороннего специалиста;
- перезапуск без искоренения проблемы;
- без идентификации причины;
- малая длительность, частое возникновение.

В 2023 году были зафиксированы следующие микро-остановки:

- поломка инструмента при сборке светильников 12 шт;
- отсутствие комплектующих 24 раза;
- низкая квалификация персонала 8 раз;
- поломка матриц гибочного оборудования 3 раза.

Микро-остановки в основном вызваны увеличением производственной программы, что привело как к увеличению времени эксплуатации технологического инструмента и оборудования, так и ее интенсивности.

Случаи простоев производства, их причины и последствия за 2023 год сведены в таблицу 2.

Таблица 2 – Простои производства за 2023 год

| Оборудование, из-за | Вызвавшая простой | Причина | Устранение | Время |
|---------------------|-------------------|----------------|---------------|------------|
| которого произошел | неисправность | возникновения | неисправности | простоя, ч |
| простой | | неисправности | | |
| Станок лазерной | Перетерся шлейф | Контакт шлейфа | Заказ нового | 20 |
| резки | питания всего | с подвижной | шлейфа на | |
| | станка. | частью станка | заводе | |
| | | | изготовителе | |
| | | | станка, его | |
| | | | доставка, | |
| | | | замена | |
| | Мутнение, | Попадание | Замены линз | 8 |
| | потрескивание, | обратного луча | на новые из | |
| | перегорание линз | от отражающих | комплекта | |
| | на лазере. За год | материалов | запасных | |
| | потребовали | | частей | |
| | замены 8 линз. | | | |
| Машина контактной | Отсутствие | Поврежден | Покупка | 6 |
| сварки | питания из-за | электриком во | кабеля | |
| | повреждения | время ремонта | соответствую | |
| | кабеля питания | соседнего | щей марки и | |
| | | оборудования | сечения. | |
| | | | Замена. | |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|------|
| Универсальный | Износ, | Интенсивная | Замена матриц | 4 |
| гибочный станок с | возникновение | эксплуатация | на новые из | |
| ЧПУ | трещин в матрице | | комплекта | |
| | листогиба | | запасных | |
| | | | частей | |
| Компрессор | Недостаточное | Возросшее | Покупка еще | 6 |
| | давление в | число | одного | |
| | пневмосети, в | потребителей | компрессора | |
| | результате чего | сжатого воздуха | | |
| | не срабатывал | - | - | - |
| | пневмоинструмент | | | |
| | для заклепок | | | |
| | Недостаточное | Возросшее | Покупка еще | 10 |
| | давление воздуха в | число | одного | |
| | окрасочной камере | потребителей | компрессора | |
| | | сжатого воздуха | | |
| Окрасочная камера | Перегорание | Низкое качество | Замена ТЭНов | 5 |
| | ТЭНов в камере | самих ТЭНов и | на новые из | |
| | полимеризации. За | интенсивная | комплекта | |
| | год потребовали | эксплуатация | запасных | |
| | замены 5 ТЭНов. | окрасочной | частей | |
| | | камеры в | | |
| | | графике работы 24/7. | | |
| Пневмоинструмент | Выход из строя | Интенсивная | Замена | 3,6 |
| | головок | эксплуатация, | головок на | |
| | пневмоинструмент | повышенный | новые из | |
| | а. За год | износ | комплекта | |
| | потребовали | | запасных | |
| | ремонта или | | частей | |
| | замены 11 головок. | | | |
| Итого | _ | _ | _ | 62,6 |

Обобщим показатели ремонтной службы в виде таблиц 3 и 4.

Таблица 3 – Общий показатель внеплановых ремонтов

| Технологическое | Вре | емя про | остоя, м | ин, по | месяц | цам, по | причи | не поло | мки с | боруд | цован | ЯИ |
|-------------------------------------|--------|---------|----------|--------|-------|---------|-------|---------|----------|---------|--------|---------|
| оборудование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Станок лазерной резки | 0 | 60 | 0 | 1200 | 0 | 120 | 60 | 0 | 12 0 | 60 | 60 | 0 |
| Универсальный гибочный станок с ЧПУ | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Машина контактной сварки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Компрессор | 30 | 60 | 120 | 30 | 60 | 60 | 240 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окрасочная камера | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Пневмоинструмент | 20 | 20 | 40 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Итого | 230 | 200 | 160 | 1230 | 140 | 560 | 380 | 540 | 120 | 60 | 60 | 80 |

Таблица 4 – Микроостановки

| Причины остановок | Врем | ия просто | оя, мин | , по ме | сяцам, п | о при | чине | поло | мки | обору | удова | кин |
|-----------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|-------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пневмоинструмент | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Поломка оснастки, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| приспособлений, инструмента | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствие | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| комплектующих | | | | | | | | | | | | |
| Низкая квалификация | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Листогиб | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Итого | 5 | 16 | 8 | 20 | 3 | 8 | 3 | 17 | 4 | 4 | 7 | 4 |

Так как наибольшая длительность простоя приходится на станок лазерной резки, для примера рассмотрим план производства работ (ППР) для данного вида оборудования (таблица 5).

Помимо внепланового ремонта, выполняется и плановый ремонт технологического оборудования (таблица 6).

Таблица 5 — Годовой план график ППР оборудования на 2023 год

| Наименование оборудования | Кол. | Мощность единицы оборудова | посл | яц, год еднего ионта | | Условное обозначение ремонта (осмотр (O), TO-1, TO-2, TP, K) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------------|-----------|----------------------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | ния, кВт | T | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | | ноябрь | декабрь |
| Станок лазерной | 2 | 10 | 10. | _ | Ο, | O, TO- | Ο, | Ο, | Ο, | TP | Ο, | Ο, | O, TO- | Ο, | Ο, | TP |
| резки | | | 22 | | TO-1 | | TO-2 | | TO-1 | | TO-1 | TO-1 | 2 | TO-1 | TO-1 | |
| Машина контактной сварки | 4 | 8 | 05. 22 | _ | О | O, TO– 1 | О | O, TO–2 | О | О | TP | О | O, TO– 1 | О | O, TO–2 | О |
| Универсальный гибочный станок с ЧПУ | 2 | 12 | 05. 22 | _ | О | O, TO– 1 | О | O, TO–2 | O | О | TP | О | O, TO– 1 | О | O, TO–2 | О |
| Пила отрезная по металлу | 2 | 2 | 11.2 | 02.22 | О | О | О | O, TO-1 | О | О | 0 | O, TO–1 | О | О | TP | О |
| Сварочный аппарат | 2 | 3 | 08. 22 | _ | О | 0 | О | O, TO-1 | О | О | O | O, TO–1 | 0 | О | O, TO–2 | О |
| Сверлильный станок | 2 | 1,2 | 09. 22 | _ | О | О | О | O, TO–1 | О | О | 0 | O, TO–1 | О | О | O, TO–2 | О |
| Горизонтальный фрезерный станок с ЧПУ | 2 | 2,3 | 02. 22 | _ | О | O, TO– 1 | 0 | O, TO–2 | О | 0 | TP | О | O, TO– 1 | О | O, TO–2 | О |
| Шлифовальный станок | 1 | 0,8 | _ | _ | О | О | О | O, TO–1 | О | О | О | O, TO–1 | О | О | O, TO–2 | О |
| Компрессор | 2 | 6 | 07. 22 | _ | О | О | О | O, TO-1 | О | 0 | О | O, TO–1 | О | О | O, TO–2 | К |
| Окрасочная камера | 4 | 16 | 03. 22 | 10.22 | О | O, TO- 1 | О | O, TO–2 | О | TP | TO- 1 | О | O, TO– 1 | 0 | O, TO–2 | TP |
| Установка SMD монтажа | 2 | 12 | 10. 22 | _ | O, TO-1 | | O, TO–2 | O, TO–1 | O, TO–1 | O, TO–1 | O, TO-1 | O, TO–1 | O, TO– 2 | O, TO-1 | O, TO-1 | TP |
| Пневматический заклепочник | 20 | _ | 11. 22 | - | О | 0 | О | O, TO-1 | О | О | 0 | O, TO–1 | 0 | О | О | O, TO–1 |
| Аккумуляторный гайковерт | 20 | 0,4 | _ | _ | О | 0 | О | O, TO-1 | О | О | O | O, TO–1 | 0 | 0 | О | O, TO–1 |
| Пневмопистолет | 4 | _ | _ | | О | 0 | О | O, TO-1 | О | О | 0 | O, TO–1 | 0 | О | О | O, TO–1 |
| Паяльная станция | 10 | 0,5 | 07. 22 | _ | О | О | О | O, TO-1 | О | О | О | O, TO-1 | 0 | О | О | O, TO–1 |

Таблица 6 – График ППР станка лазерной резки

| Лазерный | | | | | | Дата | проведені | Я | | | | |
|----------------------|--------|---------|------|--------|--------|------|-----------|--------|----------|---------|--------|---------|
| станок Glory Star | Ацварь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | 9ктя6рь | Ноябрь | Декабрь |
| Дата выполнения | 27 | 24 | 31 | 28 | 26 | 30 | 28 | 25 | 29 | 27 | 30 | 29 |
| Характер работ | TP | Осмотр | TP | TP | Осмотр | TP | TP | Осмотр | TP | TP | Осмотр | TP |
| Объем работ, мин | 240 | 20 | 120 | 240 | 20 | 120 | 240 | 20 | 120 | 240 | 20 | 120 |
| Комментарий | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Для внедрения мероприятий по ремонту и обслуживанию оборудования на предприятии, необходимо понимать необходимость проведения данной работы. Если решение принято, то руководство предприятия издает приказ, который показывает цели предстоящего мероприятия, создается группа по выполнению мероприятия и назначается ответственный человек.

Согласно таблиц 2 и 3, наибольшее время простоя пришлось на станок лазерной резки с неисправностями «Перетерся шлейф питания всего станка» и «Мутнение, потрескивание, перегорание линз на лазере». Для поиска причин данной неисправности применили методику «5 почему». Предварительно были проанализированы причины выхода линзы лазерного станка из строя, представленные в таблице 7. При замене линзы проводился анализ причины выхода из строя линзы, через обнаружения наличия возможных причин (второй столбец таблицы 7). Если причина выявлялась, то это отображается в 4 столбце таблицы 7. Затем «главная» причина проанализирована по методу «5 почему» Результат анализа по методу «5 почему» представлены в таблице 8 и также занесены в таблицу 9. Методика "5 почему" — это систематический подход к поиску и устранению неисправностей, основанный на выявлении корневых причин проблемы. Основной принцип методики заключается в том, чтобы задавать серию "почему?" для выявления истинных причин возникшей

проблемы. При использовании методики "5 причин" необходимо последовательно опрашивать и анализировать информацию, чтобы раскрыть все аспекты проблемы. Этот метод позволяет избежать поверхностного решения проблемы, фокусируясь на ее корнях и предотвращая повторное возникновение аналогичных ситуаций.

Таблица 7 – Анализ причин выхода линзы лазерного станка из строя за 2023 год

| Неисправность | Возможная причина | Результат | Количество | Способ устранения |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 1 | 1 | выявления | линз, | J 1 |
| | | наличия | вышедших | |
| | | причины на | из строя по | |
| | | производстве | данной | |
| | | (да/нет) | причине | |
| Мутнение, | Из-за неправильного | Поверхность | 1 | Проведение |
| потрескивание | ухода за | линзы была | | внепланового |
| перегорание | оборудованием, | грязной | | инструктажа на |
| линз на лазере | включая | (копоть, | | тему ухода за |
| _ | неправильную | нагар) | | линзами |
| | очистку и хранение | | | лазерного |
| | линз. | | | станка, как |
| | | | | правильно чистить, |
| | | | | хранить |
| | Неправильное | Проверены | 0 | Ежедневное |
| | использование | климатические | | измерение |
| | лазерного | показатели | | влажности в |
| | оборудования, | воздуха в | | помещении |
| | такое как работа | рабочей зоне | | лазерной резки, при |
| | в условиях | станка | | ее повышении |
| | повышенной | | | немедленно |
| | влажности или | | | принять меры к |
| | пыли, может | | | нормализации |
| | привести к | | | (проветривание, |
| | образованию | | | вентиляция, |
| | конденсата на | | | осушение) |
| | линзах, что в свою | | | |
| | очередь может | | | |
| | вызвать их мутнение | | | |
| | Нарушения в | Проверены | 0 | В случае |
| | процессе настройки | настройки и | | перегорания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------------------|--------------|---|---------------------|
| - | и калибровки | калибровки | - | линзы провести |
| | лазерного | станка – | | внеплановую |
| | оборудования могут | соответствую | | проверку |
| | привести к | т заданным | | правильности |
| | неравномерному | значениям | | калибровки |
| | распределению | | | лазерного |
| | тепла и перегреву | | | оборудования |
| | линз, что может | | | |
| | вызвать их | | | |
| | повреждение | | | |
| | Механическое | Оператор не | 0 | _ |
| | воздействие на | видел | | |
| | линзу, вызвавшее | внештатных | | |
| | появление на | воздействий | | |
| | ней царапин или | на линзу | | |
| | трещин | _ | | |
| | Недостаточная | Проверены | 0 | В процессе |
| | вентиляция и | показатели | | эксплуатации |
| | охлаждение | температуры | | контролировать |
| | системы лазерного | рабочего | | температурный |
| | оборудования | инструмента | | режим работы |
| | также могут | лазерного | | станка, не |
| | привести к | станка – | | допускать его |
| | перегреву линз и, в | показатели в | | перегрева |
| | результате, их | норме | | |
| | повреждению и | | | |
| | перегоранию. | | | |
| | Лазерная резка | Проведена | 8 | Применять |
| | отражающих | проверка – | | материалы, |
| | металлов, из-за чего | отражающая | | предназначенные |
| | в линзу попадает | поверхность | | для лазерной резки, |
| | отраженный | материала | | после согласования |
| | обратный луч, | выше нормы. | | с технологической |
| | вызывающий | | | службой |
| | разрушение линзы | | | |

Согласно таблице 7, поломку линзы вызывала резка металла с высокой отражающей поверхностью. Проанализируем ее с применением инструмента «5 почему» в таблице 8.

Таблица 8 – Анализ неисправностей станка лазерной резки по методу «5 почему»

| Уровень | Фактор | Анализ коренной | Действия | Дата | Дата |
|----------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|----------|
| проблемы: В – | 1 | причины | , , | открытия | закрытия |
| возникновение | | 1 | | 1 | 1 |
| (причина по | | | | | |
| которой | | | | | |
| проблема | | | | | |
| появилась), ОО | | | | | |
| – отсутствие | | | | | |
| обнаружения | | | | | |
| (по какой | | | | | |
| причине не | | | | | |
| обнаружили | | | | | |
| проблему | | | | | |
| вовремя | | | | | |
| В | Перетерся | _ | _ | 01.03. | 28.04. |
| | шлейф | | | 2024 | 2024 |
| | питания всего | 1 поче | | - | - |
| | станка | Нет регулярной | Обеспечить | | |
| | | проверки | регулярность | | |
| | | исправного | проверок | | |
| | | состояния | | | |
| | | 2 поч | ему? | | |
| | | Шлейф питания | Внести осмотр | | |
| | | не входит в | шлейфа питания | | |
| | | перечень работ по | станка в | | |
| | | ППР станка | перечень работ | | |
| | | | по ППР станка | | |
| | | 3 поче | 1 | | |
| | | Отсутствуют | Проверить | | |
| | | факторы, по | правильность | | |
| | | которым шлейф | расположения | | |
| | | требует | шлейфа питания | | |
| | | периодического | станка согласно | | |
| | | обслуживания. | плану | | |
| | | Шлейф лежит | монтажных | | |
| | | неподвижно, на | работ | | |
| | | него нет | | | |
| | | механических | | | |
| | | воздействий. | | | |
| | | 4 почему: «А по | | | |
| | | перете | рся?» | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----------------|---------------------|------------------|--------|--------|
| - | - | Во время уборки | Провести | - | - |
| | | станка шлейф был | внеплановое | | |
| | | перемещен в | обучение о | | |
| | | другое место | культуре | | |
| | | | производства | | |
| | | 5 поч | ему? | | |
| | | Отсутствовало | Установить | | |
| | | ограждение места | ограждение | | |
| | | проложения | места | | |
| | | шлейфа | проложения | | |
| | | | шлейфа | | |
| В | Мутнение, | _ | _ | 01.03. | 28.04. |
| | потрескивание | 1 Поч | ему? | 2024 | 2024 |
| | перегорание | Материал | Не использовать | | |
| | линз на лазере | обладает высокой | для резки | | |
| | из-за | отражающей | материалы с | | |
| | попадания | способностью | повышенной | | |
| | отраженного | | отражающей | | |
| | обратного луча | | способностью | | |
| | лазера | 2 почему? – Почему | у поступил заказ | | |
| | | на лазерную резку м | материала с | | |
| | | повышенной отраж | ающей | | |
| | | поверхностью | | | |
| | | Есть заказ | Не выполнять | | |
| | | покупателя | заказы из | | |
| | | | материалов с | | |
| | | | повышенной | | |
| | | | отражающей | | |
| | | | способностью | | |
| | | 2 почему? – Почему | у поступил такой | | |
| | | заказ | | | |
| | | Заказ прошел | Не допускать | | |
| | | необходимые | заказы, которые | | |
| | | согласования по | могут вызвать | | |
| | | соответствующей | повреждение | | |
| | | процедуре | оборудования | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--------------------|------------------|---|---|
| - | - | 3 почему? – Почему | у это произошло | - | - |
| | | Потому что | Донести | | |
| | | данный заказ был | необходимую | | |
| | | согласован между | информацию до | | |
| | | всеми лицами и | всех лиц, | | |
| | | отделами, | имеющих | | |
| | | имеющими | отношение к | | |
| | | отношение к | заказу | | |
| | | данному заказу. | | | |
| | | 4 почему? – Почему | / был согласован | | |
| | | данный заказ | | | |
| | | Потому что | Продолжать | | |
| | | доход, | должное | | |
| | | полученный от | взаимодействие | | |
| | | реализации | между отделами | | |
| | | данного заказа, | | | |
| | | выше расходов по | | | |
| | | возможной замене | | | |
| | | вышедшей из | | | |
| | | строя линзы | | | |

По методике «5 почему» были проанализированы и все остальные причины простоя технологического оборудования, в результате которого выявлены коренные причины неисправностей и определены мероприятия по их устранению, сведенные в таблицу 9.

Таблица 9 — Коренные причины возникновения неисправностей технологического оборудования, выявленные по методу «5 почему»

| Наименование | Фактор | Коренная причина | Действия |
|-----------------|----------------------|-------------------|------------|
| оборудования | | (основная) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Станок лазерной | Перетерся шлейф | Отсутствовало | Установить |
| резки | питания всего станка | ограждение места | ограждение |
| | | проложения шлейфа | |

| Мупісние, потрескивани, перегорание линз на лазере | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| перегорание линз на лазере перегорание линз на лазере поверхностью обратный луч от материалов с отражающей поверхностью (фольга, глянец, зеркальная поверхность оборудования делей обратовать другое техніологическое оборудования давление в причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций компрессор Компрессор Недостаточное давление в пневмосети Перегорание ТЭНов Перегорание ТЭНов Перегорание ТЭНов Перегорание ТЭНов потражающей поверхностью (фольга, глянец, зеркальная поверхностью использовать другое техніологическое оборудования и четотой стекол. Проведене внепланового инструктажа Замена матриц на новые из комплекта запасных частей компрессора оборудования запасных частей новье из комплекта запасных частей новье из комплекта запасных частей новье из комплекта запасных частей новерхностью оборудования остаточных деформаций, возможно низкий | - | Мутнение, | На линзу | По возможности для |
| лазере лазеражающей ловерхностью ловерхностью лазеражающей ловерхностью лехеньная ловерхностью лазеражающей ловерхностью лазеражающей ловерхностью ловерхностью лазеражающей ловерхностью ловерхностью ловерхностью лехеньная ловерхностью ловерхностью ловерхностью лехеньная ловерхностью лазеражающей ловерхностью ловерхностью лехеньологи детехнологичекое оборудования лазеражающей ловерхностью ловерхностью лехеньологичекое оборудования лазеражающей ловерхностью лехенологичекое оборудования лазеражающей ловерхностью лехенологичекое оборудования лазеражающей ловерхностью лехенологичекое оборудования лазеражающей ловерхностью лазеражающей ловерхностью лазеражающей ловерхностью лазеражающей ловерхностью лехенологого реждения лазеражающей ловерхностью лазеражающей ловерхностью лазеражающей ловерхностью лазеражающей ловерхностью лазеражающей ловерхностью лазеражающей ловеражающей ловерхностью лазеражающей ловеражающей ловеражающей ловеража лехения лазеражающей ловеража лехения лазеражающей ловеравение лазеража лехения лазеражама лазеражающей ловераже лазеража лехения лазеража л | | потрескивани, | воздействуют | раскроя материалов с |
| материалов с отражающей поверхностью (фольга, глянец, зеркальная поверхность) использовать другое технологическое оборудование. Для материалов со средней отражающей поверхностью внимательно следить за пастройками резки и чистотью внимательно следить за пастройками резки и чистотой стекол. Машина контактной сварки Универсальный гибочный станок с ЧПУ Изное, возникновение трещин в матрице листогиба Компрессор Недостаточное давление в пневмосети Мощность потребителей сжатого воздуха превысила возможности имеющегося в наличии компрессорного оборудования Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и инакопления остаточных деформаций мощность потребителей сжатого воздуха превысила возможности имеющегося в наличии компрессорного оборудования Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, смена поставщика и производителя тэнов из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя тэнов из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя тэнов из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя тэнов из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя тэнов из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя тэнов из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя тэнов из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя тэнов из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя тэнов из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя тэнов и и чистоками производителя тэнов и и чистоками поверхное оборудования поверхное оборудования поверхное оборудования оборудования оборудования оборудования также поставщика и производения производения точетов потребителем оборудования поверхное оборудования поверхное оборудования поверхное оборудования поверхное оборудования производения производения производения производения производения производения производение предежение предежение предежение предежение предежение пред | | перегорание линз на | | очень высокой |
| отражающей поверхностью веркальная поверхность использовать другое технологическое оборудование. Для материалов со средней отражающей поверхностью внимательно следить за пастройками резки и чистотой стекол. Машина контактной сварки Машина контактной сварки Машина контактной сварки Износ, возникновение трещин в матрице листогиба Компрессор Недостаточное давление в пневмосети Мощность потребителей сжатого воздуха превысила возможности именощегося в наличии компрессорного оборудования Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Перегорание ТЭНов на новые из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя дагасных частей, смена поставщика и производителя дагасных частей, смена поставщика и производителя тЭНов на новые из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя тЭНов на новые из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя тЭНов | | лазере | обратный луч от | отражающей |
| Поверхностью Зеркальная поверхность непользовать другое технологическое оборудование. Для материалов со средней отражающей поверхностью внимательно следить за настройками резки и чистотой стекол. Проведение внепланового инструктажа Проведение внепланового инструктажа Проведение внепланового инструктажа (инстотой стекол. Причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций (инсость потребителей сжатого воздуха превысила возможности инмеющегося в наличии компрессорного оборудования (инсость потребителей сжатого воздуха превысила возможности инмеющегося в наличии компрессорного оборудования (инсостаточных деформаций инсользовать другое инструктажа (инсотото инструктажа (инсотото инструктажа (инсотото инструктажа (инсототото инсототото инсототото инсототото инсототото инсототото инсототото инсототото инсототото ин | | | материалов с | поверхностью |
| Поверхность) использовать другое технологическое оборудование. Для материалов со средней отражающей поверхностью внимательно следить за настройками резки и чистотой стекол. Проведение внеспланового инструктажа производства инструктажа производства инструктажа выспланового инструктажа басял питания из-за повреждения кабеля питания из-за повреждение внеспланового инструктажа замена матриц на причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций инструктажа запасных частей имеющегося в наличии компрессорного оборудования выход из строя по причине выработки имеющегося в наличии компрессорного оборудования выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточные дамена потребителей сжатого воздуха превысила возможности имеющегося в наличии компрессорного оборудования выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий тЭНов | | | отражающей | (фольга, глянец, |
| Машина контактной сварки Отсутствие питания из—за повреждения кабеля питания из—от производства Низкая культура производства Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления компрессора Недостаточное давление в нагличии компрессора Недостаточное давление в нагличии компрессора Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций Закупка еще одного компрессора Закупка еще одного компрессора Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций Закупка еще одного компрессора Закупка еще одного | | | поверхностью | _ = |
| Технологическое оборудование. Для материалов со средней отражающей поверхностью внимательно следить за настройками резки и чистотой стекол. Машина контактной сварки Машина контактной сварки Универсальный гибочный станок с ЧПУ Компрессор Недостаточное давление в пневмосети Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций Мощность потребителей сжатого воздуха превысила возможности именощегося в наличии компрессорного оборудования Выход из строя по пребителей сжатого воздуха превысила возможности именощегося в наличии компрессорного оборудования Выход из строя по потребителей сжатого воздуха превысила возможности именощегося в наличии компрессорного оборудования Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий | | | | - / |
| оборудование. Для материалов со средней отражающей поверхностью внимательно следить за настройками резки и чистотой стекол. Машина контактной сварки из—за повреждения кабеля питания Уливерсальный гибочный станок с ЧПУ Компрессор Недостаточное давление в пневмосети Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Перегорание ТЭНов Перегорание ТЭНов оборудование. Для материалов со средней поверхностью внимательно следить за настройками резки и чистотой стекол. Проведение производства внелланового инструктажа Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций Мощность потребителей сжатого воздуха превысила возможности имеющегося в наличии компрессора Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий Замена ТЭНов на новые из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя ТЭНов | | | | 1 |
| Машина контактной сварки из-за повреждения кабеля питания из-за повреждения производства инструктажа замена матриц на новые из комплекта запасных частей инструктажа инструктажа инструктажа запасных частей инструктажа запасных частей, смена поставщика и производителя тэнов | | | | |
| Машина контактной сварки Отсутствие питания из—за повреждения кабеля питания Измос, возникновение трещин в матрице листотиба Недостаточное давление в пневмосети Низкая культура производства Низкая культура | | | | 1 |
| Машина контактной сварки Машина контактной сварки Отсутствие питания из—за повреждения кабеля питания Износ, производства Износ, пресурса и накопления остаточных деформаций Компрессор Недостаточное давление в пневмосети Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Перегорание ТЭНов Виход из строя по причине выработки ресурса и накопления компрессорного оборудования Перегорание ТЭНов Перегорание ТЭНов Перегорание ТЭНов Перегорание ТЭНов внепланового инструктажа Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления компрессора Закупка еще одного компрессора компрессора Закупка еще одного компрессора Замена ТЭНов на новые из комплекта запасных частей Закупка еще одного компрессора запасных частей запасных частей, смена поставщика и производителя ТЭНов ТЭНов | | | | - |
| Машина контактной сварки Машина контактной сварки Отсутствие питания из—за повреждения кабеля питания Универсальный гибочный станок с ЧПУ Компрессор Недостаточное давление в пневмосети Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Внимательно следить за настройками резки и чистогой стекол. Низкая культура производства Внома культура производства Внема культура производства Внема культура производства Внема культура производита внепланового инструктажа Замена матриц на новые из комплекта запасных частей Закупка еще одного компрессора компрессора Замена ТЭНов на новые из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя ТЭНов | | | | |
| Машина контактной сварки Машина контактной сварки Машина контактной сварки Отсутствие питания из—за повреждения кабеля питания из—за повреждения кабеля питания Универсальный гибочный станок с чПУ Компрессор Недостаточное давление в пневмосети Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций Мощность потребителей сжатого воздуха превысила возможности имеющегося в наличии компрессорного оборудования Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий ТЭНов Закупка еще одного компрессора занастройками резки и чистотой стекол. Проведение внепланового инструктажа Замена матриц на новые из комплекта запасных частей компрессора занастройками резки и чистотой стекол. Проведение внепланового инструктажа Замена матриц на новые из комплекта запасных частей компрессора новые из комплекта запасных частей, новые из комплекта запасных частей, производителя тэнов на причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий | | | | - |
| Машина контактной сварки Машина контактной сварки Износ, возникновение трещин в матрице листогиба Компрессор Недостаточное давление в пневмосети Окрасочная камера Перегорание ТЭНов выход из строя по причине выработки имеющегося в наличии компрессорного оборудования Перегорание ТЭНов выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций Вакупка еще одного компрессора Закупка еще одного компрессора Компрессор вналичии компрессорного оборудования Окрасочная камера Перегорание ТЭНов выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий ТЭНов | | | | |
| Машина контактной сварки Отсутствие питания из—за повреждения кабеля питания Низкая культура производства Проведение внепланового инструктажа Универсальный гибочный станок с ЧПУ Износ, возникновение трещин в матрице листогиба Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций Новые из комплекта запасных частей Компрессор Недостаточное давление в пневмосети Мощность потребителей сжатого воздуха превысила возможности имеющегося в наличии компрессорного оборудования Закупка еще одного компрессора Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий Замена ТЭНов на производителя ТЭНов | | | | |
| Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления возможности имеющегося в наличии компрессорного оборудования Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Перегорание ТЭНов Перегорания тостаточных деформаций, возможно низкий Перегорания тостаточных деформаций, возможно низкий Перегорания тэны деформаций, возможно низкий Перегорания производства Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий Перегорания производства Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий Перегорание ТЭНов | Манияна контактной | Отоутствие питочия | Нириод или туро | |
| Манереальный Износ, возникновение трещин в матрице листогиба Недостаточное давление в пневмосети Недостаточное давление одного компрессора Недостаточное давление одного на предстаточное давление одного на причине выработки ресурса и накопления одного на причине выработки ресурса и накопление на причине выработки ресурса и на причине выработки ресурса и | | • | | _ |
| Универсальный гибочный станок с ЧПУ Возникновение трещин в матрице листогиба Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций Возности Иневмосети Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций Вакупка еще одного компрессора Компрессора Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий ПэНов Производителя ТЭНов Производителя ТЭНов Пороизводителя ТЭНов Пороизводителя ТЭНов Пороизводителя ТЭНов | Сварки | | производства | |
| тибочный станок с ЧПУ возникновение трещин в матрице листогиба причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций Компрессор Недостаточное давление в пневмосети Мощность потребителей сжатого воздуха превысила возможности имеющегося в наличии компрессорного оборудования Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий | Vниверсальный | | Выход из строя по | 1 . |
| ЧПУ трещин в матрице листогиба ресурса и накопления остаточных деформаций запасных частей Компрессор Недостаточное давление в пневмосети Мощность потребителей сжатого воздуха превысила возможности имеющегося в наличии компрессорного оборудования закупка еще одного компрессора Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий Замена ТЭНов на новые из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя ТЭНов | | | - | _ |
| Перегорание ТЭНов Перегорание | | | • | |
| Компрессор Недостаточное давление в пневмосети Возможности имеющегося в наличии компрессорного оборудования Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий Закупка еще одного компрессора Возможности имеющегося в наличии компрессорного оборудования Замена ТЭНов на новые из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя ТЭНов | | | 1 | |
| Компрессор Недостаточное давление в потребителей сжатого воздуха превысила возможности имеющегося в наличии компрессорного оборудования Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий Вакупка еще одного компрессора Компресора Компрессора Компрессора Компрессора Компрессора Компресо | | | остаточных | |
| Давление в потребителей сжатого воздуха превысила возможности имеющегося в наличии компрессорного оборудования Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий Компрессора ТЭНов на новые из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя ТЭНов | | | деформаций | |
| пневмосети сжатого воздуха превысила возможности имеющегося в наличии компрессорного оборудования Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий | Компрессор | Недостаточное | Мощность | Закупка еще одного |
| превысила возможности имеющегося в наличии компрессорного оборудования Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий | | давление в | потребителей | компрессора |
| Возможности имеющегося в наличии компрессорного оборудования Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий | | пневмосети | сжатого воздуха | |
| имеющегося в наличии компрессорного оборудования Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий имеющегося в наличии выработко оборудования Замена ТЭНов на новые из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя ТЭНов | | | превысила | |
| Наличии компрессорного оборудования Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления смена поставщика и остаточных деформаций, возможно низкий | | | возможности | |
| Компрессорного оборудования Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий компрессорного оборудования Замена ТЭНов на новые из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя ТЭНов | | | имеющегося в | |
| Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий Выход из строя по причине выработки новые из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя ТЭНов | | | | |
| Окрасочная камера Перегорание ТЭНов Выход из строя по причине выработки ресурса и накопления остаточных деформаций, возможно низкий Замена ТЭНов на новые из комплекта запасных частей, смена поставщика и производителя ТЭНов | | | | |
| причине выработки ресурса и новые из комплекта запасных частей, накопления остаточных деформаций, тЭНов возможно низкий | 0 | П | 1 1 | n Tott |
| ресурса и запасных частей, накопления смена поставщика и остаточных производителя ТЭНов возможно низкий | Окрасочная камера | перегорание ГЭНов | - | |
| накопления смена поставщика и производителя ТЭНов возможно низкий | | | • | |
| остаточных производителя деформаций, ТЭНов возможно низкий | | | | ĺ , |
| деформаций, ТЭНов возможно низкий | | | | |
| возможно низкий | | | | - |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · | 101100 |
| Vnoreнь качества | | | уровень качества | |
| ТЭНов | | | 7 - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Пневмоинструмент | Выход из строя | Интенсивная | Замена головок на |
| | головок | производственная | новые из комплекта |
| | пневмоинструмента | эксплуатация, | запасных частей, |
| | | повышенный | смена поставщика и |
| | | механический | производителя |
| | | износ, работа | головок |
| | | на больших | |
| | | (максимальных) | |
| | | моментах | |

Важно выявить не только явные причины неисправности, но и скрытые факторы, которые могут лежать в основе проблемы.

После выявления всех пяти причин, необходимо разработать план действий по устранению каждой из них для полного решения проблемы.

Помимо методики «5 причин» для анализа причин простоя применим еще один инструмент, под названием диаграмма Исикава [27].

Используя данный инструмент. Можно более качественно разобраться в первопричинах возникновения простоя, выявляю факторы влияния, которые в той или иной степени являются катализаторами возникновения простоев.

Сама диаграмма представлена в Приложении Б, на рисунке Б.1.

Выводы по разделу 2.

Большое количество длительных простоев, суммарным временем 62,6 часов (3756 минут) в год показывает на необходимость совершенствования процесса обслуживания и ремонта технологического оборудования.

Указанное время не говорит о том, что в это время работа всего предприятия останавливалась. Конечно нет, но сбивался ритм производства, приходилось перенаправлять трудовые ресурсы на другие операции, затем компенсировать время простоя повышением производительности труда или работы в выходной день.

Тех же станков лазерной резки 2 штуки, но при выходе из строя одного из них, второй физически не справлялся с требуемым объемом работ и приходилось заказывать часть деталей на стороне, что приводит к дополнительным финансовым потерям.

Все это негативно сказывается на плане работы завода. Если выделять причины выхода оборудования из строя, основных их две:

- повышение интенсивности труда и увеличение времени работы технологического оборудования из-за значительного увеличения объема выпускаемой продукции, привело к повышенному износу инструмента, увеличению ошибок операторов оборудования, сборщиков;
- низкое качество запасных частей, а в некоторых случаев и самого оборудования, и инструмента.

3 Совершенствование процесса ремонта и обслуживания технологического оборудования на ВСЗ «Луч»

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию процесса ремонта и обслуживания технологического оборудования

Для снижения простоя станка лазерной резки, с учетом анализа причин неисправностей, был переработан появления регламент технического обслуживания лазерного станка, в который были включены работы по осмотру шлейфа питающего кабеля, проверки целостности и загрязненности защитного стекла, проверка состояния резиновых уплотнителей, вызывающих разгерметизацию оптического тракта (попадание в него пыли и сажи). Оптимизированная карта еженедельного осмотра лазерного станка показана в виде таблицы 10.

Согласно таблице 10, минимальные временные затраты на проведение дополнительных регламентных работ по техническому обслуживанию станка лазерной резки составляют:

- проверка состояния резиновых уплотнителей оптического тракта 417
 сек. или приблизительно 7 минут за смену;
- проверка целостности защитного стекла и фокусирующей линзы 280 сек. или 5 минут за смену;
- осмотр шлейфа питающего кабеля 90 с или 1,5 минуты.

Помимо оптимизации карты осмотра, вся информация, полученная во время изучения простоя станка лазерной резки и которая в дальнейшем поможет избежать простоя оборудования, занесем в отчет о «выученных уроках», который оформим в виде таблицы 11 и 12.

Таблица 10 – Оптимизированная карта еженедельного осмотра лазерного станка

| Оборудование | Рабочий орган | Инструмент- | Время, t, сек | | | | | t _{min} , cek | Тотрег, | Колеб | | |
|--------------------------|---|---|---------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|---------|-------|-----|---|
| | | элемент | Пн | Вт | Ср | Чет | Пят | Суб | Boc | | сек | (t _{max} — t _{min}) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Станок лазерной резки | Очистка координатной системы установки | Пылесос — система | 298 | 295 | 311 | 255 | 297 | 340 | 244 | 244 | 244 | 96 |
| Станок лазерной резки | Смазка координатной системы установки (через панель смазки) | Смазка – панель | 398 | 438 | 394 | 481 | 396 | 443 | 387 | 387 | 387 | 94 |
| Станок лазерной резки | Обработка поверхности защитных гофр координат X и Y силиконовым спреем | Спрей – поверхность защитных гофр | 277 | 299 | 298 | 331 | 295 | 351 | 311 | 277 | 277 | 74 |
| Станок лазерной резки | Очистка пылесосом вентиляционны х решеток станка | Пылесос – решетки | 190 | 196 | 204 | 203 | 207 | 180 | 233 | 180 | 180 | 53 |
| Станок лазерной резки | Переход к следующей группе элементов станка | Переход №1 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| Станок лазерной резки | Проверка целостности защитного стекла и фокусирующей линзы | Оптический прибор – линза и защитное стекло | 280 | 331 | 294 | 370 | 322 | 311 | 280 | 280 | 280 | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|--|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Станок лазерной резки | Проверка состояния | Визуально – оптический | 417 | 476 | 431 | 519 | 429 | 480 | 419 | 417 | 417 | 102 |
| | резиновых уплотнителей оптического тракта | тракт | | | | | | | | | | |
| Станок лазерной резки | Переход к следующей группе элементов станка | Переход №2 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 |
| Станок лазерной резки | Челночный стол: очистка датчиков от загрязнений | Щетка – датчики | 211 | 197 | 195 | 194 | 193 | 198 | 191 | 191 | 191 | 20 |
| Станок лазерной резки | Переход к следующей группе элементов станка | Переход №3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 |
| Станок лазерной резки | Смазка трущихся деталей пневмопривода | Смазка – детали | 411 | 450 | 402 | 404 | 470 | 496 | 452 | 402 | 402 | 94 |
| Станок лазерной резки | Переход к следующей группе элементов станка | Переход №4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Станок лазерной резки | Осмотр шлейфа питающего кабеля | Визуально – шлейф кабеля | 90 | 96 | 104 | 103 | 107 | 98 | 133 | 90 | 90 | 43 |
| Итого | | | 2601 | 2808 | 2659 | 2886 | 2751 | 2926 | 2682 | 2492 | 2492 | 678 |

Таблица 11 — «Карточка выученного урока» инцидента «Во время работы остановился станок лазерной резки»

| Производство | Иденти | фикатор | Событие | | |
|------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--|--|
| 1 | | 2 | 3 | | |
| Заготовительное | Изготовление | деталей | Изменение графика и плана | | |
| производство | светильников | , , | работы | | |
| Участок лазерной резки | и Изготовление | заготовок для | Простой станка | | |
| | светильников | , . | 1 | | |
| Автор | Саиджалилов 1 | Ш.Д. | Ответственный | | |
| | | идент | | | |
| | Что было п | роблемой? | | | |
| Что произошло? | | Во время р | аботы остановился станок | | |
| | | лазерной резки | 1 | | |
| Почему это проблема? | | Станок не рабо | отает | | |
| Когда обнаружено? | | Во время рабо | чей смены | | |
| Кто обнаружил? | | Оператор стан | ка лазерной резки | | |
| Где обнаружено? | | На участке лаз | ерной резки | | |
| Как было обнаружено? | | Станок перест | ал работать | | |
| Как много было отправ. | <u> </u> | Не отправлено | | | |
| | Поиск корневой пр | | | | |
| | Не работает стано | | си | | |
| | | ему? | | | |
| | | итания | | | |
| | Поче | | | | |
| | Перетерся шлейф | | RLS | | |
| | Поче | | | | |
| | Был контакт с подви | | анка | | |
| | Поче | | | | |
| | Шлейф кабеля был с | лучаино передв ему? | инуг | | |
| т | поче Потому что не имел спе | ~ | MUDANIA | | |
| 1 | - | сциального огра выучили? | ждения | | |
| До | | После | | | |
| Шлейф кабеля пита | | | | | |
| піленф каосли пита | ания не огорожен | Шлейф кабеля питания перемещен на штатное место и огорожен | | | |
| Фактор уп | павления | miun | Метод | | |
| Проведение еженед | | Что | Осмотр | | |
| Крите | | Как | Визуально | | |
| Что соответствует? | Станок не может | Кто | Станок | | |
| | работать при | | | | |
| | контакте кабеля | | | | |
| | питания с | | | | |
| | подвижными | | | | |
| | частями станка | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|------------------|-------|-----------------|
| Что не | Станок работает | Где | Система |
| соответствует? | даже при наличии | | электропитания |
| | контакта кабеля | | |
| | питания с | | |
| | подвижными | | |
| | частями станка | | |
| _ | _ | Когда | Во время работы |

Таблица 12 — «Карточка выученного урока» инцидента «Во время работы остановился станок лазерной резки»

| Производство | Иденти | рикатор | Событие | | | | |
|------------------------------|------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 2 | 3 | | | | |
| Заготовительное | Изготовление | деталей | Изменение графика и плана | | | | |
| производство | светильников | | работы | | | | |
| Участок лазерной резки | Изготовление | заготовок для | Простой станка | | | | |
| | светильников | | | | | | |
| Автор | Саиджалилов I | Ш.Д. | Ответственный | | | | |
| | Инци | дент | | | | | |
| | Что было п | роблемой? | | | | | |
| Что произошло? | | Станок лазерн | ной резки перестал во время | | | | |
| | | работы резать | металл | | | | |
| Почему это проблема? | | Станок не р | аботает, выпуск продукции | | | | |
| | | прекращен | | | | | |
| Когда обнаружено? | | Во время рабочей смены | | | | | |
| Кто обнаружил? | | Оператор станка лазерной резки | | | | | |
| Где обнаружено? | | На участке лазерной резки | | | | | |
| Как было обнаружено? | | Станок перестал резать металл, на мониторе | | | | | |
| | | управления появилось сообщение об | | | | | |
| | | ошибке, визуа. | льно отсутствует луч лазера | | | | |
| Как много было отправлено кл | | Не отправлено | | | | | |
| По | иск корневой пр | ричины (5 почему?) | | | | | |
| Н | е работает стано | | си | | | | |
| | Поче | • | | | | | |
| | _ | оного луча | | | | | |
| | Поче | • | | | | | |
| | Перегорела ли | - | | | | | |
| Почему? | | | | | | | |
| Попадание | материалов | | | | | | |
| | Поче | Почему? | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Производи | лась резка металла с вы | сокой отражаюц | цей поверхностью | | | | |
| | Поче | - | - | | | | |
| Потому ч | то это было в сменном : | задании – заказе | на производстве | | | | |
| • | Поче | ему? | - | | | | |
| Работник, выдав | ший задание не знал о в | ысоких отражак | ощих свойствах металла | | | | |
| Почему? | | | | | | | |
| Из-за недостаточных знаний в данной области | | | | | | | |
| | Что мы в | ыучили? | | | | | |
| Д | 0 | | После | | | | |
| Линза на лазере мож | кет перегореть из-за | Если операто | р станка видит, что металл, | | | | |
| лазерной резки м | | который предн | назначен для резки визуально | | | | |
| отражающей с | способностью | выглядит «бл | естящим», он должен перед | | | | |
| | | началом резки дополнительно | | | | | |
| | | проконсультироваться с технологом и | | | | | |
| | | получить разрешение на выполнение | | | | | |
| | | операции. Возможно необходимо | | | | | |
| | | произвести кройку материала другим | | | | | |
| | | способом, во и | збежание повреждения линзы | | | | |
| | | | лазера. | | | | |
| Фактор уг | | Метод | | | | | |
| Проведение осмотра м | | Что | Осмотр | | | | |
| | кой | | _ | | | | |
| Крит | <u> </u> | Как | Визуально | | | | |
| Что соответствует? | Станок исправен, | Кто | Станок | | | | |
| | лазерный луч | | | | | | |
| | сформирован | | | | | | |
| Что не | Отражающая | Где | Стол резки | | | | |
| соответствует? | способность | | | | | | |
| | поверхности металла | | | | | | |
| | соответствует | | | | | | |
| | рекомендуемым | | | | | | |
| | значениям | TC | D 6 | | | | |
| _ | _ | Когда | Во время работы | | | | |

Из карточки выученных уроков на предприятии формируется каталог или база «Выученный урок», материалы которых можно использовать при инструктаже работников станка лазерной резки.

Таким образом, проведенные мероприятия по недопущению повторения простоя станка лазерной резки, должны помочь избежать повторного выхода данного оборудования из строя.

Рассмотрим другие мероприятия, способствующие сокращению простоев оборудования.

После случившегося события в виде простоя, необходимо выяснить причину случившегося и провести с работниками дополнительный внеплановый инструктаж. Для операторов станка лазерной резки инструктаж должен напомнить работнику о следующем:

- действие оператора при возникновении неисправности станка лазерной резки: зафиксировать точное время возникновения неисправности, описать неисправность или ее название мониторе станка, без промедления сообщить об этом событии своему непосредственному начальнику. Цель данного процесса сокращение продолжительности внеплановых простоев оборудования за счет сокращения времени реагирования на возникшую проблему;
- действие оператора во время проявления каких-либо нестандартных ситуаций во время функционирования станка (появление постороннего шума, повышенная задымленность рабочей зоны, увеличенное количество искр и т.п.). Оператор должен не замалчивать проблему, а немедленно сообщить обо всех нештатных ситуациях (изменениях в работе) своему непосредственному начальнику, а при его отсутствии в службу главного механика. Возможно принять самостоятельное решение о приостановке работы оборудования. Цель данного мероприятия – уменьшить вероятность возникновения крупной поломки оборудования на начальной стадии ее проявления, провести внеплановое техническое обслуживание, что в конечном счете также положительно скажется на сокращении времени простоя оборудования;

- состав и объем ежедневных профилактических осмотров оборудования, напомнить на что стоит обратить более пристальное внимание, что не забыть проверить обязательно, что не забыть убрать или почистить по окончанию смены
- сообщить оператору о результатах расследования по случившемуся простою, указать на причины его возникновения, сказать о мерах по его недопущению.

одним важным мероприятием онжом считать налаживание коммуникаций между отдельными отделами на предприятии и получение обратной связи от работников, занятых на конечной стадии изготовления светильников (резка металла, окраска, пайка и т.д). Как следует из таблиц 2 и 4 большое количество как продолжительных, так и микропростоев связаны с низким качеством запасных частей и комплектующих. В первую очередь, это матричные комплекты листогибочного станка, ТЭНы в окрасочной камере, головки пневмоинструмента, линзы лазерной головки и другие. Не секрет, что в последнее время руководство требует от своих подчиненных снижать себестоимость выпускаемой продукции, снижать производственные издержки. Самый простой путь, это конечно закупить более дешевые материалы, запчасти и комплектующие, что решает поставленную задачу здесь и сейчас, но негативно скажется в будущем, так как некачественные запчасти быстрее изнашиваются и чаще ломаются. Здесь важно поддерживать коммуникацию между службой закупки (купить самое дешевое), службой главного механика (купить самые качественные запчасти), экономической службой (доходы и расходы). Нужна золотая середина, а, чтобы ее выявить, нужна информация о времени работы того или иного оборудования или инструмента, как инструмент себя ведет в работе, как влияет на работников, которые им пользуются, должна вестись статистика по «брендам», поставщикам и ценам.

Также важно для снижения простоев по причине запасных частей и комплектующих, необходимо иметь на складе небольшой запас по всем наиболее часто выходящим из строя позициям. В основном хватает постоянное поддержание двух штук запчастей или комплектов по одной позиции. При установке одной позиции, необходимо тут же сделать заказ на ее приобретение, для поддержания необходимого количества на складе.

3.2 Расчет экономической эффективности внедрения мероприятий

«Упущенная выгода — это ожидаемый доход предприятия, который мог быть полученным, если бы не произошла та или иная критическая ситуация» [22].

Упущенная выгода рассчитывается по формуле (1):

$$Y_{\rm B} = I_{\rm DH\Pi} - 3_{\rm M} \tag{1}$$

где $Д_{\text{рнп}}$ – доход от реализации непроизведенной продукции (см. таблицу 10;

 $3_{\scriptscriptstyle M}$ – затраты на внедрение мероприятий (таблица 10).

$$Y_{e} = 176000 - 880 - 9800 - 12600 - 360 = 152360$$
 py6.

Рассчитаем упущенную выгоду в связи с длительным простоем оборудования по причине прекращения подачи электропитания в станок лазерной резки. Согласно таблице 3, простой составил 1200 минут.

Данные для расчета представлены в таблице 13. Принимаем средние значения:

- стоимость изготовленной детали на лазере 110 руб;
- количество деталей, изготавливаемое на станке за 1 час (60 минут) 80 шт.

Таким образом, упущенная выгода составляет 152360 руб.

Таблица 13 – Данные для расчета упущенной выгоды

| Наименование статьи затрат | Расчет | Стоимость, руб (с НДС) |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. Изготовление заготовок деталей | 110 руб × 80 шт × 20 | 176000 |
| для заготовок | часов | |
| Затрат | гы на устранение простоя | |
| 2. Заработная плата менеджера по | 220 руб/час × 4 часа | 880 |
| закупкам | | |
| 3. Закупка нового кабеля питания у | 9800 | 9800 |
| производителя станка | | |
| 4. Доставка нового кабеля | 12600 | 12600 |
| транспортной компанией | | |
| 5. Заработная плата ремонтника | 180 руб/час × 2 часа | 360 |
| Итого | | 152360 |

Суммарная стоимость мероприятий по недопущению данного вида простоя составила 8110 рублей, в том числе:

- стоимость изготовления ограждения 2600 руб;
- стоимость установки ограждения 840 руб;
- составление оптимизированной карты еженедельного осмотра лазерного станка и его печать в нескольких экземплярах – 4420 руб;
- проведение внепланового инструктажа 250 руб.

«Экономическая эффективность — это результат соотношения показателя доходности предприятия к общим затратам и использованным ресурсам. Если доходность предприятия сравнительно выше затрат, значит главная цель предприятия достигнута. Если же все с точностью до наоборот, то экономический эффект не достигнут и предприятие работает в убыток» [24]. Для ее расчета обобщим данные по простоям до и после внедрения мероприятий по совершенствованию процесса ремонта и технического обслуживания оборудования. Данные сведем в таблицу 14. Принимаем годовой фонд времени работы технологического оборудования в 2023 году при двухсменной работе равным 4140 часов, что соответствует 345 часам в месяц [18].

Таблица 14 – Производственные показатели до и после внедрения мероприятий

| Показатель | До | После | Разница |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| Время простоя оборудования по | 1680 | 480 | -1200 |
| причине перетирания кабеля | 1000 | 100 | 1200 |
| питания, мин | | | |
| Количество заготовок деталей | 80 шт × 317 часов | 80 шт × 337 часов | 1600 |
| светильников в месяц, шт | =25360 | =26960 | |
| Готовность оборудования | [(345–20)/345] × | $[(345-8)/345] \times 100$ | 3,5 |
| (реальное время работы станка в | 100 = 94,2% | = 97,7% | |
| месяц / планируемое время работы | | | |
| станка в месяц) × 100, % | | | |
| Производительность оборудования | $(25360/325) \times 100$ | $(25960/337) \times 100$ | 1 |
| (общее число изготовленных | = 76,4% | = 78,9% | |
| заготовок / реальное время работы) | | | |
| × 100, % | | | |
| Общая эффективность | $0,942 \times 0,764 \times 100$ | $0,977 \times 0,789 \times 100$ | 5,2 |
| оборудования (готовность | = 71,9% | = 77,1% | |
| оборудования × | | | |
| производительность оборудования | | | |
| × 100, % | | | |

Проанализировав таблицу 14, можно увидеть, что:

- после внедрения мероприятий время простоя сократилось на 1200 минут;
- ежемесячный выпуск продукции увеличился на 1600 шт;
- готовность оборудования выросла на 3,5%;
- общая эффективность использования станка лазерной резки возросла на 5,2%.

Для определения экономического эффекта после проведения мероприятий заполним таблицу 15.

Рассчитаем экономический эффект (формула 2):

$$\Im_{\ni \Phi} = \Im \div \Im_{\text{BH}}$$
(2)

где Э – экономический эффект (таблица 12);

3_{вн} – затраты на внедрение мероприятий.

$$\Theta_{9d} = 74088 / 8110 = 9,13.$$

Таблица 15 – Экономический эффект после проведения мероприятий

| Показатель | Сумма | До внедрения | Сумма, | После | Сумма, | Эффект, |
|-----------------------|---------|--------------|--------|-------------|---------|---------|
| | | мероприятий | руб | внедрения | руб | руб |
| | | | | мероприятий | | |
| Затраченные средства | 6,74 | 1680 | 11323 | 480 | 3235,2 | 8088 |
| на устранение простоя | руб/мин | | ,2 | | | |
| Эффект от повышения | 110 руб | 25360 | 27896 | 25960 | 2855600 | 66000 |
| производительности | | | 00 | | | |
| Итого | | | • | | | 74088 |

Экономический эффект после внедрения мероприятий составил 74088 рублей, а экономическая эффективность – 9,13.

Выводы по разделу 3.

После внедрения всех мероприятий показатели предприятия улучшились. Затраченные средства на устранение простоя оборудования снизились, эффект от увеличения производительности вырос. Производительность оборудования выросла на 1%, готовность оборудования увеличилась на 3,5%, а общая эффективность станка увеличилась на 5,2%. Из расчетов видно, что экономическая эффективность составила 9,13, что больше единицы, а значит внедрение мероприятий по совершенствованию процесса обслуживания технического оборудования экономически выгодно для предприятия.

Заключение

В представленной бакалаврской работе проведен анализ проблем, связанных с обслуживанием и ремонтом промышленного технологического оборудования Волжского светотехнического завода «Луч», рассмотрены виды ремонтов и их совершенствование; проведен анализ процессов обслуживания и ремонта технологического оборудования; разработаны мероприятия по совершенствованию процессов и проведен анализ их экономической эффективности.

Актуальность данного исследования проявляется В стремлении оптимизировать процессы ремонта И обслуживания технологического оборудования, предлагая мероприятия, направленные на повышение эффективности данных процессов.

Были выявлены причины выхода оборудования из строя, основных их две:

- повышение интенсивности труда и увеличение времени работы технологического оборудования из-за значительного увеличения объема выпускаемой продукции, привело к повышенному износу инструмента, увеличению ошибок операторов оборудования, сборщиков;
- низкое качество запасных частей, а в некоторых случаев и самого оборудования, и инструмента.

В третьей главе разработаны мероприятия по уменьшению времени простоя станка лазерной резки. Наибольшая длительность простоя данного оборудования произошла по причине отсутствия сетевого питания из—за повреждения питающего кабеля. По методу «5 почему» была выявлена коренная причина этого — отсутствовало ограждение места проложения шлейфа кабеля. Разработаны следующие мероприятия по устранению:

- оптимизирована карта еженедельного осмотра лазерного станка;
- установлено ограждение кабеля питания;

проведены внеплановые инструктажи.

Суммарная стоимость мероприятий по недопущению данного вида простоя составила 8110 рублей. Упущенная выгода составляет 152360 руб. Были рассчитаны основные производственные показатели до и после внедрения мероприятий:

- после внедрения мероприятий время простоя сократилось на 1200 минут;
- ежемесячный выпуск продукции увеличился на 1600 шт;
- готовность оборудования выросла на 3,5%;
- общая эффективность использования станка лазерной резки возросла на 5,2%.

После внедрения всех мероприятий показатели предприятия улучшились. Экономический эффект после проведения мероприятий составил 74088 руб. Затраченные средства на устранение простоя оборудования снизились, эффект от увеличения производительности вырос. Производительность оборудования выросла на 1%, готовность оборудования увеличилась на 3,5%, а общая эффективность станка увеличилась на 5,2%. Из расчетов видно, что экономическая эффективность составила 9,13, что больше единицы, а значит внедрение мероприятий ПО совершенствованию процесса ремонта и обслуживания технического оборудования экономически выгодно ДЛЯ предприятия.

Список используемой литературы

- 1. Безуглов А.Е., Кислицына О.А. Ключевые показатели эффективности при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования // Вопросы инновационной экономики. 2019. Том 9. № 4. С. 1501—1514. URL: https://leconomic.ru/lib/41208 (дата обращения: 31.01.2024).
- 2. Бережливое производство [Электронный ресурс] : Информационный ресурс «Менеджмент качества». URL: https://www.kpms.ru/General_info/Lean_Production.htm (дата обращения: 02.02.2024).
- 3. Васин С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Г. Васин. М. : Издательство Юрай. 404 с. Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс: URL: https://rep.bsatu.by/bitstream/doc/11288/1/ehkonomika-tekhnicheskogo-servisa.pdf (дата обращения: 19.01.2024).
- 4. Виды технического обслуживания и ремонта оборудования [Электронный ресурс] : Информационный ресурс «StudFiles». URL: https://studfile.net/preview/2953094/page:28/ (дата обращения: 17.01.2024).
- 5. Волжский светотехнический завод Луч [Электронный ресурс] : Официальный сайт «СВТЗ Луч». URL: https://vstzluch.ru/ (дата обращения: 27.02.2024).
- 6. Единая система планово–предупредительного ремонта [Электронный ресурс] : Информационный ресурс «Станок Onlane» URL: https://stanok-online.ru/literatura/remont-stankov/1594-edinaya-sistema-planovo-predupreditelnogo-remonta.html (дата обращения: 10.01.2024).
- 7. Козырева С.В. Эксплуатация и ремонт нефтегазопромыслового оборудования : пособие по одноим. курсу для слушателей специальности 1–51 02 71 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» заоч.

- формы обучения / С. В. Козырева. Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2017. 178 с : URL: https://core.ac.uk/download/pdf/212965812.pdf (дата обращения: 12.01.2024).
- 8. Коптелов А.А. Как усовершенствовать процесс технического обслуживания и ремонта оборудования. URL: https://koptelov.info/wp-content/uploads/2016/05/21_gen_2009_09-pd.pdf (дата обращения: 01.02.2024).
- 9. Общая схема производственного процесса ремонта машин [Электронный ресурс] : Информационный ресурс «StudRef». URL: https://studref.com/423386/tehnika/obschaya_shema_proizvodstvennogo_protsessa_r emonta_mashin (дата обращения: 18.01.2024).
- 10. Организация производства и управление предприятие [Электронный ресурс]: URL: https://core.ac.uk/download/pdf/143995381.pdf (дата обращения: 15.01.2024).
- 11. Петрухина Е.Н. Основной подход при классификации затрат на производство продукции (работ, услуг) на предприятии // Вестник НГИЭИ. 2012. №5. : URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/osnovnoy-podhod-pri-klassifikatsii-zatrat-na-proizvodstvo-produktsii-rabot-uslug-na-predpriyatii (дата обращения: 14.01.2024).
- 12. Правила и порядок осуществления сервисного обслуживания [Электронный ресурс] : Информационный ресурс «Medialibrary Vipaks». URL: https://vipaks.com/upload/medialibrary/c9d/cncb41om5msveheilgpxeidfh5ryvotd/Pra vila-i-poryadok-osushchestvleniya-servisnogo-obsluzhivaniya.pdf (дата обращения: 20.02.2024).
- 13. Ремонт [Электронный ресурс] : Электронная библиотека «Академик».URL:https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/1037/%D1%80%D0%B5 % D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82 (дата обращения: 20.03.2024).
- 14. Ремонт, монтаж, обслуживание технологического оборудования [Электронный ресурс] : Информационный ресурс «Металлообработка-2024».

- URL: https://www.metobr-expo.ru/ru/articles/2016/obsluzhivanie-tehnologicheskogo-oborudovaniya/ (дата обращения: 22.03.2024).
- 15. Ремонтные циклы и категории ремонтной сложности [Электронный ресурс] : Информационный ресурс «StudFiles». URL: https://studfile.net/preview/15925126/page:3/ (дата обращения: 24.03.2024).
- 16. Семь плюс один вид потерь в бережливом производстве [Электронный ресурс] : Информационный ресурс «Хабр». URL: https://habr.com/ru/sandbox/139348/ (дата обращения: 05.05.2024).
- 17. Синельников В. М. Экономика технического сервиса : учебное пособие / В. М. Синельников. Минск : БГАТУ, 2020. 248 с : URL: https://rep.bsatu.by/bitstream/doc/11288/1/ehkonomika-tekhnicheskogo-servisa.pdf (дата обращения: 19.03.2024).
- 18. Система планово-предупредительного ремонта [Электронный ресурс] : Информационный ресурс «Оборудование и ремонт». URL: https://www.webrarium.ru/remont-pp.html. (дата обращения: 18.03.2024).
- 19. Текущий, средний, капитальный ремонт электрооборудования [Электронный ресурс] : Официальный сайт завода «СибЭнергоСила». URL: http://zavodses.ru/services/uslugi-elektromontazhnogo-tsekha/tekushchiy-sredniy-kapitalnyy-remont-elektrooborudovaniya/ (дата обращения: 21.03.2024).
- 20. Техническое обслуживание оборудования [Электронный ресурс] : Информационный ресурс «Dzen». URL: https://dzen.ru/a/YislXX_dxRrM8vTN (дата обращения: 08.05.2024).
- 21. Технологический процесс ремонта деталей [Электронный ресурс] : Информационный ресурс «Dizob.Ru». URL: http://www.dizob.ru/tehpro.html (дата обращения: 20.01.2024).
- 22. Упущенная выгода [Электронный ресурс] : Информационный ресурс «Моё дело». URL: https://www.moedelo.org/club/upravlencheskiy-uchet/upushchennaya-vygoda (дата обращения: 06.05.2024).

- 23. Федоров А.В. Методика оценки качества процесса технического обслуживания и ремонта металлорежущих станков // Известия ТулГУ. Технические науки. 2013. №12–1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-kachestva-protsessa-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-metallorezhuschih-stankov (дата обращения: 31.01.2024).
- 24. Экономическая эффективность [Электронный ресурс] : Информационный ресурс «E-xecutive.Ru». https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C (дата обращения: 05.05.2024).
- 25. ARIS Process Performance Manager. Process Analysis Quick Start Guide/Version 10.1. URL: https://documentation.softwareag.com/ibo_bigdata/aris/ppm10-1e/PPM_Process_Analysis_Quick_Start_Guide.pdf (дата обращения: 02.05.2024).
- 26. Enterprise Asset Management overview [Electronic resource]: Information resource «SAP Sapphire». URL: https://www.sap.com/products/scm/asset-management-eam/what-is-eam.html#:~:text=Enterprise%20asset%20management %20(EAM)%20incorporates,management%2C%20through%20to%20asset%20dispos al. (дата обращения: 20.02.2024).
- 27. Fishbone Diagram [Electronic resource] : Information resource «ASQ». URL: https://asq.org/quality-resources/fishbone (дата обращения: 20.04.2024).
- 28. PDCA (Plan Do Check Act): Information resource «MindTools». URL: https://www.mindtools.com/as2l5i1/pdca-plan-do-check-act (дата обращения: 22.04.2024).
- 29. SMED (Single-Minute Exchange of Dies): Information resource «Lean Production». URL: https://www.leanproduction.com/smed/ (дата обращения: 20.04.2024).

30. TPM (Total Productive Maintenance) [Electronic resource]: Information resource «Vipaks.com». URL: https://vipaks.com/upload/medialibrary/c9d/cncb41om5msveheilgpxeidfh5ryvotd/Pravila-i-poryadok-osushchestvleniya-servisnogo-obsluzhivaniya.pdf (дата обращения: 20.02.2024).

Приложение А **Организационная структура ООО** «Луч»




Рисунок А.1 – Организационная структура ООО «Луч»

Приложение Б Диаграмма Исикавы




Рисунок Б.1 – Диаграмма Исикавы